





to to the collection

RESEARCH LIBRARY THE GETTY RESEARCH INSTITUTE

JOHN MOORE ANDREAS COLOR CHEMISTRY LIBRARY FOUNDATION



Kandbuch

ber

Farben-Fahrikation.

Braxis und Cheorie.

Zweiter Band.

Digitized by the Internet Archive in 2016

Kandbuch

ber

Farben-Fabrikation.

Praxis und Theorie.

Von

Dr. Stanislaus Mierzinski.

In zwei Banden.

Mit 162 Abbildungen.

Zweiter Band.



Wien. Best. Leipzig. A. Hartleben's Berlag. 1898.

(Mule Rechte borbehalten.)

Drud von Friedrich Jasper in Bien.

THE PERMITSEARCH

Scite 539

Inhalts=Verzeichniß

aum

II. Bande.

unit Antheli
Berlinerblan 539. — Berlinerblan mit Indigo-
Nuance 542. — Berlinerblau mit blauvioletter Nuance
543. — Pariserblan 545. — Berlinerblan, lösliches 546.
— Pariserblau, stahlblaues, dunkles 547. — Chinesijch=
blau 549. — Chinesijchblan mit violettem Stich 551. —
Miloriblau 551. — Mineralblau 552. — Monthiersblau
555. — Antwerpenerblan 555. — Braunschweigerblan
556. — Kobaltfarben 559. — Smalte 564. — Kobalt=
blan 564. — Thénard's Blan 564. — Gahu's Ultra-
marin 564. — Coerulenm 568. — Hoepfnersblau
568. — Peligotsblau 568. — Aupferfarben 571. —
Sächsischblan 571. — Himmelblan 571. — Bergblan 571.
— Bremerblau 575. — Péligotblau 575. — Braun=
schweigergrün 577. — Bremergrün 581. — Himmelblau
583. — Kalfblau 586. — Neuwiederblau 587, 586. —
Neubergblau 587. — Kupferindig 589. — Beilchenblau
591. — Zinkblan (Bunderblan) 591. — Antimonblan
591. — Molybdänblan (blauer Carmin) 593. — Chrom-
blan 593. — Wolframblan 593. — Theffiersblan 594.
- Manganhlan 595 - Illtramarin 595

Seite 631 Natürliche grüne Erde 631. — Grüner Ocker 633. — Mtramaringrun 633. — Barhtgrun 633. — Braunichweigergrün 634. — Chromarun 643. — Guignet garun (Bannetiersgrün 644. — Arnaudongrün 647. — Schnigersgrün 648. — Pleffnggrün 649. — Oliven= arin 665. — Lanbarin 666. — Kobaltarun (Rinmannsgrün) 672. — Hellgraggrün 675. — Gellertsgrün 676. - Roechling Chromarun 676. - Mangangrun (Rofenftielgrun) 677. — Gruner Zinnober 679. — Douglasgrun 681. — Rupferfarben 681. — Brünfpan 682. — Säch= fischer Grünsvan 694. — Caffelmanusgrün 695. — Bremergrün 696. — Braunschweigergrün 696. — Berg= arnn 699. — Erdarün 704. — Erlanerarun 705. — Brightongrin 706. — Bollensgrun 706. — Rupfergrun (Gentelésgrün) 707. — Elsnersgrün 708. — Arsen= haltige Kupferfarben 708. — Schweinfurtergrün 709. — Scheelesgrün 717. — Smaragdgrün 720. — Braunschweigergrün 723. — Mineralgrün 724. — Englisches Mineralgrün 724. — Saftgrün 725. — Malachitgrün 725. — Neuwiedergrün 726. — Bergarün 728. — Raifer= grün 729. — Kirchbergergrün 730. — Mitisgrün 730. - Wienergrün 731. - Hocharun 731. - Grünsvanarun 731. — Jasnigergrün 731. — Parifergrün 732. — Batentgrün 732. — Berfischgrün 732. — Originalgrün 732. — Nengrün 733. — Malgrün 733. — Stanbarun 733. 736

Umbra 736. — Cappaghbraun 737. — Bandhabraun 737. — Bifter 739. — Manganbraun 740. — Preußisch= braun 740. — Asphaltbraun 741. — Chrombraun 741. - Rupferbraun 741. - Robaltbraun 741.

Farbstoffe organischen Ursprunges.

Sepia 745. — Cochenille 747. — Burée 752. — Gummigutt 754. — Gelbbeeren 756. — Gelbholz 759.

	Seite
- Curcuma 761. — Orlean 763. — Onercitron 764. — Flavin 766. — Ban 767. — Blanholz 769. — Indigo 778. — Lackuns 797. — Alkanna 799. — Brafilienholz 802. — Sandelholz 807. — Orachenblut 810. — Lacz bye 811. — Orfeille 815. — Safflor 820. — Catechu 825. — Chinefifchgrün (Lokao) 831.	
Schwarze Farben	834
Nuß= und Lampenschwarz 834. — Knochenschwarz 846. — Franksurterschwarz 847. — Hefenschwarz 848. — Korkschwarz 849. — Hamburgerschwarz 849.	
Herstellung der Lackfarben	850
Gelbe Farblacke	865
Orange Farblacke	871
Nothe Farblacke	873

Indigotin 913. — Grüne Lackfarben 914. — Saftgrün	
915. — Pflanzliche Bronzefarben 916	
Theerfarben-Farblacke	920
Basische Theerfarbstoffe 925. — Saure Farbstoffe 927.	
— Adjective Farbstoffe 932. — Ausfällmittel 933. —	
Körper (Unterlage, Füller) 943. — Herstellung der Farbs	
lacke 946. — Lackfarben in Teigform 948. — Refinat=	
farben 949. — Bermillionets 949. — Königsroth 959.	
Neapelroth 959. — Signalroth 959. — Imperialroth	
960. — Scharlach-Lackfarben 960. — Dunkel carmoifin-	
rothe Farblacke 964. — Bläulichrother Farblack 964. —	
Magenta-Karblack 965. — Solferinoroth-Karblack 965. —	
Rosenrother Farblack 966. — Gelbe Farblacke 966. —	
Orange Farblade 967. — Grüne Farblade 867. — Blaue	
Farblacke 968. — Violette Farblacke 968. — Braune	
und schwarze Farblacke 969. — Alizarin-Farblacke 970.	
Saftfarben	978
Tusche 981. — Tuschfarben 984.	
Honigfarben	991
Agnarellfarben	994
Weingeist-Tuschfarben	996
Delfarben in Tuben	998
Farbkuchen	1000
Farbstifte	1001
Wafferglasfarben	1012
Anhang	1014
Berzeichniß praktisch erprobter Farbstoffe zur Herstellung	
von Lackfarben 1014.	
Anleitung zur Untersuchung der im Handel vorkommenden	
Theerfarbstoffe	1020
Alphabetisches Sachregister	1078
Nachwort	1093

Sandbuch

ber

Farben-Fabrikation.

II. Band.



Blaue Farben.

Blaue Farben besitzen für die Maltechnik große Wichtigkeit, nicht nur weil sie in allen Abstufungen, vom lichtesten bis zum dunkelsten, beinahe schwarzen Blau, zu erhalten sind, sondern weil man mit deren Hilfe in der Lage ist, in Mischungen mit anderen Farben verschiedene Ruancen hervorzurusen.

Es giebt nur wenige blaue Farbstoffe, unter diesen giebt es aber nur das Ultramarin, das Berlinerblau und die Smalte, welche eine große und ausgebreitete Verwendung

finden.

Berlinerblau.

Parijerblau, Preußischblau, Sächsischlau, Stahlblau, Wiloriblau, Neublau, Delblau, Wasserblau, Mineralblau, Erlangerblau, Zwickauerblau, Waschblau, Kaymondblau, Louisenblau, Braunschweigerblau.

Bleu de Berlin, Bleu de Prusse, Bleu de Paris, Bleu

d'Anvers.

Prussian blue, Berlin blue, Chinese blue, Antwerp blue, Brunswick blue.

Die Herstellung dieses Farbstoffes ist nicht so leicht als

es den Anschein hat.

Es ist zwar richtig, daß durch Zusatz einer Lösung von gelbem Blutlaugensalz zu der Lösung eines Ferrosalzes ein blauer Niederschlag sich bildet, aber es ist schwierig in größeren Mengen einen in der Farbe stets gleichförmigen

Niederschlag zu erhalten.

Ursprünglich stellte man den Farbstoff in der Art her, daß man ein Ferrosalz ausfällte, welches einen weißen Niederschlag giebt, den man dann durch orydische Behand=lung ins Blaue überführte.

Grundlage aller diefer Blaue ift das gelbe Blutlaugen=

salz (Kaliumferrochanid).

Diese Blaue werden in drei Haupttypen hergestellt, die sich auf Ultramarin, Indigo und Blauviolett zurücksführen lassen.

Die Zersetzung des gelben Blutlaugensalzes geschieht

durch Gisenchlorid oder Gisensulfat.

Das Blutlaugensalz soll sich im Zustande der größten Reinheit befinden, also in Form von großen, gelben, durchscheinenden Arnstallen.

Was die Einrichtung zur Herstellung des Berlinerblau anbelangt, so benöthigt man drei große, je etwa 1000 Liter fässende Holzbottiche mit eingeleiteten Dampfröhren zum Anwärmen, Filtrirvorrichtung, Standsoder Filterpresse, Trockenkasten.

Unter den Farben, welche wegen ihrer umfaffenden Verwendung im größten Maßstabe fabricirt werden, steht

das Berlinerblau (Pariserblau) obenan.

Die großen Borzüge, welche ihm seine bedeutende Deckfraft und Aufstreichbarkeit verleihen, werden dieser Farbe ebenso die Zukunft sichern, als die Möglichkeit durch Wischung mit Chromgelb, daraus den beliebten grünen Zinnober oder das Laubgrün herzustellen.

Das der Ultramarin=Ruance nahestehende Berliner= blau (Stahlblau, Chinesischblau) erhält man in folgender

Weise:

Die Lösungen der betreffenden Salze, sowie das Wasser, welches zur Herstellung derselben benützt wird, sowie jenes Wasser, mit welchem der fertige Niederschlag ausgewaschen werden soll, darf absolut kein Carbonat enthalten.

Ist ein solches vorhanden, und kann dasselbe in irgend einer Weise nicht entfernt werden, so muß das betreffende Wasser mit Essigäure sehr schwach angesäuert werden.

Immerhin muß dieses ein Hilfsmittel, und nicht zur

Regel gemacht werden.

Jedenfalls ist es am besten, wenn man reines destil=

lirtes Waffer verwendet.

Die Lösungen müssen rasch hergestellt werden, unter Bermeidung jedes lebhaften Kochens.

Man verwendet 25 Kgr. gelben Blutlaugensalzes,

33 Rgr. Gifenchlorid,

121/2 Kar. Salzfäure 20 Grad Bé.

Die Salze werden jedes für sich in Kesseln, in deren jedem sich etwa 900 Liter Wasser befinden, zum Sieden

gebracht.

Sind die Salze vollständig gelöst, wird die Blutlaugensfalzlösung zum Kochen gebracht, der Dampf abgesperrt und die Salzsäure eingegossen, worauf man unter fortwährendem Umrühren dis nahe am Siedpunkte 40 dis 50 Minuten erhält.

In den Ausfällbottich werden beiläufig 675 Liter Wasser gebracht und bis zum Kochen erhigt, worauf man unter fortwährendem Umrühren die beiden Lösungen gleich=

zeitig in gleichmäßigem Strahle einlaufen läßt.

Nach vollkommenem Ablauf der Lösungen läßt man den Inhalt im Ausfällbottich noch eine halbe bis eine ganze Stunde sieden, worauf man den Dampf abstellt, den Bottich mit Wasser vollfüllt und nochmals tüchtig durchrührt. Im Laufe von drei Tagen hat sich der Farbstoff ab-

Im Laufe von drei Tagen hat sich der Farbstoff abgesetzt, worauf man die überstehende Flüssigkeit soviel als thunlich abzieht, etwas weniger Wasser zusetzt und Damps

abstellt.

Der Niederschlag ist nun reif zur Drydation, welchem durch Zusat von $1^4/_2$ Kgr. Kalium= (oder Natrium=) Chlorat und 3 Kgr. Salzsäure von 20 Grad Bé. in Zwischen=pausen zugesetzt werden, bis im Ganzen 6 Kgr. des ersteren und 25 Kgr. des letzteren verbraucht worden sind.

Der Dampf wird aufgemacht, der Bottich mit Waffer gefüllt und schließlich nach dem Absetzen so lange durch Decantiren der Niederschlag mit Wasser gewaschen (am besten in einer Filterpresse), dis das Waschwasser nicht mehr sauer reagirt.

Bei der Herstellung des

Berlinerblau mit Indigo=Ruance

ersetzt man das Eisenchlorid durch Eisensulfat, und zwar verwendet man

50 Rgr. Blutlaugenfalz,

45½ Kgr. Cisensulfat, 12½ Kgr. Schwefelsäure 60 Grad Bé.,

Kar. Zinnchlorid. 1

Das Verfahren ist dasselbe, wie vorerwähnt worden ift. Dagegen ist hier der Orydationsproceh ein sehr schwieriger.

Es giebt zwei Methoden, welche angewendet werden: a) das Salpeterfäure= und b) das Bichromatverfahren.

Das Salpeterfäureverfahren wird in folgender

Beise ausgeführt:

Der weiße Niederschlag »Weißteig« wird aus dem Ausfällbottich in einen ausgebleiten Kessel gebracht, welcher mit einer Kappe (Deckel) zum Abzug der giftigen Gase und einem Rührer versehen ist.

Durch die Kappe geht ein Bleirohr bis auf den Boden des Kessels, doch so, daß der Rührapparat dadurch nicht

gestört wird.

Durch dieses Rohr läßt man 25 Agr. Schwefelfäure 66 Grad Be. in den Kessel einlaufen, unter stetigem Um= rühren des Resselinhaltes, so daß eine gleichmäßige Durch= brängung des Weißteiges erfolgt. Hierauf werden 16 Kgr. Salpeterfäure 36 Grad Be.

unter gleichen Verhältnissen zugesetzt und alles gut durch-

gerührt.

Die Drydation ist beendet, sobald keine salpetrigsaure Dämpse mehr entweichen, worauf man den Kesselinhalt in den Ausfäll= oder einen Waschbottich bringt, und wie früher erwähnt, sorgfältig auswäscht.

Zwei bis drei Tage kann man den orydirten Teig

stehen lassen, ehe man zum Auswaschen schreitet.

Das Bichromatverfahren wird indirect ausgeführt, daß man den Weißteig im Ausfällbottiche mit einer kochenden Lösung von $14^{1}/_{2}$ Kgr. Natriumbichromat in 135 Liter Wasser versetzt.

Bei dieser Methode bietet der Waschproceß viele Schwierigkeiten, weshalb dieser nicht empsohlen werden kann.

Berlinerblau mit blauvioletter Nuance wird in gleicher Weise wie die vorerwähnte Indigo-Nuance hersgestellt, nur mit dem Unterschiede, daß man statt des Ferrossalzes, das Ferrisalz (Ferrisulsat Fe₂ (SO₄)₃) verwendet, und daß der Drydationsproceß ein anderer ist.

In diesem Falle wird der Weißteig mit $12^{1/2}$ Kgr. Schwefelsäure 66 Grad Bé. vermischt und zum Sieden

erhitt.

Eine concentrirte Lösung, welche 75 Kgr. Ferrisulfat enthält, wird einlaufen gelassen, und die Mischung eine Stunde lang im lebhaften Sieden erhalten, worauf das Blau, wie vorerwähnt, gewaschen wird.

Bei diesem letteren Versahren ist Hauptbedingung, daß das Ferrisalz, vollständig frei sei vom Ferrosalz, da

dieses dem Orydationsprocesse vorgreifen würde.

Das Ferrisulfat muß stets im Ueberschusse vorshanden sein, wovon man sich durch fortgesetzte Prüfung überzeugen muß, welche in der Art vorgenommen wird, daß man auf eine Porzellanplatte einige Tropsen absiltrirt und auf diese mit einem Glasstabe einen Tropsen Blutslaugensalzlösung fallen läßt.

Eine blaue Färbung zeigt, daß die Lösung sich in dem

nothwendigen Zustande befindet.

Das Berlinerblau wird auch durch Vermischen von Pariserblau mit weißen Körpern hergestellt.

Dieselben werden entweder in Waffer fein zertheilt unter das fertige Blau gerührt, während basselbe noch in Breiform ift ober damit zusammengemahlen; jedenfalls muß aber die Farbe zulett durch ein Haarsieb getrieben merben.

Als Zusat wendet man an:

- 1. Thonerde, welche man aus eisenfreiem Alaun mittelst Botasche niederschlägt; sie wird erft nach voll= ftändigem Aussüßen mit dem im Auswässerungsbottich be= findlichen Blau vermengt.
- 2. Stärke. Diese wird als Zusat besonders angewendet, wenn helle und sehr leichte Waare geliefert werden soll.

Man rührt sie mit Wasser an und mahlt sie auf der

Nakmühle durch.

3. Schwerspath. Dieser wird für schwere Sorten als Busat angewandt und muß gang weiß und fein gemahlen fein.

Man vermengt ihn auf der Mühle mit dem Blau, weil er sich in den Ausstüßbottichen seiner Schwere wegen

schnell wieder absondert.

4. Thon (China-clay) wird zuerst gebrannt, dann höchst fein gemahlen und ebenfalls auf der nassen Mühle unter das Blau gemenat.

5. Rieselsaure Thonerde. Man erhält sie, wenn man Alaun mit (Kali= oder Natron=)Bafferglas niederschlägt.

Sie wird ganz wie die Thonerde mit dem Blau ver=

menat.

Dieser Zusat ist der beste; er macht die Farbe locker,

kommt aber etwas theuer zu stehen. Nachfolgend sind die Gewichtsverhältnisse der zur Herstellungeiniger Sortenvon Berlinerblau erforderlichen Substanzen angegeben, wie sie zu dem aus

50 Agr. gelbem Blutlaugensalz gewonnenen Pariserblau erforderlich sind.

	The same of the sa		and the			
	Nr. 1 Agr.	Nr. 2 Agr.	Nr. 3a Ægr.	Nr. 3b Agr.		Nr. 4b Agr.
Alaun Potasche Stärke Schwerspath	112 5 D 22 33	115 ie zur 2 20 80	200 Berfetur 40 30	115 1g nöthi 20 100	115 ge Men 60	115 ge 20 130
Product	100	190	120	169	145	200
Qualität	dunkel mit Kupker= glanz	dunkel und ichwer	hell und leicht	hell und schwer	hell und leicht	hell und schwer

Nach einer anderen Mittheilung nimmt man zu Pariserblau nachstehende Mengen von Ausätzen:

				Mr.	0	1	2	3	4
						Rilo	gramı	11	
Schwerf	pat	th			100	87	70	50	25
Stärke					50	50	43	33	24
Alaun					8	7	6	$5^{1}/_{2}$	5

Zu einer Portion Pariserblau wird die Stärke und der Schwerspath innig gemengt, oder besser gesagt, geknetet.

Nun wird der Alaun gelöft und die (möglichst conscentrirte) Lösung dem Brei zugesetzt und gut auf der Naß=

mühle gemahlen.

Beim Pressen und Schneiden muß sehr behutsam verfahren und darauf geachtet werden, das Product wie überhaupt alle Farben nur mit reinen Gefäßen und Geräthsichaften in Berührung zu bringen.

In jeder wohl eingerichteten Fabrik werden ohnehin für jede erzeugte Farbe besondere Geräthschaften angewendet.

Bur Herstellung eines sehr brauchbaren

löslichen Berlinerblau

gießt man in eine kochende Lösung von 110 Gewichtstheilen rothem Blutlaugensalz nach und nach eine Lösung von 70 Gewichtstheilen schwefelsaurem Eisenorys dul in heißem Wasser, läßt ungefähr zwei Stunden kochen, wäscht den Niederschlag so lange mit Wasser aus, bis er sich zu lösen beginnt; man sammelt und trocknet bei 100° C.

Das Blau löst sich leicht im Wasser, die Lösung ist tiefblau und kann mit großen Mengen Leim versetzt werden,

ohne ausgefällt zu werden.

Durch Zusatz von 55 Gewichtstheilen rothem Blutlaugensalz und 70 Gewichtstheilen Gisenvitriol zu dem Waschwasser kann man eine neue Quantität Berlinerblau ausfällen.

Ferner erhält man eine intenfiv blau gefärbte, beim Kochen sich nicht zersetzende und auch durch Leim nicht außfällbare Lösung, durch Kochen eines Gemisches von gewöhn-

lichem Berlinerblau mit Molybdänfäure.

Säuren, 3. B. Schwefelsäure, Salpetersäure, fällen molybbänsäurehaltiges Berlinerblau aus dieser Lösung aus, aber nach Auswaschen mit schwachem

Alkohol ist es wieder im Wasser löslich.

E. Brücke bereitet eine Lösung von 217 Gr. gelbem Blutlaugensalz in 1 Liter Wasser und von festem Eisenchlorid, und zwar im Verhältnisse von 1 Gewichts=

theile desselben mit 10 Gewichtstheilen Waffer.

Von beiden Lösungen werden gleiche Raumtheile genommen und zu jedem von beiden das Doppelte seines Raumtheils einer kalten concentrirten Lösung von schwefelsaurem Natron zugefügt. Dann gießt man unter fortwährendem Umrühren die Eisenchloridlöfung in die Blutlaugensalzlösung, aber nicht umgekehrt.

Der Niederschlag wird gesammelt und so lange gewaschen, bis derselbe anfängt, sich stark blau zu färben,

dann getrocknet.

Der Zusatz des Glaubersalzes bezweckt, daß sich das gebildete Berlinerblau nicht sofort lösen kann, die Reaction genügend Zeit hat vor sich zu gehen und der Niederschlag sich absetzen kann.

Das lösliche Berlinerblau besitzt nur einen beschränkten Verbrauch zu Waschblau, Tinte u. dgl. und wird jetzt durch die wasserlöslichen blauen Theersarbstoffe verdrängt.

Die Herstellung von Pariserblau

ist dagegen sehr einfach im Vergleiche zu der des Berlinerblau.

Dasselbe wird in verschiedenen Ruancen hergestellt, die sich zwischen dem ultramarinähnlichen bis zum tiesen

Blauviolett bewegen.

Die Herstellungsweise aller dieser Blaue beruht auf der Bildung der Eisenorhdulverbindungen des Ferrochansfaliums mit nachsolgender Orhdation des erhaltenen sogenannten »Weißteiges« zum gewünschten Blauton.

Der Ton des erhaltenen Blaues ist bei der Fällung des Weißteiges von dem angewendeten Mengenverhältnisse der Salze und Säuren, sowie der Beschaffenheit des Eisen=

orndulfalzes abhängig.

Schönes stahlblaues dunkles Pariferblau

wird auf folgende Beise bereitet:

Man fällt den Weißteig, indem man 150 Kgr. gelbes blaufaures Natron in 1800 Liter heißem Wasser löst und sodann in eine Bütte von 5000 Litern abzieht.

Diese Lösung wird bann stark erhitt und mit 32 Rgr. Salzfäure versett, worauf man das Ganze eine Stunde

mittelft directen Dampfes focht.

In einer zweiten Bütte werden 75 Kgr. Gijenvitriol in 600 Liter heißem Wasser gelöst, bis zur Erreichung des Siedepunktes erhitzt und sodann unter tüchtigem Umrühren der blausauren Natronlösung beigegeben.

Auf diese Weise erhält man den »Weißteig« zur Pariserblauherstellung, den man nach einhalb-stündigem Rochen mit kaltem Basser bis zum Bottichrande

anfüllt.

Nach dreitägigem Stehen hat sich der Weißteig ziemlich gut abgesetzt, und man kann das darüber stehende Wasser abhebern.

Hierauf wird der Weißteig mit 40 Kgr. Salzsäure versetzt, eine Stunde lang unter Rühren mit directem Dampfe gekocht und mit 50 bis 60 Rgr. Salpeterfäure orndirt.

Bei dieser Drydation mittelst Salpetersäure hat man durch geeignete Abzüge den mit der Drydation beschäftigten Arbeiter vor den aufsteigenden gefundheitsschädlichen Strömen

von Untersalpetersäure zu schützen. Bei dieser Fabrikation spielt die Beschaffenheit des angewendeten Waffers eine — wie schon früher erwähnt wurde — wichtige Rolle, indem unter Umständen dem Blau dadurch leicht aller Glanz genommen werden fann.

Die bisher am nachtheiligst gewirkt habenden Wäffer sind solche, welche Calcium Bicarbonat enthalten, während Calciumsulfat (Gyps) einen weniger nachtheiligen

Ginfluß auf den Farbstoff ausübt.

Es empsiehlt sich demnach bei calciumcarbonathaltigem Wasser so viel Essigläure zuzusezen, daß dasselbe schwach

fauer reagirt.

Pariferblau mit den verschieden getonten Chrom= gelben gemischt, liefert grüne und olive Lactpigmente, welche in der Delmalerei und Buntpapierfabrifation vielfach verwendet werden.

Chinefischblau

besitzt eine schöne, grünstichig blaue Farbe mit bronzeartigem Luftre, der auch auf dem Bruche sich zeigt.

Dasselbe löst sich vollständig in Dralfäure.

Behufs Herstellung desselben löst man 100 Kgr. Eisensulfat (Eisenvitriol), so viel wie möglich wenig orydirt, in kaltem Wasser, und setzt 10 Kgr. Schweselssäure zu.

Diese Lösung muß stets frisch hergestellt werden, das mit keine Drydation vor sich gehen kann, weil dadurch die Farbe leiden würde.

Andererseits löst man 100 Kgr. gelbes Blutlaugen= salz im Wasser.

Die Lösungen müssen sehr stark verdünnt werden, denn je größer die Verdünnung, um so seiner und auch schöner in der Nuance fällt die Farbe aus.

Mindestens müfsen auf je 25 Kgr. Salz 200 Liter

Waffer genommen werden.

Durch Mischen der beiden Lösungen entsteht ein weißer Niederschlag der Weißteig«, den man absehen läßt,

worauf die überstehende Flüssigkeit abgezogen wird.

Der Weißteig wird nun mit einer dünnen Milch, aus 20 Kgr. Chlorkalk mit Wasser, gemischt und hierauf eben so viel Salzsäure zugefügt, so daß nach und nach sich der blaue Farbenton entwickelt.

Nachdem sich der Niederschlag abgesetzt, wird derselbe mit Wasser gewaschen, auf ein Filter gebracht, in Formen gepreßt und bei einer 30 Grad C. nicht überschreitenden

Temperatur getrocknet.

Es ist Hauptbedingung, daß die Oxydation des Niedersichlages nicht durch die Einwirkung der atmosphärischen Luft, sondern durch die erwähnten Chemikalien erfolge; im ersteren Falle erhält man ein reines Blau und nicht ein solches mit dem eigen thümlichen dem Indigo eigenen Kupferglanz, weil sich das durch die Einwirkung der

Luft entstandene Eisenoryd mit der blauen Farbe mischt und so eine Aenderung im Farbentone hervorruft.

Chlorkalk eignet sich hier besser zur Oxydation als Salpetersäure, wie ja diese auch theurer ist.

Der Zusatz ber Salzsäure muß in kleinen Mengen geschehen, damit nicht eine heftige Chlorentwicklung hervor-gerusen werde, wodurch nicht nur Verluste am Oxydations-materiale, sondern auch Unannehmlichkeiten für die Arbeiter entstehen, da das Einathmen von Chlor aesundheits= schädlich ist.

Es muß zur Grundbedingung gemacht werden, daß nicht ein einziger Theil des Blau mit der atmosphärischen Luft in Berührung komme, ehe die Oxydation des Weiß-

teiges beendet ift.

Fe niedriger die Temperatur beim Trocknen ist, um so schöner und besser wird das Product; man soll deshalb nie über 30 Grab C. heraufgehen.

Das Blau wird weniger grünstichig, wenn man die Chlorkalkmilch der Eisenlösung zumischt und damit

ausfällt.

Nach einem anderen Verfahren löst man 100 Gewichts= theile Gisenvitriol, 20 Gewichtstheile Alaun und 10 Ges wichtstheile Schwefelsäure im Wasser, und vermischt diese mit einer zweiten Lösung aus 100 Gewichtstheilen gelben Blutlaugenfalzes.

Nach zwei bis drei Stunden wird der Weißbrei durch Filterpressen getrieben, mit Wasser gewaschen, dann in dünnen Schichten der Luft ausgesetzt, wo derselbe unter öfterem Umrühren so lange liegen bleibt, bis er die blaue

Farbe angenommen hat.

Der Zusatz von Alaun macht das Blau lichter und läßt sich dasselbe leichter mahlen; das Verhältniß von Alaun kann verändert werden, doch find große Mengen

desselben nicht nöthig.

Sett man eine Blutlaugensalzlösung zu einer solchen von Alaun, so entsteht nicht sofort eine Fällung, wohl aber beim Stehen nach etwa einer Stunde, weshalb man die

mit Alaun versette Lösung stehen lassen muß, um die

Reaction zu erhalten.

Ein sehr schönes Chinablau mit bronzeartigem Glanz erhält man durch Lösen von 100 Gewichtstheisen Eisenvitriol, 60 Gewichtstheisen Schwefelsäure in genügend Wasser.

Diese Lösung wird zuerst versetzt mit einer Lösung auß 87 Gewichtstheilen gelbem Blutlaugensalz und hierauf mit einer kochenden Lösung auß 12 Gewichtstheilen Chromstäure.

Die Mischung wird bis zum Sieden erhitzt, nach dem Erkalten durch Filterpressen getrieben, sehr gut ausge=

waschen und bei gelinder Wärme getrocknet.

Thinesisch blau mit violettem Stich erhält man, wenn man mit einer Lösung von 100 Gewichtstheilen Sisenvitriol und 10 Gewichtstheilen Schwefelsäure, eine Lösung aus 100 Gewichtstheilen rothem Blutlaugenefalz ausfällt.

Der entstandene Niederschlag wird wie vorerwähnt

orydirt und weiter behandelt.

Miloriblau

ist ein helles Blau und wird erhalten, indem man 48 Kgr. gelbblausaures Ratron in 120 Liter heißem Wasser löst, während andererseits 48 Kgr. Eisensulfat in ebenfalls 120 Liter heißem Wasser gelöst werden.

Hierauf werden die beiden Lösungen in einem großen Bottich vereinigt, und der Weißteig zwei Tage stehen ge=

lassen, ehe man zur Orndation schreitet.

Zur Oxydation dieses Weißteiges verwendet man 192 Agr. concentrirte Salzsäure und 80 Agr. Schweselsfäure, verseht das Ganze mit so viel einer Chlorkalklösung von 3 bis 4 Grad Bé., bis der Teig stark nach Chlorriecht.

Die vollständige Drydation ist nach zwei bis drei Stunden beendet, dann füllt man den Bottich bis zum

Rande mit kaltem Wasser zum Auswaschen der löslichen

Salze und Säuren.

Acht- beziehungsweise zehnmaliges Auswaschen des Blaues dürfte hinreichend genügen, um dann die Farbe zum Filtriren auf Leinwandfilter zu bringen, zu pressen, und bei etwa 50 Grad C. zu trocknen und sein zu zersmahlen, worauf man den Farbstoff zur Erzielung einer Wasserlöslichkeit mit pulverisiter Dyalsäure gehörig mischt.

Nach einem anderen Versahren nimmt man 80 Gewichtstheile gelbes Blutlaugensalz, 70 Gewichtstheile Eisenvitriol und oxydirt mit 120 Gewichtstheilen Salpetersäure 32 Grad Be. und 8 Gewichtstheilen Schwefelsäure von

16 Grad Bé.

Die Herstellung ist sonst wie vorerwähnt.

Dieses Blau eignet sich besonders für Lithographendruck.

Mineralblau

wird in verschiedenen Farbennuancen und verschiedenen Sortennummern hergestellt, außerdem kommen unter diesem Namen Mischungen von Berliner= und Pariserblau mit Zusätzen von Schwerspath, Thon u. dgl. vor.

Behufs Herstellung desselben nimmt man:

	Nummer		
	0 1 2 3 4 5 ©. F.		
	Rilogramm		
Gelbes Blutlaugenjalz	10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8		
Alaun	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		

Man löst das Blutlaugensalz zuerst in etwa 200 Liter heißem Wasser und sett in dieses langsam unter stetem Rühren die Lösung von 8 Kgr. frischem Eisenvitriol.

Man läßt alles stehen und sich setzen. Nachher wird die Farbe gehörig und öfters ausgesüßt und zulett wieder seten gelassen.

Sobald sich die Farbe gesetzt hat, sucht man sie so viel

wie möglich zu entwässern.

In die Farbe (Weißteig) werden nun sehr langsam und vorsichtig zuerst die Lösung von 1 Kgr. Kaliumbichromat beigemengt, sodann 6 Kgr. Salzsäure zugemischt.

Man läßt jett Alles 12 Stunden stehen und rührt

dabei öfters um.

Rulett läßt man es sich setzen, zieht die überstehende Flüssigkeit ab, süßt aus und giebt das Uebrige, welches sich auf 120 Liter reducirt haben muß, in ein kleines Gefäß.

Das leer gewordene größere Gefäß füllt man mit etwa 200 Liter Wasser, setzt 30 Liter obiger Farbe und den schon früher im heißen Waffer gelöften Alaun gu.

Durch ein feines Sieb schlämmt man mit viel kaltem

Wasser den Inps und Schwerspath.

Unterdessen wird die Potasche gelöst, und in diese die Rreide eingeschlämmt.

Der Bottich mit der Potasche-Rreidemischung muß

oberhalb des Fällungsbottiches stehen.

Man läßt nun die Laugenmischung langsam durch ein Sieb in den unteren Bottich laufen, unter fortwährendem Umrühren, und wässert schließlich aus.

Der oben angegebene Zusat reicht für je 25 Liter des

fertigen Farbenbreies.

Ist die Farbe abgewässert, so kommt sie auf das Filter, wird gepreßt und in länglich vierectige Stückchen ichnitten.

Bu Rr. 5 S. F. oder Superfein preßt man die Farbe nicht, sondern spritt sie in kleine Hütchen und trocknet dann.

Helles Mineralblau Nr. 1.

In einem Kessel löst man 10 Kgr. gelbes Blutlaugensalz in der hinreichenden Menge Wasser auf, setzt dann 1 Kgr. englische Schwefelsäure, welche mit $2^{1/2}$ Kgr. Wasser verdünnt wird, und 15 Kgr. chemisch reinen Eisenvitriol in Wasser gelöst unter Umrühren und schließlich 30 Kgr. geschlämmten Schwerspath hinzu.

Hat sich die Farbe zu Boden gesetzt, so wird das überstehende Wasser abgezogen, darauf die Farbe zwei bis dreimal mit Wasser ausgesüßt, gesammelt, gepreßt, in Stücke zerschnitten und getrocknet.

Helles Mineralblan Nr. 2.

Aus 10 Kgr. Blutlaugensalz, 15 Kgr. chemisch reinem Eisenvitriol, 1 Kgr. Schwefelsäure, welche mit $1^{1}/_{2}$ Kgr. Wasser verdünnt wird und 50 Kgr. geschlämmtem Schwerspath erhält man, wie oben bereitet, das genannte Farbpräparat.

Dunkles Mineralblau Rr. 1.

Man läßt 5 Gewichtstheile Berlinerblau und 2½ Gewichtstheile Pariserblau durch eine Farbenmühle mit Porzellansteinen durchgehen, siebt 25 Kgr. Stärke ganz fein (wie Puder), giebt etwas Stärkekleister hinzu und läßt nun Alles durch die Farbmühle gehen.

Schließlich wird der Teig gepreßt, in Täfelchen geschnitten, getrocknet.

Dunkles Mineralblau Rr. 2.

Die Bereitungsart ist dieselbe wie beim dunklen Mineralblau Nr. 1, nur werden genommen wie oben 5 Kgr. Berlinerblau, 2½ Kgr. Pariserblau und 40 Kgr. Stärke.

Dunfles Mineralblau Rr. 3.

Man vereinigt wie vorerwähnt 5 Kgr. Berlinerblau,

21/2 Kgr. Pariferblau mit 50 Kgr. Stärke.

Mach anderen Angaben erhält man ebenfalls die unter dem Namen »Mineralblau Ar. 1« bekannte Farbe, wenn man zu dem Berlinerblau Ar. 3a 180 Agr. Stärke zusett.

Nr. 2, wenn man Pariserblau aus $12^{1/2}$ Kgr. gelbem Blutlaugensalz mit 60 Kgr. gebranntem Thon und 50 Kgr.

Schwerspath versett.

Nr. 3 erhält man aus Pariserblau, aus $12^{1/2}$ Kgr. gelbem Blutlaugensalz, mit 40 Kgr. gebranntem Thon, 75 Kgr. Schwerspath und 10 Kgr. Stärke versetzt.

Nr. 1 siefert 300 Kgr., Nr. 2 = 120 Kgr., und

Mr. 3 = 135 Agr. Mineralblau.

Monthier's Blau.

Eine Lösung von Eisenchlorid wird mit Ammoniak übersättigt und dient als Fällungsmittel für eine Lösung

von gelbem Blutlaugenfalz.

Der Weißteig wird an der Luft unter öfterem Durchrühren so lange liegen gelassen, bis vollständige Oxydation eintritt; worauf man mit einer Lösung von Ammoniumtartrat auswäscht, wodurch der Ueberschuß von Eisenoxyd entsernt wird.

Die Farbe ist sehr schön, dauerhaft, deckt gut, kommt

aber verhältnißmäßig hoch zu stehen.

Antwerpenerblau.

Man löst 10 Gewichtstheile Zinksulfat, 20 Gewichts= theile Eisenvitriol und 10 Gewichtstheile Alaun in 600 Ge= wichtstheilen Wasser auf; andererseits bereitet man eine Lösung von 40 Gewichtstheilen gelbem oder rothem Blutlaugen= salz ebenfalls in 400 Gewichtstheilen Wasser. Man gießt, unter stetigem Umrühren, lettere Lösung in langsamem Strahle in die erstere.

Es entsteht anfangs ein grünlicher Niederschlag, welcher durch wiederholtes Auswaschen allmählich in Blau übergeht.

Die Farbe wird um so dunkler sein, je mehr Eisenvitriol vorherrscht; der umgekehrte Fall wird stattsinden, wenn das Zinksulfat im Ueberschusse vorhanden ist.

Indem man aber mehr ober weniger von dem einen ober dem anderen zusetzt, hat man es sehr bequem in der

Hand, die gewünschte Farbenabstufung zu erhalten.

Die Farbe ist hell, besitzt den Fehler, daß sie, dem Lichte ausgesetzt, verbleicht, dagegen im Schatten dunkler wird.

Man kann durch Zusatz von Gelb sehr schöne grüne

Farben aus dem Antwerpnerblau herstellen.

Braunschweigerblau

ist einfach gefärbter, geschlämmter Schwerspath ober Blanc fixe. Dasselbe besitzt eine blasse, matte Farbe, ist gegen Säuren widerstandsfähig, geht aber bei Gegenwart von Alfalien in Braun über.

Man stellt dasselbe in drei Farbenabstufungen: dunkel,

mittel und hell her.

Die dunkle Ruance erhält man in der Art, daß man 100 Kgr. Schwerspath mit 250—300 Liter Wasser aufschlämmt, zuerst mit einer Lösung von 5 Kgr. Sisenvitriol in Wasser und darauf 5 Kgr. rothem oder gelbem Blutslaugensalz in Wasser, unter fortwährendem Umrühren versett.

Nachdem sich die Farbe entwickelt hat, wird die erste Lauge vom Bodensate abgezogen, dieser ausgewaschen, auf

Filter gebracht, gepreßt, getrocknet.

Wendet man auf die vorbemerkte Menge Schwerspath 3 Kgr. von jedem der vorbemerkten Stoffe, so erhält man die mittlere und bei 1 Kgr. die lichte Nuance. Vielfach wird durch Zusatz von Ultramarin — 7 Procent — und Preußischblau — 5 Procent die

Nuance aufgebeffert.

Statt Schwerspath kann man Gyps verwenden, nur muß dann die Menge des Blutlaugenfalzes und Eisenvitriol um die Hälfte erhöht werden; während China=Clay (Kaolin) doppelte Menge der vorerwähnten Chemikalien verslangt, wenn man gleiche Farbennuancen erzielen will. Ein sehr billiges Braunschweigerblau erhält man

aus 100 Theilen China-Clah, welche mit 1.6 Kgr. Patent-

blau aufgefärbt werben.

Das Braunschweigerblau ift licht- und luftbeständig

und dectt gut.

Wird dasselbe mit Del gerieben, so sett es leicht ab und es tritt dann das Berlinerblau auf die Oberfläche; es ist deshalb unbedingt nöthig, während der Arbeit die Farbe jedesmal gut durchzurühren, um sie gleichmäßig zu erhalten.

Alle Farben, welche aus Blutlaugensalz und Eisensfalzen hergestellt werden, besitzen eine blaue Farbe von

besonderem Farbentone.

Getrocknet sind sie ungemein hart und sehr schwer zu mahlen, obwohl das letztere Hauptbedingung für ihre Verwendung als Farb= und Anstrichmaterial ist, da sie nur dadurch ihren wahren Farbenton und Deckkraft entwickeln.

dadurch ihren wahren Farbenton und Deckfraft entwickeln. Sie sind unlöslich in verdünnten Säuren, aber löslich in concentrirter Salzsäure; mit Salpetersäure gekocht, nehmen sie eine grüne Farbe an, während kochende conscentrirte Schwefelsäure sie unter Bildung von Eisensulsatzersett.

Einzelne dieser Blau lösen sich in Salzsäure, einzelne aber bleiben unlöslich, was einestheils von der Herstellungs= art und dem Alter der Farbe abhängt, denn alle frisch hergestellten Blaue sind leicht in Salzsäure löslich. Dralsäure löst Berlinerblau und die übrigen ähn=

Oralfäure löst Berlinerblau und die übrigen ähn= lichen Blau leicht auf und zwar im Verhältnisse von 6 Gewichtstheilen Blau zu 1 Gewichtstheil Oralsäure.

Digerirt man Berlinerblau längere Zeit bei gewöhnlicher Temperatur mit Dralfäure, fo geht das= selbe in die lösliche Modification über, während anderer= seits beim Rochen von Berlinerblau mit Dralfäure bieses in unlösliches Blau übergeht und ausfällt; dasselbe ift der Fall, wenn man einer solchen Lösung Schwefelfaure zusekt.

Diese Blaue unterscheiben sich von anderen dadurch, daß sie bei Behandlung mit irgend einem Alkali — Soda, Potasche, Ammoniak, Kalk u. dgl. m. — in Kaliumserroschanid und Eisenoryd zersetzt werden und das letztere in Form eines rothbraunen Niederschlages sich absett, während

das Kerrochanid in Lösung geht.

Ein genügender Zusak irgend einer Säure stellt die

blaue Farbe wieder her.

Es können deshalb diese Blaue mit alkalischen Behikeln (Ralk, Kreide, Natron= oder Kaliwasserglas u. dgl.) nicht benützt werden, da sie mit diesen vermischt, ihren Karbenton in rothbraun ändern.

Diese Blaue widerstehen der Ginwirkung von Luft, Licht und Feuchtigkeit, sie werden jedoch am Lichte blässer und nehmen im Dunkeln wieder die ursprüngliche Ruance an.

Erhitt, zerseten sie sich und es bleibt je nach den Wärmegraden, bei denen die Bersetzung erfolgte, ein schwarz-

brauner bis röthlichbrauner Rückstand zurück.

Die Menge des Rückstandes hängt davon ab, wie weit der Farbstoff trocken gewesen; gute Qualitäten sollen nicht weniger als 40—50 Procent Kückstand zurücklassen. Diese Blau lassen sich sehr gut mit anderen Farben

mischen, doch dürfen lettere nicht alkalisch sein.

Sind die Berlinerblaue in Teigform (en pâte), so werden sie auf ihren Wassergehalt untersucht in der Art, daß man die gewogene Probe mehrere Stunden lang bei 35 Grad C. trocknet, bis constantes Gewicht eintritt.

Rocht man das Blau mit Aegammoniak bis es vollkommen zersett ist und filtrirt ab, so enthält das Filtrat

Ammoniumferrochanid, Bink, Magnesia.

Die zwei letteren werden in üblicher Weise nach-

gewiesen.

Der Rückstand wird so lange ausgewaschen, bis keine alkalische Reaction mehr nachweisbar ist, und sodann in Salzsäure gelöst, worin sich derselbe vollständig lösen muß.

Bleibt ein Rückstand zurück, so kann berselbe aus Schwerspath, Gyps, China-Clay (Kavlin) bestehen, welche man in üblicher Weise löft.

Aus der Lösung wird Eisen und Thonerde in be-

fannter Weise ausgeschieden.

Braunschweigerblau ober stark versette Blau werden mit Aegnatron gekocht, bis das Blau vollständig zersetzt ist, worauf man filtrirt, den braungefärbten Rückstand am Filter so lange mit heißem Wasser auswäscht, bis kein

Alkali mehr nachweisbar ist.

Der Rückstand wird mit Chlorwasserstofffäure behan= belt, bis er sich vollständig darin gelöst hat, worauf man das Filtrat sowie das Waschwasser sammelt, Ammoniak im Neberschusse zusetzt und dadurch das Eisen in Form von Eisenorydhydrat ausfällt, welches man absiltrirt, auswäscht und trocknet, glüht und wägt.

Das Gewicht des Eisenorydes mit 2.212 mustiplicirt,

giebt die Menge des Blau in der Farbe an.

Um diese Blane in Gemischen mit anderen Farben nachzuweisen, kocht man dieselben mit Aetnatron längere Zeit, wodurch dieselben braunrothen Stich erhalten, oder selbst braunroth werden, je nach der Menges des Blaues in der Mischung.

Wenn man die alkalische Lösung abfiltrirt, mit Salz= säure neutralifirt, so entsteht auf Zusatz von Eisenchlorids lösung eine blaue Färbung ober Niederschlag.

Robaltfarben.

Die Verbindungen des Kobalt mit Thonerde, Kiesel= säure, Phosphorsäure, besitzen alle schöne violettstichige blaue Farben, sind sast unlöslich, sehr widerstandsfähig gegen die Einwirkung von Licht, Luft und Feuchtigkeit in der Atmophäre, weshalb sie sich alle vorzüglich zu Malzwecken

eignen.

Von den Kobaltfarben hatte vor Jahren eine derfelben, nämlich die Smalte, eine außerordentlich große Verwensdung, wurde aber durch das Ultramarin fast gänzlich versbrängt.

Smalte.

Schmalte, Sächsischblau, Streublau, Königsblau, Kaiserblau, Azurblau, Eschel, Blaue Farbe.

Bleu de Smalt, bleu de Saxe, bleu de safre, bleu d'azur, bleu d'émail, bleu d'empois, verre de cobalt.

Smalt.

Smalte, blaue Farbe, ist ein durch Kobaltoryd gefärbtes Kaliglas, welches in mehr oder minder seinem Zustande in den Handel kommt.

Soda eignet sich zur Smaltefabrikation nicht so gut, da es dem Glase eine röthliche oder bräunliche Farbe giebt. Je reiner das Kobaltoryd, zumal von Eisen, Nickel oder

Fe reiner das Kobaltoryd, zumal von Eisen, Nickel oder Wismuth ist, desto schöner wird die Farbe; so geben besonders die besseren sächstichen Erze, noch mehr der reine Tunas berger Glauzkobalt (Co₂ As₂ S₂), sehr reine Farben, während nickelhaltige, besonders wenn das Nickeloryd in der Farbe eingeht, leicht einen violetten Ton erhalten, oder wie man auf den Blausarbwerken zu sagen pslegt: »das Glas erzhält einen Fuchs.«

Arsenik erhöht dagegen die Farbe, weshalb man die Erze nie vom Arsen und Schwesel vollskändig abröstet.

Eisen kann in geringer Menge dem Kobaltglas beisgemengt bleiben, ohne daß dadurch die Farbe sehr alterirt wird, in etwas größerer Menge macht es die Farbe schmutzig.

Wismuth macht das Glas grünlichblau; dieser und

Nickel bleiben immer die schädlichsten Beimengungen. Zur Herstellung der Smalte sind nöthig: 1. Kobalterz, eigentlich Kobaltornd,

2. Quarz.

3. Potasche,

4. arsenige Säure als Zuschlag.

Die schon oxydirten Erze — Erdfobalt, Kobaltblüthe — brauchen nicht geröstet zu werden; der Speißund Glanzkobalt aber, die regulinischen Kobalte mit Arsenik (und Schwesel bei letzterem) enthalten, müssen erst oxydirt werden.

Dieses geschieht in einem Flammen= ober Rever= berirofen, Calcinirofen, mit einem Giftfange, der in eine mit einem Schornsteine versehene Giftkammer —

Gifthaus — endigt.

Man nimmt auf den Blaufarbenwerken das Rösten nur im Winter vor, weil dann die Begetation erstorben ist und durch die nicht condensirten arsenikalischen Dämpfe

nicht leidet.

Die Dauer des Röftens richtet sich theils nach der Wenge von Schwesel und Arsenik, theils nach dem Gehalte an Nickel, welcher, wenn er sich gleichsalls oxydirt und in die Glasmasse eingeht, diese verschlechtert; sehr nickelhaltige Erze werden daher nur wenig geröftet, um den Nickel in die Speise zu treiben; oder man läßt solche Erze sich allsmählich, wohl ein Jahr lang und oft mehr an der Lust oxydiren und verwittern, wobei sich das in dem Erz enthaltene Eisen, der Arsenik, Schwesel und endlich auch der Kobalt oxydiren, Nickel aber nicht, wenn die Verwitterung nicht gar zu lange dauert.

Enthalten die Kobalterze eingemengtes Wismuth, so

werden fie erst ausgesaigert.

Das geröstete Erz wird gesiebt und so aufbewahrt.

Dieses geröstete Kobalterz, welches wegen des darin enthaltenen Arseniks und Eisens von bräunlichgrauer Farbe ist, führt den Namen Saflor und kommt hierunter auch in den Handel und wird in verschiedene Sorten eingetheilt, welche durch das Mengen verschiedener calcinirter Erze gewonnen werden.

Ein Gemisch von diesem Saftor oder geröstetem Erz und Sand= oder Quarzpulver heißt Zaffer, welches ange= feuchtet, in Fässer geschlagen und gleichfalls in den Handel

gebracht wird und dessen sich vorzugsweise Töpfer bedienen. Zur Herstellung des Blauglases (Schmelzen) dient ein Glasofen — Blaufarbenosen — und Häfen aus feuerfestem Thon, doch wird auf einigen Werken auch ein besonders construirter Flammenosen zur Herstellung des Glases angewendet.

Die Anmengung der verschiedenen gehörig vorbereiteten Materialien geschieht nach Beschaffenheit der Erze. Die verwendete Potasche muß von besonderer Kein-heit sein, da die Unreinigkeiten Einfluß auf die Farbe besiten.

Der Quarz muß soviel wie thunlich, frei sein von Kalk, Thonerde sowie Eisen, da sonst die Farbe stumpf wird. Der Quarz wird gebrochen, unter Kollergängen ge-

mahlen, geschlämmt, getrocknet, nochmals, wenn nöthig, burch die Nagmühle gehen gelaffen.

Er muß sich in äußerst feinem Zustande befinden.

Das Gewichtsverhältniß zwischen Quarz, Zaffer, Pot-asche wechselt je nach der Tiefe der Farbe (Couleur, Eschel), die man erhalten will, und nach dem Metallgehalte des Zaffers; noch vielseitig wird dies als tiefstes Geheim= niß gehalten.

Das Schmelzen selbst geschieht wie beim Glasmachen, nur dauert es kürzere Zeit, da die Beschickung leichtscusser

ist, wie das gewöhnliche Glas.

Ist nach öfterem Umrühren Alles gehörig geschmolzen, so wird die Glasmasse mit eisernen Löffeln ausgeschöpft

und in einem Trog mit fließendem Wasser abgeschreckt. Nach dem Abschrecken wird das Glas trocken gepocht, gesiebt, hierauf auf Naßmühlen gemahlen, deren Steine von Granit find, und schließlich ber erhaltene Schlamm in große Waschwässer geschüttet, um die gröberen Theile, das Streu-blau, Gröbe, welches wieder vermahlen oder als blauer

Streusand verkauft wird, von dem seineren zu sondern. Nach 8—30 Minuten wird die Flüssigkeit in andere Fässer successive gezapft, in denen nun die eigentliche Ab-

icheidung der Smalte erfolgt, was gewöhnlich 3/4 bis 1½ Stunden dauert; durch dieses Schlämmen und Abzapfen wird nun in jedem der aufeinanderfolgenden Fässer ein immer feinerer Bodensatz erhalten.

Die über dem Niederschlage stehende Flüssigkeit ist immer noch von eingemengten sehr fein zertheilten Theilchen, die man Eschel nennt, stark gefärbt, weshalb man diese abermals in Bottiche oder Sümpfe zapft, wo sich das

Waffer nun völlig abflärt und allen Eschel absett.

Die gewonnenen Farben oder Couleuren, d. h. die ersten Niederschläge, welche nicht ganz die mechanische Fein= heit des Cschels haben, aber höher gefärbt sind, als die Eschel, werden noch einem wiederholten Waschen unter= worfen, um die ersteren von eingemengtem Eschel, Unreinig= feiten u. s. w. zu sondern; das Wasser vom Verwaschen der Eschel setz zulet den schlechtesten Sichel, Sumpfeschel, ab, ber wieder mit verschmolzen wird.

Die Farben und Eschel werden in Trockenstuben auf Brettern getrocknet und gesiebt, die Eschel wohl nochmals gemahlen oder zwischen Walzen zerdrückt und gebeutelt.

Die Smalte ist beim Tageslicht violettstichig blau, während sie Abends beim Gaslichte einen röthlichblauen Farbenton annimmt; die Deckkraft derselben ist sehr

aering.

Die Farbennuance ist nicht immer dieselbe und wechselt je nach der Zusammensehung der Farbe, sowie der Feinheit bes Kornes; je feiner die Smalte gemahlen ist, umso leichter ist dieselbe.

Dieselbe wird weder von Säuren noch Alkalien an= gegriffen, wodurch sie sich von den anderen blauen Farben unterscheidet und leicht daran erkannt werden kann.

Die Smalte ist licht- und luftfest und kann mit allen

anderen Farben gemischt werden.

Dieselbe kommt unter verschiedenen Marken in den Handel, die nach den Erzeugungsländern verschieden sind.

Die Smalte ift eine der dauerhaftesten Farben, nament= lich für Fresco= und Stubenmalerei 2c.

Mit Stärke vermischt, giebt sie das Waschblau, doch geschieht die Anfertigung des letteren jetzt gewöhnlich mit Indigo, wo es dann zum Unterschiede von dem mit Smalte hergestellten, Neublau heißt.

Die Smalte untersucht man gewöhnlich auf das Färbe- und Deckvermögen, sowie auf Feinheit des Kornes in mehrmals erwähnter Weise.

Sie wird selten verfälscht und deshalb auch selten

qualitative und quantitative Analyse verlangt.

Durch Behandlung mit verdünnter Salzsäure kann man einen Zusatz von Ultramarin oder irgend eines Aupferblau nachweisen, während Alkalien Berlinerblau erkennen lassen.

Durch lang dauernde Digestion mit concentrirter Chlorwasserstoffsäure zersetzt sich die Smalte in der Art, daß das Metall sich in derselben löst, Chloride bildend, während gelatinöse Kieselsäure zurückbleibt.

Robaltblau.

Thénard's Blau, Azurblau, Kaiserblau, Robaltultramarin, Gahn's Ultramarin.

Bleu Ténard.

Cobalt blue, Gahn's ultramarine, Thénard's blue, Azur blue, Cobalt ultramarine.

Das Kobaltblau ist hanptsächlich eine Verbindung des Kobaltorydes mit Thonerde; einzelne Erzeuger setwas Phosphorsäure zu, wodurch die Farbennuance seuriger wird.

Die ursprüngliche von Thénard hergestellte Farbe

bestand aus basisch-phosphorsaurem Robaltoryd.

Ein sehr einfaches Verfahren besteht darin, daß man Lösungen aus 1 Gewichtstheil Kobaltnitrat und aus 12 Gewichtstheilen Alaun zusammenmischt und nun so viel einer Natrinmcarbonatlösung zufügt, daß Alles vollständig aussegefällt ist.

Der Niederschlag wird gesammelt und in einem Tiegel zur Rothgluth erhitzt.

Sowie sich die blaue Farbe entwickelt hat, wird die=

selbe mit Wasser gewaschen, getrocknet und gemahlen.

Die beste Wethode, Kobaltblau herzustellen, besteht darin, Kobaltnitrat im Wasser zu lösen und so viel einer Lösung von Natriumphosphat zuzusetzen, bis alles Kobalt in Form von Kobaltphosphat ausgefällt ist.

Der Niederschlag wird gesammelt, mit Wasser gut aus=

gewaschen.

Andererseits fällt man eine Lösung von Alaun oder Thonerdesulfat in Wasser mit Natriumcarbonat aus, sammelt das ausgefällte Thonerdehydrat und wäscht aus.

Diese zwei Niederschläge werden im Verhältnisse von 8 Theilen Thonerdehndrat zu 1 Theil Kobaltphosphat gemischt.

Ob die Mischung eine innige ist, erkennt man an der gleichmäßigen Färbung, oder daran, daß man kleine Punkte des phosphorsauren Salzes nicht mehr isolirt bemerkt.

In diesem Zustande wird die Mischung in einer Trockenstube getrocknet, und sobald sie gebrochen werden kann, glüht

man sie in einem Schmelztiegel.

Für diesen Zweck füllt man den Tiegel mit der getrockneten Mischung, verschließt ihn mit seinem Deckel und versetzt ihn nach und nach in die kirschrothe Glühhitze.

In diesem Grade der Hitze erhalt man ihn eine halbe Stunde lang, worauf man den Tiegel aus dem Feuer nimmt

und eine schöne blaue Farbe in demselben findet.

Das phosphorsaure Robaltorydul kann durch arseniksaures Kobaltorydul ersett werden, nur nimmt man statt 1 Theil Kobaltarseniat auf 8 Theile Thonerdehydrat nur 1/2 Theil Kobaltarseniat.

Man stellt diese Verbindung in der Art her, daß man eine Lösung von Kobaltnitrat mit einer Lösung von Kalium=

arseniat ausfällt.

Je nach dem Gewichtsverhältnisse des Thonerdehydrates zu dem des Kobaltphosphates erhält man verschiedene Farbensabstufungen des Blau.

Für Nr. 1 nimmt man $23^{1/2}$ Theile Kobaltphosphat, das man mit Wasser abreibt und dann mit jener Wenge Thonerdehydrat mischt, welche aus 375 Theilen Alaun auszgefällt worden ist.

Nr. 2 erhält man, indem man mit der vorerwähnten Menge Thonerde 17½ Theile Kobaltphosphat mengt und

wie vorerwähnt behandelt.

Nr. 3 wird hergestellt durch 15½ Theile Kobalt=

phosphat.

År. 4 durch $11^3/_4$ Theile Kobaltphosphat, die mit dem aus 375 Theilen Alaun hergestellten Thonerdehydrat gemengt und wie bereits beschrieben, behandelt werden.

Man kann auch Lösungen von Kobaltnitrat und Ammoniakalaun in entsprechenden Verhältnissen zusammenmischen, zur Trockene eindampsen und den Kückstand glühen.

Dabei verslüchtigt sich das Ammoniak und im Schmelz= tiegel bleibt ein Rückstand von lebhaft blauer Farbe, welcher

zerkleinert, gemahlen, gewaschen und getrocknet wird.

Hollunder hält es für angezeigt, 2—4 Theile Thonerdehhörat auf 1 Theil Kobaltphosphat oder -arseniat zu nehmen und die Mischung vor dem Glühen mit ³/₄ ihres Gewichtes Chlorwasserstoffsäure abzureiben und anzurühren.

Die Farbe erhält dadurch einen grünlichen, aber sehr

brillanten Farbenton.

Auch durch Elühen von 3 Theilen Thonerdehydrat mit 1 Theil Kobaltcarbonat erhält man ein schönes Kobaltblau.

Nach Gaudin schmilzt man 1 Theil borsaures Kobalt= ornd mit 1—2 Theilen geschmolzenem Natriumphos=

phat in einem Tiegel bei Rothgluth.

Das borsa ure Kobaltoxhd erhält man in der Art, daß man die Lösung eines Kobaltoxhdsalzes mit einem Ueberschuß von Borax versetzt und mittelst Natriums oder Kaliumcarbonat ausfällt.

Der erhaltene Niederschlag wird gesammelt, gewaschen

und gelinde geglüht.

Nach einem anderen Vorschlage zerreibt man 12 Theile geglühtes Kobaltphosphat, 12 Theile geschmolzenes Nastriumphosphat, 2 Theile geschmolzenen Vorax, 4 Theile gebrannten Alaun, zu welcher Mischung man noch 3 Theile calcinirte Soda setzen kann.

Das Gemisch wird in einem Tiegel zur Rothgluth

erhitt.

Bei der Herstellung des Kobaltblau kommt es überhaupt sehr viel auf die Reinheit der Stoffe an, wenn man eine schöne Farbe erzielen will.

Die Thonerde muß absolut eisenfrei und sehr gut aus=

gewaschen sein.

Das Glühen ist vortheilhafter auf porzellanenen

Schalen in einer Muffel vorzunehmen.

Das Kobaltblau besitzt eine blaue Farbe mit grünlichem Stich, welches beim Gaslicht schwach violett erscheint.

Es ist ziemlich licht= und luftecht, deckt ziemlich gut und wird vorzugsweise als Wasser= und weniger als Del= farbe verwendet.

Kobaltblau kann mit allen anderen Farben gemischt werden, ohne daß es eine Aenderung erfahren würde, was von großer Wichtigkeit ist.

Es wird weder von Säuren noch Alkalien angegriffen.

wodurch es sich von anderen Farben unterscheidet.

Das Kobaltblau wird selten auf dessen eigentliche chemische Reinheit untersucht.

Die Prüfung auf Deckkraft, Licht= und Luft= echtheit, Brillanz des Tones, Feinheit wird in üblicher Urt ausgeführt.

Wird Kobaltblau mit concentrirter Schwefelsäure längere Zeit bei höherer Temperatur behandelt, so zersetzt es sich in eine violett gefärbte Flüssigsteit und einen weißen Rückstand; auf Zusatz von Wasser löst sich letzterer auf und die Lösung nimmt eine blaue Farbe an, welche dann auf fremde Metalle untersucht werden kann.

Coeruseum.

Hoepfner's Blau, Peligot's Blau.

Unter diesem Namen giebt es zwei Farben von ver-

schiedener Zusammensetzung.

Die eine dieser Farben war bereits im Alterthume bestannt, und findet man in alten Tempelruinen und Phramiden in Cairo, Alexandrien, in Pompeji mit derselben gemalte Ornamente und Wandbilder.

Die andere ist dagegen neueren Ursprungs und wesentslich in der chemischen Zusammensetzung verschieden von der

ersteren.

Das Coeruleum des Alterthums besteht nach Analhsen von Fouque aus

was einem Doppelsilicate von Kupfer und Calcium und ber Formel 4 Si O2, Ca O, Cu O entspricht.

Es sind verschiedene Versuche (von Chaptal, Humpren Davn, Girardin, Fouque) gemacht worden, um diese Verbindung in der Art herzustellen, daß sie sich zu Malzwecken eignet.

Die Herstellung ist mit großen Schwierigkeiten vers bunden, da sich die Reactionshize nur schwer reguliren läßt.

Der Reactionsproceß geht bei dunkler Rothgluth vor sich, wird dieselbe überschritten, so erhält man statt eines

blauen ein grünes Glas.

Am ehesten erhält man die Farbe, wenn man ein inniges Gemisch von 73 Theilen Rieselsäure (Quarz), 16 Theilen Rupferoryd, 8 Theilen frischem Aetstalk und 3 Theilen calcinirter Soda in einem Tiegel glüht.

Die Hitse darf nicht über 450 Grad C. gesteigert werden, da sonst das Blau in Schwarz übergeht. Wird die Soda aus der Mischung weggelassen, so nähert sich zwar der Farbeton des fertigen Glases dem Coeruleum der Alten, aber der Schmelzproceß geht schwieriger vor sich.

Dieses Coeruleum ift sehr dauerhaft und widerstands= fähig gegen Einflüsse der atmosphärischen Luft; wird weder von Säuren, Alkalien, noch Schweselwasserstoff angegriffen.

Trot alledem hat das Coeruleum bis jest fast gar

feine Verwendung gefunden.

Die andere, unter dem Namen Coeruleum oder auch Söpfner's Blau bekannte Farbe unterscheidet sich von dem Thénard's Blau nur dadurch, daß an Stelle der Thonerde Zinnoryd in die Verbindung eintritt. Dieses Coeruseum ist hauptsächlich eine Verbindung

von Robalt und Zinnornd.

Man erhält dasselbe am einfachsten durch Ausfällen einer Lösung von Natriumstannat (zinnsaurem Natron) mit einer solchen von Kobaltnitrat, Sammeln des Niederschlages,

Auswaschen, Trocknen und Glühen desselben bei dunkler Rothgluth so lange, dis sich die Farbe entwickelt hat.

Sbenso kann man dasselbe Resultat erzielen, wenn man Lösungen von Zinn und Kobalt in Königswasser (im Verhältnisse von 3 Theilen Kobalt zu 6 Theilen bleifreiem Zinn) vermischt und mit Natrium- oder Kasiumcarbonat

ausfällt.

Der Niederschlag, aus Kobalt= und Zinnoryd bestehend, wird gesammelt und so lange ausgewaschen, bis kein Alkali mehr vorhanden ist, worauf man denselben trocknet und in einer flachen Porzellanschale in der Muffel so lange glüht, bis die erwünschte Nuance hervorgerufen worden ist.

Statt der vorerwähnten Alfalien fann man Rali= oder

Natronwasserglas als Ausfällmittel benützen. Man erhält dann einen Riederschlag, welcher neben Zinn= und Kobaltoryd noch Kieselsäure enthält, wodurch bie Farbe besonders schönen Farbenton erhält. La Boullaie = Marillac versichert, daß, wenn daß Zinnoryd durch Calciumphosphat ersetzt wird, man eine Farbe erhält, welche ein sammtartiges, weiches Außesehen besitzt, die Finger färbt und sich besonders als Miniatursarbe eignet.

Dieselbe soll ebensoviel Markiges haben als das Ultramarin.

Ein Zusatz von etwas Chlornatrium (Kochsalz) macht die Farbe noch sammtartiger.

Das Coeruleum ist hellblau, ein wenig grünlich, und besitzt die Eigenschaft bei künstlichem Licht nicht violett zu erscheinen.

Dasselbe beckt gut, ohne körnig zu sein und eignet sich vorzüglich, um damit das Blau des Himmels zu malen.

Das Coeruleum verändert sich nicht am Sonnenlicht und auch nicht in unreiner Luft, ebenso üben große Hitze und bei gewöhnlicher Temperatur die Aegalkalien und concentrirten Säuren keinen Ginfluß darauf aus.

Das Coeruleum ist in verdünnter Salzsäure vollkommen löslich; die hellblaue Lösung wird beim Verdünnen violettroth.

Beim Verdampsen erscheint die ursprüngliche hellblaue Farbe wieder und bleibt auch beim vollständigen Sin=

trocknen.

Salpetersäure löst daraus das Kobalt auf und hinterläßt einen weißen, größtentheils aus Zinnoxyd bestehenden Rückstand.

Die Lösung ist grün und enthält also Spuren von

Gifen und Nickel.

Concentrirte Schwefelsäure löst nichts auf, mit vier Theilen Wasser verdünnt, zersetzt sich das Coeruleum theilweise.

Effigfäure und Aegalkalien zeigen sich ohne Einwirkung

in der Siedehite auf dasselbe.

Im Handel kommt auch eine Nachahmung des Coeruleums vor, welche aus einem Gemisch von Ultramarin mit kleinen Mengen von Neapelgelb und Bleiweiß besteht.

Aupferfarben.

Die Kupferfarben besaßen früher eine sehr große und ausgebreitete Verwendung, und nur noch einige wenige haben sich im Gebrauche erhalten, die meisten wurden durch Ultramarin verdrängt.

Sie besitzen keinen brillanten glänzenden Farbenton, sind meistens matt, viele kalkig vom Ansehen, wenig haltbar

und decken schwach.

Um meisten finden die Aupferfarben noch beim Säuser=

anstrich Verwendung.

Die Kupferfarben, wie: Bremerblau, Kalkblau, Bergsblau u. dgl. besitzen fast eine und dieselbe chemische Zussammensetzung, und demzusolge fast dieselben Eigenschaften.

Sächsischblau.

Man löst 50 Kgr. Rupfervitriol in 300 Liter siedendem Wasser, filtrirt die Lösung und gießt unter Umrühren eine mit Aeyammoniak gesättigte Lösung von 13/4 Kgr. Weinsteinrahm und 7 Liter Wasser zu.

Nach dem Erkalten wird so lange Aeyammoniak zu=

gesett, bis alles Kupferoxyd gefällt ist.

Der Niederschlag wird ausgesüßt und dann so lange mit Kalkwasser versetzt, bis die ursprüngliche grüne Farbe in Blau übergegangen ist.

Nun läßt man die Farbe sich 24 Stunden setzen, zieht die Flüssigseit ab, süßt den Bodensatz aus und trocknet ihn

langfam.

Man erhält 30 Kgr. Farbe.

Simmelblau.

Diese Kupferfarbe besitzt je nach deren Herstellungs= weise verschiedene Zusammensetzung:

Nach dem einen Verfahren löst man in 2000 Gewichts= theilen Waffer 300 Gewichtstheile arfensaures Rali und gießt diese Lösung in eine früher bereitete Lösung aus 210 Gewichtstheilen Kupfervitriol in 2000 Gewichtstheilen Masser.

Der Niederschlag wird durch Decantiren gewaschen, worauf man ihn abtropfen läßt und trocknet. Die Farbe ist giftig, hellblau, und läßt sich im feuchten Auftande erst schwach mit Gummi versett sehr aut perreiben.

Ein ungiftiges Praparat erhält man in der Art, daß man 1 Gewichtstheil eisenfreies Rupfervitriol in 3 Gewichtstheilen Waffer und 1 Gewichtstheil basisches Natrium= phosphat in 4 Gewichtstheilen Wasser, jedes einzeln für sich löft, und unter fortwährendem Umrühren die lettere Löfuna in die erstere einfließen läßt.

Das Ausfällen muß aus heißen Lösungen vorge= nommen werden, weil dann die Farbe ein gewisses Feuer

erhält.

Nachdem der Niederschlag sich gesetzt hat, gießt man die obenstehende Flüssigkeit ab, wäscht aus und trocknet im Schatten, oder bewahrt denselben en pate (in Teigform) auf.

Man erhält es auch durch Mischen von Zint= oder

Bleiweiß und der nöthigen Menge Berlinerblau.

Bergblau.

Mineralblau, Kalkblau, Englisch=, Hamburger=, Kaffeler=. Rupfer=. Neuwiederblau.

Bleu verdâtre, Cendres bleues, Bleu de montagne,

Bleu de chaux, Bleu de cuivre.

Mountain blue.

Das Bergblau ift von schön lasurblauer Farbe und fommt in der Natur als Rupferlasur oder Lazur= era meift in Gesellschaft mit Malachit, frystallifirt, derb, erdig vor, in letterem Falle heißt es Bergblau, sowie überhaupt das gepulverte, gemahlene oder geschlämmte Lazurerz, und kommt unter diesem Namen als eine sehr geschätzte Malersarbe in den Handel; auch führt es den Namen Mineralblau, wo es aber dann nicht mit der biesen Ramen führenden blaffen Sorte Berlinerblau, die Zinkoryd mit enthält, verwechselt werden darf. Früher wurde ein großer Theil des Bergblau aus

Rupferlasur gewonnen; nach Verschiedenheit der Farben-intensität unterschied man Hoch- und Mittelbergblau. Man hat sich viele Mühe gegeben, ein dem natür-lichen Bergblau gleiches Präparat künstlich herzustellen, bis

jeht aber nicht mit ganz glücklichem Erfolge, da alle diese künstlichen Nachahmungen bald grünlich werden, besonders beim Trocknen, indeß hat man gesunden, daß hierbei ein Zusat von ätzendem Kalk nach der Fällung der angewensteten Kupferlösung von wesentlichem Ruten ist, indem dieser mit dem zugleich gebildeten Drydhydrat in eine solche Verbindung tritt, daß sich beim Trocknen die Farbe nicht mehr ändert oder grün, überhaupt viel dauerhafter wird. Panen versetzt 240 Liter siedende Kupfervitriol= oder

Kahen versest 240 Liter siedende Kupfervitriols oder Kupfernitratlösung von 36 Grad Bé. mit 180 Liter einer kochenden Lösung von Chlorcalcium von 40 Grad Bé.; es bildet sich Kupferchlorid, während Gyps ausgefällt wird. Die klare Flüssigkeit wird vom Bodensate abgezogen, dieser mehrmals mit Wasser gewaschen und die erhaltenen Waschwässer vereint mit der Kupferchloridlösung von 20 Grad Bé. durch 70—85 Kgr. Kalkmilch zerlegt, wobei sich ein grüner Niederschlag abscheidet; die darüber stehende Flüssigkeit darf durch Aehammoniak nicht mehr blau gestärht werden färbt werden.

Das basische Rupferchlorid wird alsdann mit reiner Aeskalilauge von 15 Grad Bé. (auf ursprünglich verwendete 8 Kgr. Kupservitriol benöthigt man 1 Kgr. Kalkmilch und 700 Ccm. Aeskalilauge) in einer Farbenmühle gerieben, der Brei in ein Faß geschüttet und eine Auflösung von 250 Gr. Aeskammoniak und 500 Gr. Kupservitriol in je 4 Liter Wasser hinzugesügt und die ganze Masse gut durchgerührt und luftdicht verschlossen.

Nach 4 bis 5 Tagen wird das Gemenge mit Wasser so lange ausgewaschen, bis dasselbe nicht mehr alkalisch reagirt.

Der Ueberschuß von Kalk, welcher in dem Brei entshalten ift, muß auf das Chlorkupfer einwirken und eine

neue Menge Rupferhydroxyd fällen.

Ein zu starker Zusat von Kalk nach der Fällung wird das Pigment sehr licht machen, dann aber heißt dasselbe Kalkblau.

Auch durch Fällung einer Mischung von salpeter- oder salzsaurem Aupfer und Kalt durch ätzendes Alfali kann ein

schönes Bergblau hergestellt werden.

Peligot löst ein Kupfersalz in einer großen Menge Wassers und versetzt die Lösung mit einem leichten Ueberschusse von Aetammoniak; die Fällung erfolgt durch ein Alkali, indem man entweder Natronlauge in das ammonisakalische Kupfersalz gießt oder eine Lösung von schwach ammoniakalischem salpetersauren Kupfer stark mit Wasser verdünnt.

Die Gegenwart von freiem Ammoniak begünstigt nicht so sehr, wie ein feuerbeständiges Alkali den Wafserverlust

und das Schwarzwerden der Verbindung.

Nach einem anderen Verfahren fertigt man zuerst Braunsch weigergrün*) durch Ausfällen von Kupferschlorid mit Aepkalt an, welches man nach dem Auspressen zum Trocknen stellt.

Halb trocken zerschneidet man dasselbe in kleine Täfelchen

und formt es wie das Reublau.

Diese Täfelchen kommen, sobald sie trocken geworden, in einen frisch bereiteten, aber schon ganz kalt gewordenen Kalkbrei, der viel dicker ist als Kalkmilch und am besten in einer Kuse angemacht ist.

Die Täfelchen werden nun so geschichtet, daß jedes von ihnen rings von Kalk umgeben ist und keines auf das

andere fallen kann.

^{*)} Siehe diefes unter » Grüne Farben«.

Die Rufe wird nun mit einem Deckel bedeckt und das Grün bleibt zwei bis drei Wochen in der Kalkbeize, während welcher Zeit die Masse alle zwei bis drei Tage mit Arm und Sand behutsam umgewendet wird.

Nach der angegebenen Zeit nimmt man einige Täfelchen heraus und sieht zu, ob sie schon schön blau geworden sind und keinen grünen Kern mehr besitzen.

Ist kein grüner Kern mehr sichtbar, so verdücht man den Kalk mit Waffer und sondert ihn durch ein Sieb ab, bessen Deffnungen jedoch nicht so groß sein durfen, daß

etwa die Täfelchen durchfallen könnten.

In einer anderen Aufe mit reinem Wasser werden dann die Täfelchen gänzlich von allen Kalktheilen abge= waschen, getrocknet und endlich auf einer eigens dazu ver= fertigten handmühle fein gemahlen, wodurch die lette Arbeit gethan und bas Bergblau fertig ift.

Das Bergblau wird hauptfächlich als Wasser= farbe mit Leim, seiner Unveränderlichkeit auf Ralkarund wegen, in der Stubenmalerei, und in Teigform (als Cendres bleu en pâte) auch in der Tapetenfabrikation

gebraucht.

In Del gerieben wird es ichon unter dem Binfel grün und hat feinen Bestand.

Bremerhlan.

Bremergrün, Béligotblau.

Bleu de Brême, Bleu Péligot, Bleu d'oxyde de cnivre.

Bremen blue, Blue verditer.

Bremerblan ist stark grünstichig, matt, wird wenig mehr verwendet, da es durch Ultramarin und Kobaltblau eriett wird.

Mls Ausgangspunkt der Fabrikation dient überall

basisches Kupferoxychlorid (3 $\mathrm{Cu}\,\mathrm{O}$. $\mathrm{Cl}\,\mathrm{Cu}_2+4\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$). Der zur Herstellung dieser Verbindung eingeschlagene Weg ist ohne Einstluß auf die Eigenschaft der Farbe, inso-

ferne man nur mit Sorgfalt darauf bedacht war, daß der blaßgrüne Brei — in Fabriken Dryd genannt — kein

Rupferchlorür enthielt.

Zur Herstellung mengt man in großen Kästen aus Bohlen von Eichenholz $[2\times1.5\times0.31$ Meter] (ohne eiserne Rägel zusammengefügt) oder in Steinmulden entweder:

- a) 100 Gewichtstheile Altkupfer, 99 Gewichtstheile gemahlenen Aupfervitriol und 100 Gewichtstheile Kochsalz unter Beseuchtung mit reinem Wasser; oder
- b) 100 Gewichtstheile Altkupfer, 60 Gewichtstheile Kochsalz unter Befeuchten mit 30 Gewichtstheilen Schwefelsfäure, welche zuvor mit dem dreifatzen Volumen Wasserverdünnt worden ist; oder
- c) das Kupfer wird mit einer Lösung von Kupferasche (Kupferhammerschlag) in reiner Salzsäure besprengt; oder
- d) 100 Gewichtstheile Altkupfer, $125^{1/2}$ Gewichtstheile Kochsalz und 111 Gewichtstheile Kupfersulfat.

Im ersteren Falle wird das Kupfersulfat mit dem Kochsalz unter Zusah von Wasser zu einem Teig zerrieben, wobei sich Kupferchlorid und Natriumsulsat bildet.

Mit diesem Leige wird das in ganz kleine Stückchen (höchstens 10—20 Mm. groß) zerschnittene Kupfer in

ben vorerwähnten hölzernen Raften vermengt.

Alle zwei bis drei Tage wird die Masse mit hölzernen oder kupfernen Spaten (Schauseln) gewendet, damit das Metall mit der Salzmischung in recht innige Berührung komme.

Verwendung anderer als hölzener oder kupfernen Geräthe ist ausgeschlossen, da eine Aenderung der Nuance hervorgerusen werden würde.

Nach beiläufig drei Monaten ist alles Rupfer in Kupferchlorid übergeführt, welches grün gefärbt ist und unter dem Namen Braunschweigergrün als Farbe

benütt wird.

Da nicht zu verhüten ist, daß neben dem unlöslichen Aupserorychlorid sich auch lösliches Aupserchlorür bildet, dieses aber durch Alkalien gelbes Aupserorydul abscheidet (wodurch die reine Farbe des Bremerblau sich trüben würde), so muß das grüne Orychlorid so lange mit Wasser ausgewaschen werden, dis alle Alkalien entsernt worden sind.

In manchen Fabriken hat man zur Beseitigung des Kupferchlorürs den Brei jahrelang unter öfterem Umsschaufeln der Masse mit kupfernen Schaufeln stehen gelassen,

ehe man ihn weiter verarbeitete.

Die Ümwandlung geht rascher in Kollfässern, welche mit Kupserblech ausgeschlagen sind, vor sich; namentlich wenn Steinkugeln mit eingelegt werden, welche die Masse steinkugelnander schütteln.

In diesem Falle braucht die Masse nicht sehr feucht

zu sein.

Aber auch beim üblichen Verfahren kann man den Proces beschleunigen, wenn man das feuchte Gemenge von Zeit zu Zeit, vor der jedesmaligen Umschaufelung, völlig austrocknen läßt, wobei die Luft an die Stelle des versunsteten Wassers tritt und so eine vollständige Oxydation bewirkt.

Dieses Grün ist nun zur Drydation geeignet, welche in zweierlei Art vorgenommen wird, entweder:

- a) versetzt man den Grünteig mit einer geringen Menge von Salzsäure, läßt 24 Stunden stehen, worauf man mit dem $2^{1/2}$ sachen Volumen Aetkalisauge 24 Grad Bé. versetzt, wohl durchmischt und alles 36 bis 48 Stunden stehen sätt, während welcher Zeit die Blänung vor sich geht und beendet wird; oder
- b) man mischt je 50 Kgr. des Drydschlammes mit der concentrirten Lösung aus $3^{1}/_{2}$ Kgr. Kupservitriol in Wasser, und setzt auf diese Wenge 20 Kgr. Aetzkalisauge von 32 dis 36 Grad Bé. hinzu und rührt rasch um.

Bei der Umwandlung des grünen Oxydichlammes in Rupferoxydhydrat findet ein bemerkenswerther Vorgang statt.

Trägt man den Orydbrei im steisen Zustande nach und nach in die kalte Kali= oder Natronlange von etwa 20 Grad Be. ein, so erhält man eine lockere Farbe von großer Deckfraft, die beim Befeuchten mit einem Tropfen Waffer dunfler wird.

Verdünnt man dagegen den Ornobrei mit dem gleichen Raumtheile Wasser und bringt dann das Gemisch auf einmal in die Lauge, rührt rasch um und überläßt es dann der Ruhe, so erstarrt es nach einigen Minuten zu einer schwer scheidbaren Masse.

Die gut ausgewaschene Farbe ist dann weit leichter als die vorhergehende, besitzt aber keine Deckkraft und befommt beim Befeuchten mit einem Tropfen Wasser einen grauweißen Fleck, der beim Austrocknen wieder verschwindet. In beiden Fällen erhält man aber doch nur eine unsgenügende Farbe, welcher Frische, Tiefe und Dunkelheit

abaehen.

- Eine allen Anforderungen entsprechende Farbe erhält man, indem man dem Drydbrei vor der Behandlung mit Lauge eine geringe Menge einer concentrirten Auflösung von Kupfervitriol zusetzt, wie auch oben im zweiten Falle angegeben worden ift.

Das, was die Farbe dunkler macht, scheint ein höchst

basisches Kupfersulfat zu sein.

Ist nun die Aufbläuung beendet, so treibt man die Farbe, ehe sie aufs Filter kommt, durch ein Haarsieb, wascht auf dem Filter mit Wasser, welches keine Carbonate und feine Natronsalze (namentlich Natroncarbonat) enthalten darf, aus und trocknet.

Nach einer auf praktische Erfahrung gegründeten Methode werden 50 Kgr. klein geschnittenes Alkkupfer in

einem Holztroge mit 60 Kgr. Kochsalz gemischt. Dann werden 20 Kgr. Schwefelsäure von 66 Grad Bé. mit 12½ Liter Wasser verdünnt, welche genügen, die vorbemerkte Menge Rupfer zu zerfressen.

Das Benetzen der Kupfersalzmischung geschieht am besten aus einer bleiernen Gießkanne mit Brause, und zwar einmal täglich; es darf nicht eher erneuert werden, bevor das Gemenge nicht ziemlich ausgetrocknet ist. Im Anfang der Arbeit trocknet es schwer und man

darf während der ersten Woche nur etwa $^{1}/_{2}$ Kgr. der ver= dünnten Säure nehmen; nachher aber geht das Trocknen

besser von statten.

Luftzug und Wärme befördern natürlich das Austrocknen des Gemenges; gegen das Ende dieser Arbeit kann man mehreremale im Tage anfenchten.

Ist die angegebene Menge der Säure verbraucht und das Gemenge gehörig ausgetrocknet, so bringt man das Ganze in einen kleinen Bottich und gießt Wasser darüber.

Dieses wird mit einem kupfernen ober hölzernen Spatel (Schaufel) tüchtig durchgerührt; dadurch löst sich die Farbe von dem unangegriffenen Kupfer ab und schwimmt im

Baffer.

Man schlämmt sie durch ein Sieb oder einen kupfernen Durchschlag in einen großen Bottich, welcher mit mehreren Bapflöchern versehen ist, und wiederholt das Uebergießen der Kupferschnitzel mit Wasser und das Durchschlämmen so lange, bis sämmtliche Farbe sich abgelöst hat und in dem großen Bottich gesammelt ist.

Das zurückbleibende Rupferblech wird zum neuen Un=

jake verwendet.

Hat die Farbe sich gelagert, so läßt man die überstehende Flüssigfeit durch ein Zapsenloch abkließen oder zieht sie mittelst Hebers ab, gießt frisches Wasser auf die Farbe und wiederholt dieses Aussüßen so lange, bis das Wasser nicht mehr gefärbt erscheint.

Da die Farbe sich schnell sett, so kann das Aussüßen

in vier Tagen beendet sein.

Das erste und zweite Waschwasser enthält ziemliche Mengen Kupfersalz gelöst, wird deshalb für sich aufgehoben und, wie später erwähnt wird, verarbeitet.

Das übrige Waschwasser läßt man weglaufen.

Die basische Aupferverbindung wird durch Aetkalilauge gebläut, in Kupferorydhydrat übergeführt.

Man bereitet sich dazu eine frische Aetkalilauge von 15 bis 16 Grad Bé. (= 1·114 bis 1·125 specifisches Gewicht) — aber nicht stärker — welche absolut kohlensäurefrei sein muß.

Nachdem sie völlig erkaltet ist, schüttet man die Farbe (besser: treibt sie durch ein Sieb), von welcher das Wasser so weit als möglich abgezogen worden ist, in die Aeglauge — aber unter keinen Umständen umgekehrt — rührt das Ganze mit dem Spatel tüchtig durch und läßt etwa 2 dis 3 Minuten stehen.

Auf die vorgeschriebene Menge Kupfer wird man etwa 72 Liter Aehlauge gebrauchen; jedoch muß die Wenge der anzuwendenden Aehlauge nach der Schönheit der Farbe bestimmt werden.

Scheint gedachte Menge nicht hinreichend, so muß man schnell noch eine Portion Lauge zusetzen, doch nicht in die Mitte des Farbenbreies gießen, sondern am Rande des Bottiches hinablausen lassen, während dessen stets umgerührt werden muß.

Im Allgemeinen wird die Farbe um so schöner, je mehr Aetzlauge man nimmt, doch fann man sie auch durch ein Uebermaß davon verderben.

Das beste Verhältniß dabei scheint stets in der Answendung von 87 bis 90 Liter Lauge von 16 Grad Be. zu liegen.

Jet übergießt man die Farbe sogleich mit viel Wasser, rührt das Ganze durch, läßt die Farbe sich setzen und süßt sie dann vollends aus.

Dann bringt man die Farbe auf Filter, läßt ablaufen und trocknet ohne Anwendung von Wärme (bei 15 bis 20 Grad C.) an Orten, der allen, besonders aber Schweselswasserstoffausdünstungen und auch schwesligen Dünsten unzulänglich sein muß.

Die Güte der Farbe besteht in ihrer besonderen Leichtigkeit, lebhaftem Ton und großer Deckkraft; sie darf sich durchaus nicht rauh anfühlen lassen.

Von dieser besten Sorte »Bremergrün Nr. 1« er= hält man von 50 Kar. Kupserschnitzeln nicht mehr wie 50 bis

55 Kgr. Farbe.

Die geringeren Sorten der Farbe werden aus den beiden zuerst abgezogenen Waschwässern hergestellt, indem man in denselben 25 bis 50 Kgr. eisenfreien Kupfervitriol in einem Kessel (aus Kupfer oder Blei) heiß löst

und in einen Bottich zum Erkalten füllt.

Nach dem völligen Erkalten sett man unter beständigem Umrühren soviel einer 30 Grad Be. schweren Aethnatronslauge zu, dis dieselbe sast unmerklich vorherrscht, läßt abseten, zieht die klare Flüssigkeit ab, füllt den Bottich ganz mit kaltem Wasser wieder an, und wiederholt das Auswaschen so lange, dis Barytlösung nur noch geringe Trübung in dem ablausenden Wasser verursacht.

Hierauf sett man dem bläulichen Brei entweder frisch gekochten Magnesiabrei hinzu, oder rührt Magnesia mit Wasser an und schlämmt durch ein Haarsieb in den Farbebrei.

Größere oder geringere Magnesiazusätze geben die billigen — natürlich auch helleren Sorten — des Bremer=

grün.

Nachdem die aufgeweichte Magnesia oder die frisch gekochte, dem Aupferorydhydrat zugesetzt ist, wird alles tüchtig durcheinander gerührt und der dünne Brei auf Filter gegeben; sobald sämmtliches Wasser abgetropft ist, bringt man die Farbe auf Herde und trocknet unter denselben Vorsichtsmaßregeln, welche oben angegeben worden sind.

Nach einem dritten Verfahren wird aus 50 Gewichts= theilen Kupfersulfat und 26 Gewichtstheilen Kochsalz, welche man in geringst wenig kochendem Wassen löst, unter Er=

wärmen Lösung bereitet.

Diese Lösung wird portionenweise in eine Lösung aus 50 Gewichtstheilen Natriumcarbonat (Soda, eisenfrei) eingegossen.

Man läßt nun eine Zeit stehen, bis sich bafisches

Rupferchlorid gebildet hat.

Nachdem sich während der Zersetzung Kohlensäure entwickelt und die Masse steigt, muß ein großer Bottich verwendet werden, welcher genügend freien Spielraum aestattet.

Der Grünteig wird, nach dem Auswaschen, in üblicher

vorher beschriebenen Art gebläut.

Man kommt ebenfalls zum Ziele durch Erwärmen einer eisenfreien Kupfervitriollauge von 15 Grad Be. in einem kupfernen Kessel auf 20 bis 30 Grad C.; Zusat von kalter Aeskalilauge von 15 Grad Be. in schwachem Ueberschuß, indem eine Filtrirprobe die Entfarbung anzeigt; einmaliges Auswaschen des in Wasser geworfenen, grünen, Niederschlages von Kupferorydhydrat und schwefelsaurem Rupferoxyd; Abtropfenlassen desselben auf einem Filter zu einem diden Brei; Entfernung ber Schwefelfaure behufs Bläuung und Bildung von reinem Orydhydrat durch Umrühren von 25 Kgr. grünem Brei und Aetkalilauge von 17 Grad Bé., welcher man soviel Potasche hinzugefügt hat, daß eine Lösung von 22 bis 25 Grad Bé. entstanden; vorsichtigen Zusatz der letteren und öfteres Herausnehmen eines Tropfens auf Papier und einer Probe im kleinen Glas zur Beurtheilung der Farbe bei Zusatz von etwas Netzlauge; Eingießen der Masse, wenn dieselbe genügend blau geworden, in viel Wasser, sorgfältiges Auswässern, Absiltriren auf Leinentüchern, Pressen, Zerschneiden in quadratische Stücke, Trocknen bei 30 bis 40 Grad C.

Damit die Farbe nicht schwarz wird, macht man die Aetslauge durch Potasche weniger ätend und wascht zulett

alles Aettali gut aus.

100 Gewichtstheile Kupfervitriol geben, in dieser Weise

behandelt, 38 bis 39 Gewichtstheile trockener Farbe. Billiges Bremerblau erhält man in der Art, daß man in eine Lösung von eisenfreiem Rupfervitriol so lange eine Lösung von Chlorcalcium oder Chlorbarnum zuset als noch ein Niederschlag entsteht.

Zu der blau gewordenen Lösung wird soviel frisch bereitete Kalkmilch zugesetzt, bis alles Kupfer ausgefällt ist.

Man läßt absetzen und prüft den Niederschlag auf die Farbe, welche, wenn nicht genügend blau, durch Zusatz von Kalfmilch gedunkelt wird; denn je größer der Kalkzusatz, um so dunkler ist der Farbenton des fertigen Productes. Als Regel kann man annehmen, daß auf 100 Gewichts-

Als Regel kann man annehmen, daß auf 100 Gewichtstheile Aupfersulfat, 20 Gewichtstheile Aetkalk zum Anbläuen

nöthig sind.

Den Niederschlag läßt man absetzen, zieht die aus Chlorcalcium bestehende Flüssigkeit ab, und benützt solche bei neuerlichem Herstellen der Farbe.

Nachdem der Niederschlag vollständig ausgewaschen worden ist, wird derselbe getrocknet.

Ein in der Nuance dem Bremerblau sehr nahe stehendes Himmelbau erhält man in der Art, daß man eine Aupservitriollösung von 35 Grad Bé. (= 1·312 specifisches Gewicht) erhigt und mit soviel heißer Chlorcalciumslösung versetzt, als noch eine Fällung erfolgt.

Die Flüssigkeit, welche neben ausgefälltem Calcium= julfat aus Kupferchlorid besteht, wird filtrirt und so der

Gyps abgesondert.

Die filtrirte Kupferchloridlösung wird mit Wasser bis auf 20 Grad Bé. (= 1·157 specifisches Gewicht) verdünnt und nun mit soviel reiner sandfreier Kalkmilch — in kleinen Mengen — versetzt, bis alles Kupfer ausgefällt ist.

Der Niederschlag wird absetzen gelassen, durch ein Sieb durchgetrieben und eine geringe Menge desselben rasch gewogen und getrocknet, um den Trockengehalt der Masse

zu bestimmen.

Der Grünteig (Drybschlamm) wird in hölzerne Kübel eingewogen und auf je 35 Kgr. trockener Farbe entsprechende Menge desselben 5 Kgr. Kalkmilch (in der Stärke wie oben erwähnt) und $1^{1}/_{\circ}$ Liter Potaschelösung von 15 Grad Bé. (= 1·116 specifisches Gewicht) zugefügt und alles sehr gut durchgearbeitet.

Das Gemisch läßt man so lange stehen, bis sich der Farbenton entwickelt hat, worauf man in üblicher Weise auswäscht und trocknet.

Nach einem anderen Verfahren, welches thatsächlich ausgeführt wird, bereitet man ben Grünteig in ber

letterwähnten Weise.

Eine solche Menge berselben, welche 35 Agr. trocener Farbe entspricht, wird verset mit einer Lösung aus 1 Rar. Chlorammonium (Ammoniumchlorid, Salmiak) und 2 Kgr. Rupfersulfat in 12 Liter Wasser und die Masse aut durchaemischt.

Das Gefäß, welches luftdicht geschlossen wird, bleibt mit dem Gemische mehrere (vier bis fünf) Tage stehen,

während welcher Zeit die Farbe sich entwickelt hat. Darauf wird der Proceß in üblicher Weise beendet.

Man erhält ebenfalls dieselbe Farbe, wenn man eine Lösung von Kupfersulfat oder enitrat mit einer Lösung von Natrium= oder Kaliumcarbonat ausfällt, den Niederschlag sammelt, auswäscht und mit einer schwachen Lösung von Aeknatron aufbläut.

Das beste Resultat erhält man jedoch, wenn man eine

Lösung von Rupferchlorid verwendet.

Sabich hat jedoch zuerst ein anderes Verfahren ein-

geschlagen.

Versetzt man normales Rupfernitrat mit einer zur Zersetzung nicht ausreichenden Menge von kohlensaurem Kali, so verwandelt sich der anfänglich entstehende flockige Niederschlag von Kupfercarbonat, unter Abgabe von Kohlens säure, nach und nach in basisches Kupfernitrat, das sich in Form eines schweren grünen Bulvers absett.

Uebergießt man dieses Kupfersalz mit einer Lösung von Zinkorndkali, so erhält man eine tiefblaue, höchst lockere Farbe von großer Deckkrast, ein zinksaures Kupserornd mit sehr geringen Beimengungen eines höchst basischen

Rupferorndnitrates.

Bur Ausführung dieser Methode im Großen erhitzt man Rupferasche in Flammöfen oder Muffeln, bis alles

Drydul in Dryd verwandelt ist und löst dieses in Salpetersjäure auf.

Diese Auflösung wird erwärmt und mit Potaschen-

lösung versett.

Sobald das Aufbrausen beendigt ist, set man neue Menge von Potaschelösung zu und unterbricht den Proceß, sobald nur noch eine geringe Menge von Kupfernitrat unzersett — in Lösung ist.

Um lettere zu gewinnen, wird die über dem grünen Niederschlage stehende Flüssigkeit abgezogen und der Nieder=

schlag selbst einigemale mit Wasser ausgewaschen.

Sämmtliche Flüssigkeiten werden vereinigt und aus denselben das Rupser durch Zusatz von Potasche aussagefällt.

Den aus Aupfercarbonat bestehenden Niederschlag bringt man in eine frische Aupfernitratlösung, wo er sich in

basisches Salz verwandelt.

Aus den Flüssigkeiten gewinnt man durch Eindampfen

Ralisalpeter.

Bur Herstellung der Zinklösung übergießt man in einem eisernen Gefäße metallisches Zink mit Kalioder Natronlauge; sobald die Gasentwicklung nachläßt, ist das Letzali mit Zinkoryd gesättigt.

Die flare Lösung verwendet man zur Zersetung des basischen Kupfernitrates, wobei sich ein schönes, lockeres Bremerblau abscheidet und die Flüssigkeit wieder Kali=

salpeter liefert.

Dagegen fällt Petsch eine Lösung aus 4 Gewichtsetheilen Kupservitriol mit 1 Gewichtstheil Zinksulfat mit Aeynatron oder Aegkali und behandelt den blauen Rieders

schlag in üblicher Weise.

Das Bremerblau ist äußerst locker und leicht von grünlich-hellblauer Farbe, welche an der Luft nicht leidet, durch schwefelige Säure, Schwefelwasserstoff, sich rasch schwärzt und auf seuchten Mauern fleckig wird.

Läßt sich als Del=, Wasser= und Kalkfarbe gleich

benüten.

Als Delfarbe wird es jedoch in Folge Bildung von ölsaurem Kupferoryd schon nach 24 Stunden grün.

Kalfblau (Neuwiederblau).

Ehe das Ultramarin eingeführt worden, wurde das Kalkblau sowohl zur Wandmalerei, als auch zum gewöhnlichen Anstrich verwendet.

Es wird deshalb auch heutigen Tages sehr oft Ultramarin unter dem Namen »Kalkblau« in den Handel

gebracht.

Man löscht 45 Kgr. guten Aetkalk ab und sett so lange Wasser zu, bis man 240 Liter Kalkmilch erhält, welche man durch ein feines Sieb in einen großen Bottich einschlämmt und dort beläßt, bis derselbe kalt aeworden ist.

Besser ist es — jedoch nur wenn man über einen guten, frisch gebrannten, sandfreien Kalt versügt — densselben zu löschen und die dicke Milch durch eine Mühle

gehen zu laffen.

In einem anderen Bottich löst man 100 Kgr. Aupsersulfat und 30 Kgr. Chlorammonium, und setzt zu dieser Lösung, unter fortwährendem Umrühren, so lange von der Kalkmilch, bis eine absiltrirte Probe nicht mehr gefärbt

erscheint.

Man läßt noch einige Zeit stehen, rührt dann und wann um, bis sich die Farbe entwickelt hat, zieht überstehende farblose Lösung ab, wäscht aus, preßt, zerschneidet in regelmäßige Stücke (Neuwiederblau), oder unregelmäßige Stücke (Nalkolau), trocknet, zerkleinert das Kalksblau zu gröblichem Bulver.

100 Gewichtstheile Kupfervitriol geben durchschnittlich etwa dieselbe Menge trockener Farbe. An Stelle der vorsbemerkten Gewichtsverhältnisse kann man 125 Theile Kupferssulfat, 12½ Theile Chlorammonium, 30 Theile Lettalk verwenden. Die übrige Verarbeitung ist die erwähnte.

Nach einem anderen Verfahren versetzt man eine Rupfersulfatlösung mit so viel Aetzammoniak, daß der zuerst entstandene Niederschlag wieder in Lösung geht.

Die Lösung wird angewärmt und mit Kalkmilch, wie vorerwähnt, so lange versett, als noch Niederschlag sich

bildet.

Die weitere Behandlung ist die übliche.

Es empfiehlt sich jedoch den ausgewaschenen und soweit eingetrockneten Niederschlag, daß er breiig geworden, durch eine Farbenreibmühle gehen zu lassen, ehe man ihn voll=

ständig austrocknet.

Bei der Herstellung des Blau muß darauf Rücksicht genommen werden, daß die Laugen nicht zu heiß sind, weil der entstandene Niederschlag (von Kupseroxyd und Calciumssulfat) die Neigung besitzt, sich zu zersetzen und schwarzes Kupseroxyd abzulagern.

Das Ralks oder Neuwiederblau ist von reinerer Nuance, haltbarer und heller als das Bremerblau und dient hauptsächlich dazu, um Rupfergrün einen beliebig

blauen Ton zu geben.

Ist weniger in Del, besser in Wasser deckend.

Neubergblau

ist ein Gemenge von Bremerblau mit Pariserblau in verschiedenen Verhältnissen; deckt in Del besser als Bremerblau und kann als Dels und Wassersarbe benützt werden.

Als Kalkfarbe gebraucht, hält es sich wegen der Zer=

setbarkeit des Pariserblaues nicht auf Kalkwänden.

Menwiederblau.

4 Gewichtstheile gut gebrannten reinen Kalkes werden auf das Sorgfältigste mit zwölfmal so viel Wasser zu Kalk-milch gelöscht, welche man durch ein seines Haarsieb in einen Bottich einschlämmt.

Andererseits löst man 16 Gewichtstheile Aupservitriol in der nöthigen Menge heißen Wassers und setzt so viel Wasser zu, daß die Lösung 6 Grad Be. schwer ist.

Der Kalkmilch setzt man nach und nach unter beständigem Umrühren die filtrirte Kupfervitriollösung zu.

Man läßt den blauen Niederschlag sich zu Boden setzen, filtrirt von der obenstehenden hellen Flüssigteit ab und bringt einige Tropsen Kupfervitriollösung hinein; ein blauer Niederschlag giedt zu erkennen, ob dem Kalk noch mehr Kupfervitriol zugesetzt werden muß oder nicht.

Man muß besonders darauf achten, daß man nicht mehr Kupfervitriol zusett, als gerade zur Sättigung des Kalkes erforderlich ist, weil sonst die Farbe an Schönheit verlieren würde; es ist besser etwas unzersetzen Kalk

darin zu lassen.

Man erhält durchschnittlich so viel Farbe als man

Rupfervitriol verwendete.

Bei ber Herstellung ber Kupferfarben bürfen keine anderen Mischgeräthe (Schauseln 2c.) als solche von Aupser oder Holz verwendet werden, außerdem dürfen die Lösungen nicht zu heiß sein, da sonst Zersetzung eintritt, Aupseroryd sich bildet und die Farbe dadurch schwarz wird.

Alle Aupferblau becken schwach, sind nicht widerstandsfähig, namentlich werden sie durch schwefelige Säure, Schwefelwasserstoff dunkel, man kann sie deshalb nicht mit

Farben mischen, welche Schwefel enthalten.

Erhitzt, schwärzen sie sich unter Entwickelung von Kohlensäure und Wasserdamps und im Rückstande bleibt

Rupferornd zurück.

Die Kupferblau lösen sich in Säuren klar auf; die Lösungen werden auf Zusat von Ammoniak blau gefärbt und durch Kaliumserrochanid braun gefällt.

Von Alkalien werden die blauen Kupferfarben nur wenig angegriffen, erhipt, werden sie zersetzt unter Bildung

von schwarzem Kupferoryd.

Aetzammoniak ist das eigentliche Lösungsmittel für Kupferblau, in welchem sie sich vollständig mit tief dunkel-

blauer Farbe lösen; durch diese Eigenschaft unterscheiden sie

fich von anderen Farben.

Die blauen Kupferfarben werden jetzt nicht in dem Maße verwendet wie früher, sondern werden durch Ultramarin oder Kobaltblau ersetzt.

Rupferindig.

Delblau.

Abweichend von den erwähnten Aupferfarben ift der Rupferindig zusammengesetzt, da es reines Schwefel-

tupfer ift.

Um dasselbe herzustellen, löst man eisenfreien Kupfervitriol im Wasser auf, fällt die Lösung mit Kali- oder Natronlauge völlig aus, wäscht denselben vollständig aus, und trocknet ihn bei höherer Temperatur, bis die ganze Wasse in schwarzes Dryd übergegangen ist.

1 Gewichtstheil dieses Orydes wird mit 1 Gewichts= theil Schwefel und ½ Gewichtstheil Salmiak in einer un= bedeckten Schale so weit erhitzt, dis sich der Schwefel ent=

zündet.

Das Gemenge wird, während der Schwefel brennt, fleißig durcheinander gerührt, von Zeit zu Zeit mit einem nicht ganz schließenden Deckel bedeckt, einige Zeit vom Feuer genommen und eine neue Wenge eines Gemisches, aus 1 Gewichtstheil Schwefel und ½ Gewichtstheil Salmiak bestehend, zugesetzt, die Schale wieder bedeckt und noch eine Weile bei gelinderem Feuer erhitzt.

Nachdem man die Schale einige Zeit bedeckt, vom Feuer entfernt und stehen gelassen, öffnet man den Deckel, wo dann gewöhnlich, wenn der richtige Zeitpunkt getroffen ist, eine Portion Schwefel wegsublimirt, was man durch

anhaltendes Erwärmen befördern kann.

Besitzt die Farbe noch keine dunkelblaue, sondern eine mehr dunkelschwarze Farbe, so muß man sie mit noch mehr Schwesel und Salmiak versetzen und, wie oben erwähnt, erwärmen; man muß sich jedoch stets hüten, die Hite zu stark werden zu lassen.

Deshalb ist es auch vortheilhaft, von Zeit zu Zeit kleine Mengen Salmiakpulver zuzusetzen.

Das auf die angegebene Weise erhaltene indigblaue oder dunkelschwarze Pulver wird nun gehörig zerrieben und mit einer hinreichenden Menge von Wasser so lange aus= gewaschen, bis aller Salmiak beseitigt worden ift.

Den unzersetzten Schwefel entfernt man durch Digestion mit Schwefelkohlenstoff oder mehrmaligem Auskochen des fein gepulverten Schwefeltupfers mit itarter Rali= ober

Natronlauge, bis diese keinen Schwefel mehr aufnehmen. Oft ist es nothwendig, das mit der Lauge ausgekochte Schwefelkupfer mit Wasser auszuwaschen und nochmals mit

Aetfalilauge zu behandeln.

Es könnte sich allerdings noch unzersetztes Kupferoryd in dem Gemenge befinden, welches sich durch Digestion
mittelst Aeyammoniak entfernen ließe, doch würde dies nicht
ohne einigen Verlust an Schwefelkupfer geschehen können.
Bei gehörig geseiteter Operation, besonders bei wieder-

holtem Zusetzen von Schwefel=Salmiakgemenge, wird jene

Verunreinigung nicht leicht vorkommen. Zuletzt wäscht man das Schwefelkupfer mit Wasser vollständig aus, um alles anhängende Alfali zu entfernen.

Nach einem anderen Verfahren erhitzt man ein Gemenge von 21/2 Theilen Rupferpulver — erhalten aus einer Rupfer= vitriollösung mittelst metallischem Zint — mit 11/2 Theil Schweselblumen bis zu einer solchen Temperatur, daß der überschüssige Schwesel nicht abbrennt, wohl aber sublimirt und eine sandig trockene Masse von tief dunkelblauer Farbe nach dem Erkalten entsteht, deren Schwefelüberschuß durch Rochen mit Kalisauge entfernt wird.

Das Erwärmen unter Schwefelzusatz muß so lange wiederholt werden, bis die richtige Farbe hervorgetreten ift.

Much durch Zusammenschmelzen von aus Rupfervitriol= lösung durch Zink gefälltem, fein zertheiltem Kupfer mit Schwefelleber und Auslaugen der Schmelze mit Wasser erhält man das Schwefelkupfer in kleinen glänzenden bläulichen Krystallen, welche zerrieben werden.

Das in einer der vorbemerkten Weisen erhaltene Schwefelkupfer giebt ein indigblaues ober schwarzblaues, mattes Pulver, welches mit dem Polirstahl ge-rieben, einen schönen stahlblauen Strich giebt. Wit Del oder Firniß verrieben giebt das Schwefel-

funfer ein schönes Beilchenblau.

Bintblau.

Munderhlau.

Behufs Herstellung dieser schönen Farbe löst man 1 Gewichtstheil Zinkvitriol in 50 bis 60 Gewichtstheilen Waffer, filtrirt und fällt unter allmählichem Zusak von Blutlaugensalz vollständig aus.

Der Niederschlag wird ausgefüßt und getrocknet, indem man ihn auf eine mit weißem Filtrirpapier belegte Gyps=

platte aufstreicht.

Bedingung ift, daß man roben, eisenhaltigen Rinkvitriol verwendet, da nur dadurch die blaue Farbe hevorgerufen wird.

Antimonblan.

Diese Farbe, welche oft einen Rupferglang besitt wie die feinsten Sorten von Berlinerblau, verdient nicht im Mindesten den Ramen » Untimonblau«, sondern ge= hört in das Gebiet der aus Chan und Gisen bestehenden blauen Farben.

Man erhält dasselbe durch Fällen einer Lösung von Untimon in Königswaffer mittelft gelben Blutlaugenfalzes.

Der Niederschlag besteht demnach aus einem Gemenge

von Berlinerblau mit Algarothpulver.

Bei Verwendung reiner Substanzen und Vermeidung eines Ueberschusses an freier Säure beim Ausfällen gelingt die Herstellung der Farbe nie, da, sowie der blaue Rieder= ichlag entsteht, derselbe sich auflöst, während weißes Algaroth= pulver sich niederschlägt.

Araus löst Brechweinstein in Wasser, versetzt mit concentrirter Salzsäure, wobei ein weißer Niederschlag ent= steht, kocht hierauf mit gelbem Blutlaugenfalz; es ift nöthig, Salzsäure zuzusegen, so viel, daß jeder weißliche Stich des Niederschlages verschwindet.

Antimon bildet übrigens gar feinen Bestandtheil bes Niederschlages, ist also zur Herstellung der Farbe ganz überflüffig, indem dieselbe schon beim Rochen von Blut-

laugenfalz mit Salzfäure allein entsteht.

Die überschüssige Säure der Brechweinsteinlösung be-

wirft die Bildung des Niederschlages. Allerdings ist die Gegenwart von Antimon von Ein= fluß auf die rasche Bildung des blauen Niederschlages schon in der Kälte — aber dieser Vorzug in der Herstellungs= methode verschwindet denn doch gegenüber der Rostspielig= feit des Materiales.

Der Grund dieser Einwirkung des Antimons ist nicht gehörig aufgeklärt, es möge nur erwähnt werden, daß lösliche Queckfilbersalze dieselbe Rolle übernehmen fönnen.

Diese sehr schöne und dauerhafte, leider auf Ralk nicht anwendbare Farbe, ift vom Ultramarin kaum zu unterscheiden und liefert den Blumenfabrifanten ein Kornblumenblau von schönfter Ruance.

Mit Chromgelb oder Zinkgelb giebt es eine dem Schweinfürtergrün kaum nachstehende grüne, nicht giftige Farbe.

Mit Del, Gummi, Leim und Stärke läßt fich dasselbe fehr gut behandeln.

In Salzsäure löst sie sich auf, wird beim Rochen damit grün, zulett gelb, die Farbe des Eisenchlorids an= nehmend.

Setzt man Waffer zu, so wird die gelbe Lösung erst grün, dann wieder blau.

Von Aetkalisauge wird sie augenblicklich zerstört, daher ist sie auf Kalk nicht anwendbar.

Bei der Herstellung der Farbe ist Vorsicht nöthig wegen der starken Entwickelung von Blausäure.

Molybdänblau.

Blauer Carmin.

Man erhält dasselbe, indem man Molybdänsäure, Zinnfeilspäne und ein wenig Salzsäure zusammenmischt.

Es bildet sich blaue molybbanige Saure, welche mit

frisch gefällter Thonerde abgedampft und erhitzt wird.

Man kann den »blauen Carmin« auch durch Fällung von molybdänsaurem Natron mit Chlorzinn, Aus-

waschen des Niederschlages, Trocknen erhalten.

Statt Zinn kann man auch Blattsilber, Quecksilber, Blei, Nickel, Mangan, Kobalt, Arsenik nehmen; mit Wismuth und Zink erhält man ein schwaches Blau, mit Eisen Stahlblau, mit Antimon ein ziemlich dunkles Blau.

Chromblau

erhält man durch starkes Glühen eines Gemisches von 15 Gewichtstheilen Borsäure, 15 Gewichtstheilen Thonerde, 20 Gewichtstheilen Magnesiumcarbonat und 2 Gewichtstheilen Baryumchromat.

Wolframblau.

Mineralblau, Theffie's Blau.

Man erhält das Wolframblau in der Art, daß man in irgend einer Weise hergestellte Wolframsäure in Aegammoniak löst, filtrirt, gelinde abdampft, wobei doppelt=

wolframsaures Ammoniak herauskrystallisirt.

Man kann auch direct aus wolframsaurem Kali diese Verbindung dadurch herstellen, daß man der Lösung von wolframsaurem Kali, Chlorammoniumlösung im Ueberschusse zufügt, wodurch sogleich ein krystallinischer Niederschlag sich bildet, der beim Erkalten sich noch beträchtlich vermehrt.

Um aus diesem Salze Wolframblau herzustellen, zerstößt man es gröblich, glüht es 10 bis 15 Minuten in einer Glasröhre oder einem Glasfolben stark roth und leitet während dem trockenes Wasserstoffgas hindurch.

Im Großen bedient man sich eiserner Cylinder mit durchlöchertem falschen Boden, unter welchem das Wasserstoffgas-Ruleitungsrohr einmündet, welches das Salz durch-

strömt und es theilweise besorndirt.

Nach dem Erkalten findet man 83 bis 85 Procent von dem angewendeten Gewichte des doppeltwolframsauren Ammoniaks, eines schönen, intensiv dunkelblauen, zarten Wolframblaus, welches als Öl- und Wassersarbe benützt werden kann.

Von ebenfalls schöner, jedoch indigblauer Farbe ist

Theffie's Blau.

Man erhält dasselbe, indem man in der erforderlichen Menge Wasser nach und nach auflöst:

10 Gewichtstheile wolframjaures Natron,

8 » Zinnchlorür, 5 » Ferrochankalium,

1 Gewichtstheil Eisenchlorid.
Nachdem diese Stoffe nach und nach zugesetz sind, und die Mischung gut umgerührt ist, trennt man den entstandenen Niederschlag von der Flüssigseit, breitet ihn, nachs dem er hinreichend abgetropft ist, in dünner Schicht auf Tellern aus und läßt dann mehrere Tage lang das Sonnenslicht darauf einwirken.

Dabei entwickelt sich die Farbe nach und nach, und der Niederschlag, welcher im Anfange nur eine unbestimmte Farbe hatte, wird mehr und mehr tief und rein blau.

Um diese Wirkung zu befördern, kann man die Masse nach zwei dis drei Tagen in angemessener Art waschen, um ihr noch vorhandene lösliche Stoffe zu entziehen, und auch um sie inniger zu mischen, und ihre Obersläche zu ersueren.

Durch nochmaliges zwei- bis dreitägiges Aussetzen an der Sonne wird darauf die Bildung der blauen Karbe beendet.

Diese Farbe ist dem Berlinerblan ähnlich; unterscheidet sich aber von demselben dadurch, daß sie durch das Sonnenslicht nicht verändert wird.

Manganblau.

Man erhält dasselbe dadurch, daß man Kieselsäure (Quarz) und irgend eine Manganverbindung mit einem Barytsalze oder einem Gemenge von Soda und Kalk in einer orydischen Utmosphäre glüht.

Man nimmt ein Gemenge entweder

a) von 3 Gewichtstheilen eisenfreiem Duarz, 6 Gewichtstheilen calcinirter Soda, 5 Gewichtstheilen eisenfreier Kreide mit 3 Gewichtstheilen eisenfreiem Manganoryd;

b) ein solches von 3 Gewichtstheilen Kaolin, 8 Gewichtstheilen salpetersauren Baryt und 3 Gewichtstheilen Manganoryd.

Die Menge des letteren beeinflußt die Intensität (Tiefe)

der Farbe, nicht aber ihren Ton.

Mehr Alkali und Duarz giebt einen grünen, beziehungs=

weise violetten Ton.

Rali giebt keine günstigen Resultate. Eisen darf entschieden nicht vorhanden sein. Das Brennen soll bei Rothgluth geschehen. Reducirende Gase dürsen nicht zugegen sein.

Ultramarin.

Azurblau, Lajurblau, Lapislazuliblau.

Outremer, Bleu d'Azur.

Ultramarine.

Die unter diesem Namen bekannte, schöne blaue Farbe, ist eine von jenen, welche die ausgedehnteste Verwendung sinden nicht nur als Farbe, im Sinne des Wortes, sondern auch zum Färben von Lapier, Geweben, im Bleich= und

Waschprocesse, zum Druck auf Geweben, in der Seifenfabrikation (z. B. zum Anfärben der sogenannten Mottled-

Seifen) u. s. w.

Das Altramarin war schon im Alterthume bekannt, jedoch nur graues, welches in der Natur vorkommt, und in geringen Mengen in Persien, China, Sibirien 2c. gestunden wird.

Erst Gmelin, Kottig, Guimet, Leverkus u. A. hatten sich mit der Herstellung des künstlichen Ultramarins beschäftigt.

Das natürliche Ultramarin, welches auch jest noch, boch nur in sehr geringen Mengen in den Handel kommt, und nur ausschließlich für Zwecke der ornamentalen Malerei genommen wird, ausnahmsweise nur für einige gewisse Nuancen, ist unter dem Namen Lazurstein (Lapis lazuli) bekannt.

Das natürliche Ultramarin, wie es im Handel vorstommt, wurde vielfach untersucht, doch weichen die Analysen ungemein von einander ab, was darin seinen Grund hat, daß es sehr schwer ist, ein natürliches Ultramarin frei von der sogenannten »Matrix« zu erhalten.

Deshalb seien hier nur die Analysen von Clement und Desormes und von Gmelin, welche noch am meisten der thatsächlichen Zusammensetzung zu entsprechen scheinen,

angeführt.

Es fanden				
- 1	Cles	nent	und Desormes	Gmelin
Rieselsäure, Si O2			35.8	47.306
Thonerde, Al2 O3			34.8	22.000
Soda, Na, O			23.2	12.063
Schwefel, S			3.1	0.188
Calciumcarbonat, Ca CO3			3.1	
Calciumornd, Ca O				1.546
Schwefeljäure, H2 SO4 .				4.679
Wasserseuchtigkeit			·*	12.218
		-	100:0	100.000

Um den »Lazurstein« auf Ultramarin zu verarbeiten, wird das Mineral wiederholt ausgeglüht und jedesmal in Essig und Wasser abgelöscht, zerrieben und durch ein seines

Haarsieb gesiebt.

Das erhaltene seine Pulver wird auf einem Reibstein, mit einem dickslüssigen Gemisch, welches man durch Einstochen von Honig und Drachenblut mit Wasser erhält, auf das seinste verrieben, dann getrocknet, mit schwacher alkalischer Lauge von Weinrebenasche gewaschen, nochmals getrocknet und zerrieben.

Undererseits bereitet man durch Zusammenschmelzen von Kolophonium (Harz), weißem Pech, gelbem Wachs und Leinöl einen Kitt (Matrix), welchem man noch im gesichmolzenen Zustande, mittelst eines Siebes, sein gleiches Gewicht von dem Pulver incorporirt, worauf das Ganze ins kalte Wasser geworfen und noch tüchtig durchgeknetet wird.

Die Masse wird in ein Tuch gegeben und unter

Wajjer gefnetet.

Das Wasser wird öfters gewechselt und die Masse

stets in dem frischen lauwarmen Wasser durchgeknetet.

In jedem der einzelnen Gefäße setzt sich Ultramarin in verschiedenen Farbabstufungen ab, und zwar giebt das erste die dunkelste Nuance, das zuletzt erhaltene ist die hellste.

Man erhält selten mehr über 4 bis 5 Procent Farbe.

Nachdem durch Gmelin die Zusammensetung des Ultrasmarins ermittelt war, schritt derselbe zur Herstellung dessielben und unabhängig von demselben entdeckte — durch Zusall — Köttig ebensalls dasselbe und brachte es unter dem Namen »fünstliches Lazursteinblau« in den Handel.

Fe nach der Bildungsweise des für die Herstellung von Ultramarin nothwendigen Schwefelnatriums unterscheidet

man drei Berftellungsmethoden:

1. das Sulfatverfahren,

2. das Sodaverfahren,

3. das combinirte Verfahren.

Das Rohproduct nach dem 1. Verfahren ist gewöhn= lich etwas gefrittet in Folge der hohen Temperatur, bei welcher es hergestellt werden muß.

Die Farbe dieses Productes ist grun und zeigt nur

oberflächlich eine leichte blaue Färbung.

Es lassen sich von diesem Producte leicht Quantitäten herstellen, welche eine genügend gleichförmige grüne Farbe besitzen, um nach dem Schlämmen und Auslaugen eine marktgerechte grüne Karbe zu bilden — grünes Ultramarin.

Als grüne Farbe steht es an Schönheit hinter den

meisten Rupferfarben zurück.

Wird die grüne Masse mit Schwefel gemengt und bei Luftzutritt erhipt, wobei der meiste Schwesel zu schwesliger Säure verdrennt, so erhält man Ultramarinblau. Dieses Versahren giebt mehr die hellblauen Varietäten.

Das so erhaltene Ultramarin enthält gewöhnlich

6 bis 8 Procent Schwefel.

Das Verfahren 2 unterscheidet sich von dem vorstehenden dadurch, daß man den im 1. Verfahren benütten Materialien — Kaolin, Sulfat, Kohle — noch Schwefel und Soda zufügt.

Die Operation wird bei weit niederer Temperatur

ausgeführt.

Es bildet sich ein grüngefärbtes Rohproduct, das zerreiblich und so schwammig ist, daß es den Sauerstoff mit großer Leichtigkeit zu absorbiren vermag.

Daher wird beim Erkalten des Ofens ein großer Theil

in Ultramarin übergeführt.

Grünes Ultramarin kann nach diesem Verfahren

nicht hergestellt werden.

Mengt man das so erhaltene unvollkommene Ultra-marinblau mit Schwefel, und behandelt das Gemenge wie nach dem Verfahren 1, so erhält man vollkommenes Ultramarinblau, welches sich von dem Endproducte des Verfahrens 1 durch dunklere Färbung und größeren Farbenreichthum auszeichnet.

Je mehr Schwefel und Soda dem Gemenge zugesetzt wird, desto mehr erlangt das rohe Product beim Erkalten die Eigenschaft eine blaue Farbe anzunehmen, so daß bei gewissen Mischungsverhältnissen ein schwese Ultramarinblau, welches keiner weiteren Behandlung mit Schwefel bedarf, in der ersten Phase sich bildet.

Das nach biesem Verfahren erhaltene Ultramarin ent=

hält 10 bis 22 Procent Schwefel.

Das nach dem Verfahren 1 und 2 hergestellte Ultramarin widersteht der Einwirkung einer gesättigten

Alaunlösung nicht.

Das Verfahren 3 unterscheidet sich von dem Verschen 2 einfach dadurch, daß sein zertheilte Kieselerde zusgesetzt wird.

Das dadurch erhaltene Ultramarin ist blau und die

weitere Behandlung mit Schwefel fällt weg.

Das burch das Rieselerde-Verfahren (Silica-Proces) hergestellte Ultramarin widersteht einer Alaunlösung und zwar umso besser, je mehr Kieselerde es enthält.

Es ist durch eine eigenthümliche röthliche Färbung charakterisirt, deren Intensität mit der Kieselerdemenge wächst.

Verfahren 3 liefert für viele Zwecke das entschieden vorzüglichste Product; die Fabrikation bietet aber in Folge der großen Neigung eines an Kieselerde reichen Gemisches in dem Ofen zu sintern, beträchtliche Schwierigkeiten.

Die eigentliche Herstellung des Ultramarins zerfällt:

- a) in die Herstellung des grünen Ultramarins (Grünsbrand, Rohbrand);
- b) in die Ueberführung in das blaue Ultramarin (Blaubrand).

Benöthigt werden zur Herstellung des Ultramarins folgende Rohmaterialien:

1. Raolin, oder ein anderes Thonerdesilicat;

2. wasserfreies Natriumsulfat (Glaubersalz, Sulfat);

3. wasserfreies kohlensaures Natron;

4. Schwefel:

5. Rohle (Holztohle, Braunkohlenpech, Harz, Bech,

Asphalt).

Der Kaolin (Porzellanthon, China-Clah) oder ein anderer weißer Thon muß völlig eisenfrei sein, da der geringste Gehalt an Eisen dem Glanz und Feuer der Farbe Eintrag thut.

Weniger schädlich ist der Gehalt an Kalk und Magnesia. Kaolin wird vor dem Gebrauche auf die übliche

Weise vorgeschlämmt, dann wieder getrocknet und gelinde

geglüht.

Das Glühen des Thones, wobei man nicht über dunkle Kirschrothhitze hinausgeht, geschieht in einem gewöhnlichen Flammosen; das Zerkleinern und Sieben in gewöhnlicher Weise durch Pochwerke, Quetschmühlen oder Desintegratoren.

Erfahrungsgemäß giebt nicht jeder Raolin dieselben

Resultate.

Ss hängt ungemein viel davon ab, in welchem Vershältnisse die Kieselsäure, $\mathrm{Si}\,\mathrm{O}_2$, zu der Thonerde, $\mathrm{Al}_2\,\mathrm{O}_3$, steht, so daß nicht jeder Kaolin zur Herstellung des Ultramarins tauglich ist.

Raoline, welche für Sulfat-Ultramarine fich vor= züglich eignen, können für Soda-Ultramarine nicht be=

nütt werden.

Sulfat-Ultramarine bedürfen einer Porzellanerde, in welcher das Verhältniß der Kieselsäure zu dem der Thonerde wie 2 = 1 steht, also der Formel 2 Si O2, Al2 O3; wird dieses Verhältniß überschritten, so wird der Farbenton des Ultramarins matt, wie man mit Kaolin, welcher nach der Formel 3 Si O2, Al2 O3 zusammengesetzt ift, überhaupt kein Sulsat-Ultramarin mehr erhält.

Andererseits muß Kaolin, wenn man Soda-Ultramarin herstellen will, sehr kieselsäurereich sein, und man erhält das schönste Product, wenn der Kaolin aus $2^{1/2}$ bis 3 Theilen Kieselsäure und 1 Theil Thonerde besteht. Je mehr Kieselsäure im Kaolin vorhanden, um so rothstichiger wird das Ultramarin und um so widerstandsfähiger gegen Säuren und Alaune wird derselbe. Auch der Wassersgehalt des angewendeten Kaolins beeinflußt die Farbe.

Stärker wasserhaltige Thone liefern hellere Ultramarine, mit weniger Farbmasse, die Nuance wird reiner blau, der

rothe Ton verschwindet mehr.

Quarz muß ebenfalls von bester Güte, eisenfrei und geschlämmt sein.

Je reiner der verwendete Quarz, um so schöner ist das

Endproduct.

Der Quarz dient als Zuschlag zu Kaolin, wenn bessen Gehalt an Kieselsäure zu gering ist.

Riefelguhr (Infusorienerde) wird in geglühtem Bu-

stande angewendet, in gleicher Weise wie der Quarz.

Was man von dem nothwendigen Natriumjulfat (Glauberjalz) verlangen kann, ift, daß es weder überschüffige Schwefelsäure, noch Kochsalz (nicht über 3 Procent), noch Eisen enthalte, wasserfei und völlig im Wasser löslich ist.

Der ersten Bedingung wird dadurch entsprochen, daß man dasselbe mit mehr Sorgfalt, als es gewöhnlich geschieht, bereitet, die Materialverhältnisse entsprechend genau einhält, die Zersehung ganz zu Ende führt und zuletzt noch weiter erhitzt, um die Schwefelsäure auszutreiben.

Glaubersalz, welches freie Säure enthält, müßte in Wasser gelöst und mit Natriumcarbonat neutralisirt werden.

Vorhandenes Gisen wird durch Drydation mittelst

Chlorfalf und Zusatz von etwas Kalkmilch entfernt.

Durch Einkochen der klaren Lösung in einem eisernen Kessel, läßt sich durch Auskrücken das wasserfreie Salz gewinnen, welches durch Trocknen auf dem Herde eines Flammsofens von der anhaftenden Mutterlauge befreit, dann in einer Glockenmühle gemahlen und in gut verschlossenen Gefässen ausbewahrt wird.

Ein kleiner Bleigehalt des Sulfates bringt keine Nachtheile mit sich, wenigstens ist bis jetzt noch niemals Schwefel blei nachgewiesen worden; ist ein solches vorhanden gewesen so wird dasselbe, wahrscheinlich beim Auswaschen durch das in Lösung befindliche Schwefelnatrium, mit weggeschafft.

Krystallisirtes Glaubersalz kommt nicht zur Anwendung, ebenso wenig calcinirtes, welches aus Krystallen

erhalten wird.

Ganz gut kann man jenes Glaubersalz benützen, welches beim Behandeln von Kohlenwasserstoffen (Photogen, Petro-leum) abfällt, nachdem diese mit Schwefelsäure und Natron-lauge behandelt worden sind.

Dieses Glaubersalz besitzt zwar einen eigenthümlichen, theerartigen Geruch, welcher die Verwendung für andere Zwecke ausschließt, jedoch bei der Ultramarinfabrikation

ohne Belang und Ginfluß ift.

Ein geringer Sulfatgehalt übt einen günstigen Einfluß auf die Bildung der Farbmasse im Ultramarin (dem Sintern wahrscheinlich entgegenwirkend); ein größerer Sulfatgehalt verursacht ein Herabgehen der Farbmasse und einen reinen blauen Ton, dis dieser schließlich in Grün übergeht.

Was die Soda anbelangt, so verarbeitet sich gute, besonders schwer hergestellte Leblanc-Soda von 92 bis 96 Procent, mit einigen Procent Natriumsulfat und einem geringen Gehalt an Aegnatron, sowie Schwefelnatrium am besten; der Chlorgehalt muß möglichst gering sein; auch Ummoniaksoda von 98 bis 99 Procent liefert gute Resultate.

Was die Ansprüche anbelangt, welche man an das Natriumcarbonat zu stellen hat, so sind sie fast dieselben wie beim Glaubersalz; es soll sich klar und rein lösen, weich und weiß sein, Kochsalz nur in Spuren, Glaubersalz in ganz geringer Menge enthalten, endlich ebenfalls von

Gifen und Blei frei fein.

Außer den frischen Materialien kommt in einigen Fabriken noch Natriumsulfat, gemischt mit Einfach- und Mehrfach-Schwefelnatrium, zur Verwendung, so wie es er-halten wird, wenn man das erste Wasser, mit dem die Ultramarinmutter ausgezogen oder gewaschen wurde, ein-dampft.

Diese Lauge weglaufen zu lassen, ist geradezu Bersschwendung, da sich das Eindampfen durch Benützung absgehender heißer Gase leicht, sast kostenlos erzielen läßt.

Bringt man diese Salze zu Gute, so sind dieselben für Zusammenwiegung der Materialmischung nur als Glaubersalz und, wenn sie nachher untersucht worden sind, nur ihrem Natrongehalte nach in Ansatz zu bringen, geben aber, wenn die Laugen gehörig durch Abstehen oder Filtriren von Unreinigkeiten, Staub, Sand u. dgl. gereinigt waren, ganz gute Resultate.

Der Schwefel wird in Form von Schwefelblumen oder gereinigtem, gemahlenem Schwefel oder aber des Niesberschlagschwefels gewonnen, welchen man aus den Rückständen bei der Sodafabrikation in großer Reinheit (arsensfrei) erhält, wie ja überhaupt der Schwefel arsenfrei sein

muß.

Derselbe muß sich im Schwefelkohlenstoff fast ganz lösen und darf der Rückstand zwei Procent nicht übersteigen.

Bei dem sehr merklichen Einflusse, welchen die Reductionsmittel auf die richtige Bildung des Ultramarins besitzen, muß man darauf sehen, daß dieselben möglichst wenig Asche geben, da sich solche nur schwierig entfernen läßt und den Farbenton sehr benachtheiligt.

Am allerwenigsten darf die Kohle grobe Unreinlichkeiten, Sand, Steine enthalten, von welchen sie durch Sieben, von anderem feinen Schmutz durch Waschen mit Wasser befreit

merden muß.

Die Kohle muß in das feinste Pulver verwandelt wersten, was in Augelmühlen oder auf Kollergängen vorgenommen wird, worauf sie auf Naßmühlen zu unfühlbar feinem Pulver gemahlen wird.

Man nimmt jett fast ausschließlich Holzkohle in Verwendung, besonders deshalb, weil man meist die Misschungen, wenigstens theilweise mit Soda herstellt und ihre

reducirende Wirkung babei völlig ausreicht.

Was man von einer guten Holzkohle verlangen kann,

ift folgendes:

Zunächst soll sie möglichst weich, aber auch völlig auß= gebrannt sein, keine Rinde enthalten, sich überhaupt auf's Feinste leicht pulvern lassen, wenig Asche geben und diese ziemlich rein weiß sein.

In einigen Fällen ersetzt man die Kohle ganz oder nur theilweise mit Ruß oder Harz.

Dieselben werden genommen, weil sie vollständig ohne

Aicherückstand verbrennen.

Diese ausschließlich als Kohleersatz zu verwenden, verstietet ihr Handelswerth, sie kommen deshalb zugleich mit

der Rohle in die Materialmischung.

Für den Ruß ift dabei eigenthümlich, daß er die Mi= schung dunkler grau färbt, andererseits aber, sozusagen, länger aushält, der Verbrennung innerhalb berselben nicht so leicht als die Kohle unterliegt; man kann deshalb mit weniger ausreichen, als man von dieser nehmen muß.

Redenfalls bleibt die Verwendung von Ruß nur ver-

einzelt.

Dagegen kommt Harz, welches zuerst von W. Habich verwendet wurde, viel häufiger in Verwendung, Doch ist dabei Bedingung, daß die Glühgefäße nach Einbringung des Sages ganz fest mittelft verklebten Deckels geschlossen werden, da sich das Harz beim Erhitzen sehr bald in Dämpfe verwandelt, welche die feinsten Ritzen durchdringen, vollständig entweichen und dadurch den Natronsalzen das Reductionsmittel entziehen, aber auch einen unerträglichen Gestank verbreiten.

Vielfach wird es in dem Verhältnisse verbraucht, daß es zwei Drittheile der Kohle ersett, und zwar hauptsächlich

bei Anwendung der Soda.

Neben dem Umstand, daß auf diese Beise reinere Farben entstehen, hat es noch eine Eigenthümlichkeit, welche sehr nüglich ist, nämlich, daß es der Masse im Anfang eine braune Farbe ertheilt, die nach und nach abnimmt und endlich in eine gelbliche übergeht, durch welche die Bildung von Schwefelnatrium und somit der Anfang der Brunfärbung angezeigt wird.

Insoferne hat man darin ein ganz vorzügliches Werksmal für das Ansteigen der Erhitzung vor dem Sintritte der Glühtemperatur, denn je mehr die Hitze wächst, umso mehr nimmt die braune Farbe ab.

Hierauf schließen sich dann die austretenden gelben

Flammen als Zeichen des Ganges an.

Der Zusats an Harz beträgt, wenn man es nur als Brennzeichen benüßt, etwa ein Sechstel vom Gewichte der Kohle oder auch noch weniger.

So sind die Kosten nicht gar zu hoch, aber schwerlich wird es etwas anderes geben, was man an derselben Stelle

so vortheilhaft verwenden könnte.

Die vorerwähnten Stoffe müssen, ehe sie zur Verwendung kommen, sich nicht nur in dem möglichst fein zertheilten Zustande befinden, sondern die Mischung muß auch

eine recht innige und homogene sein.

Dieses bewirkt man am besten auf die Weise, daß man die entsprechenden Gewichtsmengen der Rohstoffe, nach= dem man sie mittelst einer Schausel in einem Troge gleich= mäßig gemischt hat, in Kugelmühlen mit Porzellan= ausfütterung und Porzellankugeln bringt.

Statt diefer fonnen auch jogenannte Rollfässer von

Buchenholz verwendet werden.

Kommt diese Mühle in Umdrehung, so bewirkt das Anschlagen und Rollen der Kugeln, daß sich alles in ein gleichförmiges Pulver verwandelt und gleichmäßig mischt.

Alls Zeichen, daß die Wischung auch wirklich fein und innig ist, was gewöhnlich nach zehn bis zwölf Stunden der Fall, nimmt man an, daß sich bei Betrachtung mit einer Lupe, die etwa zehnsach vergrößert, keine Kohlensplitter mehr zeigen, sondern, daß die Kohlenstückchen ganz fein und gleichmäßig vertheilt sind.

Je feiner und inniger die Mischung, umso rascher ist jeder Brand beendet, umso schöner das erzielte Product.

Die Verhältnisse, nach welchen diese Kohstoffe mit einander gemengt werden, sind nach den verschiedenen Versahren verschieden, doch kann als Regel angenommen werden: 1. daß stets soviel Natrium-Carbonat oder =Sulfat vor= handen sei, daß das darin enthaltene Natron die Sälfte ber Rieselsäure bes Raolins sättigt; außerbem

2. noch soviel Natron und Schwefel, um eine gewisse Menge

Natriumpolhsulfid zu bilden; endlich soll 3. noch ein gewisser Antheil von Schwefelnatrium als Ueberichuk vorhanden sein, wobei man sich sämmtliche vorhandene kieselsaure Thonerde mit den anderen Stoffen in grünes Ultramarin verwandelt vorstellt.

Die Herstellung des Ultramarins geschieht nach

zwei verschiedenen Verfahren:

1. dem alten, sogenannten indirecten, und

2. dem directen.

Das alte oder indirecte Verfahren wird benützt zur Herstellung der Sulfat- und Soda-Ultramarine, welche überhaupt nur nach diesem Verfahren hergestellt werden können.

Der Proceß im alten Verfahren zerfällt in:

1. das Rohbrennen und

2. das Blaubrennen.

Bu Sulfat-Ultramarin verwendet man folgende hefannte Säke:

e		I	H	III
Raolin		100	100	100
Natriumsulfat .			41	220
Rohle			17	
Natriumcarbonat			41	
Schwefel			13	30
Harz				35

In demselben Maße als der Gehalt an Natrium= sulfate wächst, muß die Menge des Schwefels vermindert

werben.

In einer österreichischen Fabrik werden verwendet zu

			hell	mittel	dunkel
Raolin			80	65	40
Glaubersalz				100	100
Rohle				15	14
Schwefel .				-	2.5

Zu Soda = Ultramarin verwendet man — zum Theil unter Ersatz der Soda durch Glaubersalz — folgende bes kannte Säke:

				I	II	III	IV
Ravlin .	٠			. 100	100	100	90
Soba				. 100	90	46	100
Glaubersalz						41	
Schwefel .					100	13	60
Rohle			٠	. 12	4	17	12
Harz					6		
Quarz.				. —		_	10

Wunder nimmt zur Herstellung eines lebhaften reinen Ultramarinblau eine Mischung von thonerdereichem Kaolin mit Soda und wenig mehr als ein Uequivalent Schwefel (auf ein Uequivalent Soda) und Harz, und Usphalt.

Es bildet sich dann schon bei schwacher Rothgluth Schwefelnatrium, welches bei höherer Temperatur auf das

Raolin reagirt.

Ein etwas abweichendes Verfahren ift das in Meißen

übliche.

Es werden fünfzig Gewichtstheile Soda in gußeisernen Schalen mit directer Fenerung geschmolzen; in die kochende Schmelze werden zwanzig Gewichtstheile geschlämmtes Kaolin in kleinen Portionen — aber schnell — eingetragen und das Ganze unter fortwährendem Umrühren zur Trockene eingedampft.

Man erhält 32 Gewichtstheile Farbbasis.

10 Gewichtstheile derselben werden mit 6 Gewichtstheilen Schwefel und 1 Gewichtstheil Holzkohlenpulver in der Rugelmühle gemischt.

Diefes Berhältniß liefert ein schönes Blau.

Beschickungen mit geringerem Zusatz Schwefel geben ein helleres Blau.

Je größer überhaupt die Schwefelmenge im Sodas satze ist, um so dunkler ist das fertige Ultramarin in der Farbe; je weniger Schwefel und Kieselsäure vorhanden ist, um so lichter, heller wird bas Ultramarin, um so feuriger im Tone.

Die Sodasätze können zu Sulfatsätzen umgerechnet werden, da 100 Gewichtstheile calcinirte Soda 80 Gewichtstheilen calcinirtem Glaubersalz entsprechen, beziehungsweise 48 Gewichtstheilen Schwefelnatrium; dabei muß jedoch der Schwefelgehalt vermindert, und der Kohlegehalt vermehrt werden.

Beim combinirten (Soda-Sulfat-) Verfahren wendet man ein Gemisch zweier Sätze an und zwar nimmt man zu einem Sulfatsat

	I		H	
Raolin (Thon) .			100	Gewichtstheile
Glaubersalz			130	»
Rohle oder Pech	. 25	*	30	»

je dunkler die Farbe des Ultramarins ausfallen soll von einem Sodasate, welcher besteht aus

			I	
Kaolin (Thon) .			100	Gewichtstheilen
Soda				»
Schwefel				*
Rohle oder Pech			10 bis	12 »

Das Brennen der fertigen Mischung wird entweder in Häfen (Tiegeln), ober in Muffeln oder Kästen aus Chamotteplatten vorgenommen.

Die Häfen (Tiegel) Fig. 155 sind gewöhnlich 250 Mm. hoch, oben 200 Mm., unten 150 Mm. im lichten weit,

Wandstärke oben 10 Mm., unten 20 Mm.

Die Deckel besitzen eine Vertiefung von 10 Mm. Höhe. Die Muffeln sind 5 bis 6 Meter lang und 3 bis 4 Meter breit, und können mit 2500 bis 5000 Kgr. Sat beschickt werden.

Die mit der Mischung gefüllten und fest gestampften Höfen werden mit sandhaltigem Thon dicht geschmiert, getrock-

Fig. 155.





Fig. 156.



net und dann mit einem naffen Pinfel nochmals alle kleinen

Riffe dicht geftrichen und langfam trochnen gelaffen.

Die Häfen werden in den Brennofen gebracht, welcher verschiedenartig construirt ist, immer muß aber darauf Besacht genommen werden, daß die Flamme die Tiegel allseitig umspült und daß die Brenngase von reducirender Zusammensetzung sind.

Die Einrichtung eines solchen Ofens ist aus Fig. 156

ersichtlich.

Derfelbe besteht aus der viereckigen Brennkammer B, in welche die Tiegel in Lang= und Querreihen neben= und

übereinander gestellt werden.

Das Eintragen geschieht durch die Deffnung C, welche während der Dauer des Brandes mittelst Backsteinen luft=

dicht zugesett wird.

Die Feuerung A findet sich unter dem Boden, durch dessen Deffnungen e e... e die Flamme zwischen und um die Häfen schlägt und durch die in der Decke D ausgesparten Dessenungen f... f in den Canal E abgeleitet wird.

Gewöhnlich liegen eine Anzahl berartiger Brennöfen neben einander, so daß stets einzelne im Brand, andere in Abkühlung, im Austragen und Beschicken sich befinden.

Jeder Ofen besitzt außerdem eine Schauöffnung zum Beobachten des Brennvorganges und der Temperatur.

Im Beginne wird langsam geschürt, so daß erst nach fünf bis sechs Stunden der Ofen auf seiner richtigen Gluth (dunkle Rothgluth) steht, auf welcher er, je nach der Menge des Reductionsmateriales im Gemische, der Größe der Oefen, Weite der Oefen, 13 bis 20 Stunden erhalten wird.

Zur Erzielung einer längeren Nachgluth wird nach Beendigung des Brandes der Essenzug mittelst Schiebers abgesperrt.

Febes, auch das mindeste Ueberhitzen verhindert das Blaubrennen; die Grenzen, innerhalb deren es stattfindet, sind eng, doch haben einige Probebrände hierin für einen geübten Heizer bald Sicherheit gebracht.

Der Berbrauch an Tiegeln vertheuert das Fabrikat, man brennt daher, wie schon erwähnt, in großen Musseln.

In dieselben wird der Sat in einer Höhe von 300

bis 400 Mm. fest eingestampft.

Diese Muffeln, welche ganz vom Feuer umspült wersten, erfordern eine Brenndauer von drei bis vier Wochen.

Mischungen, welche Ammoniaksoda enthalten, brennen sich schwer, ein Gehalt derselben an Aethnatron leitet die Bildung von Schwefelnatriumleichter ein und giebt schönere Farbe.

Auch Einspritzen der Soda mit Schwefelnatrium ist

von Vortheil.

Durch Zusatz von 5 bis 10 Procent Kieselsäure (Quarz, Infusorienerde) wird das Gemisch schwerer brennbar, aber man erhält ein um so tieseres, farbenreicheres und gegen Alaun und schwache Säuren widerstandsfähigeres Ultramarin; während das kieselsäurearme Product letzteren nicht zu widerstehen vermag.

Rieselsäurereiches, alaunfestes Ultramarin besitt

in der Regel ein dunkelröthliches Unsehen.

Bei der Anwendung von Häfen geht durch den unvermeidlichen Luftzug ein Theil des Farbkörpers verloren.

Dasselbe ist der Fall, wenn man porose Muffeln ver=

wendet.

Lettere werden zwar im Laufe des Betriebes dichter, aber der Inhalt der Muffel fällt tropdem in der Farbe etwas verschieden aus: die äußere Hille weiß, die Mitte grünlichblau, und zwischen beiden das eigentliche Blau.

Der Tiegelinhalt des Roh-Ultramarins besitzt verschie-

dene Färbung.

Gewöhnlich ist derselbe grün; ist derselbe blaustichig, so ist der Brand gut gerathen; sehr oft ist derselbe jedoch gelblichgrün, dann und wann sogar fast blau; ein schlechter Brand giebt ein braunstichiges Grün.

Die blaugrüne Masse wird nun auf Mühlen (Kollersgängen, Augelmühlen 20.) so fein wie möglich zerkleinert,

hierauf mit Wasser sein gemahlen und getrocknet.

Die Waschwässer enthalten eine große Menge Natriumverbindungen, namentlich Sulphide, welche, wie schonfrüher

erwähnt, zu Gute gebracht werben.

Das Blaubrennen findet meistens durch Rösten mit Schwefel in Herdöfen, Chlindern oder Musseln unter Luftzutritt statt, wobei die entstehende schwefslige Säure einen Theil des Schweselnatriums orydirt.

Was das erste Verfahren anbelangt, so werden in einer Art Muffelofen niedrige Schalen mit dem rohen grünen Ultramarin eingetragen, nachdem dasselbe früher

mit Schwefelblüthen bestreut worden ist.

Die Herdthüre wird geschlossen und sodann der Herd so weit erhitzt, daß der Schwefel von selbst zu brennen anfängt; man zieht in diesem Augenblicke die Feuer aus und läßt den Schwefel abbrennen.

Das Verfahren wird so lange wiederholt, bis die richtige Farbe hervorgerusen worden ist.

Bei dem sogenannten deutschen Abbrennver= fahren wird das Blaubrennen in einem liegenden guß= eisernen Cylinder vorgenommen, welcher über einem Rost eingemauert ist.

Die obere Seite desselben enthält einige Deffnungen, um den Schwefel einzutragen und der Luft Zutritt zu ge-

statten.

Die Deffnungen werden durch Deckel verschloffen.

Außerdem enthält der Cylinder eine Flügelwelle und einen Abzug für entstandene Gase.

Der Chlinder wird mit dem fein gemahlenen rohen Ultramarin beschickt und dann bis zum Glühen erhitzt.

uttramarın vejajicti uno vann vis zum Sungen ergişt.

Auf 100 Kgr. Beschickung genügen für gewöhnlich 6 Kgr. Schwefel.

Man läßt den Kührapparat gehen, trägt nochmals 3 Kgr. Schwefelblumen ein und erhibt bei möglichstem Luftzutritt und unter beständigem Umrühren, bis der Farbenton die größte Intensität erlangt hat.


Rach dem Erfalten wird das fertige Product gezogen.

Das Blaubrennen in Muffeln ist auch unter dem Ramen »Französisches Verfahren« bekannt.

Eine solche Muffel ist in Fig. 157 abgebildet.

Ueber der Feuerung A ist über einem durchbrochenen Gewölbe die Muffel B gelagert, um welche das Feuer streichen muß, ehe es in den Essecanal C gelangt.

Durch D wird die Muffel beschickt, während die aus



berselben entweichenden Gase durch die Haube G entsprechend abgeleitet werden.

Die Ultramarinmutter wird auf den Boden der Muffel 50 bis 80 Mim. hoch aufgeschichtet, die Oeffnung geschlossen

und dieselbe erhitt.

Ist die Hise so hoch gestiegen, daß sich der Schwefel von selbst entzünden kann, wird geöffnet, und über den Muffelinhalt Schwesel gestreut und mit einer eisernen Kräte der Inhalt durchgearbeitet, damit der Abbrand gleichmäßig vor sich gehe.

Man wiederholt diese Operation so lange, bis der ver=

langte Farbenton hervorgerufen worden ift.

Fe weicher die im Rohbrand erzeugte Farbe war, desto weniger hoch braucht die Temperatur gesteigert zu werden; schwache Rohbrände werden bei dunkler Rothgluth geröstet.

Der Kohbrand nimmt zuerst eine fast schwarze Farbe

an, die sich nach und nach in Blau verwandelt.

Nach der vorbemerkten Methode hergestelltes Ultrasmarin ist zwar von schöner Qualität, verlangt jedoch viel Arbeit und können doch immer nur verhältnißmäßig geringe Mengen Ultramarin hergestellt werden.

Anders ist dies der Fall mit dem combinirten Sodasulfatverfahren, wobei das Blaubrennen in

einem Brande ausgeführt wird.

Dieses directe Verfahren wird sowohl in Muffeln

wie auch in Tiegeln ausgeführt.

Die Aufgabe bei diesem Verfahren ist die, den das Grün bedingenden Schwefel durch fein zertheilten Kohlenstoff zu entfernen, bei einer, die Bildung von Schwefelkohlenstoff einleitenden Glühhitze.

Dieses ersordert neben dem seinst vertheilten Kohlenstoff auch freien Schwefel im Ultramaringrün, also Watesrial zur Bildung von Fünfsach-Schwefelnatrium und Ueber-

schuß an Kohle oder besser Harz in der Rohmasse.

Fernere Bedingung ist: Nichtsintern des Grüns, also Erzeugung desselben bei möglichst niederer Temperatur; desshalb leicht gebrannter Kaolin, frei von noch unzersetzem Feldspath, wenn nöthig, je nach dem Thonerdegehalt unter Beifügung von Kieselsäure (Quarz, Insusvenerde), 20 bis 30 Procent, je nachdem das Ultramarin kieselsäures arm oder ereich sein soll.

Die Mischungen schwanken je nach dem anzuwendenden Ofen und Heizmaterial etwa zwischen folgenden, schon früher

angegebenen Berhältnissen:

Kaolin . . . 100 bis 100 Gewichtstheile Soda . . . 90 » 95

Schwefel . . 110 bis 120 Gewichtstheile

Nachfolgende Mischung giebt ein schönes kieselsäurereiches Ultramarin mit feurigem Blau:

Kaolin . . . 86 Gewichtstheile Sodaasche . . 60 »
Schwefel . . 75 »
Natriumsulsat . 8 »
Harz . . . 14 »
Kieselguhr . . 4 »

Bu ordinärem Ultramarin verwendet man:

Man erhält die besten Resultate, wenn man bei nicht

zu hoher Rothglühhitze 98 bis 102 Stunden feuert.

Die Mischungen werden erst ohne Schwefel und Harz seinst gemahlen, und hierauf muß die größte Sorgsalt verwendet werden, da der Erfolg größtentheils davon abhängt; nachdem sie sein gemengt sind, mengt man den pulverisirten Schwesel und Harz bei, und läßt noch zweimal durch die Mühle laufen.

Das Brennen geschieht in Muffeln oder Tiegeln. Im ersteren Falle wird die Mischung auf den Boden der Muffel in einer Stärke von 60 bis 75 Mm. fest gestampst und mit seuersesten Platten bedeckt, welche mit Lehmkitt bis auf eine einzige verschmiert werden; die letztere dient dazu, um Proben ziehen zu können.

Die Muffelöffnung wird dicht geschlossen, ebenso die zum Ziehen der Probe, sowie zum Beobachten der Tempe-ratur bestimmte Deckelöffnung.

Das Unwärmen erfolgt so langsam, daß die Rothsglühhitze erst in acht bis neun Stunden erreicht wird, worauf man während 24 Stunden tiefe dunkelrothe Glühshitze gleichmäßig einhalten muß.

Nach dieser Zeit werden zwei Proben durch die betreffenden Deffnungen gezogen, die erste kommt so rasch wie thunlich zwischen zwei seuerseste Thonplatten, während die zweite darüber offen gelegt wird.

Besitzt die oben liegende Probe eine blaue Farbe und ist das zwischen den Platten liegende Muster blaugrün, so werden die Feuer gezogen und der Ofen langsam erkalten gelassen.

Dabei ist jedoch besonders darauf Rücksicht zu nehmen, daß während des Erkaltens keine Luft zutreten könne; ge-wöhnlich wird noch eine bis anderthalb Stunden schwach geheizt.

Besitzen die gezogenen Muster eine braune Farbe, so ist die Masse nicht genügend heiß geworden und muß stärker geseuert werden.

In der erkalteten Muffel findet man eine aus zwei Schichten bestehende Masse; die obere Schichte derselben ift tief dunkelblau gefärbt, während die untere bläulich grünstichig ist.

Sie werden sorgsam getrennt, denn die obere blaue Schicht giebt sehr gute Handelswaare, während die unten liegende minderer Qualität ist.

Während die Qualität des in dieser Art hergestellten Ultramarins eine gute ist, so ist doch die Ausbeute eine ziemlich geringe, weshalb man es vorzieht, das Ultramarin in Tiegeln herzustellen.

Eine für das Tiegel= (Häfen=) Verfahren sich eignende Mischung besteht unter Anderem aus:

100	Gewichtstheilen	Kaolin,
90	»	Soba,
110	»	Schwefel,
20	»	Rohle.

Man setzt gewöhnlich, je nachdem man ein kieselsäurereiches oder -armes Ultramarin erhalten will, 20 bis 30 Gewichtstheile Quarz oder Infusorienerde, und auch 6 Gewichtstheile Harz oder Asphalt zu.

Eine ebenfalls gute Mischung besteht aus:

Raolin	76	Gewichtstheilen
Soda	60	*
Glaubersalz	15	*
Schwefel .	78	*
Roble	16	»
Rieselguhr .	18	»
Quarzsand	10	*
Harz	12	*

Alle diese Stoffe werden in üblicher Weise gemischt und in Tiegel gefüllt und behandelt, wie dies bereits früher beschrieben worden ist.

Ist ber Ofen erkaltet, so werden die Häfen einzeln geöffnet und der Gutbrand von dem Fehlbrand sorgfältig

getrennt.

Die Aenderung der Farbe des Gemisches vom Ansfange bis zur Beendigung des Brandes ist eine höchst in-

teressante.

Das Gemisch besitzt, so wie es aus den Rollfässern herauskommt, eine graue Farbe, welche während der vers schiedenen Perioden des Brandes in Braun, Grün, Blau,

Biolett, Roth und Weiß übergeht.

So wie der Schwefel mit blauer Flamme zu brennen anfängt, besitzt die Mischung eine prachtvolle chocolades braune Farbe, die aber, trot aller Versuche und Anstrengung solche stabil zu erhalten, nicht haltbar ist.

Wird in diesem Stadium der Hafen gezogen, so vers brennt unter Explosion der ganze Inhalt desselben. Sowie der Schwesel vollständig ausgebrannt hat, nimmt der Tiegelinhalt grüne Farbe an, welche ebenso wenig haltbar ist, wie die vorerwähnte braune.

Auch in diesem Zustande brennt die Masse ab, sowie

Luft Butritt erhält.

In dem Maße als die Temperatur sich 700 Grad C. nähert, also der dunklen Rothgluth, geht das Grün in Blau über und wird Biolett, sobald diese Wärme überschritten ist, um mit steigender Site roth und schließlich

weiß zu werden.

Diese Farbenänderung ift eine Folge der Drydation, fowie aber reducirende Stoffe, wie Rohle, Barg, zu wirken anfangen, geht der ganze Farbenproceß in umgekehrter Richtung zurück, so daß, wenn man jenen Zeitpunkt ver= passen würde, welcher die blaue Farbe entwickelte, schließlich wieder ein grauer Tiegelinhalt erhalten werden würde. Die Form des Ofens ist bei der Herstellung des

Ultramarins Nebensache, Hauptsache ist die genügende Hite. Nachdem es ungemein schwierig ist, einen Proces zu

verfolgen, welcher sich der Beobachtung vollständig entzieht, hat man versucht. Ultramarin auf naffem Wege her=

zustellen, jedoch ohne Erfolg.

Anapp empfahl die Mischung aus Kaolin, Soda und Schwefel so weit zu rösten, bis dieselbe chocoladebraune Farbe angenommen hat, also bis zu jenem Punkte, bei welchem das Kaolin vollständig zersetzt ist. Die Masse wird nun mit Natriumpersulfid digerirt.

Der Schwerpunkt des ganzen Verfahrens beruht auf jener schmalen Linie, welche den Uebergang von Braun in

Grün marfirt.

Wird diese überschritten, was bei einem so rohen Processe wie es das Rösten ist, leicht vorkommen kann, so wird auch die blaue Farbe bereits zerstört sein und macht einem Roth Platz, welches das Ultramarin völlig unbrauchbar oder minderwerthig macht.

Fvor röstet 55 Kgr. Kaolin mit 53 Kgr. Natriumscarbonat oder 20 Kgr. Aehnatron bei Kothgluth, um daßerstere aufzuschließen.

Andererseits bereitet derselbe eine Lösung von Mehr= fach=Schwefelnatrium, indem er 20 Kgr. Schwefelblumen

in 21 Kgr. Ginfach-Schwefelnatrium focht.

Die aufgeschlossene Kaolinmasse wird mit dem Natriumpersulfid zu Teig angemacht, im Ofen getrocknet, in Stücke zerschlagen, und diese zuerst ohne Luftzutritt bei 250 bis 300 Grad C. eine Stunde lang im Tiegel geglüht, sodann acht Stunden lang bei Dunkelrothgluth gehalten, wobei ein geringer Zutritt von Luft nöthig ist.

Die Tiegel dürfen nicht früher aufgemacht werden,

bis vollständiges Erkalten eingetreten ist.

Db bieses Verfahren im größeren Maßstabe ausgeführt

worden, ist nicht bekannt.

Das nach dem Brennen erhaltene Rohultramarin muß durch und durch locker und weich sein.

Dasselbe enthält bedeutende Mengen löslicher Natrium= salze und ist in diesem Zustande als Farbe nicht brauchbar.

Es muß deshalb von diesem befreit werden, wodurch

sich auch die Farbe mehr entwickelt.

Das rohe Ultramarin wird zuerst so sein wie thunlich in einer Naßmühle gemahlen, und der Schlamm erst mit heißem, dann mit kochendem und schließlich kaltem Wasser so lange behandelt, bis alle löslichen Verbindungen entfernt worden sind.

Das ausgewaschene Ultramarin wird in Nahmühlen mehrere Stunden lang gemahlen, denn von der Feinheit des Kornes hängt dessen Färbekraft und Brillanz ab.

Namentlich für Buch= und Steindruck, sowie zum Bedrucken von Geweben, muß das Ultramarin von außerordentlicher Feinheit des Kornes sein, während für Malzwecke dies weniger nothwendig erscheint. Es folgt deshalb diesem Mahlproceß noch in manchen

Es folgt deshalb diesem Mahlproceß noch in manchen Källen das Schlämmen, was von großer Wichtig=

feit ist.

In manchen Fabriken treibt man noch den Ultra= marinschlamm, ehe derselbe zum Trocknen kommt, noch= mals durch feinste Seidensiebe.

Nach dem Trocknen wird nochmals gepulvert und gesiebt.

Der Farbenton des Ultramarins hängt einestheils von der Zusammensehung der Mischung, sowie dem Brand und schließlich von der Bearbeitung desselben nach dem Brande ab.

Namentlich von der Feinheit der Zertheilung hängt

die Brillanz der Farbe ab.

In welcher Art und Weise das Ultramarin hergestellt worden ist, es muß immer ein zartes, lockeres Pulver von seurig rein dunkelblauer oder röthlichblauer Farbe sein, das unter dem Mikrostope betrachtet, als aus kleinen, glasartig aussehenden Krystallen bestehend erscheint, welche je nach ihrer Dicke, smaragdgrüne bis tiefblaue Farbe besitzen.

Die Farbe des Ultramarins ist eine so eigenthümlich blaue, daß sie sich von allen anderen blauen Farben auf=

fallend unterscheidet.

Soda=Ultramarine sind stets violettstichig und die Rieselsäure ar in en, welche lichte Nuancen geben.

Sulfat-Ultramarine find licht grünlichblau, und die lich-

tefte Nuance sogar bläulichgrün.

Ultramarin kann mit allen Farben gemischt werden, mit Ausnahme jener, welche Blei oder Aupfer enthalten; diese Mischungen werden, infolge Bildung von Schwefel-

verbindungen des Bleies oder Kupfers, migfarbig.

Der Zeitpunkt der Zersetzung ist jedoch nicht ein gleicher; so kann es vorkommen, daß Mischungen des Ultramarin mit Chromgelb oder Smaragdgrün, sich sofort oder in kürzester Zeit ändern, während diese Aenderung in anderen Fällen erst nach langer Zeit vor sich geht; stets nach dem Verhältnisse, in welchem die beiden Farbstosse miteinander vermischt sind.

Das Ultramarin ift unter gewöhnlichen Verhältniffen

licht= und luftfest und im Wasser unlöslich.

Dagegen ist die Wirkung der Säuren auf dasselbe eine für dasselbe charakteristische; die Farbe wird zerstört, es entwickelt sich Schwefelwasserstoff, und Schwefel scheidet sich aus.

Alle Säuren, ja sogar die schwachen organischen, wie Essigiäure, Weinsäure 20., besitzen diese Eigenschaft, wodurch sich das Ultramarin von anderen blauen Farben unter= scheidet.

Man darf deshalb nie Ultramarin an Stellen ver-

wenden, wo sich saure Dämpse oder Gase entwickeln. Um raschesten werden in dieser Art zersetzt die Sul= fat-Ultramarine, während die kieselsäurereichen Soda-

Ultramarine am längsten Widerstand leisten.

Wird Ultramarin mit concentrirter Salpetersäure ge= tocht, so wird es zuerst entfärbt, worauf sich Schwefel ausscheibet, der dann in Lösung geht, mährend zulett gelatinose Rieselfäure zurückbleibt.

Die Einwirkung der Alkalien auf das Ultramarin ist eine sehr geringe, doch tritt in warmer Natronlauge von 13 Grad Bé. eine Schwächung des Farbetones ein; con= centrirte warme Lauge wirkt rascher und geht das Blau in einen grauen Farbenton über.

Wird Ultramarin in einer Alaunlösung gekocht, so wird dasselbe violettstichig, bei Sulfat-Ultramarin geht die Aenderung rasch vor sich, während die Natron-Ultramarine sich widerstandsfähiger erweisen.

Es läßt sich das Ultramarin, ohne Entfärbung zu erleiden, bis zur Rothglühhite bringen und felbst unter Beobachtung gewisser Vorsichtsmaßregeln in geschmolzenes Glas einführen; doch beginnt es bei 120 Grad C. schon Aende-rungen einzugehen, sofern sein Farbton an Glanz abnimmt; bei 140 Grad C. geschieht dies schon merklich, das Blan schwärzt sich und entwickelt gleichzeitig saures Gas, Wasser und Schwefel.

Während längerer Zeit auf Rothglühhitze erhalten, wird das Broduct farblos.

Das Handelsultramarin enthält immer Glaubersalz, freien Schwefel und andere durch die Fabrikation eingeführte

Substanzen eingemischt.

Die Frage nach der chemischen Zusammensetzung des Ultramarins ist dis jetzt, trot mehrerer vorliegenden vorzüglichen Arbeiten noch unentschieden, was darin seinen Grund hat, weil es dis jetzt nicht gelang, ein ausschließlich aus einer einzigen chemischen Verbindung bestehendes Ultramarin herzustellen.

Das Ultramarin wird stets in erster Richtung auf

den technischen Werth geprüft.

Die Ruance — der Farbenton — ift vor Allem

beim Ultramarin maßgebend.

Es kommen im Handel Sorten von Ultramarin vor, welche bei ziemlicher Dunkelheit doch sehr billig verkauft

werben; sie find mit Beig gemengt.

Zum »Strecken« verwendet man Magnesia, Kreide, Kaolin, Ghps u. a., von denen man z. B. 100 Kgr. Wagnesia auf 25 Kgr. Ultramarin für seinere Qualitäten vermischt, während für geringere Waare auf dieselbe Menge Ultramarin bis 250 Kgr. Kreide verwendet werden.

Ein Zusat von Glycerin oder dergleichen hält das Ultramarin seucht und läßt es dunkler erscheinen, selbst

wenn es das Fünffache an Gpps enthält.

Dem äußeren Unsehen nach läßt sich nicht entscheiden,

ob ein Ultramarin gestreckt ist ober nicht.

Reibt man aber eine kleine Probe mit dem Wesser auf Papier, und legt dann das verriebene Wuster auf das ursprüngliche, so erscheint es als ein schmutzig heller Fleck und dieses helle Pulver ist auch die eigentliche Farbe.

Das »Strecken« wird gewöhnlich in folgender

Weise vorgenommen.

Nicht zu grobes Ultramarin wird mit einem der oben erwähnten Weiß gemischt und zwei bis dreimal durch das Sieb gehen gelassen.

Das gut gesiebte und gemengte Bemisch wird mittelft einer feinen Brause möglichst gleichmäßig mit Wasser angeseuchtet, durchschaufelt, bis es sich in der Hand ballt. und kein trockenes Bulver mehr zu sehen ist.

Man läßt es nun drei bis vier Stunden stehen, siebt dann die Masse durch ein mittelseines Sieb, bedeckt es mit

feuchten Tüchern und läßt ein bis zwei Tage stehen. Endlich trocknet man die Waare bei mäßig feuchter Wärme, je sangjamer desto besser.

Das erhaltene Product ist noch förnig und muß durch

eine Sichtmaschine getrieben werden.

Trocknen bei einer Temperatur, welche das aufgenom= mene Wasser nicht wieder vollkommen entfernt, ist die Hauptsache; die Körnchen des Weiß müssen durchscheinend bleiben und der durch die Feuchtigkeit sich anhängende feine Ultramarinstaub soll durch zu rauhes Sieben nicht wieder von dem Weiß abgerieben werden.

Beachtet man diese Vorsichtsmagregeln, so erhält man ein Gemenge von Weiß und Ultramarin, welche auf den

ersten Anblick sehr schön aussehen.

Behufs Ermittelung der Farbennnance vermijcht Guimet I Gr. des zu untersuchenden Ultramarin mit 6 Gr. Kreide, theils auf einer Marmorplatte, theils auf einem glatten Bogen Bapier.

Angenommen, man habe vier verschiedene Proben angestellt, deren Färbung unter einander verschieden ift, so ist es einleuchtend, daß das dunkelste blaue Gemenge von

der besten Ultramarinsorte geliefert wird.

Buimet ordnete die Gemenge von der hellsten bis zur dunkelsten Nuance und setzt zu dem letzten nach und nach jo viel Weiß, bis es die Nuance des hellsten Ge= menges angenommen hat.

Hätte man dazu 6 Gr. gebraucht, jo fann man den Schluß ziehen, das geprüfte Ultramarin besite das doppelte Färbevermögen und den doppelten Handelswerth.

In ähnlicher Beise verfährt auch Büchner.

Derselbe stellte eine Art Farbemesser zusammen und zwar unter Benützung einer Normalfarbe, deren Mischungen mit einem beliebigen Weiß die Grade ergeben.

Sobald man ein reines farbefräftiges Ultramarin befitt, kann man sich jederzeit, unter Benützung nachstehender Angaben eine Scalazur Farbenkraftbestimmung herstellen.

Es geben:

2	Gr.	Lenzin	mit	0.5	Gr.	Ultramarin	10	Grad	Farbenkraft
2	>>	>>	>>	0.3	>>	»	9	>>	>>
2	»	>>	>	0.2	>>	>>	8	»	»
2	*	>>	>>	0.1	>>	»	7	»	»
2	>>	>	>>	0.02	>>	»	6	»	>>
2	>>	>	>>	0.03	>>	>>	5	»	»
2	»	*	*	0.05	. »	»	4	»	>
2	>>	>>	*	0.01	>>	»	3	»	»
2	>>	>>	>>	0.002	*	»	2	»	»
2	>>	>>	>>	0.003	>>	»	1	»	»

Zum Zwecke einer Untersuchung mischt man, nachdem man sich die vorstehende Farbenscala selbst bereitet hat, 2 Gr. Lenzin mit 0·5 Gr. des zu prüsenden Ultramarins und vergleicht die Wischung mit den Probemischungen.

Mit welcher dieser Mischungen die Probe übereinstimmt,

deren Farbegrad drückt sie aus.

Bernheims Verfahren besteht darin, daß man 2 Theile Schwefelsäure mit 1000 Theilen Wasser verdünnt.

Man wägt von der Reihe der zu vergleichenden Ultramarinproben gleiche Mengen — 0.5 bis 10 Gr. — ab, und bringt jede Probe in ein besonderes Glas, tröpfelt nun von der Säure unter Umschütteln dazu, bis die blaue Farbe in eine röthliche verwandelt ist und man keinen blauen Punkt mehr bemerkt.

Die verbrauchte Schwefelsäure mißt den Grad der färbenden Kraft.

Man zählt entweder die auß einem Tropfapparate fallenden und verbrauchten Tropfen oder wäat die verbrauchte Säure.

Um bequemsten eignet sich hierzu natürlich eine Bürette. Diese Methode zeigt auch gleichzeitig die Wider= standsfähigkeit des Ultramarins gegen Säuren an.

Die Feinheit des Ultramarins ist ein anderer Bunkt,

welcher nicht übersehen werden darf.

Man bestimmt bieselbe am Besten mittelst der Schlämm= probe und benütt zu diesem Zweck den früher beschriebenen Schlämmavvarat.

Wo ein solcher nicht vorhanden, benützt man drei Schalen, eine von 3 cltr., eine zweite von 25 cltr. und die

dritte von 1 Liter Inhalt

Diese Schalen werden übereinander und stufenweise niedriger so gestellt, daß die Flüfsigkeit aus der ersten in die zweite und von dieser in die dritte fließen kann.

Man rührt 2 Gr. des zu prüfenden Ultramarins in der obersten und kleinsten Schale mit einer genügenden Menge Wasser an und läßt nun mit Hilse eines Trichters mit eng ausgezogenem Halse, der mit einer Flasche mit constantem Niveau von 1 Liter Inhalt in Verbindung steht, einen Wasserstrahl einfließen.

Wenn das Ganze 1 Liter betragende Wasser ausgeflossen ist, läßt man den Inhalt der drei Schalen sich setzen und decantirt nachher das Wasser von dem Ultramarin, welches sich am Boden der Schalen abgesetzt hat.

Das Ultramarin besteht aus harten Theilen, und es ist schon feines Ultramarin im Stande, die Schneide der Streichklinge abzunüßen; enthält es aber gröbere Theile, so wird sie geradezu beschädigt und ausgebrochen. Wan prüft das in den Schalen befindliche Ultramarin

zwischen Fingern oder zwischen Glasplatten.

Nach einem anderen Vorschlage wiegt man von der trockenen Farbe 2 Gr. (von einer teigigen 4 Gr.) ab, reibt sie erst mit wenig warmem Wasser zu einem homogenen Brei an, setzt dann noch 300 Cbcm. Wasser hinzu, gießt

das Gemenge in einen glafernen Cylinder und taucht, nachdem man dasselbe mit Hilfe eines Glasstabes gut umge-rührt und in eine wirbelnde Bewegung versetzt hat, einen 5 Cm. breiten und 40 Cm. langen Streifen von weißem Druckcalico ein, so daß das untere Ende bis auf den Boden des Glases reicht, während das obere Ende mit einer Nadel in der Beise festgehalten wird, daß der Streifen die Band des Glases nicht berührt.

Rach Verlauf einer Stunde sind mittelst der Capilla= rität die zartesten Theile der Farbe in dem Streifen auf-gestiegen, und je nach der Feinheit des Pulvers erhält man denselben auf eine gewisse Strecke hin mehr oder weniger

blau gefärbt.

Haft man gleichzeitig mehrere Proben angestellt, so läßt man die Streifen, nachdem sie herausgezogen sind, trocknen und vergleicht sie dann miteinander.

Diejenigen, deren Färbung sich am weitesten nach oben erstreckt, entsprechen den feinsten Farben.

Mit der Körperfeinheit hängt das Schwimmen des Ultramarins im Basser zusammen. Für Bleichereien und Papierfabriken ist dies nöthig,

für die anderen Gewerbe angenehm.

Satinirfähigkeit bedarf nur der Tapeten= und Buntpapierfabrikant.

Bu diesem Zwecke bereitet man einen Anstrich auf

einem weißen Carton und läßt trocknen.

Rach dem Austrocknen darf derselbe nicht abfärben, wenn man mit einem Stückhen weißen Bapieres barüber reibt.

Erreicht nach dem Trocknen dieses Anstriches, durch gelindes Bürsten mittelst einer harten Bürste, berselbe einen Satinglanz, so ist die Waare zur Papierfabrikation brauchbar.

Ein satinirfähiges Ultramarin muß große Körperrein= heit, hohe Färbefraft besitzen und wenig Leim brauchen. Bezüglich des Leimbedarfs ist hervorzuheben, daß

mageres und grobes Ultramarin immer fehr viel Leim be-

darf und selbst bei guter Leimung nach einiger Zeit seine Haltbarkeit wieder verliert.

Zur quantitativen Bestimmung im Kleinen wägt man eine gewisse Menge Ultramarin ab, ebenso eine gewisse Menge Gelatine, die man im Wasser löst und in ein graduirtes Gefäß giebt.

Es läßt sich durch allmähliches Zugießen, bis der Leim genügt, und Berechnung der übrig gebliebenen Flüssigkeit,

der Bedarf schnell ermitteln.

Die Alaunbeständigkeit des Ultramarins

ist gleichfalls sehr wesentlich.

Rein Ultramarin kann einer gesättigten heißen Alaunlösung auf die Dauer widerstehen; die auf die Alaunbeständigkeit des Ultramarins vorzunehmende Probe muß den vorkommenden technischen Operationen angepaßt sein, andererseits durch Gegenprobe verschiedener Ultramarine eingeleitet werden.

Die Dauer der Einwirkung spielt hierbei die Haupt-

rolle.

Dabei ist nicht außer Acht zu lassen, daß ein körperlich weniger seines Ultramarin dem Alaun bester widersteht, als ein seineres, aber zu vielen Zwecken wegen der geringen Färbekraft und zu grober Körperbeschaffenheit unbrauchbar ist.

Bei der Untersuchung des Ultramarins auf die Alaunbeständigkeit wägt man 0.05 Gr. Ultrasmarin sorgfältig ab, bringt es in ein Reagensglas und beseichnet jedes Glas genau mit der genommenen Sorte Ultramarin, wenn Gegenversuche gemacht werden.

Darauf übergießt man die Farbe mit einer genau gemessenen Menge kalter gesättigter Alaunlösung und schüttelt

das Glas fleißig um.

Nach Minuten, Stunden, Tagen kann man die fortsschreitende Zerstörung des Ultramarins beurtheilen und leicht das widerstandsfähigere erkennen.

Dasjenige Ultramarin, welches bei gleicher Farbenkraft am längsten widersteht, wird das bessere sein.

Was den Grad der Widerst and sfähigkeit gegen Säuren anbelangt, so ist die genaue Kenntniß dieser Eigenschaft besonders in den Fällen wichtig, wo das Ultramarin, wie beim Zeugdruck, mit sauer werdenden Substanzen, als Albumin und anderen Bindemitteln, in Bezührung kommt.

Man läßt zur Prüfung des Ultramarins auf Säurefestigkeit etwa 100 Cbcm. einer Lösung von 50 Gr. Oxalsäure in 1 Liter Wasser auf 5 Okgr. Ultramarin unter zeitweiligem Umschütteln in einem Reagensrohr einwirken und vergleicht die allmählich eintretende Entsfärbung mit der eines ehenso behandelten typischen Musters.

Selten wird eine chemische Analyse des Ultramarins verlangt, im vorkommenden Falle geht man in folgender Weise vor.

Bestimmung des Wassergehaltes. — 2 Gr. des zu prüsenden Ultramarins werden eine halbe Stunde lang über der Flamme eines Bunsenbrenners im gewogenen Tiegel geglüht und nach dem Erkalten über Chlorcalcium gewogen. Die Gewichtsdifferenz zeigt den Wassergehalt an.

Bestimmung der Kieselsäure (SiO2). — 2 Gr. Ultramarin werden so lange mit Chlorwasserstoff=säure erhigt, dis Entsärbung eintritt, worauf man bis zur Trockene eindampst und bei gelinder Hige den Kückstandglüht.

Der Glührückstand wird mit Salzsäure aufgenommen, von der unlöslichen Kieselsäure die saure Lösnng abfiltrirt, der am Filter gebliebene Rückstand ausgewaschen, getrocknet,

geglüht und gewogen.

Der Rest, abzüglich des Filtergewichtes, zeigt die Menge der vorhandenen Kieselsäure an.

Bestimmung der Thonerde, $\mathrm{Al_2}\,\mathrm{O_3}.$ — Das von der Bestimmung der Kieselsäure erhaltene Filtrat wird im Ueberschusse von Aeyammoniak versett, schwach aufgekocht, der Riederschlag auf ein gewogenes Filter gebracht, getrocknet, geglüht, gewogen.

Bestimmung des Natriumcarbonates. — Das ammoniakalische Filtrat von der Thonerdebestimmung wird mit Schwefelsäure neutralisirt, dann zur Trockene einzgedampst und so lange geglüht, als noch Ammoniakbämpse entweichen; der Rückstand besteht aus Natriumsulsat und giebt mit 0.4366 multiplicirt, die Wenge des vorhandenen Natriumcarbonates an.

Bestimmung des Gesammt=Schwefelgehaltes.

— 2 Gr. Ultramarin werden mit einem Gemisch aus 2 Theilen Salpetersäure und 1 Theil Salzsäure bestehend, so lange behandelt, bis vollständige Zersetzung desselben ersfolgt und nur ein weißer, durchscheinender Rückstand von Kieselsäure zurückbleibt.

Die saure Lösung wird abfiltrirt, Chlorbaryum im Ueberschusse zugesetzt, gekocht, filtrirt, der Niederschlag vollständig ausgewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen.

Um das Gewicht an Schwefel zu bestimmen, multiplicirt man den aus Baryumsulsat bestehenden Niederschlag mit 0·13734 und berechnet daraus das Gesammtgewicht an Schwefel.

Aus diesem läßt sich das Gewicht der Schwefelsäure und daraus jenes des Sulfides berechnen.

Die Bestimmung des Schwefels als Schwefels fäure wird aus 2 Gr. des Ultramarins in jener Weise aussegführt, als früher erwähnt worden ist.

Multiplicirt man das gefundene Gewicht des Baryum= julfates mit 0·34335, so erhält man das Gewicht der Schwefelsäure. Das Ultramarin ist die schönste blaue Lasursarbe, welche durch Einwirkung von Luft und Licht, Alkalien und

alkalische Erden keine Beränderung erleidet.

Es findet sowohl rein, wie mit Deckfarben (Kreide, Blanc fixe, Zinkweiß 2c.) gemischt ausgedehnte Verwendung, als Wasserfarbe zum Anstrich, bei der Fabrikation von Tapeten, Buntpapier, Zeugdruck u. s. w.

Mit Firnissen und Lacken verrieben, liefert es, rein

verwendet, lasirende, mit Zinkweiß deckende Unstriche.

Mit Del angerieben, muß es einen tiefblauen, durchsichtigen Anstrich liefern, in dem keine Körnchen zu bemerken sind.

Grüne Narben.

Grüne Farben finden sich zahlreich in der Ratur vor, und werden fünftlich hergestellt, sei es schon in dem betreffenden grünen Farbentone oder auch durch Mischung von blauen und gelben Farbstoffen.

Die grünen Farben werden in großen Mengen ansgewendet; viele von ihnen besitzen eine prachtvolle Farbe, verbunden mit großer Deckfraft; doch pflegen aber gerade diese die giftigsten zu sein, weil sie Arsen enthalten.

Sie werden durch ungiftige oder weniger gefährliche Chrom- und Rupfergrune, meistens jedoch durch in Firniffen und Lacken gelöste Theerfarbstoffe ersett.

Natürliche grüne Erde.

Böhmische, Cyprische, Französische, Tiroler=, Vero= nesererde, Stein= oder Veronesergrün, Seladongrün.

Terre de Véronne. Terre verte. Verona green, Verona earth.

Ein natürlich vorkommendes Magnesium = Thonerde= Silicat von verschiedener Zusammensehung, in welchem der Eisengehalt die Farbennuance bestimmt.

Die grüne Erde kommt in schwachen Lagern und Nestern in Italien (im Veronesischen), auf Cypern, in Böhmen,

Tirol, am Harz, Sachsen, England u. a. D. vor.

Die beste grüne Erde ist die Veroneser — auch Berggrün genannt —, sie ist spangrun und fest; die Enprische ist mehr apfelgrun (Mittelfarbe zwischen Apfelund Spangrün), sie ist weicher wie die Veroneser; die Böhmische erscheint als eine compacte plastische Masse von schön grüner Farbe; die Polnische ist mehr lauchgrün, häufig mit Sand verunreinigt; die Tiroler ist mattgrün, nähert sich zuweilen der Veroneser.

Im Allgemeinen ist die Farbe von lichter, matter, seladongrüner Farbe, d. h. einem Grün mit etwas Blau und Grau, von erdigem Bruche, fühlt sich etwas fettig an, wird

durch Streichen etwas glänzend.

Man benützt die grüne Erde gereinigt und geschlämmt als eine dauerhafte, jedoch weder schöne noch glänzende Delund Wasserfarbe, allein sie widersteht sehr gut den atmosphärischen Einflüssen und wird auch nicht von Kalk, schwesliger Säure und Schweselwasserstoff verändert.

Im Feuer brennt sich die grüne Erde braunroth und wird auch in diesem Zustande in den Handel ge=

bracht.

Gewöhnlich wird die grüne Erde, um ihr ein lebhafteres Feuer zu geben, mit sehr verdünnter Salzfäure behandelt, welche die fremden Beimengungen zum größten Theile in Lösung bringt.

Das Anfeuern wird in jenen Gefäßen vorgenommen, in welchen das Schlämmen der Erde erfolgen soll, welches in bekannter Weise geschieht.

Die abgezogene, braune, saure Flüssigkeit wird auf ein stark eisenhaltiges Mineral (z. B. Brauneisenstein) gebracht, durch längere Zeit mit demselben in Berührung gelassen und sodann durch Ausfällen mittelst Kalkmilch oder Lauge auf Eisenocker verarbeitet.

Die Untersuchung der grünen Erde wird — wenn auch äußerst selten — auf die Decktraft, Feinheit vorgenommen, eine eingehendere chemische Untersuchung vorzunehmen, hätte keinen Zweck.

Geschönte grüne Erde oder gar mit Theerfarbstoffen aufgefärbten Thon erkennt man in früher angegebener Weise mittelst Alkohol und Gssigsäure.

Grüner Deter.

Es ist dies aus dem natürlichen gelben Ocker herge-

stelltes Kunstproduct.

100 Gewichtstheile gelben Ockers werden mit Wasser zu einem steisen Teig angerührt, diesem dann 24 Kgr. Salzsäure zugemischt und alles 24 Stunden sich selbst überlassen.

Nach dieser Zeit bereitet man eine concentrirte Lösung aus 2 Kgr. gelbem Blutlaugensalz, und arbeitet dies in

ben Ocker ein.

Tritt die gewünschte saftgrüne Nuance nicht heraus, so setzt man nöthigenfalls noch etwas Eisenvitriol= oder Eisenchloridlösung zu.

Nach weiteren 24 Stunden wird das Gemisch mit

Wasser gewaschen und getrocknet.

Dieses Grünstimmt mit der natürlichen grünen Erde und besonders mit dem Veronesergrün ziemlich überein, kommt aber dieser an Haltbarkeit nicht gleich, weil es sich auf Kalkrasch zersetzt.

Auch dadurch, daß man auf natürlichen Ocker oder weißen Thon einen entsprechenden grünen Theerfarbstoff in

Lackform niederschlägt, erhält man diese Farbe.

Ultramaringrün.

Das Ultramaringrün ist das Zwischenproduct bei der Herstellung des blauen Ultramarins nach dem Sulfatverfahren.

Es ist dies eine blaustichige grüne Farbe, welche den

meisten Rupferfarben an Schönheit zurücksteht.

Barytgrün.

Man mischt 2 Gewichtstheile Alegnatron und 1 Gewichts= theil Kaliumchlorat und setzt nach und nach 2 Gewichts= theile staubsein gemahlenen Braunstein zu, erhitzt nach und nach zur Rothgluth, läßt sodann erkalten, zerkleinert, zieht Mierzinsti, Farben-Kabrikation, II. mit Waffer aus, filtrirt und fest dem Filtrate eine Lösung

von Barnumnitrat zu.

Es bildet sich ein violettrother Niederschlag, den man sorgfältig auswäscht, trocknet und dann mit seinem halben oder ganzen Gewichtstheile Aetharht mischt, wässert und langiam zur Rothaluth, unter fortwährendem Umrühren erhitt.

Die erkaltete Schmelze wird zerkleinert und endlich so lange gewaschen, bis aller Ueberschuß entfernt worden ist. Die Farbe ist dauerhaft, matt und hat bis jetzt keine

aroke Verwendung gefunden.

Braunschweigergrün.

Victoriagrün, Preußischgrün. Vert Victoria, Vert de Brunswick.

Brunswick green, Chrom green, Prussian green, Victoria green.

Unter diesem Namen kommen grüngefärbte Rupferverbindungen, wie auch Mischfarben vor, vom lichtesten

gelblichgrun bis zum dunkelsten blaugrun.

Diese Mischfarben werden in großen Mengen aus Chromgelb, Berliner- oder Breufischblau, Schwerspath als Körper, in den verschiedensten Verhältnissen gemengt, und badurch die Farbenabstufungen hervorgerufen, je nachdem die gelbe oder blaue Farbe in der Mischung vorherrscht.

Bergestellt wird dieses Braunschweigergrün entweder auf a) trockenem Wege durch einsaches Mischen und Berreiben der Karbmaterialien auf einer Karbmühle; oder

b) auf nassem Wege durch Bildung des grünen Farbstoffes und Fixiren desselben auf dem Schwerspath mittelst doppelter Zersetzung.

Dieses lettere Verfahren giebt die besten Resultate und

wird deshalb am meisten angewendet.

a) auf trockenem Wege wird, wie schon erwähnt das Braunschweigergrun durch Mischen des grunen mit dem blauen Farbstoffe erhalten.

Man mischt vorher die nöthigen Materialien in einer Mischmaschine und läßt sie noch eine Mahlmühle passiren, so lange, bis die gesiebte Mischung eine gleichmäßige ist, so daß sie einem Grundmuster gleicht.

Dieses Versahren besitzt den Vortheil, daß man den Farbenton stets beobachten und vergleichen kann, und daß durch Zusatz von Gelb oder Blau die Nuance richtigaestellt

werden kann.

Andererseits aber klebt dem trockenen Versahren die Unannehmlichkeit an, daß die Farbe nicht so fein ist, nicht so gleichmäßig durchgemischt, wie dies der Fall, wenn die Farbe mittelst doppelter Zersehung — also auf chemischem Wege — hergestellt wird.

Auch die Güte und Farbenton des Chromgelb, welches

benützt wird, ist nicht gleichgiltig.

Lichte Farbtöne von Braunschweigergrün verlangen eitronengelbe Chroms, während zu dunklen Nuancen

Mittel-Chromgelbe genommen werden muffen.

Unbedingt müssen stets kleine Vorversuche gemacht werden, ehe größere Mengen von Farbe in Arbeit genommen werden, namentlich, wenn die Chromgelbe und das Blau aus anderen Quellen bezogen worden sind, als solche waren, aus denen man früher das Grün herstellte.

Man ift immer der Gefahr ausgesett, daß das Grün

nicht in der gewünschten Farbennuance ausfällt.

Die Herstellungsart des Chromgelb, namentlich aber das Berlinerblau, spielt eine nicht geringe Rolle bei der

Berftellung des Grün.

Namentlich zur Herstellung der lichtesten Nuancen von Braunschweigergrün muß das beste und dunkelste Preußischblau verwendet werden, während bei Herstellung dunklerer und dunkelster Nuancen das Blau keine so wichtige Rolle spielt.

Im nachstehenden einige Vorschriften zur Herstellung

von Braunschweigergrün auf trodenem Wege.

Zu jedesmal 100 Kgr. Schwerspath nimmt man zu lichtem Grün: $1^{1}/_{2}$ Kgr. Berlinerblau, 35 Kgr. Chromgelb;

zu mittel Grün: 21/3 Kgr. Preußischblau, 35 Kgr. Chromgelb; 3u bunklem Grün: 5 Kgr. Preußischblau, 35 Kgr.

Chromaelb:

ju fehr dunklem Grün: 8 Rgr. Preußischblau, 35 Rgr. Chromgelb.

Statt Schwerspath kann man Gyps verwenden.

Will man einen gleichen Farbenton erhalten, so darf man nicht vergessen, daß 1 Gewichtstheil Gyps, $2^1/_2$ Ge-

wichtstheile Schwerspath ersetzen kann.

b) Das naffe Verfahren ift wohl das ältere und liefert auch die besten Resultate; nur erfordert die Her-stellung des Braunschweigergrün in dieser Weise nicht nur große praktische Erfahrung, sondern nimmt auch verhältnißmäßig viel Zeit in Anspruch. Wie beim trockenen, so auch beim nassen Verfahren,

giebt Schwerspath den Körper der Farbe.

Es muß, wenn man entsprechendes Resultat erzielen will, dahin getrachtet zu werden, nicht nur die entstandene grüne Farbe mit dem Körper zu mischen, sondern auch dieselbe auf jenem zu fixiren, denn vom letzeren allein hängt es ab, ob das fertige Product, Glanz, Feuer, Schönheit des Tones erhält.

Man kommt am ehesten zum Ziele, wenn man den aufsgeschlämmten Schwerspath mit den entsprechenden Lösungen von Eisens und Bleiacetat oder Eisens und Bleinitrat mischt und durch Busatz von Kaliumchanid- und Bichromat-

lösungen die grüne Farbe hervorruft.

Es ist aber nicht gleichgiltig, ob man die gewöhnlich

im Sandel vorkommenden Chemikalien verwendet.

Während Bleiacetat und Bleinitrat im Handel in ziemlich reinem Zustande vorkommen, so daß fie in diesem Bustande verwendet werden können, ist dies mit Eisen= vitriol nicht der Fall, da dasselbe stets größere oder geringere Mengen Dryd enthält; Gisennitrat ift übrigens gar nicht anwendbar, da es in seiner Zusammensetzung sehr schwankend ift.

Auch gelbes Blutlaugensalz des Handels läßt sehr oft in der Qualität sehr viel zu wünschen übrig, unfiltrirte Lösungen dürfen überhaupt gar nicht verwendet werden; rothes Blutlaugensalz wäre am meisten zu empfehlen, da es auch die schönsten Resultate giebt, wenn es nicht hoch im Preise stände.

Behufs Herstellung der Farbe geht man gewöhn=

lich in nachstehender Weise vor:

Das Cisensalz, sowie das Bleisalz, ersteres von großer Reinheit, werden jedes für sich in entsprechenden Gefäßen

gelöst und die Lösungen rasch filtrirt.

In den Ausfällbottich, welcher mit einem fräftigem Kührwerk versehen sein muß, schlämmt man durch ein feines Sieb den Schwerspath ein und läßt unter fortwährendem Gehen des Mischwerkes die Lösung des Sisensalzes einslaufen, worauf man die Bleiacetatlösung folgen läßt.

Hat man, wie dies meistens der Fall, Eisenvitriol verwendet, so fällt Bleisulfat aus, welches sich mit dem Schwerspath mischt und die Menge des Endproductes vermehrt.

Es darf nie vergessen werden, daß mit der Vermehrung des Eisensalzes auch eine Vermehrung des Bleisalzes vor sich gehen muß, wenn vollständige Zersetzung und Vildung von Bleisulfat stattsinden soll, und zwar verlangt jedes mehr zugesetzte Kilogramm Eisenvitriol (in den nachfolgenden Vorschriften) eine Vermehrung des Bleiacetates um 1200 Gr.

Unterdessen hat man sich eine filtrirte Lösung von gelbem (oder rothem) Blutlaugensalz und Kalium= oder Natrium=Bichromat vorbereitet und läßt solche in lang=

jamem Strahle in den Ausfällbottich laufen.

Nach dem Ausfällen läßt man das Rührwerk noch

eine Zeit laufen.

Sobald sich der Farbstoff entwickelt und abgesetzt hat, zieht man die obenstehende Lauge ab, wäscht mit zwei bis drei Wässern aus, filtrirt (bei größeren Mengen) durch Filterpressen und trocknet bei gelinder Wärme.

Hurst empfiehlt eine trockene Mischung der nöthigen Chemikalien (Eisenvitriol, Bleiacetat, Blutlaugensalz, Bichro-

mat) unter einem Kollergang oder einer Rugelmühle so fein wie möglich zu mahlen und gleichzeitig zu mischen, und bann Wasser zulaufen zu lassen, wodurch die Umsetzung in raschester und gleichmäßiger Beise erfolgt. Die weitere Bearbeitung der Farbe ist die übliche.

Bemerkt sei noch, daß jedesmal gleiche Gewichts= mengen Eisenvitriol und Blutlaugensalz genommen werden müssen und das Bleiacetat zu Bichromat annähernd im Verhältnisse von $10 = 3^{1}/_{2}$ zu nehmen ist.

Im Rachstehenden einige Vorschriften zur Berftellung der gangbarften Sorten von Braunschweigergrün

auf nassem Wege:

Lichtes Grün:

100	Gewichtstheile	Schwerspath,
13	»	Bleiacetat,
1	Gewichtstheil	Eisensulfat,
1	»	Blutlaugenfalz,
4	Gewichtstheile	

Mittel=Grün:

100	Gewichtstheile	Schwerspath,
$13^{1}/_{2}$	»	Bleiacetat,
$1^{1/2}$	»	Eisenvitriol,
$1^{1/2}$	»	Blutlaugensalz,
$4^{1/3}$	»	Kaliumbichromat.

Dunkelgrün:

100	Gewichtstheile	Schwerspath,
14	»	Bleiacetat,
2	»	Gisenvitriol,
2	>>	Blutlaugenfalz,
$4^{1}/_{2}$	>>	Bichromat.

Sehr dunkles Grün:

100	Gewichtstheile	Schwerspath,
16	»	Bleiacetat,
4	*	Gisenvitriol,
4	»	Blutlaugenfalz,
5	>> -	Richromat

Der Schwerspath kann durch Gyps, Thon, Zinkweiß u. dgl. ersett werden, nur müssen dann, um eine gleiche Nuance zu erhalten, wie die mit Schwerspath gewesen, genommen werden: das $2^{1/2}$ sache an Gyps, das 3= dis 4fache an Kaolin (China-Clay) und das 4= dis bfache an Zinkweiß, statt des Kaliumbichromat, das Natriumbichromat genommen werden.

Durch Aenderung der Gewichtsverhältnisse der Chemistalien lassen sich verschiedene Farbabstufungen herstellen.

Dieses neuartige Braunschweigergrün besteht aus Chromgelb, Preußischblau, Schwerspath, neben einem gezingen Gehalte an Bleisulfat, eventuell Ghps und anderen Stoffen.

Es ist eine der schönsten grünen Farben, besitzt viel Decktraft und Farbe, und kann sowohl als Del= wie als

Wasserfarbe benützt werden.

Ebenso kann sie mit anderen Farben gemischt werden, ausgenommen jenen, welche Schwefel enthalten, da in Folge Bildung des schwarzen Schwefelbleies die Nuance eine Nenderung erleidet und dunkler wird.

Durch Alkalien, Kalk, Kreide, geht die Farbe in

roth über.

Am Lichte hält sich das Braunschweigergrün nur kurze Zeit unverändert, weshalb sich dasselbe an stark von der Sonne beschienenen Stellen nicht verwenden läßt.

Das Chromgelb besitzt die Eigenschaft am Lichte außzublassen, zu verschießen, dadurch tritt das Blau mehr in den Vordergrund; es tritt dann der Fall ein, daß die dunklen Grüns blau und die lichten mehr gelb werden.

Auch je nach den Umftänden und der Zusammensetzung des Braunschweigergrün tritt die blaue oder gelbe Modifi= cation früher oder später auf.

Durch Einwirkung von Säuren wird die Farbe blaustichia, während Alkalien derselben einen orangerothen

Stich verleiten.

Durch Schwefelwasserstoff wird fie geschwärzt.

Die chemische Untersuchung besitzt nur ein Interesse für den Farbenerzeuger, und zwar nur zu dem Zwecke, um

eine neu erschienene Ruance nachmachen zu können.

In diesem Falle geht man am besten vor, wenn man sich nach den Angaben von Brown richtet; allemal muß jedoch eine qualitative Analyje der quantitativen voran=

gehen.

Man wiegt 2 Gr. der betreffenden grünen Farbe, focht dieselbe mit 28 bis 30 Chem. concentrirter Salzsäure zehn Minuten lang, filtrirt die sauere Lösung kochend heiß ab, wäscht mit siedendem Wasser vollständig aus und vereinigt Filtrat und Waschwässer (a).

Der Rückstand am Kilter besteht aus Schwerspath und

Preußischblau.

Man erhitzt denselben so lange bis das Blau vollsständig zersetzt ist, worauf man unter Chlorcalcium erkalten läßt und wiegt das Gemisch, aus Eisenoryd und Schwerspath bestehend.

Dieser Rückstand wird mit Königswasser behandelt, gekocht, mit Wasser verdünnt, auf ein Filter gebracht und der Rückstand vollständig ausgewaschen.

Der auf dem Filter gebliebene Rückstand wird gestrocknet, geglüht, unter Chlorcalcium erkalten gelassen und gewogen.

Das Gewicht (abzüglich jenes des Filters) giebt die Menge des vorhandenen Schwerspathes an. Aus der Differenz der ersten Wägung (Schwerspath + Eisenoryd) und der zweiten ergiebt sich die Menge des vorhaudenen Eisenorydes, welches mit 2·212 multiplicirt, Die Menge des vorhandenen Breufischblau angiebt.

Das sauere Filter einschließlich des Waschwassers (a) wird mit Aezammoniak neutralisirt und mittelst Schwesels wasserstoffgas das darin enthaltene Blei in Form von Bleisulfid ausgefällt, welches man dann abfiltrirt und gut auswäscht.

Das Filtrat, sowie das Waschwasser (welches Chromenthält) wird gesammelt und für sich weiter untersucht (b). Bestimmung des Bleigehaltes. Der auf dem Filter

Bestimmung des Bleigehaltes. Der auf dem Filter zurückgebliebene Kückstand von Bleisulsid wird mit heißer Salpetersäure auf ein kleines Volumen eingekocht, und darauf mit ziemlich concentrirter Schwefelsäure so lange behandelt, bis keine saueren Dämpfe mehr entweichen, worauf man erkalten läßt, Wasser und geringe Menge Alkohol zuseth, filtrirt, auswäscht, und nach dem Trocknen glüht und wiegt.

Der Rückstand besteht aus Bleisulfat und giebt den Gehalt an Blei an, welches in dem Chromgelb enthalten war.

Das Filtrat von dem Bleisulfid (b) enthält

Chrom und eventuell fleine Mengen Gifen.

Dasselbe wird auf ein kleines Volumen eingekocht und nun mittelst Tropfenprobe untersucht, ob Eisen vorhanden

sei oder nicht.

Die Untersuchung wird in der Art vorgenommen, daß man auf eine Glasplatte ein Stückhen mit Kaliumchanid befeuchtetes Papier legt, darauf einen Tropfen des vorsbemerkten Filtrates fallen läßt.

Ist Gifen vorhanden, so entsteht ein blauer Fleck auf

dem Papier.

In diesem Falle benützt man das Verfahren 1, während bei Abwesenheit von Eisen Verfahren 2 ansgewendet wird.

Verfahren 1. Die ziemlich weit eingedampfte Flüssig= feit wird mit Salpetersäure und Chlorkalium so lange ge= kocht, bis eine vollständig klare gelbe Lösung erhalten wird, welche man mit soviel Aeyammoniak versetzt, daß sämmt= liches Sisen ausfällt. Der Niederschlag wird auf ein gewogenes Filter ab-filtrirt, gewaschen, getrocknet, geglüht und gewogen.

Das ermittelte Gewicht an Gisenoryd wird angemerkt.

Die von dem Gisenoryd absiltrirte Flüssigiet inclusive der Waschwässer, wird auf ein kleines Volumen eingedampst und mit concentrirter Salzsäure unter Zusatz von ein wenig Alkohol so lange gekocht, bis die Lösung vollständig klar und grün geworden ist; diese Reaction muß mit größter Borsicht ausgeführt werden, durch kleine Zusätze von Säure und Alkohol, da jeder Ueberschuß derselben zu vermeiden ist. Zu dieser klaren grünen Lösung wird Aetzammoniak im Ueberschusse zugefügt, das Gemisch so lange gekocht, bis

die über dem Niederschlag stehende Flüssigfeit farblos ge-worden, worauf man den aus Chromhydroxyd bestehenden Niederschlag auf ein gewogenes Filter bringt, vollkommen

auswäscht, trocknet, glüht und wiegt. Das ermittelte Gewicht mit 4·241 multiplicirt, giebt die Menge des in dem Grün befindlichen Chromgelbes an.

Verfahren 2 wird angewendet, wenn kein Gifen in

der Lösung befindlich ist.

In diesem Falle wird die von dem Bleisulfid abfiltrirte Lösung direct mit Aeyammoniak im Ueberschusse versetzt und

weiter versahren, wie im Versahren 1 angegeben worden ist.
Die Vestimmung des Vseisulsates geschieht in der Art, daß man 2 Gr. des Braunschweigergrüns mit Salzsäure kocht, noch heiß absiltrirt, mit kochendem Wasser den Nückstand am Filter auswäscht, das Filtrat inclusive des Waschwassers eindickt und der siedenden Flüssig= feit im Ueberschusse Chlorbarnum zusett.

Der aus Barnumsulfat bestehende Niederschlag wird auf das Filter gebracht, mit kochendem Waffer ausgewaschen,

getrocknet, geglüht und gewogen.

Das ermittelte Gewicht mit 1·3 multiplicirt, giebt das Gewicht des in dem Grün befindlichen Bleisulfates an.

Der Unterschied zwischen diesem und dem früher er-mittelten Bleigehalte giebt das Gewicht an Blei an, welches

sich in anderer Form in dem Braunschweigergrün befindet.

Chromariine.

Verts d'oxyde de Chrome.

Chrome-green.

Die Chromarüne find fehr werthvolle grüne Farben, welche sich durch die Brillanz der Farbe, Dauerhaftigfeit, Widerstandsfähigkeit, von allen anderen vortheilhaft unterscheiden.

Unter den Chromornd haltenden Chrompigmenten nimmt

noch immer die erste Stelle das Guignetgrün ein. Alle anderen Chromophopigmente (Arnaudonsgrün, Pleffnsgrün, Schnigersgrün), stehen dem Guignet= grün an Schönheit nach, obzwar dieselben erheblich billiger hergestellt werden können.

Um irgend eines dieser Grüne neben Guignetgrün herzustellen, müßte deren Preis im besonderen Verhältnisse stehen zu der Ruance und den sonstigen Sigenschaften

derselben.

Die Schwierigkeit, den Preis dieser Producte auf das erforderliche Niveau herabzubringen, liegt in dem Umstande, daß die technischen Bichromate das einzige in Betracht kommende Rohmaterial für deren Herstellung bilden.

Während aber in die Chromfäurepigmente beinahe 70 Procent der Handelschromate als Ausbeute übergehen, erhält man aus demselben Rohmaterial für die Chromoryd= pigmente 50 Procent Ausbeute, wobei noch zu berücksichtigen ift, daß die Reduction der Chromfäure zu Chromoryd das

lettere noch viel vertheuert.

Chromogyd als solches findet als Farbe, im Sinne des Wortes, keine Verwendung, da ein Product von schöner Nuance nur aus chromsaurem Quecksilberoxydul oder einem Gemisch von Ammoniumbichromat und Pifrinfäure erhalten werden kann; bei dem Preise Dieser Ausgangsmaterialien ist deren technische Verwendung natürlich abjolut ausgeschlossen.

Guignetgrün.

Pannetiersgrün, Smaragdgrün, Vert de Guignet, Guignets green.

wird noch heute ausschließlich nach dem von seinem Erfinder zuerst veröffentlichten Verfahren hergestellt.

Dasselbe beftand darin, daß man 88 Gewichtstheile Kaliumbichromat innigst mit 33 Gewichtstheilen Borsäure mischt, die Mischung mit Wasser zu einem steisen Teige ansrührt, auf den dunkelrothglühenden Herd eines Flammosens bringt und dort 4 Stunden erhiht.

Gegenwärtig sind jedoch nur Muffels oder Retortensöfen im Gebrauche, in welchen sich die zur Reaction ersforderliche Temperatur, welche zwischen 500 und 700 Grad C. liegt, weit besser reguliren und vor Allem mit Leichtigkeit unter 800 Grad C. halten läßt, bei welcher Temperatur die so gefährlichen »Rostflecke« sich zu zeigen beginnen, deren Auftreten in größerer Menge stetz gleichbleibend ist mit einem Verluft der Schmelze als Farbstoff.

Die schwammig poröse — nicht jedoch geschmolzene — Wasse wird gezogen, in poch heißem Zustande in kaltes Wasser geworfen und nachher so lange mit heißem Wasser ausgewaschen, bis alles entstandene borsaure Kali vollständig entsernt ist.

Das dabei ungelöst gebliebene Chromoxyd wird nachher gesammelt und getrocknet.

Indem man das Waschwasser eindampft und sodann mit Salzsäure behandelt, erhält man den größten Theil der verwendeten Borsäure wieder zurück, wie ja das außerdem gewonnene Chlorkalium verwerthet werden kann.

Die chemische Reaction im Schmelzprocesse verläuft nach folgender Gleichung:

$${f K_2\ Cr_2\ O_7}+{f 16\ H_3\ Bo\ O_3}={f Cr_2\ (Bo_4\ O_7)_3}+{f K_2\ B_4\ O_7}+{f Rallumbichromat}$$
 Borjäure Sprometras bromat tetrabromat

 $24 \, \text{H}_2 \, \text{O} + 3 \, \text{O}$ Waffer Sauerftoff

und beim Behandeln mit Waffer zerfällt dieselbe im Sinne folgender Gleichung in Chromozytetrahydrat — Guisgnetgrün — und Borsäure.

 $Cr_2 (Bo_4 O_7)_3 + 20 H_2 O = Cr_2 O (OH)_4 + 12 H_3 Bo O_3$ Chromorytetra= Borsäure. Chromtetrabromat Wasser hndrat

An der chemischen Seite des Guignetgrün=Processes ist im Laufe der Jahre, seit welcher die Fabrikation dieser Farbe im ausgedehnten Masse betrieben wird, nichts ge= ändert worden, obwohl zahlreiche Versuche gemacht wurden, die theuere Borsäure, welche übrigens zum größten Theile wieder zurückgewonnen wird, durch billigere Salze zu erseken.

Versucht hat man das Kaliumbichromat durch das gleiche Gewicht Natriumchromat zu ersetzen. Das chromsaure Natron wird erhalten, indem man 61 Theile neutrales chromsaures Kali und 53 Ge-wichtstheile Natronsalpeter in kochendem Wasser löst.

Das normale chromfaure Kali kann hier durch eine Mischung von 92 Gewichtstheilen Natriumbichromat und 89 Gewichtstheilen Natriumcarbonat ersetzt werden, indem man die Menge des Natronsalpeters unverändert läßt.

In beiden Fällen scheidet sich aus der mit der ansgemessenen Menge kochenden Wassers bereiteten Lösung beim Erkalten eine große Menge Salpeter aus, welcher abgesondert und verwerthet wird.

Die vom abgeschiedenen Salpeter getrennte Flüffigkeit enthält das chromsaure Natron; man läßt dasselbe entweder daraus frustallifiren oder man dampft, da dieses Salz nur schwierig kryftallisirt, die Flüffigkeit, aus welcher der Salpeter möglichst abgeschieden ist, zur Trockene ab. Die zuletzt angegebene Herstellungsweise des Natrium=

chromates liefert doppelt soviel Salz, als das erste Ver=

fahren.

Das auf die eine ober andere Art erhaltene Natrium= chromat wird nachher in gleicher Weise, wie es für Ralium= bichromat beschrieben ift, mit Borfaure erhitzt und weiter behandelt, indem man von der Borfaure 3 Bewichtstheile auf 1 Gewichtstheil chromfaures Natron verwendet.

Das Wasser, mit welchem man das Chromorndtetrahydrat ausgelaugt und gewaschen hat, enthält in diesem Falle Borar, welcher durch Abdampfen daraus gewonnen wird, und aus welchem man mittelft Salzfäure

eventuell Borfaure wieder gewinnen kann.

Das mit neutralem Natriumchromat erhaltene Grün ist von hellerer Nuance als das mit Kalium=

bichromat erhaltene.

Hauptbedingung bei der Herstellung des Buignet-Grüns ift, daß die Chemikalien sich im Zustande der größten Rein= heit befinden.

Jedenfalls empfiehlt es sich, die Handelsmaare noch-

mals umzukrnstallisiren.

Borax an Stelle der Borsäure zu setzen, ist absolut ausgeschlossen, eher empfiehlt es sich Borsäure im Ueber= schuffe zu verwenden, welche nicht verloren geht, sondern wieder gewonnen wird.

Durch einen größeren Ueberschuß an Borsäure wird

die Farbe feuriger im Tone.

Im Durchschnitt erhält man 70 bis 75 Procent der

Gesammtmenge der verwendeten Borsäure zurück.

Versuche wurden gemacht, die theure Borsäure wenigstens theilweise durch billigere Salze zu ersetzen. Arsensäure wäre der einzige Körper, welcher sich

dazu eignen würde.

Man erhält bei Verwendung desselben zwar ein Grün von besonders schöner intensiver Farbe, allein die Bearbeitung der Arsenschmelzen, namentlich im heißen Zustande, bringt stets viele Unannehmlichkeiten mit sich, und ist vom hnaienischen Standpunkte aus nicht empfehlenswerth.

Das Guignet=Grün ist eine Farbe von besonders schönem, brillantem Tone, außerordentlich dauerhaft und

aut deckend.

Sie ist luft= und lichtecht und kann mit anderen Karben gemischt werden.

Sie kann als Del- und Wasserfarbe verwendet werden, da, wo die Echtheit und Beständigkeit in erster Linie berücksichtigt werden.

Unter den zahlreichen Chromorndverbindungen hat sich bislana mit Ausnahme des Chromoxydtetrahydrates des Guignet-Grün — keine gefunden, welche im Stande gewesen wäre, sich einen Markt zu erobern. Die Möglichkeit der Herstellung ist aber vorhanden,

und zwar scheinen die Chromphosphate diejenigen zu sein, welche am meisten Beachtung verdienen.

Chromphosphat ist auch der wesentliche Bestandtheil bes Arnaudon- und bes Schniter-Grün.

Arnaubon = Grün.

Chromarün.

Um es herzustellen, nimmt man 128 Gewichtstheile frystallisirtes normales Ammoniumphosphat und 149 Gewichtstheile Kaliumbichromat.

Man vermischt diese Salze innig, entweder in Form von Pulver, oder besser, indem man sie zusammen in wenig warmem Waffer auflöst und die Lösung bis zur dicklichen Confistenz eindampft, so daß sie beim Erkalten erstarrt. Man bringt die so erhaltene in kleine Stücke zertheilte

Masse in eine Schale und erhitzt sie darin auf 170 bis

180 Grad C.

Sobald diese Temperatur erreicht ist, erweicht die Masse, wird teigig, bläht sich plötlich auf, verändert

Farbe unter Entwickelung von Wasserdampf und etwas

Ammoniak, welches der Reaction entgeht. Man fährt mit dem Erhitzen noch etwa eine halbe Stunde lang fort, indem man die Temperatur nicht über 200 Grad C. steigert, weil dann die grüne Farbe versichwinden und an ihre Stelle eine braune treten würde.

Indem man, nachdem die Masse grun geworben, zu dem geeigneten Zeitpunkte mit dem Erhiten aufhört, und die Masse nachher mit heißem Wasser behandelt, um alle löslichen Theile zu entfernen, erhält man ein fehr fein zer-

theiltes Chromoryd von schöner grüner Farbe. Wird dasselbe bei 160 Grad C. getrocknet, und dann in einem Glasrohre erhitt, so giebt es Wasser ab, schwärzt fich aber nicht wie das Guignet-Grün, sondern wird violettroth, um, etwas erkaltet, grau, und schließlich grun zu merben.

Dieses Grün ist aber wesentlich anderer Ruance als die grüne Farbe des Pulvers vor dem Erhitzen.

Man erhält in vorstehender Art ein Chromornd, welches bezüglich der Schönheit der Farbe kaum dem Schweinfurtergrun nachsteht.

Dieses Chromgrun zeigt auch bei kunftlicher Be= leuchtung dieselbe schöne grüne Farbe, widersteht den Säuren und Alkalien und wird von Schwefelwassertoff nicht verändert.

Es kann sowohl als Del= wie als Wasserfarbe be=

nükt werden.

Schniters Grün

unterscheidet sich von dem Arnaudon=Grün nur in der Art. daß an Stelle des Ammoniumphosphat frystallisirtes

Natriumphosphat tritt.

Es werden 15 Gewichtstheile Kaliumbichromat im eigenen Arnstallwaffer geschmolzen und in diesem 36 Gewichts= theile krystallisirtes Natriumphosphat, sowie 6 Gewichtstheile Weinfäure gelöft.

Die Weinsteinsäure kann durch 14 Theile Seignettesalz

ersett werden.

Es erfolgt lebhafte Reaction und Aufbrausen, die gelbe Farbe der Masse geht in Gelbgrün über, schließlich bleibt ein brauner Rückftand zurück, den man mit gerade soviel concentrirter Salzsäure behandelt, daß sich die grüne Farbe entwickelt.

Schließlich wird mit kochendem Wasser so lange auß= gewaschen, bis alle Säure und Alkalien entsernt sind.

Das Grün ist eine Phosphat- ober Metaphosphat-

verbindung.

Billiger im Preise erhält man das Schniger-Grün, wenn man 10 Gewichtstheile Kaliumbichromat und 18 Gewichtstheile Natriumphosphat in kochendem Wasser löst und der siedenden Flüssigkeit eine Lösung von 10 Gewichtstheilen Natriumthiosulfat und etwas Salzsäure zusett.

Das Kochen wird so lange fortgesett, bis das Chromphosphat vollständig ausgefällt ist, welches man auswäscht, trocknet und hierauf bei einer 200 Grad C. nicht über-

steigenden Temperatur glüht.

Das Endproduct enthält stets etwas Schwefel beisgemischt.

Plejin's Grün.

Dasselbe läßt sich viel billiger herstellen, wie die vorbeschriebenen.

Das Plessy'sche Verfahren lautet in seiner ursprünglichen Vorschrift, an der bis jetzt nichts geändert worden ist, wie folgt:

Man löse in $10~\mathrm{kgr}$. siedendem Vasser $1~\mathrm{kgr}$. Kalium=bichromat auf, füge $3~\mathrm{Liter}$ Calciumphosphatlösung und darauf $^{1}/_{2}~\mathrm{kgr}$. Zucker zu, als Reductionsmittel, als welches sich aber ebenso gut der viel billigere Stärkezucker verwenden läßt.

. Es entsteht nach einiger Zeit eine lebhaste Gasents wickelung, welche man durch Uebergießen des Schaumes mit

Waffer mäßigt.

Nach Verlauf von 24 Stunden hat sich der grüne Farbstoff abgesetzt, welcher durch Decantiren und Auswaschen gereinigt wird.

Die Calciumphosphatlösung soll in der Art bereitet werden, daß man weißgebrannte Anochen mit Salzsäure behandelt, bis ein kleiner Rest derselben ungelöst bleibt; die Lösung muß dann in 100 Chcm. $6^{1}/_{2}$ Gr. Phosphorsäure enthalten.

Von dieser Lösung — von Calciumphosphat in Salzsäure — muß immer eine so große Menge angewendet werden, daß alles Chromoryd an Phosphorsäure gebunden wird, also eher etwas mehr als weniger, weil man dann

eine feurige hellgrüne Farbe bekommt.

Das erhaltene Product ift nicht von conftanter Zussammensetzung, vielmehr besteht dasselbe aus einem veränderslichen Gemisch von Chromphosphat und Chromorydhydrat und auch Kaliumphosphat, was darauf hinweist, daß das Chromphosphat Doppelsalze zu bilden vermag, die möglicherweise von solcher Beschaffenheit sind, daß sie sich als Farben benützen lassen.

Moleculare Verhältnisse finden zwischen den die Farbe bildenden Salzen nicht statt.

Als Ersat für die vorbemerkten Chromate dürften sich die Chromkieselphosphate und deren Doppelsalze mit Phosphaten der alkalischen Erden erweisen.

Es gelingt mit diesen Farben herzustellen, welche von ganz außerordentlicher Schönheit und Echtheit sind, nur sind die Bedingungen, unter welchen dieses vor sich geht, nicht ganz vollständig sestgestellt, die sich jedoch im Groß-betriebe wohl leicht überwinden lassen.

Soweit aus den bis jett gemachten Versuchen hervorgeht, ist die Bildung dieser Pigmente ein Vorgang von ziemlich complicirter chemischer Natur, da dieselben nur entstehen, wenn Vichromat in Gegenwart von Kieselphosphorssäure und Kalks und Baryumphosphaten durch Zucker reducirt wird.

Außer den vorerwähnten giebt es noch eine große Ansahl von Borschriften, nach welchen grünes Chromoxyd hergestellt werden kann, das jedoch nicht jene schöne grüne Farbe besitzt, wie die vorerwähnten.

Es seien hier nur einige wenige derfelben erwähnt.

1. 3 Gewichtstheile Kaliumbichromat und 2 Gewichtstheile Chlorammonium (Salmiak) werden mit Wasser zu einer gleichmäßigen dicken Paste gemischt und austrocknen gelassen.

Die trockene Masse wird bei Kothglühhitze geglüht, und der Glührückstand mit Wasser vollständig ausgewaschen,

getrocknet und gemahlen.

Die Farbe ist zwar schön grün, doch nicht von jenem Fener, welche das Guignet= oder Arnaudons=Grün besitzt.

2. Lascelles Scott mischt in fein gepulvertem Zustande 48 Gewichtstheile Kaliumbichromat, 7 Gewichtstheile Ammoniumchlorid, 9 Gewichtstheile Schießpulver sehr innig und siebt, bringt dann in Kegelsorm, stellt auf eine Steinsplatte und zündet an der Spiße an.

Das Ganze brennt nach Art der langsamen Feuer=

werke ab, und die Chromfäure wird reducirt.

Nach dem Abkühlen wird der Kückstand in Wasser gebracht, ausgekocht und eventuell eine kleine Menge Sal= petersäure zugefügt.

Rach dem Auswaschen bleibt ein brillant grünes Pulver

von vorzüglicher Qualität zurück.

3. Ein ähnliches Verfahren hat bereits vor etwa

20 Jahren Lubwig angegeben.

Derjelbe mischte 240 Gewichtstheile Bichromat, 32 Gewichtstheile Holzkohle ober Ruß, 10 Gewichtstheile Salpeter, 5 Gewichtstheile Schwefel, 5 Gewichtstheile Ammoniumchlorid innig zusammen, bilbete daraus einen konischen Haufen, zündete denselben an und ließ ihn ausglühen.

Der Rückstand wurde mit heißem Wasser ausgewaschen

und wie üblich, weiter behandelt.

Man erhält 50 bis 60 Procent von der angewendeten Menge Bichromates.

4. Marian mischt 4 Gewichtstheile Bichromat und 1 Gewichtstheil Kartoffelstärfe zusammen, glüht diese Sub-stanzen in einem Tiegel, wäscht den Rückstand mit Wasser und glüht das gebildete Dryd gelinde aus.

Durch Schwefel und Salmiak kann man, einen Theil der Stärke ersehen, nur fällt das mit Anwendung von Salmiak hergestellte Grün etwas dunkler aus.

Für diesen Zweck empfiehlt Marian folgende Mifchung:

5. 10 Gewichtstheile Bichromat. 1 Bewichtstheil Stärke. 1 Schwefel:

nher

7 Gewichtstheile Bichromat, 6. 1 Bewichtstheil Stärke. Salmiaf. 1

7. F. Q. Slocum und Ch. G. Wheeler durchfeuchten ein Gemisch aus Bichromat und Kohle — in Bulverform mit Salzfäure und setzen die Masse einer höheren Temveratur aus.

Das Ausglühen wird mehrmals wiederholt, und schließlich der Glührückstand im Wasser ausgewaschen und in

üblicher Weise die Operationen beendet.

8. Auch durch Ausglühen eines innigen Gemenges von 1 Gewichtstheil Bichromat mit 3 Gewichtstheilen frisch gebranntem Inps, Auskochen des Glührückstandes mit verdünnter Salzsäure erhält man ein Grün, welches nicht sehr hoch gespannten Anforderungen an die Brillanz der Farbe entspricht.

9. Mischt man 2 bis 5 Gewichtstheile Bichromat mit 1 Gewichtstheil Schweselblumen, füllt große hessische Tiegel mit dieser Mischung zur Hälfte fest, und erhitzt die bedeckten Tiegel in schwacher Rothglühhitze so lange, bis keine Schwefel= flamme mehr wahrgenommen wird, so erhält man eine graugrüne, bis schwärzliche, blasige, schwammige Masse, welche nach dem Erkalten auf der Naßmühle gemahlen und vollständig ausgewaschen wird, was durch mehrmaliges Auskochen des Farbichlammes zu geschehen hat.

Das reine Chromopyd wird auf Filter gebracht, aus-

gepreßt und getrocknet.

Diese Vorschrift giebt ein schönes, dunkles, wenn auch

nicht feuriges Grün.

10. Nach H. Schäffer werden 5 Gewichtstheile Nastriumbichromat im Wasserbade in 1 Gewichtstheil Glycerin gelöst, wodurch ein außerordentlich entzündlicher Syrup ents iteht.

Dieser wird erhitt, das Glycerin brennt schnell hinweg und hinterläßt einen voluminöjen Rückstand von grausgrünlicher Farbe, welcher durch Waschen mit Wasser von unzersetztem Chromat und Natron befreit wird.

Das jo gereinigte Chromoryd wird in einem Nickel= gefäß erhitt, wodurch seine Farbe wesentlich verbessert

mirb.

Da sich dieses Product in außerordentlich sein zerstheiltem Zustande befindet, so braucht man es nicht zu mahlen, sondern es ist sofort zum Gebrauche fertig.

Es empfiehlt sich dem Glycerin eine geringe Menge Wasser zuzusetzen, ehe man das Bichromat darin auflöst, um die Entslammbarkeit die Lösung abzuschwächen, welche lettere, wenn sie wasserfrei, sehr leicht geneigt ist, bei der Temperatur des Wasserbades von selbst Feuer zu fangen. Außerdem ist die Einwirkung nicht so lebhaft und die

Ausbeute an Chromoryd eine so große, daß sich die Ber-

stellung der Farbe nach dieser Methode empfiehlt.

11. Wird eine Lösung von Kaliumbichromat durch Zusat von Aegammoniak oder Aegnatron ausgefällt, jo erhält man einen Niederschlag vom Chromhydroxyd ($\mathrm{Cr}_2\,\mathrm{H}_6\,\mathrm{O}_6$), welches bei Rothgluth erhitzt, sämmtliches Wasser verliert und in grünes Ornd (Cr. O.) übergeht.

Dieses Grün besitzt einen graulichen Stich, der jedoch entfernt werden kann, wenn man dem Hydroxyd vor dem

Glühen etwas Kochialz zusett.

Der Tiegelrückstand wird wie üblich durch Waschen

mit Wasser u. f. w. behandelt.

12. Nach einer anderen Angabe bereitet man eine Lösung Chromchlorid — durch Erhitzen einer concentrirten Lösung von Kaliumbichromat mit Salzsäure und ein wenig Holzgeist (Methylalkohol) — neutralisirt die freie Säure mittelst Natriumcarbonat und fällt sodann mit Natrium= phosphat aus.

Das erhaltene Chromphosphat wird gesammelt, gestrocknet und calcinirt, und die fertige grüne Farbe durch Auswaschen mit Wasser, mahlen, schlämmen und trocknen

handelsfähig gemacht.

Auf ausschließlich nassem Wege kann man ein Chromornd von außerordentlich schöner, reicher, reiner, dem Guignet=Grün gleicher, Farbe herstellen, wenn man das=

felbe fehr langfam ausfällt.

Dieses erreicht man dadurch, daß man der Chromlösung unlösliche ober wenig lösliche Hydrate, wasserhaltige tohlensaure Metalloryde, Schwefelmetalle oder andere Verbindungen von schwachen Säuren hinzufügt; die Wirkung ift zwar langsam, fortschreitend, giebt aber sehr constante Resultate.

Gleichen Erfolg erzielt man, wenn man in die schwach angesäuerte Chromlösung Metalle taucht, welche hinreichend Berwandtschaft haben, um sich mit der Säure des Chrom=

salzes zu verbinden, z. B. Eisen oder Zink.
Man benützt dazu die Lösung irgend eines Chrom-salzes (Chlorid, schwefelsaures Salz, Chromalaun 2c.), welche auf irgend eine Art in die grüne Modification (wenn es nicht bereits diese ist) übergeführt wird, und fügt in hinreichender Menge, um die Säure zu neutralisiren, zu der auf 8 bis 10 Grade C. abgekühlten Flüssigkeit, nach und nach gelatinöses Thonerdehydrat (ober Zinkorydhydrat, Zinkcarbonat, frisch gefälltes Schwefelzink u. bgl.) zu.

Die Reaction findet leicht statt; man kann fie übrigens durch Erwärmen, nöthigenfalls bis zum Sieden der Mischung,

befördern.

Das ausgeschiedene Chromoxyd braucht man nur auszuwaschen, um es in einem zur technischen Anwendung ge-

eigneten Zustande zu erhalten.

Wenn man als Fällungsmittel Körper anwendet, welche mit der Säure des Chromsalzes unlösliche Verbindungen bilden, so wird die Farbe des Productes durch Beimischung dieser Verbindungen modificirt.

Dieses Verfahren bietet folgende Vortheile dar:

1. Wohlfeilheit der Darstellung; alle Chromsalze, die Rückstände von der Herstellung des Anilinvioletts, des Albehyds u. s. w., können benützt werden;

2. Schönheit der Farbe;

3. gute Deckfraft;

4. absolute Unschädlichkeit.

Hauptbedingung bei biesem Grün ist, daß das Bischromat völlig eisenfrei sei, und nicht zu grob pulsverisitt werde.

Je feiner das Bichromat zu den Mischungen genommen und je inniger die Mischung der einzelnen Bestandtheile vor sich geht, umso vollständiger ist die Zersehung.

Das aus eisenhaltigem Vichromat erhaltene Grün ist schmutzig schwarzgrün, obzwar man mitunter das Eisen durch Digestion mit Salzfäure daraus entfernen kann.

Diese Chromoxydfarben besitzen eine schöne grüne Farbe mit schwach gelblichem Stich, decken gut, sind ziemlich luftund lichtbeständig, lassen sich mit anderen Farben mischen, ohne sich zu ändern und können sowohl als Del- wie Wasserfarben benützt werden.

Man kann sie deshalb zu den echtesten Farben zählen, umsomehr als sie gegen Säuren ziemlich widerstands-

fähig sind.

Die Löslichkeit berselben in Säuren hängt von der Temperatur und der Zeitdauer der Einwirkung dieser auf das Oryd während des Glühens ab; je länger und bei je höherer Temperatur das Oryd geglüht wird, umso schwieriger löst es sich in Säuren, ja manche derselben sind nahezu unlöslich.

Fast dieselben Eigenschaften sind dem Chromphos= phatgrun eigen.

Diese Chromgrune sind auf den Farbenton, Glanz,

Deckfraft, Feinheit 2c. zu prüfen.

Reine Chromgrüne dürfen beim Kochen mit vers dünnter Salzsäure keine gelbe Lösung geben, da in diesem Falle die Gegenwart von Chromgelb erwiesen wäre; ebenso wenig darf reines Chromgrün beim Kochen mit Aeplauge

die Farbe andern.

Die abfiltrirte alkalische Lösung wird in zwei Theile getheilt. Den einen Theil versett man mit Essigsäure im Ueberschusse, entsteht ein gelber Niederschlag, so ist das Grün mit Chromgelb verfälscht; in der zweiten Portion darf auf Zusat von Salzsäure und Eisenchlorid keine blaue Färbung oder Niederschlag stattsinden, was die Gegenwart von Berlinerblau bestätigen würde; es ist in diesem Falle das Chromorydgrün mit Braunschweigergrün oder einem anderen gemischten Chromgrün verfälscht gewesen.

Außer den vorerwähnten Chromorydgrünen fommen noch Chromgrune in den Handel, welche einfache Mifch=

farben sind.*)

Früher wurden diese Farben durch Mischen von Citronen-Chromgelb in Teigform mit Berlinerblau hergestellt.

Die in dieser Weise erhaltenen Grüne waren nurschwierig in stets gleicher Nuance zu erhalten, waren auch nicht lichtbeständig, und auch sehr oft mit fremden Stoffen verunreinigt.

Gegenwärtig benützt man Berlinerblau im gelösten Zustande und wird dasselbe gleichzeitig mit der Chromfarbe

ausgefällt.

Es giebt verschiedene Lösungsmittel des Berliners blau, aber blos zwei giebt es, die in Betracht gezogen werden, und zwar die Dralsäure und das gelbe Blutslaugensalz (Kaliumferrochanid).

^{*)} Siehe auch Braunschweigergrün S. 634.

Es ist nicht gleichgiltig, von welcher Ruance das Chrom-

gelb und Berlinerblau genommen werden.

Das Berlinerblau kommt in verschiedenen Farbensabstufungen vor, es giebt solche mit röthlichem und violettem Stich, sowie einzelne dem Ultramarin nahe stehende.

Die beiden ersten sind zur Herstellung der Chromsgrüne tauglich, während das Ultramarinblau sich nur

für das sogenannte Zinkgrün eignet.

Viele sind heutigen Tages noch der Ansicht, daß sich nur bestimmte Sorten Chromgelb zur Herstellung des Grün eignen, und zwar solche von Gelb und Citrone.

Dies ist jedoch ein Frrthum, alle Chromgelbe können ein feuriges Chromgrün geben, wenn sie nur rein sind, denn von der Reinheit derselben hängt der Glanz, die

Schönheit und die Farbennuance ab.

Das reine Bleichromat, Pb Cr O₄, ist mehr oder weniger orangestichig, es entspricht den Anforderungen nicht, das resultirende Grün ist kein reines, dagegen liefern Chromegelbe, welche Bleisulfathältig, also nach der Formel Pb Cr O₄, Pb SO₄ und Pb Cr O₄, 2 Pb SO₄ zusammengesetzt sind, sehr qute Broducte.

Da jedoch die Deckkraft des Chromgrüns sich in dem Maße vermindert als der Gehalt Bleisulsat wächst, so zieht man jene Chromgelbe vor, welche nach der ersten

oberwähnten Gleichung zusammengesetzt sind.

Diese aber besitzen die unangenehme Eigenschaft sich zu »werfen«, was man nur dann verhüten kann, wenn man das Gelb aus überschüssigem Bleisalze ausfällt, bei Gegenswart einer Säure, das gleichzeitig ein zweites Bleisalz bildet, welches in der frei gewordenen Säure unlöslich ist.

Dazu eignet sich am besten Citronensäure.

Man löst 20 Kgr. Bichromat in 60 Liter kochendem Wasser und setzt während des Siedens 2 Kgr. krystallisirte

Citronensäure zu.

Die Lösung nimmt unter Entwickelung von Kohlenjäure eine bräunliche bis schwärzliche Färbung an, wird mit dem 3= bis 4fachen Volumen Wasser versetzt und nach dem Erkalten mit einer Lösung aus 56 Agr. Bleiacetat in

1000 Liter Baffer ausgefällt.

Der gelbe Niederschlag enthält neben Chromblei auch Bleicitrat, das in der Mutterlauge nicht löslich ift, dem Chromgelb aber soviel Stabilität verleiht, daß sich das Gelb — welches als solches jedoch nicht brauchbar ist — nicht wirft.

Étatt ber Citronensäure können jedoch auch andere organische oder anorganische Säuren angewendet werden, vorausgesetzt, daß diese nicht sofort und nicht in der Kälte

orndirt werden können.

Selten kommt es vor, daß man im Handel überhaupt

ganz reines Chromgrün verlangen würde.

Gewöhnlich wird dasselbe »geftreckt« oder »gefüllt«. Man verwendet dazu vorzugsweise Schwerspath,

Gpps, Thonerdehydrat, Kaolin.

Wo es angeht, nimmt man an Stelle des Schwerspathes Ghps, weil dieser specifisch leichter ist, nicht staubt und auch längere Zeit der Farbe eine gewisse Leichtigkeit verleiht.

Ih ps wendet man übrigens dann an, wenn nicht stark gefüllt werden soll, sobald es sich aber um starke Füllungen (700 bis 800 Procent) handelt, namentlich für Chromgrün zu Buntpapier, dann zieht man natürlichen Schwerspath vor, entweder allein oder mit Zusatz von 10 bis 15 Procent Gyps, wodurch die Farbe eine hellere Ruance erhält.

Selbstverständlich können diese starke Füllung nur Chromgrüne in Teigform (en pâte) vertragen, wenn solche

dem fertigen Papierbrei zugesett werden.

Sobald es sich um Chromgrün für Tapetenbruck handelt, bedient man sich der Thonerde oder Kaolins (China-Clay) oder eines Gemisches von beiden.

Die Thonerde muß eisenfrei sein, da sonst durch ben

Gisengehalt die Ruance leiden würde.

Was das Ravlin (China-Clah) anbelangt, so zieht man jenes vor, welches nach der Formel (Al2O3)2 3 Si O2

+3 H2 O zusammengesett ist, da dasselbe transparenter ist als die anderen und deshalb durch Zusatz desselben die Nuance nicht auffallend geändert wird, selbst wenn man dasselbe zu gleichen Theilen verwendet.

Es ist nicht gleichgiltig, in welcher Art und Weise

das Küllen oder Strecken vorgenommen wird.

Man geht gewöhnlich in der Art vor, daß man den »Körper« mit Wasser aufschlämmt, durch ein Sieb in den Ausfällbottich treibt, in welchem sich die Bleisalzlösung befindet, und dann unter fortwährendem Umrühren den Fällsproces vornimmt.

Dieses Verfahren ist nicht fehlerfrei.

Wendet man Ghps an, so reagirt derselbe in Folge seiner, wenn auch geringen Löslichkeit auf das vorhandene Bleiacetat, es bildet sich Bleisulfat, dieses aber besitzt in Folge seiner specifischen Schwere das Bestreben sich aussuscheiden und zu trennen, so daß die unteren Schichten der Farbe mehr Bleisulfat enthalten wie die oberen.

Das Resultat ist, daß die fertige Farbe »flockig«

erscheint.

Außerdem läßt sich dieses Chromgrun schwer filtriren

und fehlt demfelben Glanz und Feuer.

Diese Unannehmlichkeiten sind weniger bemerkbar, wenn man Thonerdehydrat verwendet, es ist aber sehr

schwer, damit eine homogene Masse zu erhalten.

Nach einem zweiten Verfahren, welches bem vorerwähnten vorzuziehen ist, geht man in der Art vor, daß man die Körper in den Ausfällbottich durch ein Sieb einschlämmt,

nachdem bereits die Farbe ausgefällt worden ift.

Das beste Kesultat erhält man, wenn man in einem Bottich, welcher oberhalb des Ausfällbottichs aufgestellt ist, die entsprechende Menge Thonerdesulfat in Wasser löst und mit Kali= oder Natroncarbonat oder Aetammoniak die Thonerde ausfällt.

Das Thonerdehydrat wird ausgewaschen.

Undererseits löst man zurückgesetzte 15 Procent Thonerdesulsat in Wasser und außerdem in einem anderen Gefäße soviel Kali= oder Natriumcarbonatlösung oder Aeşammoniak als nöthig ist, um die Thonerde aus den erwähnten 15 Procent Thonerdesulfat vollskändig auszufällen.

Ist das Chromgrün ausgefällt worden, so läßt man die letzterwähnte Thonerdesulfatlösung unter fort- währendem Umrühren einlaufen und fällt gleich darauf das Thonerdehydrat aus, worauf man die Farbe im Ausfäll- bottiche vollständig auswäscht.

Schließlich wird die Farbe im Ausfällbottich aufgerührt und das aus den ersterwähnten 85 Procent Thonerdesulfat erhaltene, völlig ausgewaschene Thonerdehydrat ein=

gemischt.

Soll außer der Thonerde noch Kaolin (China-Clay), Gyps, Schwerspath zugefügt werden, so werden diese am besten noch vor dem Ausfällen eingeschlämmt.

Es ist schon früher erwähnt worden, daß sich zum Lösen des Berlinerblau nur Dralfäure ober

gelbes Blutlaugensalz eignet.

Wendet man Öralsäure an, so behandelt man 100 Kgr. trockenes Berlinerblau mit 10 bis 15 Kgr. dieser Säure mit einer ansehnlichen Menge kochendem, soviel als thunlich distillirtem reinen Wasser.

Beim Ausfällen der Farbe aus dieser Lösung wird das im Chromgelb befindliche Bleisulfat durch das Dralat ersett, was als bedeutender Fortschritt angesehen werden

muß.

Die Wirkung besselben ist, die Umsetzung der Farbe einzuleiten, da der Vorgang als ein Orydationsproces an-

gesehen werden muß.

Die Lösung des trockenen Berlinerblau im gelben Blutlaugensalze ist jedoch nicht so leicht herzustellen, wie die mittelst Dralsäure, aber, indem man dasselbe in teigartigem Zustande anwendet, geht dasselbe beim Kochen bald in Lösung.

Trockenes Berlinerblau verlangt etwa 20 Procent

des gelben Blutlaugensalzes.

Die Hauptbedingung der Bildung des Chrom= grüns beruht in dem gleichzeitigen Ausfällen des gelben und grünen Farbstoffes.

Nachstehende Vorschrift ergiebt ein gutes Product, und

zwar benütt man:

100 Rgr. Bleiglätte,

56 > 30procentige Essigläure,

28 » Bichromat,

19 » trockenes Berlinerblau, 3 » Dralfäure.

Zuerst wird das Berlinerblau in der Oralsäure gelöst und dieser Lösung jene aus Bichromat und Wasser her= gestellte zugefügt.

Diese Lösung wird nun langsam dem basischen Bleiacetat zugefügt, welches in der bei Beschreibung der Herstellung von Chromgelb erwähnten Weise hergestellt worden ift.

Die Temperatur der Mischung wird auf etwa 100 Grad C. gesteigert, ohne daß jedoch dieselbe siedet, wie auch während der ganzen Dauer bes Processes das Rührwerf in Bewegung gehalten werden muß.

Das erhaltene Grün ift von besonderer Schönheit und Glanz und außerordentlich haltbar.

Es muß jedoch so rasch wie möglich und mit so wenig als möglich Wasser durch Decantiren gewaschen merden.

Eine andere Vorschrift, in welcher die Dralfaure durch gelbes Blutlaugenfalz ersett wird, ist die nachfolgende:

100 Kar. Bleiglätte,

50 » 30procentiger Effigfäure,

28 » Raliumbichromat.

19 » trockenes Berlinerblau.

gelbes Blutlaugenfalz. 4

Das Verfahren ist wie das vorerwähnte und das

Product ist nicht weniger schön.

Es ist eine Hauptbedingung, daß die Lösungen des Kaliumbichromates und des Berlinerblau vor dem Aus-

fällen zusammengemischt werden.

Das Gelb wird durch Bildung von unlöslichem Bleischromat, das Blau durch Bildung von Bleioralat ober Bleichanid erhalten, welche durch gleichzeitiges Ausfällen sich zu Grün ergänzen.

Durch Combination der vorerwähnten zwei Vorschriften erzielt man ungemein große Ersparnisse an Material, da durch Sinwirkung der Dralsäure der ganze Gehalt an Chanogon in die Fe3, Fe2 (CN)12=Form übergeführt wird.

Die in dieser Weise erhaltene Farbe ist reicher, dauer= hafter und in jeder Weise besser als bei Benützung der einen

vorerwähnten Vorschriften allein.

Vogel löst 20 Kgr. Berlinerblau in 2 Kgr. Dralsäure in entsprechender Menge kochenden Wassers, setzt dann 40 Kgr. Vichromat zu und fällt mit einer Lösung auß, welche 100 Kgr. Bleizucker enthält.

Man erhält ein schönes haltbares Grun ohne Blei-

sulfat, welches Bleioralat enthält.

Cin schönes blaustichiges Chromgrun erhält man aus:

300 Kgr. teigförmigem 4procentigem Pariserblau,

3 » Ammoniumoralat,

18 » Bichromat,

50 » Bleiacetat.

Hier ist die Dralsäure durch das oralsaure Ammonium

ersett.

Wie schon erwähnt, löst sich Berlinerblau in Teigform leichter in einer Lösung von gelbem Blutlaugenfalz als trockenes.

Die Lösung erfolgt durch Kochen von 300 Gewichts= theilen 4procentigem Berlinerblau in Teigform, in 2:4 Ge= wichtstheilen gelbem Blutlaugensalze und entsprechender Menge Wasser.

In dieser Flüssigkeit werden 18 Gewichtstheile Kalium=

bichromat gelöst.

Diese Lösung wird in eine zweite, aus 50 Gewichtstheilen Bleiacetat in Wasser bestehend, gegossen und dadurch ein dunkles, schönes, glänzendes Chromgrün erhalten, unter Verwendung von weniger Blau als nach anderen Versahren.

In England, Amerika wendet man das combinirte Verfahren an, indem man nicht nur Dralfäure, sondern auch gelbes Blutlaugensalz zum Lösen des Berlinerblau

verwendet.

Das in dieser Weise erzeugte Grün besitzt eine schöne, dunkle seurige Farbennuance, ist sehr widerstandsfähig gegen Licht und Luft und besitzt aute Deckkraft.

Alls Typen für dieses Berfahren sollen hier drei Bor-

schriften angeführt werden.

					I	II	Ш
Bur Herstellung	1				G e n	oichtsthe	ile
von basischem	Bleia	ceto	ıt		100	100	100
Bleiacetat	Bleig	läti	te		50	50	50
Kaliumbichromat					50	50	50
Trockenes Berline	rblau				25	50	100
Oraljäure					4	7	15
Gelbes Blutlauge					$5^{ ext{l}}/_{ ext{2}}$	10	13

Die Lösung des basischen Bleiacetates wird in einen Ausfällbottich gefüllt, der so groß ist, daß die Flüssigkeit nur den dritten Theil desselben in Anspruch nimmt.

In einem anderen Gefäße löst man die Dralsäure und das gelbe Blutlaugensalz in 300 Gewichtstheilen kochenden Wassers auf und trägt das Berlinerblau in Teigform in kleinen Mengen ein, bis völlige Lösung erfolgt.

Nachdem sich das Berlinerblau gelöst hat, läßt man

noch eine halbe Stunde lang lebhaft fieden.

Man rührt aut durch und fällt damit die Bleiacetat= lösuna aus.

Der Niederschlag von Chromgrün wird dreimal mit faltem Wasser gewaschen und dann wie üblich weiter be-

handelt und fertiggestellt.

Wenn man statt des basischen Bleiacetates normales Bleiacetat verwendet, so erhält man zwar auch ein schönes gleichmäßiges Grün, dasselbe besitt jedoch nicht jenen Glanz und Brillanz des Tones, wie das aus basischem Acetat erhaltene.

Ein dunfles Grün erhält man aus:

300 Rgr. Bleiglätte,

168 » 30procentiger Essigsäure,

84 » Raliumbichromat, 42 » trockenem Berlinerblau,

7 » Dralfäure,

9 » gelbem Blutlaugenfalz.

Das basische Bleiacetat wird in der früher erwähnten Weise hergestellt und sodann zu einer sehr dünnen Milch vermahlen oder in einem Ausfällbottich unter mechanischem Rühren und Erwärmen völlig gelöft.

Die Oralfäure und das gelbe Blutlaugensalz löst man in beiläufig 175 Liter kochenden Wassers und nachdem vollständige Lösung erfolgt, setzt man das Berlinerblau zu und focht, bis auch dieses in Lösung gegangen ift.

Hierauf sett man das Kaliumbichromat zu, bis auch Dieses gelöst ist, worauf man diese Lösung in die Bleiacetatlösung unter fortwährendem Umrühren einlaufen läßt.

Der Niederschlag wird so rasch wie möglich durch Decantation mit, am besten destillirtem, Wasser gewaschen.

Ein besonders dunfles Grün geben:

300 Kgr. Bleiglätte.

168 » 30procentiger Essigfäure,

84 Kgr. Kaliumbichromat.

168 » Berlinerblau.

25 » Dralfäure, 22 » gelbes Blutlaugenfalz.

Das Verfahren ift dasselbe wie vorerwähntes.

Blauftichiges Grün erhält man, wenn die Dralfäure durch ägnivalente Mengen von Ammoniumorglat er= fest wird.

Dlivengrün wird seltener in dieser Beise her= gestellt, man erhält jedoch in nachstehender Weise ganz schöne Moosnuancen, die gut haltbar find.

Man benütt:

100 Kgr. Bleiglätte.

56 » 30procentige Effigfäure,

48procentige Rohsoda (Soda ash.), 20 »

11 » 60procentiges Aegnatron,

32 » Kaliumbichromat,

32 » trockenes Berlinerblau,

5 » Ammoniumoralat,

gelbes Blutlaugenfalz. 6

Das basische Bleiacetat wird in befannter Weise her= gestellt.

Die Soda und Aeknatron in 175 Liter Wasser gelöst und die übrigen Stoffe in ebensoviel Wasser zusammen in Lösung gebracht.

Diese zwei Lösungen müssen gleichzeitig und in gleich startem Strome rafch in das basische Bleiacetat einlaufen und die Masse rasch erwärmt werden.

Der Niederschlag wird mit der möglichst geringen Menge Wasser gewaschen, gepreßt und in üblicher Weise getrocknet.

Blanc fix darf nie als Füller bei Chrom= grün oder Chromgelb verwendet werden.

Laubarün wird abweichend von dem vorbemerkten

Chromarun bergestellt.

Verwendet werden zu lichtem Laubgrün:

	Ohne	N 11 m m e r					Soch=			
	Mr.	00	0	1	2	3	fein			
		Gewichtstheile								
Bleizucker Raliumbichroniat .	20 6	20 6	20 6	20 6	20 6	20 6	20 6			
Bläne	$\begin{bmatrix} 30 \\ 1 \\ 200 \end{bmatrix}$	$\begin{vmatrix} 37 \\ 1^{1}/_{4} \\ 150 \end{vmatrix}$	$egin{array}{c} 48 \ 1^{1}\!/_{2} \ 140 \end{array}$	$\begin{bmatrix} 50 \\ 1^3/_4 \\ 130 \end{bmatrix}$	$ \begin{array}{r} 56 \\ 2 \\ 120 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} 104 \\ 2^{1}/_{4} \\ 100 \end{array} $	112 2 ¹ /			
Lenzin	75 75	60 60	50 50	40 40	30 30	20 20	_			

Die Herstellung der Bläue geschieht in folgen-

der Weise:

In einem kupfernen Reffel werden 10 Gewichtstheile gelbes Blutlaugensalz heiß gelöst; in einem anderen Gefäße löst man 10 Gewichtstheile eisenornofreien Eisenvitriol und fällt mit letterer Lösung die erstere aus.

Beides wird gut durchgerührt und der entstandene

Niederschlag noch eine halbe Stunde lang gefocht.

Man läßt abseten, zieht die obenftehende Fluffigkeit

ab und wässert zweimal aus.

Es ist ein gutes Zeichen, wenn der Riederschlag möglichst

weiß ist.

Die Farbe soll genau 300 Gewichtstheile geben, so daß 30 Gewichtstheile gerade 1 Gewichtstheil Eisenvitriol und ebensoviel Blutlaugensalz repräsentiren.

Die Bläne barf nicht lange stehen bleiben, da fie sich

leicht orndirt.

Das Einschlämmen der Körper geschieht unter gehörigem Wasserzusatz durch ein feines Sieb in den Bottich.

Der Ihps muß sehr fein gemahlen sein; braucht man das Laubgrün zu Delfarbe, so ift es besser, den Ihps durch Schwerspath zu ersetzen.

Das Chromgelb wird in der Art hergestellt, daß man die heiße Bleiacetatlösung in den eingeschlämmten

Rörper schüttet.

Durch tüchtiges, fortwährendes Umrühren, mischt man das Ganze recht gut untereinander; in einem zweiten Gefäße löst man, ebenfalls heiß, das Bichromat auf und mengt sehr vorsichtig die Kalilösung in die Bleizuckerlösung unter fortwährendem Umrühren.

Die Rörper- und Bleizuckerlösung muffen dreimal aus-

gewaschen werden, ehe man das Bichromat zusett.

Nach der Mischung bleibt die ganze, nun schon grünlich aussehende Masse zwölf Stunden lang stehen, dann wird nochmals gemischt.

Hat sich die Farbe gesett, so wird etwa der dritte Theil der ober dem Niederschlage stehenden Flüssigkeit ab-

gelassen.

Nun wird die Salpetersäure eingerührt und, wie bei den Nummern bemerkt, kommt 1 Theil der Salpetersäure von 44 Brad Bé. auf 30 Gewichtstheile Bläue.

Es muß gut gemischt werden.

Nach etwa vier Stunden wird die Lauge ganz abgelassen und die Farbe kommt auf die Filter.

Ist dieselbe hinreichend vom Wasser befreit, so preßt man. Vor dem Filterfüllen muß nochmals gut gemischt werden.

Am besten eignen sich dazu Filterpressen, welche einen Teig liesern, der sofort auf Bretter gelegt und in die Trockenstube gebracht werden kann.

Beim lichten Laubgrün muß man sich in Acht nehmen, daß die rein grüne Farbe nicht ins Gelbliche um-

schlägt.

Das geschieht leicht, wenn die Bläue nicht den Con=centrationsgrad besitzt.

Dunkles Laubgrün wird hergestellt aus:

	Ohne	N u m m e r					Боф=		
	Mr.	00	0	1	2	3	fein		
		Gewicht stheile							
Bleizucer	$egin{array}{c} 15 & 4^{4}/_{2} \ 200 & 75 \ 75 & 3 \ 85 \ . \end{array}$	$ \begin{array}{c} 15 \\ 4^{1}/_{2} \\ 150 \\ 60 \\ 60 \\ 3 \\ 85 \end{array} $	$\begin{bmatrix} 15 & 4^{1}/_{2} \\ 140 & 50 \\ 50 & 2^{1}/_{4} \\ 63^{1}/_{2} & \end{bmatrix}$	$\begin{vmatrix} 130 \\ 40 \\ 40 \\ 2^{1}/_{2} \end{vmatrix}$	120 30 30	$ \begin{array}{c} 15 \\ 4^{1}_{2} \\ 100 \\ 20 \\ 20 \\ 3^{1}/_{4} \\ 92 \end{array} $	$ \begin{array}{c c} 15 & 4^{1}/_{2} \\ - & - \\ - & 3^{1}/_{4} \\ 92 & \end{array} $		

Die Herstellungsweise desselben ift wie die des lichten Laubarüns.

Wie das lichte Laubgrün ins gelbliche, so schlägt das dunkle gerne ins bläuliche um, wenn die Bläue zu intensiv war.

Was die Behandlung der Farbe nach dem Pressen anbelangt, so schneidet man die gepreßte Farbe in dünne, leicht trocknende Stückhen, welche man öfters beim Trocknen wendet.

Sobald die Stücke zu zerfallen beginnen, ist es Zeit sie zu mahlen.

Um die größeren Stücke leichter zerreiblich zu machen, quetscht und bricht man sie früher auf einer Brechmaschine.

Dies ist am besten eine kleine Wühle mit gezähnten Walzen, welche man über der eigentlichen Wühle anbringt, so daß die grob gemahlene Farbe sofort in die Steine oder Walzen der Feinmühle fällt.

Die Feinmühle muß sehr fein mahlen können, da viele eine mindere aber sehr fein gemahlene Sorte einer besseren von gröberem Korn vorziehen.

Besonders der Ghpszusatz macht beim Mahlen Schwieriakeiten.

Halb unkles Laubgrün wird durch einfaches Mischen von halb und halb der betreffenden Nummern licht und dunkel erhalten.

Nr. 3 bis ohne Nummer herab, auch hochfein Waggon=grün, wird hergestellt aus:

25	Gewichtstheilen	frystallisirtem Bleiacetat,
8	»	Kaliumbichromat,
5	»	Gisenvitriol,
5	»	gelbem Blutlaugenfalz,
$4^{1}/_{5}$	»	Salpeterfäure 36 Grad Bé.
100	»	Schwerspath,
20	»	Ghps.

Schwerspath und Gyps werden zusammen eingeschlämmt und im übrigen wie bei Laubgrun verfahren.

In einer österreichischen Fabrik erzeugt man zuerst das Chromgelb auß:

26 Gewichtstheilen Bleiacetat, $7^{1/2} \qquad \qquad \text{Raliumbichromat,}$ $3^{1/2} \qquad \qquad \text{trystallifirtem Glaubersalz.}$

Man zieht aber vielfach vor eine Lösung aus $7^{1}/_{2}$ Ge= wichtstheilen Bichromat, $7^{1}/_{2}$ Gewichtstheilen Thonerde= sulfat, in welcher 5 Gewichtstheile Schlämmkreide auf= geschlämmt sind, durch eine solche aus 36 Gewichtstheilen Bleiacetat oder 32 Gewichtstheilen Bleinitrat auszu= fällen.

Die Gegenwart von Kreide läßt das Gelb satter, voller erscheinen, ohne daß sich die Ruance ändern würde.

Ebenfalls gutes Resultat erhält man, wenn man ver= menbet:

> 36 Gewichtstheile Bleiacetat, $7^{1/2}$

» Bichromat,
» calcinirtes Glaubersalz,
» Ammoniaksoda.

Man geht gewöhnlich in der Art vor, daß man die Bleiacetatlösung zuerst mit der Sodalösung ausfällt und sodann die übrigen Stoffe in Lösung bringt.

Das Auswaschen der Niederschläge muß so rasch wie möglich vor sich gehen, da dasselbe nicht ohne Einwirkung

auf den Farbenton ist.

Es genügt gewöhnlich ein zweimaliges Auswarchen durch Abziehen, ohne daß es nöthig ist, den Niederschlag

fan ein Filter zu geben.

Was die Menge des zum Grünmachen nöthigen Berlinerblau anbelangt, so schwankt dieselbe, je nach der Nuance des Grün, zwischen 5 bis 36 Procent an trockenem Berlinerhlau.

Dieses letztere muß sich ebenfalls, wie das Chromgelb, in Teigform (en pate) befinden.

Die Farbteige werden, mit Maschinenkraft gemischt,

auf Filter gebracht, getrocknet und gepulvert. Soll das Grün in Teigform in den Handel kommen, so wird es mit der entsprechenden Menge Wasser durch= aeknetet.

Dieses Verfahren besitzt viele Unannehmlichkeiten, die hauptsächlich darin bestehen, daß sich das Grün gerne und bald in Blau wirft, namentlich bei dunklen Nuancen, wo das Blau in relativ großer Menge vorhanden ift.

Andererseits verbleichen sie sehr rasch am Licht, da das Blau durch die beigemischten Bleisalze zersetzt und in

Gelb übergeführt wird.

Es ist einleuchtend, daß, wenn man die vorerwähnten Chromarune mit solchen von stabiler Zusammensetzung,

wie Arnaudongrün, Guignetgrün, Schnißergrün 2c. versetzt, das Grün an Schönheit und Stabilität gewinnt.

Viele sogenannte Chromgrüne sind und bleiben einfache Mischungen anorganischer und organischer Stoffe.

So erhält man durch Zusammenmischen von Chromsgelb mit Indigocarmin ein Grün, das sich jedoch bald zersett.

Berlinerblau und Schüttgelb giebt ein Grün, das in Folge gegenseitiger Einwirkung sehr bald die Farbe verliert.

Indigoblau und Indischgelb (Purrée) giebt ein sehr schlechtes Grün, das wohl nie hergestellt werden sollte.

Die Untersuchung dieser Chromgrüne kann sich doch nur auf Farbe, Feuer, Deckkraft, Haltbarkeit beschränken.

Sonst werden diese Farben beim Kochen in Aetkalilauge braun im Tone, in Folge Zersetzung des Berlinerblau, in dem Filtrate entsteht auf Zusatz einer Säure und Eisenchlorid ein blauer Niederschlag von Berlinerblau.

Der auf dem Filter zurückgebliebene Rückstand wird so lange mit Salzsäure behandelt, als sich noch etwas in derselben löst und ein weißer Rückstand (in den meisten Fällen) zurückleibt, der aus unlöslichem Schwerspath besteht, sonst pslegt der Rückstand eine gelbliche Färbung zu besitzen; dieses jaure Filtrat giebt stets Eisenreaction.

Um das Chromgelb nachzuweisen, kocht man eine Probe mit Salzsäure, filtrirt und stellt bei Seite.

Aus der kalten Lösung krystallisirt Bleichlorid aus; man sammelt dieses auf einem Filter, löst in kochendem Wasser auf, versetzt das Filtrat mit Schwefelsäure, wodurch ein weißer Niederschlag von Bleisulfat und in der von diesem absiltrirten Lösung, ein gelber auf Zusat von Kaliumsbichromat entsteht; die von diesem Niederschlage absiltrirte Flüssigseit ist von Chrom grün gefärbt.

Robaltgrün.

Rinmannsgrün, Zinkgrün.

Dasselbe ist eine Verbindung von Zinks und Kobalts oxyd, ähnlich, wie dies bei dem Kobaltblau der Fall ist.

Zur Herstellung dieses Grün ist vor allem die Bereitung eines von fremden Metallen möglichst freien Robalt-

oxyduls nothwendig.

Man bedient sich zu diesem Zwecke des Kobaltorydes, wie es die sächsischen Blaufarbenwerke in seltener Reinheit in den Handel bringen, löst dasselbe in drei Theilen conscentrirter Salzsäure, dampft die Lösung zur Trockene ein, löst den Kückstand in 6 Theilen Wasser und leitet durch die Flüssigkeit Schwefelwasserstoffgas so lange, als noch Ausställung erfolgt.

Die von den ausgeschiedenen fremden Metallen abfiltrirte Flüssigkeit wird zur Trockene eingedampst, und der Rückstand mit soviel Wasser aufgenommen, daß die Gesammt-

menge 10 Gewichtstheile ausmacht.

Ein Liter dieser Flüssigkeit soll nicht weniger als

100 Gr. Kobaltorydul enthalten.

Fällt man diese Lösung mit Natriumcarbonat und mischt das entstandene kohlensaure Kobaltorydulhydrat nach dem Auswaschen noch seucht mit Zinkweiß, so erhält man einen röthlich violetten Brei, der nach dem Trocknen und anhaltenden Glühen eine grüne Masse bildet, deren Farbe um so intensiver ist, je größer die Menge der ansgewendeten Kobaltlösung war.

Ein Zusat von Phosphor= oder Arsensäure erhöht die

Schönheit der grünen Farbe.

Fällt man die vorerwähnte Kobaltorydullösung mit Natriumphosphat oder Kaliumarsenat, so besitzt das so ershaltene phosphorsaure oder arsensaure Kobaltorydul die Eigenschaft, dem Zinkweiß die grüne Farbe schon bei niedriger Temperatur als gewöhnliches Kobaltorydul zu ertheilen.

Das Robaltorydul wird, durch die beiden Säuren aufgeschlossen, ergiebiger; die grüne Farbe wird reiner, glänzender. Wird deshalb der gemischten Masse vor dem Glühen

Wird deshalb der gemischten Masse vor dem Glühen eine kleine Menge arseniger Säure zugefügt, so erhält man nach dem Glühen eine außerordentlich glänzende, grüne Masse, welche durch die arsenige Säure, indem sie sich zum Theile verslüchtigt, eine lockere, schwammige Beschaffenheit annimmt, wodurch sie leicht zerreiblich wird.

Borjaure, Riejelfaure oder Antimonopyd geben feine

günstigen Resultate.

Das Rinmannsgrün wird hauptsächlich als Nebensproduct bei der Nickelgewinnung aus fobaltund nickelhaltigen Kupfererzen durch Schwefelsäurelangereigewonnen.

Es werden die silberhaltigen Kupfersteine mit geringem Nickelgehalte vorher geröstet, dann mit Schwefeljäure be-

handelt.

Aus der Lösung läßt man zuerst Rupfervitriol, dann

gemischten Vitriol austruftallisiren.

Zuletzt bleibt ein nickelreicher dunkler Vitriol zurück, welcher in einem Flammofen calcinirt, dann mit verdünnter Schweselsaure ausgelaugt wird.

Aus dem in Lösung gegangenen Kupfer- und Nickelvitriol werden durch Soda die Dryde als Hydrat gefällt

und weiter verarbeitet.

Man kann aber auch das Nickel und Kobalt aus den Garkrätzen gewinnen, und zwar wird aus den gepochten Krätzen der metallisch schwere Theil abgesieht, ausgewaschen und der Raffination übergeben; das seine wird mit Schweselsäure gemengt, in einem Flammosen calcinirt und nit warmem Wasser ausgelaugt, wo, bei gelungenem Proces, alles Sien zurückleibt, während Kupfer, Nickel, Kobalt und Zink in Lösung gehen.
Uns der geklärten Lauge wird das Kupfer mittelst

Aus der geklärten Lauge wird das Kupfer mittelst Schweselwasserstoff ausgefällt; die vom Niederschlage abssiltrirte Lauge zur Trockene eingedampst, entwässert und geröstet, wo in der niedersten Temperatur der Nickels

vitriol seine Schwefelsäure verliert, während Zinkvitriol zum größten Theile und Kobaltvitriol ganz unzersetzt bleibt.

Durch Auslaugen werden letztere entfernt.

Der nur wenig Zinkoryd enthaltende Kückstand von Rickelorydul wird zur Entfernung jeder Spur von Schwefel mit Soda geglüht, ausgewaschen, getrocknet, gemahlen und zu Würfeln ichel verarbeitet.

Aus der eingedampften Lauge gewinnt man durch fractionirte Krystallisation Kobaltvitriol, welcher sich in 24 Theilen Wasser löst, während Zinkvitriol nur

2.3 Theile Wasser erfordert.

Die vom größten Theile des Kobalts gereinigte Lauge wird mit Soda gefällt, und der aus Kobalts und Zinksoxydhydrat bestehende Niederschlag wird nach dem Trocknen, mit oder ohne Zusatz von arseniger Säure, durch Glühen

auf Rinmannsgrün verarbeitet.

Man erhält dieselbe Farbe, wenn man 1 Gewichts= theil schwefelsaures Kobaltorydul und 5 Gewichtstheile Zinkweiß mit Wasser zu einem Brei zusammenreibt, diesen trocknet, dann drei Stunden lang bei Dunkelrothglühen erhitt.

Die Masse wird in kaltes Wasser geworfen, ausgewaschen, getrocknet.

Die Farbe des Grün hängt davon ab, in welchem Verhältnisse sich die beiden Oxyde gegeneinander vershalten.

Die vorerwähnte Menge giebt ein duntles Grün. 10 Gewichtstheile Zinkweiß und 1 Gewichtstheil Kobaltsoryduliulfat geben Grasgrün, während man aus 20 Gewichtstheilen Zinkweiß und 1 Gewichtstheil Kobaltjalz ein feines blaustichiges Grün (Hellgrasgrün) erhält.

Statt des schwefelsauren Salzes kann man auch jalpetersaures verwenden, in welchem Falle man dann, je nach der Farbennuance, die man erzielen will, 1 Gewichtstheil Kobaltnitrat mit 2 bis 5 Gewichtstheilen Zinkweiß mischt.

Die Mischung wird mehrere Stunden oder überhaupt so lange bei Rothgluth erhitzt, bis der verlangte Farbenton sich voll entwickelt hat.

Die übrige Behandlung ist dann die bekannte.

Die Unannehmlichkeit bei diesem Verfahren liegt darin, daß die Schönheit der Farbe von der Mischung der beiden

Stoffe abhängt.

Ist diese nicht eine außerordentlich gleichmäßige, so bilden sich beim Glühprocesse ungleiche Stellen (dunklere und lichtere), je nachdem das Zinkweiß mit mehr oder weniger Kobaltsalz in Berührung gekommen ist, wodurch beim Naßmahlen eine Aenderung in der Farbennuance hervorgerufen wird.

Angezeigter ist es deshalb, Fällprocesse anzuwenden, indem man 500 Gewichtstheile Kobaltnitrat oder 250 Gewichtstheile Kobaltnitrat oder 250 Gewichtstheile Kobaltchlorid und 3000 Gewichtstheile Zinksulfat in 25.000 Theilen Wasser löst und die Lösung mittelst

Soda vollständig ausfällt.

Das in dieser Weise erhaltene Gemisch von Kobalt= und Zinkorydhydrat wird ausgewaschen, getrocknet und in üblicher Weise bis zur Entwicklung der Farbennuance geglüht, dann naßgemahlen und in üblicher Weise die Farbe fertig= gestellt.

Statt mit Soda kann das Ausfällen mittelst phosphorsaurem Natron oder arsensaurem Natron vorgenommen

werden.

Die Farbe wird dann heller, glänzender, schöner, reiner, nur besitzen die mit Natriumphosphat hergestellten einen

auffallend bläulichen Stich.

Fe nach dem Verhältnisse der Kobaltsalze zu dem Zintsalze ist auch die Farbennuance des fertigen Productes, so daß man vom dunkelsten bis zum hellsten Grün alle Varia-

tionen der Farbe erhalten kann.

Künzel mischt, je nach der Farbenintensität, die gewünscht wird, Chlorroseokobaltiak mit Zinkweiß in verschiedenen Wengen und erhitzt das Gemisch bei schwacher Rothgluth so lange, als noch Chlorzinkdämpse entweichen. Man erzielt auf diese Beise ein lockereres, besser deckendes Product und bei gleichem Kobaltgehalte etwas von der doppelten Farbenintensität, als durch die Darstellung dieses Grün nach den älteren Wethoden.

Bellert's Grün

ift bem Rinmann'ichen ähnlich.

Bei der Herstellung desselben geht man vom Kobaltmetall aus, indem man dasselbe fein stoßen läßt und dann

röstet.

1 Gewichtstheil des gerösteten Metalls mit 4 bis 5 Theilen Salpeter und 8 bis 10 Gewichtstheilen Zinkspryd innigst gemischt, werden in einem Tiegel bei Rothsgluth so lange geglüht, bis sich die Farbe entwickelt hat.

Der Tiegelinhalt wird hierauf zerkleinert, auf der Naß-

mühle gemahlen und getrocknet.

Mehr Zink macht die Farbe heller, weniger Zink dunkler.

Die Farbe ist nicht so schön wie Grünspan, aber

dauerhafter.

Dei Herstellung aller dieser Kobaltgrüne ist Hauptbedingung, daß sowohl die Kobaltsalze, wie auch das Zintweiß völlig eisenfrei seien, weil sonst das Endproduct eine schmutzige Farbe annimmt.

Abweichend von dem vorbemerkten Kobaltgrun ist das

sogenannte

Roechlin's Chromgrün.

Chromgrün, Türkischgrün.

Man erhält dasselbe durch Glühen von:

40 Gewichtstheilen Thonerdehndrat,

30 * fohlensaurem Kobaltorydul,

20 » Chromoryd

in einer oxydirenden Atmosphäre.

Nach dem Glühen wäscht man aus, um eine kleine Wenge Chromat, die sich hierbei immer bildet, zu entfernen,

mahlt auf der Naßmühle fein und trocknet.

Je nach den Mengenverhältnissen der einzelnen Stoffe kann man eine große Anzahl Farbentöne hervorbringen, die vom Gelbgrün bis zum fünften Blaugrün der chromatischen Tasel von Chevreul variiren.

Man kann auf diese Art sogar einige Arten von Blau

hervorrufen.

Die Farbe ist nicht nur solid, sondern behält auch

ihren Glanz bei fünstlichem Lichte.

Die Kobaltgrüne sind alle meistens dunkel mit mehr oder weniger gelblichem Stich. Sie sind solid, decken gut, sind licht= und luftecht und werden von Säuren (mit Auß=nahme von Salpetersäure, in welcher sie sich ein wenig lösen) und Alkalien nicht angegriffen.

Trot alledem finden diese Farben sehr wenig Ver-

wendung.

Mangangrün.

Raffelergrün, Rofenstielgrün.

Das ursprünglich von L. Schab hergestellte Grün ershielt man durch Erhißen eines Gemenges von Manganoryd oder Drydhydrat oder eines Carbonatnitrates oder eines anderen passenden Mangansalzes mit Baryumnitrat.

Um das Schmelzen des Gemisches zu verhindern und ein gutes gleichförmiges Product herzustellen, wird zuvor eine unwirksame Masse, wie Schwerspath oder Kaolin zu-

gesett.

Passende Vorschriften sind:

I.	14	Gewichtstheile	Manganoryd,
	80	»	Barnumnitrat,
	6	»	Schwerspath;
II.	46	Gewichtstheile	Barnumnitrat,
	24	»	Mangannitrat

30 » Schwerspath.

Die Erhitzung wird so lange fortgesetzt, bis die ganze Masse eine gleichsömige grüne Farbe angenommen hat. Das fertige Product wird auf der Naßmühle gemahlen

und wie üblich fertiggestellt.

Für die Beständigkeit der Farbe ist es wesentlich, daß eine gewisse Menge Gummi oder Dextrin (etwa 5 Procent) oder eine andere ähnliche Substanz dem feuchten Farbstoffe zugesett werde.

Wird trockenes, gefälltes, eisenfreies Mangan= carbonat mit der zweis bis zweiundeinhalbfachen Menge Baryumsuperoxyd geglüht, so erhält man eine smaragds

arüne Farbe.

Auch Braunstein (mit 91 Procent Mangandiornd) giebt beim Glüben mit Barnumsuperoxyd ein Product von großer Farbenstärke.

Um das Schmelzen der Mischung zu verhüten, empfiehlt es sich, indifferente Stoffe, wie Schwerspath, Ching-Clan

zuzuseten.

Man erhält diese Farbe auch durch schwaches Glühen eines befeuchteten Gemisches von 3 bis 4 Gewichtstheilen Aetharpt (durch Glühen von salpetersaurem Barpt erhalten), 2 Gewichtstheilen Baryumnitrat und ½ Gewichtstheil Wangansuperoryd, Auswaschen der erkalteten, zerkleinerten Wasse mit wenig siedendem, dann kaltem Wasser.

Die Farbe ist zart, smaragdgrün, unter dem Mifrostope betrachtet aus heragonalen Schuppen bestehend, welche im Wasser unlöslich sind und diesem, darin suspendirt, ein

eigenthümliches Schillern verleihen.

Böttger bereitet durch Eintragen von 2 Gewichts= theilen feingemahlenen Braunstein in ein schmelzendes Ge= misch von 2 Theilen Achkali und 1 Theil chlorsaurem Rali zuerst Manganchlorat und fällt die grün gefärbte filtrirte Lösung mit einer Barnumnitratlösung aus.

Den hierbei sich abscheidenden normalen manganjauren Baryt von schöner violetter Farbe wäscht man vollständig aus, versetzt ihn im getrockneten Zustande mit ½ bis 1 Theil Barnthndrat und bringt das Gemisch unter fortwährendem Umrühren in einer mehr flachen als tiefen Messing= oder Kupferschale zur schwachen Rothaluth, bis der Inhalt der Schale nach erfolgtem Erfalten eine rein grüne Farbe zeigt.

Schließlich wird derselbe auf das feinste zerrieben und wiederholt mit kaltem Wasser behandelt, um das vor=

handene Barnthydrat zu entfernen.

Die Farbe ist die des Schweinfurtergrüns, und könnte

in vielen Fällen das Mangangrün dasselbe ersetzen.

Etwas abweichend von den vorstehenden (in der Zusammensetzung) ist jenes Mangangrün, welches man, nach Clermont, aus den Manganchlorür enthaltenden Lösungen (3. B. Abfälle der Chlorkalkfabrikation), durch Ausfällen mit Ummoniumsulfhydrat, in der Bärme, erhält. Der Niederschlag wird getrocknet und in einem Strome

von Schwefelmasserstoff oder Kohlensäure erhitt.

Das jo erhaltene Sulfür ift schön grun gefärbt und wird durch Licht oder durch atmosphärische Ginflüsse nicht verändert, so daß es sich sehr gut als Malerfarbe, zum Tapetendruck, rein ober mit Schlemmfreide abgetont, eignet.

Die Manganfarben sind an trockener Luft sehr

stabil, zersetzen sich aber leicht an feuchten Stellen.

Verdünnte Säuren zerseten die Verbindung sofort. dagegen vertragen sie basischen Untergrund (Ralk) sehr gut. Sie werden nur in beschränktem Mage angewendet.

Grüner Zinnober.

Englischgrün, Mineralgrün.

Vert anglais.

Der grüne Zinnober ift eine Mischfarbe, und steht dem Chromgrün nahe.

Bekanntlich wird Berlinerblau durch die Einwirkung

der Dralfäure fehr leicht im Wasser löslich.

Bermischt man eine folche Lösung mit einer Lösung von Raliumdichromat, so färbt sich das Gemisch tief dunkel=

grün, und auf Zusatz von Bleizuckerlösung entsteht ein grüner Niederschlag, welcher sich in kurzer Zeit absetzt und

ausgewaschen wird.

Nach ben relativen Mengenverhältniffen der brei Lösungen des Berlinerblau, Bichromat und Bleizucker, erhält man diese grüne Farbe in den verschiedensten Auancen, vom tiesen Blaugrün bis zum hellsten Saftgrün.

Um den grünen Zinnober überhaupt bleifrei zu machen, wurde vorgeschlagen statt des Bleizuckers Barnt=

falze anzuwenden.

Vermischt man die mit chromsaurem Kali versetzte Lösung des Berlinerblau mit Chlorbaryum, so entsteht ebenfalls ein grüner Niederschlag, welcher nach dem Trocknen und Mahlen einen Farbstoff in den verschiedensten Nuancen des Grünz, je nach den angewendeten Wengen der Lösungen, herstellt.

Eine glänzende grüne Farbe erhält man, wenn, ftatt des Bleizuckers oder Chlorbarnums, der mit Kalium= bichromat versetzten Lösung, Wismuthnitrat zugesetzt wird.

Wegen der Kostspieligkeit des Wismuths kann er sich nur zur Herstellung von kleinen Mengen zu bestimmten

3wecken eignen.

Nach G. Wendt erhält man grünen Zinnober durch Zusatz von 1 Theil kalt gesättigter Lösung von gelbem Blutlaugensalz zu 15 Theilen Oxalsäure und Erwärmen des Ganzen auf dem Wasserbade, bis die zuerst dunkelblaue Trübung deutlich meergrün wird.

Die meergrüne undurchsichtige Masse gießt man in eine heiße, gleichfalls kalt gesättigte Lösung von 15 Theilen

Gisensulfat und schüttelt das Bange.

Je nachdem die Mischung von Oralsäure und Blutlaugensalz längere ober fürzere Zeit erwärmt wird, fällt der Ton der nach dem Hineingießen in die Eisensulfatlösung entstehenden grünen Fällung verschieden aus und schwankt zwischen blaugrün und gelbgrün.

Man läßt erkalten, gießt die überstehende Flüssigkeit

ab und filtrirt.

Der grüne Kückstand wird schließlich an der Luft oder

auf dem Wasserbade getrocknet.

Der grüne Zinnober wird reichlich durch andere Chromsgrüne ersetzt.

Douglasgrün.

Dasselbe erhält man durch Ausfällen einer Lösung von Chlorbaryum mit einer solchen von Kaliumbichromat, welche mit 20 Procent Schwefelsäure versetzt worden ist.

Man erhält einen Niederschlag aus Barnumsulfat, Barnumchromat, Chromsäure, welchen man trocknet und bei

Rothgluth glüht.

Die Chromsäure wird dadurch in grünes Dryd übersgeführt, welches sich in dem Baryumsulfat und Chrombaryum vertheilt (dissociirt) und dadurch das Gemisch grün färbt.

Die Farbe ist sehr solid, dauerhaft, deckt gut und bessitt einen eigenthümlichen grünen Farbenton, der sie sehr empfiehlt.

Aupferfarben.

Das Kupfer bildet die Basis einer großen Anzahl grüner Farbstoffe, von denen einzelne große Verwendung

haben.

Sie kommen unter den verschiedensten Namen und den verschiedensten Farbennuancen in den Handel, manche von diesen sind übrigens nur dem Namen nach Kupferfarben, während sie meistens Chromarüne sind.

Die Rupferfarben werden in zwei Classen einge-

theilt, und zwar in:

- a) arsenfreie,
- b) arsenhaltige.

Arsenfreie Kupferfarben.

Grünspan.

Vert destillé, Vert crystallisé, Cristeaux de Vénus, Fleurs de vert de gris, Vert en grappe, Verdet, Verdit, Verdigris.

Grünspan kommt im Handel in zwei verschiedenen Formen vor, und zwar in Krystallen und Augeln. Das erstere ist neutrales Aupferacetat — destil=

Das erstere ist neutrales Rupferacetat — destil= lirter, krystallisirter Grünspan — das letztere basisches Rupferacetat, französischer Grün= span.

Man erhält den frystallisirten Grünspan in ver-

schiedener Weise.

Das einfachste Verfahren besteht darin, daß man sein geschnittenes Aupser (Kupserabfälle, Drehspäne u. dgl.) in hölzerne mit Ablauf am Boden versehene niedrige und mehr lange Gesäße (Kästen) füllt, und mit Essigsäure von 3 bis 5 Grad Bé. übergießt.

Die abgelaufene Lauge wird wieder auf das Aupfer gegossen und dieses Verfahren so lange wiederholt, bis man

eine völlig neutrale Lösung erhält.

Man erkennt dies daran, daß die Lösung beim Auf= gießen auf die Kupkerschnitzel stark schäumt.

Gewöhnlich dauert das Aufgießen drei Tage.

Das Eindampfen der klaren, neutralen Lauge wird in kupfernen Kesseln auf directem Feuer vorgenommen.

Während des Eindampfens wird immer Lauge zugegossen, bis sich Krnstalle auszuscheiden beginnen, welche sich in einem in dem Kessel eingehängten Korb sammeln.

Die Krystalle sind weich, unrein, und muffen nochmals

im Waffer, behufs Reinigung, gelöft werden.

Die Lauge wird filtrirt und im tupfernen Ressel ein=

gedampft bis zur Krnftallisation.

Die Arnstallisation erfolgt in hölzernen mit Aupferblech ausgeschlagenen Kästen.

In die zum Krystallisiren bestimmte flare, neutral re= agirende Flüffigkeit werden Bindfaden, welche auf quer über die Rasten gelegte Stabe angebunden sind, eingelassen.

Die Krystallisirfaften werden mit Holzbeckel und Filz= decken gut zugedeckt, damit die Abkühlung sehr langsam vor sich gehe, denn nur dadurch erhält man große, wohl ausgebildete Krnftalle.

Es ist ferner Bedingung, daß im Krystallifirraum stets eine Temperatur von mindestens 20 Grad C. herrscht.

Im Laufe einer Woche ist die Arnstallisation beendet; an den Bindfäden setzen sich große, ausgebildete, dunkelgrüne Arnstalldrüsen ab, welche die marktfähige Waare geben.

Sie werden mit Waffer abgewaschen und getrocknet. Die an den Wänden des Arnstallisirkastens abgesetzten fleinen Arnstalle, werden gelöst und mit der Mutterlauge

vereinigt neuerdings verarbeitet.

Dieses Verfahren besitt den Uebelstand, daß das Auflösen des Kupfers viel Zeit in Anspruch nimmt, man schwache Laugen erhält, welche viel Zeit zum Gindampfen benöthigen, wobei ein Theil der Verbindung sich zu schwarzem Kupfer= ornd zersett, das im Absate zurückbleibt.

2. Aus dem basischen Rupferacetat, ein Verfahren, das schon sehr selten mehr angewendet wird.

Man erwärmt, ohne die Siedehitze zu er= reichen, 1 Theil trockenen und 2 Theile frisch bereiteten noch feuchten basischen Grünspan mit 4 Theilen 30procen= tiger Gisigfäure, unter öfterem Umrühren, läßt, wenn nichts mehr in Lösung geht, also die dunkelgrune Lösung nicht mehr dunkler wird, klären, verdampft die abgezogene klare Löjung bis zur Salzhaut und schöpft sie zur Arnstallisation in glasirte irdene Gefäße, deren jedes zwei oder drei etwa 315 Mm. lange und bis auf 50 Mm. von dem oberen Ende aufgespaltene Holzstäbe mit eingeklemmten Holzstück= chen in den Spalten enthält.

In einer gelinde geheizten Stube läßt man vierzehn Tage ruhig stehen, während welcher Zeit die Krystallisation vor sich geht und sich das Aupferacetat vorzugsweise an den Holzstäben ansetz.

Ein geringer Ueberschuß an Säure begünstigt die Kry-

stallisation.

Die Mutterlauge wird abgezogen und die Arhstalle mit wenig destillirtem, schwach mit Essigfäure angesäuertem Wasser abgewaschen.

Die Mutterlange setzt man einem folgendem Sude zu. Den Rückstand im Kessel zieht man nochmals mit Essigsäure aus, wo er dann aus Traubenüberresten, metalslichem Kupfer, und mehrbasischem Kupferacetat besteht, setzt ihn unter häusigem Umrühren und Beseuchten mit Essigsäure auf Holzbrettern in dünnen Lagen der Lust aus und fügt dann später die grünspanhaltige Wasse beim Aufslösen in Essigsäure mit zu.

3. Kalkacetatverfahren. — Eine kochende Lösung von 100 Gewichtstheilen Kalkacetat in 100 Gewichtstheilen Wasser wird mit einem solchen aus 140 Gewichtstheilen eisenfreiem Kupfervitriol in gleichem Gewichte

Wasser gelöst, ausgefällt.

Es bildet sich Calciumsulfat (Gyps) und Kupfer-

acetat bleibt in Lösung.

Ein etwaiger Ueberschuß von Kalkacetat muß durch

Rupfervitriol beseitigt werden.

Die heiße Mischung läßt man durch eine Filterpresse gehen und wäscht in dieser mittelst heißem Wasser die Gypsplatten aus, um alles Acetat zu erhalten.

Das Waschwasser wird zur Lösung des Kupfersulfats

bei nächster Arbeit benütt.

Die von der Filterpresse abgelaufene Lauge wird unter Zusatz von Essigsäure in einem kupfernen Kessel 10 bis 15 Minuten lang stark aufgekocht, wobei sich ein noch etwaiger Ghpsgehalt, sowie etwaiges dem Kupfervitriol beigemengtes Eisen als basisches Eisenacetat ausscheidet.

Die abermals geklärte, filtrirte, Lösung wird in einem kupfernen Kessel mit Doppelboden, mittelst Dampf eingedampft, wobei darauf zu achten ist, daß der Kessel-

inhalt nie mehr in wallendes Kochen komme, weil sich der= selbe zersetzen würde, unter Bildung von zweisach basischem

Rupferacetat und Abscheidung von Grünspan.

Man setzt das Eindampfen so lange fort, bis sich eine 2 Mm. dicke Arnstallhaut gebildet hat, fügt dann etwas concentrirte Essigsaure zu, um den beim Verdampfen stets entstehenden Verlust an dieser zu ersetzen, läßt die Lauge eine halbe Stunde lang in der bedeckten Pfanne stehen und bringt sie dann in kleine Arnstallisirgefäße von Holz oder Thon.

Entweder erzeugt man große Rrystalle oder

Arnstallmehl.

Im letzteren Falle rührt man die in den Arystallisirgefäßen stehende Lauge fortwährend bis zum Erkalten um, wobei das Aupferacetat in seinen Arystallen sich ausscheidet, welches man auf Tüchern abtropfen läßt, und in Formen oder kleine Brode sormt.

Das Product enthält gewöhnlich noch etwa 2 Procent

Verunreinigungen.

Will man große Arystalle (Trauben) erzielen, so bringt man die bis zur Salzhaut eingedampste Lauge in hölzerne Bottiche, taucht in dieselbe Fäden, welche auf Duerstäben gebunden sind, ein und läßt krystallisiren.

Um die Lauge nicht zu rasch abkühlen zu lassen, wird

das Gefäß mit Decken belegt.

Nach etwa 48 Stunden ist der Arhstallisationsproceß beendet. Die Arhstalle haben sich traubenförmig an den Bindsaden angesetzt, und kommen in dieser Form in den Handel.

Die dunkler gefärbten Kryftalle werden ausgelesen,

und für sich in den Handel gebracht.

Die Mutterlauge setzt man bem nächsten Sub vor

dem Aufkochen statt Säure zu.

Das Waschwasser vom ersten Ghpsniederschlag fügt man der Grünspanlösung beim Eindampsen zu, die beiden folgenden verwendet man zum Auslösen von Kupfervitriol und die letzten zum Auswaschen des Ghpses.

4. Natriumacetat=Verfahren. — Durch Lösen von 200 Kgr. Natriumacetat in 500 Liter Wasser, bereitet man sich eine Lösung von 26 Grad Be. Stärke.

Andererseits löst man 180 Kar. Rupfersulfat in

400 Liter Wasser.

Man mischt beide Lösungen zusammen; es bildet sich Natrium sulfat (Glaubersalz), das in Lösung bleibt,

während Rupferacetat ausfällt.

Nach beiläufig einer Viertelstunde ist die Reaction beendet; man läßt eine Stunde stehen, zieht die Natrium-sulfatlösung ab, und verwendet diese zur Herstellung von Natriumacetat durch Zersetzung von Calciumacetat.

Den Niederschlag bringt man auf das Sieb eines fupfernen Cylinders von 2 Meter Bohe, 600 Mm. Durchmesser, und läßt die Lauge ablaufen, was nach einer bis

zwei Stunden der Fall ift.

Nach dieser Zeit wird zur Entfernung des noch anshängenden Glaubersalzes mit Wasser nachgewaschen.

Das erste Wasser löst keinen Grünspan auf, wohl aber die darauf folgenden Partien, so daß durch zweites und drittes Wasser ein Verlust von fünf Procent hervoraerufen wird.

Diese Baichwäffer werden jedoch zum Löfen des Rupfer-

vitriols verwendet.

Nach dem Auswaschen und Abtropfen wird das Rupferacetat zwischen Holzplatten gepreßt, worauf es in kleine Stücke zerbrochen oder zerschnitten, auf Leinwand in einer Trockenstube bei 50 bis 60 Grad C. getrocknet wird.

Nach 2 bis 3 Tagen ift der Trockenproces beendet,

und kann an das Verfahren geschritten werden.

Aus der vorerwähnten Menge Kupfervitriol und Natriumacetat erhält man durchschnittlich 100 Kgr. Grünspan. Dieses Verfahren wurde in nachstehender Weise ver=

bessert:

Die Lösung des Kupservitriols und des Natriums acetats wird in 11/4 Meter über dem Boden stehenden Bottichen mittelst einer Dampfschlange vorgenommen.

Unterhalb derselben befindet sich ein dritter Bottich, in welchen man die Lauge fließen läßt, während das Rühr=

werk sich in Bewegung befindet.

Mittelst einer Schlammpumpe wird der Niederschlag in eine Schleuder gebracht, in welcher die Trennung des Glaubersalzes vom Grünspan ersolgt, und wo auch mittelst kalten Wassers die Waschung vorgenommen wird.

Aus der Schleuder kommt der Grünspan halb trocken heraus, und wird in Folge dessen der Trocknungsproceß

in 24 bis 36 Stunden beendet.

Statt der Schleuder kann man besser eine Filterpresse

benüten.

Dieses Verfahren ist das minder kostspielige, da dasselbe weniger Arbeitskräfte und weniger Zeit in Anspruch nimmt

5. In eine Lösung von 190 Gewichtstheilen Bleizunder ober 154½ frystallisirtem Baryumacetat gießt man 125 Gewichtstheile aufgelösten Kupfervitriol eimerweise zu, bis ein weiterer Niederschlag nicht mehr entsteht, bessen Ueberschuß nöthigenfalls nach Ausweis einer genommenen Probe durch Hinzusügen von Kupfervitriollösung wieder wegzunehmen ist, läßt den grünsichen Niederschlag, welcher immer etwas Kupfer mit niederreißt und mehrmals ausgewaschen werden muß, sich absetzen, dunstet die absgezogene klare Lauge in einem kupfernen Kessel bei 60 bis 80 Grad C. soweit ab, daß beim Ausschöpfen einer Probe in eine Porzellanschale sich deutlich darin Krystalle abssehen, hängt dann bei unterlassener Feuerung Schnüre an Stangen in die Lösung und läßt frystallissiren.

Dieses Verfahren besitzt seine Uebelstände.

Man muß sehr dünne Laugen verwenden, was lang dauerndes Eindampfen nach sich zieht, während dessen sich Essigfäure verstüchtigt und basisches Salz ausscheidet, neben schwarzem Kupferoryd.

6. Das rationellste und expeditivste Versahren besteht darin, gut ausgewaschenes Aupfercarbonat in Essigniure

zu lösen.

Zu diesem Zwecke füllt man einen hölzernen, mit Kupferblech ausgelegten Bottich mit Essigsjäure von 7 bis 8 Grad Bé. zur Hälfte an, und trägt unter fortwährendem Umrühren solange kohlensaures Kupferoxyd ein, bis die Säure gesättigt ift.

Die neutral reagirende Flüssigkeit wird durch einen Spitheutel filtrirt und in kupferner, geschlossener Pfanne mittelst Dampf abgedampft, und darauf gesehen, daß die Lauge stets säuerlich reagirt, was durch Zusatz geringer Menge Eisigfäure erzielt wird.

Die Arnstallisation wird in bekannter Beise vor= genommen.

Der blaue oder grüne (französische) Grün= span ist wasserhältiges basisches Kupferacetat, verschieden in der Zusammensetzung und den Eigenschaften in Folge verschiedener Darstellungsmethoden.

Man unterscheidet weiters den a) französischen und b) deutschen oder englischen Grünspan.

Die Berstellung des frangösischen oder blauen Grünspans geschieht mittelst metallischem Rupfer und Weintrestern.

Man hat hierzu einen trockenen und luftigen Raum nöthig, wo man die Weintreber oder Trester, welche in Folge unvollkommener Auspressung der Weintrauben noch Most (Zucker) zurückhalten, in Fässer festgestampft bis zum Herbst so ausbewahren kann, um das Jahr hindurch mit ihnen arbeiten zu können.

Trester, welche mit Wasser angesetzt, und nochmals abgepreßt waren (asso die von petiotisirtem Wein), sind nicht zu brauchen, weil sie ihres Zuckergehaltes fast ganz beraubt sind, und statt in die alkoholische und Essiggährung

überzugehen, leicht in Fäulniß gerathen. Die Essiggährung tritt bei guten Trestern nach einigen Wochen ein, und sobald eine Handvoll von Hausen abgenommen, starken Essiggeruch zeigt, kann mit der Hers jt ellung des Grünspans begonnen werden.

Den Gährungsproceß kann man badurch beschleunigen, daß man nöthigenfalls die Masse umrührt und den Raum durch fünstliche Wärme auf 35 bis 40 Grad C. erwärmt.

Nur darf der Verlauf der Gährung nicht zu rasch vor sich gehen, da sich sonst zu viel Säure und Alkohol

verflüchtigen würde.

Der Brocek ist vollendet, wenn eine 24 Stunden lang in die Masse gesteckte Rupferplatte sich gleichgemäß mit einem grünen Beschlag, aber nicht an der unteren Seite mit grünen Tropfen bedeckt (schwitt), weil sonst die Tem= peratur zu hoch ist.

Bei zu lang fortgesettem Proceft tritt leicht Käulniß ein. Behufs Umwandlung in Grünspan werden 150 bis 160 Mm. lange, 80 Mm. breite und 1 Mm. dicke Rupfer= bleche (Altkupfer) durch Hämmern auf dem Ambos gerichtet und gereinigt, dann auf Kohlenfeuer über Handwärme erhitzt und in 500 Mm. hohe und 350 Mm. weite irbene Töpfe mit wenigstens 25 Mm. dicken Treberlagen geschichtet, so daß ein Topf 120 bis 160 Platten fassen kann. An Stelle der Töpfe bedient man sich am besten eines

Rahmens aus Brettern, indem man am Boden eine dünne Schichte von Trestern ausbreitet, darüber gleichförmig Kupferplatten regelmäßig aneinander reiht, über den Kupfer= platten wieder eine Schicht Trefter ausbreitet, jo daß nie zwei Blatten sich berühren können, und so fort bis zu einer Höhe von 650 Mm.

Ist das Lager fertig gebaut, so werden die Rahmen-bretter weggenommen und die Kupferplatten der ruhigen

Ginwirkung der Effigfaure überlaffen.

Bereits zur Grünspanbereitung gebrauchte Blatten fann man direct verwenden, neue werden zuvor mit in Grünspanlösung getauchter Leinwand abgerieben, weil sie

sonst zwischen den Trebern schwarz werden.

Nach einigen Tagen schon zeigt sich auf den Rupfer= platten ein grüner Ueberzug und da je nach der Lufttem= peratur die Grünspanbildung schneller oder langsamer vor sich geht, jo hat man von Zeit zu Zeit nach dem Ueberzug der Platten zu sehen und erkennt ihre Reife, nach drei bis vier Wochen daran, daß auf der Oberfläche haarförmige

weiße Nadeln sich zu bilden anfangen. Dann nimmt man das Lager auseinander, behufs des Trodnens auf der Rante eine gegen die andere gelehnt, in schwachen Wein, schwachen Beinessig ober laues Wasser furz getaucht und wieder trocknen gelassen, welche Procedur sechs- bis achtmal wiederholt wird (erster, zweiter, dritter Wein), indem man die Platten jedesmal eine Woche trocknen läßt.

Durch die Wasseraufnahme bildet sich im Laufe der Wochen aus der früheren harten und dünnen Grünfpankruste eine sammtweiche und dickere Haut, die sich leicht von

dem nicht angegriffenen Rupfer ablöft.

Man schabt die Saut mit einem Rupfermesser ab. fnetet sie mit Wasser in einem Holztroge an, giebt den Teig in weißgare Lederbeutel von 315 Mm. Länge und 265 Mm. Durchmeffer, preßt diese in viereckigen Formen, und läßt sie an der Luft und an der Sonne trocknen, wobei sie 40 bis 50 Procent an Gewicht verlieren.

Die Masse ist hinreichend trocken, wenn ein durch das Leder gestoßenes Messer dieselbe nur schwierig durchdringt. Auch kommt der Grünspan in Kugelform vor, welche

von der Hand formt oder durch Breffen in einem cylindrischen mit Bast umgebenen Sack in Cylinderform.

Grüner, englischer und deutscher Grünsvan wird in einzelnen Gegenden Frankreichs (Grenoble),

in England, Deutschland, Schweden, hergestellt.

Rupferplatten werden in flachen Kufen auf Gittern ohne sich zu berühren aufgestellt und unter öfterem Benegen mit einer Lösung von Grünspan in Essig befeuchtet. Das Zimmer, in welchem sich die Gitter befinden,

muß stets 36 bis 40 Grad C. warm sein.

Das üblichere Verfahren besteht darin, daß man Rupferplatten mit einer Lösung von Grünspan in Essig beseuchtet und so vorgerichtete Bleche mit Flanellstücken schichtet, welche mit Gifig getränft worden find.

Alle drei Tage befeuchtet man die Flanellstücke von Neuem mit Essig und schichtet sie wieder. Nach etwa 14 Tagen zeigen sich auf der Oberfläche

fleine Krnstalle.

Nun zieht man die Platten einmal in der Woche durch lauwarmes Wasser und schichtet sie nicht mehr unmittelbar mit den Flanellstückchen, sondern legt immer zwischen Tuch und Platte kleine Bürfel von Kupfer oder Holzstücke, damit Zwischenräume für Luftzutritt gebildet werden, auch benetzt man jetzt die Tücher stärker als früher, aber mit schwächerem Essia.

Wenn die Temperatur des Raumes 12 bis 15 Grad C. beträgt, so dauert es sechs bis acht Wochen, ehe man den

Grünsban abichaben fann.

Das Product ist nicht identisch mit dem nach der Trestermethode hergestellten, sondern etwas ärmer an Essig-jäure, und die Farbe desselben ist deshalb nicht blaugrün, sondern ziemlich reingrün, obzwar sich gegen Waster und Säuren beide gleich verhalten.

Grünspan ift eine Rupferacetatverbindung, zusam= mengesetzt nach der Formel Cu 2 C2 H3 O2, Cu H2 O2, + 4 5 H2O. wenn man von den die Handelswaare beglei= tenden Unreinigkeiten absieht.

Der destillirte Grünfpan kommt in durchsichtigen smaragdgrünen geschoben rhombischen Prismen vor, welche an der Luft oberflächlich verwittern und dann einen hellgrünen Anflug erhalten.

Derselbe ist in $13^4/_2$ Theilen kalten und 5 Theilen kochendem Wasser, sowie in 15 Theilen Weingeist löstich.

Aus der verdünnten wässerigen Lösung scheidet sich beim Rochen ein dreibasisches Salz aus, während Essigfäure in Lösung geht.

Beim schnellen Erhitzen an der Luft entzünden sich die Krnstalle und verbrennen mit schön grüner Flamme.

Der grüne, englische ober beutsche Grün= fpan enthält im Allgemeinen mehr Rupferornd und Effigfäure als der blaue, ist ursprünglich grün, wird aber bei längerer Einwirkung der Luft bläulich.

Der gemeine oder frangosische Brünspan, welcher in Form von Augeln, Broten, Stücken vorkommt, ift von matt grünlichblauer Farbe, sehr dicht und fest, glanzlos auf der Oberfläche, schwer zu zerschlagen, dabei stäubend: auf dem Bruche zeigen sich stellenweise feidenglanzende kleine Krnstallblättchen.

Das zerriebene Bulver ist hellblau.

Es ist unvollkommen im Wasser löslich, und hinter= läßt gewöhnlich eine geringe Menge von Traubenresten, metallischem Aupfer, essigsaurem Aupferorndul, wasserhaltigem halbkohlensauren Rupferoryd, auch wohl beigemengten Gyps zurück.

Beim Behandeln mit wenig Baffer schwillt der blaue Grünspan unter starkem Erhitzen zu einer blaugrünen weichen Masse auf, bei mehr Wasser entstehen lösliches normales und $^2/_3$ effigsaures Kupferoryd und unlösliches $^1/_3$ essiglaures Salz in hellblauen Schuppen.

Bei noch mehr Zusatz von Wasser. namentlich beim Erwärmen zerseten sich sämmtliche dieser Verbindungen in der Weise, daß normales Salz in Lösung geht, und das Gemenge von dem Drittel effiqfaurem Salz mit einer schwarz= braunen Verbindung von Kupferornd mit wenig Essiafäure zurückbleibt.

Wenn man daher Grünspan mit Waffer zu behandeln hat, so darf, wenn feine Zersetzung eintreten soll, nur wenig Wasser (höchstens das 4= bis 6fache), und faltes, verwendet werden.

Derjelbe muß sich in verdünnter Effigfaure, Schwefelsäure, Ammoniak vollständig oder doch bis auf einen geringen Rückstand, ohne jedes Aufbraufen, lösen.

Richt selten wird der kugelige Grünspan von den Malern trot seiner geringeren Reinheit und seines höheren Breises dem grünen vorgezogen, weil er mehr Körper hat als dieser.

Wenn der Grünspan beim Uebergießen mit reiner Salzsäure oder Salpetersäure braust, und das Filtrat durch Schwefelsäure gefällt wird, so war Kreide vorhanden.

Kohlensaurer Barnt (Witherit) würde dieselben Erscheinungen veranlassen, doch wird diese Verfälschung

nicht leicht vorkommen.

Bleibt beim Digeriren mit dem gleichen Gewichte verstünnter Effigfäure (= 1.045 specifischem Gewicht) ein weißer Rückstand zurück, so ist Gyps oder Schwer-

spath zugegen.

Wenn dieser Kückstand mit einem Gemisch von Essigfäure und Weingeist ausgewaschen wird (bis eine Probe des Filtrates durch Ammoniak nicht mehr blau gefärbt wird), und dann beim Behandeln mit destillirtem Wasser eine Flüssigkeit liesert, welche sowohl mit Chlorbarhum, als auch mit oxalsaurem Ammoniak Niederschläge hervorruft, so besteht er aus Ghps, oder enthält einen solchen.

Im anderen Falle ift es Schwerfpath.

Berlinerblau erkennt man in dem blauen Kückstande daran, daß es alle Reactionen des Blau giebt.

Ultramarin an der Wirkung der Säuren gegen die Probe.

Grünspan wird auf die Farbenintensität, Deckfraft 2c. in üblicher Weise untersucht.

Unlösliche Stoffe bestimmt man gewichtsanalitisch dadurch, daß man eine gewogene Menge Grünspan in heißer Salzsäure löst, das ungelöste auf einem gewogenen Filter sammelt, auswäscht, trocknet und wiegt.

Ein guter Grünspan soll nicht mehr wie 2 bis höchstens 3 Procent unlöslichen Rückstand hinterlassen, was darüber ist, kann unbedingt als zugesetzter Körper

angesehen werden.

Andere fremde Metalle, außer Kupfer, weist man in der Art nach, daß man den Grünspan bei Rothgluth in einem Porzellantiegel zersetzt, den Kücktand in Salzsäure löft, und diese von dem ungelösten abfiltrirt. Durch das Filtrat läßt man einen langsamen Strom von Schwefelwasserstoff streichen, bis alles Rupfer in Form von schwarzem Sulfid ausgefällt ist.

Man filtrirt vom Niederschlage ab, engt das Filtrat ein, versett mit concentrirter Salvetersäure, kocht 4 bis

5 Minuten und setz Ammoniak im Ueberschusse zu.

Eisen fällt in Form eines braunen Nieberschlages aus. Die Flüffigkeit wird von diesem abfiltrirt, dem Filtrat Schweselammonium zugefügt, welches vorhandenes Zink

als weißes Zinksulfid ausfällt.

Man bringt denselben auf ein Filter, und versett die abfiltrirte Flüssigteit mit Ammoniumoralat, wodurch Calsciumoralat ausfällt, wenn Kalkverbindungen vorhanden waren, die jedoch stets als Carbonat oder Sulfat angetroffen werden.

Man findet äußerst selten, daß Grünspan mit anderen

Metallen verfälscht wäre.

Grünspan ist, als Malerfarbe im Ganzen genommen, nicht viel werth, weil er, als sehr unbeständig, sich leicht

verändert, erst gelblichbraun dann schwarz wird.

Dieser Uebelstand soll sich dadurch beheben lassen, daß man den sein gepulverten Grünspan mit Copaivabalsam anreibt, und wenn die Mischung klarer scheint, sie mit etwas Mastirsirnis versetzt.

Die so zubereitete Lasurfarbe muß sehr dünn und gleichmäßig aufgetragen werden, sie trocknet indessen sehr schnell unter dem Binsel, so daß man sie überhaupt immer

nur in sehr kleiner Menge ansetzen darf.

Sächsischer Grünspan.

Dieser ist mit dem eigentlichen Grünspan nicht zu verwechseln.

Zur Herstellung desselben benöthigt man: $12^{1}/_{2}$ Gewichtstheile Kupfervitriol, 4 » Kalk,

9 Gewichtstheile Kochsalz, 70 » Gyps.

12½ Gewichtstheile Aupservitriol und 4 Gewichtstheile Salz werden kalt gelöst, dann löscht man den Kalk vorsichtig ab und gießt soviel Wasser hinzu, daß die so erzeugte Kalkmilch 170 Theile beträgt.

Sobald die Kalkmilch kalt geworden, wird die Lösung von Aupfervitriol und Kochsalz langsam beigemengt und so lange stehen gelassen, dis sich die sesten Bestandtheile

gesett haben.

Dies alles dauert zwei Tage.

Im dritten wird ausgesüßt, bis das Wasser klar abläuft.

Nun wird der Gyps mit viel Wasser abgeschlämmt und unter die Farbe gerührt.

Das Ganze kommt dann auf Filter.

Nachdem das überflüssige Wasser abgelaufen, giebt man den dicken Brei in kleine klache Bottiche und arbeitet 5 Gewichtstheile Salz gut darunter.

Endlich formt man Rugeln von 50 Mm. Durch=

meffer daraus und trocknet sie gut.

Beim Versenden muß man die Kugeln in Salzwasser tauchen, etwas abtropfen lassen, und dann verpacken.

Werden die Rugeln durch den Gyps zu schwer, so

tann man anstatt desselben Wienerweiß nehmen.

Auch Kreide und andere leichtere Farbkörper können verwendet werden, nie aber Schwerspath.

Cajjelmannsgrün.

Vermischt man eine siedende heiße Lösung von 4 Gewichtstheilen essigsaurem Natron oder Kali mit einer ebensolchen von 10 Gewichtstheilen Kupfervitriol, so entsteht ein grüngefärbtes basisches Kupferorydsalz in reichlicher Menge.

Statt dem eisigjauren Kali oder Natron kann man auch eisigjaure Salze der Magnesia, des Mangan=, Kobalt=,

Nickeloryduls, des Zink-, Cadmium- und Kupferorydes (Grün-

span) verwenden.

Der Niederschlag entsteht auch durch Zersetzen einer auf 95 Grad C. erhitzten Lösung von effigsaurem Kupfersornt durch eine siedendheiße Lösung von schwefelsaurem Natron; ferner durch Erhitzen von Kupfervitriollösung mit durch Kali gefälltem Kupfervydhydrat, oder durch Kreide, und Auswaschen des Gypses mit viel Wasser.

Wendet man statt des Kalkes Dolomit an, so erhält man als nuthare Nebenproducte Bittersalz und Kohlen-

fäure.

Der Niederschlag ist anfangs vom stockigen Unsehen, nimmt aber in kürzerer Zeit eine fast kernige Beschaffenheit

an und fest sich dann leicht ab.

Die schün hellgrüne kernige Farbe, nächst dem Schweinfurtergrün die schönste unlösliche Kupferverbindung, löst sich leicht in verdünnten Säuren, selbst der Essigsäure, auf, ist auch in Kupfervitriol etwas löslich.

Bremergrün.

Dasselbe ist das Zwischenproduct bei der Herstellung des Bremerblau, und das Verfahren dort bereits erwähnt worden.

Braunschweigergrün.

Dieses alte Braunschweigergrün darf nicht verwechsselt werden mit dem aus Chromgelben und Blau hersaeftellten Grün.

Dieses alte Braunschweigergrün ist eine basische Kupferchloridverbindung, die sich der Formel $Cu_2 O Cl_2$ nähert, und wird in ähnlicher Art hergestellt, wie dies bei Bremerblau (Bremergrün) angegeben worden ist.

Man behandelt Kupferabfälle mit Kochsalz, behufs Darstellung des Kupferornchlorids und Digestion desselben Kupferorndhydrates, oder Stehenlassen von feuchtem Rupferchlorür an der Luft oder unvollständiger Zersetzung

des Kupferchlorids durch Alkalilauge.

Man übergießt in einem hölzernen Gefäße 1 Gewichts= theil Rupfervitrol und 1 Gewichtstheil Rochfalz mit 6 bis 8 Gewichtstheilen kochendem Wasser, und befördert die Auflösung durch Umrühren.

Nach erfolgter Auflösung verdünnt man mit etwa 30 Theilen kalten Wassers und läßt sie bis zum folgenden Tage seken, worauf man von dem etwa entstandenen Rieder=

ichlage abfiltrirt.

Das Filtrat wird mittelft Kalfmilch ausgefällt.

Ru diesem Zwecke löscht man frisch gefällten Kalk mit heißem Waffer, verdünnt mit Waffer und treibt die Milch

durch ein feines Sieb.

Die Fällung geschieht mit der frisch bereiteten Kalkmilch, und zwar nicht übereilt, sondern allmählich, damit das Calciumhydroryd Zeit hat, sich mit der Säure zu ver= hinden

Jedenfalls ift es angezeigter, einen Gehalt an Rupfer=

chlorid in der Lösung zu besitzen, als umgekehrt.

Um sich davon zu überzeugen, filtrirt man etwas von der Flüssigkeit ab und verset mit Aekammoniak; es muß sich dieselbe noch schwach bläulich färben.

Nachdem vollständig ausgefällt worden ist, läßt man 24 Stunden stehen, zieht das Wasser ab, gießt frisches auf und wiederholt diesen Proces wenigstens dreimal.

Der Niederschlag wird auf Spikbeutel gebracht, gepreßt

und getrocknet.

Nach einem anderen Verfahren werden in ein zum Schließen eingerichtetes Gefäß, bas an einen warmen Ort gestellt wird, 2 Gewichtstheile Kupferspäne gegeben und diese mit 3 Gewichtstheilen einer gesättigten Lösung von Ammoncarbonat übergoffen.

Man läßt mehrere Wochen stehen, gießt sodann durch ein Sieb, mascht die auf dem Rupfer anhaftende Farbe ab, welche lettere mit Wasser gewaschen und bei gelinder Wärme

getrocknet wird.

Man kommt auch zum Ziele, wenn man eine Lösung von rohem Ammoniumcarbonat so lange zu einer aus Alaun und Kupfervitriol bestehenden Lösung zufügt, als noch ein Niederschlag sich bildet.

Lichtere Töne erhält man durch Zusatz von Blanc fixe,

Schwerspath oder Alaun.

Den entstehenden Niederschlag läßt man absitzen, sammelt denselben in entsprechender Weise, wäscht aus und trocknet.

Andere Verfahrungsarten.

1. 10 Gewichtstheile Kupferabfälle werden mit einer Lösung aus 15 Gewichtstheilen Chlorammonium in 37 Liter Wasser übergossen, wohl durchgerührt und das Gefäß geschlossen.

Nach je zwei bis drei Tagen wird die Mischung tüchtig durchgerührt, so lange, bis sich das Kupfer in Drychlorid

umgewandelt hat.

2. In einen hölzernen Bottich giebt man 50 Kgr. Kupferabfälle, übergießt diese mit einer Lösung aus 52½ Kgr. Kaliumsulfat und 50 Kgr. Kochsalz und läßt so lange stehen, unter öfterem Umrühren, bis das Kupfer in Drychlorid umgewandelt ist.

3. 50 Kgr. Aupferabfälle werden gemischt mit $33\frac{1}{2}$ Kgr. Kochsalz und 17 Kgr. Schwefelsäure, welche vorher mit dem dreisachen ihres Volumens Wasser verdünnt worden ist.

Weitere Behandlung wie vor angegeben worden.

4. Kupferabfälle werden mit einer concentrirten Lösung von Chlorkupfer übergossen, gerade so viel, daß sie davon bedeckt werden.

Die Herstellung des Braunschweigergrün in einer der vorbemerkten Weise erfordert viel Zeit, gewöhnlich drei bis vier Monate.

Allemal wird das Grün von dem nicht angegriffenen Kupfer durch Sieben und Waschen mit Wasser, das jedoch kein Alkali enthalten darf, getrennt und bei sehr niedriger Temperatur getrocknet, da es inhöheren Wärmegraden zerseht wird.

Das Braunschweigergrün besitzt eine ziemlich schöne, bläulichgrüne, nicht sehr dunkle Farbe, welche sowohl als Del= wie auch als Wasserfarbe brauchbar ist, gut beckt, aber wenig haltbar ist, namentlich, wenn sie der Einwirkung von Luft und Licht ausgesetzt wird.

Dieses Grün wird jetzt wenig mehr verwendet, da es durch andere haltbare grüne Farben ersetzt werden kann.

Berggrün.

Mineralgrün, Kupfer=, Schiefer=, Tiroler=, Ungarisch= grün, Delgrün, Staub=, Wasser= oder Wiesengrün, Alexan= der=, Glanz=, Napoleongrün.

Vert de montange.

Mountaingreen. Mineralgreen. Malachitgreen. Green verditer.

Dieses Grün ist entweder

a) gemahlener Malachit, ober

b) gefälltes basisch kohlensaures Aupferornd.

In ersterer Form kommt es auf Gängen und Lagern vor, namentlich in Kheinpreußen, Thüringen, Tirol, Ungarn, Böhmen, England, Schottland, Sibirien, Schweben, Norwegen u. a. D.

Es kommt im Handel theils gekörnt, für die Delmalerei bestimmt, unter dem Namen Delgrün, theils als Kul-

ver vor.

Die beste Sorte ist die ungarische.

In Tirol wird das Berggrün auf folgende Art gewonnen:

Die grünen Kupfererze werden zerschlagen und sortirt in:

a) Malachitgrünsteinwert,

b) Delgrünsteinwert,

c) ordinäres Berggrün oder Grundgrün= steinwerf. Das letztere wird zuerst auf einer Nahmühle gemahlen, dann geschlämmt und der Schlamm zu dem etwa früher erhaltenen gebracht, um ihn auf Metall zu benühen, das übrige aber wird neuerdings bei engerer Stellung der Steine gemahlen.

Die Mühlsteine sind von Granit.

Das was man beim zweiten Schlämmen erhält, ist ordinäres Berggrün.

Man fährt mit dem Mahlen und Schlämmen fort,

und erhält jedes Mal eine bessere Sorte.

Das Malachitgrünsteinwerk wird dann ebenso gemahlen, aber der erste Schlamm nicht auf die Seite gelegt, sondern zum ordinären Berggrün zugesetzt.

Ueberhaupt ist das Sortiren willfürlich und richtet sich

nach der Schönheit des Geschlämmten.

Gewöhnlich macht man drei Sorten:

- a) Malachitgrün,
- b) Delgrün, und
- c) Grundfarbe.

Man unterscheidet im Handel zwei Hauptsorten:

- 1. Ockerartiges, wozu das Malachitgrün als die erste, das Delgrün als die zweite und Grundfarbe als die dritte Sorte gehört.
- 2. Reines Berggrün, welches weit kupferhaltiger, auch schöner von Farbe ist, und meistens aus Ungarn kommt.

Auf künstlichem Wege erhält man das Berggrün, je nach den verschiebenen Bereitungsarten, auch in verschiebener Farbennuance und Güte.

Das einfachste Verfahren besteht in dem Ausfällen einer siedend heißen Lösung von Alaun und Kupfersulfat, mit einer solchen von Natrium= oder Kaliumcarbonat.

Nach Gurth werden 400 Kgr. Aupfervitriol in 1600 Liter Wasser in kupfernen Kesseln durch Kochen gelöst.

Diese Auflösung wird in einen Bottich gegeben, der wenigstens achtmal größer sein muß, als der Raum für die

Auflösung beträgt.

In einem anderen Gefäße löft man 250 Kgr. Natrium= carbonat in genügender Menge Wasser auf, filtrirt und set so lange der Kupfervitriollösung zu, bis kein Aufbraufen mehr erfolgt, und sich kein Niederschlag mehr hilbet.

Nachdem letterer sich abgesett hat, wird die obenstehende flare Flüffigfeit abgezogen und der Rückstand auf hölzerne mit Leinwand überspannte Rahmen gebracht oder in eine Filterpresse gedrückt und dort ausgewaschen.

Der etwa 280 Kgr. betragende Niederschlag wird in den Fällungsbottich zurückgebracht und demfelben nach und

nach 230 Kgr. sein gemahlener roher Weinstein zugefügt. Das Zumischen des Weinsteins muß langsam geschehen, und zwar darf nicht früher eine neue Portion zugemischt werden, ehe nicht die Kohlensäureentwicklung vollständig auf= gehört hat.

Die Masse wird nun weinsaures Aupfer und weinssaures Kali enthalten und muß in einem kupfernen Kessel zum Sieden erhitzt werden, damit die Vereinigung dieser Substanzen besser stattfinden möge.

Ru dem Ende nimmt man eine Portion aus der Maffe, die zuvor gut umgerührt werden muß, und verdünnt folche mit 6 bis 8 Theilen Wasser in einem Ressel, den man so

lange erhitzen muß, bis die Flüfsigkeit zu sieden anfängt. Auf solche Art bringt man die ganze Masse in dem Kessel theilweise zum Sieden, damit das weinsaure Kupfer mit dem weinsauren Kali in innige Verbindung trete und ersteres von der Weinfäure gang aufgelöst werden könne.

Die nunmehr entstandenen Kupferlösungen werden in einen Bottich gebracht, der groß genug ift, um die ganze

Quantität fassen zu fönnen.

Nachdem man das Ganze im Bottich noch einmal gut umgerührt hat, läßt man es sechs Stunden ruhig stehen, zieht die klare Lauge in einen anderen Bottich ab, bringt den Niederschlag noch einmal in den Ressel zurück, kocht mit Waffer auf, und feiht durch entsprechend eingerichtete

Filter.

Die ablaufende klare Flüssigkeit wird der ersten Lauge zugesetzt; der Rückstand mit Wasser ausgesüßt und die ablaufende kupferhaltige Flüssigkeit bei nächster Bereitung der Farbe statt Wasser in Verwendung gebracht.

Die gesammelten klaren Kupferlösungen bringt man in

einen Bottich, der noch über ein Drittel leer sein muß. Man reibt sodann auf einer Naßmühle 36 Kgr. Schüttzgelb (oder statt dessen gemeine gelbe Erde, wodurch jedoch ein dunkleres schmutzigeres Grün erhalten wird) so fein als möglich und gießt durch ein Sieb zu der Kupferlösung. Endlich halte man eine entsprechende Wenge frisch be-

reiteter Kalkmilch bereit, von welcher man durch ein ent-sprechendes feines Messingsieb nach und nach so viel in die Kupferlösung gießt, bis dieselbe nicht mehr grün, sondern

flar wie Wasser aussieht.

Das Ausfällen muß vorsichtig geschehen, weil ein größerer

Ralkzusat die Farbe lockerer und unschöner ausfällt.

Man läßt den Niederschlag 12 Stunden lang stehen, zieht die obenstehende klare Lauge ab und bringt den Bodenfat auf Brettern zum Trocknen.

Während des Trocknens muß die Farbe öfters durch= einander gemischt und in größere Stücke zerbrochen werden,

wodurch dieselbe gleichförmiger gemacht wird.

Nach einer anderen Vorschrift werden 400 Kgr. fein gemahlener Weinstein mit 300 Kgr. Kupferasche und 80 Kgr. Kochsalz innig gemischt und mit Essig zu einem Brei ans gemacht.

Derselbe wird in einen hölzernen Trog gebracht, der jo groß jein muß, daß der Brei nur in einer dunnen

Schicht zu liegen kommt.

Dieser Brei wird innerhalb 14 Tagen täglich einiges male untereinander gemischt und stets mit Essig beseuchtet.

Nach dieser Zeit gießt man dem Ganzen achtmal so viel Wasser zu und läßt die entstandene Kupferlösung durch

Filter abfließen; der Rückstand wird, wenn er das Waffer noch färbt, aufs Neue mit Waffer ausgelaugt und zur vorigen Auflösung gegossen.

Dieser gesammelten Aupferlösung wird so viel gemahlenes und mit Wasser angerührtes Schüttgelb zugesetzt, als man für nöthig hält, um ihr ein sattgrünes Ansehen zu geben; dann setzt man so lange Kalkmilch zu, bis die Kupferverbindung ausgefällt ist.

Man läßt absetzen, bringt den Niederschlag auf Spitzbeutel oder Filterpresse und trocknet in bekannter Weise.

Ein etwas blässeres, sonst lebhaftes Berggrün ershält man, wenn man von dem oben beschriebenen und gestrockneten Kupferniederschlage 15 Kgr. mit ebensoviel Weinsstein und Wasser zu einem dünnen Teig anmacht, welcher in einem Kessel bis zum Sieden gebracht wird, damit das Kupfer ganz aufgelöst werde.

Sodann werden 12 Kgr. Aupfervitriol mit ebensoviel fein gemahlener Soda gemischt und in das weinsaure Aupfer eingetragen, wobei die Masse, die in kurzer Zeit erstarren wird, stets umgerührt werden muß.

Sie wird durch messingene Siebe gekörnt und ge=

trocknet.

Um ein etwas dunkleres Berggrün zu erhalten, nehme man eine beliebige Wenge eines grünen Aupferniedersichlages, den man trocknet und zu Pulver zerreibt, hierauf verwandelt man einen Theil des Aupferniederschlages und ebenso viel Weinstein mit Wasser zu einem dünnen Brei und läßt denselben im Kessel einmal aufsieden.

Mit diesem gelösten weinsauren Kupferoryd verwandle man den anderen rückständigen Theil des trockenen Kupfer= niederschlages in einen Teig, der sich durch Drahtsiebe leicht

durchdrücken und förnen läßt.

Diese Körner werden getrocknet und mit einer gesättigten

Rochjalzlösung genett und dann wieder getrochnet.

Das Kochsalz wird mit seinem Krystallwasser die Farbförner mit einer Art Lazur überziehen und so ein weit dunkleres Unsehen der Farbe geben, als sie sonst haben mürbe.

Zur Verdunkelung der Farbe trägt noch mehr bei, wenn man 12 Procent Kochsalz mit dem Weinstein und eben so viel von dem Niederschlage mit Waffer zu einem Brei anmacht, welcher in dem Kessel so lange erhitzt werden fann, bis der Niederschlag in dem Weinstein aufgelöft ift.

Mit dieser Auflösung kann man den rücktändigen Niederschlag so ankneten, daß er sich leicht durch Drahtsiebe

durchdrücken läßt.

Alexander=, Glanz=, Rapoleongrün be-zeichnen verschiedene Ruancen von Berggrün, welche ihren Farbenton einem Zusatz von weißem Thon, Schwersvath u. f. w. verdanken.

Derlei mit einem Zusatz versehene Farben laffen beim

Auflösen in Säuren einen Kückstand zurück.

Das Berggrün besitzt außer dem natürlichen Mala-

chitgrün keine schöne Farbe, sie ist matt, kalkig. Das Berggrün ist als Wasser= und Delfarbe brauch= bar, deckt jedoch schlecht, und ist wenig beständig, nament-lich wird dasselbe durch Schwefelwasserstoff und andere schwefelhaltige Gase gedunkelt dis schwarz gemacht, es kann deshalb mit Farben, welche Schwefel enthalten, wie Cadmiumgelb, Königsgelb, Ultramarin u. A. nicht gemischt werden. Durch Aeplaugen wird es in Blau verändert.

Dasselbe ist in Säuren löslich, ebenso in Ammoniak, in welchen es sich mit der charafteristischen blauen Karbe der Rupfersalze löft.

Erbarün.

Ralfgrün, Verdeter.

Vert de terre.

Man sett Kreide oder Kalkmilch einer Lösung von

Rupfernitrat zu.

Die Rreide wird aufgeschlämmt in einen Bottich gegeben und dann die Lösung des Rupfernitrates in Dieselbe geaoffen.

Man rührt gut um und läßt absetzen.

Die klaré Flüssigkeit wird abgezogen, und neuerdings Rupfernitraklösung zugefügt.

Man wiederholt dieses Verfahren so lange, bis die

gewünschte Nuance erlangt ist.

Diese Farbe ist zwar, dem Aussehen nach, schön, allein als Delfarbe läßt sie sich nicht gebrauchen, weil sie bald schwarz wird und als Wasserfarbe verschießt sie.

Man kann sie nur als Tapetenfarbe benüten.

Erlauergrün.

Bur Berstellung dieser Farbe benöthigt man:

100 Gewichtstheile Kupfervitriol, 30 Gewichtstheile Kochsalz, 40 Gewichtstheile Mauerkalk, 10 Gewichtstheile normales Kaliumchromat.

Kupfervitriol und Kochsalz werden kalt gelöft und zum

Absetzen stehen gelassen.

Der Wienerkalk wird mit Wasser zur Kalkmilch an-

gemacht und durch ein Sieb geschlämmt.

Die klare filtrirte Lauge von Kupfervitriol wird in langsamem Strahle unter fortwährendem Umrühren in die kalte Kalkmilch einlaufen gelassen, worauf man alles so lange stehen läßt, dis sich der Niederschlag abgesetzt hat.

Darauf wird der Niederschlag dreimal mit Wasser

ausgefüßt.

Man muß sich hüten zu früh auszusüßen, weil man

sonst zu viel Farbe verliert.

Das neutrale chromsaure Kali ist inzwischen im Wassergelöst worden, man zieht das lette Waschwasser vom Niedersichlage ab und rührt vorsichtig die Kalilösung ein, bis man eine innige Wischung erhalten hat.

Die fertige Farbe wird noch dreimal abgewässert, dann auf Filter gebracht, und wie alle grünen Farben, nach dem Trocknen, pulverisirt und gesiebt. Die verschiedenen Sorten bereitet man durch Beimensgung von Schwerspath oder Wienerweiß zur Farbe nach folgender Tabelle:

Superfein: Obiges Product ohne Zusat, Extrafein: 20 Theile Schwerspath, Feinfein: 50 Theile Wienerweiß. Fein: 80 Theile Wienerweiß.

Das Wienerweiß fann durch Schlämmfreide ersetzt werden.

Brightongrün.

Man löst $3\frac{1}{2}$ Gewichtstheile Kupfervitriol und $1\frac{1}{2}$ Gewichtstheile Bleizucker, jedes für sich, in je $2\frac{1}{2}$ Gewichtstheilen Wasser, mischt die Lösungen unter Umrühren und schlämmt in dieselbe 12 Gewichtstheile Kreide ein.

Sowie die Masse trocken geworden, wird sie zermahlen

und gesiebt.

Ist weder in Farbe, noch in Haltbarkeit gut.

Bolley's Grün.

Man mischt Lösungen von 16 Gewichtstheilen Kupfervitriol und 24 Gewichtstheilen Borax zusammen, wäscht den entstehenden blaßgrünen Niederschlag von borsaurem Kupferoxyd mit kaltem Wasser aus, trocknet bei gewöhnlicher Temperatur und erst gegen das Ende in der Wärme.

Heißes Wasser würde den Niederschlag unter Uusziehung von Borsäure schmutzig machen und beim Trocknen in gleich hoher Temperatur würde ihm sein Wassergehalt

Säure entziehen und dasselbe bewirken.

Die getrocknete und dann glänzend hornartig und dunkelgrün erscheinende Masse wird in einer Porzellanschale zerrieben, in einem hessischen Tiegel bis zum anfangenden Glühen erhitzt und dadurch, je nach der Dauer des Ershitzens, in eine mehr ins dunkelgrüne oder in ein angenehmes Gelbgrün spielende Nuance verwandelt.

Beim Erhitzen darf die Temperatur nicht jo hoch ge-

steigert werden, daß ein Schmelzen der Farbe eintritt. Das seinst zerriebene und geschlämmte Pulver giebt ein jatteres, klareres Grün als Chromoryd ober grüner Ultramarin, ist dauerhaft, beckt aut und kann als Delfarbe benütt werden.

Rupfergrün.

Gentele's Grün, Zinnkupfergrün.

Dasjelbe kann in verschiedener Weise hergestellt werden. 1. Löst man 125 Gewichtstheile Kupfervitriol auf und sett dazu eine Lösung von 59 Gewichtstheilen metallischem Binn in jo viel Königswasser, als zur Lösung nöthig ist,

fällt alsdann mit Aetnatronlauge bis in der gemischten obigen Lösung kein Niederschlag mehr erfolgt, so erhält man eine grüne Verbindung, die nur auszuwaschen und zu trocknen ift.

2. Löst man 59 Gewichtstheile metallisches Zinn in Salzfäure, wovon man nur gerade jo viel anwendet, als nöthig ift; bringt man alsdann diese Lösung in eine Lösung von 125 Gewichtstheilen Kupfervitriol, so erhält man einen ganz weißen Riederschlag, welcher nach und nach grün wird.

3. Man stellt sich zuerst eine Lösung von zinnsaurem Natron oder Zinnorydnatron her und fällt mit dieser Lösung eine kalte Lösung von Rupfervitriol, so erhält man einen rothgelben Niederschlag, der nach und nach, beim Auswaschen

und Trochnen schön grün wird.

Um das zinnsaure Kali oder Natron zu be= reiten, wird metallisches Zinn mit einer Lösung von fausti= schem Kali oder Natron in einem eisernen Kessel bis zur Siedehitze erhitzt, worauf so viel Kalium- oder Natriumnitrit hinzugefügt wird, als nöthig ift, um die Lösung des Zinnes zu bewirken.

Das Zinn wird rasch oxydirt, indem das salpetrigsaure Salz sich zersett, es entsteht Zinnsäure und Ammoniak. Die Alkalikösung wird in solcher Menge angewendet,

daß auf 1 Leg. Zinnfäure 1 Leg. Alkali vorhanden ift.

Man kann durch Erhitzen von Weißblechabfällen mit kaustischem und salpetrigsaurem Alkali zinnsaures Alkali bereiten.

Dieses Rupfergrün besitzt eine bestimmte, stets gleiche Ruance, läßt sich billig herstellen, und nach dem Auswaschen mit Bremerblau noch ins Blaue nuanciren und wird dann seuriger, als die Gemische mit gelben Lacken.

Elsner's Grün.

Giftfreies Grün.

10 Gewichtstheile Kupfervitriol, 1 Gewichtstheil Zinnsfalz werden im Wasser gelöst, die Lösung mit einer Abstochung von Quercitronrinde oder Gelbholz in Sodalösung, welche mit 1 Procent Leim vermischt ist, versetzt und so viel Aetkalis oder Natronlauge zugefügt, dis kein Niederschlag mehr entsteht.

Denfelben fann man durch weiteren Zusat von Met-

lange nachbläuen.

Der Niederschlag wird ausgewaschen, zuerst bei gewöhnlicher Temperatur, hierauf bei 54 Grad C. getrocknet und gepulvert.

Je nach der zugesetzten Menge von Quercitronabkochung

erhält man hellere und dunklere Ruancen.

Als Wasserfarbe ist dieses Grün matt, in Del gerieben wird es dunkler und zeigt schönen Glanz und Haltbarkeit.

Arsenhaltige Aupferfarben.

Giftgrüne.

Diese sind von verschiedener Zusammensetzung, entweder arsensaurem Kupferornd oder arsenik-efsigsaurem Kupferornd.

Je nach der von der Herstellungsweise und der Reinheit der Farbe abhängenden Schönheit oder nach dem Orte der Fabrikation oder nach Chemikern, die sich mit deren Herstellung beschäftigt haben, ober nach der Nuancirung mit Schwerspath, Bleisulsat, Chromgelb u. s. w., hat man diesen Giftgrünen eine Menge Namen gegeben, als:

Schweinfurtergrün, Scheelsches Grün, Pickelgrün, Eislebener-, Pariser-, Wiener-, Rasseler-, Saalselber-, Raiser-, Neugrün, Mitisgrün, Deckgrün, Lackirgrün, Englischgrün, Mineralgrün, Neuwiedergrün, Braunschwei-gergrün, Bremergrün, Berggrün, Rupfergrün, Rirchbergergrün, Driginalgrün, Staubgrün, Vrünspangrün, Hochgrün, Baknigergrün, Patentgrün, Persischgrün, Walgrün, Fakunschungrün, Patentgrün, Persischgrün, Walgrün, Fakunsch, Eisenacher-, Grundir-, Königs-, Rurrer-, Eisenacher-, Grundir-, Königs-, Rurrer-, Leip-ziger-, Leobschützer-, Mai-, Moos-, Münchner-, Papagei-, Schober-, Schön-, Schweizer-, Würz-burger-, Zwicauergrün, Smaragdgrün.

Vert de Mitis, vert de Vienne, vert de Kirchberger, vert de Schéele, vert anglais, vert de Schweinfurt, vendres vertes, vert de Neuwied, vert Pickel, vert Paul Véronése.

Scheeles-green, Schweinfurt-green, Paris-green, Emerald-green.

Schweinfurter Grün.

Bei der Herstellung des Schweinfurter Grüns tommt es darauf an, normales arseniksaures Rupferoryd zu bilden und dieses durch Digestion mit verdünnter Essigsäure in arsenig=essigsaures Rupfer=oryd zu verwandeln.

Als Rupfersalze verwendet man entweder Grünspan

oder Rupfervitriol.

Im ersteren Falle löst man 50 Kgr. gemahlene arssenige Säure (weißen Arsenik) in 750 Liter Wasser durch

ein fünf= bis sechsstündiges Kochen in einem kupfernen

Reffel.

Andererseits erhitt man in einem zweiten Reffel, welcher neben dem ersten eingemauert ift, 35 Kgr. zerkleinerten basischen Grünspan in 250 Liter Wasser, nachdem derselbe 10 bis 12 Stunden früher in demselben eingeweicht gewesen, auf etwa 90 Grad C.

Sobald die Lösung des Arseniks gehörig gekocht hat, und der Brei von Grünspan etwa 90 Grad C. warm geworden ist, schreitet man zur Präcipitation der Lösungen.

Nachdem man das Feuer unter beiden Resseln gezogen und die Arsenlösung sich eine Viertelstunde setzen ließ, dreht man die an den Ablagröhren der Reffel befindlichen Sähne gleichzeitig auf und schließt erft den Hahn von dem, die Arseniklösung enthaltenden Ressel zu, bis zwei Drittel derselben ausgeflossen sind.

Die Grünspanlösung läßt man durch ein feines Rupfer= sieb laufen, um Traubenkerne, Unreinigkeiten 2c. zurückzu-

halten.

Die beiden Flüssigkeiten laufen in einen Bottich, der vor beide Ressel gestellt werden kann und auf einem niedrigen Karren, zum bequemen Fortfahren, steht.

Während beide Flüssigkeiten auslaufen, rührt man die

Mischung fortwährend um.

Nachdem man alles zwei bis drei Stunden stehen ließ, rührt man die Masse im Zuber mit sieben bis acht Krückenzügen um, giebt nun den Rest der Arseniklösung hinzu und rührt das Ganze ein wenig.

Nach dem ersten Zusammenlaufen des Grünspans mit dem Arfenik zeigt sich Die Brühe fast dick, ein voluminöser Niederschlag von schmutzig gelbgrüner Farbe ift in der

Flüssigkeit vertheilt.

Dbenauf zeigen sich einige Blasen von smaragdgrüner und Grünspan ähnlicher Farbe.

Das ganze Gemenge ist in innerer Bewegung. Nach zwei bis drei Stunden, oft aber erst, nachdem die lette Menge Arsenik hinzukam, zieht sich der Riederschlag zusammen und es bilden sich auf der Oberfläche Häutchen von der schönften grünen Farbe; endlich sinkt der Niederschlag zusammen und je mehr dieses stattfindet, desto schöner wird die Farbe.

Der Glanz und das Feuer der Farbe wird umso größer,

je größere Krystalle gebildet werden.

Nach 24 Stunden zieht man die klare, blaugrüne Flüfsigkeit ab, schlägt die Farbe durch Haarsliebe, läßt sie auf Filtertüchern abtropsen und trocknen, wonach man sie zerreibt und in die bedeckten Kästen siebt.

Die Beschaffenheit des Grünspans zum Schweinfurtergrün verdient wohl beachtet zu werden; je reicher derselbe an Essigsäure ist, desto

ich öneres Grün erhält man.

Der deutsche Grünspan, welcher in Kugeln vorstommt, steht dem französischen in Stücken nach, und unter letzteren ist die grüne Sorte von Grenoble der blauen von Montpellier vorzuziehen, nicht nur wegen des größeren Gehaltes an Essigsäure, sondern auch wegen der Reinheit und Abwesenheit von Traubenkörnern.

100 Gewichtstheile französischen Grünspans geben 100 bis 114 Gewichtstheile Farbe; 100 Gewichtstheile normalen essigiauren Kupserorydes aber nur 923/4 bis 97 Ge-

wichtstheile grüner Farbe.

Wendet man statt 35 Gewichtstheilen basischen, 50 Gewichtstheile normalen — destillirten — Grünspans an, so erhält man ein noch schöneres Product, de stillirtes Schweinfurtergrün, welches nicht abgesieht zu werden braucht, weil es keine Unreinigkeiten enthält.

Kommt es weniger darauf an, ein grobfrystallinisches, also minderschönes Product zu erhalten, so kann man den Grünspandrei gleich in die kochende Arsenlösung einrühren und entweder die Masse gleich ablassen oder zuvor kochen.

Während der normale Grünspan sich völlig in Wasser löst, thut dies der basische nur unvollständig. Es bleibt ein Drittel essigiaures Salz ungelöst, wird von der arsenigen Säure nicht völlig zersetzt und kann das Schweinfurtergrün

verunreinigen, sowie auch wegen unvollkommener Zersetzung des basischen Salzes zu wenig freie Essigäure entstehen,

wodurch die Farbe sich verschlechtern kann.

Die Flüssigkeit über dem gefällten Schweinfurter Grün wird bei Anwendung von basischem Grünspan bei einer der folgenden Bereitungen zur Auflösung der arsenigen Säure mit verwendet; bei Anwendung von neutralem Grünspan kann man durch Fällen mit einem Alkali und Beshandeln des entstandenen Niederschlages von arseniksaurem Aupseroryd mit Essigfäure noch eine mindere Sorte Schweinfurter Grün herstellen.

Siebeg löft ein Gewichtstheil Grünspan mittelst Wärme in der hinreichenden Menge Sssig auf und setzt dann einen Gewichtstheil weißen Arsenik, in der genügenden Menge

Baffer, zu.

Es entsteht ein schmutziger Niederschlag, der von der überstehenden Flüssigteit getrennt und so lange mit Wein=

essig verset wird, bis er sich ganz aufgelöst hat.

Hierauf entsteht alsbald ein krystallinischer, schöngrüner Niederschlag, welcher das Schweinfurtergrün darstellt, und nur ausgewaschen und getrocknet wird.

Enthält die Flüssigkeit einen Ueberschuß an Rupfer, so setzt man mehr Arsenik zu, im entgegengesetzten Falle

mehr Rupferauflösung.

Enthält sie Ueberschuß an Essig, so wendet man sie wieder zum Auflösen von Grünspan an.

Dieses Schweinfurtergrün besitt einen blau-

lichen Stich.

Will man dasselbe etwas tiefer und etwas gelbstichig haben, so erhipt man es mit etwas Potaschelösung (1 Kgr. Potasche auf 10 Kgr. Farbe) gelinde, bis es die verlangte Farbennuance annimmt.

Erhitzt man zu lange, so wird es im Farbenton dem Scheele'schen Grün ähnlich; hat aber immer noch mehr

Glang und Fener als diefes.

Nach einem anderen Verfahren löst man $13\frac{1}{2}$ Ge-wichtstheile klein gestoßenen Grünspan, nachdem derselbe

24 Stunden lang in 120 Gewichtstheilen kaltem Waffer eingeweicht gewesen, in heißem Waffer, ohne daß das Waffer dabei ins Sieden kommt.

Andererseits löst man 10 Gewichtstheile gepulverten weißen Arseniks in 140 Gewichtstheilen heißem Wasser und unterhält ein starkes Kochen.

Die Grünspanlösung läßt man durch ein Sieb in die Arzenlösung einlaufen, worauf die Mischung gelbgrün ge=

färbt erscheint.

Man kocht eine Stunde lang anhaltend, bringt dann zum Absetzen in einen Bottich, zieht die überstehende Arsenik enthaltende wässerige Lösung ab, welche man zu einer neuen Herstellung der Farbe verwenden kann.

Das gebildete Schweinfurtergrün wird gesam=

melt, und bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet.

Liebig löst 4 Theile basischen Grünspan und drei Theile arsenige Säure, jedes für sich, in einer hinreichensben Menge siedenden gewöhnlichen Essigs, mischt die Flüssigkeiten, dampft das klare hellgrüne Gemisch ab und filtrirt den zuerst entstehenden geringen gelben Niederschlag, von den Beimengungen des Essigs herrührend, ab, worauf sich Schweinfurtergrün in größerer Menge abscheidet.

Rrengburg nimmt auf 70 Gewichtstheile Brun-

span 51 bis 56 Gewichtstheile arsenige Säure.

Karmarsch erhielt ein schönes Grün mit 70 Theilen arseniger Säure, dagegen ein minderes mit 60 Theilen auf

100 Theile Grünspan.

Ein Grün von der vorzüglichsten Schönheit, welches jedoch etwas zu theuer kommt, erhält man aus krystallisirtem Grünspan und weißem Arsenik zu gleichen Theilen.

Der Grünspan wird in seinem fünffachen Gewichte Wasser heiß, doch nicht kochend, gelöst, der Arsenik in seinem zwölfsachen Gewichte Wassers kochend heiß gelöst, die Lösungen durch schnelles heißes Filtriren geklärt; man erhitzt die Grünspanlösung auf; 85 Grad C., die Arsenlösung zum Sieden, vermischt sie unter Umrühren, setzt, um die Mischung

abzukühlen, etwa gleichviel kaltes Wasser zu, und läßt die Mischung stehen, bis nach einem oder zwei Tagen der anssauß aufgequollene und schmutziggrüne Niederschlag körnig und schön grün geworden ist.

Man gewinnt aus 100 Gewichtstheilen Arsenik und

ebensoviel Grünspan 66 Gewichtstheile Farbe.

Aus der abgezogenen Flüfsigkeit kann man durch Aussfällen mit Kaliumcarbonat noch eine bedeutende Wenge eines schlechteren Grüns erhalten, dessen Farbe durch Behandlung mit reinem starken Essig ungemein verschönert wird, so daß noch eine gute helle Sorte von Schweinsfurtergrün daraus entsteht.

In allen den Vorschriften, nach denen Schweins furtergrün hergestellt wird, ist die Menge der arsenigen Säure, wenn man die Theorie zu Grunde legt, zu groß und müßten etwa 80 bis 91.8 dieser Säure auf 100 Theile

Grünipan genügen.

Ehrmann und Kastner lösen deshalb 70 Gewichtsteile Grünspan und 56 bis 63 Gewichtstheile arsenige Säure (je nachdem sie blauen Grünspan mit 43 Procent Rupseroryd oder grünen mit 49 Procent Rupseroryd verwenden) in dem 12 bis 13fachen Wasser, sassen die Lösungen, erstere durch ein Haarsieb, kochend zusammenssiehen und kochen fort, dis der ansangs gelbgrüne Niedersichlag die erwünsche Farbe erhalten hat.

Sollte diese, wenn etwa der Grünspan zu kalt eingetragen oder das Kochen unterbrochen wäre, eine schmutzig gelbgrüne bleiben, so fügt man etwas Essig hinzu und kocht

einige Minuten.

Durch das Kochen wird zwar die Reaction beschleunigt, aber auch die Farbe wegen des feineren Kornes weniger

lebhaft.

Ein schönes grobkörniges Product erfolgt nach einigen Tagen, wenn man das zusammengegossene Gemisch mit dem gleichen Volumen Wasser gemischt stehen läßt.

Da Grünspan ein theures Material ist, so hat man sich bemüht, aus anderen Kupfersalzen das Grün zu be= reiten und erhält es jett ebenso schön aus dem schwefel= jauren Kupferoryd.

Bur Herstellung sind nöthig:

100 Kar. Rupfervitriol. 88 Rar. weißen Arfenik.

900 Liter Effig,

140 Kar. Arnstallsoda.

In einem starken kupfernen Ressel wird der Essig auf 62.5 Grad C. erhitzt, Rupfervitriol und später 80 Kgr. Krnstallsoda darin gelöst.

In einem zweiten, ebenfalls kupfernen Reffel werden 700 Liter Waffer auf 62 Grad C. erhitzt und 60 Kar. Krnstallsoda darin gelöft.

Run wird der Arsenik darin gelöst und bei obiger Temperatur der Inhalt beider Kessel zusammengemischt.

Dann focht man und nach etwa ein bis zwei Stunden

bildet sich die Karbe.

Durch längeres Rochen und nicht übertriebene Sitze wird die Farbe feuriger.

Nach Ablauf dieser Zeit läßt man die Farbe sich lang=

sam auskühlen.

Die Lauge wird abgezogen und zur weiteren Berar= beitung forgsam aufbewahrt.

Die Lauge von allen Sudgrünen ist überhaupt immer

wieder zu gebrauchen.

Die fertige Farbe wird getrocknet, gemahlen und gesiebt Die verschiedenen Ruancen werden nach folgender Art erzeugt.

S. Fein: 100 Gewichtstheile obiger Farbe. E. Fein: 75 Gewichtstheile obiger Farbe, 25 Gewichtstheile Kaisergrün Nr. 3.

F. Fein: 65 Gewichtstheile obiger Farbe, 35 Ge-

wichtstheile Kaisergrün Nr. 3.

Mit gewässertem Effig benetzt und gemischt.

Nach Fuchs erhält man das Schweinfurter= grün indem man 50 Kgr. Kupfervitriol und 10 Kgr. Ausfalf in 360 Liter gutem Essig löst und eine kochend heiße Lösung von 50 Kgr. weißem Arsenik in der hinreichen den Menge Wassers, so schnell als möglich hineinrührt und dann zum Absetzen hinstellt.

Man rührt einigemale um, läßt klären, benütt die abgezogene flare Flüssigieit zum nächsten Lösen der arsenigen Säure, filtrirt, wäscht aus, trocknet, reibt sein, siebt und reibt die Farbe mit etwas Salzwasser noch einmal an.

Gewöhnlich löft man 6 Gewichtstheile Rupfersulfat in der geringstmöglichen Menge heißen Wassers, vermischt die heiße Flüssigkeit mit einer ebenfalls heißen und concentrirten Lösung von 6 Theilen arseniger Säure in 8 Gewichts= theisen Potasche und behandelt den schmutzig grünen Niedersichlag mit 6 Theisen technischer concentrirter Essigläure.

Der anfangs voluminöse Niederschlag fällt zusammen und es entsteht ein grünes krystallinisches Pulver, wenn man ihn einige Stunden nach dem Mischen, nach einge-tretenem Häutchen auf der Oberfläche, erhitzt.

Dann wird sogleich filtrirt und ausgewaschen, um eine

Abscheidung von arseniger Säure zu vermeiden.

Das Schweinfurtergrün besteht aus einem smaragd= grünen Bulver in mikroskovischen Kryställchen, umso dunkler,

je größere lettere.

Die dunkleren Ruancen werden theurer bezahlt, als die helleren, erstere gehen beim Zerreiben in lettere über, und es kommt die Farbe im Handel als krystalslinisches Pulver, Schweinfurtergrün, und als amorphes, Englischgrün vor, ersteres deckt zwar weniger gut, giebt aber einen feurigeren Anstrich.
Unlöslich im Wasser, aber beim längeren Kochen das

mit unter Verlust von Essigläure sich bräunend, völlig löslich im Ammoniak, in concentrirter Essigläure oder Mineralsäuren, löslich unter Abscheidung von arseniger Säure; fixe Alfalien scheiben Rupferorydhydrat daraus ab, welches beim Rochen damit erst in schwarzes Ornd, dann in orangerothes Orydul unter Bildung von arsensaurem Alkali

übergeht.

Mit einem Gemisch von concentrirter Salzsäure und Alkohol digerirt entsteht eine Lösung von Kupferchlorid und arsenige Säure bleibt zurück.

Man verwendet Schweinfurtergrün als Del=

und Wasserfarbe.

Mit Del deckt dieselbe nicht besonders, trocknet aber ziemlich gut und wird von Licht und Luft nicht verändert, wohl aber durch Schwefelwasserstoff gebräunt und auf frischem Kalk unter Entziehung der Essigfäure in gelbsgrünes arseniksaures Kupferoxyd umgewandelt.

Durch Vermischen mit Schwerspath, Ghps ober Bleisfulfat stellt man verschiedene Farbennuaucen mit wechselns dem Preis und Namen her; durch Vermischen mit Chroms

gelb entstehen gelbliche Tone.

Scheele's Grün.

Nach der ursprünglichen Vorschrift von Scheele löft man 30 Gewichtstheile eisenfreien Kupfervitriol in 480 Gewichtstheilen heißem Wasser, fügt eine Lösung von 11 Gewichtstheilen arseniger Säure in Potaschelösung (32 Gewichtstheilen Potasche in 160 Gewichtstheilen Wasser) hinzu, erhitzt zum Kochen und trägt nach und nach unter Kühren die kochende alkalische Arseniklösung in die Kupferwitriollösung ein.

Der entstandene Niederichlag wird sorgfältig ausge=

waschen.

Im übrigen verfährt man, wie dies beim Schwein=

furtergrün erwähnt.

S. Harples findet folgende Verhältnisse als die passendsten.

6 Gewichtstheile Kupfervitriol, 2 * Arsentriornd.

7 » frystallisirtes Natriumcarbonat.

Nach einem anderen Vorschlage löst man 1 Gewichts= theil Arfen und zwei Gewichtstheile Sandelspotaiche in 35 Gewichtstheilen kochendem Wasser auf, filtrirt und set nun von der halberkalteten Lösung so viel einer aus zwei Gewichtstheilen Aupfersulfat bereiteten Lösung zu, als noch ein Niederschlag entsteht, den man mit warmem Wasser aus-

mäscht und trocknet.

Gentele löst 100 Gewichtstheile Kupfervitriol in 500 Gewichtstheilen Wasser, fügt unter Umrühren eine Lösung von 10 bis 12 Theilen arseniger Säure in 20 Bewichtstheilen Potasche — in einem kupfernen Kessel durch Kochen bereitet — dann Aetkalilauge hinzu, welche durch Behandlung von 90 Gewichtstheilen calcinirter Botafche oder 140 Gewichtstheilen Krystallsoda mit 60 Gewichts= theilen Kalk erhalten ist, läßt absehen, wäscht dreis bis sechssmal mit frischem Wasser aus, filtrirt auf Leinen, preßt die Masse zu 7 bis 10 Mm. dicken Lagen, trocknet diese, von den Preftüchern abgenommen, auf Brettern, dann in einem Trockenschrank, weil die Farbe noch nachdunkelt und glänzend wird.

Man erhält 49 bis 50 Gewichtstheile Farbe.

Nach einer anderen Vorschrift versetzt man eine Auflösung von 1 Kgr. Kupfervitriol in 12 Liter Waffer mit einer Lösung von 350 Gr. arseniger Saure in 1 Kgr. gereinigter Potasche mit 8 Liter Wasser, wobei 700 Gr. trockener Farbe erfolgen.

Behufs Herstellung seuriger Farbe löst man fein ge-pulverte arsenige Säure in kochendem Wasser auf, fügt mehr Rupfervitriol als oben angegeben und dann noch einen Ueber=

schuß von Natriumcarbonat hinzu.

Aetnatron, an Stelle bes Ratriumcarbonates, giebt zwar eine noch intensivere Farbe, dieselbe muß aber, da sie beim Trocknen sehr hart wird, etwas in Wasser aufgeweicht und dann an der Luft getrocknet werden, wo sie dann leichter zerreiblich wird.

Ein eintretender gelber Farbenton wird durch Ber= mehrung des Aupfervitriolzusates beseitigt.

Nach Habich erhält man eine hellere, aber sehr brillante und glänzende Farbe, wenn man Kupfervitriol mit 12 bis 15 Procent arseniger Säure im Wasser löst, dann durch zinksaures Kalium fällt. Das zinksaure Kalium erhält man durch Lösen

von metallischem Zink in Aepkali- oder Aepnatronlauge in

einem eisernen Reffel.

Man erhitt so lange bis die Gasentwickelung nach= gelassen hat, wo bann bas Alkali mit Zink gesättigt ift.

Man erhält aus 100 Gewichtstheilen Kupfervitriol. mit 15 Gewichtstheilen Arsenik und 15 Gewichtstheilen zink-saurem Alkali, 93 Gewichtstheile Farbe.

Das Scheele'iche Grün kommt gewöhnlich in unregelmäßigen tafelartigen, spröden Stücken im Handel vor, hat eine helle bis dunkle Farbe, und zwar um jo heller und in's Gelbgrune ziehend, je mehr arfenige Säure man hinzufügt, und wird meift ohne Zusatz verarbeitet, weil es burch zugesette weiße Körper den glatten muscheligen Bruch und seinen ichönen Glanz verliert.

Die Deckfraft ist eine geringe.

Das Scheelesche Grün ift unlöslich im Wasser, löslich im Ammoniak und stärkeren Mineralfäuren; wird durch siedende Kalilauge in Rupferorydul, arseniasaures und arsensaures Kali umgewandelt.

Man hat versucht dasselbe mittelst Elektrolyje herzustellen. Bu diesem Zwecke verwendet man eine Sprocentige

Lösung von Natriumsulfat.

In dieselbe werden Kuvserplatten, sowie arsenige Säure

gebracht, lettere in Leinwandsäcken befindlich.

Wenn nun der Strom wirkt, so bildet sich an der Elektrode Natriumhndrornd, welches die arsenige Säure sofort zu arseniksaurem Natron auflöst.

Um positiven Pole bildet sich schwefelsaures Rupfer und diejes erzeugt nun mit dem arseniksauren Natrium fortgesett ichöne grüngefärbte Niederschläge von Cupriarsenit.

Db dieses Verfahren irgend im größeren Maßstabe

ausgeübt worden wäre, ist nicht bekannt.

Smaragbgrün.

Parisergrun der Amerikaner, Emeraldgrun.

Das Smaragdgrün ist eine Art »Schweinfurter Grün« und wird verschiedenartig hergestellt.

1. 125 Gewichtstheile Aupfersulfat werden in kochendem Wasser gelöst; andererseits löst man 150 Gewichtstheile weißen Arsenik in einer Lösung, welche aus 130 Gewichtstheilen Kryftallsoda hergestellt wurde.

Beide Lösungen werden heiß filtrirt und die Arsenlösung in die Kupfervitriollösung einfließen gelassen, wodurch sich ein Niederschlag von Kupserarseniat und Kupsercarbonat

bildet.

Dieses lettere wird durch Zusatz von Essigsäure neutralisirt und Essigsäure in kleinem Ueberschusse zugesetzt

Man läßt so lange stehen bis die grüne Farbe sich

entwickelt hat.

Im Sommer pflegt dieser Entwickelungsproceß im Laufe einer Woche beendet zu sein, im Winter sind dazu zwei bis drei Wochen erforderlich.

Rach dieser Zeit wird die Farbe auf Filter gebracht,

gewaschen, gepreßt, getrocknet.

2. Aus 1 Gewichtstheil Grünspan wird mit heißem Wasser eine Paste (Teig) hergestellt, die man durch ein seines Sieb gehen läßt, um die Unreinlichkeiten zu entsernen.

In diese Lösung trägt man nach und nach eine siedend heiße Lösung von 1 Gewichtstheil arseniger Säure in

10 Theilen Wasser ein.

Die Mischung muß so lange gerührt werden, bis dieselbe eine fräusliche Form annimmt, worauf man dieselbe auf Leinwand bringt und trocknet.

3. 25 Kgr. Kupfersulfat werden im Wasser gelöst und mit einer Lösung aus 5 Kgr. Kalk in 70 Liter Essig vermischt.

Man setzt nun 25 Kgr. weißen Arsenik, welcher mit Wasser zu einem dicken Brei angemacht worden ist, zu und läßt an einem warmen Orte, unter öfterem Umrühren so lange stehen, bis sich die Farbe entwickelt hat.

4. Gleiche Theile weißen Arsenit und Grünspan, werden einzeln zu einem gleichmäßigen, dünnen Brei angerührt und dann beide innigst gemengt.

Man läßt so lange, unter öfterem Umrühren, stehen, bis sich die Farbe entwickelt hat.

5. 100 Gewichtstheile Kupfersulfat werden in 500 Ge= wichtstheilen Wasser gelöst und 1871/2 Gewichtstheile Natrium= arsenitlösung zugesett.

Die Natriumarsenitlösung muß im Liter 500 Gr. des

festen Salzes enthalten.

Das gebildete Cuprvarsenit wird eine Stunde lang mit 62 Gewichtstheilen Essigfäure von 7 bis 8 Grad Bé., oder 31 Gewichtstheilen reiner Ameisensäure bei 40 bis 50 Grad C. behandelt, worauf die Endreaction beendet ift.

Wendet man Ameisensäure statt Essigsäure an, so ist die Farbe viel reiner und feuriger; nimmt man nur die Hälfte der vorgeschriebenen Menge an Ameisensäure, so er= halt man ein sehr schönes Blau, das sich jedoch mit Essig= säure nicht erzielen läßt.

6. Nach Galloway werden 100 Gewichtstheile Ruvfersulfat im Wasser gelöst und so viel Sodalösung (aus 283/4 Gewichtstheilen Arnstallsoda) zugefügt, daß der vierte Theil des gelöften Rupfervitriols in Form von Rupfer= carbonat ausgefällt wird.

Dieses wird in genügender Menge Effigfaure gelöft, so daß ein Gemisch von Rupferacetat und Rupfersulfat in

der Lösung vorhanden ift.

Andererseits bereitet man eine Lösung aus 60 Gewichts= theilen weißen Arseniks mit $87\frac{1}{2}$ Gewichtstheilen Arnstallsoda in Wasser, und läßt diese siedend heiß in die ebenfalls auf 90 Grad C. erwärmte Kupferlösung einlaufen, wobei sich die grüne Farbe sofort entwickelt.

Die Farbe wird auf Filter gebracht, gewaschen, ge=

trocfitet.

Wird sorgfältig gearbeitet, so ist das Endproduct sehr schön in Farbe und Glanz.

Sauptfächlich ift babei zu beachten, daß die Lösungen

sehr verdünnt verwendet werden.

Re verdünnter die Lösungen find, um fo feiner fällt

der Niederschlag aus.

Es muß ferner darauf Acht gegeben werden, mit dem Zusatz von Natriumarsenit sofort aufzuhören, sowie sich eine gelblich grüne Färbung am Niederschlage zeigen würde.

In diesem Falle muß die Masse so lange gekocht

werden, bis die Färbung vollständig verschwunden ift.

Das Smaragdgrün besitzt eine schöne grüne dem Schweinfurtergrün ähnliche Farbe mit bläulichem Stich, welche der Farbe ein eigenes, ganz eigenthümliches Ansehen verleiht.

Die Nuance läßt sich in anderer Art (Mischen u. dgl.)

fast gar nicht nachmachen.

Das Smaragbgrün beckt gut und kann sowohl als Del- wie als Wassersarbe verwendet werden.

An trockenen Stellen hält sich bas Grün gut, an

feuchten wird es bald bräunlich.

Es kann mit allen Farben gemischt werden, welche keinen Schwefel ober Schwefelverbindungen enthalten, wes halb Ultramarin, Cadmiumgelb 2c. unvereinbar mit demfelben find, da die Farbe in Folge Bildung von schwarzem Bleis julfid nachdunkelt und im Ton sich ändert.

Das Smaragdgrün löst sich in verdünnter Salzsäure mit hellgrüner Farbe auf, mit Wasser verdünnt geht die Farbe der Lösung ins Bläusliche über.

Aegammoniaf löst dasselbe mit blauer Farbe auf.

Durch Aegnatronlauge wird das Grün mit lichtblauer Farbe gelöst, beim Erhitzen zersett es sich unter Abscheidung

von rothem Kupferorhd.

Die Salzsäurelösung soll auf Zusat von Chlorbarnum nur einen sehr geringen Niederschlag entstehen lassen; ein= geleitetes Schwefelwasserstoffgas fällt Aupfer= und Arsen= sulfid aus, während das durch Kochen von überschüffigem

Schwefelwasserstoff befreite Filtrat, weder durch überschüssiges Ammoniak, Ammoniumsulfat und Ammoniumoxalat Niederschläge entstehen lassen darf, da sonst Metalle (Eisen, Zink), sowie Kalkverbindungen vorhanden waren.

Brannschweigergrün.

Dieses Braunschweigergrün ist mit den Farben desseselben Namens nicht zu verwechseln, als dasselbe arsens

haltig ist.

Um es herzustellen, löst man 50 Kgr. Kupfervitriol mit 1 Kgr. Weinstein in 500 Liter Wasser und bringt die Flüssigsteit in den Ausfällbottich; fügt dazu eine Lösung von 1/s Theil arseniger Säure in 5 Kgr. calcinirter Potasche.

11 Kgr. Aetfalt werden abgelöscht und mit Wasser

verdünnt.

Mit dieser Kalkmilch wird die Kupfer-Arsenlösung auß-

gefällt.

Nach zweimaligem Auswaschen fügt man minderen Sorten bis 60 Gewichtstheile mit Salzsäure gereinigtem Schwerspath zu, preßt zu langen vierkantigen Tafeln, welche zerschnitten an der Luft getrocknet werden.

Durch ein größeres Verhältniß von Arsenik erhält

man die Farbennuance dunkler.

Wenn man den mit den angegebenen Mengen erhaltenen Niederschlag mit 30 Kgr. Schwerspath versetzt, so beträgt die Ausbeute an Farbe $67^{1}/_{2}$ bis 70 Kgr.

Die Nuance der Farbe ist meergrün (hellgrünlichsblau) und wird sie besonders als Delsarbe geschätzt, wie sie

auch als Wasserfarbe anwendbar ift.

Alls Kalkfarbe ist sie weniger empfehlenswerth, da sie

an feuchten Kalkwänden verschwindet.

An Luft und Licht, namentlich als Delfarbe, wird sie immer dunkler, und muß deshalb mit Bleiweiß versetzt werden.

Ein aus 4 Gewichtstheilen Braunschweigergrün und 5 Gewichtstheilen Bleiweiß bestehender Delaustrich ist anfangs

ganz blaß, mehr bläulich als grün und nimmt dann jahre- lang an Schönheit immer zu.

Mineralgrün.

Man erhält dasselbe, indem man $7\frac{1}{2}$ Kgr. Rupfersvitriol in der erforderlichen Menge heißen Wassers auflöst, mit 180 Kgr. kaltem Wasser verdünnt und durchseiht, mit einer Auflösung von $1\frac{1}{5}$ bis $1\frac{1}{2}$ Kgr. weißem Arsenik in $7\frac{1}{2}$ bis 10 Kgr. Potasche in 180 Kgr. Wasser gelöst, sowie einer Kalkmilch aus 2 Kgr. Letzalk ausfällt, schnell umrührt, und das Ganze mittelst Wärme verbindet.

Der Niederschlag wird gesammelt, mit Waffer außgewaschen, gepreßt, in kleine Würfel zerschnitten und in

starter Ofenhite getrocknet.

Das Mineralgrün ist von dunkelgrüner in's bräunliche fallender Färbung, sehr hart, spröde, von musche-

ligem, glanzendem Bruche.

Dasselbe wurde früher als Wasserfarbe sehr viel ansgewendet, kommt jetzt fast gar nicht mehr im Handel vor, da dasselbe wenig deckt, und durch weit billigere, schönere nicht giftige Farben verdrängt worden ist.

Benützt man das zinksaure Natron oder Kali zum Fällen, so erhält man ein zwar helleres, aber äußerst bril-

lantes Mineralgrün.

100 Kgr. Kupfervitriol liefern mit 15 Kgr. Arsenik und zinksaurem Alkali 93 Kgr. Farbe.

Englisches Mineralgrün

ift ein Gemisch aus 2 Gewichtstheilen Scheele'schem Grün, 6 Gewichtstheilen Bleiweiß, 2 Gewichtstheilen durch Potsasche aus Kupfervitriol siedend heiß gefälltem Kupferscarbonat, 3 Gewichtstheilen Bergblau, 1·2 Gewichtstheilen Bleizucker.

Die Stoffe werden innigst gemischt und zusammen

gemahlen.

Die Mischung deckt sehr gut, dunkelt an der Luft, namentlich schwefelstofshaltiger, rasch nach.

Saftgrün.

Dasselbe darf nicht mit der aus dem Safte der Kreuz-

dornbeeren hergestellten Farbe verwechselt werden.

Dasselbe wird hergestellt, indem man 330 Gewichtstheile Arsensäure, 750 Gewichtstheile Potasche, 4500 Gewichtstheile Wasser, bei Siedehitze löst, filtrirt und darauf zusett 1000 Gewichtstheile Kupfervitriol in 13500 Gewichtstheilen Wasser, wodurch man 750 Gewichtstheile Farbe erhält, deren Farbenton nahe dem des Schweinfurtergrün steht.

Malachitgrün.

Berggrün, Mineralgrün.

Man erhält dasselbe in verschiedener Weise:

1. 200 Gewichtstheile Kryftallsoda, 12·5 Gewichtstheile weißen Arsenik werden im Wasser kochen gelöst; ebenso werden in Wasser gelöst 150 Gewichtstheile Kupfervitriol.

Auß 70 Gewichtstheilen Aetkalk wird Kalkmilch hergestellt, mit welcher die Kupfervitriollösung ausgefällt wird.

Zu diesem Niederschlage wird die Natronarsenitlösung und schließlich eine Lösung aus 0.04 Gewichtstheisen Weinsäure zugesetzt.

Die ganze Mischung wird auf 65-70 Grad C. so

lange angewärmt, bis sich die Farbe entwickelt hat.

Dieselbe wird auf Filter gebracht, gewaschen und ge-

Nach einem anderen Verfahren löst man 50 Gewichtstheile Arsenik und 425 Gewichtstheile Potasche im Wasser und versetzt damit eine Lösung von 550 Gewichtstheilen Kupservitriol in 5000 Wasser.

Das sich bildende Grün wird gesammelt und in

üblicher Weise behandelt.

Das fertige Product besitzt eine dem natürlichen Malachitgrün (Berggrün) sehr ähnliche, jedoch etwas gelbstichige Farbe und ist weniger dauerhaft wie dieses.

Sie steht dem Erdarun sehr nahe, nur ist sie dunkler

und tiefer in Farbennuance.

Meuwiebergrün

ist ein Schweinfurtergrün mit wechselnden Mengen von Gyps, Schwerspath gemengt.

Die einfachste Vorschrift zur Berstellung desselben ist

die folgende:

10 Gewichtstheile Rugelgrünspan werden in Stücke zerschlagen und in einem offenen Fasse mit der doppelten Menge kalten Wassers übergossen.

Im Verlaufe eines Tages quillt bei öfterem Rühren ber Grünspan zu einer breitigen Masse auf.

Man löst hierauf 10 Gewichtstheile weißen Arfenik in 150 Gewichtstheilen Waffer, fügt zu der kochenden Lösung zunächst 7 Bewichtstheile fein gemahlenen Gyps, hierauf in Absätzen den Grünspan und läßt unter Rühren abfühlen.

So lange die Flüssigkeit noch warm ist, setz man der= selben den zum Vermischen bestimmten Schwerspath in Form eines gleichmäßigen Breies hinzu. Nach dem Absehen wird die Farbe abgepreßt, in

Stückchen geschnitten und getrocknet ober nach Verlangen

gevulvert.

Nach einer anderen Vorschrift werden 100 Kar. Rupfervitriol mit 2 Kgr. frustallisirtem Weinstein in 500 Liter kochendem Wasser gelöst; die erhaltene Lösung läßt man erkalten und durch Absehen sich klären, worauf man sie in die zu drei Viertel ihres Hohlraumes mit reinem Wasser angefüllte Präcipitiritande bringt.

2.5 Kar. Arsenik werden in ihrem 140fachen Gewichte Wasser durch Rochen aufgelöst und die klare Flüssigkeit wird dann zu der Rupfervitriollösung in das Ausfällgefäß

gebracht.

22 Kgr. Kalk werden mit Wasser abgelöscht, hierauf mit weiterem Zusatz von Wasser zu Kalkmilch angerührt

und durch ein Haarsieb passirt.

Die mit Arseniklösung vermischte Aupfervitriollösung, sowie die Kalkmilch muß, ehe man zum Ausfällen schreitet, ganz erkaltet sein, indem sonst keine schöne Farbe erzielt werden könnte.

Die vorgerichtete Kalkmilch wird aufgerührt, und während einige Arbeiter in dem Ausfällgefäße rühren, aus dem hiezu bequem gestellten Gesäße auf einmal in die Vitriollösung geschüttet, wodurch ein schöner grüner Niederschlag entsteht, der um so seuriger und lebhaster ist, je kälter die Flüssigkeiten waren und je schneller das Ausställen erfolgt.

Nachdem sich der Niederschlag abgesetzt hat, wird das überstehende Wasser abgezogen und die angegebene Menge Schwerspath — oder noch besser Blancfixe — unter die Farbe gerührt, worauf dieselbe gepreßt und ge-

trocknet wird.

Durch einen größeren Zusatz von Schwerspath erhält man die geringeren Sorten.

Man erhält aus der obigen Menge 135—140 Kgr.

Farbe.

Nach Habisem Basser und setzt eine Auflösung von 3 Theilen gestoßenem weißen Arsenif in der erforderlichen Menge heißen Bassers zu.

Die nach 24 Stunden erhaltene helle Flüssigkeit gießt man unter beständigem Umrühren in eine aus 2 Kgr. Kalk

hergestellte Kalkmilch.

Der hervorgerufene grüne Niederschlag wird ausge-

waschen und getrocknet.

Man kann denselben auch bereiten aus 16 Gewichtstheilen Kupfervitriol, $2^{1}/_{2}$ Gewichtstheilen weißem Arsenik und 4 Gewichtstheilen Aepkalk; oder aus 16 Gewichtstheilen Kupfervitriol, $1^{1/2}$ Gewichts=theilen weißem Arsenik und 4 Gewichtstheilen Kalk.

Berggrün.

Dazu sind erforderlich:

100 Gewichtstheile Rupfersulfat, 100 Gewichtstheile Potasche, 10 Gewichtstheile weißen Arsenik, alles feinst gemahlen und pulverisirt.

In einem flachen Bottich werden die vorgenannten Stoffe innigst gemischt und mit heißem Wasser zu einem Brei angerührt.

Das Ganze läßt man unter öfterem Umrühren acht Tage ober solange stehen, bis die grüne Farbe sich entwickelt hat.

· Man mengt dann unter Wasserzusatz eine Quantität von 60 Gewichtstheilen Schwerspath bei. So wird die Primasorte gewonnen.

Werden statt 60 Gewichtstheilen, 300 Gewichtstheile Schwerspath obiger Menge Farbe zugesetzt, so erhält man die Secundassorte, aus Mischung dieser beiden Sorten werden die verschiedenen Nummern der Farbe hergestellt, und zwar wie folgt:

		I.	Sorte	II. Sorte	Schwerspath
Mr.	1			80	20
Nr.	2			100	*******
Nr.	3		20	80	
Nr.	4		40	60	
\mathfrak{Nr} .	5		60	40	_

Die Mischung geschieht in irgend einem Mischapparat; dabei wird die Farbe etwas mit Wasser benetzt.

Die Farbe kommt in Pulverform in den Handel.

Raifergrün.

Dasselbe wird stets in Verbindung mit dem Schweinfurtergrün hergestellt, da sich die Laugen des letzteren so am besten verwerthen lassen.

Nöthig sind: 100 Gewichtstheile Kupfervitriol, 66 Gewichtstheile präparirten Arsenif, 20 Gewichtstheile Wiener Kalf, dazu 56 Gewichtstheile verdünnter Essig, 84 Gewichtstheile Wasser, 84 Gewichtstheile Schweinfurterlauge.

670 Gewichtstheile Wasser, 56 Gewichtstheile Lauge und 56 Gewichtstheile des Essigs werden zusammen zum Sieden gebracht.

Man mischt den Wiener Kalf mit 30 Gewichtstheilen warmem Essig und schlägt denselben durch ein Haarsieb.

Die Kalkmilch kommt in den ersten, eben zum Kochen gebrachten Sud.

Gleich darnach giebt man den dritten Theil des Arseniks unter Umrühren dazu, ist dieser vollkommen gelöst, so kommt der dritte Theil des Kupfervitriols hinzu.

Man thut gut, Kupfervitriol und Arsenik nicht auf einmal in die Lauge zu werfen, vielmehr nimmt man ein weniges derselben vorher in ein kleines Gefäß, löst darin die erwähnten Zusätze etwas und schüttet dann erst das Ganze in die Lauge,

Bei noch zweimaligem Kochen setzt man nun die übrigen

Quantitäten verhältnißmäßig hinzu.

Sobald alles gut verkocht ist, nimmt man mit einem kupsernen Löffel die Lauge weg, welche zu abermaligem Gebrauche verwendet wird.

In die Farbe wird nun, je nach der Nummer, der

Schwerspath gemischt.

Alles muß gut vermengt werden, dann schöpft man

die Farbe in die Filter.

Die abfließende Lauge wird nun zu der abgeschöpften gegeben und aufbewahrt.

Beim Trocknen, welches in heißen Tagen an der Sonne oder im Trockenzimmer geschehen muß, zerstößt man die Farbe mit einem kleinen Handspaten.

Die Farbe muß fehr fein gemahlen werden.

Raisergrün Nr. 3 = ob. Brod. ohne Schwersvath

»				»	und	40	Gew=Th.	Schwerspath
>	Nr.	1 =	: »	»				»

Rirchbergergrün.

Gewichtstheile Schwerspath

Nr. 1 = 40 Gew.-Th. Kaisergrün ohne Nr., 60 Nr. 2 60 ». » » 40 Nr. 3 Kaisergrün ohne Nummer, ledia.

Unter Effigbenetung zu mischen und fein zu mahlen.

Rirchbergergrün

kann man auch durch Kochen herstellen und verfährt

wie folgt:

100 Gewichtstheile Kupfervitriol, 66 Gewichtstheile Arsenik, 20 Gewichtstheile Wienerkalk, 56 Gewichtstheile Essig, 84 Gewichtstheile Schweinfurterlauge werden behandelt wie Kaisergrün.

Bu	Mr. 1	werden	zugesetzt	255	Gewichtstheile	Schwerspath
		*		190		»
>>	Mr. 3	>	*	140	»	>

Mitisgrün

besteht aus 45 Sewichtstheilen Schweinsurtergrün, 55 Sewichtstheilen Kaisergrün Nr. 3, mit Salzwasser benetzt, in einer Mischmaschine behandelt und gesiebt.

Wienergrün.

- a) 70 Gewichtstheile Schweinfurtergrün, 30 Gewichtstheile Kaisergrün Nr. 3 werden mit gewässertem Essig befeuchtet, in einer Mischmaschine gemischt.
- b) 75 Gewichtstheile Schweinfurtergrün, 30 Gewichts= theile Kaisergrün Nr. 3, 10 Gewichtstheile Schlämmkreibe ohne Cssigzusak, blos mit Wasser beneht, zu mischen.

Hochgrün.

ist, wie viele andere der im Handel gebräuchlichen Farben eine Mischung aus 20 Gewichtstheilen Schweinfurtergrün und 20 Gewichtstheilen Kaisergrün Nr. 3.

Grünspangrün.

100 Gewichtstheile Schweinfurtergrün, 10 Gewichts= theile französischer Grünspan.

Schweinfurtergrün und französischer Grünspan werden mit verdünntem Essig besprengt und in einer Mischmaschine, am besten Kugelmühle, seinst zerkleinert und durch ein Sieb geschlagen.

Gutes, ausgiebiges Trocknen im heißen Zimmer ist nöthig.

Die Farbe muß fehr fein gemahlen werden.

Jasnigergrün.

I II Gewichtstheile

Schweinfurtergrün 30 25 Schwerspath Kaisergrün Nr. 3 70 75 »

Die Mischung wird wie oben bemerkt, behandelt.

Parisergrun

besteht aus 60 Gewichtstheilen Schweinfurtergrün, 40 Gewichtstheilen Kaisergrün Nr. 3.

Mischen unter Essigzusatz.

Patentgrün.

	licht	dunkel	
	Gew	ichtstheile	
Schweinfurtergrün	40	50	Schwerspath
Kaisergrün Nr. 3	60	50	»

Berfischgrün.

25 Gewichtstheile Schweinfurtergrün, 15 Gewichtstheile Kaisergrün Nr. 3, 3 Gewichtstheile Chromgelb, amerikanisch A.

Schweinfurtergrün wird zuerst mit dem Kaisergrün gemischt, sodann mischt man unter Besprengen mit gewässertem

Effig das Chromaelb.

Es ist burch ein feines Sieb zu schlagen.

Originalgrün.

Dazu sind nöthig: 100 Gewichtstheile Aupfervitriol, 60 Gewichtstheile Arsenik, 20 bis 25 Gewichtstheile Wienerstalk, 13 Gewichtstheile Essign, 200 Gewichtstheile Schwerspath.

Arbeit wie bei Kaisergrün, die verschiedenen Nummern

bereitet man auf folgende Weise:

Gewichtstheile					Gewichtstheile				
Nr.	1	=	60	Kaisergrün	Mr.	3	und	40	Driginalgrün
Nr.			50	»	Nr.		>>	50	,
$\mathfrak{N}\mathfrak{r}$.	3	=	20	»	Nr.	3	>>	80	»
Mr.	4	==	20	>>	Mr.	3	>>	100	»

Bemischt wie die anderen Grün.

Rengrün.

100 Gewichtstheile Kupfervitriol, 66 Gewichtstheile Arsenif, 20 Gewichtstheile Wiener Kalk, 57 Gewichtstheile Sijig, 57 Gewichtstheile Schweinfurterlauge (ift Schweinfurterlauge nicht zu haben, jo nimmt man 15 Gewichtstheile Kupfervitriol und 57 Gewichtstheile Sjig mehr).

Die Arbeit weicht durchaus nicht von der beim Raifer=

grün ab.

Reugrün:

Nr.	1 =	60	Gew.=Th.	Neugrün,	40	Gew.=Th.	Schwerspath
			»			»	
Nr.	3 =	100	»	>>	20	*	»

Malgrün.

		Originalgrün	Neugrün	Schwerspath		
Nr. 1	=		80	20	Gew.=Th.	
Mr. 2	=		100	,	»	
Mr. 3		100	-		»	

Wird mit gewässertem Effig benett und gesiebt.

Staubgrün.

100 Gewichtstheile Kupfervitriol, 10 Gewichtstheile präparirten Arsenif, 100 Gewichtstheile Potasche, 60 Gewichtstheile Schwersvath.

Der Kupfervitriol, Arsenik und die Potasche werden in einem flachen Bottich mit heißem Wasser zu einem dicken

Brei angerührt.

Unter öfterem, fleißigem Rühren wird die ganze Masse

acht Tage lang stehen gelassen.

Unter Wasserzusatz wird dann der Schwerspath ein= gearbeitet.

Das Trocknen, Mahlen und Packen geschieht wie bei Kaisergrün.

Da die Herstellung der Arsenfarben sehr gefährlich ist, so muß bei der Bereitung derselben mit großer Vorsicht zu Werke gegangen werden.

Die Essig= und Arsenikdämpfe legen sich auf die Brust, verursachen Huften, Ausschlag und Magenbeschwerden, sie bringen bei mangelnder Vorsicht dem gesündesten Manne einen langsamen, schleichenden Tod.

Man sehe darauf, daß der Dampf seinen gehörigen Abzug habe, beuge sich nicht über den Kessel, um dort den Dampf einzuschlucken, und errichte gleich über dem Kessel einen Abzugsschlot.

Statt Umrühren durch Menschen sind besser mechanische Rührwerke zu benützen.

Die Arbeiter sollen dazu verhalten werden, alle Körpertheile, welche der Einwirkung der Luft, der Dämpfe zc. außgesetzt sind, mit Del oder Fett einzuschmieren und Mundmasken zu tragen.

Defteres Schöpfen frischer Luft, Tabakrauchen bei der Arbeit, wechseln der Arbeiter ist sehr zu empfehlen.

Mit einer oder zwei Ausnahmen sind die Aupferfarben keine sehr empsehlenswerthen Farben.

Mit Ausnahme des Smaragdgrün, des natürlichen Berggrün, eventuell noch des Schweinfurtergrün, sind sie alle matt und wenig glänzend, auch decken sie, ob als Delsoder Wasserfarben benützt, nicht bedeutend.

Sie halten sich nicht lange an Licht und Luft, namentlich an Stellen, wo sich Schwefelwasserstoff entwickelt, und dunkeln bedeutend und auffallend nach, sie können deshalb auch nicht mit Farben gemischt werden, welche Schwefel enthalten.

Durch Alkalien, namentlich Kalk, werden sie in Blau übergeführt.

Erhitzt, zersetzen sie sich unter Entwickelung von Kohlen= und Essigsäure sowie Arsensäure, und im Rückstande bleibt schwarzes Kupferoryd, gemischt mit den Zusätzen als Schwer= spath u. dgl., zurück. Löslich ohne Aufbrausen in Säuren (Aufbrausen zeigt Gegenwart von Carbonaten [Kreide] an), besitzt die Lösung eine blaue Farbe, welche durch Zusatz von Ammoniak den tiefdunkelblauen Farbenton annimmt, welcher für Kupfersalze charakteristisch ist.

Schwefelwasserstoffgas erzeugt in der Lösung einen schwarzen Niederschlag von Kupfersulfid, welches sich in

Salpetersäure mit blauer Farbe löft.

Iraune Farben.

Die Zahl der natürlichen braunen Farbstoffe ist eine sehr geringe.

Die meisten sind anorganischen Ursprungs.

Umbra.

Umbraun, Kölnische Erde, Cyprische, Holländische, Türkische, Sicilianische Umbra, Kesselbraun, brauner Carmin.

Terre de Cologne, Terre de Cassel, Umber, Cologne earth, Cassel earth.

Die Umbra ist eine seinerdige, leicht abfärbende, viel Eisenocker führende Braunkohle, und wird theils gebrannt, d. h. auf einer Eisenplatte über Kohlen geglüht, wobei die bituminösen Substanzen verkohlen und das vorhandene Eisenschul in rothes Eisenschul übergeht, theils aber auch uns gebrannt, geschlämmt, als Malersarbe verwendet.

Sie ist ein sehr gutes Farbenmaterial.

Man fann übrigens aus den meisten Braunkohlen

durch Mahlen und Schlämmen Umbra herstellen.

Die sogenannte türkische Umbra (Cyprische Umbra) unterscheidet sich von der gewöhnlichen Umbra oder der

folnischen Erde wesentlich.

Diese ist aus Eisenerzen durch Verwitterung entstandene Mulme, welche in ihrer Zusammensetzung dem Ocker sehr nahe steht, im geschlämmten Zustande hellbräunliche, gebrannt rothbraune bis dunkelbraune Farbentone zeigt. Man erhält auch Umbra durch Glühen von 115 Theilen gelbem Ocker mit 5 Theilen Kochsalz durch lange Zeit in einem geschlossenen Drehenlinder bei Kirschrothgluth.

Die Dauer des Erhitzens und Abkühlens hat großen

Einfluß auf die Ruance der Farbe.

Umbra variirt von röthlichbraun bis violettbraun.

Durch Calciniren wird dieselbe dunkler und feuriger. Dieselbe mischt sich mit allen Farbstoffen ohne Farb=

änderung und kann als Waffer=, wie auch als Delfarbe ver=

wendet werden; deckt gut und ist sehr haltbar.

Von Säuren wird Umbra erst bei längerer Einwirkung angegriffen; von concentrirter Salzsäure wird dieselbe mit bräunlich gelber Farbe gelöst, Kieselsäure und Baryumsulfat bleiben ungelöst.

Aetalkalien sind ohne Einwirkung auf die Umbra.

Eine che mische Analyse der Umbra wird selten verslangt, auch lassen sich durch dieselbe etwaige Verfälschungen nicht oder nur schwer nachweisen, da das eigentliche Material eine sehr wechselnde Zusammensetzung besitzt.

Cappaghbraun.

Es ist dies eine natürliche Eisen-Manganverbindung, welche in der Nähe von Stibbereen, Grafschaft Cork in Irland, gefunden und gewonnen wird.

Die Farbe dieses Ockers ist röthlichbraun und wird, ehe sie als Del- oder Wasserfarbe Verwendung finden kann,

bei 75 bis 80 Grad C. getrocknet.

Beim Erhitzen auf 100 Grad C. erhält es eine röthliche Farbe, welche der gebrannten Sienna im Farbenton nahe steht.

Das Cappaghbraun ist dauerhaft, deckt ziemlich gut und besitzt sonst alle Eigenschaften der gewöhnlichen Umbra.

Vandnetbraun.

Rubensbraun, Kasselerbraun, Kölnische Erde, Kölnische Umbra, Kesselbraun, Spanischbraun.

Brun van Dyck.

Vandyke brown, Rubens brown.

Was eigentlich als Bandyckbraun ursprünglich in den Handel kam und angewendet wurde, ift nicht aufgeklärt.

Aller Wahrscheinlichkeit nach war dies eine natürliche braune Erbe mit größerem ober geringerem Gehalte an organischen Stoffen.

Gegenwärtig findet sich dieses Braun sowohl als gesichlämmtes und eventuell geglühtes, gebranntes Product

ober auch fünstlich erzeugt im Handel vor.

Das natürlich vorkommende Mineral, welches das Vandyckbraun liefert, steht dem Ocker und Umbra sehr nahe, sindet sich in großen Lagern vor und unterscheidet sich von dem Ocker und Umbra durch den außerordentlich großen Gehalt an organischen Stossen (bis 70 Procent), die es besitzt.

Es werden unter diesem Namen deshalb auch große Mengen mulmeriger Braun- und Steinkohlen, welche gemahlen und geschlämmt werden, in den Verkehr gebracht.

In diesem Kalle erhalten sie den Namen des Fund-

ortes (Kölnischbraun, Kasselerbraun 2c.).

Sehr schöne Farbe dieses Namens erhält man durch schwaches Glühen (Calcination) von Korkabfällen, Kinde, Zweige u. a. derartiger Körper in geschlossenen Cylindern oder Muffeln ohne Luftzutritt.

Dieses Bandnetbraun ist jedoch von lebhaftem roth= stichigen Braun, welches sich wesentlich von dem anderen

Vandyckbraun unterscheidet.

Dasselbe läßt sich als Del- und Wasserfarbe benützen.

Das meiste im Handel vorkommende Landyckbraun ist jedoch ein Gemenge von Lampenschwarz, Ruß oder einem anderen Schwarz mit Eisenroth und etwas gelbem Ocker abgetönt.

Die Menge der Stoffe in der Mischung wechselt je nach der Nuance des Braun, und haben darauf sowohl

das Gisenroth wie der Ocker Ginfluß.

Es giebt Bandyckbraun, welche bis 50 Procent billigen Ruß (Lampenschwarz eignet sich besser dazu) enthalten.

Diese werden meistens zum Häuseranstrich verwendet. Daß Van dyckbraun durch Glühen von Ocker mit Eisenvitriol hergestellt wird, beruht wohl auf einem Frrsthum, da bis jest in keinem Bandyckbraun Ocker gefunden

worden ist, außer in dem gemischten.

Vandyckbraun ist eine gut deckende, haltbare Farbe, welche sich mit Del gut ausreiben und bearbeiten läßt, aber ben einen Neholstand hesitet behr ichlecht zu tracknen

den einen Uebelstand besitzt, sehr schlecht zu trocknen. Als Wasserfarbe läßt sich nicht jedes Vandyckbraun benützen, namentlich sind es die Gemische, welche als Wasser=

farbe absolut unbrauchbar sind.

Bister.

Man unterscheidet zwei Arten von Bister:

a) organischen, und

b) anorganischen Ursprungs.

Der erstere kommt unter dem Namen: Bister, Branner Lack, Rußbraun

vor, und wird erhalten aus dem dichten Glanzruß, namentlich von Buchenholz, welches die beste Qualität giebt.

Derselbe wird in der Nasmühle gemahlen und so lange

gewaschen, bis alle löslichen Stoffe entfernt sind.

Der Rückstand wird nochmals geschlämmt und getrocknet. Mitunter versetzt man den Bisterschlamm mit arabischem Gummi.

Bister wird nur in der Wasser= und Miniatur=

malerei verwendet, nicht als Delfarbe.

Er besitzt einen warmen braunen Farbenton mit schwachem gelblichen Stich.

Die Haltbarkeit der Farbennuance hängt von der Be-

arbeitung des Russes ab.

Ist derselbe nicht vollständig ausgewaschen, so daß noch organische Stoffe in demselben enthalten sind, so oxydiren sich dieselben und die Farbe wird an der Luft lichter.

Manganbraun.

Brun de Manganese. Manganese brown.

Der mineralische Bister oder Manganbraun wird erhalten durch Fällung einer auf 30 bis 40 Grad C. erswärmten Lösung von Manganchlorür (Rückstände von der Chlorbereitung) oder schwefelsaurem Manganoxydul mit Eau de Javelle oder Labara, bis die Farbe sich nicht mehr versändert; der Niederschlag wird alsdann erst mit durch Schweselsaure schwach angesäuertem Wasser, dann mit reinem Wasser gewaschen und endlich in gelinder Wärme getrocknet.

Nach einem anderen Verfahren fällt man eine neutrale Lösung eines Mangansalzes in der Siedehitze mit einer Lösung von Kaliummonochromat, wodurch man einen tief-

braunen, nahezu schwarzen Riederschlag erhält.

Getrocknet stellt derselbe ein äußerst zartes, sich sammtartig anfühlendes Pulver von dunkelbrauner Farbe dar, welche an Schönheit der Farbe das gewöhnliche Manganbister übertrifft.

Das Manganbister selbst ist ein seines dunkelbraunes Bulver, welches, mit Gummi abgerieben, sich als Teig (en

pâte) aufbewahren läßt.

Es ist lust= und lichtecht, haltbar, besitzt aber den Uebelstand, stark zu trocknen, so daß es sich als Farbe nicht so gut wie als Siccativ eignet.

In Salzfäure ist das Manganbraun unter Chlorent=

wickelung löslich.

Dasselbe ersett sehr gut das Bandyckbraun.

Preußischbraun.

Berlinerbraun. Brun de Prusse. Prussian brown. Wird Berlinerblau unter Zutritt von Luft calcinirt, so erhält man eine braune Mischung von Eisenorhd mit Kohle von eigenthümlich brauner Farbe, welche durch Nuancirung von Vadyckbraun erhalten werden kann.

Die Farbe ist zu theuer und besitzt keine Vorzüge vor anderen Farben, als daß man sie in größerem Maßstabe

benüten sollte.

Dieses Braun ist durchsichtig, gleicht dem des Asphalts, trocknet rasch und ist haltbar.

Asphaltbraun.

Bitumen.

Asphalt. Bitumen of Judea.

Im natürlichen Zustande ist Asphalt als Farbe wohl nicht zu gebrauchen, wohl aber eine Zubereitung, und diese auch als Siccativ in der Delmalerei

Zu diesem Zwecke schmilzt man 60 Theile Knopflack (Schellack) mit 15 Theilen venetianischem Terpentin zusammen.

Sowie die Schmelze vollständig geworden, werden 240 Theile siedendes Leinöl portionenweise eingetragen und nachdem Bindung erfolgt. 90 Theile Asphalt.

Ist die Mischung eine gleichmäßige und etwas kälter geworden, löst man in derselben 30 Theile reinen Bienen=

wachses auf.

Die Masse gießt man auf einen Stein und reibt sie

mit dem Laufer.

Man erhält so eine schöne, aber sehr durchsichtige braune Farbe, welche in 24 Stunden trocknet.

Chrombraun.

Dasselbe wird bereitet, indem man 10 Gewichtstheile Kaliumbichromat in der 20sachen Menge Wasser löst, die Lösung in einem kupsernen Kessel zum Sieden erhitzt und nach und nach $13^{1/2}$ Gewichtstheile sestes, zur Trockene versdampstes Kupserchlorid einträgt und nachdem dies erfolgt,

eine heiße concentrirte Lösung von 10 Gewichtstheilen Arnstall= soda in 20 Gewichtstheilen Wasser.

Der Zusatz ber Sodalösung muß in sehr kleinen Mengen

erfolgen, da ein starkes Aufschäumen eintritt.

Wenn auf weiteren Zusatz von Soda kein Aufbrausen mehr stattfindet, hebt man den Kessel vom Feuer, läßt den braunen Niederschlag absetzen, wäscht ihn durch wiederholtes Aufgießen mit kaltem Wasser gut aus.

Es ist dies ein schönes braunes Pulver, welches, mit Gummilösung verrieben, sehr warme und kräftige Töne liefert.

Es muß sich beim Uebergießen mit Ammoniak mit schön grüner Farbe vollskändig lösen.

Rupferbraun.

Man erhält dasselbe, wenn man 2 Gewichtstheile Kupfervitriol, 1 Gewichtstheil Bittersalz in reinem weichen Wasser löst, die Lösung filtrirt und mit einer filtrirten Lösung von Kaliumcarbonat (Potasche) ausfällt.

Der seladongrune Niederschlag wird ausgewaschen, ge=

trocknet und geglüht.

Nach Schreger löst man 2 Gewichtstheile Aupfervitriol, 2 Gewichtstheile Alaun und 1 Gewichtstheil Eisenvitriol im Wasser auf, filtrirt und fällt die Lösung mittelst Votaschelösung aus.

Der Niederschlag aus Kupfer- und Eisenoryd sowie Thonerdehydrat bestehend, wird ausgewaschen, getrocknet und

geglüht.

Um ihn braunroth zu erhalten, muß man mehr oder weniger, je nach dem Farbenton, den man erhalten will, Gijenvitriol zusetzen.

Die Farbe ist schön braun, beständig und hat viel

Körper.

Robaltbrann

erhält man durch Glühen eines Gemenges von schwefelsaurem Kobaltoxydul, schwefelsaurem Ammoniak und Eisenvitriol. farbstoffe organischen Ursprunges.



Im Pflanzen- und Thierreiche giebt es zwar eine außerordentliche Zahl von Färbungen, aber wenige Producte, welche sich, wie dies mit Stoffen anorganischen Ursprunges der Fall, sofort als »Farbe«, im Sinne des

Wortes im rohen Zustande verwenden ließen.

Wir sehen im Thier- und Pflanzenreiche Färbungen vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Schwarz in allen Abstusungen und Tönen, glänzend und matt, aber alles dieses sind chemische Verbindungen von höchst complicirter Zusammensetzung, so daß sie nur äußerst schwierig künstlich hergestellt werden können.

Diese organischen Farbstoffe sind jedoch meistens einer so eigenartigen Zusammensetzung, daß sie in den seltensten Fällen als Farben benützt werden können, meistens an andere anorganischen Ursprungs erst gebunden werden

muffen, um als solche gebraucht werden zu können.

Dies geschieht gewöhnlich in der Art, daß man sogenannte »Farblacke« erzeugt, deren Herstellung später beschrieben wird; nachdem früher die Rohstoffe besprochen worden sind.

Die meisten dieser Rohstoffe sind pflanglichen

Die wenigsten thierischen Ursprungs.

Sepia.

Die namentlich im Mittelländischen und Abriatischen Meere vorkommenden zweikiemigen Cephalopoden besitzen, mit alleiniger Ausnahme des Nautilus, ein eigenthümliches Organ, den sogenannten »Tintenbeutel«.

Die Cephalopoden sind mit einem häutigen Mantel versehen, welcher sich in einem Streifen vom Halse bis zum hinteren Ende am Kückentheile des Thieres festzgewachsen befindet.

Im Grunde dieses Mantels, an der Bauchseite, liegt das birnenförmig gestaltete, mit einer dunklen undurchssichtigen Flüssigkeit gefüllte Organ, welches meist dicht hinter dem After oder im After selbst mündet.

Diese Tinte besitzt einen eigenthümlichen Farbstoff,

ber zu beinahe 80 Procent darin enthalten ift.

Diese Flüssigkeit liefert die Malersarbe »Sepia«, die in Italien besonders aus dem Bentel der Tintenfische, Sepia officinalis, Sepia loligo, hergestellt wird.

Sobald das Thier gefangen worden ist, wird demselben der Tintenbeutel entnommen und rasch an der Sonne gestrocknet.

Früher kam ber getrocknete Tintenbeutel selbst oder der zu Pulver zerriebene Inhalt desselben in den Handel.

Begenwärtig trifft man die Sepia als fertig zubereitete

Malerfarbe vor.

Man beseuchtet den getrockneten und zerriebenen Inhalt des Tintenbeutels mit concentrirter Kalilauge, setzt nach einigem Stehen noch soviel Lauge zu, daß sich das Ganze unter Erwärmen gänzlich auflöst.

Bei dem Anwärmen, welches selbst bis zum Kochen gesteigert werden kann, muß umgerührt werden, damit die

Fluffigkeit nicht überläuft.

Nach dem Kochen bringt man sie noch warm auf's Filter, süßt den Rückstand aus, gießt das Aussüßwasser zu dem Filtrat, mischt noch zwei bis drei Mal soviel kaltes Wasser zu und fällt nun mit verdünnter Schwefelsäure aus.

Man läßt in der Kälte absetzen, decantirt die überstehende klare Flüssigkeit ab, sammelt den Bodensatz auf einem Filker, wäscht auß, vermischt nach den Abtropfenslassen mit Gummischleim und formt in Täfelchen, die man trocknet.

Rach Pront besteht die Sepia aus Calcium= und Magnesiumcarbonat, Chloriden und Sulfaten der Alkalien und dem »Melanin«, einem schwarzen Farbstoff, welchen man aus der Sepia in der Art erhalten kann, daß man zuerst durch kochendes Wasser die Alkaliverbindungen durch Chlorwasserstoffsäure die Carbonate entfernt, so daß im Rückstande das schwarze Melanin zurückbleibt.

Die Sepia enthält bis 78 Procent dieses Stoffes.

Die Sepia ist eine sehr schöne, eigenthümlich dunkel-braune, jeurige Farbe von großer Decktraft und Trans-

parenz, die sich nur als Wasserfarbe benützen läßt. Namentlich als letzteres ist sie, in Folge ihrer Eigensichaft Nuancen in Farbe und Tiefe zu geben, für Monos chromwerke unersettlich, da kein anderer Farbstoff sich in der Art benüten läßt.

Ebenso ändert sie sich nicht mit anderen Farben. Sepia ist im Weingeist unlöslich, aber löslich in Alkalien ohne Zersetzung, wodurch sie sich von anderen Runstproducten leicht unterscheidet.

Cochenille.

Cochenille. Cochineal.

Unter den rothen Pigmenten ist das erste und vor=

nehmste die Cochenille.

Die Cochenille ist das eingetrocknete Insect dieses Namens — Coccus Cacti — welches auf der Nopalpflanze (Opuntia cochenillifera ober coccinelifera) porzugemeise sich entwickelt.

Es ist ungefähr so groß wie eine Wanze, eirund bläulich bis braunroth, ausgewachsen mit einer weißlichen

Wolle bedeckt.

Die flügellosen Weibchen saugen sich an den Gewächsen fest, gehen dann nicht mehr von der Stelle, nehmen an Umfang zu, werden hier von den blagrothen geflügelten Männchen befruchtet, legen furz darauf Gier, sterben, vertrocknen und bleiben als Hülle über den zahlreichen Giern lieaen.

Die Jungen friechen heraus und so entstehen das Jahr

hindurch mehrere Bruten.

Die letzte erreicht, wegen der eintretenden Regenzeit, ihre völlige Ausbildung nicht, viele sterben und die übriggebliebenen verbergen sich so gut es geht und pflanzen sich

nach Verlauf der Regenzeit wieder fort.

Da das Einsammeln der wilden Cochenille in den Wäldern eine ziemlich unsichere Ernte, sie überhaupt kleiner ist und ein minder gutes Farbmaterial liefert, so wird die Cochenilleopuntia besonders cultivirt und die Cochenille auf denselben gezogen, welche nun bei weitem größer und farbstoffhältiger wird.

In den Plantagen hebt man das äußerst zarte Insect in Hen oder Moos auf, worin die Blätter der Nopalpflauze, auf welchen sie sitzen, gelegt werden, und hebt sie

in Häusern auf.

Sowie die Witterung es zuläßt werden sie wieder

in's Freie gebracht, wo sie sich begatten 2c.

Da die Insecten im directen Sonnenlichte bald sterben, jo muß in den Plantagen für genügenden Schatten gesorgt merden.

Man trennt die Cochenille in zwei Hauptarten: Mestegue, die cultivirte und Silvestre oder Feld= cochenille, welche weit geringer als die erste ist.

Nach der weiteren Bearbeitung unterscheidet man:

a) Mesteca renegrida, erhalten burch momentanes Eintauchen der Insecten in heißes Wasser, wodurch sie sofort getödtet und langsam getrocknet werden:

b) Mesteca nigra, wird erhalten durch Dörren in Defen auf heißen Platten oder in irdenen Pfannen, wo-

durch fie dunkelbraun bis schwarzbraun wird;

c) Mesteca jaspeada, erhalten durch Aussetzen der

Thiere den directen Sonnenstrahlen.

Das ist die beste, silbergraue Sorte, während die Mesteca renegrida die schlechteste ist.

Schlechtere Sorten werden oft mit feingeriebenem Talg oder Kreide geschüttelt und so silbergrau gefärbt.

Auch hat die Zeit und Witterung großen Ginfluß auf

die Güte und Färbefraft der Cochenille.

Von der ersten Brut nimmt man blos die trächtigen Mütter, dies ist die beste Sorte; von der zweiten Brut, werden nebst diesen auch einige von den Jungen genommen, die sich noch nicht fortgepslanzt haben; bei der dritten, letten Einsammlung endlich, die wegen der here annahenden Regenzeit gewöhnlich etwas früher als sonst geschehen muß, wird alles zusammengerafft, wobei auch viele Unreinlichkeiten, Sand u. dgl. m. mit darunter kommen, dieses ist die schlechte ser Sorte.

Die wilde Cochenille wird sogar fünf= bis sechs

Mal im Jahre gesammelt.

Im Handel findet man vier Hauptsorten vor und zwar:

a) Konduras = Cochenille, b) Bera = Cruze = Cochenille, c) Canarische Cochenille,

d) Java=Cochenille.

Jest kommt vorzugsweise Canarische Cochenille in den Verkehr.

Man unterscheidet auf den canarischen Inseln drei

Varietäten:

a) silbergrane Cochenille, b) schwarzgrane Cochenille, c) dunkelrothe Cochenille.

Die schwarzgraue Cochenille ist bas Product der ersten Einsammlung im März — im Jänner werden die überwinterten Insecten auf die Cactuspflanzen gebracht — und sind die an Farbstoff reichsten, vor allem zur Herstellung von Carmin geeigneten.

Die silbergraue Cochenille liefert die zweite Ernte im Juni oder Juli; sie ist namentlich an wachs-

artigen Materien reich.

Die dunkelrothe Cochenille läßt sich aus Injecten beider Arten herstellen.

Durch Absieben der Cochenille erhält man Granitta oder auch Garblinge, und zwar find es Bruchstücke, so= wie kleine Cochenilleinsecten, Cocons, Staub, Insecten, Cactustheile u. bal. m.

Man tödtet auf den canarischen Inseln die Insecten durch Schwefel= oder Rohlendämpfe, breitet fie auf Trogen

aus und läßt fie an ber Sonne trochnen.

Schwarze Cochenille von ben canarifchen Infeln enthält oft schwarzen Sand, der schwer und magnetisch ift, und nicht absichtlich beigemengt, sondern bei nicht sorgfältiger Einsammlung leicht dazu kommt, da der Boden der Cochenillefelder mit solchem Sande, vulcanischen Ursprungs, bedeckt ist.

Eine aute Cochenille besteht aus 2 bis 21/2 Mm. langen. länglich halbrunden, schwärzlichen oder bläulich dunkelrothen. ein silbergraues Ansehen besitzenden, leicht zerreiblichen, bitter und schwach zusammenziehend schmeckenden Insecten, welche auf der flach gewölbten Rückseite parallellaufende Querftreisen zeigen, auf der Bauchseite flach und concav sind und gepulvert ein schönes, dunkelrothes Pulver geben. 12 bis 15 Stunden im Wasser gelegen, schwellen sie

auf und lassen sich dann mittelst Lupe der Saugruffel, so=

wie die an der Bauchseite sitzenden Füße erkennen. Das Wasser nimmt gleichzeitig eine intensiv carmoisinrothe Farbe an.

Dieselbe wird überführt oder gefällt

durch Weinstein in roth,

durch Ralkwasser in violett,

durch Chloraluminium in rothviolett,

durch nicht angefäuertes Zinnchlorid in violett, durch angefäuertes Zinnchlorid in firschroth,

(die obenstehende Flüssigkeit ift gelb),

durch Bleizucker in violett.

durch Rupfervitriol in violett,

durch Zinkvitriol in dunkelviolett, durch Eisenvitriol in grauviolett,

durch Eisenacetat in kastanien braun, mit der Beit in's Grune übergebend,

durch salvetersaures Quecksilberorydul in rein gelb.

durch salpetersaures Quecksilberornd in

röthlich braun,

durch schwefelsaure Thonerde in dunkel car= moifinroth (auf Zusat von Natrium= oder Kalium= carbonat einen carmoisinrothen Niederschlag gebend),

durch Alaun in hochroth, durch Alkalien in violett.

durch Säuren in röthlich gelb.

durch concentrirte Schwefelfäure in bernstein=

gelb und auf Zusatz von Wasser in Strohgelb.

Die Cochenille wird, da sie hoch im Preise steht, sehr oft verunreinigt und verfälscht, und zwar vorzugsweise mit

Sand, Bleistücken u. dal. m.

Man verfälscht sie auch sehr oft dadurch, daß man nicht gepulverte Cochenille mit Wasser auszieht, sodann in einer Lösung von Brasilienholzertract einweicht und später in einem Sack mit Tala. Bleiweiß oder Marmorpulver bestreut.

Raltwasser wird in der mässerigen Lösung einer solchen Cochenille keine Aenderung der Farbe entstehen laffen.

Gute Cochenille darf nicht mehr als 0.5 bis 0.6 Procent Afche hinterlassen; ift der Aschengehalt größer, so ift derselbe näher zu untersuchen.

Ist in dieser Asche Zinn nachweisbar, so ist die Cochenille mit Biebricher Scharlach, nachgefärbt worden.

Schwerspath, Byps, Talg bleiben, beim Behandeln

ber Aiche mit kochender Salzfäure, ungelöft zurück.

Blei ist in dem Filtrate nachweisbar schon dadurch, daß es sich beim Erkalten aus der saueren Lösung ausscheidet und auf Zusak von Kaliumdichromat dieselbe gelben Niederschlag entstehen läßt.

Die Bestimmung des Farbstoffgehaltes wird in der Art vorgenommen, daß man eine gewogene Menge gepulverter Cochenille mit kochendem Wasser auszieht und

Die filtrirte Lösung mit Bleigcetat ausfällt.

Der Niederschlag wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, ausgewaschen, getrocknet und gewogen, und barauf veraicht.

Der Unterschied zwischen bem erst ermittelten Gewichte und jenem der Asche giebt das Verhältniß an Farbstoffen, welches durchschnittlich 8 bis 10 Procent übersteigt.

Burée.

Piuri, Indischgelb, Euranthingelb.

Jaune indien.

Indian yellow, Purree.

Die Abstammung dieser schönen Farbe, welche auß-schließlich aus Monghyr in Bengalen in den Handel

kommt, ist noch nicht recht aufgeklärt.

Man nimmt an, daß dies der eingedampste Harn von Kühen sei, welche mit Wangoblättern gefüttert werden, wodurch die Gallensecretion erregt und eine größere Außscheidung berfelben erfolgt.

Diese soll noch weiter dadurch befördert werden, daß die Gwalas die Harnorgane des Thieres zwei bis drei Mal im Tage reiben und so dasselbe jum unfreiwilligen Ablaffen bes Barnes veranlaffen.

Das Küttern mit Mangoblättern kann jedoch nicht lange vorgenommen werden, da die Thiere zu Grunde gehen.

Es ist deshalb eine zeitweilige Fütterung der Thiere

angezeigt.

Das Puré e selbst, welches sehr viel Euxanthinsäure enthält, ist eine schöne, sattgelbe Farbe von eigenthümlicher Nuance, welche durch kein anderes Gelb erfett werden kann.

Es kommt gewöhnlich in Stücken von 90 bis 120 Gr. schwer vor, deren Aeukeres dunkelbraun ist, während die Bruchflächen eine tieforangegelbe Farbe besitzen; sie fühlt sich etwas weich an, läßt sich leicht zerdrücken, etwa wie nicht ganz frischer Orlean und besitzt einen eigenthümlichen Geruch, welcher an Orlean erinnert.

Kaltes Waffer löst Purée nur wenig auf.

Beim Kochen zieht dasselbe einen Antheil mit dunkelsbrauner Farbe aus, unter Zurücklassung der gelben Masse, die nunmehr ein viel glänzenderes Gelb zeigt, und unter dem Namen gereinigtes Purée (gereinigtes Indischgelb, Jaune indien purisié) in den Handel kommt.

Dieses gereinigte Indischgelb, ist eine Berbindung von Enxanthin mit Magnesia und ein wenig benzoësaurem Kalium, wird beim Behandeln mit Salzsäure blaßgelb und braust auf, mit Aepfalilauge wird es dunkler und färbt die alkalische Flüssiskeit.

Die Euxanthinsäure selbst krystallisirt in kleinen strohgelb gefärbten nadelförmigen Krystallen, die sich wenig in kaltem, mehr in kochendem Wasser und leicht im Acther oder Alkohol lösen.

Die Verbindungen der Euxanthinsäure sind alle gelb gefärbt; die alkalischen lösen sich im Wasser, die Metallverbindungen sind unlöslich, werden als Farben verwendet.

Ein dem Purée ähnliches, in der Brillanz des Tones dieses überorange Gelb erhält man in folgender Weise:

Man löst 45 Gewichtstheile Kalialaun, 13 Gewichts= theile Bittersalz, 6 Gewichtstheile Salmiak in 250 Ge=

wichtstheilen Waffer auf.

Auf der anderen Seite löst man einige Gewichtstheile Euxanthinfäure in verdünntem Aehammoniak, mischt diese Lösung mit der ersteren und seht — unter Vermeidung eines Ueberschusses — soviel Aehammoniak zu, als Fällung noch stattfindet.

Der sich sofort bildende, voluminöse gelbe Niederschlag,

wird ausgewaschen, gepreßt und getrocknet.

Das Burée wird in der Delmalerei dem chromsauren Blei= und Zinkoryd, sowie dem Königsgelb, ja selbst dem Schweselcadmium vorgezogen; ist äußerst zart und tingirt stark.

Auch um Ocker und Reapelgelb lebhafter zu machen, ist es als Beimischung sehr brauchbar; nur zum Impastiren ist es untauglich, weil es nicht die geringste Deckfraft besitzt.

Obzwar es sich — leider — am Lichte nicht lange hält, kann es durch kein anderes Gelb ersetzt werden, um damit über Ocker, Reapelgelb, Grün u. s. w. zu safiren, nur muß man sich hüten, damit in Fleisch= ober Lufttöne zu kommen, denn seine stark tingirenden Eigenschaften würden alle Tinten töbten.

Gummigutt.

Butti.

Gambogia, Gomme-gutte.

Gamboge.

Als Stammpflanze dieser schönen, gelben Lasurfarbe gilt die in Siam, Cambodscha, Cochinchina, auf den Inseln Koh-Chang, Koh-Kong, Koh-Kong wachsende Garzinia Morella Desc. und deren Barietäten G. Hanburry Hook, G. pedicellata Hanb., G. elliptica Wallach, G. pictoria Roxb.

Es find dies hohe Bäume mit diöcischen Blüthen, die Blumenblätter bei den Blüthen find fleischia und gelb

aefärbt.

Die Früchte von der Gestalt eines Holzapfels sind

gelbgrün.

Erft im Alter von zehn Jahren liefern die Bäume Gutti und zwar braucht man zum Ginsammeln die Regen-

zeit (Juni bis October).

Man gewinnt das Gutti, indem man spiralige Ein= schnitte in die Rinde des Baumes macht und den aus-fließenden Saft in Bambusrohre füllt; oder, indem man, wie in Ceylon, größere Stücke der außeren Rinde ablöft und das ausgetretene Secret, jeden Morgen abfratt. Die Bäume können zwei bis drei Mal im Jahre an-

gezapft werden.

Besondere Sorgfalt muß barauf verwendet werden, daß der ausfließende Saft nicht mit Regenwasser sich mischt.

Eine geringere Sorte Gutti wird durch Auskochen der Schalen der unreifen Frucht und der Blätter erhalten.

Das über dem Feuer getrocknete und aus den Bambusröhren herausgeflossene Gutti kommt als Röhrengutti (Pipe Gamboge) neben einer anderen Sorte in Klumpenoder Kuchenform (Schollengutti, Cake Gamboge) im Handel vor

Das Röhrengutti bildet geruchlose, chlindrische, ungleich große und schwere, äußerlich schmutzig grünlich gelbe, bestäubte, am muscheligen Bruche glänzend orangegelbe Stücke; welche Anfangs nur sehr wenig, später scharf und kratzendschwecken, zum größten Theile im Alkohol und Aether löslich sind.

Mit Wasser (1 = 2) verrieben, giebt sie eine gleichmäßige, zarte, gelbe Emulsion die durch Jod nicht grün gefärbt wird, sich aber in Ammoniak klar, seurigroth löst,

welche Lösung später in braun übergeht.

Wird die ammoniakalische Lösung neutralisirt, so ent= färbt sich dieselbe und citronengelbe Flocken fallen aus.

Angezündet riecht das Gummi eigenthümlich, schmilzt

und brennt mit lichter, rußender Flamme.

Das Klumpen= oder Kuchengutti bildet ungleich= mäßige, bis 2 Kgr. schwere Stücke, die sich schwer zerreiben, auf dem Bruche blasig, splitterig, matt aussehen und mit Wasser zerrieben eine durch Jodtinctur dunkelgrün werdende Emulsion liesern.

Den Farbstoff zieht man am besten mittelst Aether auß; setzt dann $^{1}/_{20}$ Wasser hinzu, damit sich der Aether von der Lösung vollkommen abdestilliren läßt.

Der gelbe Farbstoff giebt mit Kalk eine gelbe, mit Eisenoxyd eine schöne braune Farbe für Delmalerei, vielleicht auch für Frescomalerei.

Das Gutti wird jedoch blos als Wasserfarbe benützt.

Es kommt mit Reismehl, Sand und gepulverter Baumrinde verfälscht vor, welche Verfälschungen man erkennt, wenn man das Gutti mit Wasser aureibt, absehen läßt, den etwaigen Absat auswöscht und dann durch das Wikroskop das genauere festseht.

Die ammoniakalische Lösung mit etwas Silbernitratlösung versetzt und aufgekocht, erleide keine Reduction, anderenfalls liegt Verfälschung mit Deztrin vor, welche bei der Klumpenforte mehrmals bevbachtet worden ist.

Außer dem vorbemerkten Gutti kommen in Süd-Taß-manien, sowie in den Wäldern bei Tenasserin und Wartaban drei verschiedene Species von Bäumen dem Genus Garcinia angehörig vor, welche den Einheimischen unter den Namen Tawmengoot, Parawah und Parajay bekannt sind.

Der Parawah schwitzt ein weißes Exsudat aus, welches an der Luft röthlich gelb wird, schwer löslich im Wasser, löslich im Alkohol ist.

Die Parajan giebt einen ziemlich großen Ertrag eines Harzes, welches im Terpentinspiritus gelöst einen prachtvollen gelben Lack für Metallwaaren liefert, weshalb man diese Guttibäume oder gelbe Lackbäume sehrschjätz; da jedoch diese Ausschwitzungen mit Wasser sich nicht milchig anrühren lassen, so dürste man es in diesem Falle mit keinem ochten Guttibaum zu thun haben.

Dagegen ist der Tammengoot ein echter, wirklicher Guttibaum.

Das Gummiharz dieses Baumes ist dunkler gefärbt und mehrfärbend als die anderen Sorten; wird weder in der Wärme noch Kälte klebrig und vertheilt sich ungemein leicht im Wasser.

Gelbbeeren.

Areuzdornbeeren, Areuzbeeren, Amselbeeren, Avignonsbeeren, Avignonförner, Persijche Areuzbeeren, Grenetten.

Graines jaunes, Baies de nerprun.

Buckthorn-berries, Rheinberry, Frenchberries.

Yellow berries.

Die Gelbbeeren sind die unreifen, im grünen Zustande gesammelten Früchte verschiedener Rhammusarten.

Sie find im getrockneten Zustande gewöhnlich pfefferkorngroß, grüngelb bis schwarz gefärbt, glatt ober eingeschrumpft, grob, nehigerunzelig, hart, unangenehm bitter.
Sie werden gewöhnlich nach ihrem Ursprungsorte ge-

nonnt.

Die Avignonkörner, ebenso die ungarischen, wallachischen und levantinischen werden gesammelt von Rhamnus infectorius, die spanischen von Rhamnus saxatilis, die dentschen kommen von Rhamnus cathartica.

Die türkischen über Constantinopel kommenden

werden Grenetten genannt.

Die werthvollsten sind die perfischen Kreuzbeeren, sie sind größer als alle anderen und von schöner

grüner Farbe.

Die chinesischen Gelbbeeren sind dagegen die unentwickelten Blüthenknospen von Sophora japonica und dürfen nicht mit ben

chinesischen Gelbbeeren in Schoten verwechselt werden, welche Früchte von Gardinia radicans find.

Die Belbbeeren burfen nicht sofort nach ihrer Ernte in Berwendung gebracht werden, dagegen geht aber sowohl die Reichhaltigkeit der Farbennuance, sowie des Pigments selbst zurück, wenn dieselben über ein Jahr alt werden.

Solche Beeren sind leicht von guter Waare dadurch zu unterscheiden, daß sie statt grün, dunkel gelbbraun, ja sast schwarz werden; im letzteren Falle sind sie überhaupt gang zu verwerfen, denn entweder sind sie bereits alt oder beim feuchten und regnerischen Wetter gesammelt worden.

Die Gelbbeeren geben an das Waffer einen gelben und einen rothen Farbstoff ab, letterer geht an der Luft in Braun über; außerdem eine widrig bitter schmeckende

Sustanz.

Den gelben Farbstoff erhält man in reinem Zustande in Form von goldgelben Krystallnadeln, wenn man die Gelbbeeren mit Aether behandelt.

Derfelbe ist im Alkohol leicht, im Wasser unlöslich;

es ift dies das Rhamnin.

Die wässerige Abkochung der Gelbbeeren besitt eine grünlich braune Farbe, schmeckt ungemein bitter und trübt sich beim Erkalten nicht.

Sie wird

burch Alfalien orange getrübt, burch Säuren nur wenig getrübt, burch Salpetersäure hell gemacht

durch Salpeter säure hell gemacht, durch Kalkwasser wird sie grünlich gelb, wobei ein schwacher Niederschlag entsteht,

durch Alaun heller, ohne daß ein Niederschlag

entsteht,

durch Bleizucker erst nach einer halben Stunde

getrübt,

durch Kupferacetat grünlich gelbroth ausgefällt, durch Ferrifulfat und Kupfersulfat oliven= grünstichig Gelb,

burch Zinnchlorid grünlich gelb mit einem leichten

Bodenfat,

durch Gelatine trübe, nach einer Biertelstunde entsteht ein flockiger Riederschlag,

durch Chlor roth und geht in gelb über.

Die Gelbbeeren werden in großer Menge zur Herstellung von Schüttgelb, Saftgrün, Blasengrün, sowie gelben Lacken verwendet.

Verfälscht oder verwechselt können sie werden mit den Beeren des Faulbaumes (Rhamnus frangula) und

der Rainweide (Ligustrum vulgare).

Die Beeren des Faulbaumes reifen im August und September, enthalten zwei bis drei flache bräunlich gelbe harte Steinkerne, ein bläfferes Fleisch und besitzen einen süßlichen Geschmack.

Die Beeren der Rainweide sind nicht völlig fugelrund, sondern etwas länglich, zwei-, drei- bis vier-

famig und besitzen ein roth violettes Fleisch.

Diese reisen gewöhnlich später als die Kreuzbeeren.

Da die in den Kernen der Kreuzbeere sitzenden Samen mit tiefer Rückenfurche versehen sind, so sieht der Querschnitt hufeisenförmig aus.

Gelbholz.

Moringelbholz, Fustikholz, gelbes Fernambukholz,

gelbes Brafilienholz.

Das Gelbholz ist das glänzendgelbe, sehr harte, gewöhnlich in Scheiten im Handel vorkommende Stammholz des stacheligen oder Färber-Maulbeerbaumes (Morus tinctoria, Don.), der auf den Antillen, besonders aber in Jamaica, Brasilien, Mexiko, Cuba einheimisch ist, dessen Früchte nicht esbar sind.

Man unterscheidet:

Cuba=Gelbholz. Hartes, schweres, compactes Holz. Die Außenfläche ist beim frischen Holz gelb, bei älterem braun, am frischem Querschnitt im Innern glänzendgelb und röthlich orange gemasert.

Ist dasselbe canariengelb oder lichtgelb, so enthält es

nur wenig Farbstoff.

Es kommt in großen, gewöhnlich runden Scheiten, welche 15 bis 150 Kgr. wiegen, mitunter auch gespalten oder

auch ganz zersägt, vor.

Tampiko = Gelbholz ist sowohl außen wie innen weniger lebhaft in Farbe wie das Cuba = Gelbholz, enthält auch weniger Farbstoff wie dieses.

Es kommt in etwas längeren, an einem Ende zugehauenen

gespaltenen Scheiten vor.

Die der atmosphärischen Luft ausgesetzten Seiten färben sich gewöhnlich dunkler, dis schwärzlichbraun.

Dieses Holz kommt in den seltensten Fällen vor.

Tufpan=Gelbholz sieht dem vorbenannten äußerstähnlich, nur sind die Scheite klein, etwa 750 bis 800 Mm lang, ziemlich dick, senkrecht geschnitten.

Zapote=Gelbholz (Carthagena-, Maracaïbo-, St. Domingo-Gelbholz) überhaupt wie alles von den Antillen kommende Gelbholz kommt in ungleich langen und starken Scheiten, je nach Art und Gewohnheit des Uriprungsortes, vor.

Rede Sorte ist aber als gut anzusehen, sobald bessen

Farbe lebhaft gelb ift.

Gelbes Fernambukholz liegt dem Werthe nach zwischen St. Domingo- und Tufpan-Gelbholze.

Diese Sorte findet sich nur selten im Handel. Gewöhnlich kommt es in schwachen, ästigen Scheiten von auter gelber Farbe, die sich schlecht bearbeiten lassen, vor.

Oftindisches Gelbholz. Sehr ftarke Rlöte, leichter wie das vorbemerkte, seinsaserig, äußerlich schmutiggelb. Es besitzt wenig Farbstoff und wird beshalb nur in

der Kunsttischlerei verwendet.

Welchen Ursprunges auch das Gelbholz sein mag, so ist stets darnach zu sehen, daß dasselbe ein citronengelbes, häufig von rothen Abern burchzogenes Befüge besitze, denn letzteres ist das richtige Wahrzeichen seiner Güte.

Man findet öfters im Innern des Cuba= und Tuspan= Gelbholzes ein gelbes oder fleischfarbenes Bulver und einen rothen, harzigen Stoff.

Diese Stoffe sind reich an Farbstoffen.

Das Gelbholz wird entweder in Bulverform oder in Form von Spänen verkauft.

Die geruchlose, bittere und zusammenziehend schmeckende, wässerige Abkochung wird

durch lösliche Alkalien grünlich, braunftichig, orange=

gelb leicht gefällt.

durch Ralk ebenjo wie durch Alkalien leicht gefällt, durch verdünnte Schwefelfäure leicht gefällt,

durch verdünnte Dralfäure leicht gefällt,

durch concentrirte Schwefelfäure braungelb, aus welcher auf Zusatz von Wasser ein brauner Niederschlag ausfällt.

burch Effigfäure bläffer, jedoch glänzender,

durch Alaun zeifiggelb gefällt,

durch Thonerdesulfat dunkelorangegelb.

durch Eisenoryd olivenschwarz, die Flüssigkeit ist olivenbraun,

durch Rupfervitriol dunkelgrun gefällt,

durch Zinnchlorid gelb gefällt,

durch Bleiacetat orangegelb gefällt, durch Kupferacetat braungelb gefällt,

durch Gelatine entstehen orangegelbe Flocken,

durch Chlor zuerst schwach ausgefällt, die Flüssigkeit

wird röthlich und schließlich entfärbt.

Das Gelbholz wird zur Herstellung verschiedener gelber Lacke verwendet, wobei zu bemerken ist, daß die mit Dampf, unter eventuellem Zusat von Gelatine erhaltenen Abkochungen viel reicher und reiner als die in anderer Weise erhaltene sind, und lebhaftere Farben geben.

Curcuma.

Selbwurzel.

Die Curcuma wird besonders in Bengalen, Madras, in der Präsidentschaft Bombay, im Pendjab, auf Batavia 2c. angebaut.

Sie kommt in zweierlei Form vor, als

a) runde Curcuma, b) lange Curcuma.

Die runde Curcuma ist eiförmig oder kugelrund bis 3u 50 Mm. lang und 25 Mm. breit, an einem Ende etwas

zugespitt, quergeringelt.

Die lange Curcuma ist etwa 13 Mm. dick, 50 bis 80 Mm. lang, chlindrisch, die dünnsten gewöhnlich bogen-förmig gefrümmt oder gedreht, zuweilen mit einzelnen Aesten versehen, nicht geringelt, stets mit stumpfen Kanten rings-um besetzt.

Der Wurzelstock ist äußerlich bräunlichgelb, dicht, schwer, hornartig, im Innern rothgelb oder rothbraun, am Bruche

wachsglänzend, pomeranzengelb.

Um Duerschnitt bemerkt man einen dunkleren Kreis, welcher die Rinde von dem Holzkörper trennt.

Beruch: ingwerähnlich.

Geschmad: beim Kauen im Munde brennend, den Speichel gelbfärbend; bitterlich, ingwerähnlich.

Die wässerige Abkochung wird durch Aepnatron gelb gefärbt, durch basisches Bleiacetat gebräunt, durch Uranopydulsalze gebräunt, durch Wolybdänsäure braun gefärbt, durch Thonerdesulsat gelb gefällt, durch Zinnchlorid gelb gefällt.

Die charakteristische Reaction für Curcuma ist das Verhältniß der wässerigen Abkochung gegen Borsäure, durch welche diese roth gefärbt wird.

Borag giebt diese Reaction allein nicht, sondern erst dann, wenn die Boraglösung mit Salzsäure stark angesäuert wird, so daß Borsäure in die Lösung geht.

Das färbende Princip in der Curcuma ist das

Curcumin.

Dasselbe kann aus der eingedampsten wässerigen Abstochung erhalten werden durch Ausschütteln mit Benzol und Umkryftallisiren aus Alkohol.

Das Curcumin bildet prismatische, nadelförmige Krystalle mit spiegelglatten, perlmutters bis diamantglänsenden Flächen, welche entweder einzeln oder zu Büscheln gruppirt sind, und einzeln bei durchsallendem Lichte eine tiesweingelbe bis bernsteingelbe Farbe besitzen, die sich jedoch beim aufsallenden Lichte und dichter gefurchten Krystallen wie orangegelb ausnimmt.

Das Curcumin ist geruchlos, schmilzt bei 178 Grad C., ist schwer im Wasser, leichter im Alkohol, namentlich kochendem, löslich, ebenso im Holzgeist und Essigfäure; unlöslich im Petroläther.

Mit concentrirter Schwefelsäure behandelt geht es zuerst mit rother Farbe in Lösung, die jedoch bald schwarz wird.

In Alkalien löst es sich mit röthlich brauner Farbe auf.

Der mittelst Schwefelkohlenstoff entfetteten Curcumawurzel entzieht Alkohol den Farbstoff gemischt mit Harz.

Die Eurcumawurzel wird selten verfälscht, wohl aber das Pulver, welches mit Stärke und Mineralfarben (Ocker 2c.) gemischt wird.

Curcuma soll nicht mehr wie 5 Procent Asche hinterlassen, ist mehr vorhanden, so läßt sich durch einfache Analyse leicht der Nachweis führen, welche Stoffe zugesetzt worden waren.

Stärke erkennt man am besten unter dem Mikroskop, ebenso giebt eine solche Curcuma weniger Asche und mehr lösliche Stoffe.

Die Curcuma wird durch Theerfarbstoffe immer mehr

zurückgedrängt.

Eine in Form von Hitchen gebrachte Mischung aus Curcumapulver und Kreide oder Thon kommt unter dem Namen Schüttgelb als gelbe Malerfarbe in den Handel, wird aber äußerst wenig verwendet.

Driegn.

Annotto, Annatta, Roucou.

Orlean ist der aus den Samen von Bixa Orellana, einer immergrünen Pflanze, welche auf den ost= und west= indischen Inseln und in Südamerika (Brasilien) vorkommt und cultivirt wird, erhaltene Farbstoss.
Im Handel kommt der Orlean in der Regel in Form

Im Handel kommt der Orlean in der Regel in Form eines weichen, zarten, gleichförmigen Teiges von schön rother Farbe, welches leicht zu einer braunrothen, brüchigen Masse

eintrocknet und widerlich bitter schmeckt.

Die beste Sorte ist der in Blechbüchsen kommende Orlean aus Capenne (Roucou-Bixine en pate), welcher einen ziemlich sesten Teig bildet, die Farbe und den Geruch des gewöhnlichen guten Orleans besitzt, jedoch nicht den fauligen Harngeruch, den man oft an dem gewöhnlichen Orlean bemerkt.

Diesem schließt sich der auch in trockener Form vorkommende Guiana Driegn an. Mittlere Sorten sind der Brasilianische und der Guadeloup=Orlean; eine geringe Sorte ist der West=indische Orlean.

Der Oftindische Orlean kommt in Form von

dünnen, dunkelrothen, trockenen Ruchen vor.

Jede Orleansorte ist mehr oder weniger mit einer Wenge nicht dazu gehöriger Stoffe, wie Blätter, Holzstücken, Stärke, Gummi, Wasser, Ziegelmehl, Colcothar, Bolus u. dgl. vermengt.

Durch Einäschern einer Probe ist es möglich, die Gegen=

wart anorganischer Stoffe zu bestimmen.

Aber die Bestimmung darf nie vorgenommen werden, wenn nicht die Orleanprobe früher bei 100 Grad C. getrocknet worden wäre, da man im anderen Falle zu sehr irrigen Resultaten gelangen würde, nachdem der Gehalt an Wasser und Feuchtigkeit in den verschiedenen Orleansorten des Handels sehr variirt.

Will man deshalb eine Probe vornehmen, so muß man vorerst den Orlean in einem Trockenschrank bei

100 Grad C. bis zum conftanten Gewichte trocknen.

Von diesem trockenen Orlean wiegt man 5 Gr. ab, bringt selbe in einen gewogenen Platintiegel, durchseuchtet mit reinem Aether, und erwärmt nun den Tiegel, wenn man den Aether anzündet.

Die verkohlte Masse wird öfters mit einem Platin=

draht durchgerührt bis alles vollständig verascht ist.

Man läßt unter Chlorcalcium erkalten und wägt. Das Gewicht der Asche, abzüglich des Tiegelgewichtes, mit 5 multiplicirt, giebt die Menge in Procenten an.

Gute Orleansorten hinterlassen nicht mehr wie 8 bis 13 Procent einer gräulich-weißen oder gelblichen Asche.

Alles was nun darüber ift, kann unbedingt als Ber-

fälschung angesehen werden.

Orlean läßt sich mit Wasser leicht erweichen und zertheilen; dasselbe zieht eine geringe Menge eines gelben Farbstoffes — Orellin — aus.

Der wässerige Auszug reagirt sauer.

Der alkoholische Auszug des Orleans ist nach der Concentration gelb, gelbroth bis braunroth.

Die alkoholische Lösung wird

durch Aluminiumsulfat bräunlich gefällt,

» Zinnchlorid orangeroth gefällt, » Eisenchlorid rothbraun gefällt,

» Bleiacetat orangegelb gefällt,

» Sublimatlösung bräunlichgelb gefällt,

» Rupferacetat braungelb gefällt, » Chlorkalk beim Rochen entfärbt,

· Chlor sofort entfärbt.

Mit Salzsäure einige Zeit gekocht, färbt sich die alkoholische Lösung braun und sett einen ähnlich gefärbten Körper ohne krystallinische Beschaffenheit ab; ähnlich vershält sich verdünnte Schwefelsäure.

Concentrirte Schwefelfaure farbt die Lösung tief

braungelb.

Der Orlean wird zur Herstellung von Farblacken, zum Färben von Firnissen, zu Wasser- und Delfarben benützt.

Quercitron.

Chêne jaune. Quercitron.

Die Quercitronrinde stammt von einer in den Südstaaten Amerikas häufig vorkommenden Eichenart, der Färbereiche (Quercus tinctoria L.) und wird auch in

Deutschland und Frankreich cultivirt.

Die blaßgelb gefärbte innere Ninde kommt in Form eines gelblichen oder rehfarbenen Pulvers in den Handel und ist umsomehr geschätzt, je seiner das Pulver und je gelber es ist, da es dann umsomehr Farbstoff enthält.

Der Geschmack der Rinde ist bitter, zusammenziehend,

ber Speichel wird beim Kauen gefärbt.

Die wässerige Abkochung der Quercitronrinde ist roth mit einem orangebräunlichen Stich, trübt sich beim Stehen und läßt einen kryftallinischen Bodensatz entstehen, wobei die Flüssigkeit röthlichbraun wird.

Die wässerige Abkochung wird

durch Alaun heller, ohne Niederschlag,

» Thoner defulf at ockergelb gefällt, Binnchlorid orangegelb gefällt,

» Binnchlorür gelbroth gefällt,

» Bleiacetat dunkelgelbbraun gefällt,

» Rupfersulfat bräunlich olivgrün gefällt,

» Ralk rostgelb gefällt,

» Alkalien dunkler gefärbt,

» Aetnatron dunkel gelbbraun gefärbt; aus der Lösung fällen Säure einen gelbbraunen Niederschlag,

» concentrirté Schwefelsäure bräunlich gelb gefärdt; auf Zusat von Wasser fällt ein

dunkelbrauner Riederschlag aus.

Flavin

wird durch Auslaugen des Quercitron mit alkalihaltigem kochenden Wasser und Neutralisiren des Auszuges mittelst eines Säuregemisches, erhalten.

Je nach der angewendeten Säuremischung fällt das Flavin verschieden gefärbt aus.

Dieses Flavin ist nichts anderes als Quercitrin, benn der durch verdünnte Säuren aus demselben abgesichiedene Farbstoff zeigt alle Eigenschaften bes Quercitrins.

Um aus dem Quercitron ein Product von größerem Färbevermögen zu erhalten, kocht man dasselbe entweder blos mit verdünnter Schweselsäure ober Salzsäure aus, oder wendet dieses Erhitzen mit Mineralsäuren nach vorläufiger Behandlung mit Alkalien au.

Man verfährt in folgender Beise:

250 Kgr. Quercitron werben mit 200 bis 250 Kgr. Wasser und 50 Kgr. Schwefelsäure eine Stunde lang gestocht, die von dem Quercitron abgezogene Flüssigkeit mit kaltem Wasser vermischt und der beim Abkühlen sich ab-

scheidende Farbstoff durch Decantiren und Abpressen befreit;

250 Kgr. Quercitron werden mit 15 Kgr. frystallisirter Soda und 200 Kgr. Wasser eine viertel Stunde lang gestocht, die Flüssigkeit mit 60 Kgr. Schwefelsäure von 66 Grad Be. (oder 122 Kgr. Salzsäure von 20 Grad Be.) versett, noch 3/4 Stunden lang gekocht, worauf man das Ganze abgießt und abkühlen läßt.

Dieses Quercitron Leshing, ist mit dem obbemerkten »Flavin« identisch, ist schwach grangrün bis orangegelb gefärbt, und ein Gemisch von Quercitrin und Quercetin.

Die mit Flavin hergestellten Farblacke sind lebhafter und satter in der Nuance als jene aus Quercitronrinde hergestellten.

Gute Flavinsorten besitzen eine sechzehnmal so starke

Färbekraft als die Quercitronrinde selbst.

Sie werden verfälscht mit Stärke, Dextrin, so sogar mit calcinirtem Glaubersalz, welches letztere sich leicht in der Asche nachweisen läßt.

Wan.

Färberreseda, Gelbkraut.

Gaude, Vaude.

Der Wau ist eine geruchlose Varietät der Reseda — Reseda luteola — und wächst wild an Wegrändern, auf trockenen sonnigen Wiesen, auf lehmigem Boden überall, wird aber häufig in Frankreich, Bayern, Würtemberg 2c. angebaut.

Un dem 100 bis 130 Mm. langen, wenig verästelten Stengel sigen die langen, ganzrandigen, glatten, grünen, glänzenden, dicht im Kreise stehenden, lanzettförmigen Blätter.

Sie besitzen einen starken weißen Mittelnerven, sind an der Basis zu beiden Seiten mit einem Zähnchen vers sehen, die unteren sind kurz gestellt, die oberen sitzend.

Die Blüthen stehen in langen endständigen Trauben, haben einen viertheiligen Kelch, gelbe zerschlitzte Blumensblätter und sind gernchlos.

Man faet den Samen im Juni oder Juli und erntet das Jahr darauf, indem man die ganze Bflanze mit den Bänden auszieht.

Man läßt die Wurzel mit an der Pflanze, weil dieselbe ein besseres Ansehen gewinnt, und leichter verkäuflich wird.

Man trocknet den Wau an der Luft: dort wird der= selbe durch Einwirkung der Sonne und bes Thaues gelb gefärbt.

Bei schönem Wetter ist der Trocknungsproceß in etwa einer Woche beendigt; durch Regen erhält die Pflanze ein bräunliches Ansehen und verliert an Werth.

Den besten Wau erhält man jedoch, wenn derselbe in Trockenhäusern rasch getrocknet wird.

Der Farbstoff findet sich vorzugsweise in den obersten Theilen der Pflanze, hauptfächlich in den oberften Blättern und den Blumenblättern.

Die wässerige Abkochung des Wau ist ausgesprochen gelbgrün, fie läßt bald olivbranne Flocken fallen (eine Verbindung des Luteolin mit Eisenoxyd); wird auf Zusat von Tanninlösung nach und nach rothgelb, fuchsfärbig.

Wird die kalt gewordene Abkochung filtrirt, so wird sie

durch Alkalien grünlich goldgelb,

Ralkwasser ober auch kalkhaltiges Wasser ge= dunkelt.

Barntwaffer gelb flockig ausgefällt.

Salpeterfäure nachgedunkelt,

andere Säuren getrübt, n Mlann gelb ausgefällt, >>

Binnchlorur gelb ausgefällt.

Bleigcetat

Gifensulfat olivenbraun gefärbt, und scheidet sich nach längerem Stehen ein brauner Niederschlag aus,

Rupferacetat rothgelb ausgefällt; der Nieder=

schlag zieht ins grünliche,

Gelatine getrübt,

durch Chlor fuchsfarbig (rothgelb), es bildet sich ein flockiger Niederschlag; eine theilweise Entfärbung ist erst nach großem Ueberschuß von Chlor bemerkbar,

» Kaliumbichromat grünlich goldgelb; nach längerem Stehen lagern sich kleine gelbe Blättchen ab.

Der eigentliche Farbstoff des Wau ist das Luteolin. Dasselbe erhält man in der Art, daß man den Wau mit Alkohol auszieht und den Farbstoff aus diesem Auszug durch Zusatz von Wasser ausfällt.

Den Niederschlag bringt man unter Zusat von Wasser in einen Autoclaven und erhitzt auf 250 Grad C.

Nach dem Erkalten findet man die Wandungen mit Luteolinkrystallen ausgekleidet und am Boden eine Harzmasse.

Das reine Luteolin bildet farblose sehr kleine, conscentrisch gruppirte, nadelförmige Arnstalle, welche sich im Wasser wenig, im Weingeist leicht lösen, an der Luft aber eine goldgelbe Färbung annehmen.

Läßt man auf eine Lösung von Luteolin oxydirende Körper, namentlich Kaliumbichromat einwirken, so wird selbe intensiv gelb gefärbt, und macht in diesem Zustande die wahre Farbe.

Man bereitet aus dem Wau einen sehr schönen gelben Farblack, welcher in der Malerei, Buntpapiersabrikation 2c.

Anwendung findet.

Blauholz.

Blutholz, Campecheholz.

Bois de Campéche, Bois d'Inde, Bois noir, Bois bleu. Logwood.

Das Blauholz kommt von einem 12 bis 15 Meter hohen, in Mexiko, an der Campechebai und auf der Insel Yucatan heimischen Baum, welcher von den Engländern nach Jamaica und San Domingo verpflanzt worden ist.

Das Holz ist hart und dicht, läßt sich leicht bearbeiten und schön poliren; an der Außenseite stets rothbraun, am frischen Bruche hochroth; der Geschmack ist süßlich zusammen-ziehend, der Speichel wird beim Kauen violett gefärbt.

Auf dem Querschnitt zeigt das Holz keine Jahresringe; man bemerkt abwechselnde schlängelnde Schichten von horn-artigem, dunklerem, sehr dichtem Zellengewebe und braunrothem, von weiten Spiralgefäßen durchzogenem lockeren Zellgewebe; auf dem Längsschnitt zeigt sich das Holz sehr grobfaserig.

Die Güte des Campecheholzes hängt von dem Ur=

iprungsorte ab.

Es werden im Allgemeinen folgende Sorten Blauholz

in den Handel gebracht:

Spanisches Campecheholz — Blöcke von 60 bis 200 Kgr. Gewicht; an einem Ende spigig zugehackt, am anderen abgesägt, schlecht zugerichtet, mitunter knorrig, ästig, ohne Splint und Kinde.

Sie find gewöhnlich 130 bis 145 Cm. lang; auken

blauschwarz, am frischen Schnitt ober Bruch rothbraun.

Jamaica = Blauholz. Aehnelt sowohl an Größe wie an Länge dem vorigen; ist sorgfältig vom Splint und Rinde befreit; ohne Furchen, Knorren oder Aeste.

Domingo = Blauholz — kommt in unansehnlichen meist fehlerhaften, der Länge nach gespaltenen Blöcken, welche noch den Splint besitzen, vor; man bemerkt an der Außenseite oft noch Arthiebe.

Die äußere Farbe ift dunkler wie bei spanischem Blau-

holz, innen oft lebhaft roth.

Honduras = Blanholz. Gine zwischen spanischem

Blanholz und der vorigen Sorte stehende Qualität. Die Blöcke sind kleiner als die von Domingo-Blanholz, an beiden Enden abgefägt.

Farbe: matthellbraun.

Martinique = Blauholz. Schwache, unregelmäßige, fast immer kurze, ästige und knorrige mit Splint bedeckte, 5 bis 25 Ra. schwere Blöcke.

Geringe, wenig geschätzte Sorte.

Guadeloup-Blauholz. Aehnlich dem vorigen und gleich demselben eine schlechte Sorte.

Das zum Abkochen des Blauholzes, sowie überhaupt zur Behandlung desselben dienende Wasser, darf kein Calcium= bicarbonat enthalten.

Der Farbstoff wird merklich vermehrt durch eine Art Gährung, indem man das sein geraspelte Holz in nicht allzu dicken Schichten und unter häufigem Begießen mit Wasser längere Zeit liegen läßt, wobei man nur allzu große Erwärmung und dadurch etwa veranlaßte Zerstörung von Hämatorylin zu vermeiden, öfter umwenden muß.

Die Gährung dauert vier bis fechs Wochen.

Man verkürzt die Arbeitszeit dadurch, daß man eine stetig mit Feuchtigkeit gesättigte, 30 Grad C. warme Luft in das fortwährend gewendete geraspelte Holz einleitet, wodurch die Gährung in etwa 48 Stunden beendigt ist.

Der dazu nöthige Apparat besteht aus einer eisernen Trommel, in deren Innerem concentrisch ein kleiner, mit Siebwandungen versehener Cylinder angebracht ist.

Die Trommel besitzt auf der inneren Fläche durch Siebböden hergestellte Canäle, welche die ganze Trommel durchziehen.

Durch die hohle Achse der Trommel strömt feuchte Luft ein, wird durch den an dieser aufmontirten Siebchlinder gleichmäßig vertheilt, durchdringt die in dem großen Chlinder liegende Füllmasse und tritt durch die vorbesagten Siebscanäle und das zweite Ende der hohlen Achse aus.

Der Cylinder ruht auf Lagerböcken und Rollen und wird durch ein Triebwerk in drehende Bewegung gebracht.

Zweckentsprechend sind Deffnungen zum Füllen und Entleeren des Apparates angebracht.

Oft wird das Blauholz statt mit reinem Wasser mit Wasser, welches für je 100 Kg Holz, 0·5 Kg. Leim entshält, eingesprengt und einige Tage stehen gelassen.

>>

Die Ursache der Wirkung liegt vielleicht darin, daß die Gerbsäure des Holzes durch den Leim gefällt wird und das Holz leichter dann den Farbstoff hergiebt.

Die Blauholzabkochung wird

burch verdünnte Säuren gelb,

» concentrirte Säuren roth,

» Rohlensäure gelb,

» Schwefligsäure gelb,

» Schwefelwasserstoff entfärbt,

» Alkalien erst purpurroth, hierauf mehr oder weniger rothstichig violett,

» Aetnatron violett, » Kalt blau ausaefällt.

» Metalloryd blau ausgefällt, » faure Salze gelb bis roth,

» basische Salze purpurroth bis rothstichig violett,

Thonerdesulfat carmoisinroth,

» Natriumaluminat blaustichig roth gefällt, der Niederschlag ist im Ueberschusse des Fällungsmittels nicht löslich,

Binnchlorur violett bis blau gefällt.

Binnchlorid gelb gefärbt,

» Eisensalze blauschwarz ausgefällt,
» Kupfersalze blauviolett ausgefällt,
» Zinksalze tief dunkelroth gefällt.

» Goldsalze orange gefällt,

» Bleisalze dunkelviolett gefällt, mehr blau als roth bei reflectirtem, mehr roth als blau bei durchgehendem Lichte,

» Quecksilberchlorid rothorange gefällt, » Antimonchlorür carmoisinroth gefällt,

Untimonchlorid violett gefärbt,

» Wismuthnitrat prachtvoll violett gefärbt,

Gelatine roth gefällt,

» Kaliumbichromat entsteht nach einiger Zeit eine schwarze gelatinöse Masse.

Man verwendet das Blauholz entweder in Form von Spänen oder als feines Bulver, oder als Abkochung von

10 bis 20 Grad Be., am meisten in Form von Extract. Die Herstellung des Blauholzextractes, welches im Handel entweder im trockenen, teigigen (en pate) oder im flüffigen Zustande, in 10, 20, 30 Grade Bé. schweren Lösungen, vorkommt, ist nicht schwierig. Es geschieht dies durch Auskochen des fermentirten

Holzes und Eindampfen der Laugen unter Luftleere.

Von dem näheren Gingeben auf die Fabrikation des Blauholzextractes sei hier abgesehen, nur soviel sei erwähnt. daß gutes Blauholz etwa 15 Brocent trockenes Extract liefert.

Der eigentliche Farbstoff des Blauholzes ist das Hä=

matorulin und Sämatein.

Man erhält das Hämatorylin in reinem Zustande, wenn man Blauholz oder besser Blauholzertract mit Aether

behandelt.

Auch wenn man eine Abkochung des spanischen Blauholzes einige Wochen lang stehen läßt, scheiden sich Kruften von Hämatoxylinkrystallen ab, die sich leicht reinigen lassen, wenn man sie mit schwach angefäuertem Wasser wascht und aus den Lösungen auskryftallifiren läßt.

Das Hämatornlin wirkt wie eine schwache Säure und

giebt mit Basen farblose Salze.

Wird eine Lösung von Hämatorylin mit Aeyammoniak oder Ammoniumcarbonat längere Zeit erwärmt, so nimmt sie eine dunkelkirschrothe Farbe an und läßt Arnstalle von Ummonhämateat zurück.

Dieses ist jedoch verschieden von jenem Product, welches man durch Einwirfung von Natriumnitrit auf Hämatorylin

erhält.

Das Ummonhämateat ist ein schwarzes, durchsichtiges, frystallinisches Pulver, welches sich im Wasser mit purpur=

rother, im Alkohol mit rothbrauner Farbe löft.

Bei 100 Grad C. oder im luftleeren Raume verliert es sein Ammoniak; dasselbe ist der Fall, wenn eine schwache Säure zugesett wird.

Vermischt man eine wässerige Lösung des Ammoniumshämateat mit Aegnatronlauge im Neberschusse und fügt dann Thonerde-Natronlösung hinzu, so entsteht unter allen Umständen sofort ein Niederschlag, der im überschüssig zugesetzen Fällungsmittel oder Natronlauge unlöslich ist.

Die Mehrzahl der Metallsalze läßt in demselben

Niederschläge entstehen.

Schwefelwasserstoff entfärbt die Lösung und führt daßselbe in Hämate'in über, welches auf Zusat von Aetsammoniak oder eines Ammonsalzes wieder in Hämatoxylin übergeführt wird.

Das Blauholzpulver oder -Späne sollen beiläufig 14 Procent Feuchtigkeit enthalten; sehr oft werden dieselben in der Art mit Wasser beseuchtet, daß sie 40 bis 50 Procent

desselben enthalten.

Man weist dies nach, indem man eine gewogene Menge des Pulvers oder der Späne bei 100 Grad C. bis zum constanten Gewichte trocknet.

Um dem Holze oder dem Pulver desselben eine dunklere Ruance zu geben, wird dasselbe oft mit irgend einer alkalischen Lösung — Soda, Kalk — behandelt.

Man weist dieses nach, indem man eine Probe des Holzes mit kaltem Wasser ausschüttelt; das behandelte Holz wird alkalische Reaction geben, während dies beim nicht gesichönten Holze nicht der Fall ist.

Die Verfälschung des Blauholzpulvers mit mineralischen Stoffen weist man in der Asche mittelst gewöhnslicher Analyse nach.

Um das Färbevermögen nachzuweisen, kocht man 5 Gr. des zu untersuchenden Blauholzes mit 250 Chcm. Wasser aus, und färbt in der filtrirten Lösung ein 250 Omm. großes, mit Kaliumbichromat mordancirtes Band von Baum-wolle auf dem kochenden Wasserbade durch eine Stunde, wäscht aus und trocknet.

Das gefärbte Stück wird mit Normalfärbungen, welche

in gleicher Weise hergestellt worden sind, verglichen.

Das Campecheertract wird im Handel oft mit Rustanienextract, Melasse, Stärke, Glaubersalz, Alaun. Rochfalz u. dal. verfälscht.

Den Wassergehalt eines trockenen oder teigartigen Extractes ermittelt man durch Trocknen bei 100 Grad C. in einem Trockenschrank bis zum constanten Gewicht.

Mineralische Zusätze, Salze u. dgl. m. findet man mittelft einfacher Analyse im Afchenrückstande.

Melassezusas, sowie einen Gehalt an Glu-

coje bestimmt man durch Gährung.

Bu diesem Zwecke werden 100 Gr. des Extractes in einem halben Liter heißen Wassers gelöft, der Lösung 1/2 Gr. Weinfäure zugefügt und nach bem Erkalten die Flüffigkeit mit 5 Gr. Befe versett.

Die Gährung wird in einem entsprechend zu diesem Zwecke eingerichteten Apparate vorgenommen, wobei zu sehen ift, daß ber entstandene Alkohol sich nicht verflüchtigen kann.

Hat die Rohlensäureentwicklung aufgehört, so wird der

Alfohol abdestillirt und gemessen.

100 Volumen Alkohol entsprechen 100 Theilen Zucker oder 358 Theilen einer 45 Procent Zucker enthaltenden

Melaffe.

Es ist unbedingt nöthig, daß gleichzeitig ein Gegen-versuch mit einem sicher reinen Extracte unter gleichen Um-ständen und Verhältnissen vorgenommen werde, da das Blauholzextract stets eigene Glucose enthält.

Aus der Differenz der beiden Resultate läßt sich dann

auf die Verfälschung schließen.

Einfacher und sicherer ist das von Dr. Otto Schweißinger angegebene Versahren.

3 bis 5 Gr. des betreffenden Ertractes werden in 50 Cbcm. Wasser gelöst, mit 10 Cbcm. Bleizucker versetzt, stark durchgeschüttelt und nach kurzem Stehen auf ein nicht genäßtes Filter gebracht; es läuft foviel durch. daß man sofort 100 Mm. im Rohr polarisiren kann.

Filtrate aus reinen Extracten drehen die Bolarisations=

ebene nicht oder wenig, jedenfalls jedoch nicht rechts.

Das gesammte Filtrat — man erhält 25 bis 30 Cbcm.
— versetzt man jetzt mit soviel Salzsäure, daß das Blei als Chlorblei ausgefällt wird, und außerdem noch etwa 0.5 Gr. Salzsäure vorhanden sind.

Man erhitt hierauf eine halbe Stunde am Rückflußfühler und läßt erkalten, worauf man mit Natriumcarbonat neutralifirt, filtrirt und mit Kehling'scher Lösung den

Bucker filtrirt.

Die Bestimmung von abstringirenden Stoffen, Kastanienextract u. dgl. ist nicht sehr leicht, da ein Probefärben hier nicht anwendbar ist.

Han erschöpft 1 Gr. oder 1 Dkgr. des betreffenden, vorher bei 110 Grad C. ausgetrockneten Extractes mit Aether und bestimmt das Gewicht der aufgelösten Stoffe. Der ungelöst gebliebene Theil des Extractes wird so-

Der ungelöst gebliebene Theil des Extractes wird sodann bis zur Erschöpfung mit absolutem Alkohol ausgezogen und das Gewicht der, von diesem aufgelösten Stoffe

ebenfalls bestimmt.

Die Vergleichungen dieser Gewichte mit denjenigen, welche eine ebenso ausgeführte Untersuchung eines echten unverfälschten Blauholzextractes liefert, giebt an die Hand, ob eine Verfälschung stattgefunden hat.

100 Theile Extract geben z. B.

		in Aether lösliche Stoffe	in Alkohol unlösliche Stoffe
Echtes Extract			14.3
Berhächtiges Ertract		76:0	19:5.

Das Kastanienextract giebt an Aether nichts oder fast nichts ab, während es in Alkohol bedeutend löslich ist.

Es ist daher natürlich, daß man in dem verdächtigen Extracte weniger in Aether lössliche und mehr in Alkohol lösliche Stoffe findet, als in dem echten Extract.

Man müßte nun zwar, um zu erfahren, ob das vers dächtige Extract nicht blos durch die verhältnißmäßige Wenge der in Aether und der in Alkohol löslichen Stoffe, sondern auch durch die Natur der Stoffe von dem echten verschieden ist, die durch das Verdunsten der Lösungen erhaltenen Kückstände einer directen, vergleichenden Unterssuchung unterwersen; für den vorliegenden Zweck ist dies indeß nicht nothwendig.

Man gelangt vielmehr rasch zu einer genügenden Kenntniß, indem man die durch die Behandlung mit Aether und Alkohol gewonnenen Anzeigen durch Probefärben versvollständigt.

Die in Alkohol und in Aether löslichen Producte der beiden Extracte müssen in gleichem Gewichte eine gleiche Fläche Kattun in gleicher Weise färben, wenn sie dieselbe Zusammensetzung haben; die Färbung nuß dagegen eine verschiedene sein, wenn sie nicht dieselben Bestandtheile in denselben Mengenverhältnissen enthalten.

Zum Nachweis von Stärke wendet man den Rückstand von der vorbemerkten Bestimmung an.

Die Stärke beweist man dann mittelst des Mikroskopes am sichersten oder die blaue Farbe mittelst Jodwasser.

Das Färbevermögen wird mittelst Probefärbens ermittelt.

Die Mehrzahl der Farbstoffertracte enthält den Farbstoff in zwei Stadien, einem entwickelten und noch nicht entwickelten.

Einzelne der oxydischen Mordants, wie Kaliumbichromat, fixiren die Gesammtmenge des Farbstoffes, während andere, wie z. B. Alaun, Zinnsalz, sich nicht mit dem Gesammt=gehalte des Farbstoffes, ob derselbe entwickelt oder nicht entwickelt ist, sixiren.

Man darf deshalb zum Probefärben weder Alaun noch Zinnsalz als Mordant verwenden, es sei denn, daß man sich überzeugen will, ob das Extract bereits anderen Zwecken gedient hat; dagegen muß man zum Probefärben stets Kaliumbichromat zum Mordanciren verwenden.

Man erzielt jedoch keinen Anhaltspunkt über die Güte des Extractes, wenn das Färbebad nicht vollständig er=

schöpft wird

Man mordancirt in der Art, daß man 10 Gr. eines Wollstoffes mit einer 3procentigen Lösung von Kalium-bichromat 11/2 Stunden lang bei einer nahezu an den Siedepunkt ber Lösung reichenden Temperatur behandelt, darauf spült und schlieklich in einem Bade aus 1 Gr. Ertract ausfärbt.

Die erhaltene Färbung vergleicht man mit vorhandenen

typischen Ausfärbungen.

Das Blauholz wird in der Färberei und auch zur Berstellung von Farblacken benütt.

Indigo.

Die Gruppe der das Indigo liefernden Pflanzen ift in Indien und Afrika einheimisch.

Handlich sind es Indigofera tinctoria, I. anil, argentea, hirsuta und disperma. Die lettere liesert das Guatemala-Indigo.

Was die Cultur der Pflanze anbelangt, wird dieselbe nach dem Klima der einzelnen Gegenden sehr verschiedenen Zeiten gesäet und geerntet. 10 211

In einzelnen Ländern, z. B. in Madras, sind Doppel=

ernten nicht selten.

Der Indigofarbstoff findet sich nicht fertig ge= bildet in der Pflanze, sondern muß aus biefer auf Brund

eines chemischen Processes abgeschieden werden. Daß dieser chemische Process durch Mikroorganismen eingeleitet wird, beruht auf Beobachtungen von Bacteorologen, welche unter dem Mikroskope mehr sehen, als sie oft verant= worten können.

Der Farbstoff findet sich vorzugsweise und haupt= sächlich in den jungen Schößlingen und Trieben der Pflanze. Das Schneiden der Triebe ist eine sehr heikliche Opera=

tion; haben dieselben nämlich die aus Erfahrung gekannte

Größe erreicht, so werden sie so rasch wie nur thun-lich, und zwar stets in der Racht geschnitten, da dieselben in der Sonne verwelken und dann eine geringe Ausbente eines geringeren Broductes geben.

In der Ernte wird deshalb alles, was irgendwo an

Arbeitern aufgebracht werden fann, angestellt.

Gegen Mitternacht fängt die Arbeit des Schneidens an und zeitlich Früh wird das erhaltene Material zuerst in einem großen Bottich, dem Steeping-Vat, aufgestavelt, unter Wasser gesett, worauf bald Fermentation eintritt.

Es kommt darauf an, diese zu überwachen und zur gehörigen Zeit die grünlich gefärbte Flüssigkeit, welche den Farbstoff in sich aufgenommen hat, in den zweiten Vottich — das Beating-Vat, Rührbottich, Schlagküpe genannt — abzulassen.

In diesen steigen 15 bis 20 Arbeiter ein und halten stundenlang die Flüffigkeit durch Aufschlagen von Rubern

und Schaufeln in Bewegung. Es hat dies den Zweck, die Luft mit der Flüssigkeit in innige Berührung zu bringen, um so einen chemischen Proceß einzuleiten, wodurch das in der Indigopflanze besfindliche Indigoweiß in Indigoblan übergeht. Dieses scheidet sich in der Schlagküpe allmählich ab,

nachdem die Arbeiter dieselbe verlassen haben, und zwar in Form eines seinen Pulvers, das in der Flüssigkeit, die noch durch einströmendes Wasser vermehrt worden ist, juspendirt bleibt und mittelst einer Saugpumpe durch mehrere Colirtücher, die Verunreinigungen zurüchalten, hierdurch in einen geräumigen Kessel gebracht wird.

Sier siedet die Flüssigkeit längere Zeit, wobei sie von flüchtigen und von sich abscheidenden organischen (Eiweiß=

stoffen) befreit wird.

Außerdem verringert sich das Volumen. Schließlich wird der Indigosarbstoff auf großen, sein= majchigen Tüchern, welche die Flüssigkeit absickern lassen, gesammelt und kommt dann in eine Breffe, die ihn zu einer

festen, compacten Masse zusammenpreßt, welche in die bekannten Bürfel zerschnitten wird.

Der soweit sertige Indigo hat noch einen Trockensproceß in großen luftigen Käumen und einen »sweating process«, Schwitzproceß, in einem völlig verschlossenen Schuppen durchzumachen, wobei er seine Farbe und seinen eigenthümlichen metallischen Glanz erhält.

Durch Ablassen der Flüssigkeit vor Eintritt des Fermentationsprocesses in die Schlagküpe, wird bei gleichem Verfahren austatt des blauen der grüne Indigo gewonnen.

In Madras wird die Indigostande vielfach getrocknet verarbeitet, wobei Indigo von geringer Qualität

erhalten wird.

Die Kisten, in benen der Farbstoff schließlich zum Verschiffen gelangt, werden gewöhnlich aus dem Holze des

Mangobaumes gefertigt.

Die In digosorten bezeichnet man gewöhnlich nach dem Ursprungssande, auch hat man eine die Ruance bezeichnende Classification vorgenommen.

Den Bezeichnungen darf kein zu großer Werth beisgelegt werden, da die verschiedenen Ernteperioden, die größere oder geringere Sorgkalt bei der Herstellung, selbst in einem und demselben Ursprungslande große Verschiedenheiten bestingen.

Die Beurtheilung der Qualität nach dem äußeren Aus-

sehen ist schwierig und sehr trügerisch.

Man richtet sich dabei mehr nach der Ruauce, die

Hauptrolle spielt aber die Weichheit der Indigostücke.

Je weicher der Indigo ist, je leichter ders selbe bricht, desto höher ist gewöhnlich der Reingehalt.

Nach den Ländern classificiren sich die Sorten in

a) oftindische;

b) amerifanische;

c) afrikanische.

Als vorzüglichste Sorte des ost indischen Indigo gilt der Bengal=Indigo, an zwanzig verschiedene Sorten, von den feinsten bis zu den ordinärsten. Die feinsten Sorten sind dem Java-Indigo gleich.

Besonders geschätzt werden die röthlichen Marken, welche größere Mengen Indigoroth und Indigobraun ent=

halten.

Bengal=Indigo ist bedeutend härter als Java= Indiao.

Der Java=Indigo ist eine der vorzüglichsten Sorten, ausgezeichnet durch große Reinheit des Farbstoffes. Fava enthält zumeist nur thonartige Verbindungen,

selten organische Verunreinigungen.

Java = Indigo wird zumeist zur Carminfabrikation permendet.

Madras = Indiao kommt nach dem Bengal-Indiao und zeigt im Allgemeinen geringeren Farbstoffgehalt.

Die frische Bruchfläche haftet weniger an ber Zunge. Burdwan, Benares und Onde liefern Madras und Java ähnliche Waare.

Manissa Indigo ift von geringer Qualität.

Unter den amerikanischen Indigos erreicht der Guatemala in seinen Marken den Bengal=Indigo, doch ist im Allgemeinen die Waare unzuverläßlich, da bessere und geringere Sorten vermischt werden.

Es sind mehr formlosere Stückchen, welche sich leichter

brechen laffen wie Bengal.

Caracas = Indigo, auch La Guanra = Indigo,

etwas minder, dem Java ähnlich.

Brasil=Indigo und megikanischer Indigo, wie auch ber Indigo aus Louisiana, sind etwas minber.

Von den westindischen Sorten ist der wichtigste

der St. Domingo=Indigo.

Der chinesische Indigo ist zumeist von guter Beschaffenheit und kommt in Broden, zuweilen auch in Teigform vor.

Afrikanischer Indigo scheint eine andere Art zu sein, als der Indigo von Indien und anderen Ländern. Dr. Watt erklärt den westafrikanischen In-

digo für werthvoller als den indischen.

Nach Sohaux finden sich Vertreter der Indigo-gattung an der ganzen Westküste Afrikas von Sierra Leone

bis hinunter nach Angola.

Am meisten werden in Afrika cultivirt Indigofera tinctoria, anil und argentea, und zwar findet fich die erstere sast überall, die Indigofera anil von Senegambien hinunter bis Angola, und im Often von Mossambie bis in die Sambesiländer; die Indigosera argentea wird cultivirt im nördlichen Sudan, in Rubien, Aegypten, Abeffinien und den Nordstaaten.

Der afrikanische Indigo ist porös, würfelartig

im Bruch, und tiefblau fupferartig glangend.

Ueber die Eintheilung des Indigo nach Qualitäten giebt Scherzer folgende Lifte an: fein blau, ordinär blau, fein purpur und violett, ordinär purpur und violett. start fupfern, ordinär fupfern.

Auch surfin bleu, oder bleu flottant, surfin violet, fin violet, pourpre, bon violet, fin et bon rouge, fin cuivré (gefeuert), cuivré

ordinaire et bas ober auch

Fein blau und violett, fein violett, gut violett, gefeuert und violett, ordinär gefeuert

und violett.

Diese Bezeichnungen, welche übrigens nicht immer gleichen Qualitäten ertheilt werden, reichen jedoch kaum zur Unterscheidung der mannigsachen Nuancen hin und die Schwierigkeit der Beurtheilung wird noch dadurch erhöht, daß eine Riste oft mehrere Qualitäten enthält.

Auch zur Unterscheidung des Formates der Stücke hat man gewöhnlich besondere Zeichen, so z. B. bedeutet viereckige Stücke, β etwas gebrochene, [] [] halbe Stücke,

A gang zerbrochene Stücke (grabeau).

Den Formatstücken sind besondere Factoreimarken, wie

I&RW, CMCK, CM&C

u. s. w. aufgepreßt.

Fe leichter ein Indigo ist — der beste schwimmt auf dem Wasser — je blauer und nur ins violette spielend, je lebhafter und ins gelbe spielend der Aupfers glanz beim Reiben ist, desto besser ist er.

Desto geringer ist derselbe, je dichter und schwerer, je violetter die Farbe ist, je dunkler und rother der Kupferalanz im Striche ist.

Beim Einkauf hat man nicht allein die äußeren, physfikalischen Sigenschaften zu berücksichtigen, sondern sich in erster Linie von der Menge des Farbstoffes zu überzeugen, ferner darauf sein Augenmerk zu richten, ob und mit welchen Stoffen der Indigo verunreinigt sein könnte.

Besichtigt man eine Indigosendung, so hat man in erster Linie die äußere und innere Färbung, die sich am Bruche zu erkennen giebt, wie auch den Bruch selbst, dessen Form und Glanz zu beobachten ist.

Der Bruch eines guten Indigo muß gleichförmig matt, reinblau oder violettblau sein, mit einem glatten Körper gerieben einen lebhaften, fast goldähnlichen Metall= glanz annehmen.

Minderwärtige Indigosorten besitzen eine mattere Bruchsläche und nehmen beim Reiben mit dem Fingernagel nur

einen sehr schwachen Aupferglanz an.

Diese Sorten enthalten mehr Verunreinigungen, bestehend aus Kalksalzen, ferner aus Indigoleim und anderen organischen Stoffen, außerdem aus Sand und Thon, welche zusammen eine äußerst feste Masse bilden.

Je mehr davon vorhanden ist, desto stärker ist der

Indigo im Bruch.

Die Verunreinigungen gelangen absichtlich und unabsichtlich in den Indigo. Mit wenig Wasser verrieben, darf die Flüssigkeit nicht schleimig werden, was auf eine Verfälschung durch Gummi, Dextrin u. dgl. hindeuten würde.

Die Lösung des Indigo in Salpetersäure muß auf Zusat von Jodkaliumlösung klar bleiben; eine Färbung würde eine Mischung von Stärke anzeigen.

Nach einem anderen Vorschlag reibt man den Indigo mit Wasser an, leitet Chlor in die Flüssigkeit bis zum Verschwinden der blauen Farbe und bringt dann einige Tropsen Jod in Jodkalium hinzu; entsteht eine blaue Farbe (von Jodktärke), so ist die Unwesenheit von Stärke bewiesen.

Gepulverter Schiefer, Graphit, Bleiasche, schwarzer Sand

u. dgl. m. finden sich im Bodensate.

Sehr oft wird das Pulver eines guten Indigo in die Suronen einer schlechteren Sorte geschüttet, damit sie durch Umhüllung mit einem besseren Indigo das äußere Ansehen gewinnen würden.

Es sind Fälle vorgekommen, daß man in den Suronen eines Guatemala=Indigo, nachgemachten Indigo aus

Erde und Indigostaub fand.

Es ist auch Indigo mit Blauholzlack vermischt vor=

gefommen.

Der Indigo, wie er im Handel vorkommt, enthält außer dem Indigotin, dem eigentlichen Farbstoff des= selben, noch eine Anzahl organischer Stoffe, außerdem Salze, Verbindungen des Calciums, Kaliums und Magnessiums, sowie Eisenoryd u. a. m.

Den sichersten Anhalt zur Beurtheilung des Reingehaltes des Indigo, der Qualität des=

selben, gewährt nur die chemische Analyse.

Von allen Wethoden wird am meisten die Titration mittelst $^{1}/_{10} = N = Chamäleoulösung$ angewendet, namentlich in den Indigocarminfabriken.

Zuerst verschafft man sich eine gute Durchschnittsprobe,

pulvert sehr fein und wiegt 1 Gr. ab.

Man giebt in ein Becherglas von etwa 50 Cbcm. Inhalt und übergießt mit 8 Cbcm. Schwefelfaure von 10 Brocent Anhydritgehalt und erwärmt auf dem Sand= bade unter öfterem Umrühren auf 50 bis 60 Grad C.

Nach zwei bis drei Stunden ist der Indiao gelöst, d. h.

in das lösliche Sulfosäuregemisch verwandelt. Man spült die Lösung in einen Literkolben und füllt

zur Marke auf.

Man schüttelt gut um und giebt 100 Cbcm. der Lösung in eine Porzellanschale, fügt 400 Cbcm. Wasser und 50 Chem. verdünnte Schwefelfaure hinzu und titrirt als= dann mit Chamaleon.

Sobald die Flüffigkeit olivengrun wird, läßt man nur noch tropfenweise zufließen, bis die Lösung eine mehr oder

weniger orangegelbe Ruance angenommen hat.

Man liest ab.

1 Chem. 1/10 = N-Chamäleon entspricht 7:415 Mar.

Indiantin.

Die Resultate sind sehr zufriedenstellend, namentlich bei feinen und feinsten Marken, welche seltener fremde organische Verbindungen enthalten.

Das Brobefärben, von Chevreul vorgeschlagen, möchte aber nur da zweckmäßig sein, wo ein anderes fürzeres

nicht vorhanden ist.

Die Ausfärbung von Wolle oder Baumwolle schieht entweder aus der sauren Lösung des Indigo in

Schwefelfäure ober in einer fleinen Rüpe.

In letterem Falle wird der Indiao durch geeignete Reductionsmittel bei Anwesenheit von Alkali in lösliches Indigoweiß übergeführt, die Baumwolle damit imprägnirt und alsdann an der Luft reorydirt.

Das Probefärben erfordert fehr große Uebung in feineren chemischen Arbeiten und ergiebt oft Verluste bis

zu 10 Procent.

Die Färbemethode und andere colorimetrischen Bestimmungen gestatten nur eine annähernde Schätzung, da bie Begleiter des Indigoblau, das Indigoroth und Indigobraun, welche in wechselnden Mengen zugegen sind, zu Täuschungen führen fönnen.

Chr. Rawson bestimmt das Indigotin in folgender

Weise:

1 Gr. der zu unfühlbarem Bulver zerriebenen Durch= schnittsvrobe wird in einem kleinen Mörser mit dem gleichen Gewichte Glaspulver vermischt und in eine Vorzellanschale gebracht, welche 20 Chem. Schwefelfäure von 1.845 specifischem Gewichte enthält, welche während des Eintragens fortwährend umgerührt wird.

Nachdem der Mörser durch etwas Glaspulver gereinigt und dieses ebenfalls in die Schale gebracht ist, set man dieselbe in einem Dampfbade einer Temperatur von 90 Grad C.

eine Stunde lang aus und verdünnt den Inhalt zu 1 Liter. 50 Chem. dieser Indigoschwefelsäurelösung werden mit 32 Gr. Chlornatrium versett, die Mischung zwei Stunden stehen gelassen und das indigotinschwefelsaure Natrium auf einem Filter gesammelt.

Der Niederschlag wird, nachdem derselbe mit 50 Cbcm. Chlornatriumlösung ausgewaschen, durch heißes Wasser ge-löst, nach dem Erkalten mit 1 Chem. Schwefelsäure versetzt, durch 300 Chem. Wasser verdünnt und mit Kaliumpermanganatlösung titrirt.

Diese Lösung enthält 0.5 Gr. im Liter und ist gegen

reines Indigotin eingestellt.

Die Titration ist beendet, sowie die Farbe der Lösung

in lichtes Gelb übergegangen ift.

Bei 1 Gr. Indigo ist dem Resultat etwa 8 Mar. Indigotin zuzurechnen, da das indigotinfaure Natrium in Salzlösung nicht ganz unlöslich ift.

Crace : Calvert verfährt in folgender Weise:

1 Gr. Indigo, 2 Gr. Eisensulfat und 5 Gr. Natriums hydrat werden in 1 Liter Wasser in einen Kolben gebracht, bessen Kork eine dreifache Durchbohrung besitzt.

Durch zwei derselben tritt Wasserstoff ein und aus, während durch das dritte Rohr ein Theil der Lösung nach

beendigter Reduction abgezogen wird.

Der Kolbeninhalt wird 11/2 Stunden nahe dem Siedepunkte erhitzt und während dieser Zeit Wasserstoffgas durch-

geleitet.

Nachdem sich der unlösliche Antheil am Boden abgesetzt hat, zieht man 500 Cbcm. der Flüssigkeit ab, oxydirt das darin enthaltene Judigoweiß, indem man Luft durchleitet, versetzt mit einem Ueberschuß an Salzsäure, läßt den Niederschlag absetzen, giebt die klare Flüssigkeit durch ein gewogenes Filter und wäscht den Niederschlag durch Abgießen mit heißem Wasser.

Darauf zieht man benselben mit heißem Alkohol auß, löst auf diese Beise etwa mit niedergeschlagenem Indigoroth auf, läßt erkalten, bringt den Niederschlag auf ein gewogeneß Filter, wäscht mit 80procentigem Alkohol auß, trocknet bei 100 Grad C. und wiegt.

Chr. Rawson hat später noch ein zweites Verfahren veröffentlicht, welches, nach seinen Angaben, wirklich genaue Resultate liefert.

Nach diesen Angaben wird 1 Gr. Indigo mit Wasser zu einer teigartigen Masse sein zerrieben und in einen Kolben gebracht, welcher 500 bis 600 Gr. Kalkwasser enthält.

Der Kork ist viermal durchbohrt; durch zwei Dessnungen derselben wird Wasserstoss ein= und abgeleitet; die dritte enthält einen Scheidetrichter, die vierte eine ver= schlossene Röhre.

Man leitet trockenes Wasserstoffgas durch den Kolbensinhalt, erwärmt auf 80 Grad C. und läßt mit Hilfe des Trichters 100 bis 150 Chem. Hoposulfidlösung in den

Kolben laufen.

Nach einigen Minuten, sobald die Flüssigkeit eine gelbe Farbe angenommen hat, erhitzt man eine halbe Stunde lang nahe am Siedepunkte, läßt abseten und zieht mittelst eines Rohres 500 Cbcm. der klaren Lösung ab.

Diese wird durch Einleiten von Luft oxydirt und dann mit einem Ueberschusse von Salzsäure versetzt, um etwa mit niedergeschlagenem kohlensauren Kalk aufzulösen. Der Niederschlag wird auf einem gewogenen Filter gesammelt, bei 100 Grad C. getrocknet und gewogen.

Derselbe besteht aus Indigotin und Indigoroth. Das Indigoroth kann durch Alkohol ausgezogen und

allein gewogen werden.

Die wenn auch geringe Löslichkeit des Indigotin in Allkohol ist zu berücksichtigen, indem man von dem Gewicht des Indigoroth bei 1 Gr. Substanz 1 Mgr. in Abzug bringt.

A. Müller benützt ein Verfahren, welches auf der Entfärbung des Indigotins mittelft Natrium= hydrofulfid basirt.

Das Natriumhydrosulfid bereitet man in folgen=

der Weise:

Gine Flasche mit breiter Deffnung, welche etwa 150 Cbcm. fassen kann, wird mit granulirtem Zink ober Zinkblechschnitten (gedreht) voll gefüllt, worauf man eine concentrirte Lösung von Natriumbisulfid einlaufen läßt und gut verkorkt.

Die Flasche wird in ein Gefäß mit kaltem Waffer ge=

stellt und ruhig stehen gelaffen.

Nach etwa einer halben Stunde ist die Reaction be= endet, der fluffige Inhalt in eine andere Flasche gegoffen, mit 50 bis 60 Gr. frisch gebranntem Kalk geschüttelt und hierauf 5 bis 6 Liter Waffer zugefügt, worauf man die Natriumhydrosulfidlösung abfiltrirt und 3um Ge= brauche aufbewahrt.

Nachdem jedoch die Natriumhydrosulfidlösung ungemein rasch Sauerstoff aus der Luft anzieht, hebt man dieselbe in einer tubulirten, wohlverkorkten Flasche auf.

Durch den einen Tubus steht dieselbe mit der Gasleitung in Verbindung, während der im Halse der Flasche befindliche Kork ein Rohr mit einem Kautschukrohr und Rlammer besitt.

Dieses Kautschukrohr wird bei Entnahme der Flüssigfeit aus der Flasche mit einer Mohr'schen Bürette verbunden

und dieje durch Sangen vollgefüllt.

Die Hydrosulfidlösung wird mit einer ammoniakalischen Rupfersulfatlösung eingestellt, welche auf Zusat von Sydrosulfid sich entfärbt, unter Bildung von Kupferoxydul, welches

im Ammoniak gelöft bleibt.

Müller hat constatirt, daß zur Entfärbung eines Moleküles Kupfersulfat ein gleiches Volumen Hydrosulfid nöthig ist, wie auch zum Entfärben eines Moleküles Indisgotin, nach folgender Gleichung:

Unter Zugrundelegung der molekularen Gewichte der verschiedenen Körper findet man, daß 1 Gr. Indigotin entsfärbt wird durch daßselbe Volumen Hydrosulstid, welche 1.904 Gr. krystallisirtes reines Kupsersulsat entfärbt.

Um die Normallösung herzustellen, löst man 1.904 Gr. frystallisirtes, reines Kupfersulfat im Wasser, versetzt mit Ueberschuß an Ammoniak und füllt auf einen Liter auf.

50 Cbcm. dieser Lösung werden in eine dreifach tubuslirte Flasche gegossen, und Leuchtgas durch die Lösung 30 Secunden lang streichen gelassen, damit alle Luft aus der Flüssigkeit und der Flasche entfernt wird, worauf man tropfenweise die Hydrosulssidlösung so lange zusließen läßt, die Entfärbung eingetreten ist.

Man hat nichts mehr nöthig, als die verbrauchte

Anzahl Cubikcentimeter abzulesen.

Um das In digotin im Indigo zu bestimmen, wiegt man 1 Gr. Indigo ab, zerreibt denselben zu einem unfühlbaren Pulver und trocknet bei 100 Grad C., worauf man denselben in einer kleinen Porzellanschale mit 10 Cbcm. Schwefelsäure mischt und alles, unter einer Glasglocke, 24 Stunden lang sich selbst überläßt.

Nach dieser Zeit bringt man alles auf ein Filter, wäscht das Unlösliche vollkommen aus und bringt auf

1 Liter.

Von dieser Lösung werden 50 Chem. in einen kleinen Kolben gebracht, aufgekocht, damit alle Luft vertrieben wird, in eine dreihälsige Flasche gebracht und der Kolben mit gekochtem Wasser ausgespült.

Man läßt zuerst Leuchtgas durchgehen, 30 Secunden lang, worauf man die Zuleitung absperrt und nun so viel Hydrojulfidlösung zulaufen läßt, bis die ursprünglich grünslich gelbe Lösung in reines Gelb übergegangen ist.

Der Uebergang der Farbe ist sehr nett. Bei Untersuchung geringer Sorten von Indigo empsiehlt es sich die Indigotinsolung mit dem gleichen Volumen destillirten Wassers zu verdünnen, da die Farbenänderung dadurch eine deutlichere wird.

Es sind — angenommen — zur Entfärbung von 50 Cbcm. Indigotinlösung 14·3 Cbcm. Hydrosulfidlösung nöthig gewesen; andererseits waren zur Entfärbung von einem gleichen Raumtheile ammoniakalischer Aupfersulfat-lösung 20.6 Cbcm. Hydrosulfid nöthig, so besitzen wir

$$\frac{100}{20.6} = \frac{x}{14.3}$$

worauf sich der Procentgehalt an Indigotin (x) berechnet

$$x = \frac{100 \times 14.3}{20.6} = 64.9.$$

Empfehlenswerther ist es jedoch, statt auf ammoniaka= lische Rupfersulfatlösung den Titre auf Indigotinlösung zu itellen.

Die Lösung hält sich sehr gut, und man kann des= halb jedes Mal das Hydrosulfid frisch einstellen, so daß also keine Fehler vorkommen können.

Die Hydrosulfidlösung läßt sich ebenfalls sehr gut aufbewahren, wenn sie mit einer Schichte Betroleum bedeckt wird.

Die nach diesem Verfahren erhaltenen Resultate sind sehr entsprechend, weil sie durch Indigoroth und Indigobraun nicht beeinflußt werden, welche ohne Einwirkung auf das Hydrosulfid sind. Nur darf das Indigo kein Gisen enthalten, wie dies

namentlich bei den geringen Sorten der Fall ift.

In diesem Kalle muß man das Indigo vorher mit

Salzsäure behandeln, um das Eisen zu entfernen. Nach F. A. Dwen werden von dem zu untersuchen= den Muster 2 bis 3 Gr. abgeschabt oder grob gepulvert und von diesem auf je ein Uhrglas genau 1 Gr. abgewogen.

Das eine Uhrglas sett man mit dem Indigo in einen Trockenschrank, trocknet bei 100 Grad C. und wiegt, be-merkt den Abgang an Feuchtigkeit, verbrennt den Rückstand und wiegt die zurückgebliebene Asche.

Von dem zweiten Uhrglase bringt man das Indigo in eine Reibschale von Glas, reibt zuerst sein, dann unter Zusat von Wasser, läßt beiläufig eine Minute absetzen und gießt von dem Bodensatze in einen 200 Chem. fassenden Kolben; mit dem Rückstande in der Reibschale wird noch= mals in gleicher Weise verfahren.

Man bringt in den Kolben 3 Gr. Zinkstaub und 60 Cbcm. Aehammoniak, füllt die Flasche bis auf etwa 1/2 Cbcm. auf, verkorkt und schüttelt burch.

Die Reduction ift in einer halben bis zwei Stunden beendet, während welcher Reit öfters umgeschüttelt werden muß.

Ist die Reduction beendet, so verschwindet der Schaum und die Flüffigkeit nimmt eine strohgelbe oder, da viele Muster Chlorophyll enthalten oder einen nicht reducirbaren Körper, eine grünlich gelbe Farbe an.

Man pipetirt 50 Chcm. in ein Becherglas oder eine Porzellanschale, setzt 5 bis 6 Tropfen Aether zu und bläst durch die Pimette Luft durch die Flüssigkeit so lange, bis das Indigotin sich abgeschieden hat.

Man säuert nur sehr schwach mit Salzsäure an, erhitt bis zum Rochen und filtrirt durch ein gewogenes Filter.

trocknet bei 100 Grad C. und wiegt.

Vorsichtsmaßregeln beim Wiegen sind nicht nothwendig, nur muß man trachten, daß das Filter beim Schlußwiegen ziemlich dieselbe Feuchtigkeit besitze, als es gewogen wor= den ist.

M. Hoenig gründet die Werthbestimmung des Indigo auf die Löslichkeit desselben in Anilin oder Nitrobenzol.

Sowohl das eine wie das andere sind, in siedendem

Bustande, die besten Lösungsmittel des Indigo.

Um mit den genannten Lösungsmitteln in verhältnißmäßig kurzer Zeit eine vollständige Auslaugung des Indigoblau bewirken zu können, muß sich der Indigo in feingepulvertem trockenen Zustande befinden und durch ein indiffe-

rentes Bertheilungsmaterial verdünnt sein.

Die Dämpfe des Anilins oder Nitrobenzols muffen möglichst heiß zur Einwirkung kommen, und um dieser Forderung Rechnung tragen zu können, muß das Berstheilungsmaterial so gewählt werden, daß es dem Absließen der condensirten Flüssieit einen thunlichst geringen Filtrastionswiderstand entgegensett.

Um die Menge des Indigotins im Indigo eins sach und schnell bestimmen zu können, werden von dem gepulverten und durch ein seines Beuteltuch gesiebten, luftstrockenen Indigo 0.5 bis 0.8 Gr. mit dem dreis bis vierssachen Raumtheile Bimssteinsand, der ungefähr eine Korusgröße von 1 Mm. besitzt, möglichst gleichförmig gemischt.

Der zur Verwendung gelangende Sand wird entweder mittelst Sieben oder durch Schlämmen vollständig von allem Staube befreit, sodann ausgeglüht und in einem Misch= fläschchen mit aut eingeriebenem Glasstöpsel mit dem Indigo

gemengt.

Man verfährt dabei in der Art, daß man zuerft das Wägeröhrchen mit der zum Mischen nothwendigen Menge von Bimssteinsand, der mittelst Sieben oder durch Schlämmen vollständig staubsrei sein muß, als Tara auf die Wage bringt, hierauf den Indigo einwägt, wobei er möglichst gleichförmig auf die Obersläche des Sandes ausgebreitet wird und sodann, nachdem das Ganze eine halbe Stunde sang bei 100 bis 110 Grad C. getrocknet wurde, durch leichtes Drehen des Mischsschens um seine horizontale Achse den Inhalt desselben gleichmäßig mischt.

Auf diese Weise bleiben nur sehr geringe Mengen Indigo an den Wänden des Fläschchens haften, die sich durch Nachspülen mit etwas Sand von geringerer Korn= größe, als früher angegeben, vollständig entfernen lassen. Die so hergestellte Mischung wird sammt dem Spülsand

in den vollständig trockenen Extractionsavvarat von Rul-

towsty= Wolfbauer eingefüllt.

Bu unterst kommt in den Extractionschlinder ein loser Baumwollbausch, auf denselben eine schmale Schicht von reinem Mischsand, hierauf die nach dem früher Gesagten hergestellte Mischung, welche nach dem Einfüllen durch entsprechendes Drehen und Wenden des Apparates möglichst gleichförmig gelagert wird, sodann der Spülsand und als Abschluß wieder ein locker aufgelegter Baumwollpfropfen.

Alle diese Schichten zusammen sollen den Raum zu

höchstens zwei Drittel ausfüllen.

Die beschickte Vorrichtung wird nun einerseits direct mit einem stehenden Rückflußkühler, andererseits mit einem Rochkölben mit Hilfe von gut passenden Korken verbunden (beffer, wenn der Extractionsapparat in das Kochkölbchen eingeschliffen ift); in letteres bringt man ungefähr 50 Cbcm. wasserfreies Anilinöl oder Nitrobenzol und trägt dafür Sorge, daß der Apparat in thunlichst senkrechter Lage angebracht wird.

Anfänglich wird durch entsprechendes Regeln der Heizflamme die Flüssigkeit im Kölbchen in mäßigem Sieden erhalten, bis die Dämpfe derselben sich im oberen Theile

des Apparates zu verflüssigen beginnen. Sobald die Dämpfe sich im oberen Theile des Apparates zu verflüssigen beginnen, wird die Flüssigfeit im Kölbchen in recht lebhaftes Sieden gebracht, damit die Dämpfe so heiß wie möglich mit der Probe in Berührung gelangen.

Je höher auf diese Weise die Temperatur gesteigert werden kann, desto rascher und vollkommener wird das Indigotin gelöft und umfo tiefer blau gefärbt erscheint die

abfließende Lösung.

Um die Abkühlung des Apparates durch Strahlung wesentlich zu vermindern, ist es sehr zweckmäßig, die Exstractionsröhre mit einem Flanellappen, welcher einfach mit einer Heftnadel zusammengehalten wird, zu umhüllen.

Nach $1^1/_2$ —2 stündigem Kochen ist die Auslaugung so weit vorgeschritten, daß der Mischungssand vollständig aussgewaschen erscheint, die ablaufende Flüssigseit besitzt dann eine nahezu wasserhelle oder schwach bläuliche Färbung.

Die Auslaugung wird jett unterbrochen, der Apparat so weit abkühlen gelassen, daß man den Apparat von dem Kochkölbchen trennen kann, worauf man die vom Sande zurückgehaltene Flüssigkeit mit Hilfe von 95procentigem Alkohol, den man in kleinen Antheilen zweis dis dreimal aufgießt, vollständig verdrängt und den gewöhnlich schwach blau gefärbten Alkohol für spätere Arbeiten aufsammelt.

Man entleert nun den Inhalt des Extractionsapparates auf eine kleine Porzellanschale und zertheilt denselben mit Hilfe eines Platinspatels, wobei sich im Innern der Probe etwa unausgelaugt gebliebene Antheile durch ihre schwarzblaue Färbung deutlich bemerkbar machen.

Der Sand, die Baumwollpfropfen und der entleerte Apparat werden hierauf in einem auf 105—110 Grad C. vorgeheizten Luftbade getrocknet, was in ungefähr einer halben Stunde bewerkstelligt ist; die getrocknete und zerstheilte Masse ohne Verlust neuerlich in den Extractor einsgefüllt, wieder möglichst gleichsörmig vertheilt und sobald der Apparat zusammengestellt ist, die Auslaugung von Neuem in Gang gebracht.

Nach Verlauf von 15 bis höchstens 30 Minuten läuft jett die Lösung ganz wasserhell ab und die Auslausgung erscheint vollkommen beendet.

Man überzeugt sich hiervon, indem man den Sand wie früher mit Alkohol wäscht, trocknet und dann ausglüht.

Iebe Spur von ungelöst gebliebenem Indigotin verräth sich hierbei durch das Auftreten von rothviolett gefärbten Dämpfen. Die in dem Kochkölbehen enthaltene, zumeist schwarzsblau gefärbte Anilinz, beziehungsweise Nitrobenzol. Lösung wird durch Abdestilliren auf etwa 10—15 Cbem. einzgeengt und nach dem vollständigen Erfalten das Volumen desselben in einem entsprechend kleinen Weßgefäße annähernd bestimmt, um mit Hilfe des ermittelten Löslichkeitszoöfficienten von Indigotin in Anilin oder Nitrobenzol bei gewöhnlicher Temperatur die Wenge des noch in Lösung besindlichen Indigotins feststellen zu können fönnen.

Auf Grund von wiederholt angestellten Versuchen werden von je 10 Cbcm. Anilin bei gewöhnlicher Tempe=ratur 13 Mgr., von je 10 Cbcm. Nitrobenzol bei gewöhn=licher Temperatur 21 Mgr. Indigotin in Lösung gehalten.
Mit Rücksicht auf dieses geringe Lösungsvermögen

genügt es daher, wenn man das Volumen des Destillations= restes bis auf 1 Cbcm. genau ermittelt, da hiedurch ein

Fehler von \pm 1·3 Mgr. bedingt ist, welcher procentisch ausgedrückt, das Resultat um O·2 bis O·3 beeinflussen kann. Hervorgehoben sei ferner noch, daß die in Anilin oder Nitrobenzol enthaltenen Indigomengen selbst beim Verstünnen der Lösungen mit dem zehnsachen Volumen an Alkohol nicht im Geringsten gefällt werden.

Der vollständig erkalte und abgemessen Rückstand

Der vollständig erkaltete und abgemessene Rückstand wird hierauf mit dem fünf= bis sechssachen Volumen an starkem Sprit (man verwendet hiezu die bei der Verdrängung des Lösungsmittels gewonnenen alkoholischen Wasch= wässer), sodann durch ein bei 110 Grad C. getrocknetes und gewogenes Filter oder Asbestfilterröhrchen siltrirt und so lange mit Alkohol gewaschen, die dieser nicht mehr braun, sondern schwach blaßblau gefärdt abzulausen beginnt.

Auf dem Filter bleibt in schön ausgedildeten, den charakteristischen prächtigen Kupferschimmer besitzenden Krystallen das Indigotin zurück, das bei 110 Grad C. gestrocknet und gewogen wird.

Zu dem so gefundenen Gewichte wird jene Menge hinzugeschlagen, die auf Grund des oben angegebenen Lös-

lichkeitscoöfficienten als in dem abgemessenen Flüssigkeits= volumen gelöst enthalten angenommen werden muß.

Es ist ferner stets wünschenswerth, mit dem erhaltenen Indigotin eine Aschenbestimmung auszuführen, da es möglich ist, daß trop Baumwollenbausch doch etwas Staubsand abgespült werden kann.

Diese Bestimmungsmethode giebt entschieden die besten Resultate und ist daher die empsehlenswertheste.

Das colorimetrische Verfahren von Tautin, wie überhaupt alle derartigen Methoden sind entschieden zu verwerfen.

Schon die Benütung des Nordhäuser Vitriols statt der englischen Schweselsäure veranlaßt eine Aenderung der Farbe, wie es ja überhaupt schwierig ist, ein typisch reines, sich stets gleich bleibendes Indigo zu erhalten.

Es kommt auch im Handel »gereinigter Indigo« vor.

Es werden vorzugsweise geringere Sorten Indigo diesem Reinigungsprocesse unterworfen und verfährt man hiebei in folgender Weise:

100 Gewichtstheile des fein gepulverten Indigo werden mit Wasser zu einem stüssigen Brei angerührt und auf diesen gießt man allmählich Salzsäure.

Bei jedem Zusatz von Säure entsteht ein starkes Aufbrausen.

Erfolgt dieses bei einem neuen Zusatz nicht mehr, so läßt man das Ganze sich ruhig absetzen, filtrirt den Kückstand ab, wäscht denselben wiederholt mit heißem reinen oder alkalischem Wasser ab, preßt und trocknet.

Bei dieser Operation gehen bis 15 Percent an ursprünglichem Gewichte ab; der Indigo ist aber dann viel vortheilhafter zu verwenden.

Der Verbrauch an Salzsäure ist ein verschiedener und

kann bei geringen Sorten bis 160 Theile betragen.

Das Indigo wird zur Herstellung des Indigotin und Indigocarmin verwendet, von welchen später berichtet wird.

Lackmus.

Bur Herstellung bes Lackmus benüht man verschiedene Flechtenarten, wie Roccella tinctoria, R. fucifornis, Lecanura tartarica, L. Parella, Umbilicaria pustulata u. A. m.

Die Flechten werden auf einer Kollermühle gemahlen und gleichzeitig wird so viel Wasser zugesetzt, daß eine teig-

artige Masse entsteht.

Man nimmt bann auf 100 Kgr. der so gemahlenen Flechtenmasse 100 Kgr. Potasche und vermischt beide in einem Knetapparate (Walazeur) und vertheilt schließlich den

Teig in steinerne Troge.

Diese stehen in einem Raume, welcher geheizt wird, so daß darin immer eine gleichmäßige angemessene Tempe-ratur herrscht, um eine continuirliche Gährung der Masse ut erzielen, wie sie zur Erzengung des Farbstoffes noth-wendig ist.

Nachdem die Masse in die Tröge gebracht ist, besprengt man sie mit faulendem Harn und läßt nun stehen. indem man öfter umwendet, in der Zwischenzeit aber die

Tröge bedeckt hält.

Sobald die Masse nicht mehr nach Ammoniak riecht,

wird jedesmal das Besprengen mit Urin wiederholt.

Nach acht bis zehn Tagen wird die Masse schmutig roth, nach 25—30 Tagen schön purpurroth; 10—12 Tage später ist die Farbe ganz in Blau übergegangen.

Man muß die Masse also etwa 40 Tage stehen lassen, indem man sie öfters mit ammoniakalischem Harn übergießt.

Nachdem die Masse durch und durch gleichmäßig blau geworden ist, werden 5 Kgr. gelöschten Kalk zugemischt und innigst durchgearbeitet, was zum Zwecke hat, das noch vorhandene Ammoniak zu entsernen.

Man rührt dann die Wasse mit einer Leimlösung zusammen, von welcher man so viel nimmt, daß die ver= schiedenen Stosse, aus welchen die Wasse besteht, zusammen= gekittet werden und daß beim Austrocknen eine Wasse ent= fteht, die hinreichend Zusammenhang befißt, um, wenn man fie behufs Extraction des Farbstoffes mit Wasser behandelt, nicht zerfällt, sondern die Form, welche man ihr gegeben hat, behält.

Wenn die Masse zu flüssig ist, trocknet man sie in

der Wärme mehr aus.

Hat sie dadurch die angemessene Consistenz erlangt, so wird sie in einer Reibmaschine gleichmäßig durchgearbeitet, um sie feiner, geschmeidiger und zum Formen geeigneter zu

machen.

In diesem Zustande füllt man die Masse in die vier= eckigen Abtheilungen eines Rahmens, welcher auf einer ebenen Fläche aufliegt, streicht den Ueberschuß der Masse an der oberen Seite des Rahmens mit einer Klinge ab, bringt darauf die gefüllten Rahmen in eine Trockenstube und drückt hier mittelft eines zweiten Rahmens, der an seiner unteren Seite vorspringende vieredige Zapfen hat, welche genau in die Abtheilungen des ersteren Rahmens passen, Stückchen aus, die bann auf ein Brett zu liegen kommen, auf welchem man fie austrocknen läßt, wo fie bann die bekannte Form fleiner Tafeln haben.

Blagblaue geringe Sorten Lackmus werden gewöhnlich mit Indigopulver geschönt; man bringt sie noch feucht in eine Schwungmaschine, worin sich feines Indigopulver befindet und bearbeitet sie solange, bis sie eine gleichmäßige

Farbe angenommen haben.

Der Lackmus kommt in kleinen, viereckigen, leichten Tafeln, von mattblauer Farbe, erdigem Bruch, in den Handel, welche beim Digeriren mit heißem Waffer eine violettblau gefärbte Lösung und einen größeren ober ge= ringeren, aus Kreide und Gpps bestehenden Rückstand liefern.

Der gewöhnliche Lackmus hält sich ohne Zersegung nicht lange, und außerdem muß man, um ihn empfindlich zu machen, das überschüssige Kali erst sättigen.

Dagegen hält sich der gereinigte Farbstoff des Lackmus im Elycerin unbedingt lange und ist zu jeder Beit zur beguemen Anwendung geeignet.

Dieses Glycerin-Lackmusextract bereitet man in nachstehender Weise:

Man extrahirt guten Lacknus mit heißem Wasser aus, dampst die filtrirte Lösung auf ein geringes Volumen ein, setzt eine reichliche Menge 80 procentigen Weingeistes zu, wodurch der Farbstoff sich in schmierigen Flocken ausscheidet, läßt etwa 24 Stunden stehen, gießt die alkoholshaltige Flüssigkeit ab, welche einen schmutzigblauen, häusig den Lacknus begleitenden Farbstoff gelöst enthält.

Der Niederschlag wird auf ein Filter gebracht, mit Wasser übergossen, in welchem er sich, in Folge seines Kalicarbonatgehaltes, mit fast schwarzblauer Farbe löst.

Zur Entfernung des Carbonates neutralisirt man mit Schwefelsäure bis zur fast weinrothen Färbung, erhitzt etliche Minuten zum Sieden, um die Kohlensäure zu entsfernen und macht durch Zusatz von wenigen Tropfen Kalk-wasser wieder blau.

Diese Farblösung läßt man 24 Stunden lang stehen, filtrirt sie von dem angesammelten Bodensage ab, dampft zur Entsernung des Kaliumsulfates bis zur Sprupdicke ein und läßt eine Nacht an einem kühlen Orte stehen.

Von den entstehenden Krusten des Kaliumsulfates wird die dickliche Lösung durch vorher angeseuchtete, lose Baumwolle abfiltrirt, mit Glycerin versetzt und über Dampf möglichst eingedickt.

In dieser Form läßt sich das Extract lange Zeit aufsbewahren.

Der Lackmus wurde ehedem sehr häufig als Anstrichsfarbe verwendet; ist aber längst durch schönere und haltbarere Farben zum größten Theil verdrängt worden.

Alfanna.

Unechte, falsche oder gemeine Alkanna, Orkanette, Schminkwurzel, Ochsenzungenwurzel. Anchusa.

Orcanette.

Die Alkanna, von Auchusa tinctoria (Tausch), stammend, ist eine vielköpfige, runde, spiralförmige, schwach mit Aesten und Fasern bedeckte Wurzel.

Die runglige, dunkelviolettrothe, sehr zerbrechliche und aus ichuppenartigen Lamellen bestehende Rinde, schließt einen schmutigweißen holzigen Kern ein.

Sie kommt aus Italien, Cypern, dem Beloponnes

Ungarn, Frankreich, Spanien in den Handel.

Sie ist geruchlos, besitht einen faden zusammenziehenden Geschmad und färbt den Speichel schwach röthlich.

Der eigentliche rothe Farbstoff der Anchusa ist das Alkannin (Alkannaroth, Anchusin, Orcanettin).

Man erhält dasselbe in verschiedener Weise.

Gewöhnlich wäscht man die zerschnittene Wurzel mit faltem Wasser vollkommen aus und zieht die wieder ge= trocknete Wurzel mit Alkohol aus.

Die alkoholische Lösung wird mit etwas Salzsäure versetzt, welche nöthig ist, um die Zersetzung des Farbstoffes zu hindern, und so weit abdestillirt, bis ein ihrupdicker Rückstand zurückbleibt, der mit Aether ausgeschüttelt wird, um den Farbstoff aufzunehmen.

Durch Schütteln des ätherischen Rückstandes mit Wasser, wird ihr die gereinigte Saure entzogen, worauf beim Verdampfen der ätherischen Lösung im Wafferbade Alkannaroth zurückbleibt.

Nach Lepage wird die grobgepulverte Alkannawurzel mit Schwefelwasserstoff erschöpft, der Auszug im Wasserbade abdestillirt, durch Anwärmen der letzte Rest Schwefels kohlenstoff verjagt, dann mit destillirtem Wasser, welches zwei Brocent Aegnatron enthält, falt behandelt.

Das Anchusin löst sich darin mit einer prachtvoll= indigblauen Farbe, im Rückstand bleibt eine größtentheils

aus Kettstoff bestehende Substanz.

Nachdem die blaue Flüssigfeit filtrirt worden, setzt man ihr nach und nach verdünnte Salzsäure bis zum geringen Ueberschusse zu, wodurch sie getrübt wird und nach längstens 24 Stunden einen rothbraunen Nieder=

ichlag abjett.

Man wäscht diesen fünf= bis sechsmal mit destillirtem Baffer aus, sammelt auf starken Leinen, prefit nach dem Abtropfen gehörig aus und trocknet.

So hergestelltes Anchusin bildet eine zerreibliche Masse, welche ein purpurrothes Bulver von beträchtlicher Färbefraft liefert und sich mit prachvoller Farbe im Alfohol, Nether, Schwefelkohlenftoff, Effigfaure, ätherischen und fetten Delen löft.

Die weingeistige Lösung des Farbstoffes wird gefärbt:

mearoisinroth. durch Linnchlorür. Bleiessia blau.

» Eisensalze dunkelviolett. » Quecksilberchlorid fleischfarben, » Zinnchlorid violett.

Das Anchusin bildet mit Alkalien, Ammoniak, Magnesia und anderen mehr blau gefärbte Verbindungen, die sich im Wasser, Alkohol und Aether lösen und durch Alaun und Bleizucker gefällt werden.

Das sogenannte »reine Alkannaextract« stellt man aus der zerkleinerten und sorgfältig gereinigten Wurzel

mittelst Betroläther her.

Derselbe nimmt den Farbstoff schnell auf, wird von

der Lösung zum größten Theile abdestillirt.

Den Rückstand trocknet man in einer flachen Schale in gelinder Wärme oder besser in einem Strome warmer Luft; es bleibt ein sehr dunkles, geruchloses, weiches Extract

von großem Färbevermögen zurück.

Bei der Beurtheilung dieser Extracte empfiehlt es sich, stets eine Gehaltsbestimmung an trockenem Anchusin vorzunehmen, die man durch Binden an Aetalfalien und Källen mit Essigsäure, Auswaschen und Trocknen des Niederschlages leicht vornehmen kann.

Colorimetrische Prüfungen lassen hier voll= ständig im Stich.

Das Anchusin wird namentlich in der Kautschukindustrie

in großer Menge verwendet.

Brafilienholz.

Rothholz, Sapanholz, Fernambukholz. Bois rouge, Bois de Brésil, Bois jaune, Mûrier des teinturiers, Bois de Brésil jaune, Vieux kustic des Anglais, Bois des Terre-Ferme.

Brazil-wood.

Mit diesen Namen belegt man aus Ostindien, den Molukken, Cehlon, Ambohna, Siam, Jamaica, Brafilien, den Antillen 2c. kommende rothe Farbhölzer, welche von mehreren, zu dem Geschlechte der Caesalpinien gehörenden Bäumen, abstammen.

Das Holz ist hart, seinfaserig, schmutzig rothbraun bis blauschwarz, geruchlos, süßlich, beim Kauen den Speichel

roth färbend.

Im Handel kommt vor:

Kernambukholz (echtes Brasilienholz), von

Caesalpinia crista abstammend.

Armdicke vom Splint befreite, faserige, dichte, schwere, geruchlose Stücke, denen ein F eingebrannt ist, von äußerlich schmutzig rothbrauner oder auch blauschwarzer innerlich gelbrother Farbe und einem süßlichen, hintennach etwas zu= sammenziehenden Geschmacke.

Rommt oft geraspelt in zinnoberrothen Spänchen vor, welche Farbe sie durch Beneten mit Schwefelfaure erhalten

zu haben scheinen.

Die beste Sorte kommt vorzugsweise aus der Provinz

Paraibo.

Brasilienholz, speciell aus Brasilien kommend, stammt von Caesalpinia brasiliensis ab.

Gespaltene, vom Splint befreite, harte compacte Scheite. Beim Sagen sind die Spane ziegelroth, braunen sich mit der Zeit.

Das Holz besitzt etwa die Hälfte des Farbstoffes als die vorstehende Sorte; je älter das Holz wird, umsomehr entwickelt sich derselbe.

St. Marthenholz (fälschlich Martinsholz) aus Meziko kommend, von Caesalpinia echinata stammend.

Etwa meterlange, 10 bis 20 Kgr. wiegende Scheite,

beren eines Ende abgerundet, das andere vierectig ift.

An der äußeren Seite des Stammes unregelmäßige, weit hervorstehende, leistenartige Vorsprünge, welche sich nach außen verbreitern und dort wieder getheilt sind.

Die Leisten, sowie die zwischen ihnen liegenden tiefen Furchen, sind zum Theil noch mit einer dünnen, grauen,

riffigen Rinde bedeckt.

Beim Ankauf bedingt man sich gewöhnlich, das vier Scheite 50 Kar. wiegen.

Es ist hart, schwer, compact.

Der Splint ist weißgelblich, im Innern bräunlichgelb, der Querschnitt sternförmig, harzglänzend.

Der Farbstoffgehalt steht an Menge und Gute dem

des echten Fernambuk nach.

Nicaraguaholz ist ebenfalls megikanischen Ursprungs

und kommt speciell aus den Provinzen Nicaragua.

Es scheint, daß dies die Aeste von der vorherbemerkten Sorte seien, und wird auch mit dem Marthenholz verswechselt, oder dient zum Verfälschen des letzteren.

Es sind abgeschabte, armbicke Scheite von 3 bis 20 Kgr.

Schwere, sehr frumm und durchlöchert.

Das Holz ist im Allgemeinen dunkler gefärbt wie das Sapanholz, von dem es sich in seinem Aeußeren wenig unterscheidet.

Es ist ungleich gespalten, tief gefurcht, rissig, mitunter

über die ganze Länge des Scheites.

Der Werth des Holzes richtet sich nach der Größe der Scheite; je größer und ftarker diese sind, desto mehr werden sie geschätt.

Der Preis wird gewöhnlich nach der Menge der

Scheite bestimmt, welche 50 Kgr. wiegen.

Man findet die Scheite von verschiedenem Gewicht, zwischen 3 bis 20 Kar.

Kleine Nicaragua ist eine Sorte, aus Scheiten

bestehend, welche zwischen 3 bis 6 Kar. wiegen.

Sapanholz (Fapanholz) kommt aus Ostindien. Ravan. China, Siam, den Antillen u. s. w., stammt von Caesalpinia Sapan ab.

Splintfreie Scheite oder Aeste an denen der mittlere Markcanal sehr sichtbar ist, angefüllt mit einem rothgelblichen Mark, oft auch leer von der Marksubstanz

Hart, compact, schwer, von feinem Korn, nimmt es

eine schöne Politur an.

Die Farbe ift bläffer roth, als die der anderen Roth= holzarten.

Man unterscheidet im Handel zwei Sorten:

a) Siamholz; armdicke Scheite von lebhaftem Roth im Innern.

b) Bimasholz; Alöze etwa 27 bis 33 Mm. im Durchmesser, gelblich im Inneren und rosenroth an der Oberfläche, oder an Theilen, welche dem Lichte ausgesetzt sind.

Limaholz ist eine Varietät bes Sapanholzes.

Eine schlechte Sorte, von verschiedenen Cafalpinen, welche in den Wäldern Manillas, auf den Philippinen, auf St. Martin, Padang wachsen, abstammend.

Brasilietholz auch Rothholz von Jamaica, Bahamasholz genannt, kommt namentlich aus Jamaica,

den Bahamasinseln u. s. w.

Es sind etwa bis 55 Mm. starke Robe, welche mit

einem weißlichen Splint bedeckt find.

Das Innere ist rothbraun, burchsetzt mit dunkleren Querabern.

Es ist weniger geschätzt als das Brasilienholz. Californienholz. Die mit der Axt bearbeiteten Scheite kommen ledig an's Schiff, wo man fie als Ballast staut.

Sie sind hart, schwer, compact, knorrig, krumm, die Faser sehr oft der Länge nach gehend, durchflochten, sehr hart, am frischen Schnitt gelbroth, wird an der Luft bräunlich, später violettroth.

Columbiaholz. Mit der Art bearbeitete Scheite, kommen ledig an's Schiff, wo sie als Ballast gestaut werden.

Sie sind hart, schwer, compact, knorrig, krumm, langs= faserig, sehr oft durchflochten; im Inneren goldgelb mit concentrischen röthlichen Ringen, sehr zusammengedrückt, sehr breit, sehr dunkel gefärbt, deren Diameter sich verkurzt und mehr der Mitte nähert.

Sie erinnern an das Nicaraquaholz, die Farbe

derselben ist aber mehr gelblich.

Um eine Abkochung des Brasilienholzes zu erhalten, sei es zur Herstellung von Lackfarben oder zu Färbezwecken, kocht man das gemahlene Rothholz mit 20 bis 25 Theilen Wasser, am besten mittelst Dampf, zwei bis drei Stunden.

Diese erste Abkochung bringt man in eine Tonne, gießt nochmals Wasser auf den Rückstand, kocht wiederum zwei Stunden lang und mischt beide Kochungen zusammen.

Die Tonne mit der Abkochung muß in einem Raume stehen, wo sich weder Ammoniak noch Schweselwasserstoff entwickelt, welche den Farbstoff zerstören.

Man pflegt in die Abkochung Rothholzspäne oder etwas gemahlenes Holz einzulegen, so daß immer eine

langfame Gährung unterhalten wird.

Man verbessert die Farbebrühe außerordentlich, wenn man derselben, während des Kochens eine Kleinigkeit absgerahmter Milch zusetzt, deren Käsestoff sich coagulirt und alle fremden Stoffe mitreißt.

Auch eine vorherige Gährung des feuchten Farbholzpulvers, welches mit Leimwasser (400 Gr. Gelatine auf 100 Kgr. Holz) eingeleitet wird, soll die Menge des Farb-

holzes vermehren.

Die wäfferige Abkochung wird

durch verdünnte Säuren bernsteingelb, unter Bildung eines mehr oder minder gelbstichigen rothen Niederichlages.

burch concentrirte Schwefelfäure rothbraun,

burch Schwefelwaffer ft off entfärbt,

durch Aeknatron und andere Alkalien car= moisinroth bis dunkelviolett.

burch Raltwaffer carminroth ausgefällt.

durch Maanefia dunkelroth.

durch Alaun und Thonerdefulfat scharlachroth ausgefällt.

burch Binnchlor ür feurigroth ausgefällt. durch Zinnchlorid schwefelgelb ausgefällt, durch Eisen vitriol braunviolett ausgefällt, durch Eisen chlorid chocoladebraun ausgefällt, burch Rupfersulfat ziegelroth ausgefällt,

durch Bintfalze braun ausgefällt,

durch Quedfilberfalze braun ausgefällt,

durch Bismuthnitrat carminroth ausgefällt,

durch Gelatine roth ausgefällt.

Erfahrungsgemäß erhält man aus einer älteren, in einen gewissen Grad der Gährung bereits getretenen Farbholzabkochung viel bessere und schönere Resultate als aus einer frischen Brühe.

Wird diese in einem Keller oder an einem fühlen Orte einige Zeit aufbewahrt, so erfährt sie eine Veränderung, wodurch die Farbe verschönert wird.

Es ist wahrscheinlich, daß die Gährung einzelne Stoffe desorndirt und die Abscheidung des Gerbstoffes, sowie anderer fremder Stoffe, welche auf die Lebhaftigfeit 11111 Haltbarkeit der Farbennuance einwirken, veranlakt.

Bei längerem Stehen setzen sich, namentlich wenn die Abkochung stark eingedickt worden ist (Extract), dunkelbraun= rothe Kruften ab, welche hauptfächlich aus dem Brazilin, dem eigentlichen Farbstoffe des Holzes bestehen, aus welchem dasselbe vortheilhaft gewonnen werden kann.

Es wird sowohl flüssiges wie festes Extract aus dem Holze bereitet und in den Handel gebracht.

Obwohl sich in einer der Luft ausgesetzten Rothholz= abkochung bas Brasilin entwickelt und sich bie Flüssigkeit nach und nach dunkler färbt, so wird sie dennoch mit der Zeit lichter und schließlich ganz entfärbt. Aehnlich verhält es sich mit dem Rothholzpulver,

welches, wenn es etwa ein Jahr dem Sonnenlichte aus= geset wird, keinen Farbstoff mehr enthält, sondern denselben

gänzlich verloren hat.

Gemahlenes Solz mit kaltem Waffer überaossen färbt basselbe nach etwa einer viertel Stunde lebhaft roth.

Diese Eigenschaft charafterifirt und unterscheibet bas Brafilienholz vom Campecheholz, welches letztere kaltes Wasser nicht färbt.

Schlechtere Sorten von Rothholz färben faltes Wasser mehr oder weniger bräunlich.

Auch Sanbelholz färbt taltes Waffer nicht.

Das Rothholz wird zur Herstellung von Kothholz= lacken, welche unter den Namen Wiener=, Florentiner=, Benetianischer= 2c. Lack bekannt sind, benütt.

Sandelholz.

Calliaturholz.

Das Sandelholz, von Pterocarpus santalinus A., in Oftindien, Centon, Golconda, Timor, an der Rufte von Coromandel einheimischen Baume, stammend, kommt in Form großer, trockener Scheite ober vierectiger Stücke im Handel vor.

Es ist hart, äußerlich schwarzbraun, innen rothbraun

bis blutroth.

Auf der Spaltfläche zeigen die Stücke schwachen Seidensglanz; sie sind grobfaserig, mit schiefen und verschiedenartig gewundenen Fasern; die Fasern werden von einzelnen, ziemlich breiten unregelmäßigen in Viereck getheilten, harzglänzenden Canälen durchbrochen.

Der Querschnitt des Holzes zeigt deutliche Jahresringe

und zahlreiche sehr feine Markstrahlen.

Die lockeren, zähen, schwer pulverisirbaren Stücke werden geraspelt und dann auf Mühlen zu einem groben

Pulver gemahlen.

Das gemahlene Sandelholz bildet ein seines dunkelrothes oder saseriges, wolliges, hellrothes Pulver, schwimmt auf dem Wasser und entwickelt beim Erwärmen oder Reiben einen schwachen angenehmen Geruch nach

Beilchen oder Campecheholz.

Der Farbstoff des Sandelholzes ist im kalten Wasser gar nicht (Unterscheidung von gemahlenem Rothholz welches das kalte Wasser färbt), im kochenden nur unsbedeutend löslich; löst sich dagegen mit rother oder violetter Farbe im Alkohol, Aether, Essigs und anderen Säuren, sowie in kaustischen Alkalien, die dasselbe rothviolett färben, welche Farbe jedoch an der Luft in Braun übergeht.

Je älter das Sandelholz, umso mehr Farbstoff besitzt dasselbe; junge Triebe sind im Inneren gelbgefärbt und färben sich nur bei Zutritt atmosphärischer Luft roth.

Die alkoholische Lösung des Sandelholzes wird durch Zusatz von deskillirtem Wasser getrübt, die Lösung wird sebhaft ockergelb, der entstehende Niederschlag löst sich im Neberschusse von Alkali, worauf die Flüssigkeit klar, weingelb wird,

burch Chlor entfärbt unter Bildung bläulicher, rother

Flocken, welche fich an der Oberfläche sammeln,

durch Gelatine ockergelb ausgefällt, der Niederschlag besitzt einen bräunlichen Stich.

durch Alfalien dunkelviolett,

durch Ralfwasser röthlichbraun ausgefällt,

durch Schwefelsäure nachgedunkelt, mit cochenillerother Färbung,

burch Schwefelwasserstoff in gleicher Beise

verändert wie durch destillirtes Wasser, durch Zinnchlorür blutroth,

durch Zinnchlorid ziegelroth ausgefällt,

burch Eisenorn du lfalze violett gefärbt, unter Bilbung eines gleichgefärbten Riederschlages,

burch Gifenorybfalze intensiv rothbraun gefärbt unter Bildung eines gleichgefärbten Rieberschlages, burch Rupferfalze wie durch Gifenorydfalze,

burch Thoner bejalze getrübt, durch das zu feiner Lösung gebrauchte Wasser.

durch Bleisalze dunkelviolett gefällt, der Niederschlag ist gelatinös.

durch Que cfilberchlorid scharlachroth ausgefällt,

durch Silberjalpeter rothbraun ausgefällt,

durch Zinksulfat lebhaft roth, flockig ausgefällt, durch Brechweinstein dunkelfirschroth ausgefällt, burch Wismuthialze carmoifinroth, flar, glänzend.

Die eigentliche färbende Substanz ift das Santalin. Man erhält dasselbe in unreiner und reiner Form.

Unreines Santalin erhält man durch Ausziehen des Sandelholzes mit Alfohol, und Ausfällen dieses Auszuges mit überschüffigem Bleiorndhydrat.

Der entstandene Niederschlag wird auf einem Filter

gesammelt, mit Alfohol ausgewaschen, und getrocknet.

Die trockene Masse löst man in Essigsäure und ver= mischt mit viel Wasser, so daß der im Wasser unlösliche Farbstoff sich ausscheidet, während Bleiacetat in Lösung geht.

Der Niederschlag wird ausgewaschen und getrochnet.

Reines Santalin erhält man durch Ertraction des Holzes mit Aether.

Uns der concentrirten Lösung scheiben sich Krystalle von unreinem Santalin aus, welche man mit Wasser wäscht und im Alkohol schließlich löst.

Die alkoholische Lösung wird durch Bleiacetat aus= gefällt, der Niederschlag mit Allkohol sehr gut ausgewaschen, und mit Schwefelfäure zersett.

Aus der concentrirten Lösung sett sich das Santalin in fleinen rothen Arnstallen ab, welche bei 104 Grad C.

schmelzen.

Das Sandelholz wird zur Herstellung von rothen und violetten Lacken benütt.

Das afrikanische Sandelholz (Camwood, Barwood, afrikanisches Rothholz) von Baphia nitida abstammend, ist dem vorgemerkten außerordentlich ähnlich, unterscheidet sich jedoch dadurch, daß es an kochendes Wasser etwa 7 Procent eines rothen Karbstoffes abaiebt.

der sich beim Abfühlen absett.

Ein weiterer Unterschied zwischen Camwood und Barwood befteht darin, daß Die alkoholische Lösung der ersteren durch Thonerdesalze roth und durch Bleisacetat rothorange gefällt wird, während Barwood durch Thonerdesalze getrübt, durch Bleiacetat violett gefällt wird.

Drachenblut.

Sang de dragon. Dragons blood.

Das Drachenblut wird von Croton Draco, Pterocarpus Draco und santalinus, Dracaena draco, D. Ombel, schizantha und anderen derartigen Calmusarten theils durch

Auskochen, theils durch Einschnitte erhalten. Das Drachenblut kommt in Form von 250 bis 350 Mm. langen, 15 bis 20 Mm. diden runden Stangen ober auch in großen länglichen, die ganze Kifte ausfüllenden Stücken von dunkelbrauner Farbe, an den Bruchstellen durchscheinend, welche zerrieben ein schönes hochrothes Bulver geben, vor.

Es ist geschmack- und geruchlos, verbreitet jedoch beim Erhiten einen schwachen Benzoëgeruch und schmilzt leicht

bei 120 Grad C., Benzoefaure entwickelnd.

Das specifische Gewicht desselben ist = 1.2 mit kleinen Schwankungen; doch besitzen die besten Sorten das höchste

specifische Gewicht.

Es ist im Alkohol, Benzol, Chloroform, Schwefelkohlen= ftoff, Petroläther, Holzgeist, Eisessig, Aegnatron, ätherischen Delen fast vollständig löslich.

Es besitt eine große Färbefraft.

Lac-dye.

Lac des Teinturiers.

Stick-lac.

Die den Lac-d ye ober überhaupt Schellack liefernden Pflanzen, wie Aleurites laccifera Wild, Croton aromaticus, Butea frondosa, Ficus religiosa, indica, bengalensis, Zizyphus Jujubea, Acacia cineraria, glauca, Shoria Jala und andere Mimofenarten wachsen im Ueberflusse in Bengalen, Asjam und in den Centralprovinzen Indiens, weniger häufig sindet man dieselben in den verschiedenen Gegenden Punjads, Bombans, Sinds, Madras und Burmahs.

Man findet sie ferner in den verschiedenen Gegenden des südlichen Asiens, namentlich in Siam, Ceylon, sowie auf den Inseln des östlichen Archipelagus und China.

Der in Siam gewonnene wird für den besten gehalten; in Indien gewinnt man den besten in Alfam und Birmah.

Der Lack ist ein harzartiger Stoff, welcher gefunden wird in Form einer krustenartigen Umhüllung der Zweige und Schößlinge und hervorgerusen wird durch Stiche eines Insectes, der Lack schildlaus (Coccus Lacca Vierr.).

Sie giebt Beranlassung zur Bildung einer harzartigen Masse, die einen rothen, dem Carmin ähnlichen Farbstoff

einschließt.

Die befruchteten Weibchen saugen sich dicht neben einander fest an die Rinde und durchbohren diese, worauf sie mit dem aus der Wunde fließenden und erhärtenden Harzsaft wie mit einer Zelle umgeben werden und darin auch die Eier einbetten, aus welchen dann die junge Brut ausschlüpft.

Der Werth des Lackes hängt ab von der mehr oder weniger helleren Farbe und der Stärke der Kruste.

Diese soll mindestens 30 Mm. stark sein und die Zweige

ganz umgeben.

Soll der Lack von guter Qualität sein, muß dafür gesorgt werden, daß die Zweige abgebrochen werden, ehe die Thiere ihre Umhüllung durchbrechen.

Je weniger die junge Brut entwickelt ift, um fo heller

ist der Lack.

Um die Entwicklung der Insecten zu hemmen, werden vielsach die Zweige in heißes Wasser eingetaucht, wodurch die Insecten getödtet werden, ohne daß der Zweig in seinem Wachsthum und der Absonderung der harzigen Substanz gestört werden würde.

Die in etwa 200 bis 250 Mm. lange Stücke zerbrochenen mit der Incrustation belegten Zweige werden im rohen Zustande auf den Markt gebracht und mit dem Namen Stock lack (stick-lac) belegt, der nun zur weiteren Reinigung

benütt wird.

Die einfachste, von den Eingeborenen benützte Methode besteht darin, den Stocklack in Säcken zwischen Platten zu pressen. Nach der neuen Art macht die Trennung des harz-

Nach der neuen Art macht die Trennung des harzartigen Stoffes vom Holze den Anfang, was mittelst einer Brechmühle vorgenommen wird.

Die vorgebrochenen Stücke werden auf einer Windmühle

in leichtere und schwerere sortirt.

Das Zerkleinern und Sortiren wird noch einigemal wiederholt, bis schließlich ein ziemlich feines orangegelbes Lulver zurückbleibt.

In diesem Zustande heißt er Samenlack (sed-lac). Der Samenlack wird im Wasser so lange durchgearbeitet,

bis das Waffer dunkel gefärbt erscheint.

Man läßt absetzen, zieht das Wasser ab und wieders holt diesen Waschproceß so oft nacheinander, bis das Wasser klar und ungefärbt oberhalb des Lackes steht.

Das gefärbte Wasser wird eingedampft, der Rückstand getrocknet, gepreßt und auf den Markt gebracht als

Lac-dye.

Der gewaschene Lack wird getrocknet und durchgesiebt; das ganz seine Pulver, welches außerordentlich leicht entzündlich ist, wird beseitigt.

Der gepulverte trockene Lack wird in die Jongs, lange, wurstartige, aus einem clothartigen Gewebe hergestellten

Säcke von etwa 50 Mm. Durchmeffer gebracht.

lleber einem Holzkohlenfeuer werden die mit dem rohen Lack beschickten Säcke angewärmt, so daß der Lack durch die Maschen des Leinenzeuges durchsickert und sich eine Art lleberzug an der Außenseite bildet, welcher mittelst Bambus und Aloeblatt entfernt wird.

Der Rückstand im Sack, welcher sehr stark gefärbt ist, wird mit Wasser oder verdünnter Sodalösung so lange aus-

gekocht als noch eine gefärbte Flüssigkeit entsteht.

Die vereinigten Auszüge werden bis zur Honigdicke eingedampft und mit Alaun gefällt, allenfalls auch noch Thon, Kreide oder Gyps zugemischt, worauf noch völlig an der Sonne getrocknet wird.

In diesem Zustande enthält Lac-dye noch sehr viel Harz (über 1/3) und auch viel Thonerde (fast 1/6) und andere Zusätze und ist in diesem Zustande nicht brauchbar.

Den reinen Farbstoff erhält man in der Art, daß man das möglichst sein gepulverte Rohmaterial mit überschüssiger Salzsäure aufschließt, filtrirt, auswäscht, und zwar so lange, bis im Waschwasser Aegammoniak keinen Niederschlag mehr giebt.

Der Rückstand wird mit Wasser ausgekocht, wobei man auf 1 Kgr. Lac-dye mindestens 30 Liter Wasser

nehmen muß.

Aus der kochenden Lösung wird der Farbstoff mittelst normalem Bleiacetat ausgefällt, der Niederschlag durch Schwefelwasserstoff zersetzt und die erhaltene Farbstofflösung zur Trockene eingedampft, worauf man diesen Nückstand mit kochendem Alkohol auszieht und die Lösung so lange mit Aether versetzt, als noch ein Niederschlag entsteht.

Aus der filtrirten Lösung wird der Aether abdeftillirt

und dieser zur Krystallisation hingestellt.

Der reine Farbstoss bildet ein bräunlichrothes, krystallinisches Pulver, das sich im Alkohol, Gisessig, Holzgeist, Wasser mit blutrother Farbe löst, im Aether kaum löslich ist, aber durch letzteren aus der alkoholischen Lösung nicht gefällt wird.

Bei 180 Grad C. tritt ohne vorherige Schmelzung Zersetzung ein.

Dieser Farbstoff ober die Laccarnsäure ist mit der Carminsäure identisch, da die Reactionen beider Säuren die gleichen sind.

Den Basen gegenüber verhält sich dieser Farbstoff wie eine Saure.

Den Werth des Lac-dye kann man nur durch Probefärben ermitteln.

Man schneidet zu diesem Zwecke aus weißem, gewalktem, wollenem Stoffe mehrere vierectige Stückhen von 80 Mm. Länge, bringt sie auf ein übereinstimmendes Gewicht und erhitzt jedes Stückhen mit $^{1}/_{2}$ Gr. Weinstein und 50 Chcm. Wasser zum Sieden.

Andererseits nimmt man von den Lac-dye-Sorten welche verglichen werden sollen, je'/2 Gr., reibt diese Menge mit 1 Gr. Zinnsalz und etwas Wasser sein und gießt sie in die kochende Weinsteinbeize.

Man läßt das Zeugstück noch 10 bis 15 Minuten in der Farbflotte kochen, wäscht es dann mit kaltem Wasser aus, trocknet an der Luft und preßt.

Diejenige Sorte von Lac-dye, welche ben tiefsten Farbenton erzeugt hat, enthält den meisten Farbstoff, ist die beste.

Die besseren Sorten Lac-dye und die schlechteren Sorten Persio sehen sich sehr ähnlich und um sie unterscheiden zu können, braucht man nur eine kleine Menge mit Spiritus zu erwärmen.

Vom Lac-dye löst sich nur das Harz und kein Farbstoff, die klargewordene Lösung sieht bräunlich wie Schellacklösung aus, während der Alkohol aus dem Persio den Farbstoff auszieht und sich schön kirschroth färbt.

Orseille.

Persio, französischer Purpur, rother Indigo. Orseille.

Cudbear.

Unter dem Namen Orseille, Persio, kommen im Handel Farbstoffe vor, welche je nach ihrer Herstellungs= weise, bald einen röthlichen, bald mehr violetten, ja selbst blauen Teig bilden, oder aus den Flechten selbst, aus welchen dieser Teig bereitet wird, bestehen.

Die Zahl der Flechten, aus welchen Orseille hergestellt wird, ist sehr groß und sie scheinen über den größten Theil der Erde verbreitet, ganz besonders aber das Erzeugniß

der warmen Länder, zu sein.

Sie finden sich an fast allen Küsten des Mittelmeeres, auf Corsica, Sardinien, in Frankreich, den Azoren, canarischen Inseln des grünen Vorgebirges, am Cap der guten Hoffnung, auf Angola und Madagascar, auf der Westsküste von Südamerika; geringere Sorten auch in Deutschland.

Die reichhaltigsten Flechten sind jene von den Cap-

verdischen Inseln, Lima, Balparaiso.

Die Balparaisoflechte kommt von Roccella tinctoria, wird aber selten auf dem Continente eingeführt, die Limaflechte von R. fuciformis.

Es ist überhaupt sehr schwierig, genau die Localitäten sestzustellen, von wo die verschiedenen Flechten erhalten werden.

Man erzeugt Orseilleflüssigkeit und Örseilleteig. Die Orseilleflüssigkeit stellt man derart her, daß man 136 Kgr. Zanzibarslechten in einem Bottich mit 545 Liter Aeyammoniakslüssigkeit von 3 Grad Be. übergießt.

Man läßt einen Tag und eine Nacht lang maceriren und bringt darauf die Flüssigkeit in einen Trog von $5^{1}/_{2}$ Meter Länge, 3.6 Weter Breite und 300 Mm. Tiefe, welcher mit Deckeln versehen ist und im unteren Theile geheizt werden kann.

Einmal im Tage werden die Deckel abgenommen und der Troginhalt fünf Minuten lang durchgerührt.

Nach etwa sechs Wochen ist die Flüssigkeit gebrauchs=

fähig.

Orseilleteig. In Kesseln von 1.4 Meter Länge 700 Mm. Breite und 600 Mm. Tiefe, die einen Doppelboden besitzen, um mit Dampf geheizt zu werden, und mit gut schließenden Blechdeckeln versehen sind, bringt man 23 Kgr. zerriebene Flechten und 45 Kgr. Aetzammoniak von 8 Grad Be., rührt die Masse zweimal täglich, Früh und Abends, mit Schaufeln um.

Nach etwa acht Tagen fann die Flüffigkeit abgezogen

werden.

Man bringt dann die Lösungen aus vier Kesseln in einen Bottich zusammen, setzt etwa 9 Kgr. Schwefelsäure und 90 Kgr. Seesalz zu, mischt endlich das Ganze zusammen.

Persio wird ebenso wie Orseilleteig hergestellt, nur daß man, statt Schwefelsäure und Salz zuzusehen, die Masse auf einer eisernen quadratischen Eisenplatte trocknet, welche von unten durch Dampfrohre erhitzt wird, und sie nach dem Trocknen pulvert.

Um Orfeilleextract zu erhalten, extrahirt man

die Flechten mit Essigfaure.

Das Orcin wird dadurch gelöst und die Lecanorfäure, woraus zum größten Theile die farbengebenden Substanzen der Flechten bestehen, in lösliches Orcin und Kohlensäure zerlegt.

Durch Abdampsen der, von den ausgezogenen Flechten getrennten, Lösung erhält man eine Flüssigkeit, reich an reinem Orcin, welche sodann mit Aehammoniak behandelt

das Orseileertract bildet.

Orseille solide — echte Orseille — wird ershalten, wenn man fäufliche Orseille in einem Bottich mit ihrem zwanzigsachen Gewichte kochenden Wassers anrührt und darauf mit dem gleichen Gewichte der angewandten Orseille von zinnsaurem Ammoniak versetzt.

Man rührt so lange, bis die Temperatur auf 50 Grad C.

gesunken ift, worauf man filtrirt und auspreßt.

Der ausgepreßte teigige Rückstand wird von Neuem mit seinem zehnfachen Gewichte Wasser von 40 bis 50 Grad C. behandelt.

Die Flüssigkeit wird der ersten zugemischt.

Um den mit dem zinnsauren Ammoniak ausgezogenen Teig zu conserviren, versetzt man ihn mit wenig Säure und trocknet, wodurch man Persio — Cudbear —

erhält.

Die Flüssigkeiten versetzt man, während sie noch heiß sind oder nachdem man sie wieder erhitzt hat, mit der Hälfte des anfänglich angewandten Gewichtes von zinnsaurem Ammoniak und gießt eine Auflösung von Chlorbaryum oder Chlormagnesium oder auch Barytwasser zu.

Man erhält einen Niederschlag, der Wolle und Seide

rosenroth färbt.

Die von diesem Niederschlage getrennte Flüssigkeit wird mit so viel Salzsäure versetzt, dis dieselbe Orangefarbe annimmt und sich eine Substanz von settem Ansehen daraus absondert.

Die klar gewordene Flüssigkeit wird durch Ammoniak wieder in Biolett übergeführt und dann mit Bleiacetat ausgefällt.

Der oben erwähnte Persio, mit angefäuertem Wasser

behandelt, giebt echte Orseillefarbe.

Um das zinnsaure Ammoniak herzustellen, gießt man in eine Auflösung von Zinnchlorid einen Ueberschuß von verdünntem Ammoniak, läßt den gesammten Niedersichlag abtropfen und löst ihn in concentrirtem Ammoniak auf.

Orseille wird verfälscht mit Mineralstoffen, nament=

lich Rochfalz.

Man erkennt und bestimmt den Zusatz in der Art, daß man eine Probe vollständig verascht und die Asche, nachdem sie gewogen, weiter auf ihre Bestandtheile untersucht.

Gute Orseillen hinterlassen nicht mehr wie 5 bis 10 Procent Asche, was darüber ist, zeigt Verfälschung an. Sehr oft wird Orseille verfälscht mit Campechesoder Brasilienholzextract, sowie mit Fuchsin, Unislinviolett, Azofarbstoffen.

Um Blauholzextract nachzuweisen, verdünnt man 50 Tropfen des Orseilleextractes mit 93.5 Chcm. Wasser, säuert mit Essigläure schwach an, sett darauf 50 Tropsen Zinnchlorürlösung (1=2) hinzu und erwärmt die Flüssigkeit dis zum Sieden, sie wird sich sogleich fast ganz entfärben.

Ein Tropfen Blauholzertract, in 93.5 Chem. Wasser gelöst, liefert, in gleicher Weise behandelt, eine deutlich violette Ruance, welche auch nach mehrstündigem Kochen unverändert bleibt.

Ist die Orseille nur mit 3 bis 4 Procent Blauholzextract gemischt, so erhält die Flüssigkeit nach längerem Kochen eine bleibende grauliche Färbung; bestände die Verfälschung in Lima= oder Sapanholzextract, so würde die Flüssigkeit eine rothe Nuance erhalten.

Fuchsin oder Anilinviolett erkennt man nach Hoppe im Orseilleextract in der Art, daß man einer Lösung der Orseille einige Tropsen Pikrinsäure zusetzt.

Reine Orseille giebt keinen Niederschlag.

Bildet sich ein brauner Niederschlag, so ist Fuchsin oder Anilinviolett vorhanden.

Um Magentafarbstoff nachzuweisen, werden nach Chr. Rawson 1 bis 2 Gr. Orseille oder Persio mit 50 Chcm. Alkohol gekocht und dann mit 100 Chcm. Wasserverdünnt.

Zu der Mischung setzt man 15 bis 20 Cbcm. einer Lösung von basisch essigsaurem Blei (specifisches Gewicht = 1·25) und ebensoviel Aehammoniak.

Man filtrirt.

Bei reinem Persio ist das Filtrat farblos; bei Anwesenheit von Magenta farblos bis blaßroth, der Menge entsprechend. Setzt man dem Filtrate Essigsäure zu, so bleibt sie im ersterem Falle wieder farblos, während im zweiten die bekannte Magentafärbung eintritt.

Man fann durch dieses Verfahren 1 Theil Magenta in 100.000 Orseille nachweisen.

Soll die Magenta auch quantitativ bestimmt werden, so wäscht man den erhaltenen Niederschlag mit einer Mischung von 1 Theil Ammoniak, 5 Theilen Alkohol und 10 Theilen Wasser aus.

Zur quantitativen Bestimmung kann auch ein colorismetrisches Versahren dienen.

Als Vergleichsflüsseit wird mit Essigsäure versetzte Magentalöjung benützt, welche im Liter 10 Mgr. Farbstoff enthält.

Safranin sowie Pariserviolett kann in gleicher Beise nachgewiesen werden.

Ist Pariserviolett vorhanden, so nimmt das Filtrat auf Zusatz von Essigiäure eine violettblaue Färbung an.

Ist Safranin zugesetzt gewesen, so wird das Filtrat auf Zusatz von concentrirter Salzsäure blan, während, wenn Fuchsin vorhanden, das Filtrat gelb, bei Parisersviolett violett wird.

Zugesette Azofarbstoffe erkennt man in der Art, daß man 1 Gr. der zu untersuchenden Orseille in schwach ammoniakalischem Wasser löst und in der Lösung 10 Gr. Wollfäden eine Stunde lang ausfärbt.

Man wiederholt dieses Versahren in demselben Bade, nachdem man solches mit Schwefelsäure angesäuert hat, mit frischen ungefärbten Wollfäden.

Diese ziehen den Farbstoff aus, so daß sich derselbe weiter untersuchen läßt.

In reinem Zustande kommt der Flechtenfarbstoff im Handel nicht vor, sondern man benützt die aus den Flechten gewonnenen Präparate, Orseille, Persio und Cytracte.

Safflor.

Färbedistel, Bürstekraut, wilder Safran.

Carthame, Safranum, Safran batârd, Feaux safran, Safran d'Allemagne.

Safflowers.

Die Blüthen der annuellen Distel, Carthamus tinctorius, welche in Indien einheimisch, in der Levante, Aegypten, Spanien, Frankreich, Italien angebaut wird, geben die unter diesem Namen in Handel kommende Waare.

Sobald die Blüthen zu welfen anfangen, werden fie

geerntet.

Man unterscheidet im Handel verschiedene Sorten des

Safflors:

Spanischer Safflor. — Sehr reich an Farbstoff, breit und kräftig im Ansehen.

In dieser Sorte finden sich oft schwarze Blüthen.

Indischer Safflor. — Aleine plattgebrückte leichte Kuchen, die sich leicht zerbrechen lassen; auf dem Bruche rosenroth, weniger lebhaft auf der Außenseite.

Sind mitunter mit Sand verunreinigt.

Aegnptischer Safflor. — Kurze, zarte, dünne, gekräuselte Fäden von ausgesprochen rother Farbe und

starkem Geruche.

Derselbe wird am meisten geschätzt, denn er enthält 1½ mal mehr Farbstoff als die anderen Sorten und wiederum wird der um Cairo gebaute jenem von Obersägnpten vorgezogen.

Batavia = Safflor. — Große Blüthen, welche jedoch

in Folge starken Pressens eine einzige Masse bilden.

Farbe: dunkelroth.

Sie sind weniger reich an Farbstoff wie der Indische

Ist oft mit schwarzen Blüthen gemischt.

Man muß stets jenen Safflor wählen, welcher eine feurigrothe Farbe besitzt, da gelbe Blüthen ohne

Farbstoff werthsos sind, und die Waare im Preise verringern.

Besitzt der Safflor eine matte Farbe, so ist dies ein Zeichen, daß die Blüthen spät geerntet und schlecht getrocknet wurden; denn je mehr sich die Blüthe entwickelt, um so mehr verliert sie an Glanz.

Der eigentliche Farbstoff des Safflors ist das Carthamin, welches sich in Begleitung zweier gelber

Farbstoffe in den Blüthen befindet.

Der eine dieser gelben Farbstoffe ist sauer, im Wasser löslich, der andere, im Wasser unlöslich, löst sich in Alkalien.

Im Handel kommt das Carthamin oder Safflorroth (Carmin de Safranum) entweder in trockener Form oder als Flüssigkeit von purpurrother Farbe — Safflorextract oder Safflorcarmin — vor.

Man erhält das Safflorextract in folgender Weise: Der Safflor wir so lange mit kaltem Wasser durchgeknetet, bis dasselbe klar und farblos abläuft.

Auf je 50 Kgr. derartig ausgewaschenen Safflors wird eine Lösung von entweder 500 Gr. Potasche oder 1 Kgr. Krystallsoda gegossen, alles durchgerührt und zwei bis drei Stunden sang stehen gelassen.

Meist am Abend desselben Tages erfolgt das Auswaschen, Ausziehen des löslich gewordenen

Farbstoffes.

Dieses geschieht mit Wasser, indem man den, wie vorerwähnt, behandelten Safslor in Leinwand schlägt und durch Kneten daraus verdrängt.

Um Ende des Waschens muß das Wasser ganz hell

und ungefärbt ablaufen.

Das Ausziehen des Farbstoffes mit Baumwolle gesichieht in mehreren Phasen.

Zum ersten Anstellen nimmt man auf 50 Kgr. Safflor 25 bis 40 Kgr. starke und ungezwirnte Baumwolle, kocht diese in Wasser, wenn sie noch roh ist, gut aus, wringt sie stark und stellt sie auf das alkalische Safflorbad.

Hat die Baumwolle schon zu gleichem Zwecke gedient, ist das Kochen derselben unnöthig und man stellt sie blos auf heißes Wasser.

Von der Baumwolle macht man soviele Handvoll als möglich an einen Stock und füllt die Safflorwanne von der auf= gestellten Baumwolle gedrängt voll und die Stöcke mit dem darangehängten Garne dicht aneinander.

Man zieht die Baumwolle erst einige Zeit, etwa zwei Stunden, auf dem Safflorbade um und steckt sie am Abend sammt den Stöcken in die Brühe, wo sie vollkommen unterstauchen muß.

Den andern Tag folgt:

das Aufwärmen und Schärfen des Bades.

Man hebt die Baumwolle heraus, wringt sie über der Wanne hart ab, erwärmt das Bad, am besten durch einzgeleiteten Dampf, auf 20 Grad C., fügt dann soviel Citronenssaft hinzu, dis sich auf der Obersläche beim Umrühren ein leichter, rother Schaum bildet und das Bad schwach säuerlich schmeckt, rührt Alles gut durcheinander, stellt die Baumwolle nochmals auf, läßt sie bei mehrsachem Umziehen dis gegen Mittag stehen oder sacht sie wieder ein.

Die Baumwolle hat nun eine dunkelrothe Farbe angenommen.

Nachmittags nimmt man sie aus der Brühe, wringt sie stark ab und nun folgt

ein zweites Absäuern ober Abwaschbab in leicht mit Citronensaft gesäuertem Wasser zur nochmaligen Reinigung derselben.

Man braucht hierzu etwa ein Viertel des vorher gebrauchten Citronensaftes, wozu man noch zwei kleine Theile von Salzsäure (auch Schwefelsäure), sehr verdünnt, beigeben kann.

Die Baumwolle, siebenmal umgezogen, wringt man hart ab, und nun folgt

das Wiederabziehen des Farbstoffes von der

Baumwolle.

Hierzu macht man wieder ein alkalisches Bad, indem man zu 50 Kgr. Safflor nur etwa 2½ Kgr. Potasche in warmem Wasser auflöst, diese Auflösung in das zum Abziehen bestimmte Gefäß giebt und die Baumwolle darin aufstellt.

Nach einer halben Stunde nimmt man sie nach öfterem Umziehen heraus, wringt sie stark ab und passirt sie hands vollweise nochmals durch ein zweites alkalisches Bad, das nur mit 500 Gr. Potasche gemengt zu sein braucht.

Zuletzt zieht man die Baumwolle noch durch laus warmes Wasser, um allen etwa noch anhängenden Farbstoff abzuspülen.

Endlich schüttet man die beiden alkalischen Laugen und das Abspülwasser zusammen und zieht davon mittelst einer

Säure ben Carmin aus.

Das Niederschlagen des rothen Carmins aus der alkalischen Brühe geschieht folgendermaßen:

Das vorhergenannte alkalische nebst dem Abschwenkswasser versetzt man mit 2 Kgr. Weinsäure, ost auch mit 1½ Kgr. präparirtem Weinstein, vorher in heißem Wasser beides aufgelöst, worauf sich nach kräftigem Umrühren die gelbe Farbe der Brühe in eine prächtig rothe verwandeln und auf der Oberfläche, ein lebhafter, seurig rother Schaum bilden muß.

Der Geschmack des Bades muß säuerlich sein und kann, wenn dies nicht der Fall ist, von den gleichen Substanzen

oder von Citronensaft beigefügt werden.

Verdünnte Schwefel= oder Salzsäure befördern zwar auch die Bildung des Niederschlages, beeinträchtigen aber die Schönheit des entstehenden Carmins, wodurch die Purpurfarbe weniger lebhaft und mehr ziegelartig wird.

Am anderen Morgen, nach Beifügung der genannten Säuren, befindet sich oben im Geschirr eine klare, farblose Flüssigkeit, welche weggeschüttet wird, und am Boden ein rother, flockiger Niederschlag.

Dieser Niederschlag wird abfiltrirt, bei gelinder Wärme getrocknet und kommt unter den Namen Tellerroth in den Handel.

Man stellt aber auch flüssigen Safflorcarmin her, indem man die Brühe, in welcher sich der Niederschlag vertheilt befindet, in ein kleines, mehr hohes als breites mit Ablaßhähnen versehenes Gefäß bringt, absehen läßt, und die klare Flüssigkeit vom Bodensake, soweit thunlich abzieht.

Nimmt man zum Ausfällen des Safflorcarmins außer der Weinsäure und dem Citronensaft noch andere chemische Präparate, so wirken dieselben nuancirend auf denselben ein.

Derselbe nuancirt

in's Bläulichrothe besonders von Weinstein, Citronensaft, Essigsäure, essigsaurer Thonerde, Thonerdenitrat, Alaun, Kochsalz; ferner von verdünnter Salzsäure, Borsäure, Phosphorsäure, Silbernitrat;

ins Gelblichrothe durch Weinfaure, fehr verdunnte

Schwefelfäure, salvetersaures Zinkoryd, Wismuthnitrat;

ins Drange durch salpetersaures, salpetersalzsaures, schwefelsalzsaures Zinn, salpetersalzsaures Wismuth;

ins Drangebraune ziehend durch falpeterjaures

Rupfer:

von Braun in das Violette gehend durch salpeter= jaures Gisen;

in Dunkelviolett durch effigiaures Gijen.

Das Safflorroth (Carthamin) wird zur Herstellung rother Farben benützt.

Um diesen mehr Feuer zu geben, giebt man gerne eine kleine Mtenge Orlean zu; zu sehr dunklen Nuancen bis ein Drittel des Gewichtes an Safflorroth.

Leider ist das Carthamin, diese schöne Farbe nicht echt, wird am Lichte zerstört und bleicht rasch aus.

Es wird sehr oft durch Cochenille ersett.

Catechu.

Katechu, Bigu, Catechu.

Cachou, Terre de Japon, Cachou clair.

Blac Catechu, Cutch, Gambir, Katagamba, Gambir-Catechu, Pale catechu.

Unter dem Sammelnamen Catechu kommt eine große Anzahl brauner Farbstoffe in den Handel, von denen das Catechu mit dem Gambir sehr nahe verwandt ist und in früheren Jahren auch miteinander verwechselt wurden.

Das echte Catechu stammt von Acacia Catechu, Wild. ab, einem hohen, mit 300 Mm. langen, doppelts gefiederten Blättern, deren Blattstiele unterhalb des ersten Flügelpaares und ebenso unterhalb der obersten Fiedern Drüsen tragen.

Der Baum, dessen jüngere Aeste unterhalb der Blätter paarige Stacheln haben, und die Blüthen fingerlange, walzenförmige Aehren bilden, ist einheimisch in Ost= und

Hinter-Indien und auf Censon.

Eine andere Art, Acacia Suma Kurz, welche sich von der ersteren durch stärkere Dornen, reicher gesiederte Blätter und weißere Rinde auszeichnet, wächst in Östindien (Bengalen), Nupore, Gujerat und im östlichen Theile des tropischen Afrika.

Man erhält das Catechu durch Auskochen des zer-

fleinerten, dunkelrothen Rernholzes.

Bum Auskochen bedient man sich irdener Töpfe, die

zu mehreren in einem gemauerten Herde stehen.

Der concentrirte Auszug wird dann in anderen Gefäßen weiter eingedampft, bis er beim Erfalten erftarrt, worauf man ihn in Thonformen, auf Matten u. s. w. füllt und hier von Luft und Sonne völlig austrocknen läßt.

In Blöcke geformt, hüllt man dann das Catechu häufig in große Blätter des Dipterocarpus turberculatus Roxb., verpackt es in Kisten, Säcke oder Matten und versendet es. Das Catechu wird meistentheils von Begu in Hinterindien in den Handel gebracht, geringere Sorten kommen von der Küste von Coromandel, von Bengalen, Ceplon.

Das Pegus ober Bombays Catechu bildet unregels mäßige, ungleich große, quadratische, oder unten platte und oben gewölbte, meistens in Blätter gehüllte, außen und innen gleichmäßig gefärbte, kleine oder große etwa 35 bis 40 Kgr. schwere Kuchen, letztere zuweilen noch in der Mitte weich, so daß sie, dünn ausgezogen, durchscheinend werden.

Trockenes Catechu bricht großmuschelig, glänzend, scharfkantig oder etwas körnig, es ist leberbraun bis schwarzbraun, stellenweise röthlich, läßt sich leicht zerreiben.

Geruch: schwach; Geschmad: zusammenziehend, bitter=

lich, schließlich süßlich.

Bengal=Catechu kommt in Form unregelmäßiger 30 bis 40 Mm. in Quadrat messenden, 30 bis 40 Mm. dicken, unebenen, matten, festen, rauh sich anfühlenden, nicht brüchigen, aber seicht pulverisirbaren Stücken, die in Blätter verschiedener Abstammung eingewickelt sind.

Sie sind gleichmäßig röthlichbraun bis schwarzbraun gefärbt; im Bruche sind sie mit kastanienbraunen, wachs= glänzenden und helleren Streifen durchsett.

Nord=Indisches Catechu bildet größere Bruch= stücke, welche der Form nach in runden Gefäßen geformt zu sein scheinen.

Sie find poros, von erdigem Ansehen und hellbrauner

Farbe.

Catechu von Malakka bildet quadratische Tafeln von 54 Mm. Grundfläche und 3 Mm. Dicke, außen braun, innen hell zimmtfarben.

Gambir unterscheidet sich nur wenig vom Catechu. Dasselbe wird hergestellt aus Mucaria Gambir Roxburgh, einem aus Hinterindien, besonders in den Straits Settlements einheimischen, auf den holländischen Inseln des Rioum Lingga Archipels, zwischen Singapore und Sumatra angebauten Pflanze.

Es ist dies ein vermittelst der in Ranken umgewandelten Blüthenstiele hoch kletternder Strauch, mit derben, eirunden, ganzrandigen, gegenständigen Blättern, zu denen gekreuzt, sich in gleicher Höhe zwei hinfällige Deckblättchen finden.

Aus den Blattwinkeln brechen kurze, gegliederte, einzelne Blüthenstiele mit vier Deckblättchen vor, die ein kugeliges Köpschen von zahlreichen rothen Blümchen tragen.

Steril bleibende Stiele sind zu haken= bis fast freis=

förmig gefrümmten Ranken umgewandelt.

Nur die dicken und fleischigen Blätter junger Sträucher liefern reichlich Extract, während die dünnen und faserigen Blätter älterer Gewächse davon nur wenig ergeben.

Schon nach achtzehn Wonaten beginnt der Chinese, in dessen Händen fast ausschließlich der ganze Handel und Fabrikation des Gambir liegt, die Blätter, junge Sprossen und Zweige herunter zu schneiden, so daß die Pflanze fast kahl ist.

Die grünen Blätter und Schoßen werden grob mit einem » Parang« zerhackt und in einen mit Wasser ge=

füllten eisernen Kessel — Qualli — gegeben.

Während die Blätter kochen, werden sie fortwährend mit einer Art hölzernem Dreizack gerührt und gestoßen, um die Extraction zu vollenden.

Wird die Masse dick und sprupartig, so werden die Blätter herausgenommen und über den Kessel in einem

Holztrog fo aufgestellt, daß sie abtropfen.

Dann giebt man die Flüssigkeit in dünne und flache Holzgefäße, bringt die Blätter nochmals in den Kessel und kocht sie von Neuem aus.

Der zweite Auszug ist indeß zu schwach, um zu Gambir verarbeitet zu werden und wird deshalb als Auszugsflüssigfeit für die folgende Extraction frischer Blätter verwendet.

Sobald das Extract sich in kleinen Gefäßen abgekühlt hat, steckt der Arbeiter seine halbgeschlossene Hand in die halbslüssige Masse und bewegt darin ein leichtes Holzstück von der Gestalt eines Würfelbechers fortwährend auf und nieder, wodurch die Verdickung der Masse unmittelbar erfolgt.

Ist der Gambir ganz fühl, so wird er aus dem Holzgefäß entfernt und mit einem Messer in Würfelform gebracht.

Die Würfel werden auf Gestellen von Bambus, vier bis fünf Tage getrocknet, dann in Matten verpackt und in den Handel gebracht.

Guter Gambir bildet eine harte compacte Masse von braunschwarzer Farbe, auf dem Bruche dunkelmahagonie-roth, hie und da mit dunkelgelben Streifen, nicht stäubend.

In den Handel fommt:

Gambir aus Calcutta in 100 Kgr. schweren, oblongen Blöcken, die mit Sägespänen bestreut und in Matten eingenäht sind.

Der Bruch ist matt, heller und dunkler braun marmorirt.

Gambir in Bürfeln; die häufigste Sorte.

Die Würfel sind 30 Mm. breit, außen matt, rothbraun, von körniger Oberfläche, ober mit Eindrücken eines Gewebes; im Innern hell gelblich.

Statt echten Gambir hat man im Handel auch eine aus Abfällen gemachte schmuzigweiße bis hellgelbe Masse von saurem, unangenehmen Geruche, die häufig schmuzigblaue oder schwarze Flecke zeigt.

Auch Verfälschungen guten Gambirs mit fremden Materialien sind nicht selten; am häufigsten wird berselbe mit Wasser fünstlich imprägnirt.

Gutes Catechu darf beim Kochen mit Weingeist (im Berhältnisse von 1=10) einen Rückstand aus Pflanzenstheilen hinterlassen, welcher, bei 100 Grad C. getrocknet, nicht mehr als 3 Theile betragen darf.

20 Theile Catechu geben mit 200 Theilen siedendem Wasser eine braunrothe, nicht recht klare, blaues Lackmus= papier röthende Flüssigkeit.

Gießt man diese von dem Rückstande ab, so läßt sie in der Kälte einen reichlich braunen Absatz fallen.

Das Gewicht jenes Rückstandes darf, nachdem er bei 100 Grad C. getrochnet ist, 3 Theile nicht übersteigen.

Verbrannt darf der Catechu nicht mehr als 6 Procent einer weißen oder wenig grauen Asche hinterlassen.

Gute Sorten Catechu geben nicht leicht über 2·3 Procent und Gambir nicht über 4·7 Procent Asche.

Der Unterschied zwischen Catechu und Gambir besteht darin, daß wahrscheinlich in Folge der bei der Be-reitung angewandten größeren Sorgfalt bei Gambir, der Gehalt an Catechin ein verhältnißmäßig größerer ist, als beim Catechu, bei dem, wie man annimmt, in Folge stärkerer Erhitzung bei der Herstellung, ein Theil des Catechins in Catechugerbsäure übergeführt ist.

Die wässerige Lösung des Catechu wird

durch Alkohol flockig gefällt,

» Chlor stark getrübt,

» Gelatine stark, klebrig, weißröthlich ausgefällt,

verdünnte Säuren aufgehellt,

v concentrirte Säuren ftark getrübt bis ausgefällt,

allkalien stark geröthet,

» Kalkwasser gelb gefärbt und ausgefällt, » Alaun aufgehellt und gelblich gefärbt,

» Eisenvitriol olivengrün gefärbt, » Eisenvrydsalze dunkelgrün gefärbt,

» Rupfersulfat grün gefärbt,

» Rupferacetat schwarzbraun ausgefällt,

Bleifalze gelblich grau gefällt,
 Zinnchlorür braungelb, gefällt,

» Zinnchlorid gelblich weiß ausgefällt, der Rieder= jchlag verschwindet jedoch bald, durch Quecksilberchlorid lichtbraun ausgefällt.

Mercuronitrat bräunlichgelb ausgefällt,

Raliumbichromat braun ausgefällt.

Brechweinstein getrübt, unter Abscheidung eines geringen Nieberichlages.

Präparirtes Catechu wird in der Art hergestellt, daß man das fäufliche Catechu schmilzt und etwa eine Stunde lang im geschmolzenen Zustande erhält.

Sand, Erde 2c. seten sich während dieser Zeit zum arökten Theile ab und das darüber stehende Catechu fann abgenommen werden.

Man preßt es hierauf zur Entfernung der Pflanzen-reste im geschmolzenen Zustande durch ein nicht zu dichtes

Seihetuch.

Das so gereinigte Catechu wird nun wieder im Wasser-bade erweicht und in die weiche Masse 0.75 Procent sein gepulvertes Raliumdichromat eingerührt; dann läßt man die geschmolzene Masse erkalten.

Wird Catechu oder Gambir mit wenig Wasser übergossen, erweichen gelassen und dann mit Glycerin ansgerieben, so erscheint es bei 200maliger Bergrößerung frnstallinisch.

Stärke, zugesetzte, erkennt man an dem durch Lösen einer Probe des fraglichen Catechu in Alkohol fich bilden=

den Rückstand.

Dieselbe wird erst mit verdünntem Weingeiste aus-gewaschen, hierauf mit Wasser gekocht und die überstehende Flüssigkeit, nach dem Erkalten mit Jodlösung versetzt, wodurch bei Gegenwart von Stärke eine blaue Färbung entsteht.

Bufate fremder Gerbstoffe erkennt man mittelft Eisenchlorid, welches in wässeriger Ausschüttelung eine schwarze Färbung ober Niederschlag hervorruft.

Zugesettes Blut erkennt man baran, bag man das Catechu in Alkohol auskocht, filtrirt, den Rückstand trocenet und dann im Glasrohr erhitzt; entstehen ammoniakalische Dämpse, so ist Blutzusatz nachgewiesen.

Ein gutes Catechu giebt etwa 35 Procent an Aether ab-Die Bestimmung des Catechin= und Catechugerbsäure= Gehaltes wird sehr selten verlangt.

Chinesischgrün.

Lokao.

Dasselbe wird in China aus der frischen Rinde versichiedener dort einheimischer Rhamnusarten hergestellt, indem man dieselben eine halbe Stunde lang im Wasser kocht, dann etwas Alaun und Potasche der Abkochung zusetzt, wodurch sie sich klärt.

In der klaren Brühe wird Baumwollzeug gefärbt und jedesmal Abends auf den Rasen gebracht, wodurch sich stets die nach oben gelegte Seite grün färbt.

Das Ausfärben wird solange vorgenommen, bis sich das Zeug sehr stark angereichert hat.

Die Stücke werden stets durch die Flotte gezogen, nach jeder Färbung, wie erwähnt getrocknet, aber nicht gewaschen.

Will man das Lokao erzeugen, so wäscht man in einem Kessel die Stücke mit kaltem Wasser aus, legt in die Flüssigkeit Baumwollgarn und bringt zum Kochen.

Das Baumwollgarn zieht den Farbstoff an und wird dieser durch starkes Schlagen und Kneten unter kaltem Wasser von dem Garn abgezogen.

Der Farbstoff setzt sich in dem Wasser ab, das überstehende Wasser abgezogen und der Bodensatz auf Papiersblätter gebracht, welche auf einer Lage Asche liegen, und an der Sonne getrocknet.

Das in dieser Weise erhaltene Lokao stellt flache etwas gebogene Scheiben von 1 bis 4 Mm. Dicke und versschiedener Größe dar, je nachdem sie vor dem Transporte mehr oder weniger getrocknet worden sind.

Die Farbe desselben ist blau mit gleichzeitig violettem und grünem Schimmer; auf Papier gerieben, giebt es einen meergrünen Strich.

Es ift leicht zerbrechlich, dennoch schwer zu pulvern, weil es sich an die Keule und an den Mörser festklebt. Es ist im Alkohol, Aether, Aceton, Schweselkohlenstoff,

ätherischen Delen unlöslich.

Im Wasser vertheilt es sich sehr fein ohne sich darin zu lösen, die Farbe desselben wird blutroth gefärbt und besitzt einen eigenthümlichen, an Schwefelleber erinnernden Geruch.

Mit saurer Zinnsalzlösung läßt sich eine Lösung des Farbstoffes herstellen, die sich eine Zeit lang hält, auf Zusat von Wasser aber einen Niederschlag von ponceau=

rother Farbe entstehen läßt.

Ebenso ist das Lokao löslich in kohlensauren, bor-sauren, phosphorsauren Alkalien, aus deren Lösungen das-selbe — im noch reineren Zustande — auf Zusat von Waffer ausgefällt werden fann.

Sehr rasch löst sich dasselbe in Essigsäure. Verdünnte Schweselsäure oder Salzsaure lösen das Lo ka o auf, doch darf ihre Einwirkung nicht von zu langer Dauer sein und die Lösung nicht gekocht werden. Wit verdünnter Salpetersäure gekocht, ober mit con-

centrirter bei gewöhnlicher Temperatur behandelt, ändert sich die Farbe der Flüssigkeit, es scheidet sich ein eisengrauer Niederschlag aus und die über demselben stehende gelb gefärbte Flüssigkeit wird auf Zusatz von Alfalien orange, während sie gegen Säuren ziemlich beständig ist. Reducirend wirkende Säuren, wie phosphorige, arsenige,

schweflige Saure, Ameisensaure u. A. lassen in wässerigen Lösungen des Lokao oft schon in der Kälte, aber stets in der Hige einen blutrothen Niederschlag

entstehen.

Schwefelwasserstoff färbt die wässerige Lösung des Loka o blutroth; die Farbe verschwindet, wenn nicht ein Ueberschuß von Schwefelwasserstoff in der Lösung bleibt.

Orndirend wirkende Säuren, wie Chlorfäure, unterchlorige Säure, Chromsäure 2c. wirken auf den Farbstoff verändernd ein, derselbe durchläuft verschiedene Farben= nuancen und wird zuletzt rosenroth.

Dieses Roth ist jedoch nicht das nämliche, welches durch reducirende Säuren hervorgerufen wird, benn, während sich aus demselben wieder ein Grun herstellen lakt, ift dies

bei jenem nicht möglich. Aetzende Alkalien, Kalkwasser, wirken zerstörend auf den grünen Farbstoff ein; er wird — durch Letzteres nur nach dem Kochen — in eine braune Lösung umgewandelt.

Alkalicarbonate wirken wie die Aegalkalien, jedoch nur

bei höheren Temperaturen.

Schwefelammonium ift eines der energischeften Reductions und Lösungsmittel für das Lokao und kann des halb als Reagenz auf dasselbe dienen.

Zint- und Magnefigsalze mandeln die grüne Lösung

des Lokao in Blau um.

Alaunlösung wirft wie die Zinkfalze.

Man reinigt das Lokao, indem man dasselbe in Essigiaure löst und daraus mit viel Wasser ausfällt.

Schwarze Farben.

Schwarze Farben find, da sie zum größten Theile

aus Rohlenstoff bestehen, organischen Ursprungs.

Natürlich vorkommende Kohle (Steinkohle) findet keine Verwendung als Farbe, dagegen kommt die aus thierischen oder pflanzlichen Stoffen durch unvollständige Verbrennung hergestellte Kohle unter verschiedenen Namen im Farbwaaren-handel vor, wie: Lampenschwarz, Delschwarz, vegestabilisches Schwarz, Kohlenschwarz, Elsenbeinschwarz, Knochenschwarz, Krankfurterschwarz 2c. 2c.

Diese alle und auch noch andere werden durch Berkohlung verschiedener organischer Stoffe, beziehungsweise Berbrennung unter ungenügendem Zutritt der Luft ge-

wonnen.

Die schwarzen Farbstoffe sind indifferent gegen die Einwirkung atmosphärischer Luft und Licht, ebenso gegen Alfalien; sind deshalb ganz vorzügliche Farbstoffe, die sich mit anderen Farben, ohne Aenderung ihrer Eigenschaften, mischen lassen.


Die am meisten gebräuchlichen schwarzen Farben sind

Ruß= und Lampenschwarz.

Buchenschwarz, Beinschwarz, Kastanienschwarz, Frankfurter= oder Spanischschwarz, Pariserschwarz, Kerzenschwarz, Kohlenschwarz, Außschwarz.

Noir de Carbon, Noir de Pêches, Noir d'Espagne, Noir de Vigne, Noir de Francfort, Noir de Fuméer, Noir de Houille, Noir de Resine, Noir de Lampe, Noir d'Os, Noir d'Ivoire, Noir de Cologne, Noir de velours.

Lamp-black, Vegetable-black, Bone-black, Ivoryblack, Animal-black, Frankfort-black, Drop-black, Candle-black.



Das Lampenschwarz findet als Malersarbe die meiste

Verwendung.

Im Großen und Ganzen ist das Lampenschwarz nichts weiter als Ruß, erhalten dadurch, daß man irgend ein Fett (Del, Talg, Schweinsett) unter ungenügendem Zutritt von Lust verbrennt und den durch unvollständige Verbrennung ershaltenen Ruß, der sich an den kalten Flächen ausett, sammelt.

Den Namen »Lampenschwarz« erhielt der Ruß des= halb, weil man den fetten Stoff meistens in Lampen ver= brennt.

Außer Fetten lassen sich zu diesem Zwecke auch Theerund Paraffinöle, Petroleumrückstände u. dgl. verwenden, und giebt man jenen den Vorzug, welche beim Verbrennen den meisten Rauch entwickeln.

Man erhält nicht ein gleichartiges Präparat, dasselbe

ist je nach dem verwendeten Material auch verschieden.

Fette Dele und Fette geben indessen das schwarz.

Die Farbennuance ift schöner und das Product weniger

fetter als aus anderen Stoffen hergestelltes.

Paraffinöle u. dgl. m. geben ebenfalls ein schönes Lampenschwarz, doch besitzt dasselbe einen bräunlichen Stich und die Neigung, sich um so settiger anzusühlen, bei je höherer Temperatur die Verbrennung vor sich ging.

Bas die Herstellung von Lampenruß anbelangt,

so besteht die Vorrichtung aus zwei Theilen:

a) dem Brenner.

b) den Kammern (Sammlern).

Eine alte, aber noch meistens angewendete Methode besteht darin, fette Dele (Paraffinöle, Petroleumrückstände)

in Lampen zu verbrennen.

Die Verbrennungsproducte treten durch einen Konus in die Vorkammer D (Fig. 158), von wo sie durch das Kohr din eine große Anzahl von Säcken aus dichtem filzigen Gewebe co von 5 bis 6 Meter Höhe und 1 Meter Durchmesser treten, welche oben und unten durch Kupferrohre co miteinander in Verbindung stehen.


Je mehr solcher Säcke dem Kauche zur Verfügung

Je mehr solcher Säcke dem Kauche zur Verfügung stehen, um so besser wird der Ruß, um so mehr wird der


Rauch ausgenütt.

Durch Deffnen der Klappen n wird der Ruß mit Hilfe einer Krücke herausgezogen und gleich nach der Güte sortirt, und zwar das aus den ersten zwei Säcken, weil es noch sehr viel unverbranntes Del enthält, für sich selbst gesammelt,

da es, mit dem übrigen Ruß zusammengemischt, leicht zur Selbstentzündung Gelegenheit bieten würde.



Um diese Oxydation an der Luft zu verhüten, wird der Ruß im Tiegelosen geglüht, wodurch derselbe in der Qualität gewinnt.



Wenn schwere Anthracenöle oder Paraffine verbrannt werden, was in Lampen nicht geschehen kann, so bedient man sich des in Fig. 159 abgebildeten Apparates, bestehend aus langen, gemauerten Kammern aa von $1^{1/2}$ dis 2 Weter Länge, bei 3 Weter Breite und Höhe, die miteinander


durch die Züge bb in Verbindung stehen und schließlich in den Kamin endigen, der wieder mit einem Ofen verbunden ist, damit ein lebhafter Luftzug hergestellt werde.

Der Dfen d enthält einen eisernen Ressel m, ber in

einem gewölbten Raume fteht.

Durch das Rauchrohr n steht derselbe mit der ersten Kammer in Verbindung.

Fig. 161.




Dieses Rohr dient ferner als Kühlrohr, in welchem sich die flüchtigen Gase verdichten und durch das Rohr o die condensirte Flüssigkeit in das Gefäß v fließt.

Der gröbere Ruß sett sich in der ersten Kammer ab, und man erhält um so feinere Waare, je entfernter von dem Erzeugungsorte der Ruß gesammelt worden ist.

Eine Modification dieses Ofens besteht darin, daß man (Fig. 160) statt mehrerer einzelner Kammern eine einzige, lange herstellt und diese durch einzelne, etwa 1½ Meter von einander abstehende Scheidewände in Abstheilungen theilt, die so eingerichtet sind, daß der Rauch in Zickzacksorm die Kammer durchgehen muß.

Auch hier muß der aus den ersten Abtheilungen der Kammer genommene Ruß für sich getrennt bleiben und

Fig. 162.



behufs Entfernung der öligen Beimengungen nachgeglüht werden.

Anders ist der Ofen von Winslow conftruirt.

Derselbe (Fig. 161) besteht aus einem gemauerten Ofen a, welcher durch den Canal h mit der Absetsammer in Berbindung steht.

In der Nähe der Feuerung befindet sich eine eiserne Platte f, welche ben Boden der Brennkammer e bildet, auf welcher ein kleiner eiserner Ressel o gestellt wird.

Beim Einlassen wird die Feuerplatte f zur Rothgluth erhitzt, worauf durch das Leitungsrohr lk die in einem Reservoir befindliche Flüssigkeit (Oel, Paraffinöle 2c.) in den heißen Kessel tropsenweise fallen gelassen wird.

Das Del verbrennt mit mehr ober weniger rußender Flamme, je nach dem Zufluß der Luft, der Rauch zieht durch h in die Kammer, wo er sich niederschlägt.

Durch den Sahn m wird der Zufluß des Kettstoffes

reaulirt.

Da von dem zur Verbrennung bestimmten Stoffe etwas auch auf die rothglühende Feuerplatte fällt und dort verbrennt, so ist ein weiteres Heizen der Blatte nicht

mehr nöthig.

Der von Lorilleux fils (ainé) construirte Apparat, in welchem Kienruß aus allen kohlenstoffreichen und dabei flüssigen oder doch durch Wärme verflüssigbaren (schmelzbaren) Substanzen, wie Naphtalin, Talg, fetten Mineral-ölen, Petroleumrückständen, Theerarten, Harzen, Fett-säuren 20. hergestellt werden kann, besteht aus drei verschiedenen Theilen.

Der erste dieser Theile, der Zersetzer, besteht aus einer in einem Ofen liegenden, mit Sicherheitsventil versehenen Retorte von der Form der Gasretorten, in welche aus einem auf dem Dfen stehenden doppelwandigen, somit auf dem erforderlichen Temperaturgrade zu erhaltenden Be-hälter das Rohmaterial in einem continuirlichen, durch Hahn= rohr zu regulirenden Strahle einfließt.

Zeitweilig werden die Rückstände durch ein Rohr in eine Grube, eine Rufe oder dgl. ausgezogen; die entwickelten Gase entweichen durch eine Esse.

Die Destillationsproducte treten in ein Rohr und werben an der Mündung desselben entzündet, so daß sie an der Basis des Aufnehmers (Recipienten) verbrennen. Dieser besteht aus einem weiten, stumpf konisch geformten, auf T-eisernen Füßen ruhenden und an seinem
oberen Theile mit einer schwach geneigten engeren Blechröhre verbundenen Rohrstücke, welche erstere die Schwärzedämpse, die sich nicht in letzterer abseten, in den Condensationsraum sührt, und mit einer als Schieber oder Streichbrett dienenden Blechscheibe versehen ist.

Während der Operation befindet sich diese Scheibe am hinteren Ende des Rohres dem Recipienten zugewendet; schiebt man sie zu einem bestimmten Zeitpuntte bis zum anderen Ende des Rohres, so treibt sie die ganze Masse des abgesetzten Rußes vor sich her in die Condensations-kammer.

Wird zur Herstellung des Rußes Holztheer oder Harz, oder rohe Erdölnaphta verwendet, so bedient man sich des folgenden Apparates.

In der chlindrischen, aus Backsteinen hergestellten Kammer A (Fig. 162) befindet sich eine große eiserne, konisch geformte, oben offene Glocke B, welche zur Zeit der Fabrikation als Rauchsang, nach Beendigung derselben als Abstreifer dient.

Denn da die Glocke genau die Wände der Kammer streift, nimmt sie beim Herablassen allen an den Wänden sitzenden Ruß mit, welcher zu Boden fällt und dort gesammelt wird.

Die Wände der Kammer sind entweder mit grober Leinwand oder Leder bedeckt, damit sich der Ruß leichter ansehen kann.

Der Holztheer oder anderes Material befindet sich in einem Kessel C, welcher, auf einer Eisenplatte stehend, von darunter befindlichem Feuer erhibt wird.

Sobald dieser Zeitpunkt eingetreten, wird der Theer angezündet und die Verbrennungsproducte in die Rammer acleitet.

Durch ein über eine Rolle gehendes Seil wird bie Glocke aufgezogen und niedergelassen.

Eine Modification dieser Einrichtung besteht darin, daß man den oberen verengten Theil der Rußkammer gar nicht aus Blech, sondern aus einem starken dichten Gewebe — sackartig — herstellt und auf einem Block mittelst eines Ringes besessigt, so daß der Sack gespannt und gesenkt werden kann.

Dieser Sack wird dicht an der Rußkammer befestigt. Das Innere der Rußkammer wird mit Thontöpsen ausgefüllt, welche bauchig sind und keine Böden besitzen.

Der Rauch zieht durch die Deffnungen der Töpfe hindurch und sett sich an die Wandungen derselben ab, ebenso an der Oberkläche des Sackes.

Die Arbeit in der Rußhütte geht in folgender Weise vor sich: Nachdem die harzigen Stoffe zum Brennen gestracht worden sind, unterhält man dasselbe unter geringer Zuleitung von Luft etwa 10 Stunden lang, worauf man etwas abkühlen läßt.

Der aufgespannte Sack wird mit Stöcken an der Außenseite bearbeitet, damit der an demselben haftende Ruß abfalle.

Durch eine Deffnung stößt ein Arbeiter eine auf einem dünnen Stuhlrohr angebundene runde Bürste durch die Deffnungen der Töpfe, um dem Rauch freien Zug zu geben.

Rach dieser Operation wird das Feuer angezündet und

die Rußbildung von Neuem eingeleitet.

Nach 4 bis 5 Tagen hat sich so viel Ruß angesam= melt, daß das Austragen beginnen kann.

Der Ruß wird in drei Sorten geschieden, auch in

fünf.

Die beste Sorte erhält man aus dem Sack, dann aus den Töpfen der obersten Reihen, die schlechteste Sorte ist in den unteren Töpsen abgelagert.

Diese Einrichtung ist sehr rationell und giebt, bei guter Führung bes Verbrennungsprocesses und nicht zu

furzem Rauchcanal, eine fehr gute Ausbeute.

Hauptsache ist, daß die Rußkammer nicht zu heiß wird, daß kein Wind auf den sackartigen Abschluß der Kammer wirken könne, da bei heißer Kammer und Luftzutritt ein Glühen des Rußes erfolgen und daraus ein Brand der ganzen Kammer entstehen kann.

Nachdem die zur Herstellung des Rußes nothwendigen Käume verhältnißmäßig groß sein müssen, hat man versucht, die Abkühlung der Verbrennungsproducte auf raschem, mechanischem Wege zu erzielen.

Thal wißer conftruirte einen Apparat, der hauptjächlich aus einem drehbaren Cylinder besteht, welcher continuirlich innen mit Wasser gekühlt wird, so daß die Verbrennungsproducte rasch condensirt werden und sich an der Cylindersläche absehen, wo sie mittelst eines Abstreichers entfernt werden.

Doch hat weder dieser Apparat, noch andere ähnlicher Art große Verwendung gefunden und konnten das alte Versfahren nicht verdrängen.

Der Proceß geht langsam vor sich, auch die Ausbeute ist eine verhältnißmäßig kleinere als beim alten Versahren, dabei spricht gegen die Benützung der Apparate noch der Umstand, daß daß Lampenschwarz grießlich ist und die Neigung besitzt, mit der Zeit auch rauh im Griff zu werden und gräulich von Farbe zu sein.

Tritt noch der Uebelstand dazu, daß der Ruß längere Zeit auf den heißen Flächen des Apparates liegen bleibt, somit »überbrannt« wird, so wird derselbe dadurch hart und als Farbe gänzlich unbrauchbar.

Die billigsten Sorten von Ruß werden als Nebensproduct beim Verbrennen von stark rußendem Torf und Kohle erhalten oder durch Verbrennen harzreichen Holzes, der in Pechsiedereien, Theerschwelereien entstehenden Abfälle hergestellt (Kienruß, Holzruß).

Zu feineren Sorten benütt man Kolophonium, die bei der Verarbeitung von Theer erhaltenen schweren Theeröle, rohes

Naphtalin, zuweilen alte harzige, fette Dele.

Erwähnt sei hier noch die Herstellung von Ruß aus Rohlenstoffverbindungen mittelft Eleftricität.

Durch Anwendung elektrischer Ströme von sehr hoher Spannung (10.000 bis 40.000 Bolt) gelingt es, gasförmige, fluffige und feste Kohlenwasserstoffe oder deren Berbindungen zu zersetzen und die Rohle in feinster Vertheilung auszuscheiben.

Man bringt die zu zersetzenden Rohlenwasserstoffe oder Berbindungen in einen Behälter, welcher mit zwei Gleftroben ober den Enden elektrischer Leitungen ausgerüftet ift.

In die Leitung wird dann irgend ein Stromerzeuger

für hohe Spannung eingeschaltet.

Man muß das Ganze so einrichten, daß die elektrische Entladung quer durch die Masse der Rohlenwasserstoffe unter Ausschluß der Luft oder anderer, die Verbrennung befördernder Stoffe stattfindet.

Der Apparat, in welchem der Proces vor sich geht, besitt an seinem Boden eine Ableitung nach einem Sammelgefäß, das mit einer Bumpe in Verbindung steht, welche Die mit Zersetungsproducten gemischte Flüssigkeit vollständig absaugt und nach einer Dampfpresse brückt.

Am Ausgange der Dampfpresse befindet sich wieder ein Sammelgefäß, welches zur Abfühlung der Fluffigkeit dient, welche nun von Neuem wieder in den oberen Theil des Bersetungsappartes eingeführt wird.

Hierdurch kann ein beständiger Rreislauf für eine be= stimmte Menge von Rohmaterial erzielt werden, in Weise, daß aller zersetbare Kohlenstoff ausgeschieden wird. Erweist es sich nöthig, daß Ruß gemahlen werden muffe,

dann eignen sich dazu Mühlen mit eifernen Mahlscheiben

besser als Mahlsteine.

Ruß ist weniger rein als Holzkohle, denn er enthält nur etwa 89 bis 90 Procent Kohlenstoff; der Rest besteht aus Salzen, unverbrannten fetten Stoffen und anderen fettartigen Verbindungen, die sich während der Verbrennung gebildet haben.

Bu gewissen Zwecken, z. B. zur Herstellung lithosgraphischer Tinten 2c., muß derselbe erst von den denselben begleitenden fremden Stoffen gereinigt werden, was durch nochmaliges Glühen geschieht oder durch Ausziehen mit leichtem Theeröl oder Betroleum.

Das Ausglüßen geschieht in der Art, daß man den Ruß in Cylinder aus starkem Eisenblech füllt, diese in Thonkapseln setzt und sie allmählich bis zum schwachen Roth-

glühen erhitt.

Bei zu schwachem Ausglühen bleibt der Ruß fettig; durch zu ftarkes Erhißen wird der Ruß grau (todt= gebrannt), indem er zum Theil verbrennt und der Rest fest und dicht wird.

Ruß pflegt voluminöser zu sein als Lampenschwarz, von sehr feiner Structur, tief dunkelschwarzer Farbe und größerer Deckkraft.

Lampenruß ist schwarz mit schwach bräunlichem Stich, wollig, flockig, feiner Structur, guter Deckkrast. Der Ruß wird sowohl als Wasser, wie als Delfarbe permendet.

Um jedoch im letteren Falle eine gleichmäßige Zer= theilung und innige Durchmengung mit dem Dele zu er= zielen, muß man den Kienruß, damit er mit Wasser zu einem Teig angerührt werden kann, zunächst mit einer geringen Menge Wasser, welche etwa 10 Procent Alkohol enthält, anfeuchten; man kann bagu schlechten Branntwein vermenden.

Man rührt den Kienruß und die alkoholische Flüssigfeit mittelft einer Maurerfelle in einem Gefäße zusammen, bis das Gemenge die Feuchtigkeit von frischem Schnupf-tabak angenommen hat; in dieser Form läßt sich derselbe vollständig im Wasser vertheilen und durch ein Seidensieb schlagen, fo daß die ihm beigemengten Verunreinigungen auf dem Siebboden zurückbleiben.

Man läßt absehen, decantirt das über dem Kienruß stehende Wasser oder zieht es mittelst eines Hebers ab, gießt Die zur Bildung einer confistenten Farbe erforderliche Menge

Del, eher zu wenig als zu viel, hinzu und rührt mehrere

Minuten lang um.

Rienruß und Del verbinden sich babei miteinander, der Teig ballt sich frümelig zusammen und sinkt in dem Befäße zu Boden; das über demfelben ftehende Baffer wird abgegossen und dann wird der Farbteig durchgeknetet, um alles noch zurückgebliebene Wasser auszudrücken.

Unmittelbar vor seiner Berwendung wird der Teig mit der nöthigen Menge Del und Siccatif versett und bildet dann eine Delfarbe von homogenem Korn und von einer

Feinheit, die nichts zu wünschen übrig läkt.

Zum Anreiben benöthigt Ruß an 27 Procent Del oder

bis 55 Brocent an Terpentinöl.

Der Aufbewahrung des Rufes, namentlich des nicht geglühten, muß große Sorgfalt zugewendet werden, ba in Folge des denfelben begleitenden und anhängenden Del= gehaltes eine Orndirung des letteren unter so großer Erwärmung vor sich geht. daß sogar eine Entzündung desselben stattfinden fann.

So einfach die Ruffabritation zu sein scheint, so erfordert dieselbe, wenn sie mit gutem Erfolge betrieben werden soll, große Erfahrung und Umsicht.

Anochenich warz.

Elfenbeinschwarz, Beinschwarz, Hornschwarz, Raffeler= oder Kölnerschwarz, Spodium.

Noir d'or, Noir d'Ivoire, Noir de Cologne, Noir de

velours.

Bone-black, Ivory-black, Animal-black.

Knochenschwarz ist für gewöhnlich nichts anderes als die feingemahlenen und geschlämmten Rückstände jener Anochenkohle, welche behufs Entfärbung von Zuckerlösungen in den Buderfabrifen abfallen, oder Abfall von der Fabrikation des Spodiums.

Von der Herstellung des Knochenschwarz foll hier ab-

gesehen werden.

Gut gebrannte Knochenkohle muß eine tiefschwarze matte Farbe, mit einem Stich ins Graue besitzen; eine glänzende Kohle ist aus nicht entsetteten Knochen hergestellt, ist dicht und besitzt nicht die von ihr gesorderten Wirkungen.

Rnochenschwarz enthält nur verhältnißmäßig wenig Rohlenstoff, 15 bis 20 Procent, dagegen sehr viel Calcium= phosphat, bis 60 Procent, während der Rest aus Calcium=

carbonat besteht.

Berbrannt, muß ein weißer bis weißgrauer Aschen= rückstand zurückbleiben; ist derselbe röthlich, so ist jeden= falls ein Zusat von fremden, schwarzen Stoffen vorhanden.

Eine Zeit lang hat man versucht, die schwarzen, kohligen Rückstände von der Blutlaugensalz=Fabrikation als Farbe-

material zu benützen.

Die Farbe, ein bräunlichgraues Schwarz, ist nicht an-

sprechend.

Das Knochenschwarz ist zu Wasserfarben nicht wohl zu brauchen, weil es keine Deckkraft besitzt; mit Del abgerieben, giebt es dagegen ein vortreffliches, sattes Schwarz, welches indessen schwierig trocknet, dem sich jedoch abhelsen läßt, wenn man die Mischung mit dem Leinöl oder Firniß auf einem glasirten Scherben mittelst Kohlensener vorsichtig erhitzt.

W. E. Newton hat ein specielles »Siccatifschwarz« empfohlen, zu welchem Zwecke er eine Mischung von 80 Kgr. Gastheer, 100 Kgr. Aetkaltpulver und 9 Kgr. Alaun in

einem geschloffenen Gefäße glüht.

Je nach den verschiedenen Verhältnissen zwischen Theer und Kalf tann man graue und braune Farben erhalten.

Frankfurter Schwarz.

Hefenschwarz, Kohlenschwarz.

Frankfurter Schwarz wird aus Weinreben in großen glasirten Thonretorten, welche gewöhnlich vertical zu vieren in einer Feuerung liegen, gewonnen. Eiserne Cylinder oder Retorten find nicht üblich.

Diese Thonretorten fassen 40 bis 50 Kgr. Rohmaterial und liegen in dem Ofen auf eisernen Platten gelagert, damit sie nicht direkt vom Feuer getroffen werden.

Die Hiße wird langsam gesteigert, bis zur Rothgluth, und in dieser drei bis vier Stunden gehalten, dadurch wird die in der Retorte befindliche organische Füllung zersieht und verkohlt.

Die sich entwickelnden Gase und Dämpfe werden durch breite Rohre abgeleitet, in Kühlvorrichtungen condensirt, die flüssigen Destillationsproducte gesammelt und in erster

Richtung auf Effigfaurefalze verarbeitet.

Das nicht condensirte Gas wird unter die Feuerung

geleitet und verbrannt.

Nachdem die Entwickelung brennbarer Gase aufgehört, wird der Retorteninhalt rasch in entsprechend große Kästen gezogen, diese dicht geschlossen und zum Erkalten unter Luft=abschluß bei Seite gestellt.

Schließlich wird die Kohle in Kugelmühlen sein gemahlen, gesiebt, geschlämmt, getrocknet und nochmals ge-

mahlen.

Die geringeren Qualitäten des Frankfurter Schwarz pflegen sehr oft nur aus Schieferschwarz zu bestehen.

Hefenschwarz.

Die durch Erhitzen in offenen Kesseln vom Wasser befreite Hese (Weinhese, Weingeläger) wird in gleicher Weise wie das Frankfurter Schwarz in Thoncylindern so lange geglüht, bis vollständige Verkohlung eingetreten ist.

Die Hefenkohle enthält, in Folge Zersetung des in der Hefe befindlichen Weinsteins, Kaliumcarbonat (Potasche), welches durch Auslaugen der Kohle in reinem Zustande gewonnen wird.

Die zurückbleibende fein zertheilte Kohle kommt auch als bestes Frankfurter Schwarz in den Handel.

Rorkschwarz

wird in gleicher Weise, wie vorstehend, aus Korkabfällen,

alten Korken u. dgl. m. gewonnen.

Es ist eine eigenthümsliche Erscheinung, daß die versschiedenen Rohmaterialien, wie Rebenholz, Weinkämme, Bodenhese, Aprikosenschalen, Korkabfälle, Blut u. dgs. in vorerwähnter Art verkohlt, nicht ein gleichmäßiges Schwarz geben, sondern sich im Farbenton, wesentlich von einander unterscheiden.

Sie werden deshalb, namentlich für lithographische Zwecke, in verschiedenen Verhältnissen gemischt, um ein be-

stimmtes Schwarz zu erzeugen.

Hamburgerschwarz

Noir d'Allemagne wird gewöhnlich aus nachstehendem Rohmaterial hergestellt:

- I. 8 Gewichtstheile nicht entfettete Anochen,
 - 7 » getrocknete Traubenkämme,
 - 5 » Bodenhefe,
 - 6 » Rußschalen.
- II. 5 Gewichtstheile nicht entfettete Anochen,
 - 5 » trockenes Blut,
 - 10 » trockene Weinhefe.
 - 10 » alte, gebrauchte und zerkleinerte
- III. 10 Gewichtstheile Weinstein,
 - 10 's trockene Bodenhefe,
 - 10 » Traubenfämme,
 - 10 » Aprikosenschalen,
 - 10 » Rorfabfall.

Die erhaltenen Schwarz werden in Nasmühlen gemahlen, geschlämmt und nach der Feinheit classificirt.

Auf die Deckfraft, Haltbarkeit u. s. w. werden die

schwarzen Farben in üblicher Weise geprüft.

Es wird aber mitunter verlangt, nachzuweisen, ob Das vorliegende Schwarz ein Lampen= oder Kohlen=

schwarz ist.

Zu diesem Zwecke verbrennt man eine geringe Menge des zu prüfenden Schwarz in einem Porzellantiegel, in welchem gar keine oder eine nur unbedeutende Menge Asche zurückbleiben darf.

Anochen= oder Elfenbeinschwarz werden öfters zu Zwecken verlangt, bei denen die Kenntniß der Nebenbestand= theile des Schwarz eine Bedingung ist, und zwar nach der Richtung hin, ob man es nicht mit einem Gemisch aus Lampenschwarz mit Baryt oder Gyps zu thun habe.

Zu diesem Zwecke kocht man eine geringe Menge des Schwarz mit Salzsäure, in welcher es sich, wenn wirkliches Kohlenschwarz vorliegt, fast gänzlich auflöst.

Setzt man zu dem Filtrate Aetammoniak, so bildet sich ein weißer Niederschlag von Calciumphosphat, welcher dem Gewichte nach 60 bis 70 Procent der Probe bestragen muß.

Der unlösliche Rückstand am Filter besteht dann aus

Baryt oder Gyps.

Herstellung der Lackfarben.

Lackfarben nennt man die Verbindung organischer Farbstoffe mit basischen Salzen der Erden oder der schweren Metalloryde.

Der organische Farbstoff wird meistentheils auf einen anorganischen Stoff niedergeschlagen und auf demselben

firirt.

Im Allgemeinen spielt die inactive Substanz die Rolle des Niederschlagmittels; seine Wirkung besteht darin, den organischen Farbstöff in unlöslicher Form aus der wässerigen, alkalischen oder sauren Lösung auszuscheiden.

Um den Farbstoff soviel wie thunlich auszunüten, verset man die Lösung desselben oft mit völlig indifferenten
Stoffen, wie z. B. Blanc fixe, Schwerspath u. dgl. und
nimmt in ihrer Gegenwart den Ausfällproces vor.

In diesem Falle erhält man sehr oft Lacke von außersordentlicher Schönheit und einer großen Zertheilung, was sonst in anderer Art vorgegangen nicht der Fall zu sein

pflegt.

Die Verfahren der Herstellung der Lacke sind ungemein zahlreich und wechseln se nach Verwendungsart der Lack-

farbe.

Zur Herstellung einzelner benützt man Farbstoffe pflanzlichen Ursprunges, namentlich Farbholzextracte, während andere aus den fünstlich aus Theer hergestellten Farben (Anilinfarben), welche in außerordentlich vielen und schönen Ruancen gewonnen werden, hergestellt werden.

Bu einzelnen Lackfarben werden aber auch Gemische

der bemerkten Bigmente verwendet.

Die meisten organischen Farbstoffe sind sauren oder phenolartigen Charakters, und bilden in Verbindung mit Basen wie Zinn, Thonerde, Eisen, Blei, Antimon u. s. w. gefärbte Verbindungen, welche im Wasser unlössich sind, wahre Salze.

Deshalb ift die Eingangs erwähnte Definition der

Farblacke vollständig gerechtsertigt.

Die Affinität zwischen dem Farbstoff und dem Ausfällmittel ist so groß, daß sofort nach Zusatz desselben die

Verbindung sich bildet.

Der Theorie nach sollte diese Verbindung in äquivalenten Verhältnissen vor sich gehen, thatsächlich ist dies jedoch nicht der Fall, da kein Lack hergestellt werden kann, wenn nicht die Base im Ueberschusse vorhanden ist.

Dieser Ueberschuß ist mitunter zufällig, sehr oft aber absichtlich, da durch denselben die Farbennuance des Lackes

hervorgerufen wird und auch abhängt.

Es lassen sich beshalb Lacke im richtigen Sinne des Wortes als chemische Verbindungen nicht ansehen.

Einmal herrscht im Lack die Base vor, ein anderes= mal ist demselben ungebundener Farbstoff beigemengt, welcher während der Herstellung des Lackes mit niederge= geschlagen und beigemengt wird.

Das Verfahren, den Lack herzustellen, ist sehr einfach, richtet sich meistens nach der Natur des Farbstoffes, welcher

auf Lack verarbeitet werden foll.

Im allgemeinen erfolgt die Bildung:

1. durch physikalische Anziehungskraft oder durch Auffärben;

2. durch Bildung des Lacks auf chemischen Wege, was

wiederum erfolgt:

a) durch Bildung des Lackes durch Ausfällen des Farb-

stoffes mittest eines passenden Körpers;

b) durch Fixirung des mittelft Ausfällens erhaltenen

Lackes auf einen indifferenten Körper;

c) durch Bildung des Lackes mittelst gleichzeitiger Bildung und Ausfällung des Farbstoffes und des indifferenten

Körpers.

Was die Herstellung des Farblackes durch physikalische Anziehungskraft oder Auffärben anbelangt, so besitzen einige Stoffe die Eigenschaft aus der Farbstofflösung, in welcher sie sich vertheilt befinden, eine gewisse Wenge der Farbe in sich und an sich zu ziehen und festzuhalten.

Es geschieht dies durch eine Art von Dissociation; das Endproduct pflegt nach dem Trocknen ein größeres Volumen

einzunehmen, als dies vorher der Fall war.

Vorzugsweise sind es Theersarbstoffe, welche sich in dieser Art sesthalten lassen und Körper, wie Thonerde, Kieselsäure u. A., welche die Farbe in sich aufnehmen und im Stande sind, sich mit dieser im Laufe der Zeit völlig zu verbinden und wirkliche Lacke zu bilden.

Diese Stoffe dürfen jedoch nicht in gelatinösem, son

bern in pulverformigem Zustande sich befinden.

Was die Herstellung der Lacke durch einfaches Ausfällen des Farbstoffes anbelangt, jo wird das Verfahren angewendet bei Farbstoffen thierisichen und pflanzlichen Ursprungs, hauptsächlich jener der Farbhölzer und der Cochenille.

Die wässerige Auflösung des Farbstoffes wird durch Zusatz eines entsprechenden Ausfällmittels niedergeschlagen.

Ein einfaches Beispiel dieses Verfahrens besitzen wir im

Lack aus Gelbholz.

100 Kgr. gemahlenes Gelbholz werden mit Wasser ausgekocht, die Abkochung durch Leinen gegossen, um sie abzutlären und sodann eine Lösung von 10 Kgr. Zinnchlorür, in 20 Kgr. Wasser gelöst, hinzugefügt.

Der gelbe Niederschlag wird von der obenstehenden Flüssigkeit getrennt, ausgewaschen und getrocknet.

Es kommt aber vor, daß man, um gewisse Nuancen hervorzurusen, auch zwei oder mehrere Salze verwenden muß, wie dies bei der Herstellung der sogenannten pflanzelichen Bronzesarben oft vorzukommen pflegt.

Ein Beispiel dieser Art besitzen wir im

Goldfäferlad.

Laque mordorée. Man wendet an:

200 Kgr. Rückstände vom Campecheroth, 100 » Eisenjulfat,

20 Liter Rostbeize (Eisennitratlösung), 12 bis 14 Liter Zinnsalzlösung.

Sehr oft set man, um eine gewisse Nuance hervor=

zurusen, einem Farbstoffe einen zweiten zu, gewöhnlich einen Theerfarbstoff.

So erhält man, um ein Beispiel anzuführen, einen

Pistaziengrünen Lack

zuerst durch Herstellung eines gelben Lackes aus

100 Kgr. Quercitron und 12 bis 14 Liter Zinnsalzlösung,

welchen man durch Mischen mit Berlinerblau grün färbt und schließlich mit einer Lösung aus 500 Gramm Fuchsin avivirt.

Die Salze, welche als Ausfällmittel zur Verwendung kommen, sind: Thonerde-, Zinn-, Gisen-, Antimonverbindungen.

Am meisten werden Thoner dehndrat oder Thon=

erdealuminat oder Zinnoxyd verwendet.

Meistens ist der dadurch entstehende Niederschlag nicht sehr beträchtlich, weil er in der freiwerdenden Säure löslich

zu sein pflegt.

Der Niederschlag enthält neben dem Farbstoff und dem Dryd, stets noch einen Theil der Säure, worin dieses geslöst war; die Auslösung enthält dieselben Bestandtheile, nur im umgekehrten Verhältnisse, die Säure im Ueberschuß.

Stumpft man letteren durch Zusatz von kaustischem oder kohlensaurem Alkali ab, so erhält man eine weit größere Menge an Lackfarbe; die Farbstoffe pflegen dadurch bei hinreichender Menge Thonerde vollständig ausgefällt zu werden.

Farbstoffe, welche im Wasser unlöslich sind, durch alkalische Laugen aber gelöst werden, können mit verdünnten Laugen von Kaliumcarbonat (Potasche) oder Natriumcarbonat extrahirt und dann durch Alaun gefällt werden.

Auch wenn man frisch gefälltes und ausgewaschenes Thonerdehndrat mit Farbstofflösungen kocht, erhält man Lacksarben, indem jenes sich mit dem Farbstoff verbindet, und eine unlösliche gefärbte Verbindung eingeht.

Die Farbe ist umso schöner, je geringer bas Verhält=

niß ber gefällten Erbe ift.

Für feine Lackfarben wird das Versetzen der Maunlösung mit dem achten Theile des Alaunes an Potasche genügen; für ordinäre pflegt man mehr Potasche und Soda, nachdem die erste Fällung weggenommen, zuzusetzen wohl auch Ghps oder Kreide, wenn diese die Farbe nicht verändern, beizumengen.

Häufig wird Stärkemehl, allein oder in Berbindung mit Traganthichleim, um mehr Rörper zu geben, zu= gesett.

Es empfiehlt sich zur Erzeugung von Lackfarben Natrium = Aluminat zu verwenden.

Bu diesem Behufe fügt man die Farbstoffauflösung der Lösung des Thonerdenatron hinzu und schläat die Mischung durch Schwefelfäure nieder.

Man erhält auf diese Art im allgemeinen Lacke von reicherer Farbe als mit Alaun, namentlich mit Gelbholz, welches einen in Orange ziehenden und mit Brasilien= holz, welches einen in violett ziehenden Lack liefert.

Man kann übrigens den Ton der Lackfarben nach Belieben andern, indem man den Saurezusat so einrichtet, daß die Flüssigkeit entweder alkalisch bleibt, oder neutral oder sauer wird.

Der Umstand, daß Zinnsalz und Thonerdenatron sich gegenseitig niederschlagen, wenn sie mit einander zusammensgebracht werden, kann bei der Bereitung solcher Lackfarben zu benen Zinnsalz verwendet wird, ohne Zweifel benütt werden.

Das Thonerdenatron bietet jedoch bei der Bereitung der Lackfarben einen Uebelstand dar.

Die Lackfarben setzen sich nämlich nicht leicht ab, mag man in der Kälte oder in der Wärme operiren oder den Farbstoff der Säure oder dem Thonerdenatron zusetzen.

Diese Schwierigkeit läßt sich jedoch in folgender Weise beseitigen.

Wenn man z. B. zum Waschen einer gewissen Menge Lackfarbe 3 Liter Waffer nöthig hat, so läßt man die Farbe in einem Flüffigkeitsvolumen von nur 1 Liter entstehen.

Rachdem die Mischung gebildet und angemessen umsgerührt worden ist, fügt man die übrigen 2 Liter Wasser hinzu und rührt wieder um.

Die Lackfarbe setzt sich dann nachher wieder ab und nimmt nur den dritten Theil des Volumens der Flüssig= keit ein.

Es sei hier noch erwähnt, daß man ein zur Herstellung der Farblacke sehr geeignetes Thonerdehydrat in fol-

gender Art erhält:

Man löst 1000 Gewichtstheile Alaun in 5000 Gewichtstheilen Wasser, zugleich auch 5 Gewichtstheile Kupfervitriol und legt in die Lösung 250 Gewichtstheile Zinkblechschnitzeln ein.

Man läßt nun 2 bis 3 Tage mäßig warm stehen,

unter zeitweiliger Erneuerung des Waffers.

Das Kupfer wird zuerst gefällt, und lagert sich dann sehr dicht auf das Zink, wodurch beide Wetalle ein ziemlich starkes galvanisches Plattenpaar bilden.

Es entwickelt sich Wasserstoff, schwefelsaures Zinkoryd löst sich und nach und nach scheidet sich die reine Thon-

erde als höchst zartes Pulver ab.

Man läßt die Einwirkung so lange dauern, bis durch Zusatz von überschüssigem Ammonik keine dauernde Fällung mehr erzeugt wird, d. h. bis keine Thonerde mehr gelöst ist.

Läßt man weiter einwirken, so fällt später das stets, selbst in sogenanntem eisenfreien Alaun vorkommende Eisensornd und färbt die Thonerde gelblich; selbst die geringste Spur macht sich deutlich bemerkbar.

Die so gefällte Thonerde läßt sich leicht auswaschen, weil sie kein Alkali enthält, welches außerordentlich hartsnäckig der Thonerde anhängt, was namentlich bei der aus Thonerdenatron hergestellten zu bemerken ist; sie besigt den großen Vortheil, daß sie sich beim Trocknen nicht so sehr zusammenzieht und reißt, sondern sie bleibt als seines, höchst

weiches und zartes Pulver, das sich in allen Lösungsmitteln der Thonerde mit größter Leichtigkeit löst.

Basisch schwefelsaure Thonerbe ist darin nie enthalten, weil der elektrische Strom solche intermediäre Producte nicht dulbet, sondern die Zersetzung immer bis an die Grenze der Möglichkeit treibt.

Durch leichtes Umrühren mit dem Glasstabe kann man die Thonerde mit der Flüssigkeit so abgießen, daß nichts von dem Zink, dem Kupfer und dem im Zink etwa befindlichen Blei in die Thonerde übergeht, da die Metalle sehr fest aneinander und am Boden des Gefäßes haften.

In Fällen wo ein Farblack aus keinem Farbstoff hergestellt werden soll, auf welchen Alkalien zerstörend ober ändernd einwirken, ift es angezeigt, ein Ausfällmittel zu benützen, welches sehr schwach alkalisch ist.

Man kann z. B. benützen Thonerdesulfat und Borax — welcher nur schwach alkalisch reagirt — und erhält so unlösliches Thonerdeborat.

Diese Reactionen sind sehr zu beachten, z. B. bei

Cochenille, Rothholz u. A.

Zinnsalze werden meistens in Form von Chlorverbin-

dungen verwendet.

Zinnchlorür (Zinnsalz), sowie Zinnchlorid, oder Versbindungen beider, unter dem Namen Pinksalz, Zinncompossition, Physik, Rosirsalz bekannt, werden mit Vorliebe benütt.

Wässerige Abkochungen des Rothholzes werden direct

durch diese Verbindungen ausgefällt.

Aluminiumstannat findet in gleicher Weise Berwendung; man erhält dasselbe durch Zersetzung von Thonerdesulfat mit Natriumstannat.

Man kann auch die Farbstoffe mit Bittersalzlösung auskochen und die Colatur, mit kohlensaurem Ammonik ver-

fett, zum Sieden erhiten.

Die den Farbstoff enthaltende Magnesia wird gewaschen und getrocknet.

Zweckmäßiger ist es, nicht mit Magnesia allein, welche zu vielen vegetabilischen Farbstoffen wenig Affinität besitt, sondern mit Magnesiumaluminat die Farblacke zu er=

zeugen.

Man erhält das Magnesiumalumingt durch dop= pelte Zersetzung von 90 Gewichtstheilen Kaliumalaun mit 26 Gewichtstheilen Magnesiumsulfat (Bittersalz) bei Segen= wart von 12 Gewichtstheilen Chlorammonium (Salmiat).

Man erhält in dieser Art Lacke, welche sich durch

große Lockerheit auszeichnen.

Die Magnesia kann in sehr vielen Fällen durch Bintornd ersetzt werden, wenn man an Stelle des Bittersalzes Zinkvitriol (Zinksulfat) setzt. Collas will mit phosphorsauren Salzen, namentlich

gallertartigem phosphorsauren Kalkhydrat zum Riele

fommen.

So kann 3. B. Cochenillelack nach diesem Verfahren hergestellt werden, indem man in einen filtrirten Auszug von Cochenille gallertartiges Calciumphosphat einrührt.

Der Verwendung des gallertartigen Calciumphosphates follte mehr Beachtung geschenkt werden, als dies bis jett der Fall ist, da dasselbe die Eigenschaft besitzt, die Farb-stoffe anzuziehen und sich mit denselben zu verbinden.

Außerdem giebt das Calciumphosphat mit vielen Farbholzlösungen andere Farblacke als die Thonerde und liefert mit einigen Metalloryden, u. A. mit Kupfer- und Kobaltornd sehr schöne blaue Verbindungen, welche das Thenard's Blau erfeten fonnen.

Endlich fann die Mehrzahl der Metallornde und Me=

tallsalze als Basis der Farblackherstellung dienen.

So lehrte die Herstellung der Farblacke mittelst Chlor= antimon bereits Lampadius, später empfahl Gatti

dieselbe Verbindung.

Man versetzt nach Anweisung des letzteren, um einen rothen Lack zu erhalten, 1 Raumtheil Chlorantimon (Liquor stibii muriatici) von 43 Grad Bé. mit 2 Raum= theilen eines alten Absudes von Savan- oder Limaholz

von 5 Grad B., rührt das Ganze gut um, läßt einige

Stunden stehen und filtrirt bann.

Nachdem die Flüssigkeit abgelaufen ist, wird der Nieder= schlag wiederholt mit Wasser ausgewaschen, worauf er ge-trocknet, oder im teigartigen Zustande verwendet werden kann.

Wendet man mehr Chlorantimon an, so fällt der Lack mehr carmoisinroth aus; ein größeres Verhältniß der Sapanholzbrühe macht ihn mehr scharlachroth. Violetter Lack bildet sich beim Vermischen von

1 Raumtheil Chlorantimon von 43 Grad B. mit 14 Raum= theilen alter Blauholzbrühe von 4.5 Grad B.

Verwendet man statt des Sapanholzes einen Absud von

Quercitron, fo erhält man einen gelben Lack.

Bleiornbfalze werden nicht selten verwendet.

Bu diesem Amecke versett man die klare Auflösung des betreffenden Farbstoffes mit einem Bleioryholalze, z. B. dem essigiauren oder kohlensauren; um die Flüssigkeit alfalisch zu machen, setzt man gewöhnlich Aetzammoniak zu, worauf man filtrirt und den Niederschlag auswäscht.

Auf 1 Kgr. des Farbstoffes verwendet man durch= schnittlich 7 Kgr. des Bleiorydsalzes, in 10 Liter Wasser

gelöst, und versetzt mit ½ Kgr. Aetzammoniak. Das in dieser Art erhaltene Product ist schön in Farbe und besitzt hohen Glanz; leider werden die Blei= orndsalze durch Einwirkung des Schwefelwasserstoffes, der schwefeligen Säure u. dgl. m. geschwärzt, wodurch eine Verminderung der Schönheit des Farblackes, ja vollständige Uenderung des Farbtones erfolat.

Endlich werden organische Stoffe allein ober im Be-

misch mit anorganischen verwendet.

Es ist bekannt, daß eine Mischung von Albumin (Eiweiß) mit Kreide viel energischer wirkt, als Eiweiß oder Kreide allein.

Was die Herstellung des Farblackes mittelst Fizirung desselben auf einen indifferenten Körper anbelangt, so geschieht dies gewöhnlich in der Urt, daß man in der mässerigen Losung des Farbstoffes

irgend einen unlöslichen indifferenten Rörper in Schwebe erhält und dann das Ausfällen des Lackes in der vor=

erwähnten Weise vornimmt.

Dieser indifferente Stoff — Körper ober Untergrund benannt — pflegt gewöhnlich Bleioryd, Bleisulfat, natürlicher oder künstlich gefällter Schwerspath, Kaolin, Gnps, Kreide, Stärke u. dgl. zu fein.

Als Farbstoff wird gewöhnlich eine künstliche Theer=

farbe (Anilinfarbe) verwendet.

Die Ausführung dieses Verfahrens ist eine einfache

und wurde bereits oben erwähnt.

Man erzeugt in dieser Weise die sogenannten Vermillionetts. Ersat für Zinnober und die meisten derartigen Lacke aus Theerfarbstoffen.

Nachdem jedoch nicht alle Theerfarbstoffe mit Metall= salzen unlösliche Verbindungen bilden, muß man dieselben

in unlösliche Verbindungen anderer Art überführen. Dies ist namentlich nothwendig, bei basischen Farbstoffen, welche mit Gerbstoff (Tannin) derartige Berbin= dungen eingehen.

Nur ist es Hauptbedingung, daß ein Alkalisalz vor-handen sei, welches die frei gewordene Säure des basischen

Karbstoffes bindet.

Der ausfallende Farblack sett fich dann an den in der

Schwebe befindlichen indifferenten Körper fest an.

Möglicher Beise könnte die Zinnfäure in gleicher Beise, wie vorerwähnt, benützt werden, als dieselbe die Eigenschaft, sich zu polymerisiren besitzt. Dabei Körper bildet. beren Säurewirfung im Abnehmen ift.

Man kann mittelst dieser Säure etwa 65 Procent

der Farbstoffe fixiren.

Dagegen fehlen der Metazinusäure alle die vorbemerkten Eigenschaften der Zinnsäure, so daß sie vollständig nach

dieser Richtung unbrauchbar ist.

Um einen Farblack herzustellen durch Ausfällen des Farblackes und gleichzeitiger Bildung eines indifferenten unlöglichen

Salzes, welches als Körper dem Karblack zu= gemischt ist, verfährt man indirect, daß man die Karb= stofflösung mit einer Salzlösung versetzt und nun beide gleichzeitig ausfällt.

Man pflegt das eine dieser Salze so auszuwählen, daß es den Farbstoff ausfällt, beziehungsweise mit dem-jelben eine unlösliche Verbindung eingeht.

Derartigen Vorgang sehen wir beim Ausfällen einer mäfferigen Lösung von Bonceau, welcher Natriumsulfat

zugesett worden ist.

Sett man dieser Lösung unter Umrühren nach und nach Chlorbaryumlösung zu, so fällt nicht nur der Farb= ftoff vollständig aus, sondern es wird gleichzeitig Barnum= julfat (Blanc fixe) hergestellt.

Dasselbe ist der Fall bei Berstellung von

Türfischrothlad.

Man bereitet eine kochende Lösung aus

50 Gr. Corallin. 600 » Krnstallsoda. 5000 » Wasser,

und fällt die kochende Lösung mit einer solchen aus

250 Gr. trockenem Chlorcalcium in 5 Liter Wasser aus.

Der Niederschlag wird mit Seifenlösung oder Türkisch= rothöl (Natrium=Sulforicinoleat) geschönt (avivirt).

Ein zweites Beispiel sei die Beschreibung der

Berstellung des Solferino=Farblackes.

Man löst 50 Kgr. Natriumcarbonat in 300 Liter Wasser auf und in dieser Lösung 8 bis 10 Kar. weißer, reiner Deljeife.

Andererseits wird gelöst

1 Kgr. Fuchsin

im Wasser und mit der vorerwähnten Lösung vermischt.

Man setzt nun nach und nach langsam eine mässerige

Lösung aus 50 Kgr. Kalialaun zu.

Ein Stoff, welcher bei der Herstellung der Farblacke sehr oft verwendet wird, ist das dreibasische Thon= erdesulfat (Corps blanc der Franzosen).

Dasselbe besitt die Eigenschaft, weiß und undurchsichtig

zu sein, während gelatinose Thonerde transparentirt.

Dieses Thonerdesulfat läßt sich sehr leicht durch

Decantiren und Auswaschen rein herstellen.

Man erhält dasselbe nach einem der folgenden Ver=

fahren:

I. Zu einer Lösung von Alaun oder Aluminiumsulfat wird, unter fortwährendem Umrühren, in kleinen Mengen so viel Natriumcarbonatlösung zugesetzt, bis kein Aufbrausen mehr erfolgt und eine kleine Menge Niederschlag sich gesbildet hat.

Man filtrirt den Niederschlag ab, bringt das klare Filtrat zum Sieden, aus welchem dann das dreibasische

Sulfat ausfällt.

Dieses Verfahren wird jedoch selten angewendet.

II. Man versett eine bekannte Menge des Alaunsalzes mit berechneter Menge Natriumcarbonat, so daß die ershaltene Flüssigkeit schwach alkalisch reagirt.

Durch weiteren Zusatz von zwei Drittel Natriumcarbonatlösung (wie früher bekannt) fällt das dreibasische

Sulfat aus.

Dieses Ausfällen wird gleichzeitig mit dem des Farb-

stoffes vorgenommen.

Die Lösungen mussen klar und 40 Grad C. warm sein; durch Erwärmen bis zum Kochen setzt sich das basische

Sulfat rasch ab.

Die mit diesem dreibasischen Thonerdesulfat hergestellten Farblacke werden meistentheils in der Tapeten- und Buntpapiersabrikation verwendet.

Die zur Herstellung der Farblacke ver= wendeten Farbstoffe gehören zweigroßen Gruppen an.

Zur ersten Gruppe gehören die substantiven Farbstoffe, das sind solche, welche Farblacke geben, ohne daß das Ausfällungsmittel irgend welchen großen Einfluß auf die Farbennuance des Endproductes hatte.

So erhält man aus Kreuzbeeren mittelst Thonerdes, Zinns oder Bleisalzen einen gelben Farblack, welcher

in der Farbe nur unbedeutend differirt.

Zur zweiten Gruppe gehören die sogenannten abjectiven Farbstoffe, welche sich erst entwickeln, sobald der Farbstoff sich mit einer Base verbindet.

Diese Base besitt aber eine sichtbare Ginwirkung auf denselben, da derselbe je nach der Abstammung derselben.

eine Aenderung im Farbenton erleidet. So giebt Alizarin z. B. mit Thonerde einen rothen, mit Gisen einen matten, glanglosen dunkel= violetten Farblack, während Blauholz mit Antimon einen violetten, mit Gisen einen blauschwarzen, mit Chrom einen tiefblauen Farblack erzeugt.

Die Farblacke sind gewöhnlich im Wasser, Del, Sprit, Terpentinöl u. dal. m. unlöslich; dadurch erhalten sie die Eigenschaft, als Farben benützt zu werden.

Andererseits muß aber ber Farblack mehr ober weniger transparent sein, namentlich wenn berselbe als Lazur über einen zweiten aufgetragen werden soll, wodurch eine Uenderung im Farbenton desselben zu erzielen getrachtet wird. Manche Lacke werden absichtlich opak hergestellt durch

Busat weißer undurchsichtiger Körper, wodurch die Dectfraft des Karblackes vergrößert, aber die Tiefe des Karb-

tones geschwächt wird.

Lösliche Karblacke verleihen dem Lösungsmittel

alle ihnen zugehörigen Gigenschaften.

Wenn es, nach dem Vorstehenden den Anschein hat, daß die Herstellung der Farblacke mit großen Schwierigfeiten nicht verbunden sei, so ist dies in der Braris thatfächlich nicht der Fall.

Es bietet in der Praxis viele Schwierigkeit, einen Farblack in immer gleicher Ruance, Farbenglanz und Schönheit

berzustellen.

Diese Schwierigkeit liegt in erster Richtung darin, daß es nicht immer möglich ist ein Material zu erhalten von gleicher Güte, sich gleichbleibendem Farbstoffgehalte von einer und derselben Ruance.

Daraus folgt, daß sich die Farblacke nicht nach einer gegebenen Vorschrift immer egal herstellen lassen. Die Vorschriften, welche im Folgenden mitgetheilt werden, und welche aus der Pragis entnommen find, sollen doch mehr oder minder als Anleitung dienen, in welcher Art die Farblacke hergestellt werden.

Fedesmal müssen Vorversuche angestellt und das End-resultat mit vorhandenen Grundmustern verglichen werden, ehe man mit der Herstellung des Farblackes im größeren Waßstabe mit neuem, frischem Materiale schreitet. Die Nuance oder der Farbenton des Lackes hängt nicht minder von dem Verhältnisse der Basen oder des

Ausfällmittels ab.

Im Allgemeinen gilt der Grundsatz, daß, je mehr Ausfällbase angewendet wird, umso lichter der Farblack

ausfällt.

Da, wie schon erwähnt, der Farblack eine chemische Verbindung zwischen Farbstoff und der Salzbase bildet, so besitzen jene Farblacke, welche sich der äquivalenten Ber-bindung nähern oder eine solche geradezu bilden, die tiefste, dunkelste Farbennuance.

Das Verhältniß der Base zu dem meist sauren Farbstoffe ist kein gleichmäßiges, auch noch wenig gesetymäßig begründet; es wechselt je nach Art des Farbstoffes.

Ein Ueberschuß des Farbstoffes giebt keinen Grund, die Farbennuance zu vertiesen, im Gegentheile, er kann vollständig unbenützt in der Farbstofflösung zurückbleiben.
Undererseits wird aber die Nuance des Farblackes umso lichter ausfallen, je mehr indifferente Körper in dems

jelben enthalten sind.

Bedingung für die Haltbarkeit des Farblackes ist, daß derselbe nach dem Ausfällen sehr gut ausgewaschen und bei sehr niedriger Temperatur (am besten Zimmer-, beziehungs-

weise Lufttemperatur) getrocknet wird.

Sehr oft bleibt der Lack in Teigform (en pâte) oder wird in Hütchen, Tropfenform gebracht, oder auch mit Leimoder Gummiwasser angemacht, in Formen (rund, oval, länglich 2c.) gepreßt.

Gelbe Farblacke.

Gelbe Lackfarben liefern besonders die Abstochungen der verschiedenen Arten von Kreuzbeeren (Rhamnus), ferner Gelbholz, Wau, Scharte, Quercitron, Fisetholz u. j. w., indem man diese, je nachdem die Farbe heller oder dunkler ausfallen soll, mit mehr oder weniger Potasche versetzt, und in heiße Alaunlösung gießt.

Bei Kreuzbeeren pflegt man ein gleiches Gewicht von

Potasche und die Hälfte mehr Maun zu verwenden.

Letzterer muß eisen frei sein, weil die Farbe sonst grünstichig wird.

Die Behandlung des noch feuchten Niederschlages mit

Zinnsolution kann die Farbe nur erhöhen.

Soll eine schöne gelbe Lackfarbe aus den stark gerbstoffhaltigen Abkochungen gewonnen werden, so pflegt man ihnen eine größere Menge saurer Milch zuzusetzen.

Schüttgelb.

Englischgelb, Italienischgelb.

Stil-de-Grain, Jaune d'Avignone, Jaune français, French yellow, Dutch pink, English pink, Italian pink.

Die Herstellung des Schüttgelbes ist ziemlich einsach, indem man vornehmlich dafür zu sorgen hat, daß der Körper (Füllung) den man verwendet, vollkommen weiß, sandfrei, fein gestoßen oder geschlämmt sei; daß man, wenn er stark alkalisch oder kalkhältig ist, keine gelben Pflanzen-

farben verwendet, beren Ruance badurch leiden würde, und daß man der Reigung der gelben Pflanzenfarben an der Luft bräunlich und matt zu werden, durch Zusat von Alaun, Weinstein oder Zinnsalz entgegenwirft.

Hat man weiße Erde (Chinaclay, Bolus 2c.), der nicht eisenfrei ist, so muß man solche gelbsärbende Pflanzen nehmen, deren Abkochung durch Sisensalze nicht schwarz wird.

Von gelbfärbenden Pflanzen empfehlen sich unter anderen die Quercitronrinde, das Gelbholz, die Birken= und Roßkastanienblätter, die Scharte, der Wau, die Gelbbeeren, das Burmkraut u. a. m.

Man bereitet einen Absud aus denselben, versett diesen mit der Metallsalzverbindung, welche am schönsten seine Farbe hervorruft, rührt vorher die feingeschlämmte Erde ein bis sie gleichförmig und hinlänglich gefärbt ist und fällt aus.

Man pflegt gewöhnlich die Abkochung so herzustellen, daß 1 Kgr. des Rohmateriales 12 Liter filtrirter klarer

Abkochung geben.

Nun sett man berselben Thonerdesulsat zu und zwar um so mehr, je bläffer der Farblack ausfallen soll, löst dasselbe in der Abkochung auf, was durch Aufkochen beschleunigt werden kann.

Die erkaltete Flüssigkeit wird mittelst Sodalösung oder durch zugesetzte Kreide oder weiße Erde ausgefällt.

Die ober dem Niederschlage — dem Farblack — stehende Flüssigkeit, welche noch etwas Farbstoff enthält, wird abgezogen und zur nächsten Abkochung statt Wasserverwendet.

Sin sehr schön gefärbtes Schüttgelb erhält man durch Abkochen von

250 Gr. persischen Areuzbeeren, 250 » Eurcuma, 180 » Sassor mit 8 Liter Wasser. Man läßt so lange kochen, daß 6 Liter filtrirter Abstochung zurückbleiben, in welcher man 125 Gr. Thonerdessulfat löst.

Nach nochmaligem Filtriren läßt man auf 50 Grad C. zurückgehen und setzt nach und nach unter fortwährendem

Umrühren 11/2 Kgr. Pariserweiß (Kreide) zu.

Einfacher verfährt man, wenn man 6 Theile einer wässerigen Abkochung von Kreuzbeeren, mit einer Lösung von 1 Theil Alaun in 8 Theilen Wasser versetzt, filtrirt, und dann in das Filtrat $1^{1}/_{2}$ bis 2 Theile Kreide einsschlämmt.

Die Avignonbeeren muffen mindeftens eine Stunde lang

gekocht haben.

Man kann weniger Alaun und statt dessen etwas Kupfer=

vitriol, oder blos Kupfervitriol ohne Alaun zusetzen.

Stellt man das Schüttgelbaus frischen Kreuzbeeren her, die man im August gesammelt hat, so preßt man erst den Sast aus, beseuchtet den Preßrückstand nochmals mit Wasser, preßt wieder aus und vereinigt beide Flüssigkeiten.

100 Gewichtstheile dieser Flüssigkeit werden mit 80 Gewichtstheilen e i sen freiem, gebranntem, zu einem ziemlich dicken Teig gelöschtem Kalk vermischt; die Mischung von Zeit zu Zeit umgerührt und stehen gelassen, bis sich eine schöne goldgelbe Farbe entwickelt hat, welche man auf Colatorien bringt, auspreßt und trocknet.

Mitunter läßt man die trockene Farbe nochmals mahlen und sieben, verwandelt mit Wasser zu einem Teig und

formt Regel.

Fe dünner der Kalk, umso schöner wird die Farbe. Ist die Farbe grünlich, muß mehr Kalk zugesetzt werden.

Ueberschuß von Kalk macht die Farbe blaggelb.

Die Luft trägt zur Bildung der goldgelben Farbe bei, weshalb man die Herstellung derselben in langen niedrigen Trögen vornimmt, und auch beim Trocknen für dünne Preß-schichten und starken Luftzutritt sorgt. Statt Kreuzbeeren kann man auch Saftgrün zur Herstellung des Schüttgelb verwenden.

Man reibt dasselbe mit Potaschelösung (Seifensiederslauge) ab, setzt der dicken Lösung so lange eine Lösung von Salzburger Vitriol (kupferhaltiges Eisenvitriol) zu, bis eine lebhaft bräunlichgelbe Farbe sich entwickelt, welche man mit Gyps nuancirt.

Auch aus Wau läßt sich Schüttgelb herstellen.

Man macht durch ein viertelstündiges Kochen einen Absud aus Wau, läßt ihn sich setzen, seiht ihn klar durch, tränkt dann mit ihm Kreide, die vorher mit einem Fünstel ihres Gewichtes Alaun und 1 Theil Wasser gekocht wurde.

Da der Wan Gerbstoff enthält, so darf kein Eisen zu der Kreide kommen oder während der Herstellung benützt werden, außerdem muß die Kreide eisenfrei sein. An Stelle der Kreide oder weißen Erde wird bei Herstellung des Schüttgelb oft Bleiweiß, Zinkweiß, Wismuthweiß u. dgl. als Füller verwendet.

Das Sch üttgelb ist eine hellgelbe, mehr oder weniger ins Goldgelbe fallende, seine, etwas abfärbende, leicht zer= reibliche Lackfarbe, welche gewöhnlich in kegelförmigen Stücken im Handel vorkommt.

Das Schüttgelb läßt sich ohne Zusatz als Delfarbe nicht verwenden, deckt nicht und giebt beinahe ein ebenso dunkles Gelb wie der gelbe Ocker in Del abgerieben.

Das Schüttgelb wird vorzüglich zum Lasiren über andere Farben und auch, um ein schönes, durchsichtiges und glänzendes Grün herzustellen, benützt.

Will man dem Schüttgelb Undurchsichtigkeit und etwas größere Dauer geben, auch ein schönes, feuriges Gelb, so muß es mit Bleiweiß, mit Neapelgelb oder Mineralgelb vermischt werden.

Seit man billige Chromgelbe im Handel hat, wird das Schüttgelb weniger verwendet.

Gelber Lad aus Quercitronrinde (Schüttgelb).

Man kocht 2 Gewichtstheile Quercitronrinde mit Wasser vollständig auß, löst darin 1 Theil eisenfreien Alaun auf, filtrirt und fügt dem Filtrate, unter stetigem Umrühren eine Milch auß 4 Gewichtstheilen Pariserweiß nach und nach zu.

Man läßt 2 bis 3 Stunden stehen, bringt auf Filter,

wäscht aus und trocknet.

Je weniger Pariserweiß zugesetzt wird, umso dunkler

wird die Nuance.

Die Farblacke aus Quercitronrinde eignen sich besonders zum Malen von Theaterdecorationen, da sie ihre Farbe bei

Gaslicht nicht ändern

Einen anderen, ebenfalls gelben Farblack, welcher das Schüttgelb ersetzen kann, erhält man durch Auflösen von 1 Gewichtstheil von Fisetholzextract, Verseten der Lösung mit 4 Gewichtstheilen Gyps und Ausfällen mittelst einer Lösung aus $1^{1}/_{2}$ Gewichtstheilen Bleiacetat.

Die Fertigstellung wird in üblicher Weise vorgenommen.

Gelbe Lade aus perfischen Belbbeeren.

1. Man kocht eine Stunde lang in 2000 Gewichtstheilen Wasser 250 Gewichtstheile persische Kreuzbeeren, gießt die Abkochung durch ein seidenes Sieb, kocht den Rückstand nochmals in 2000 Gewichtstheilen Wasser eine halbe Stunde lang, worauf man von neuem durchseiht.

Endlich wird der Rüchstand zum drittenmale mit

siedendem Wasser behandelt.

Die drei Abkochungen werden vereinigt, durch einen Spitzbeutel aus dichtem Wollzeug filtrirt und nachdem sie erkaltet sind, setzt man eine Auflösung von $66^2/_3$ bis 100 Gewichtstheilen Alaun in 500 Gewichtstheilen Wasser gelöst zu.

Hat man alles gut durcheinandergerührt, so setzt man eine Žösung von $66^2/_3$ bis 100 Gewichtstheilen Natrium=

carbonat zu.

Es bildet sich ein gelber Niederschlag, den man auf einem seinen Leinencolatorium sammelt, oder in eine Filterspresse pumpt, mit Wasser auswäscht, entweder in Teigsorm oder getrocknet in den Handel bringt.

Dieser Lack ist grünstichig gelb, eignet sich sehr vortheils haft zum Coloriren der Blumen und giebt mit Berlinerblau

sehr lebhafte grüne Farbentone von großer Frische.

Man darf ihn nicht mit Bleiweiß, Operment, Zinnober mischen, aber er verbindet sich sehr gut mit Carmin und Krapplack, und kann orangegelbe Töne von großer Schönheit liefern.

2. Man kocht Gelbbeeren mit Wasser aus, in welchen sich auf je 1 Kgr. derselben 60 Gr. Weinstein gelöst be-

finden.

Die klare, filtrirte Lösung wird mit Alaunlösung aus-

gefällt.

3. Gleiche Theile Kreuzbeeren und Alaun werden mit Wasser ausgekocht und die filtrirte Abkochung mit einer Potaschelösung ausgefällt.

Jeder Ueberschuß von Alkali muß vermieden werden, da der Farblack in demselben löslich ist und Verluste dadurch

entstehen würden.

4. Einen billigen gelben Farblack, welcher sich besonders zum Malen von Theaterdecorationen eignet, erhält man durch Auskochen von 2½ Gewichtstheilen Gelbbeeren und 2½ Gewichtstheilen Curcuma im Wasser, Filtriren der Abkochung und Lösen in derselben 1½ Gewichtstheilen Thonerdesulsat und Zusat von 6 Gewichtstheilen Pariserweiß.

Man läßt so lange stehen bis sich der Farbstoff ent=

wickelt hat, filtrirt, wascht aus und trochnet.

Grange:Farblacke.

Drange = Carmin.

1 Gewichtstheil persischer Gelbbeeren wird mit 10 Gewichtstheilen Wasser ausgekocht und die Abkochung filtrirt.

Dem Filtrate werden zugesett 1/4 Gewichtstheil fäuflicher Zinnsalzlösung und die Wischung mit der nöthigen Menge Natriumcarbonatlösung ausgefällt.

Der Niederschlag wird gesammelt, gewaschen und ge=

trocknet.

Der Farblack ist dunkelorangegelb und wird sehr oft in der Kattundruckerei verwendet.

Drangegelber Lack.

I. 250 Gewichtstheile Gelbholzertract werden in Wasser gelöst und durch 375 Gewichtstheile Bleiacetatlösung außegefällt.

II. Gleiche Theile Gelbholzextract und Orlean werden in wenig natriumcarbonathaltigem Waffer gelöft, Alaun zugesetzt, und die Mischung durch Zinnsalz ausgefällt.

Drangegelber Farblack aus Orlean.

1 Gewichtstheil Orlean und 4 Gewichtstheile Potasche werden mit 16 Gewichtstheilen Wasser eine halbe Stunde lang gekocht.

Die Abkochung wird filtrirt und zum schwachen Sieden

gebracht.

Man bereitet sich andererseits eine Auflösung von 6 Gewichtstheilen Alaun in 16 Gewichtstheilen Wasser. filtrirt folche und bringt ebenfalls zum Sieden.

Von bieser siedenden Alaunlösung wird zu der im Rochen befindlichen Farbstoffabkochung langsam nach und nach jo viel zugesett, bis kein Aufbraufen mehr zu bemerken ift.

Man läßt erkalten und abseten, zieht die überstehende Flüssigkeit ab, wäscht den Niederschlag sehr gut aus, bringt auf Filter, preßt, schneidet in Stückchen und trocknet.

Dieser Lack ist schön orangegelb und behält seine Farbe,

wenn er forgfältig ausgewaschen worden ift.

Man kann einen Theil des Orlean durch Curcuma ersetzen, oder auch aus Curcuma allein in gleicher Weise einen Farblack erzeugen.

Drangegelber Lack aus Orfeille.

Man kocht Orseille eine halbe Stunde lang in einer Botaschenlauge.

Die Brühe wird filtrirt und eine Lösung von Zinksulfat jo lange zugesett bis kein Riederschlag mehr erfolgt.

Das Verhältniß der Potasche ist willkurlich, je nachdem der Farblack heller oder dunkler sein soll.

Diel Potasche erfordert viel Zinksulfat, es bildet sich folgerichtig viel weißes Zinkornd, welches die Nuance lichter macht und umgekehrt.

Die filtrirte Farbbrühe muß, ehe man die Zinksulfat=

lösung zusett, sehr stark mit Wasser verdünnt werden.

Nach dem Ausfällen läßt man alles einige Tage ruhig stehen, zieht erst dann die überstehende Flüssigkeit ab, wascht einmal mit frischem Wasser aus und bringt dann auf Leinen oder in die Presse und hierauf zum Trocknen.

Rothe Farblacke.

Rothe Farblacke erhält man aus der Cochenille, dem Krapp, Kothholz, afrikanischem Rothholz und zwei oder drei noch weiteren derartigen Stoffen pflanzlichen Ursprungs.

Bon den rothen Lackfarben sind die schönsten die aus den Auszügen der verschiedenen Cocusarten er=

haltenen, Carminlack genannt.

Sie werden meistens aus den Rückständen der Carminfabrikation hergestellt, indem frischgefälltes Thonerdehydrat mit der Farbstofflösung gekocht wird.

Durch Verseben der Cochenillelösungen mit Alaun und Ausfällen mittelst Potasche erhält man minderschöne

Farblacke.

Sie erhalten erst durch Behandlung mit Zinnlösung das erforderliche Keuer.

Aus Lachne laffen sich ähnliche Lacke herstellen.

Aus Brasilienholz erhält man billige rothe, meist rosenrothe, Lacke.

Rrapplace find nur für Bildermaler tauglich, für

gewöhnlichen Unftrich sind fie zu theuer.

Die anderen Farbstoffe werden zur Herstellung rother Farblacke sehr selten benützt, da es schwierig ist, aus dens selben entsprechend schöne, feurige Farblacke herzustellen.

Carmin.

Ob Carmin thatsächlich ein Farblack sei oder eine wahre chemische Verbindung, ist eine offene und bis jetzt noch nicht gelöste Frage.

Man nimmt an, daß der Farbstoff der Cochenille, die Carminsäure, eine Verbindung mit Thonerde und Leim, und auch Kalk eingeht.

Die Carminsäure selbst ist im Wasser mit rother Farbe löslich, spielt die Rolle einer Säure und kann im reinen krystallisirten Zustande erhalten werden.

Die Herstellung des Carmins, obwohl uralt, bleibt doch mehr oder minder ein Geheimniß einzelner

weniger Personen.

Es hängt hier jedenfalls der Erfolg, wie überhaupt in der Farbenfabrikation, von einzelnen kleinen Hand- und Kunstgriffen ab, welche man sich nur durch jahrelange Beobachtung und Erfahrung erwerben kann.

Die Beurtheilung des Zeitpunktes, wann die Abkochung der Cochenille unterbrochen werden soll, von der Wahl der Geschirre — solche sollen nicht von Metall sein — und des Wassers u. a. m. hängt es ab, wie das Endresultat ausfallen soll.

Man foll nur das reinste destillirte Wasser

verwenden.

Eisen und eisenhaltige Präparate sind unter allen Umständen auszuschließen, da der Carmin hiedurch violettstichig wird.

Auch wenn die Farbe zu warm getrocknet oder nicht

vor Staub geschützt wird, fällt fie zu bunkel aus.

Zum Ausfällen des Carmins darf nicht zu viel Alaun verwendet werden, da derselbe die Eigenschaft besitzt, nicht nur die Nuance zu ändern, den Carmin firschroth zu machen, sondern auch dessen Färbekraft herabzusetzen.

Alls sicher scheint es zu sein, daß bei der Herstellung des Carmins ein kleiner Zusatz von Kalk unabweislich nothwendig sich erweist.

Wer zuerst Carmin hergestellt, ist nicht mit Sicherheit

nachgewiesen.

Hom berg veröffentlichte (1656) zuerst, in welcher Beise Carmin hergestellt werden soll.

Lange Zeit wurde das Verfahren Cenette als das richtige angesehen, obwohl es unmöglich ist, nach demselben irgend ein entsprechendes Präparat zu erhalten. Im Nachfolgenden seien einige Verfahren angeführt,

nach benen man Carmin, wenn auch in geringer Qualität

erzielen kann.

Gewöhnlichen Carmin ftellt man in der Art her, daß man 500 Gr. gemahlene Cochenille und 14 Gr. gereinigte Potasche in einem Kessel mit 30 Liter bestillirtem Wasser austocht.

Sollte die Rluffigkeit zu lebhaft sieden, fo schreckt man

mit kaltem Wasser ab.

Sat das Rochen einige Minuten gedauert, hebt man den Kessel vom Feuer ab und stellt ihn schräg auf einen Tisch, um den Inhalt bequem ausgießen zu können.

Jett werden 35 Gr. Alaun, in destillirtem Wasser gelöst,

zugesetzt und das Ganze tüchtig gerührt.

Die vorher kirschrothe Farbe der Abkochung ändert sich sofort durch diesen Zusatz in ein lebhastes Carmin= roth um.

Im Verlauf einer Viertelstunde setzen sich die Reste der ausgekochten Cochenille zu Boden und die Flüssigkeit

wird so vollkommen flar als ob sie filtrirt wäre.

In diesem Zustande gießt man sie in einen anderen Ressel von gleicher Größe, stellt diesen auf das Feuer und sett 14 Gr. Hausenblase, welche vorher in vielem Wasser gelöst und durch ein Haarsieb durchgeseiht worden, zu.

So wie die Flüssigkeit zum Sieden kommt, sammelt sich der Carmin in Form eines Coagulums, ganz so, wie beim Alaren von Fluffigkeiten mit Giweiß, auf der Oberfläche.

Der Ressel wird nun vom Feuer genommen, der Inhalt mit einem Spatel umgerührt und nun ruhig sich selbst überlassen, wo dann im Verlaufe von 15 bis 20 Minuten sich der Carmin zu Boden sett.

Die überstehende Flüffigkeit wird abgegoffen, der Carmin auf ein Kilter von reiner Leinwand gebracht und nach dem

Abtropfen und Auswaschen getrocknet.

Ist die Procedur richtig geleitet, so muß sich der erhaltene und getrocknete Carmin zwischen den Fingern zer= drücken lassen.

Die Flüssigkeit, aus welcher sich der Carmin abgeset hat, ist noch start roth gefärbt und fann gur Berftellung

non Carminlack Dienen.

Ebenso der Rückstand von Cochenille, welcher ausgekocht merden kann.

Nach einem älteren Verfahren bringt man 600 Bewichts= theile destillirtes Wasser zum Sieden, schüttet 16 Gewichts= theile zermahlene Cochenille zu, rührt um, und läft 10 Mi=

nuten lang kochen.

Hierauf fest man 1 Gewichtstheil Alaun hingu, läßt weitere 3 Minuten kochen, hebt den Keffel vom Feuer, filtrirt die rothe Flüssigkeit ab, stellt sie in Schalen von Porzellan ruhig hin, wo dann im Verlauf von drei Tagen sich der Carmin in Geftalt eines rothen Schleimes abfett, ben man nach dem Abgießen der Flüssigkeit im Schatten trocknet. Nach diesem Versahren Carmin herzustellen, wurde

versucht, der Erfolg war ein negativer.

Es bilbeten sich zwar schleimartige Stoffe, waren aber alles Andere (Schimmel 2c.) als Carmin.

Aus der abgegoffenen Flüssigkeit, sowie aus der durch weiteres Behandeln mit Wasser erhaltenen Abkochung läßt

fich Carminlack herftellen.

Nach Alhon und Langlois werden 25 bis 30 Liter destillirtes Waffer zum Sieden gebracht und 500 Gr. Coche= nille nebst einer filtrirten Lösung von 250 Gr. kohlensaurem Natron in 1/2 Liter Wasser zugesetzt, dann das Kochen 11/2 Stunden unterhalten, hierauf der Reffel vom Feuer ge= nommen und in schräger Stellung zum Abkühlen stehen gelassen.

Man setzt nun 25 Gr. pulverifirten Alaun hinzu und sucht durch fleißiges Rühren die Auflösung desfelben zu befördern, worauf das Ganze zwanzig Minuten ftehen bleibt.

Die Flüssigkeit, welche eine schöne scharlachrothe Farbe zeigen muß, wird vorsichtig in ein anderes Gefäß abge= gossen und mit dem Weißen von zwei Eiern, das mit 1/4 Liter destillirten Wassers anhaltend geschlagen und hierauf durch ein Seidensieb gegossen worden ist, versetzt und damit umgerührt.

Der Kessel wird auf das Feuer gebracht, der Inhalt fast nahezu bis zum Siedepunkte erhitzt, so daß das Eiweiß coagulirt und hierauf zum Erkalten bei Seite gesetzt.

Nach dem Absetzen, was etwa nach einer Stunde der Fall, wird die Flüssigkeit abgezogen, der Bodensatz auf ein Seihetuch gebracht, bis zu dem Punkte, wo der Carmin die Consistenz von weichem Rahmenkäse angenommen hat, abtropfen gelassen und endlich mit einem silbernen oder elsenbeinernen Spatel ausgenommen und zum Trocknen auf Porzellanscheiben oder Platten gegeben.

Von 500 Gr. Cochenille soll man nach diesem Verfahren 50 Gr. (?) Carmin gewinnen.

Chinesischen Carmin bereitet man in der Art, daß man 650 Gr. Cochenille in 25 bis 30 Liter Wasser auß= focht, $3^{1}/_{2}$ Gr. Alaun zusetzt, hierauf filtrirt und einige Zeit bei Seite setzt, wodurch die Farbe an Lebhaftigkeit gewinnt.

Man erhitt dann die Flüssigkeit bis nahe zum Sieden und fügt eine Auflösung von 130 Gr. Zinn in Königs= wasser tropfenweise hinzu, worauf sich nach einiger Zeit

der Carmin absett.

Wood löst 250 Gr. Natriumcarbonat und 225 Gr. Citronensäure in 30 Liter bestillirtem Wasser, bringt es zum Sieden, setzt 680 Gr. gemahlene Cochenille zu und läßt es eine halbe Stunde lang kochen.

Die Abkochung wird filtrirt.

Nach dem Erkalten versett man dieselbe mit 260 Gr. Alaun, läßt fünf Minuten lang aufkochen, filtrirt noch= mals und läßt zwei bis drei Tage ruhig stehen, worauf man sorgfältig die über dem Niederschlage stehende Flüssigfeit abzieht, diesen mit destillirtem Wasser auswäscht und trocknet.

Sowohl die noch nicht vollständig ausgezogene Cochenille, wie auch die gefärbten Waschwässer, werden zu den eigentlichen Carminlacken verwendet.

Wenn man die Analhsen des guten echten Carmins betrachtet, so kommt man zu der Annahme, daß unbedingt zu dessen Herrschlung der Zusatz einer Calciumverdindung nöthig ist, namentlich wenn man die Analhsen Lafar's zu Grunde legt, in welchen ein Verhältniß von $2 \text{ Ca O} = \text{Al}_2 \text{ O}_3$ nachgewiesen erscheint.

Es müssen deshalb alle die vorerwähnten Verfahren

nach dieser Richtung hin abgeändert werden.

Wenig feuerige Carmine werden geschönt und denselben eine sattere Farbe gegeben, wenn man 35 Gewichtstheile des Carmins mit 200 Gewichtstheilen Wasser fünf Minuten lang sieden läßt, sodann nach und nach 100 Gewichtstheile Aehammoniak zuseht, und schließlich noch zwei Minuten lang auskocht.

Alsdann nimmt man das Gefäß vom Feuer, läßt 24 Stunden lang stehen, und zieht die über dem Carmine stehende Flüssigkeit ab, wäscht aus und trocknet.

Einen sehr schönen, ungemein feurigen, aber auch sehr theuren Carmin (Carminroth) erhält man durch Lösen von Carmin in Aehammoniak bei gelinder Wärme.

Wird die klare Lösung vorsichtig mit schwacher Säure neutralisirt, so fällt ein außerordentlich schöner Carmin aus, welchen man, um denselben schnell aus der Lösung abzuscheiden, mit Alkohol versetzt.

Man zieht die farblose überstehende Flüssigkeit ab, wäscht den Niederschlag mehreremale mit Alkohol aus und trocknet.

Vollständig löslichen Carmin erhält man in

folgender Weise:

30 Gr. bester pulverisirter Carmin werden in eine heiße Lösung von 100 Gr. krystallisirtem Natriumcarbonat in 750 Chcm. Wasser geschüttet. Man durchrührt die Flüssigkeit ein wenig und erhitt in einer Porzellanschale bis zum Aufkochen, dann entfernt man die Flamme, gießt 50 Cocm. absoluten Alkohol hinzu und stellt es acht bis zehn Stunden bei Seite.

Nach dieser Zeit filtrirt man in 18/10 Liter destillirtes Wasser, welches man mit 50 Cbcm. 20procentiger Essigfäure angesäuert hat und fügt 20 Gr. Chlorashydrat hinzu.

Nachdem man in dieser Weise den Farbstoff in Lösung erhalten hat, dampft man die Flüssigkeit bei 90 Grad C.

am Wasserbade bis zur Trockene ein.

Der am Boden der Abdampfschale sich festsetzende Carmin, wird, sobald er vollständig trocken ist, losgelöst und in einer Reibschale feingerieben.

Die Lösungen besselben bereitet man mit bestillirtem Wasser und sett zur Conservirung auf 100 Theile berselben

20 Theile Alfohol zu.

Carmin bildet im reinsten Zustande ein blendend hochrothes Bulver oder eine purpurrothe durchscheinende Masse, welche im Wasser und Weingeist leicht, im Aether schwierig, in concentrirter Schwesel= und Salzsäure ohne Zersehung löslich ist, von Salpetersäure, Chlor, Jod, Brom, rasch zerseht wird.

Die wäfferige Lösung des Carmins reagirt sauer und

bildet mit Bajen Verbindungen (Farblacke).

Der Carmin des Handels ist dagegen im Weingeist und Wasser theilweise oder gar nicht löslich, muß
sich jedoch im verdünnten Aekammoniak vollständig, ohne jeden Rückstand zu hinterlassen,
lösen; fügt man zu der mit Wasser verdünnten ammoniakalischen Lösung eine Alaunlösung, so soll sich über
dem gebildeten purpurrothen Niederschlage eine wasserhelle
Flüssigkeit sammeln.

Die beste Handelssorte »Nacarat=Carmin« ist tief seurig scharlachroth, unlöslich im Wasser, Alkohol, Nether, Terpentinöl, aber löslich in mineralischen Säuren mit Ausnahme der Salpetersäure, welche die Farbe des=

selben zerstört.

In Aehalkalien löst sich der Carmin mit tiefrother Farbe auf, und fällt aus der Lösung mit geänderter Farbennuance beim längeren Stehen an der Luft oder auf Zusatz von Essig= oder Weinsäure aus.

Eisen=, Blei=, sowie andere Metallsalze ändern die Farbe

auffallend.

Ein guter Carmin soll höchstens 7 Procent Asche hinterlassen, dieselbe besteht zumeist aus Thonerde und Kalk.

Den Feuchtigkeitsgehalt bestimmt man durch Trocknen einer gewogenen Menge bei 100 Grad C. bis zum constanten Gewichte; den Aschengehalt durch Veraschen dieser Probe, die organische protesnartige Substanz durch Bestimmung des Stickstoffes, worauf die Differenz den Farbstoffgehalt ergiebt.

Mineralische Beimengungen, sowie Stärke erkennt man in dem Rückstande, welcher bei Behandlung

des Carmins mit Aeyammoniak zurückbleibt.

Zugesettes Vermillionett ober Cosinbleislack erkennt man daran, daß man den Carmin in verzöünnter Schwefelsäure löft und die Lösung mit Aether aussichttelt. Man zieht letzteren ab, verdampft und untersucht den Rückstand mit Chlorcalcium, wodurch ein rother Niedersichlag entsteht, oder mit Salzsäure, welche gelbe Fällung hervorruft.

Sine Verfälschung mit Biebricherscharlach ift schon an der Gegenwart von Zinn in der Afche erkenntlich.

Am einfachsten geht man vor, wenn man die ammoniakalische Lösung des Carmines längere Zeit kocht, wodurch bei Gegenwart von Biebricherscharlach die Farbe der Lösung in Rothorange übergeht.

Reine Carminlösung im Ammoniak erleidet felbst bei längerem Sieden keine Farbenänderung.

Carmin dient als Wasser= und Delfarbe, meistens

als Lasurfarbe und zum Abtonen anderer Farben.

Carmin ift als Farbe nicht dauerhaft; der Luft ausgesetzt, verliert es das Feuer und wird stumpf.

Carmin=Farblacke.

Die Carmin=Farblacke sind Verbindungen der Thonerde mit dem Farbstoffe der Cochenille, vermengt mit mehr oder weniger überschüssiger Thonerde, um mehr Körper zu geben, und verschiedene Nuancen zu erhalten.

Zur Herstellung derselben verwendet man geringere Sorten von Cochenille, sowie die Rücktände von der Her-

stellung des Carmins.

Je nachdem die wässerige Abkochung der Cochenille behandelt wird, erhält man verschiedene gefärbte, jedoch stets rothe Niederschläge.

Eine wässerige Abkochung giebt mit Alaun und dünner Kalkmilch versetzt, so daß Alaun im Ueberschusse bleibt,

einen violettstichigen rosenrothen Farblack.

Löst man in der Cochenilleabkochung Natriumphosphat auf und fügt Chlorcalcium hinzu, so entsteht ein fast schwarzer Niederschlag, der sich in Weinsäure zu einer scharlachrothen Flüssigkeit löst.

Cochenisse mit Bitterfalzlösung ausgekocht und mit Natron gefällt giebt schöne rothe und carmoisinrothe Niederschläge, einerlei, ob das eine oder das andere vor=

herrscht.

Einen dunkleren Farblack erhält man, wenn Ammoniumcarbonat benützt wird.

Im Allgemeinen wendet man zur Bereitung der

Carminlacke drei verschiedene Verfahren an:

1. Indem man den Cochenilleabsud mit kohlensaurem Kali macht und die Abkochung mit Alaun fällt; oder

2. indem man die Abkochung mit Alaun herstellt

und mit Kaliumcarbonat ausfällt; und

3. indem man aus der heißen Alaunlösung das Thonerdehydrat mit Natrium= oder Kaliumcarbonat ausfällt, dasselbe gut auswäscht und mit einem mit etwas Alaun (etwa den achten Theil des Cochenillegewichtes) gemachten, klaren Cochenilleabsud, den man in einem Kessel möglichst erwärmt, vermengt, wobei er die Farbe annimmt. Bei Anwendung des ersten und zweiten Versahrens — man setzt in diesem Falle gewöhnlich etwas Zinnlösung zu — muß man vorzugsweise darauf sehen, daß nach der Fällung nicht überschüssises Kaliumcarbonat vorhanden sei, sondern ein kleiner Theil des Alauns noch unzersetzt bleibt, denn nur in diesem Falle bildet sich das basische Salz, welches eine vorzügliche Anziehung zum Farbstoff hat und demselben eine schöne Färbung giebt, während bei einem Ueberschusse von Potasche größtentheils Thonerdehydrat entsteht, das sich weniger leicht und gleichsörmig mit dem Pigment verbindet, welches letztere durch den Ueberschuß von Potasche auch violettstichig wird.

Bei der dritten Methode kann jedoch zur Fällung des Thonerdehndrates (das später mit dem Alaun der Farbstühe in Verbindung tritt) Potasche überschüssig zugesetzt werden.

Was die Herstellung des zu diesem Zwecke tauglichen Thonerbehydrates anbelangt, so sei hier auf das auf Seite 856 angegebene Versahren hingewiesen, da man durch dasselbe in die Lage gesetzt wird, das tauglichste Product zu erzielen.

Die Niederschläge mussen sehr sorgfältig ausgewaschen werden, so lange, bis das Wasser klar und ungefärbt abläuft und mittelst Chlorbarnum kein Niederschlag oder

Trübung in dem ablaufenden Waffer entfteht.

Soll der Lack einen Stich in's Drange erhalten, so versetzt man den Cochenilleabsud mit mehr oder weniger eines Absudes von Quercitron.

Geschönt wird in noch feuchtem Zustande mit etwas

Zinnlösung.

Carminlack.

1. Man kocht 20 Theile Cochenille und 10 Theile Weinstein mit 500 Theilen destillirtem Wasser, filtrirt die Abkochung, versetzt dieselbe mit 300 Theilen Alaun und ein wenig Zinnsalz.

Man läßt einige Zeit stehen und zieht von dem ent= standenen Niederschlage die gefärbte Flüssigkeit ab, welche man mit Kaliumcarbonat ausfällt.

Die erhaltenen Niederschläge werden, jeder für sich, mit Wasser ausgewaschen und getrocknet.

- 2. Die Mutterlaugen von der Carminfabrikation werden entweder mit frisch gefälltem Thonerdehndrat oder Thon= erdefulfat, mit oder ohne Zusat von Zinnchlorur versett, welche den Farbstoff direct anziehen.
- 3. 500 Gr. Cochenille werden mit Waffer ausgekocht, und in der Abkochung 500 Gr. Weinstein oder Botgsche gelöst, worauf man etwas Zinnsalz zusett und mit Alaun ausfällt.

Der Niederschlag wird ausgewaschen, abfiltrirt, ae= trocknet.

4. 60 Gewichtstheile gemahlene Cochenille werden in 1500 Gewichtstheilen Wasser ausgekocht, filtrirt und das Filtrat mit $3^3/_4$ Gewichtstheilen Alaun, $5^4/_2$ Gewichts= theilen Zinnsalz und $3^3/_4$ Gewichtstheilen Arnstallsoda ver= fest und unter Umrühren die Reaction befördert.

Nachdem das Ganze zwei Tage gestanden wird der Niederschlag gesammelt, gewaschen und getrocknet.

5. Man kocht 215 Gewichtstheile Cochenille, 1000 Ge= wichtstheile Bittersalz in der entsprechenden Menge Wassers aus, sett sodann 112 Gewichtstheile Alaun zu und filtrirt.

Die filtrirte Lösung wird mittelst Raliumcarbonat ausaefällt.

Der gesammelte Niederschlag wird ausgewaschen, und aetrocknet.

Der auf diese Art erhaltene Farblack ist sehr leicht, läßt sich aut reiben und giebt sehr schöne und sehr leb= hafte Farbentone.

Er wird um so reicher in der Farbe sein, je schwächer die Verhältnisse der Magnesia und Thonerde sind.

Florentinerlack.

1. 4 Theile Cochenille werden mit 12 Theilen Alaun und entsprechender Menge Wasser ausgekocht, die Abkochung siltrirt und das noch heiße Filtrat mit Kaliumcarbonat ausgefällt.

Der Niederschlag wird gesammelt, ausgewaschen, ab=

filtrirt, zu Rugeln geformt und getrocinet.

2. 2½ Kgr. gemahlene Cochenille werden mit 200 Gr. Alaun und entsprechender Menge Wasser ausgekocht und die filtrirte warme Abkochung so lange mit Zinnlösung tropsenweise versetzt, als noch ein Niederschlag sich bildet.

Der Niederschlag wird ausgewaschen und an einem

luftigen, nicht zu beißen Orte getrocknet.

3. Eine billige Qualität erhält man in der Art, daß man 2 Theile gemahlene Cochenille, 96 Theile ge-raspeltes Fernambukholz und 64 Theile Alaun in 1000 Theilen Wasser auskocht oder statt dessen acht Tage lang digerirt.

Die heiße filtrirte Flüssigkeit wird unter Umrühren mit soviel Kaliumcarbonatlösung versetzt, als noch ein Nieder=

schlag entsteht, den man auswäscht und trocknet.

4. Gewöhnlich wird Florentinerlack in der Art hergestellt, daß man Carminlack mit Gummiwasser anrührt und zu Kugeln oder Tropsen sormt.

Geringe Sorten dieses Lackes werden überhaupt gar nicht aus Cochenille hergestellt, sondern aus Rothholz-Scharlach= und carmoisinrothe Farblacke

Scharlach= und carmoisinrothe Farblacke werden aus der Cochenille in gleicher Beise hergestellt wie die Carminlacke, nur sind die Verhältnisse des Alauns und des Zinns verändert.

Um die Farblacke zu untersuchen, digerirt man dieselben mit salzsäurehaltigem Alkohol, welcher den Farbstoff nebst der Thonerbe löst, etwa zugesetzter weißer Körper, Ghps, Stärke u. dgl. bleibt zurück.

Stärke läßt sich durch Verbrennen bestimmen.

Thon und Ghps bleiben zurück.

Aus der salzsauren Lösung fällt Aeyammoniak die Thonerde als Lack, welcher nach dem Glühen bei Luft= zutritt, weiße Thonerde zurückläßt.

Die Carminlacke werden in gleicher Weise wie der

Carmin selbst benütt.

Rothholz=Farblacke.

Um eine Abkochung zu erhalten, welche zur Herstellung des Farblackes tauglich sein soll, kocht man Rothholzspäne, besser noch gemahlenes Rothholz mit 20 bis 25 Theisen Wasser zwei bis drei Stunden lang.

Man bringt diese erste Abkochung in einen Bottich gießt nochmals Wasser auf den Farbholzrückstand, kocht wiederum zwei Stunden lang und mischt beide Kochungen zusammen.

Vortheilhafter ift es, das Kochen mit Dampf vorzu=

nehmen; die Farbe ist dann viel haltbarer.

Wenn die Farben aus Fernambuk glänzend und feurig sein sollen, muß:

1. Das zum Abkochen genommene Wasser möglichst

rein sein.

Abkochungen mit Wasser, welches Alaun oder Potasche enthält, liefern zwar eine gesättigtere, also dunklere Brühe, aber in ihnen ist der Farbstoff schon zum Theile verändert.

Das verdampfte Wasser soll nie durch Nachgießen

erset werden.

Der Absud muß mindestens drei Wochen alt sein, bevor er verwendet wird.

Er darf nie mit Eisen in Berührung kommen, sowie überhaupt keine eisernen Geschirre bei Herstellung dieser Farblacke angewendet werden dürfen.

Man wirft von Zeit zu Zeit in die Tonne etwas gemahlenes Rothholz, so daß immer eine langsame Gährung

unterhalten wird.

Der Bottich mit der Rothholzabkochung muß in einem Raume stehen, wo weder Ammoniak noch Schwefelwasserstoff sich entwickelt, welche den Farbstoff zerstören würden.

Man verbessert die Farbbrühe, wenn man während des Kochens eine Aleinigkeit abgerahmter Milch zusett, deren Käsestoff sich coagulirt und alle fremden Stoffe mitreißt.

Viele setzen der Abkochung unter Umrühren mit dem gleichen Volumen Wasser verdünnte Salzsäure zu, und zwar nur so viel, daß eine abfiltrirte Probe eine entschieden gelbe Farbe annimmt, und lassen stehen, wobei man den Bottichinhalt jede halbe Stunde umrührt.

Der Alaun und die Kreide, sowie alle zum Ausfällen nöthigen Stoffe müssen eisenfrei sein, ebenso das Zinn und die Salzsäure.

Lettere darf etwas, aber nicht zu viel, freie Säure

enthalten.

Es empfiehlt sich, die Zinnlösung selbst herzustellen.

Das Ausfällen erfolgt mittelst Zusat von gelatinösem Thonerdehydrat, mit oder ohne Zusat von Gelatine, Stärke, Bärlappsamen, Traganth und oft auch mineralischer Stoffe.

Man schönt mittelft Alaun ober mittelft Seife.

Durch Zinnchlorid entsteht ein schöner rother Niedersichlag, welchen man jedoch mit Wasser vollständig auswaschen muß.

Auch Antimon=Farblacke werden oft hergestellt.

Wienerlack.

Florentinerlack, Kugellack, Neuroth, Carmoisinlack, Berlinerroth.

Lacque de Vienne, Lacque cramoisies, Lacque en boules de Venise, Nouvelles lacques, Rouge de Berlin.

Vienna lake.

Man siebt 50 Kgr. gemahlenes oder geraspeltes Fernambuk- oder St. Marthaholz, um den Staub zu entfernen und kocht es in einem Kessel mit je 300 Liter Wasser, sieben= bis achtmal, jedesmal fünf bis sechs Stunden, aus. Jeden Abend läßt man über Nacht erkalten und gießt

dann alle Abkochungen in einen großen Bottich zusammen, indem man fie burch ein haarsieb laufen läßt.

Nun rührt man in den Absud einen Kleister von $2^{1/2}$ Kg. Stärkemehl, der mit etwas des Absudes gekocht wurde, und läßt das Ganze wenigstens drei Wochen ruhig stehen.

Es findet eine gelinde Gahrung ftatt, die Flüffigkeit schimmelt, wird heller und fest einen braunen Bobenfat

ab, von dem man fie forgfältig trennt.

Dhne diese Gährung erhält man weniger feurige und

mehr violettstichige Farben.

Der Körper (Grundlage) für diese Farbe ist eine Mischung von Stärkemehl und Kreide.

Lettere muß geschlämmt, und wie schon vorerwähnt

eisenfrei sein; erstere frei von Kleber. Als Fällungsmittel bient eisenfreies Alaun-

mehl.

Um den Farblack herzustellen, muß man vier hölzerne Bottiche von 1 Meter Höhe und 800 Millimeter Durch= meffer besitzen, welche mit mehreren übereinanderstehenden Abziehzapfen versehen sind und die man mit A, B, C, D bezeichnet werden.

In jeden dieser Bottiche bringt man 25 Kgr. einer

Mischung von Stärkemehl und Kreide.

Bottich A gießt man voll mit Fernambukbrühe — die man durch ein Haarsieb laufen läßt — rührt um, sett, wenn die Masse nach etwa zwei Stunden durchweicht ist, 1 Kgr. Alaunmehl zu und rührt während des Tages öfters um, jo daß alles beständig in Bewegung ift.

Ueber Nacht läßt man die Masse sich setzen und gießt am folgenden Morgen die, nun hellere Brühe, auf den

Bottich B, während man auf A wieder frischen Absud füllt. Man hat am zweiten Tage zwei Bottiche zu beshandeln; A versetzt man nach gutem Aufrühren wieder mit

1 Kgr. Alaunmehl, während man B nur mit ½ Kgr. Alaun versetzt; wie den Tag vorher wird beständig umgerührt und über Nacht ruhig stehen gelassen.

Dadurch wird die Farbbrühe in B noch mehr entfärbt und der Niederschlag in A dunkler; um die Farbe noch höher zu treiben, zieht man die hell gewordene Brühe von B nach C und von A nach B, während in A wieder frischer Absud kommt, dem dann, nach dem Aufrühren mit der Stärke und Kreide wieder 1 Kgr. Alaunmehl beigegeben wird, B und C aber nur 500 Gr. erhalten.

Nach Berlauf einer Nacht werden die Flüssigkeiten zum Uebertragen wieder abgezapft und die von C nach D, die von B nach C, die von A nach B gebracht, A aber noch

einmal mit neuem Absude gefüllt.

Es hat also der zuerst eingeführte Absud jetzt die vier Bottiche passirt, ist fast vollkommen entfärbt und wird, da er der Benützung nicht mehr werth ist, fortgelassen, während der fernere Üebertrag von C nach D, B nach C, und A nach B und das Füllen von A mit frischem Absude fortsgesett wird, indem man jedesmal nach dem Uebertrag in A 1 Kgr., in B, C, D, aber nur ½ Kgr. Alaun giebt, das Kühren am Tage beständig unterhält und die Nacht zum Absehn benützt.

Da alle Absude die vier Bottiche durchlaufen, so werden sie alle fast vollständig entfärbt und der Nieder= schlag wird um so gefärbter, je öfter er mit Absud be=

handelt wird.

Da nach A immer der mit Farbe gesättigte Absud kommt, so wird hier die Farbe zuerst am dunkelsten; man nimmt sie daher heraus und bringt sie auf leinene Filter, sobald sie tief genug ist.

In diesem Falle verändert man die Buchstaben des

Bottichs.

Man bringt nun in A eine neue Portion der Farbengrundlage, bezeichnet es aber mit dem Buchstaben D und macht B zu A, C zu B und D zu C, worauf die Ausfärbung wieder so bewerkstelligt wird, wie oben angeführt wurde.

Man wird leicht einsehen, daß dies die sicherste Methode sei, die Fernambukbrühe gehörig zn entfärben und der Farbengrundlage jede gewünschte und erreichbare Tiefe zu geben.

Starkes Rühren befördert die Entfärbung der Brühe und das Absehen der Farbe; denn wenn es nicht lange genug unterhalten wird, so kann sich die aus der Kreide durch den Alaun freigemachte Kohlensäure nicht frei entsbinden, bleibt dann im Niederschlage zurück, und wühlt densselben bei geringster Berührung auf.

Der auf das Filter genommene Farbenbrei wird zu= erst an der Lust, sodann in einem Trockenschrank in einer Wärme von 40 Grad C. aetrocknet.

Er bildet in diesem Zustande den gewöhnlichen Carmoisinlack, wenn der Grund aus 60 Gewichtstheilen Stärke und 20 Gewichtstheilen Kreide bereitet war.

Wiener=, Florentiner-, Kugellack und auch das Neuroth entstehen dann, wenn blos Stärke als Grund= lage angewandt und zur jedesmaligen Zersetzung des Alaunes concentrirte Potaschelösung während des Kührens zugesetzt wird, bis die Farbe ins Violette sticht, also die Potasche vorherrscht.

Lettere Farben müssen noch nuancirt werden.

Hierzu bedient man sich des Zinnchlorürs, welches man erhält, wenn man eisenfreie Salzsäure von 10 Grad Be. mit überschüssigem Zinn digerirt.

Wenn man die schon mit einem Bindungsmittel ausgerührten violetten Lacke mit dieser Zinnlösung versetzt und durcharbeitet, so wird ihre Farbe, je nach der Menge der angewandten Zinnlösung mehr in Roth, in Carmoisin, in Scharlachroth oder endlich in Braunroth übergehen, so daß man während des Umrührens durch langsam versmehrten Zusatz jede der erwähnten Farbentöne bei einiger Fertigkeit, die man in Benrtheilung des Verhältnisses der

nassen Farbe zur trockenen erlangt haben muß, leicht er-

Bindungsmittel für diese Farben find:

1. Zu Kugellack, welcher leicht sein soll, in Terpentinöl aufgelöstes weißes ober rothes Harz, Colophonium, als zäher Firniß angewendet.

Der Geruch verliert sich beim Trocknen fast vollständig und wird maskirt durch Verwahrung der Kugeln in Käst=

chen, worin eine Schale mit Lavendelol fteht.

2. Für Wiener= und Florentinerlacke, Neuroth, wovon ersterer in vierectige Stückhen geschnitten, letterer durch Trichter in Hütchen geformt wird, ein geringer Zusatz von Stärkekleister.

Benetianer Augellack.

Man kocht 19 Kgr. Bimasrothholz zweimal aus und zwar so, daß zulett die ganze Farbenbrühe 300 Liter beträgt.

In diese Brühe werden 55 Gr. Leim (Gelatine), welche früher im Wasser gelöst waren, gegeben, worauf man durch

mehrwöchentliches Stehen, flärt.

Unterdessen bereitet man eine Lösung aus 210 Gr. englischem eisenfreien Zinn in einer Mischung aus 850 Gr. Salpetersäure von 44 Grad Be. und ebensoviel Salzsäure, wobei zu beachten ist, daß die Säuren eisenfrei sein müssen und das Auflösen des Zinns ohne jede Erhitzung der Flüssigeteit erfolge.

Man trägt deshalb das Zinn in kleinen Mengen in

die Säuremischung ein.

Die Auflösung gewinnt durch Alter an Wirksamkeit.

Hat die Farbbrühe ausgegohren und ist dieselbe klar geworden, so löst man in derselben 14 Kgr. Alaun und ½ Kgr. Kaliseise auf und versetzt dann mit der Hälfte der Zinnsolution, schlägt endlich mittelst einer aus 67/10 Kgr. bestehenden Kaliumcarbonat (Potasche=) Lösung die Farbstoffe vollends aus.

Um dem Ganzen mehr Körper zu geben, werden noch 10 Kgr. geschlämmter Kreide mit Wasser eingeschlämmt.

Man giebt auf Filter und formt schließlich Kugeln mit

der Hand aus der halbfeuchten Masse.

Cochenilleroth.

Vielfach ist der Käufer der irrigen Meinung, daß dieses Roth eine unschädliche, aus Cochenille bereitete Farbe sei,

obwohl dies thatsächlich nicht zutrifft.

Zur Bereitung dieses Farblackes wird ein ohne Stärkemehlzusah hergestellter Wienerlack in einem kupfernen Kessel zum Sieden erhitzt und so lange arsenige Säure (weißer Arsenis) zugesetzt, bis der Lack die gewünschte purppurrothe Farbe zeigt.

Ein anderes Verfahren ist das nachstehende:

300 Gewichtstheile einer concentrirten, völlig orydirten Rothholzabkochung, 5 Gewichtstheile Kreide, 10 Gewichtstheile Gyps oder Schwerspath werden mit einer Lösung versetzt, welche hergestellt worden ist auß $8^1/_2$ Theilen

arjeniger Säure und 3-4 Theilen Votasche.

Alsdann trägt man unter fortwährendem Umrühren 15 Gewichtstheile eisenfreies Alaunmehl ein, läßt die Mischung einige Tage unter öfterem Umrühren stehen, hierauf den Niederschlag absehen, worauf man ihn auf Filter bringt, auswäscht und trocknet.

Je nach den gewöhnlichen Verhältnissen erhält man

sehr feurige, purpurrothe bis hochrothe Ruancen.

Häufig findet man die Farbe in Form vierectiger

Stückchen im Handel.

Der Arsengehalt der trockenen Farbe beträgt, je nach der Herstellungsart bis 10 Procent.

Andere rothe Farblacke

werden hergestellt:

1. Nach Gatty durch Versetzen von 75 Liter außgegohrener concentrirter Rothholzabkochung von 5 Grad Bé. mit $3^{1}/_{2}$ Liter Antimonchloriblösung von 30 Grad Bé.

Man sammelt den Niederschlag, wäscht aus, trodnet.

2. Roberts und Dale stellen einen bem Wienerlack im Tone ähnlichen Farblack in der Art her, daß sie 350 Kgr. Rothholz in 2000 Liter Wasser auskochen und zusetzen 25 Kgr. in Wasser gelöstes Zinnpersulfat, worauf noch weitere 3—4 Stunden gekocht wird.

Nach dem Abkühlen und Abklären der Flüssigkeit wird die klare Abkochung abgezogen, der Niederschlag selbst ge=

waschen und getrocknet.

Afrikanisches Rothholz (Barwood) ist zur Herstellung von Farblacken nicht zu empfehlen, da sich der

Farbstoff desselben im Wasser nicht löst.

Man ist deshalb genöthigt, das Zinnsalz dem Holze bereits mährend des Kochens zuzusehen und erhält so einen Farblack, welcher das sämmtliche Rothholzpulver mit enthält.

Man kann diesem Uebelstande nur dadurch abhelsen, daß man mit alkalischem Wasser (1—1/2 Gr. Natrium=carbonat im Liter) das Holz auskocht, und dann nach dem Filtriren mit genügender Menge Zinnchlorid ausfällt.

Rosenrothen Farblack

erzeugt man aus dem Brafilholz in der Art, daß man die Abkochung von 5 Grad Bé. mit entsprechenden Mengen Chps und Kalk versetzt und dann mit Alaun ausfällt.

Die Fernambuklacke geben an Weingeift, Waffer jowie an Schwefelkohlenftoff keinen Farbstoff ab, wohl aber an Ammoniak und verdünntes Aetmatron.

Ersteres entfärbt die Lacke nicht ganz, letzteres voll= ftändig, weil es auch die Thonerde löst; lettere Lösung färbt damit digerirten Gyps carmoisinroth.

Bersett man die salzsaure Lösung eines Fernambut= lactes mit Schwefelkalium, ohne jedoch die Thonerde zu fällen, so wird die Lösung entfärbt (Cochenille wird nicht

entfärbt).

Läßt man die entfärbte Lösung an der Luft stehen, seigt die Reaction eines sauren, asaunerdehaltigen Fernam= bukdecoctes, d. h. sie giebt mit Ammoniak einen carmoisin= rothen Niederschlag von Fernambuklack.

Krapplacke.

Lacque de Garance.

Madder-lake.

Die Krapplacke finden eine nicht geringe Verwendung, sowohl in der Malerei wie auch Zeugdruckerei wegen der Schönheit ihrer Karbennuancen, wie auch Haltbarkeit des Viaments.

Man kann die rothen Farbstoffe des Krapps jowohl an Metalloryde binden wie auch an Thonerde, und find es die letzteren, welche am meisten im Handel sich finden.

Sie besitzen eine mehr oder weniger dunkle Rosafarbe mit einem bläulichen Stich, als es sehr schwierig ist, dunkle, nach dem Trocknen wirklich rothe Farblacke zu erhalten. Bei der Herstellung der Krapplacke, muß jedes

directe Rochen des Krapps oder seiner Lösungen unterlassen werden, da sich sonst Zersetzungsproducte bilden, welche dem Lack eine weniger feurige Farbe ertheilen, ob= wohl dieses wenig Beachtung findet. Als Lösungsmittel des Farbstoffes bedient man sich

fast allgemein des Alauns.

Das beste Verhältniß ist, so viel Alaun zu nehmen, als Krapp oder Garancine in Arbeit genommen worden ist.

Die Anwendung von Soda, Potasche u. dgl., um die Thonerde als Hydrat zu fällen, ist zu verwersen, indem das Alkali auf die Farbstoffe verändernd einwirkt und den Lacken immer einen Stich ins Violette ertheilt.

Nach Persoz wäscht man den Krapp mit Wasser aus, welches schweselsaures Natron enthält, läßt 20 Minuten lang mit der zehnsachen Menge Alaunlösung (10 Theile Alaun, 100 Theile Wasser) kochen, filtrirt und läßt auf 35 bis

40 Grad C. erkalten.

Die rothe Flüssigkeit kann auf zweierlei Art behandelt werden:

1. Man sättigt sie vorsichtig mit Natriumcarbonat (1/8—1/10) der angewendeten Menge Alaun, so daß sich ein basisches Salz bildet, welches in Lösung bleibt.

Erhitzt man hierauf bis zum Kochen, so bildet sich ein Niederschlag von basisch=schwefelsaurer Thonerde, welcher mit dem ganzen Farbstoffe des Bades verbunden ist.

Der Niederschlag ist nicht gelatinös, sondern sett sich schnell ab und kann mit Leichtigkeit filtrirt werden; hierauf wird er aut ausgewaschen und getrocknet.

Er löst sich in Effigfäure vollständig auf.

2. Man fügt zu der Lösung eine hinreichende Menge von Bleiacetat (78 Gewichtstheile Bleiacetat auf 100 Gewichtstheile Alaun), wodurch Bleisulfat ausgeschieden wird.

Man filtrirt und erhitt die rothe Fluffigkeit zum

Sieden.

In diesem Falle erhält man gleichfalls einen Niedersichlag von basisch-eisigsaurer Thonerde.

Der so hergestellte Farblack ist von vorzüglicher Rein-

heit auch im Farbentone.

Dieses Verfahren wurde von Khittel modificirt, und zwar in der Art, daß derselbe vom Garancin als dem Karbstoffe ausgeht.

Derselbe reinigt das Garancin mit glaubersalzhaltigem Wasser, und zwar nimmt derselbe gleiche Gewichtstheile

Garancin und frystallisirtes Glaubersalz und löst letteres in

24 Theilen Waffer auf.

Das Glaubersalz wird zuerst im Wasser aufgelöst, dann das Garancin eingetragen und unter öfterem Umsrühren stehen gelassen.

Hierauf wird das so behandelte Garancin colirt, abgepreßt, wieder in reinem kalten Wasser vertheilt, colirt und ausgepreßt, und dieses Auswaschen so oft wiederholt, bis alles Glaubersalz entsernt worden ist, d. h. bis das Waschwasser in einer Bleizuckerlösung keine merkliche Trübung mehr erzeugt.

Eine der Menge des angewendeten Garancins entiprechende Menge Alaun wird in dem zehn- bis zwölffachen Gewichte Wasser fochend aufgelöst, nachdem die Lösung aufgekocht hat, das Feuer eingestellt und das gewaschene Garancin der siedend heißen Alaunlösung zugesetzt.

Nach Zusatz des Garancins darf nicht mehr gekocht

werden.

Man nimmt ebensoviel Alaun als Garancin in Arbeit genommen wurde.

Nach 15—20 Minuten wird die Lösung colirt und

der Garancinrückstand mit heißem Wasser gewaschen.

Ist die Temperatur des alaunhältigen Farbertractes auf 50 Grad C. gesunken, so wird die Lösung mit einer der Wenge des Alauns gleichen Wenge Bleizuckers versetzt und so lange gerührt, bis aller Bleizucker gelöst und vollständig zersetzt ist.

Man darf die alaunhältige Flüssigkeit nicht erkalten

lassen, da sich sonst Karbstoff ausscheidet.

Die tiefroth gefärbte Flüssigkeit kann durch Absetzen= lassen und Decantiren leicht von dem schweren Bleinieder= schlage getrennt werden.

Da der aus Bleijulfat bestehende Niederschlag immer etwas Farbstoff eingeschlossen enthält, so kann derselbe mit heißem Wasser gewaschen werden und die Flüssigkeit bei der nächsten Lackbereitung anstatt Wasser Verwendung finden.

Den gewaschenen Garancinrückstand kann man noch einer zweiten gleichen Behandlung unterwerfen, nur muß man die Mengenverhältniffe etwas modificiren, und zwar nimmt man dann auf 100 Gewichtstheile Garancinrückstand, 55 Gewichtstheile Alaun, 55 Gewichtstheile Bleizucker und

1000 Gewichtstheile Wasser.

Sollte der Garancinrückstand nach der zweiten Beshandlung noch so viel Farbstoff enthalten (je nach der Güte des Materials), daß sich noch eine dritte Behandlung sohnen würde, so muß man wieder in den Mengenverhältnissen hinuntergehen, und zwar auf 100 Gewichtstheile zweimal extrahirten Garancins, 50 Gewichtstheile Alaun, 50 Gewichtstheile Bleizucker und 800 Gewichtstheile Wasser nehmen.

Wird die von dem Bleisulfat abgegossene oder abfiltrirte tiefrothe Lösung einige Zeit dis zum Sieden erhitt, welches man so lange fortsetzt, dis sich ein purpurrother Niederschlag ausgeschieden hat — je des Kochen ist aber streng zu vermeiden — so erhält man nach dem Erkalten einen Lack, wie man ihn nach keiner anderen Methode herzustellen im

Stande ift.

Da nach dem Erhitzen in der überschüssigen Essigsäure noch etwas Thonerde mit Farbstoff gelöst bleibt, so theile man die klare Flüssigkeit in zwei Theile und versetze den einen Theil so lange tropfenweise mit Ammoniumcarbonat= lösung, bis sich eine nur ganz schwache Trübung zeigt — der Zusat darf eben nicht so lange fortgesetzt werden, daß ein förmlicher Niederschlag entsteht — vereinigt man beide Theile und erhitzt nun fast bis zum Siedepunkte — ohne daß jedoch ein Kochen erfolgt — bis sich nichts mehr ausscheidet, erhält man noch eine zweite Sorte Lack, welche dem ersten Präparat wenig an Feuer nachsteht. Beide Lacke lassen sich leicht auf einem Filter sammeln

und waschen und dürfen nur bei einer sehr niedrigen Tem-

peratur getrocknet werden.

Nach einem anderen Verfahren werden 2 Gewichtstheile Garancin successive mit einer kochenden Lösung aus 1 Bewichtstheil Alaun in 100 Gewichtstheilen Wasser behandelt und dieses zweimal wiederholt.

Die heiße Lösung wird filtrirt; aus derselben scheidet während des Erkaltens ein flockiger Niederschlag aus. Derselbe wird gesammelt, in Ammoniak gelöst und

Derselbe wird gesammelt, in Ammoniak gelöst und diese Lösung durch Alaun allein oder Alaun und Zinnsalz ausgefällt.

Die Tiefe des Farbentones hängt von der Menge des zugesetzten Alauns ab, vorausgesetzt, daß genügend Ammoniak vorhanden ist, um die Thonerde des Alaunes auszufällen.

Je mehr Maun verwendet wird, um so blässer ist der

Farblack.

Nach anderen Angaben soll eine Farbstofflösung des Krapp mit soviel Bleiacetatlösung versetzt werden, bis der braune Farbstoff ausgefällt ist, welcher stets den rothen Krappfarbstoff begleitet.

Hierauf wird filtrirt und das Filtrat in üblicher Weise

durch Alaun und Zinnsalz ausgefällt.

Obzwar bei der Herstellung des Krapplackes jedes Kochen und die Verwendung des Alkali vermieden werden soll, so wird doch die Mehrzahl der Krapplacke durch Ausfällen mit Natrium= oder Kaliumcarbonat her=gestellt.

1. Geht man vom Krapp aus, so zerkleinert man denselben, bringt ihn mit Wasser in einen Bottich und stellt

mit Befe zur Gährung an.

Nachdem die geistige Gährung beendet ist, was in 2—3 Tagen der Fall, bringt man den Arapp in einen großen Bottich, übergießt ihn mit Flußwasser, seiht nach einiger Zeit der Ruhe das letztere mittelst Seihetuches ab und wiederholt die Waschoperation so lange, bis das Wasser farblos abläuft.

Diesen gewaschenen Krapp degerirt man mit einer heißen Alaunlösung, welche den dritten Theil des Gewichtes des rohen Krappes an Alaun enthält, bei einer Temperatur von 50—60 Grad C. in einem Thongefäße oder einem verzinnten Kessel, zieht die klare Lösung ab und fällt mit

Natriumcarbonat in der Art aus, daß der erste Nieder=

schlag von dem nachfolgenden abgesondert wird.

2. Nach Vogel wird holländischer Krapp so lange mit Wasser gewaschen, dis dasselbe fardlos abläuft, dann nimmt man ebensoviel Alaun als Krapp in Arbeit genommen wird, löst denselben in $1^{1/2}$. Gewichtstheilen kochenden Wassers auf, schüttet die noch heiße Lösung in einen Bottich mit so viel heißem Wasser, daß die Gesammtmenge etwa $6^{1/2}$ Gewichtstheile ausmacht.

In diese Ausschlichung trägt man den noch nassen gewaschenen, jedoch gepulverten Krapp ein und läßt das Ganze vier Tage lang an einem Orte stehen, dessen Temperatur 70 Grad C. übersteigt, oder unterhält diese in der Flüssigkeit selbst durch Einlegen einer Heizschlange aus Thon.

Während dieser Zeit wird öfters umgerührt.

Nach vier Tagen wird colirt, und die Flüssigkeit filtrirt.

Der Rückstand wird abgepreßt und die abgelaufene Klüssigkeit der ersten zugegossen.

Der ausgepreßte Rückstand wird nochmals in gleicher

Beise behandelt.

Unterdessen bereitet man sich eine Lösung von reinem eisenfreien Kalinmcarbonat — Hälfte von dem Gewichte des Alauns — im Verhältnisse von 1 = 15.

Die filtrirte Potaschelösung wird nun in einem feinen Strahle in die rothe Krapplösung gebracht, welche ununter=

brochen umgerührt wird.

Hierdurch erreicht man den Zweck, daß sich die sehr verdünnte Potaschelösung gleichmäßig vertheilt und daher nicht ändernd auf die Farbe wirkt.

Statt des Kaliumcarbonats ist es angezeigter, kohlensaures Ammoniak zum Fällen zu benützen, da dasselbe weniger verändernd auf das Präparat wirkt.

Ist der Lack ausgefällt, so läßt man ihn absetzen,

wäscht mehrmals und trocknet schnell aus.

Englefield läßt zwei Theile Krapp in Leinwand binden und extrahirt in einem Steinmörser, in der Art,

daß er den eingebundenen Krapp mit Wasser unter Stampfen jo lange behandelt, als dasselbe noch gefärbt erscheint.

Dieser Flüssigkeit setzt er 1 Theil Asaun zu und fällt mit einer Lösung aus ½ Theil Natriumcarbonat aus. Das Auflösen des Asauns und Ausfällen wird in kochend heißen Lösungen vorgenommen.

Burpurin eignet sich ebenso wie das Garancin zur

Berstellung rother und rosenrother Farblace.

Will man dunkle Farben erreichen, so bereitet man eine neutrale Alaunlösung, löst das Purpurin in ganz schwach alkalisch gemachtem Wasser, erwärmt beide Flüssig= keiten, vermischt sie, erhitzt zum Kochen und filtrirt.

Lacke von reinster Nuance erhält man auf folgende

Meise:

Purpurin wird mit seinem gleichen Gewichte Alaun vermengt, das Ganze in ein seines Pulver verwandelt und mit kalten Wasser ausgewaschen; es sließt eine gelblich rothe Flüssigkeit ab, welche bei 80 Grad C. mit etwas Natriumcarbonat gesättigt, einen etwas gelbstichigen rosen= rothen Lack liefert; man behandelt dann den ausgewaschenen Rückstand von Burpurin mit der zehnfachen Gewichtsmenge Alaun, der in seinem zwanzigfachen Gewichte Wassers gelöst ist (50 Gr. Alaun auf 1 Liter Wasser), filtrirt kochend und sättigt sofort mit Natriumcarbonat ober Magnesia= carbonat, bis sich rothe Flocken zeigen; es fällt dann rosen= rother, sehr reich gefärbter und sehr schöner Lack aus.

Die Mutterlauge wird nochmals auf 50 Grad C. erhitzt und wiederum neutralisirt, wodurch man eine neue Menge von fehr feinem rofenrothen Farblack erhält.

Der ungelöst gebliebene Rückstand von Burpurin kann noch zweimal mit frischer Alaunlösung behandelt werden und giebt bei derselben Behandlung neue Antheile von Lack.

Der lette in Alaun unlösliche Rückstand ist selbst ein Lack, aber von dunkler, etwas brännlich-carmoisinrother

Farbe.

Die weniger schönen Krapplacke werden carminirt, d. h. man versett sie mit zwar blendenden, aber nicht halt=

baren rothen Farbstoffen, wie Cochenille, Fernam=

buku. s. w.

Zu diesem Zwecke schlämmt man 1 Gewichtstheil Krapp in warmem Wasser auf, läßt 24 Stunden stehen, so daß eine schwache Gährung vor sich geht, wodurch die Glucosyde des Krapps zerstört werden.

Nach dieser Zeit wird der Krapp völlig ausgewaschen, 1 Gewichtstheil Alaun in Wasser gelöst, und in dieser Lösung der Krapp 5—6 Stunden lang bei 65—70 Grad C.

digerirt.

Andererseits bereitet man sich durch mehrtägige Degestion einen Auszug aus 1 Gewichtstheil zerkleinerter Cochenille in O·1 Gewichtstheil Aehammoniak, vermischt mit dem gleichen Raumtheile Wasser.

Bon dieser filtrirten Cochenillelösung wird der Krapp= lösung soviel zugesett, als noch ein Niederschlag sich bildet,

welchen man sammelt, auswäscht und trocknet.

Einen sehr billigen Krapplack erhält man durch Vermischen von Abkochungen des Krapp und Kothholzes, Zusatz von Natriumcarbonat und Ausfällen mit Alaun oder Alaun und Zinn, und weitere Behandlung in üblicher Weise.

Die sogenannten krystallisirten Krapplacke enthalten erhebliche Mengen von dem bei der Fällung der Thonerde in Verbindung mit dem Farbstoff entstehenden schweselsauren Kali, Natron oder Ammoniak beigemengt.

Solche Beimengungen geben dem Lacke zwar eine größere Deckkraft, aber auf Kosten seiner Güte, denn die Krystallsacke springen leicht ab und die Bildfläche wird

riffig.

Um ganz reine Lacke zu erhalten, muß man dieselben mit seinem doppelten Gewicht Essigsprit maceriren, bis sich nichts mehr auflöst, diese Lösung wird mit 6 bis 8 Gewichtstheilen Wasser vermischt und mit Aehammoniak ausgefällt.

Der Niederschlag wird ausgewaschen, abfiltrirt, aus=

gepreßt, getrochnet.

Durch Vermischen von weißen indifferenten Stoffen, wie 3. B. Blanc fixe, werden verschiedene Farbabstufungen des Lackes hergestellt; so bekommt man ein gartes Rosa, wenn man 1 Theil Krapplack mit 7 Theilen Blanc fixe mischt. Die Krapplacke sind ziemlich dunkel im Farbenton und

ihre Deckfraft ist eine entsprechend große.

Sie find fast vollständig in Aenatron= oder Aenkali= lauge löslich, aber nicht in Ammoniak, wodurch sie sich von

ben Carminlactfarben unterscheiden.

Mit verdünnter Salzsäure ober Schwefelsäure gekocht, zersetzen sie sich, das Alizarin, der eigentliche rothe Farb= stoff des Krapps, sett sich in Form eines braungelben Niederschlages ab.

Die Krapplacke werden besonders bei der sogenannten

Decorations= oder Zimmermalerei verwendet.

Sie erheischen beim Anstreichen eine von der gewöhn= lichen abweichende Behandlung, und zwar müssen dieselben, nachdem sie sein gerieben sind, mit weniger Wasser, als man bei anderen Farben anwendet, aber mit etwas mehr Leimlösung angemacht werden.

Diese Leimlösung erzeugt man sich am besten mit gut bindendem Flechsenleim im Berhältniß von 1 Theil Leim

auf 7 Theile Wasser.

Diese Leimlösung seiht man durch ein Tuch.

Nachdem man die Farbe zu dieser Lösung in einem Topfe gemischt hat, stellt man denselben in ein zweites Gefäß mit heißem Wasser so zwar, daß die Austrichsarbe im Topfe eine Temperatur von 45 Grad C. beibehält.

So erwärmt, muß der Anstrich mit der Farbe vorgenommen werden, denn nur in der Wärme löst sich der

Krappfarbstoff im Leimwasser ganz auf.

Warm gestrichen wird daher die Farbe tiefer, voller

und vertheilter.

Streicht man falt, ober nur etwas lauwarm, fo fängt der Leim zu gerinnen an, es entstehen schmutziggraue Streifen im Anstrich und die Farbe trägt sich nicht gleich= mäßia auf.

Der warme Anstrich erspart gegen den kalten ein Viertel der Karbe.

Ein Zusat von Blanc fixe erzeugt einen Anstrich von tieferem Tone, als der ursprüngliche Farbenton ist, was von der vollkommeneren Lösung des Krapppigmentes in der Wärme herrührt.

Beim Anstrich ist jedoch darauf Rücksicht zu nehmen, daß sie nicht auf Kalk, zumal nicht auf frischen Kalk, aufgetragen werden.

Das Rothe erhält dadurch einen bläulichen Stich.

Beim Anstrich anf eine gegypste Wand tritt diese Veränderung nicht ein.

Violette Farblacke.

1. Diese erhält man durch Zusatz von $10^{1/4}$ Liter Antimonchsoridlösung 30 Grad Bé. zu 88 Liter einer Blau-holzabkochung von 7 Grad Bé.

Der Lack fällt sofort aus, wird absiltrirt und ausgewaschen.

- 2. Man löst $1^{1/2}$ Kgr. Alaun in $4^{1/2}$ Liter Wasser, und versetzt die Lösung mit einer solchen auß 1125 Gr. Bleiacetat in Wasser, wodurch unter Abscheidung von Bleisfulfat, Thonerdeacetat gebildet wird.
- 3 Kgr. Blauholz werden mit 50 Liter Wasser außegekocht, und die Abkochung mit der erwähnten, filtrirten Lösung von Thonerdeacetat außgefällt.

Der Niederschlag wird absiltrirt, ausgewaschen, getrocknet.

Diese Farblacke besitzen eine schöne violette Farbe, sind aber nicht haltbar.

Man kann selbe auch so erhalten, daß man Krapplösungen mit den Abkochungen eines Blauholzes vermischt, und die Lösung mit Thonerdehydrat oder Natriumcarbonat, Thonerdeacetat 2c. ausfällt.

Indigoviolett.

1. Gewichtstheil Indigo wird mit 5 Gewichtstheilen englischer Schwefelsäure angerührt und bei 30—35 Grad C. erwörmt.

Die erhaltene Flüssigkeit wird mit 10 Gewichtstheilen Wasser verdünnt, filtrirt, wodurch der violette Indigo auf

dem Filter bleibt.

Wird derselbe mit einer Lösung von concentrirter Sodalösung gewaschen, so wird eine haltbare, schöne, violette Farbe gewonnen, während eine schmutziggrüne Flüssigkeit abläuft.

Blaue Farblacke.

1. Blaue Lackfarben herzustellen, hat wohl selten einen Zweck, da Berlinerblau, Ultramarin, Kobaltblau u. dgl.

nebst Indigocarmin allen Zwecken genügen.

Bisweisen versetzt man verdünnte schwefelsaure Indigolösung mit Asaunsösung und fällt die Wischung mit Kasiumcarbonat, wodurch eine eigentliche blaue Lackfarbe erhalten wird.

Blauholzabkochung bei Zusat von Kupfervitriol mit Potasche kalt ausgefällt, giebt eine blaue Lackfarbe.

Indigocarmin.

Blauer Carmin, Indigotin, lössliches Indigoblau, Coerulein.

Zu der Herstellung des Indigocarmins wähle man nur den allerseinsten Bengal= oder Java=Indigo.

Mit geringen Bengal= oder Guatemalasorten verursacht man sich in dem langwierigen Absetzen und erstorderlichen Filtriren der ersten schwefelsauren Lösung großen Zeitverlust, einen größeren Aufwand an Gefäßen, mancherlei Verzögerung im Betriebe und schließlich doch mancherlei Verluste.

Die Erkennungsmittel des guten Indigo sind bekannt; hauptsächlich beachte man, daß er locker und leicht sei.

Ruerst muß der trockene Indigo feinst gepulvert werden. Das Pulvern geschieht am besten in einer entsprechend großen Rugelmühle.

Das Sieben wird mit Seidengeweben vorgenommen. Eine Seidengaze von hundert Faden auf 7 Dem.

genügt vollständig.

Das gesiebte Indigopulver wird nun behufs des

Trocknens an einen warmen Ort gebracht. Man stellt ihn in weiten flachen Schalen in einen Trockenschrank, welcher auf 60-70 Grad C. heiß gehalten merden kann.

Das Trocknen ist deshalb wichtig, weil, wenn noch Keuchtigkeit vorhanden ist, beim späteren Einbringen von Schwefelfäure eine schädliche allzugroße Erhitung stattfindet.

Der getrocknete Indigo ist nun zur Verwendung tauglich.

Zuerst muß der Indigo gelöst werden.

Dieser Brocef kann, wenn die Fabrikation gute Resultate liefern foll, nicht genau und forgfältig genug ausgeführt merden.

Man nimmt das Lösen in sehr kleinen Partien vor, da durch die leichtere Handhabung ein Gelingen eher vers bürgt ift und beim allenfallsigen Mißlingen einer Portion

kein allzugroßer Schaden entsteht.

Es ift eine offene Streitfrage, ob es rathfamer fei, die Schwefelfäure in den Indigo, oder umgekehrt den Indigo in die Schwefelsäure einzutragen; gebräuchlicher ist das lettere, und zwar in ziemlich bedeutenden Portionen; dies kommt aber darauf heraus, daß man Wasser in Schwefelsäure schüttet, austatt umgekehrt zu verfahren.

Jedenfalls erfolgt eine größere Erhitzung der Mischung, läftige Entwicklung von schwefligsauren Gasen und keine so vollständige, wenigstens nicht so rasche, gleichmäßige Lösung, als wie bei Anwendung bes umgekehrten Verfahrens.

Huch darüber, ob englische, ob rauchende Schwefelfäure oder ein Gemisch beider zum Lösen des Indigos verwendet werden soll, sind die Meinungen noch nicht geklärt.

Stets muß darauf gesehen werden, daß die Schwefel=

fäure keine Salveterfäure enthalte.

Ein geringer Zusat von Ammoniumsulfat verhütet ben Schaden, welchen ichon die kleinste Menge Salveterfäure verursachen würde.

Einzig mit englischer Schwefelsäure erhält man ungenügende Resultate, bei einem Gemisch werden Dieselben von dem Punkte an, wo das Verhältniß zwischen Vitriolöl und englischer Schwefelsäure gleich ist, aufwärts steigend zu immer größerem Vitriolgehalte, immer befriedigender.

Von der Verwendung des Vitriolöles allein muß man

jedoch absehen.

Das beste Verhältniß besteht in 2250 Gewichtstheilen Vitriolöl und 500 Gewichtstheilen Schwefelfäure von 66 Grad Be., was ein Gemisch von 68 Grad Be. giebt.

Man wiegt in eine runde steinzeugene Schale von etwa 160 Mm. Höhe, 160 Mm. unterem und 400 Mm. oberem Durchmesser, 500 Gr. trockenen gepulverten Indigo und hängt das Gefaß fest in ein kaltes Wasserbad, behufs Abkühlung bei stattfindender Erhitzung.

Das kalte Säuregemisch von 2750 Gr. theilt man in zwei gleiche Hälften zu je 1375 Gr. und gießt die eine Hälfte rasch vom Rande ber Schüffel in den Indigo.

Mit einem dicken Glasstabe rührt man erst vorsichtig. dann rasch und rascher den ganzen Indigo in die Säure ein, alles Anbacken und Knötchenbilden forgfältig verhütend.

Nach halbstündigem ununterbrochenen Rühren bilden Indigo und Säure einen gleichmäßigen, fast schwarzen, faden-

ziehenden Teig.

Nun rührt man langsamer und ohne wegen einer etwaigen Unterbrechung so besorgt sein zu müssen, die zweite

Hälfte des Säuregemisches ein.

Es ist ein schlimmes Zeichen, wenn während des Eingießens die Masse sehr schäumt und viel schweflige Säure ausstößt, ein gutes aber, wenn die fertige Lösung beim Stehen fich bald mit einem dicken fleinblafigen Schaum bedeckt und nach und nach sich verdickt.

Diese Art des Lösens ist zwar eine mühsame und zeitraubende Arbeit, denn ein Arbeiter bringt in einem Tage nicht leicht mehr als zehn Schüsseln, d. i. 5 Kgr. Indigofertig, aber sie ist sicher.

Der Indigo nach dieser Operation ist jedoch noch nicht vollständig gesöst; bei unmittelbarem Weiterverarbeiten würde man sich davon durch den bedeutenden Rückstand und der geringen Ausbeute überzeugen.

Die Schüsseln mit der dicken Lösung werden nun mit ihrem Datum versehen und bedeckt an einem trockenen,

temperirten, staubfreien Orte aufbewahrt.

Nach acht Tagen rührt man sie, die lettenmale unter geringem Anwärmen auf einer Ofenplatte, öfters um; vor vierzehn Tagen arbeitet man sie nicht weiter.

Die Masse ist dann ziemlich dick geworden mit einer

überstehenden dünneren Flüssigkeitsschicht.

Je älter man die Lösung vor dem weiteren Berarbeiten werden läßt, um so besser.

Die Bildung des Carmins aus der in Lösung befindlichen Indigblauschwefelsäure geht vor sich beim Fällen.

In hohe Bottiche entleert man je fünf der unter Answärmen noch einmal durchgerührten Schüffeln, also in jeden Bottich $2^{1/2}$ Kgr. Indigo mit $13^{3/4}$ Kgr. Säure.

Nun verdünnt man mit reinem kalten Wasser, etwa 25 Liter auf je ½ Kgr. Indigo, und giebt nach und nach eine gesättigte Kochsalzsösung von etwa 23 Grad Bé. = 1·185 specifischem Gewichte bis zur vollständigen Ausscheisdung des Farbstoffes zu.

Man bedarf auf je 1 Kgr. Indigo etwa 10 Kgr. Kochjalz. Das Ausfällen mit Natriumcarbonat ist nicht empfehlens=

werth, theurer und langwieriger, weil wegen des Aufschäumens die Zersetzung desselben nur langsam erfolgen darf.

Freilich macht sich das Ausfällen mit Kochsalz in ansberer Weise unangenehm bemerkbar, nämlich im Verbrauch von Filtertüchern welche durch die saure Flüssigkeit rasch zerstört werden.

Statt des reinen Kochsalzes kann man das billigere Gewerbe- oder Biehsalz verwenden, und kann man durch sehr einfache Vorrichtung stets eine concentrirte Lösung in Vorrath halten.

Ein hohes Faß, unten mit einem Ablaßhahn versehen, wird mit Wasser gefüllt; ein oben eingehängtes Filzfilter

wird mit Salz stets voll gehalten.

Von Zeit zu Zeit wird das Filter gereinigt.

Auf diese Weise kann man zu jeder Zeit aus dem Hahn größere Mengen einer ziemlich gleich starken Lauge

ablassen.

Die vollständige Fällung des Carmins controlirt man am raschesten, indem man einen Tropfen der Flüssigkeit auf Filterpapier fallen läßt; erscheinen die verschwommenen Ränder des aufgesaugten Tropfens farblos, oder wenigstens nicht mehr bläulich, so kann man filtriren.

Dieser erste Filterproceß wird am besten in Raften-

filtern ausgeführt.

Dazu ist ein größerer Kasten mit doppeltem, durch= lochtem Boden erforderlich; der Raum zwischen den beiden Böden, wird durch schief angesetzte kleine Rinnen entleert.

In den Kasten, mit den Ecken über dessen Rändern geschlagen, legt man das eigentliche Filtertuch, so daß es

auf dem durchlöcherten Boden ruht.

Auf dieses zuvor angeseuchtete Tuch gießt man nun die im vorigen Processe resultirende Flüssigkeit sammt Niederschlag und läßt abtropsen, wobei man die Vorsicht gebraucht, das zuerst Ablausende mehrmals zurückzugießen, bis das Tuch von dem sein zertheilten Farbstoffe nichts mehr durchläßt.

Das Filtrat sieht dann schwärzlichgrün aus und darf höchstens einen Titre von 10 Cbm. = 0·3 bis 0·5 Cbm.

Chamaeleon zeigen.

Beim Källen mit Soda rentirt es sich, das Filtrat auf

Glaubersalz zu verarbeiten.

Fällt man statt mit Kochsalz mit Chlorkalium, so resultirt coerulinschwefelsaures Kali; dieses empsiehlt sich jedoch wegen seiner Schwerlöslichkeit nicht so, obgleich es

infolge des höheren Atomgewichtes des Rali dem Berkäufer

feinen geringen Vortheil bote.

Nach dem Ablaufen des Filtrates schlägt man das Filter über dem Niederschlage zusammen und unterwirft ihn noch durch mit Steinen beschwerte aufgelegte Bretter einer gelinden Pressung.

Zu vielen Zwecken erscheint der Farbstoff nun schon genügend rein; zum Färben weniger brillanter grüner Nuancen kommt er auch in dieser Form in den Handel

als Indigoextract.

Zur Herstellung eines vollkommen reinen und schönen Präparates jedoch muß man den Niederschlag mehrmals

mäffern.

Man übergießt in Bottichen, wie die oben angewandten, je eine von einem Kastenfilter heruntergenommene Portion Farbstoff, also $2^{1}/_{2}$ Kgr. Indigo entsprechend, mit etwa 125 Liter kochenden Wassers (25 Liter auf $^{1}/_{2}$ Kg. Indigo), rührt mit großen hölzernen Spateln gut durch und giebt noch $2^{1}/_{2}$ Kgr. englische Schwefelsäure zu.

Reicht nun auch die saure Flüssigkeit nicht hin, um einestheils den Farbstoff aufs feinste zu vertheilen und anderentheils alle vorhandenen Unreinigkeiten, soweit sie nicht mechanischer Natur sind, in Lösung überzuführen, in der sie dann auch beim nachherigen Ausfällen des Carmins

verbleiben.

Dieses Ausfällen geschieht durch Zusatz einer concentrirten Lösung von $1^4/_4$ Kgr. 90procentiger Soda auf je $1/_2$ Kgr. Indigo und Hinzufügen einer, einer gleichen Wenge Chlornatrium entsprechenden starten Salzlösung aus dem Borrathsfasse.

Nach kräftigem Durchrühren läßt man erkalten und vertheilt dann die Flüssigkeit sammt Riederschlag auf die

Wilter.

Hierzu nimmt man des schnelleren Ablaufens und des bequemen Durcharbeitens wegen Hängefilter — aus stärkstem Drell bestehend — die auf ein entsprechend großes hölzernes Hängegestell (Tenakel) aufgebunden und dann reihenweise

in ein Stagengestell über darunter hinlaufende Rinnen auf-

gehängt werden.

Auch hier beobachte man die Vorsicht, die ersten Anstheile des Filtrates zurückzugießen; dasselbe sieht alsdann schmutzig grün aus und darf keinen höheren Titre als 10 Chcm. — 0·2 bis 0·35 Chcm. Chamäleon zeigen.

Mit hölzernen Spateln putt man die Filter öfter

zusammen.

Rach zwei Tagen sind sie dann so weit abgetropst, daß man den Farbstoff ein zweitesmal wässert, den Fall ausgenommen, wo das Filtrat schon bei der eben durch= genommenen Operation lichtblau erschien.

Sobald diese Erscheinung eintritt, kann man den Carmin als vollkommen gereinigt betrachten und zum

Pressen schreiten.

In den allermeisten Fällen wird jedoch zur Erzielung eines brillanten Präparates ein zweites Wässern angezeigt sein.

Zu diesem Zwecke entleert man die Filter wieder in Bottiche, übergießt den, nun übrigens im auffallenden Lichte sehr schönen Kupferglanz zeigenden Farbstoff mit je 15 Liter kochenden Wassers auf je ½ Kgr. Indigo, läßt diesmal jedoch den Zusat der Schwefelsäure weg, und fällt nur mit concentrirter Kochsalzsösung.

Nach fräftigem Durchrühren und Erkalten giebt man abermals auf die Filter und läßt nun soweit als möglich

abtropfen.

Es erscheint umständlich, den Niederschlag so oft von den Filtern zu nehmen und wieder aufzugeben; man erhält jedoch stets bessere Resultate, als wenn man selbst auf den Filtern auswäscht, da sich dies nie vollständig und sorgsfältig aussühren läßt.

Das beste und rascheste Auswaschen geschieht wohl am besten in der Filterpresse, oder auch durch Ausnutschen, nur sind dazu stets größere mechanische Vorrichtungen nöthig

und erforderlich.

Hat man geringe Sorten Indigo verarbeitet, so ist ein drittes und auch viertes Wässen, in derselben Weise

ausgeführt wie oben erwähntes zweites, erforderlich; man muß eben so lange auswaschen bis das Filtrat lichtblau erscheint.

Der Farbstoff wird dann von den Filtern in Tücher. am besten aus Leinendrell gepackt und unter einer Bresse lang= sam bis zur teigigen Consistenz ausgepreßt ober ausgenutscht.

Nach dem Pressen erscheint der Carmin fertia und repräsentirt bei gutem Indigo und sorgfältigem Auswaschen eine Ausbeute von 10 Kgr. aus je 1 Kgr. Indigo.
Um bei langem Lagern das Eintrocknen möglichst zu

verhüten, rührt man ihn mit etwas Glycerin an.

Die Kilter und Bregtücher muffen von Zeit zu Beit in heißem Wasser ausgewrungen werben; bas blaue Waschwasser giebt man am passenden Orte wieder in den Betrieb.

Dietrich modificirt das vorstehende Verfahren in der Urt, daß er ben gemahlenen und gesiebten Indigo in einer Nagmühle zur Breiform vermahlt, in ein Faß bringt und mit ungefähr dem zehnfachen seines Gewichtes kochenden Wassers abbrüht, bis auf 50 Grad C. erkalten läßt und nun, der Wassermenge entsprechend, 5 Brocent roher Chlor= wasserstoffsäure zusett.

Man läßt nun unter Umrühren mehrere Tage stehen, gießt die überstehende, bräunlich aussehende Leimlösung von dem Bodensage ab, und wäscht diesen so lange mit kaltem Wasser aus, bis durch zugesetztes jalpetersaures

Silberornd feine Trübung mehr zu bemerken ift.

Den entleimten Indigo spült man mit dem fünffachen Gewichte Wasser in einen Ressel, verset ihn mit dem halben Gewichte gewöhnlicher Soda, kocht unter Umrühren ungefähr eine halbe Stunde lang, wäscht auf Raftenfiltern, preßt und trocknet in durch Dampf geheizten flachen Pfannen icharf aus.

Den so gereinigten Indigo hebt man an einem trockenen, wo möglich warmen Orte in gut schließenden Blechgefäßen auf.

Man trennt nämlich am besten beibe Operationen, Reinigen des Indigo zu Indigotin und Umarbeitung in Carmin

Indigoroth ist so unbedeutend im Indigo vertreten, daß es nicht weiter in Betracht kommt.

Der Gewichtsverlust, welchen ein Rohindigo erleidet,

beträgt 12 bis 25 Procent.

Was den braunen Farbstoff des Indigo anbelangt, so gilt im allgemeinen kaustisches Alkali für das alleinige Lösungsmittel desselben.

Es wird jedoch eine nicht unbedeutende Menge Blau ge= löst und geht verloren, und es ist eine Behandlung des=

selben mit Coba genügend.

Die Ueberführung des Indigo in Indigocarmin wird

dann wie in der vorerwähnten Beije ausgeführt.

Nach Chikwarh mahlt man reinen Bengal=Indigo so fein als möglich, giebt 500 Gr. desselben in einen im Wasser=bade befindlichen Blei= oder Steingutkessel und rührt lang=sam und behutsam 2½ Kgr. weiße englische Schwefelsäure ein, wobei jede Erhitzung vermieden werden muß.

Ist der Indigo eingerührt, so erwärmt man denselben im Wasserbade auf 45 bis 50 Grad C. so lange, bis die Masse anfängt zusammenhängend zu werden, worauf man das Gefäß herunter nimmt und so lange gut umrührt, bis die Indigolösung flüssiger wird.

Hat sich der Indigo vollständig gelöst, so schüttet man die Auflösung in einen hohen Ständer mit einem Ablaßshahn versehen, nimmt auf je 1 Kgr. Indigo 3 Kgr. reine frystallisirte Soda (gelöst in 10 Gewichtstheilen Wasser) und setzt diese Lösung langsam zu, damit kein Ueberlausen stattsinde.

Nachdem die Indigolösung neutralisirt ist, rührt man dieselbe im Laufe des Tages, jede Stunde drei bis viermal, gut durch, oder läßt so lange stehen, bis überhaupt der Neutralisationsproceß gänzlich beendet ist.

Nach dem Absetzen bringt man die ganze Flüssigkeit auf ein Filter aus Wollzeng, fängt das ablaufende Blauswasser auf und man erhält so durch das auf den Filtern Zurückbleibende den blauen Carmin, welchen man aus den Filtern herausnimmt und ihn in einen hohen mit einem

Siebboden versehenen Bottich, auf welchem ein wollenes Tuch ausgebreitet ist, bringt.

Die Flüssigkeit wird als Waschblau verkauft.

Durch die soeben beschriebene Manipulation wird Indigo = Carmin zweiter Qualität erzeugt.

Die erste Qualität oder extrafeiner Indigo = Carmin wird so erzeugt wie vorbeschrieben, nur daß die Operation des Sättigungsprocesses bei schönem hellen Wetter und in einem lauwarmen Locale vorgenommen wird.

Der in den Filtern bleibende Carmin muß in der Form eines Zuckerhutes aufgehäuft und zweis bis dreimal mit lauwarmem Wasser gewaschen werden.

Indigo-Carmin britter Qualität wird aus dem Waschwasser der ersten und zweiten Qualität erhalten, indem man dieses Wasser mit Sodalösung sättigt und wie bei der zweiten Qualität weiter fortfährt; nur wird der auf den Filtern zurückgebliebene Carmin auf eine Presse gegeben, um die Waare fest zu erhalten.

Den Abgang der dritten Qualität fättigt man abermals und verfährt damit wie bei der dritten Qualität angegeben worden, wodurch man eine vierte Qualität erhält.

Der Abgang der vierten Qualität wird zum Lösen der

Soda verwendet.

Guter Indigo Carmin muß sich im Wasser lösen; eine kleine Menge desselben auf ein nicht geleimtes Papier gebracht, muß einen blau gefärbten Ring bilden, ist dieser grün gefärbt, so ist derselbe unrein, nicht gut ausgewaschen.

Trockenen Indigo = Carmin muß man erst mit kochen= dem Wasser anrühren, ehe man die vorbemerkte Probe porniumt.

Zu besseren Resultaten gelangt man durch das Probefärben.

Man behandelt die wässerige Lösung des Indigo-Carmin mit alaunirter und Weinstein gebeizter Wolle, welche den blauen Farbstoff anzieht, während der grüne zurückbleibt, welchen man auf Seide fixiren kann. Alle Körper, welche das blaue Indigotin reduciren, wirken in gleicher Weise auf den Carmin, wie z. B. Zink, welches eine Lösung des Indigo-Carmins entfärbt, die jedoch an der Lust mit der Zeit wieder ihre blaue Farbe annimmt.

Indigotin.

Der eigentliche Farbstoff des Indigo ist das In= diaotin.

Man erhält dasselbe durch Extraction des Indigo mittelst Nitrobenzol, Anilin oder Phenylsäure, oder aber mittelst

Sublimation.

Die Sublimation des Indigos istnoch schwieriger zu leiten als die des Alizarin aus Krapp, weil derselbe leicht aufschwillt und die Operation überhaupt bei höherer Temperatur vorgenommen werden muß.

Fritsiche bringt 12 Gewichtstheile Indigo, 36 Gewichtstheile einer möglichst concentrirten alkoholischen Lösung von Aetnatron in ein Gefäß und versetzt mit etwa 800 Theilen 75procentigem Weingeist, welcher mit Honig oder Stärkezucker vollständig gesättigt ist.

Man rührt alles gut durcheinander und läßt die Flüssigkeit sich abklären.

Sobald dieselbe klar geworden, zieht man das Klare mit dem Heber in ein Gefäß ab, stellt es ruhig hin und läßt die atmosphärische Lust einwirken.

Es ist interessant, den Farbenwechsel zu beobachten, welcher unter dem Einflusse des Sauerstoffes der Lust vor sich geht.

Es bildet sich ein Niederschlag, welcher erft roth ist,

dann violett wird, und endlich in's Blaue übergeht.

Nach dem Abfiltriren, Waschen mit Weingeist und heißem Wasser trocknet man ihn und erhält sehr schön krystallisirtes Indigotin.

Ein anderes Verfahren beruht auf der Lösbarkeit des Indigotins in Phenylsäure.

Dasselbe ift in heißer Phenylsäure ziemlich leicht löslich und scheidet sich beim Erkalten in krystallinischer Form aus.

Die kalte Lösung der Phenylsäure besitzt in diesem

Falle eine tief purpurblaue Farbe.

Um das Erstarren der Phenhssäure zu vermeiden, pflegt man Alkohol zuzuseten, welcher den größten Theil des Farbstoffes niederschlägt; statt Alkohol kann man auch Benzin oder Kampher verwenden; $^{1}/_{15}$ vom Gewichte der Phenhssäure an Kampher macht dieselbe flüssig.

Ehe man den Indigo mit der Phenylsäure behandelt, reinigt man ihn mit salzsäurehaltigem Wasser, und zieht

wiederholt mit fochendem Weingeist aus.

Das beste Versahren bleibt jedoch jenes mit Anisinöl oder Nitrobenzol und wird in einem Extractionsapparat mit Rückschliftühler vorgenommen.

Es find badurch fast gar keine Berluste verbunden.

Das reine Indigotin bildet kleine purpurfärbige, sechsseitige, metallisch glänzende Krystalle, welche ein Pulver geben, das beim Drücken Metallglanz annimmt.

Dasselbe ist im Wasser, Weingeist, Aether, verdünnten

Säuren und Alkalien unlöslich.

Das in Teigform (en pate) im Handel vorkommende Indigotin, ist nichts weiter als Indigo-Carmin.

Grüne Lackfarben

werden gewöhnlich aus Gemengen von blauen (Indigo, Berlinerblau) und gelben (Gutti) Farben hergestellt, es sind selten wirkliche Karblacke.

Die bekanntesten der wirklich grünen Farblacke, das Chinesischgrün und Saftgrün, sind sich in ihren

Eigenschaften gleich.

Aus dem Chinesischgrün (Lokao) erhält man einen Thonerdelack, wenn man Lokao in Alaunsösung löst und daraus durch Sodalösung ausfällt: oder

man stellt eine Lösung von Lokao in einem kohlenjauren Alkali her und fällt mit Alaunlösung;

oder

man mischt eine wässerige Lokav=Lösung (Suspension) mit einer Lösung von basischem Alaun und kocht diese.

Der Niederschlag wird gesammelt und feucht aufbewahrt.

Saftgrün.

Blasengrün. Vert de vessie.

Bur Herstellung dieser Farbe kann man sich sowohl der deutschen wie auch der persischen Kreuzbeeren bedienen, wenigstens liesern die ersten ein gleich gutes Product.

Die Kreuzbeeren müssen zu Anfang September, also zu einer Zeit, wo sie noch nicht ganz reif, sondern noch grün sind, gesammelt werden.

Die Beeren werden in genügender Menge Wasser einige

Stunden lang gekocht und gepreßt.

Der durch mehrstündige Ruhe geklärte Saft wird noch= mals durch wollenes Tuch geseiht, dann in einem blanken

tupfernen Kessel zur Honigdicke verdampft.

Unter stetem Umrühren sett man der dicklichen Flüssigsteit etwas pulverisirten Alaun zu, so daß ungefähr auf je 1000 Gewichtstheile derselben, 30 Gewichtstheile Alaun kommen und fährt mit dem Abdampfen so lange fort, dis sich die Obersläche mit einer Haut zu überziehen beginnt.

Da aber die Masse einen Stich in's Gelbbraune annimmt, so wird ihr tropsenweise, unter beständigem Umrühren eine Lösung von Indigo-Carmin beigemischt, worauf die bräunliche Farbe der Sastes verschwindet und ins schönste

rein Grun übergeht.

Selbstverständlich hängt es von der Güte des Indigo-Carmins ab, dem Farbstoff eine bliebige Nuance, die zwischen Gelbarün und Blaugrün variirt, zu geben. Gewöhnlich stellt man das Saftgrün in gelbgrüner Nuance her, damit der Maler sie nachher verwenden, be-ziehungsweise vermischen kann, wie er will.

Das Abdampfen des Saftes wird fo lange fortgesett, bis einige auf eine kalte Fläche gebrachte Tropfen, trockene Finger nicht mehr färben, hierauf die noch warme dicke Wasse in Rindsdärme gefüllt und diese wohl verbunden, werden zum Trocknen aufgehängt — Blasengrün. In diesem Zustande ist das Product auch geeignet, in

Täfelchen gepreßt zu werden.

In den Därmen hält fich das Saftgrün lange Zeit in teigigem Bustande, vertrocknet aber nach und nach zur Steinharte. Das Saftgrün ist eine der schönsten und für die

Aguarellmalerei vorzüglichsten Farben, und kann unbedingt das aus Gummigutti und Misoriblau hergestellte Grun erseten.

Es ist im Wasser und Weingeist löslich.

Braune und schwarze Karblacke

stellt man selten her, und wenn dies ja nothwendig, benütt man hiezu Theerfarbstoffe.

Aflangliche Brongefarben.

Vegetabilische Bronze.

Unter dem Namen »pflangliche Bronzefarben (Draanische Bronzefarben) fommen im Handel Erzeugnisse vor, welche unter gewissen Verhältnissen angewendet. den damit überstrichenen Gegenständen einen eigenthümlichen Metallglanz verleihen, so daß sie ein Ansehen erhalten, das bronzirten Gegenständen täuschend ähnlich ift.

Von den prächtigen Farben, welche Derivate des Hämatorylins sind, wurde schon lange in der Papier=In= dustrie, zur Berstellung von Bronzepapier, Gebrauch

gemacht.

Diesen Farben schließen sich die Theerfarben an, (so giebt das essigsaure Rosanilin als goldgrüne Bronzedruckfarbe einen wundervollen Effect), serner das Murexid, und endlich das grüne Hodrochinon.

Die pflanglichen Brongefarben find indeffen nichts anderes als Lackfarben, welche infolge der Art ihrer Bereitung vollkommen rein und frei von fremden Beimischungen sind.

Diese Bronzelacke können aus Rothholz und Blau-

holz gewonnen werden.

Aus Rothholz läßt sich eine herrliche goldgelbe Bronzefarbe herstellen; man kann die Farbe auch so bereiten, daß die damit überzogenen Gegenstände aussehen etwa wie die Flügelfarbe der Goldkäfer, also einen goldgrünen Metallschimmer besiten.

In beiden Fällen stellt man zuerst einen möglichst reinen Lack her, den man auf folgende Weise erhält: Rothholz wird mit Wasser ausgekocht, die Abkochung mit sehr geringer Menge Carbolfäure versetzt und während einiger Wochen ruhig stehen gelaffen.

Die mittelst eines Hebers von dem Niederschlage abgezogene Flüssigkeit wird erhitt, mit etwa 20 Brocent Alaun von der ursprünglichen Kothholzmenge versetzt und bleibt weiter etwa eine Woche lang ruhig stehen.

Hiebei bildet sich ein Niederschlag, den man abfiltrirt, auswäscht und dann, je nachdem er angewendet werden soll, trocenet ober in naffem Buftande verarbeitet.

Soll die Bronzefarbe in Form von Wasser= farbe Verwendung finden, so läßt man sie nur so weit eintrocknen, daß ein dicker Brei entsteht.

Diesen mengt man mit etwa 15 Procent dickflüssiger Gummilösung und erhält eine dickflüssige Masse, die sich

noch mit dem Binsel streichen läßt.

Wenn man den Ueberzug auf der zu bronzirenden Fläche so dick macht, daß er die Unterlage vollkommen deckt, so erscheint die bestrichene Fläche nach dem Trocknen in goldgrüner Farbe.

Will man mit Hilfe dieser Masse eine Farbe erzeugen, Die der Gold bronge fehr ähnlich ift, so muß man wie

folgt, verfahren:

Man schmilzt Seife unter Zusatz von möglichst wenig Wasser in einem Gefäß, welches in ein anderes, mit heißem

Baffer gefülltes eingesetzt wird, also im Wafferbade.

Nachdem die Seife vollständig gelöst ist, sett man ihr allmählich eine der Seisenmenge gleiche Menge weißen Wachses zu und fügt schließlich soviel Wasser zu, daß die Flüssigkeit nach dem Erkalten so consistent wird, wie mäßig dicker Firniß.

Die so gewonnene Flüssigkeit vermengt man mit einer entsprechenden Menge des noch feuchten Kothholzlackes, trägt diese Mischung auf Papier, Holz oder Leder, reibt dann den trocken gewordenen Anstrich mit einer Glaskugel und erzielt so allmählich eine sehr schöne Goldbronzefärbung.

Diese Art der Bronzirung benütt man sehr viel in

der Tapeten= und Luxuspapierfabrikation.

Damit diese Ueberzüge auch gegen die Einwirkung des Wassers geschützt seien, braucht man sie nach vollständigem Austrocknen nur mit durchsichtigem Firniß anzureiben, damit eine zähflüssige Masse entsteht, die sich eben noch streichen läßt.

Die Bereitung der vegetabilischen Bronze aus

Blauholz geschieht auf ähnliche Weise.

Der Unterschied ist nur der, daß man zur Herstellung von Blauholzlack gewöhnlich eine Auflösung von zweisfach Chlorzinn benützt, wenn man dunkle Bronze ershalten will; helle Goldfarbe wird mit Hilfe von Alaun hergestellt.

Durch gleichzeitige Anwendung beider Salzlösungen kann man Ruancen erhalten, die zwischen den eben ge-

nannten liegen.

Will man den mit der Alaunlösung hergestellten Niederschlag nuanciren, so kann dies mit Hilfe von Kalium=

bichromat geschehen.

Das Hämatorylin bildet nämlich mit dem Chromoryd eine tief blauschwarz gefärbte Verbindung von so intensiv färbender Wirkung, daß man sie geradezu als Schreibtinte benützen kann.

Diese Tinte wird dadurch hergestellt, daß man einer Abkochung von Blauholz eine kleine Menge von Kalium=

bichromat beifügt.

Wenn man dem Niederschlag, den man durch Verssetzen einer concentrirten Abkochung von Blauholz mit Alaunlösung erhält, eine sehr geringe Menge des dunkel gefärbten Niederschlages beimengt, so erhält man Farben, welche einen eigenthümlichen Metallglanz besitzen und deren Nuance von der Menge des zugesetzten Kaliumbichromates abhängig ist.

Man muß aber mit dem Zusatz dieses Salzes sehr vorsichtig sein, weil ein ganz geringer Ueberschuß desselben hinreichend ist, die Farbe so dunkel zu färben, daß sie nicht

mehr als Bronze verwendbar ift.

Der Farbton des Niederschlages ist von der Concentration der Flüssigkeit und anderen Umständen abhängig, so daß es unmöglich ist, für die anzuwendenden Mengen bestimmte Vorschriften zu geben.

In der Praxis verfährt man am zweckmäßigsten und

sichersten auf folgende Weise:

Kaliumbichromat wird in einer großen Wenge Wasser gelöst und davon zuerst nur sehr wenig zu der Blauholz= abkochung gesügt, die man gleichzeitig mit Alaun versetzt.

Nach jedesmaligem Zusat nimmt man eine Probe dieses Niederschlages, versetzt sie rasch mit dem vorerwähnten Gemisch aus Seife und Wasser, dem man außerdem noch etwas Leimlösung beimengt, und streicht die Mischung auf Papier.

Ist die gewünschte Nuance noch nicht eingetreten, so gibt man abermals eine kleine Menge Kaliumbichromat zu, wiederholt die Probe und fährt damit fort, bis das ge=

wünschte Resultat erzielt ist.

Für die Fabrikation von Tapeten= und Luxuspapier giebt es nicht leicht Farben, die bei so geringen Herstellungs= kosten so schöne Effecte geben würden, wie die vegetabilischen Bronzefarben.

Theerfarben-Karblacke.

Anilin = Farblacke.

Seitdem Theerfarbstoffe in allen möglichen Nuancen hergestellt werden, hat man es vorgezogen, diese an Stelle der vegetabilischen Farbstoffe zur Herstellung von Farben für Lithographie und Malerei, für Dels und Kalksanstrich, für Tapetens und Buntpapier zu benüßen.

Es giebt unter denselben eine genügend große Anzahl von Farben, welche ebenso echt, ebenso dauerhaft, ebenso widerstandsfähig gegen Licht, Luft und atmosphärische Sinflüsse sind, wie sie große Färbekraft, Brillanz des Tones

und Deckfraft besiten.

In allen Fällen muß dahin getrachtet werden, den Farbstoff aus seiner Lösung in unlöslicher Form, aber möglichst brillant abzuscheiden, wobei in den meisten Fällen ein ungefärbtes oder wenig gefärbtes Material — als Körper (Untergrund, Füllmittel, Substrat) — von dem ausgeschiedenen Farbstoff angefärbt wird oder der Körper gleichzeitig mit der Ausscheidung des Farbstoffes entsteht.

Die Ausscheidung erfolgt entweder:

- a) Durch An färben eines ungefärbten oder wenig gefärbten Körpers, wobei zwischen dem Farbstoff und dem zu färbenden Wittel eine gewisse Verwandtschaft bestehen muß;
- b) durch Ausfällen, wobei der Farbstoff aus seiner Lösung durch Zusatz eines oder mehrerer in Lösung befindlicher Fällungsmittel unlöslich abgeschieden wird.

Sehr oft kommt es vor, daß man beide Methoden combiniren muß, besonders, wenn es sich um dunkle Farbennuancen handelt, und der Körper nicht die Fähigkeit besitzt, eine große Menge Farbstoff aufzunehmen, ebenso auch bei Mischfarben, wenn es darauf ankommt, daß ein Farbstoff den anderen fixirt.

Durch directes Anfärben werden Lackfarben dadurch hergestellt, daß man natürliche Substrate (Unterlagen) wie Kreide, Kalkspath, Leichtspath, Chinaclay (Kaolin), Bolus, Ocker, Thonerde, Grünerde u. dgl. m. in Wasser aufsichlämmt und mit dem entsprechenden Farbstoff zusammensbringt, oder daß man auf künstlichem Wege unsösliche Körper herstellt, welche diese Fähigkeit besitzen, und diese mit den Farbstofflösungen anfärbt.

Als Farbstoffe eignen sich besonders dazu basische Farbstoffe,*) wie: Brillant= und Malachitgrün, Fuch= sin und Neufuchsin, Wethylviolett, Auramin, Wethylenblau, Methylengrün, Besuvin, Safra= nin, Chrysoidin u. a.

Die Verbindung dieser Farbstoffe mit dem Körper, namentlich Kaolin (Chinaclay), Kieselguhr, Oder, Grünerde, Boluš ist — wahrscheinlich in Folge Bildung von unlöslichen Silicaten der Farbstoffbasen oder möglichers weise Anlagerung der Farbstoffe an unlösliche Silicate und Bildung von Doppelsilicaten — eine derartig feste und energische, daß sie oft auch durch Kochen in verschiedenen Lösungsmitteln nicht mehr abzuziehen ist.

Auch gewisse Säure- und Azofarbstoffe*), wie Säureviolett N, 5BF, Patentblau A, Bordeaux, Azosgelb, Echtroth O fiziren sich bis zu einem gewissen Grade mit Areide, Leichtspath und Kalkspath, doch erzielt man meist helle Färbungen, weil die fizirende Kraft ziemlich gering ist.

^{*)} Von: Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brünning in Söchit a. Main.

²⁵

Die basischen Farbstoffe sind ziemlich schwer

im Waffer löslich.

Unter allen Umständen muß man stets reines, kalkund magnesiafreies Wasser (Condenswasser) benützen, weil sich sonst harzartige Farbbasen ausscheiden, die nicht wieder in Lösung gehen.

Besitzt man kein reines (Condensations=) Wasser, so übergießt man den Farbstoff erst mit der fünfsachen Wenge Essigiäure von 8 Grad Bé. und fügt dann nach und nach unter fortwährendem Rühren 70—80 Grad C. heißes Wasser (im Verhältnisse von 1 Theil Farbstoff zu 250 Theilen Wasser) zu, dis vollständige Lösung ersolgt.

Die Lösungsarbeit wird beschlennigt, wenn man den Farbstoff mit der doppelten Menge Glycerin und der vier= sachen Menge Alkohol am Wasserbade anteigt und nachher in warmem Wasser löst.

Diese Lösung läßt man durch ein seines Seidensieb zu dem aufgeschlämmten Körper unter fortwährendem Kühren portionenweise zulaufen, und zwar setzt man soviel zu, bis die gewünschte Nuance erreicht ist.

Man läßt absetzen, zieht die überstehende Flüssigkeit

ab, preßt und trocknet.

Gewöhnlich geht die Fixation schon bei gewöhnlicher Temperatur vor sich, doch erzeugt man mitunter sattere Farben, wenn man erwärmt oder bis zum Kochen bringt.

Jedenfalls muß man sich vorher davon überzeugen, ob das Substrat neben Silicaten auch kohlensauren Kalk oder Magnesia enthält oder nicht, denn im ersteren Falle muß man nur kalt ausfällen, weil sonst Verluste durch Ausscheidung der farblosen oder wenig gefärbten Base entstehen oder aber irgend eine Säure (Salz-, Schwefel-, Essig- säure) zusehen.

Manchmal reicht auch alles dieses nicht aus, bann bleibt nichts anderes übrig, als mittelst Tannin, Seife, Harzseife oder auch Kaliumbichromat den Aus-

fällproceß zu beenden.

Rünstlich hergestellte unlösliche Thoner des Substrate ziehen die basischen Farbstoffe an, wenn die Thonerde vorher mit wechselnden Mengen von phosphorsaurer Thonerde, Ralks, Zinnoryduls, Zinnoryduls,

Es entstehen wirkliche Farblacke, Verbindungen der Farbsäure mit den Metallhydroxyden, namentlich dem Aluminiumhydroxyd (Thonerdehydrat), die Vildung dersielben geht jedoch erst bei Kochhitze und langsam vor sich.

Bon natürlichen Farbstoffen abgesehen, finden Ber-

mendung:

Alizarinroth en pâte, Alizarinorange J und N en pâte, Azarin S, Galleïn en pâte, Coeruleïn en pâte, Alizaringranat R, Alizarinbraun en pâte, Alizaringelb GG, R und Alizarinblau.*)

Besonders wichtig für Lithographie und Malerei sind die hervorragend lichtechten rothen und rosa Krapplack

aus Alizarinroth.*)

Das Substrat besteht bei Krapplacken aus Thonerdeshydrat (mit geringem Schwefelsäuregehalt) und phosphorsaurer Thonerde, während das Farbbad mit Alizarin*) (1 B neu für blane, RX für gelbrothe Töne), Türkischsrothöl und Calciumacetat bestellt wird.

Die rothen und rosa Alizarinlacke von hervor= ragender Schönheit werden auf thonerde= und zinnhaltigem Substrat mit Azarin S*) und Türksschröl angesärbt

und im sithographischen Druck verwendet.

Die praktische Ausführung geschieht in der Art, daß man den Körper in Wasser kalt ausschlämmt, dann den Farbstoff in seinster Vertheilung als dünnen Teig unter Rühren zufügt und hierauf — häusig unter gleichzeitigem Zusat von Ruancir- und Velebungsmitteln (wie Türkisch-rothöl, Calciumacetat) — langsam zum Kochen erhibt und durch entsprechend langes Kochen die Lackbildung vollendet.

^{*)} Von: Farbwerfevormals Meister, Lucius & Brünning in Höchst a. Main.

Jedenfalls mussen, um einen Theerfarbenlack herzustellen, vorhanden sein:

a) Der Farbstoff, b) die Ausfällbase.

c) ber Körper (Substrat, Unterlage).

Im Handel sinden sich nahezu ein halbes Tausend verschiedener Theerfarbstoffe, in allen Farbabstufungen, welche, abgesehen von der Sintheilung nach chemischen Grundlagen und Regeln, für praktische Zwecke in drei große Gruppen geschieden werden, und zwar:

- 1. basische,
- 2. sauere,
- 3. adjective.

1. Bajifche Theerfarbstoffe.

Die basischen Theerfarbstoffe sind zumeist Salze gewisser organischer basischer Complexe, welche von Anilin, Toluidin 2c. herstammen.

Diese werden durch schwache organische Säuren, wie Gerbsäure, Pikrinsäure, Seise, Albumin, Casern, Natrium-

phosphat u. dgl. aus ihren Lösungen gefällt.

Zu diesen Farbstoffen gehören Magenta, Brillantsgrün, Auramin, Anilinblau, Methylviolett, Bis=marchraun, Benzoflavin, Rhodamin u. a. m.

Die basischen Farbstoffe werden aber weiter eingetheilt

in solche, welche ausgefällt werden

a) durch Gerbsäure, b) durch Vifrinsäure.

Es ist zwar möglich, alle basischen Farbstoffe durch Gerbsäure auszufällen.

Die am meisten zur Herstellung der Farblacke geeigneten

aber sind die folgenden:*)

^{*)} Bon: Farbwerke vormals Meifter, Lucius & Brünning in Söchft a. Main.

Magenta, Safranin, Auramin, Anilinblau, Brillantgrün, Methylgrün, Neugrün, Nilblau, Rhosdamin, Phosphin, Methylviolett, Hofmanns Violett, Bismarchraun, Chrysoidin, Chinolingelb, Benzosflavin, Byronin Gund Lu. a.

Mit diesen basischen Farbstoffen geht das Tannin eine

chemische Verbindung ein, ein unlösliches Salz bilbend.

Da aber die Theerfarbstoffe wie sie im Handel vorstommen, in den seltensten Fällen ein chemisch reines Product sind, so lassen sich deshalb keine Regeln ausstellen, nach denen man mit berechneten Mengen der einzelnen Stoffe das verlangte Resultat erzielen könnte.

Hier spielt Erfahrung, Probe und Versuch Die

Hauptrolle.

Diese Bemerkung darf nicht außeracht gelassen werden bei Benützung der verschiedenen im Nachstehenden angegebenen Vorschriften, welche mehr zur Instruction als zu wirklichem Nachahmen dienen.

Damit ist nicht gesagt, daß die Vorschriften werthlos find, im Gegentheile, jede von denselber giebt ein entsprechendes

Product.

Undererseits lassen sich bei Beachtung des Vorbesagten sehr leicht neue Farblacke erzeugen; nur muß stets darauf Rücksicht genommen werden, daß der mit Gerbsäure ershaltene Farblack die Eigenschaft besitzt, sich in dem in freier, ungebundener Form besindlichen Farbstoff aufzulösen.

Diesen Nebelstand behebt man dadurch, daß man neben Gerbsäure noch Brechweinstein verwendet, so daß einerseits eine Verbindung des Farbstoffes mit der Gerbsäure und andererseits mit dem Antimon des Brechweinsteins erfolgt, sich also ein Antimon al ach bildet, welcher nicht nur volleständig unlöslich ist, sondern auch dem fertigen Farblack eine große Widerstandsfähigkeit gegen Licht und atmosphärische Ginflüsse verleiht.

Die Wirkung des Brechweinsteins (weinsaures Untimonyl-Kalium) besteht darin, daß die durch die Einwirkung der Gerbsäure freiwerdende Säure des Farbstoffes sich mit dem Kaliumtartrat verbindet, wodurch eine weitere Einwir= kung der eigentlichen stärkeren Säure verhindert wird.

Man kann deshalb statt des Brechweinsteins ebenso aut Ratrium acetat verwenden, welches in gleicher Weise wie vorstehend wirkt, nämlich die Salzsäure bindet und die weniger kräftig wirkende Eisigfaure frei läkt.

Trot der Schönheit dieser Farblacke lassen sie sich als Delfarben nicht benützen, da sie entweder gar nicht oder nur unvollständig trocknen, die Ursache liegt in der Gerbsäure, welche die Trockenkraft des Leinöls verhindert und

in größerer Menge jogar aufhebt.

Mit Seife wird die Fällung in der Art vorgesnommen, daß man dem in Basser aufgeschlämmten Körper die Lösung des betreffenden Körpers zufügt und hierauf unter sehr gutem Kühren und meist auch unter gleichzeitigem Erwärmen dis zum Kochen in dünnem Strahle die Lösung von Seife — am bestein Marseiller Seife — zufügt.

Es bilden sich bei diesem Processe durch doppelte Um= setzung drei lösliche, öl=, stearin=, beziehungsweise palmitin= saure Salze der Farbbasen, welche in lebhaster Nuance den zu färbenden Körper umkleiden beziehungsweise durch=

setzen.

Bur vollständigen Fällung ift ungefähr die gleiche

Menge Seife und Karbstoff erforderlich.

Die verwendete Seife darf nicht alkalisch sein, da sonst merklicher Farbstoffverlust und Beeinträchtigung der Schönheit der Nuance erfolat.

Statt Seife kann man für manche Farbstoffe auch

Türkischrothöl als Fällungsmittel verwenden.

Mit Eiweiß (Albumin) oder Cafein werden die

basischen Farbstoffe ebenfalls unlöslich ausgefällt.

Meistens wird Cafern in ammoniakalischer Lösung verwendet und der Ausschlämmung von Körper und Farbstoff zugefügt.

Die Mischung muß zum Kochen erhitzt werden, da nur durch Coagulirung die Abscheidung des Fällungs=

mittels erfolgt.

Das dreifachsaure Natriumphosphat findet speciell zur Herstellung von brillanten Violettlacken aus

Methylviolett*) Verwendung.

Der Körper muß in diesem Falle Thonerdehydrat entshalten, da diese Fällungsmethode im Wesen auf der Bildung einer Doppelverbindung von Thonerdephosphat und phosphorsaurem Farbstoff beruht.

Die Fällung ist keine sehr vollständige und wird durch

längeres Stehenlassen begünstigt.

Außer Phosphat werden von anorganischen Fällungs= mitteln für basische Farbstoffe zuweilen auch Wasserglas und neutrales oder doppeltchromsaures Kali benütt.

Aehnlich wie die Gerbfäure wirft die Pifrinsäure.

Die Verwendung derselben ist aber mit dem Nachtheile verbunden, daß, da sie selbst gelb gefärbt und ein eigener Farbstoff ist, dieselbe eine Farbenänderung im zweiten Farbenpigmente veranlaßt, die mitunter sehr unerwünscht sein kann.

So werden beispielsweise alle grünen Farben durch Gerbsäure blaustichig ausgefällt, während sie durch Vifrinsäure gelbgrün werden; alle Roth erhalten durch Vifrinsäure einen gelben, alle Blau einen stark ausgesprochenen grünen Stich.

Durch Pikrinfäure können unter Anderem aus=

gefällt werden:

Anramine, Nachtblau, Methylblau, Methyl=

grün, Brillantgrün, Safranin u. A.*)

Die Pikrinfarblacke können nur als Wasserfarben — nie aber als Delfarben — benützt werden, da sie sich nach dieser Richtung ebenso verhalten wie die Tanninsarblacke.

2. Saure Farbstoffe.

Diese Bezeichnung dient nur dazu, anzudeuten, daß in diese Gruppe Farbstoffe eingereiht wurden, welche Wolle oder Seide aus einem sauren Bade ausfärben.

^{*)} Bon: Farbwerke vormals Meister, Queins & Brünning in Höchst a. Main.

Die Farben an und für sich besitzen keinen sauren Charakter, viele von ihnen deriviren von basischem Farbstoffe mittelst Sulphonation, wodurch sie befähigt werden, Wolle oder Seide in einem sauren Bade zu färben, was soust gar nicht möglich wäre.

Die Mehrzahl derselben sind Azofarbstoffe, charakterisirt durch eine Gruppe von zwei Stickstoffatomen — N — N — verbunden mit einem organischen Körper basischen oder

phenolartigen Charakters.

In einzelnen dieser Farbstoffe giebt es mehr als eine Gruppe dieser Azoverbindung.

Andere sind überhaupt Nitroderivate, meistentheils des

Phenols.

Diese Farbstoffe werden aus ihren Lösungen durch Säuren und Metallsalze (Bleiacetat, Chlorbarhum, Chlor-strontium, Thonerdesulfat, Alaun, Zinksulfat, Vittersalz 2c.) ausgefällt.

Das Ausfällen ist jedoch je nach dem Karbstoffe ein

verschiedenes.

Einzelne Farbstoffe können durch jeden der oben bemerkten Stoffe ausgefällt werden; andere fällen nur auf Busat eines bestimmten Aussällmittels aus und sind gegen die anderen indifferent, wieder andere können durch zwei oder drei Aussällmittel niedergeschlagen werden, und es giebt einzelne, welche nur aus einer schwach alkalischen Lösung ausgeschieden werden können.

Im Allgemeinen kann man die, in diese Gruppe geshörigen Farbstoffe eintheilen in solche, welche ausgefällt

werden:

1. Durch Bleiacetat,

2. durch Chlorbarnum (Chlorstrontium),

3. durch Thoner defulfat.

Von allen diesen drei Ausfällmitteln erhält man mit Chlorbaryum und Chlorstrontium allein oder in Versbindung mit Alaun die schönsten und besten Lacke und kann man diese zwei Salze als wahre »Universalaussfällmittel« ansehen.

Die Chlorbaryum oder Strontium enthaltenden Farblacke besitzen den Vortheil, daß sie sich mit allen anderen Farben, selbst solchen, welche Schwesel enthalten, mischen lassen, und daß sie gegen den Einsluß der Atmosphäre und Licht sehr widerstandsfähig sind. Die mit Bleiacetat erhaltenen Lacke sind ebenfalls

Die mit Bleiacetat erhaltenen Lacke sind ebenfalls sehr schön, feurig, besitzen große Brillanz im Tone, halten jedoch dem Einflusse des Schweselwasserstoffes und der

ichwefligen Säure nicht Stand.

a) Farbstoffe, welche durch Chlorbarnum und Chlorstrontium gefällt werden.

Hieher gehören unter Anderem:

Scharlach B B, Poncean, Ponceau G L, Ponceau G V L, Ponceau G R II, Ponceau R V L, Ponceau R P, Ponceau R L, Ponceau V, Ponceau 2 R H, Ponceau 2 R G, Ponceau 3 R L, Ponceau 2 R, Drange O, Drange G (giebt sehrschöne tiese Lack, wird viel verwendet), Drange 2 L, Drange IV, Brissantorange, Brissantorange R, dunkel Scharlach 3 R (giebt schönen dunklen Farblack), Bordeaugroth B, Bordeaug R extra, Bordeaug G extra, Gelb N, Crocesnorange, Croceinscharlach, Dunkelroth T, Alfalibsau, Bictoriabsau B, Sitronin O (Vinitronaphtosylssosiume), Metanisgelb, Neugelb, Diphenylaminorange, Scharsach R, Scharsach G, Papierscharlach gelbsich, Papierscharlach bläusich, Resorcingelb, Dunkelroth A, Azogelb, Doppel Brissans L, Dunkelroth A, Azogelb, Doppel Brissans L, Dunkelroth A, Kroceingelb, Crocein 3 B, Chinolingelb, Arnstallscharlach 6 R (der Farblack ist mit Bleiacetat bereitet, schöner), Naphtolegelb S, Phosphin, Scharlach 2 R, Scharlach G T, Zinnoberscharlach K K, Scharlach 2 R J (giebt

^{*)} Bon: Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brünning in Höchst a. Main.

sehr schöne Farblacke), Scharlach 3 R, Benzvazurin G, Benzvazurin 3 G, Diaminblau B, Chrysophenin (giebt schöne Lacke), Brillantgelb, Chrysamin (giebt bräunlichen Lack).

b) Farbstoffe, welche durch Bleiacetat aus-

gefällt werden.*)

Durch Bleizucker werden ausgefällt: Scharlach B B, G T, R., O O, G (giebt matte Farbentöne, nicht emspfehlenswerth); dunkel Scharlach 3 R (giebt schönen Farblack), Doppelbrillantscharlach 2 R, Arystallscharlach 6 R, Zinnoberscharlach K K, Mandarin G, Drange II, Drange G, Drange IV, Diphenilaminsorange (beide lettere nicht empsehlenswerth, weil zu braunsstichig), Mauvern R, Crocernorange, Drange fast roth T, Alkaliblau, Citronin A (Binitronaphtolsulfosäure), Tropaeolin O O, Diphenilaminblau (beide lettere nicht empsehlenswerth), Drzeillebraun B, Dunkelroth A, Citronin O, Methylgelb, Reugelb, Poncean 2 G, Azogelb, Crocern 3 B, Chinolingelb, Phosphin, Bordeaugroth S (giebt schönen Farblack), alle Cosine, Benzoazurin R, Diaminblau B, Titanroth (giebt tief dunkel carmoisinrothen Lack), Congo 4 R, Chrysamin (giebt prachtvoll dunkel braungelben Farblack), Chrysophenin (sehr empsehlenswerth).

Im Allgemeinen erhält man durch Eleiacetat schöne Farblacke, obzwar eine Auzahl derselben so matt ausfallen,

daß sie keine Beachtung finden follten.

Rothe Farbstoffe, welche, wie Congo, Benzopurpurin von Benzidin, Toluidin, Stilben deriviren, und durch Bleiacetat und andere Ausfällmittel niedergeschlagen werden, ändern in Folge ihrer Empfindlichkeit gegen Säuren den Farbenton höchst auffallend.

So wird Congoroth statt roth, blau ausgefällt und die anderen mehr oder minder so sehr geändert, daß sie zur Herstellung von Farblacken unbrauchbar sich erweisen.

^{*)} Von: Farbwerke vormals Meister, Lucius & Brünning in Höchft a. Main.

c) Farbstoffe, welche durch Thonerdesulfat auß= aefällt werden.*)

Durch Thonerbesulfat werden ausgefällt unter Anderem:

Scharlach B B (der Farblack ist braunstichig), Mandarin G, Orange II, Orange IV, Diphenylsaminorange, Dunkelscharlach 3 R, Eroceinorange, Ponceau 4 G B, Alkaliblau, Anilinblau, Victoriasblau B, Citronin O, Scharlach G, Orseillebraun, Azogelb, Jaune indienne, Scharlach G T, Benzosazurin R, Benzoazurin G, Benzoazurin 3 G, Titanroth, Congo 4 R, Chrysophenin (giebt olivensbraunen Farblach), Chrysamin (fällt braun aus), Diaminsblau (empsehlenswerth).

Bon den Congofarbstoffen gilt dasselbe, mas über

Dieselben bei Bleiacetat angeführt worden ist.

E3 ist selbstverständlich, daß die vorbemerkten Verzeichnisse keinen Ansvruch auf Bollständigkeit erheben können, es ist nur die Auslese aus der ungeheuren Auzahl der Theerfarbstoise, und zwar von solchen, welche thatsächlich zur Herstellung von Farblacken verwendet werden und schöne, sowie annehmbare Resultate geben.

Bevor man sich für eines ober das andere der Ausfällmittel behufs Herstellung des Farblackes entscheidet, muß man sich stets über die chemische Zusammensetzung des Theerfarbstoffes vergewissern, namentlich schon deshalb, weil einzelne Farbstoffe unter gleichem Namen im Handel vorkommend, verschiedener chemischer Ausammensetzung sind.

Indem die Ausfällmittel nicht ohne Einwirfung auf den Chemismus des Farbstoffes sind, so kann es vorstommen, daß der aus Scharlach G. der einen Fabrik hersgestellte Farblack eine andere Nuance besitzt als aus einer zweiten Fabrik bezogene.

Hat man deshalb aus dem Farbstoff einer Fabrik einen schönen Farblack erzielt, muß man stets denselben Farbstoff

aus derselben Fabrik beziehen.

^{*)} Bon: Farbwerfe vormals Meister, Lucius & Brünning in Höchst a. Main.

Von allen den Ausfällmitteln ist das Chlorbaryum und Chlorstrontium das empsehlenswertheste, und wird auch am meisten verwendet, da man durch deren Mitwirkung die schönsten, seurigsten und auch vollsten Farbelacke erzielt, und die Nuance am wenigsten verändert wird.

Mit Bleiacetat erhält man ebenfalls sehr schone Lacke, aber dieselben besitzen, wie alle Bleisarben, die unsangenehme Eigenschaft, in einer Atmosphäre, in welcher sich Schwefelwasserstoff, wie auch Schwefel enthaltende Gase bestinden, zu schwärzen, in Folge Vildung von schwarzem Schwefelblei und dadurch die Nuance des Lackes zu versändern.

Thonerdesulfat ist das am wenigsten empfehlens= werthe Ausfällmittel; die beim Ausfällen frei werdende Schwefelsäure greift ungemein die noch in der Lösung be= findlichen Farbstoffe an, und sehr oft auch dessen Ruance.

Man kann dies zwar sehr oft dadurch verhindern, daß man die frei werdende Säure im Entstehungsmomente mit Natriumcarbonat oder Aeyammoniak sättigt; aber auch dieser Zusat von Alkali ist nicht ohne Einfluß auf den ursprünglichen Farbenton.

Als selbstverständlich nuß angenommen werden, daß die zum Ausfällen verwendeten Verbindungen vollkommen eisenfrei seien.

Die mit Chlorbarhum, Chlorstrontium, Bleiacetat, Thonerdesulfat hergestellten Farblacke lassen sich sowohl als Delwie Wasserfarben benützen.

3. Adjective Farbstoffe (Beizenfarbstoffe).

Mit diesem Namen belegt man jene Farbstoffe, welche nicht im Stande sind die Faser selbst zu färben, sondern erst dann, wenn dieselbe zum Färbeprocesse vorgerichtet ist.

Die Farbe entwickelt sich erst dann, wenn zum Befestigen derselben eine zweite Substanz, das sogenannte »Mordant« oder »Beize« vorhanden ist. Von diesem Mordant hängt sehr oft, oder auch meisten= theils die Farbennuance ab.

So giebt 2 B Mizarin mit Thonerde eine dunkelsrothe, mit Eisen violette, mit Zinn violette Ausfärbung.

Die in diese Gruppe gehörigen Farbstoffe werden äußerst selten zur Herstellung der Farbsacke benützt, da die Herstellung derselben ein compsicirtes Verfahren erfordert, und sie durch andere, leichter und einfacher herstellbare Lacke ersetzt werden können.

Auch sind die Farblacke, wenn auch sehr haltbar,

dauerhaft, sehr gut deckend, doch matt, glanzlos.

Ausfällmittel.

Es ist schon im Vorstehenden erwähnt worden, daß, wenn die Farblacke nicht nur feurig, sondern auch haltbar sein und die Ruance des Farbstoffes besitzen sollen, nicht nur der Farbstoff selbst, sondern auch das Ausfällmittel von größter Reinheit sein müssen.

Die Ausfällmittel sind: Tannin, Pikrinsäure, Chlorbaryum, Chlorstrontium, Bleiacetat, Thouerdesulfat, neben Brechweinstein und Soda, sowie Natriumacetat.

Tannin (Gerbsäure) bildet ein weißliches oder gelbliches Pulver, oder glänzende, kanm gefärdte lockere Massen oder nadelförmige Bruchstücke, die sich in weniger als einem Theile Wasser, sowie in zwei Theilen Weingeist zu einer bräunlichgelben, klaren, eigenthümlich, aber nicht ätherartig riechenden Flüssigkeit, ferner auch in acht Theilen Glycerin lösen.

Nahezu unlöslich ist Tannin in reinem Aether, während es sich im alkoholhältigen löst und wasserhältigem Aether das Wasser entzieht.

Untöslich ist Tannin im Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol, Petroläther, in fetten und ätherischen Delen (mit Ausnahme des Bittermandelöles).

Man jollte stets das sogenannte Krystalls oder Schaumtannin benüßen, da sich nur dieses vollkommen flar löst; allenfalls wäre noch das »Altoholtannin«, bei ganz billigen Farblacken zu verwenden, aber auch nur in vollständig klarer filtrirter Lösung.

Dagegen ist die Verwendung des »Wassertanning« gänzlich auszuschließen, da es zu viel harzartige Stoffe gelöst enthält, welche in den Farblack mit ausgefällt, den

Karbenton desselben beeinträchtigen.

Tannin wird nicht selten mit Dextrin verfälscht. Man erkennt es daran, daß eine Lösung aus 1 Gr. Tannin in 5 Gr. Wasser auf Zusat von 5 Chem. 95prosentigem Weingeist sich trübt oder einen Niederschag entstehen läßt.

Eine Verfälschung mit Stärke wäre eine zu grobe, die leicht daran zu exkennen ist, daß sich das Tannin im

Alkohol nicht vollständig löft.

Pikrinsaure (gelbes Anilin, uneigentlich Trinitrophenol) bildet gelbe Krystalle, welche ungemein bitter schmecken, sich im Wasser, Schweselsaure mit gelber Farbe lösen, mit

Natriumcarbonat gemischt verpuffen.

Die Pikrinsäure kann noch eine ganze Anzahl Verunreinigungen enthalten aus der Fabrikation, so Monound Dinitrophenole, Drassäure, pikrinsaures Natrium Natrium- und Kaliumsulfat, Chlornatrium und auch Borsäure, Zucker u. dgl. m.

Harzartige Stoffe bleiben beim Auflösen in heißem

schwach angesäuertem Wasser zurück.

Dralsäure, Borsäure, Sulfate, Nitrate, des Natriums, sowie Kochsalz, Zucker lassen sich dadurch nachweisen, daß sie in der ätherischen oder Benzinstönung ungelöst zurückbleiben.

Zu diesem Zwecke behandelt man 1 Gr. der Pikrinsäure mit 25 Chem. Aether oder 40 Chem. Benzol; Bikrinsäure löst sich, die anderen Stosse bleiben ungelöst.

Will man sich von der Art des Rückstandes unterrichten, so wäscht man denselben mit Aether oder Benzin — je nach dem angewendeten Lösungsmittel — aus und

untersucht denjelben weiter in bekannter Weise.

Kasium pikrat (pikrinsaures Kalium) ist im Alkohol unlöslich und kann deshalb in dieser Weise nachgewiesen werden. Wird der Kückstand verascht, so bleibt reines Kaliumcarbonat zurück.

Säuren, namentlich Schwefelsäure weist man in der Art nach, daß man Pikrinsäure in heißem Benzol

löst und die Lösung mit heißem Wasser ausschüttelt.

In dem abgeschiedenen Wasser läßt sich die Säure auf Zusatz von Chlorbaryum (bei anderen Säuren durch entsprechende Reagentien) nachweisen.

Nitrophenolsulfosäure ist nachweisbar in der

Ufche beim Berbrennen der Pifrinfäure.

Dieselbe wird, um etwaige Explosionen zu verhüten, mit viel Magnesia oder Kalk vermischt und in offener Schale verbrannt.

In der Asche ist dann Schwefelsäure, aus der Ber=

bindung stammend, nachweisbar.

Um Monos und Dinitrophenole nachzuweisen, kann ihre Eigenschaft benützt werden, sich in wässeriger Lösung mit Brom zu verbinden und Bromderivate zu bilden.

Um die Probe vorzunehmen, werden in zwei Gläser je 100 Cbcm. Bromlösung, im Verhältnisse von 1 Theile

Brom in 100 Theilen Wasser gegeben.

In das eine Glas werden 1 Gr. Pikrinsäure in 100 Cbem heißem Waffer gelöst, gegossen und in beide Gläser ein Ueberschuß von Fodkaliumlösung zugefügt.

Man titrirt nun mit Natriumhypojulfat das Jod aus, und berechnet daraus den Bromgehalt, andererseits titrirt

man die Pikrinsäurelösung in gleicher Weise.

Aus der Differenz dieser beiden Titrirungen erfährt man die Menge Brom, welche durch die Pikrinsäure absorbirt worden ist.

Bei reiner Pikrinsaure ist dieselbe fast Rull.

Die Bikrinsäure selbst ist ein Farbstoff, worauf bei deren Benützung Rücksicht zu nehmen ist.

Sie färbt Seide und Leinenfaser aus heißen wässerigen Lösungen gelb, während thierische Fasern die aus diesen Lösungen angezogenen Farbstoffe an kaltes Waffer abgeben.

Erwärmt man 1 Theil Pikrinfaure mit 2 Theilen Chankalium und 9 Theilen Wasser, so färbt sich die Lösung roth in Folge Bildung von isopurpursaurem Kalium.

Bleiacetat bildet farblose, durchscheinende, schwach verwitternde Arystalle oder weiße krystallinische Massen, welche nach Essigläure riechen, an der Luft verwittern und sich oberflächlich mit einer weißlichen Schicht von Bleisubcarbonat hedecten.

Sie lösen sich in 2 Theilen Wasser von 15 Grad C .. in 11/2 Theilen kochenden Waffers und 28 Theilen Wein=

geist bei gewöhnlicher Temperatur.

Die Lösung in 10 Theilen ausgekochten bestillirten Wassers darf nur schwach opalisiren, muß also fast flar sein; eine entstehende Trübung zeigt die Gegenwart von Bleicarbonat an.

Ebenso muß eine solche Lösung mit einer frisch bereiteten Lösung (durch) Uebergießen eines Arnstalles mit destillirtem Wasser) von gelbem Blutlaugensalze (Kaliumferrochanid) einen rein weißen Niederschlag entstehen lassen; ist derselbe von röthlicharauer Farbe, so ist Rupfer vorhanden.

Natriumacetat (essigsaures Natron) bildet große oder kleine, farb= und geruchlose, wasserhelle, spießige oder jäulenförmige Krystalle von bitterlich salzigem Geschmacke.

Es ift bei 15 Grad C. in 1 Theile Waffer löslich. eine solche concentrirte wässerige Lösung bläut rothes Lacknuspapier schwach, röthet aber Phenosphtaleinlösung nicht.

2 Theile Natriumacetat lösen sich in 1 Theile siedenden

Wassers.

Un warmer Luft verwittern die Krystalle.

Beim Erhitzen schmilzt das krystallisirte Natrium-acetat schon bei 15 Grad C. in seinem Krystallwasser, das lettere entweicht bei weiterem Erhiten bis auf etwa

120 Grad C. vollständig, und es hinterbleibt nur festes, wasserfreies Natriumacetat als weißes schuppensörmiges

Bulver.

Die fünfprocentige wässerige Lösung des Natriumsacetats darf weder durch Schweselwasserstoff (weiße Trübung, Zink); dunklez Färbung, Kupfer, Blei), noch durch Barhumnitratlösung (weiße Trübung, Natriumcarbonat oder Sulfat) noch durch Ammoniumoxalatlösung (weiße Trübung, Calciumverbindungen), noch nach Zusateines gleichen Raumtheiles Wasser und nach dem Ansäuern mit Salpetersäure, durch Silbernitrat (weiße Trübung, Chlornatrium) verändert werden.

Erfolgt beim Erwärmen der Silbernitrat enthaltenden salpetersauren Lösung eine dunkle Färbung von reducirtem Silber, so ist ein ameisensaures Salz zugegen.

20 Cbcm. der fünfprocentigen wässerigen Lösung dürsen durch 0:5 Cbcm. Kaliumferrochanidlösung (gelbes Blutstaugensalz) nicht verändert werden.

Rothe Färbung würde die Gegenwart von Kupfer, blaue Färbung die von Eisen anzeigen.

Es empfiehlt sich, die Reactionsflüssigkeit mit Salzfäure

anzusäuern.

Chlorbaryum bildet farblose, flache, vierseitige Tafeln oder ein weißes krystallinisches Bulver, die sich in kaltem und heißem Wasser, sowie im Alkohol klar lösen und bei 100 Grad C. ihr Krystallwasser verlieren, welches sie jedoch bei längerem Liegen an der Luft wieder aufnehmen.

Der Geschmack der Lösung ist unangenehm bitter und

efelerregend.

Das Chlorbaryum ist giftig.

Um Kalk oder Alkalien nachzuweisen, fällt man die wässerige Lösung mit Schweselsäure vollständig auß, läßt mehrere Stunden stehen, filtrirt vom Niederschlage ab und versetzt mit Weingeist; die Mischung muß vollständig klar bleiben und darf beim Eindampfen im Platintiegel nur Spuren seuerbeständigen Rückstandes zurücklassen.

Metalle weist man in der 20 procentigen mässerigen. mit Salpetersäure versetzten Lösung nach mittelft Schwefel= wasserstoff ober Schwefelammonium und Aegammoniat,

welche die Lösung weder färben noch fällen dürfen.

Chlorat weist man nach in der Art, daß man 2 Gr. des Chlorbaryums zerreibt und im Reagenzglase mit 10 Chem. starker Salzsäure schwach erwärmt; es darf eine Gelbfärbung oder ein Geruch nach Chlor nicht eintreten.

Gelblich gefärbtes Chlorbaryum darf übershaupt, da es eisenhältig ist, keine Verwendung finden.

Strontiumchlorid bildet farblose, lange, fechsseitige Nadeln, die luftbeständig sind, bei 100 Grad C. das Krystallwasser verlieren und in kaltem und warmem Wasser, sowie in Säuren, Alkalien löslich sind.

Die Untersuchung auf Verfälschungen geschieht in gleicher Weise, wie bei Chlorbaryum angegeben.

Brechweinstein (Kalium-Untimonnstartrat, weinsaures Antimonyl=Ralium) wird als ein fehr feines Bulver vor= räthig gehalten.

Das Pulvern größerer Mengen von Brechweinstein, was nur in steinernen oder porzellanenen Mörsern vor= genommen werden darf, ist eine sehr beschwerliche Arbeit.

Sie fann zwar umgangen werden, wenn man Brechweinstein aus der wässerigen Lösung mittelst 95 pro-centigen Weingeistes ausfällt, was jedoch für gegebene Zwecke sehr theuer wäre.

Der Brechweinstein bildet große, farblose, wasserhelle nach einiger Zeit trübe und mürbe werdende Krystalle, ge= pulvert ein sehr weißes, lockeres schneeweißes Bulver, welches

etwas süß, hinternach ekelhaft metallisch schmeckt. Der Brechweinstein ist in 2 Theilen kochendem oder 14—15 Theilen kaltem Wasser löstich; im Weingeist löst sich derselbe nicht.

Die Lösung reagirt sauer und läßt sich nicht lange

ohne Zersetung aufbewahren.

In der wässerigen Lösung erzeugen Salzsäure, Schwefel-säure und Salpetersäure Niederschläge von antimoniger

Säure, welche sich in einem Ueberschusse ber genannten Säuren, auch in Weinsäure lösen.

Effigfaure, Beinfaure und Arfenigfaure bewirken feine

Fällung.

Aetfali, Aetmatron, sowie Aetammoniak und Alkali=carbonate fällen aus der wässerigen Lösung weißes Antimon=oryd, das sich in einem Ueberschusse von Aetkali oder Aet=natron löst, nicht aber im Aetammoniak und in Alkali=carbonaten.

Die wässerige Lösung des Brechweinsteins wird durch Schwefelwasserstoff nur gelb gefärbt; wurde sie vorher mit Salz= oder Schwefelsäure angesäuert, so fällt orangerothes Antimontrisulsid aus.

In concentrirter Lösung auf die Haut gebracht, wirkt Brechweinstein reizend und erzeugt pustulösen Ausschlag, bei unvorsichtiger Auwendung kann es zu tiefgreifenden Vereiterungen und Nekrose des Knochens kommen; worauf

zu achten ist.

Thonerdesulfat (schwefelsaure Thonerde, concentrirter Alaun). Weiße, krystallinische Stücke, welche sich in beiläusig 2 Theilen kaltem, viel leichter heißem Wasser lösen, dagegen im Weingeist, Aether, Benzol unlöslich sind und einen sauren, zusammenziehenden Geschmack, sowie saure Reaction besitzen.

Die wässerige Lösung giebt mit Baryumnitrat einen weißen, in Salzsäure unlöslichen und mit Natronsauge einen farblosen, gassertartigen, im Ueberschusse löslichen Niedersichlag, der sich auf Zusat von Chlorammoniumlösung

wieder ausscheidet.

Eisen ist eine der schädlichsten Beimischungen des Thonerdesulfats, und muß deshalb besonders darauf gesiehen werden, ein eisenfreies Präparat zu erhalten.

Die Prüfung auf Gifen fann in zweierlei Beife

vorgenommen werden:

a) Man erwärmt die wässerige Lösung des Thonerdesulfats mit reiner Salpetersäure, setzt Rhodankaliumlösung zu und schüttelt mit Aether aus. Der Aether färbt sich roth, bei 1/1000 Mgr. Eisen noch

deutlich rosa.

b) 20 Chem. der wässerigen 20 procentigen Lösung dürfen auf Zusatz von 0.5 Chem. Kaliumferrochanidlösung nicht sofort gebläut werden.

Die Bläuung würde auf Bilbung von Berlinerblau

und damit auf einen Gehalt an Gifen hinweisen.

Ein diese Prüfung aushaltendes Präparat ist praktisch eisenfrei, weil bei allen Endreactionen mittelst gelben Blutlaugensalzes in saurer Lösung lediglich die nach wenigen Augenblicken auftretende Blaufärbung maßegebend ist.

Zinksulfat findet man fehr oft im Thonerdesulfat,

ba dadurch der Gisengehalt maskirt wird.

Man fällt mit Natronlange die wässerige Lösung so weit aus, daß sich der entstandene Niederschlag wieder auf= löst, worauf man die Flüssigkeit mit Schweselwasserstoff versetz; bei Gegenwart von Zink bildet sich weißes Zinksulsid.

Freie Schwefelsäure läßt sich ebenfalls in zweierlei

Weise nachweisen:

a) Man versetzt die wässerige Lösung mit Blauholztinctur (aus 1 Theile Blauholzextract, 3 Theilen destillirtem Wasser, 1 Theile Alfohol), deren violette Färbung dadurch

in Bräunlichgelb übergeht.

b) Man versett eine 10 procentige wässerige Lösung des Thonerdesulfats mit der gleichen Raummenge ½10—N — Natriumthiosulfatlösung, welche nach fünf Minuten nicht mehr opalisirend erscheinen darf. Bei Gegenwart von mehr als 2 Procent freier Schwefelsäure erfolgt sofort Ausscheidung von Schwefel.

Färbt sich die 10 procentige filtrirte Lösung des Aluminiumsulfats auf Zusatz von Schwefelwasserstoff dunkel,

so ist entweder Rupfer oder Blei vorhanden.

Es sei hier nochmals erwähnt, ein Thonerdesulfat zu verwenden, welches praktisch eisenfrei ist, d. h. nicht mehr als 0.001 Procent Sisen enthält.

Ein ganz minimaler Mehrgehalt an Eisensalzen ift von schädlichem Einfluß, wie dies auch mit dem Zinkgehalte der Fall ift, der nicht so harmlos ift. wie viel-

fach angenommen wird.

Alaun (Ralialaun), farblose, durchscheinende, harte, oktaëdrische oder cubische Krystalle oder krystallinische Massen, häufig in Folge oberflächlicher Verwitterung, beziehungsweise Bildung von Ammoniumsulfat und schwacher Thonerdeabscheidung bestäubt erscheinend.

Mann ift geruchlos; die mäfferige Lösung besitzt einen füklichen, stark zusammenziehenden Geschmack und reggirt sauer.

Im Weingeist ist Alaun unlöslich.

Erwärmt, schmelzen die Krystalle in ihrem Krystall= wasser, und verwandeln sich, stärker erhitzt, unter Verdam= pfung des ganzen Arnstallwassers in eine weiße porose Maffe, den gebrannten Alaun.

Kügt man zu einer wässerigen Lösung von Alaun vorsichtig Natronlauge, so entsteht ein gallertartiger Niederschlag von Thonerdehndroxyd.

Sett man zu diesem Bemische Natronlauge im Ueberschusse, so geht der vorbemerkte Niederschlag in Natrium=

aluminat (Thonerdenatron) wieder in Lösung.

Setzt man dieser Lösung Chlorammonium zu, so erfolgt beim Anwärmen sofort, in der Kälte langsam, Aussicheidung von gallertartigem Thonerdehydroxyd, während Aekammoniak entweicht.

In der gesättigten mässerigen Lösung erzeugt Wein= jäurelösung bei fräftigem Schütteln erst nach einer halben

Stunde einen frystallinischen Niederschlag.

Erfolgt ein Niederschlag sofort oder doch vor Ablauf einer halben Stunde, so ift entweder Ammoniakalaun

oder Ralisalze vorhanden.

Ummoniakalaun erkennt man auch daran, daß man 1 Gr. des gepulverten Alauns mit 1 Chem. Wasser und 3 Cbcm. Natronlauge erhitzt, wobei bei Gegenwart von Ummoniakalaun ein sehr deutlicher Geruch nach Ummoniak bemerkbar ift.

Die 20procentige wässerige Lösung darf durch Schwefels wasserstoffwasser nicht verändert werden.

Dunkelfärbung würde auf Blei oder Rupfer hin=

weisen.

Gine Ausscheidung von Schwefel könnte durch einen

Behalt an Gifen alaun bedingt fein.

20 Cbem. einer Sprocentigen Lösung dürfen durch 0.5 Cbem. Ferrocyankaliumlösung nicht so fort bläulich gefärbt werden.

Die Blaufärbung würde Eisen durch Bildung von

Berliner Blau anzeigen.

Es ist auf eine sofort eintretende Bläuung zu achten. Bei einem Kupfergehalte würde röthliche Färbung eintreten.

Neutraler Alaun. Setzt man zu einer Maunlösung ein Alkali, so entsteht ein Riederschlag, der zunächst ver= schwindet.

Setzt man allmählich soviel Alkali hinzu, daß gerade ein bleibender Niederschlag entsteht, so hat man eine Lösung von neutralem oder basischem Alaun.

In dieser Lösung ist außer Kaliumsulfat das basische

Uluminiumjulfat enthalten.

Da etwa vorhandenes Eisen in den eben erwähnten Niederschlag geht, die Lösung also eisenfrei ist, so werden Lösungen von diesem neutralen Alaun stets jeder anderen

vorzuziehen fein.

Thonerdenatrium (Natriumaluminat). Wird Bauxit mit Soda aufgeschlossen und mit Wasser ausgelaugt, so hinterläßt die Lösung beim Eindampsen eine weiße, seicht schmelzbare Masse von muscheligem Bruche zurück, das Thonerdenatron.

Beim Eindampfen scheidet sich Thonerdehydrat leicht aus, deshalb giebt Thonerdenatron, wenn es längere Zeit

an der Luft gelegen hat, eine trübe Lösung.

Iedenfalls ist es angezeigter, an Stelle des Thonerdefulfates entweder Alaun oder die Lösung des neutralen Alauns oder flüssiges Thonerdenatron zu benützen. Wird aber schwefelsaure Thonerde dennoch verwendet, so muß darauf gesehen werden, daß sie keine freie Säure enthält, weil sonst in diesem Falle ein Zusatz von Natriumacetat unerläßliche Bedingung wäre.

3. Körper (Unterlage, Füller).

Der Körper oder die Unterlage ist nicht ohne Einfluß auf den sertigen Farblack, da von demselben die Schönheit des Farbentones, Brillanz, Deckkraft, abhängt.

Man wählt stets einen weißen Körper, nur in einzelnen, besonderen Fällen wird rothe oder gelblichrothe Unterlage verwendet, besonders dann, wenn es sich um rothe Farblacke

handelt.

Die am meisten verwendeten Stoffe sind Schwer= spath (natürlicher und fünstlich erzeugter [Blanc fixe]), Kreide, Porzellanthon (Chinaclan), Gnps, Zinkweiß.

Um häufigsten findet natürlicher und künstlicher

Schwerspath Verwendung.

Die mit natürlichem Schwerspath hergestellten Farblacke werden, wenn derselbe nicht sehr sorgfältig gesichlämmt ist, griesig, sandig im Griff, zu teigförmigen Farbslacken eignet er sich schon absolut gar nicht, da er zu wenig Wasser — höchstens 25 Procent — zu binden vermag.

Dagegen ist der fünstlich gefällte Schwerspath (Blanc fixe) ein höchst empfehlenswerther Körper, namentlich dann, wenn man denselben gleichzeitig mit dem Farbstoffe ausfällt, wodurch eine innige Mischung des Blanc

fixe mit dem Farbstoffe erfolgt.

Die erzielten Farblacke besitzen einen höheren Farbglanz und Decktraft, aber die Kosten der Herstellung stellen sich höher, als wenn natürlicher Schwerspath verwendet wird.

Ghps, ein ebenfalls ganz empfehlenswerther Körper, ist specifisch leichter als Schwerspath, macht den Farblack nicht so schwer im Ansehen, scheidet sich weniger rasch aus Teigfarben aus, nimmt mehr Wasser als Schwerspath auf.

Seine Deckfraft ift gleich jener des Schwerspathes.

Der bei vielen chemischen Processen als Nebenproduct abfallende Gyps ist dem natürlichen wegen der Feinheit des Kornes vorzuziehen.

Man zieht es sehr oft mit Vortheil vor, den Gyps

gleichzeitig mit dem Farbstoff auszufällen.

Werben aus einem und demselben Farbstoffe mit Schwerspath und Gyps Farblacke hergestellt, so sind die mit Gyps hergestellten Farblacke satter in Farbe.

Porzellanthon (Chinaclay) eignet sich sehr gut als Körper für Farblacke, namentlich für Herstellung solcher in Teigform (en pate), da derselbe ziemlich viel Wasser aufsnimmt, bedeutend mehr, als der Schwerspath und der Gyps.

Die Deckfraft dieser Lacke ist gut, die Nuance der Farbe wird nicht oder nur unauffällig wenig geändert.

Nur besitzen die Farblacke, namentlich wenn man zu sparsam mit der Farbe gewesen, ein mattes, kalkiges, kreidesartiges Ansehen, so daß sich Chinaclay vorzugsweise zur Herstellung glanzloser Farblacke eignet.

Specksteinpulver (venetianischer Talk) ist zwar kein schlechter Füller, welcher den Farbstoff direct anzieht und

festhält.

Aber die Farblacke werden schleimig und lassen sich nicht aut verarbeiten.

Kreide kann nur dann verwendet werden, wenn durch die Alkalinität derselben die Ruance der Farbe nicht leidet.

Gleich dem Chinaclay macht die Kreide die lichten und hellen Farblacke kalkig, matt, so daß sie nur für ganz tiefe, dunkle Töne empsohlen werden kann.

Zinkweiß (Zinkornd) ist ebenfalls ein sehr empfehlens= werther Körper, dessen ausgiebiger Verwendung nur der

hohe Preis im Wege fteht.

Nimmt man Schwerspath als Einheit an, so muß man, um eine gleiche Nuance herzustellen, bei Verwendung von Gyps das $1^{1/2}$ sache, von Porzellanthon das Doppelte von Farbe nehmen, als bei Schwerspath nöthig ift.

Handelt es sich darum, Farblacke in Teigform (en pate) herzustellen, so benützt man als Körper mit Vorstheil eine aus gleichen Theilen Schwerspath, Ghps und Chinaclay bestehende Mischung.

Es sei hier noch erwähnt, daß für Tapetenfarben in erster Linie Blanc fixe als Untergrund (Körper) dient, da dieses alle übrigen an Deckfraft überragt.

Raolin spielt eine untergeordnete Rolle.

Von großer Wichtigkeit ist in diesem Falle auch die Thonerde, welche gleichzeitig mit dem Farbstoffe ausgesichieden wird.

Man benütt am Besten Natriumaluminat und versset mit Chloraluminium (salzsaure Thonerde), und zwar im Verhältnisse von 1 Theile Thonerdenatron zu 4·3 Theilen Chloraluminium von 14 Grad Bé.

Von gleicher Bedeutung ist das Barnum carbonat welches durch Chlorbarnum in der mit Soda versetzten Lösung erzeugt wird und zugleich mit dem Barntsalze des Farbstoffes ausfällt.

Als Farbstoffe empsehlen sich in diesem Falle Dis Azosarben (Brillantscharlach, Ponceau J, Ponceau 2 R, Ponceau R T, Ponceau S extra, Biebrichers

Scharlach u. j. w.).

Die Grundlagen für Buch= und Steindruckfarben müssen einen außerordentlich hohen Grad an Feinheit und Deckfraft besitzen.

Man bedient sich hiezu des Thonerdehndrates, welches man durch Fällen einer Lösung von Thonerdesulfat mit

Soda, Filtriren, Auswaschen, Pressen, herstellt.

Außerdem kommen zur Anwendung feinste Weizenstärke, Kaolin, gefällter kohlensaurer Kalk (aus Chlorcalcium und Soda erzeugt), Barhumcarbonat, Blanc fixe und Orange-Mennige für die sogenannten imitirten Zinnober.

Im Allgemeinen soll der Körper von weißer Farbe sein, undurchsichtig, vor der Verwendung sein gemahlen,

geschlämmt sein, daß sich in demselben keine griefigen Theile

befinden.

Schließlich wird das Substrat vor der Verwendung nochmals in Wasser angerührt und durch ein seines Sieb geschlämmt.

Die Herstellung der Farblacke ist verhältnißmäßig eine sehr einfache.

Benöthigt werden dazu Auflösegefäße und Ausfällsbottiche.

Der Farbstoff wird am Besten in einem Thongefäße

in dem entsprechenden Lösungsmittel (Wasser) gelöst.

Gewöhnlich geht der Lösungsproceß in der Kälte vor sich, oft aber muß man Wärme anwenden, dann geschieht dies aber am Besten mittelst Anwärmeschlangen, welche mittelst Damps erhitzt werden.

In manchen Fällen beschleunigt man den Löseproceß dadurch, daß man den Farbstoff mit Sprit anmischt und dann erst mit weiterem Zusaße von Wasser in Lösung

bringt.

Das beste Verhältniß zwischen Farbe und Wasser ist 1=10.

Daß die Farbstofflösung frei von ungelöster Farbe

sein musse, ist als selbstverständlich anzunehmen.

Es muß beshalb die Farhstofflösung vor ihrer Benütung filtrirt werden, was durch ein sehr feines Seidensieb am raschesten geschieht.

In gleicher Weise muß die Ausfällflüssigkeit behandelt werden; denn nur reine Lösungen geben gleichmäßigen reinen Farbensack.

Der Körper (Unterlage) muß während des Ausfällsprocesses in aufgeschlämmtem Zustande schwebend sich bestinden; es muß deshalb ohne Unterbrechung gerührt werden, was entweder durch Handarbeit oder mechanische Vorrichstung (Kührwerk) am besten bewerkstelligt wird.

Jedenfalls muß der unlöstiche Körper, ehe er in den Ausfällbottich zu der Farbstofflösung gelangt, mit Wasser

aufgeschlämmt werden, worauf man ihn durch ein feines Sieb in den Bottich treibt.

Am Siebe bleiben alle groben Theilchen, sowie Schmutz

u. dal. zurück.

Den Inhalt des Ausfällbottichs pflegt man auf 50 bis 60 Grad C. zu erwärmen, ehe man das Ausfällmittel

zusett.

Wenn es thunlich ift, stellt man den Ausfällbottich unter die Lösegefäße für Farbe und Ausfällmittel, schlämmt den Körper mit Wasser auf und läßt nun in entsprechendem starken Strahle die übrigen Lösungen ein, so daß die Bildung des Farblackes im Begegnungsmomente stattfindet. Nach dem Ausfällen rührt man noch eine Zeit lang,

ehe man absetzen läßt.

Das Ausfällverfahren erleidet unter Umständen gewisse Beränderungen, die je dem verwendeten Farbstoffe angepaßt fein muffen.

So sind beispielsweise bei Verwendung von Azo= farben, welche durch Chlorbarhum, Alaun oder Chlor= aluminium ausgefällt werden, folgende Methoden üblich:

a) Bei Benützung von Chlorbaryum allein rührt man die Grundlage (Körper) in die Lösung des Farbstoffes ein,

und fällt letteren mit Chlorbarnum aus.

b) Bei Benützung von Chlorbarnum und Thonerde= natron gleichzeitig, versetzt man die Lösung des Farbstoffes mit jener des Thonerdenatrons und sett die Chlorbarnum= lösung zu.

Man erhält in dieser Weise körnige, dichte Nieder=

schläge.

Dagegen erhält man mit Chlorbarnum und Soda, wobei das Barytsalz mit dem Farbstoff ausfällt, gallert= artige, gelatinose Riederschläge.

Nach dem Ausfällen läßt man absehen.

Die über dem Niederschlag stehende Flüssigkeit muß farblos oder nur schwach gefärbt sein; ist dieselbe unverhältnißmäßig zu viel gefärbt, so muß von dem Ausfälls mittel noch so viel zugegeben werden, daß vollständige Fällung eintritt und die obenstehende Flüssigkeit farblos

oder fast farblos wird.

Hat sich der Farblack abgesetzt, so wird die Flüssigkeit abgezogen, der Bodensatz mit Wasser aufgerührt und im Bottiche durch mehrmaliges Wasserabziehen ausgewaschen, oder aber man nimmt den Auswaschproceß größerer Mengen in der Filterpresse vor.

Man wiederholt den Auswaschproceß solange, bis die

beigemengten löslichen Salze entfernt find.

Dem Auswaschprocesse muß viel Sorgfalt zugewendet werden, da die beigemengten Salze (z. B. Glaubersalz) nicht so harmlos sind als sie scheinen, und durch ihr Krystallisiren nicht nur Einfluß auf die Farbennuance, sondern auch auf die Halbarkeit und Deckfraft ausüben.

Lackfarben in Teigform (en pâte) sind am besten direct von der Filterpresse aus zu nehmen, da sie gewöhnlich

gleichmäßig viel Waffer enthalten.

Sollen jedoch die Lackfarben getrocknet werden, dann muß das in Trockenschränken vorgenommen werden mit genügend großem Luftzuge, bei gewöhnlicher Tagestemperatur, jedenfalls soll die Temperatur im Trockenschranke 30 Grad C. nicht überschreiten.

Resinatsarben verlangen dagegen eine abweichende Behandlung.

Resinatsarben sind Verbindungen des Theerfarb=

stoffes mit harzsaurer Magnesia oder Thonerde.

Man bereitet sich zuerst eine Harzseife in der Art, daß man Aetnatron oder Natriumcarbonat im Wasser löst, die Lösung zum Sieden bringt und darin die entsprechende Menge gepulvertes Harz verseift.

Der Zusat von Harz muß in kleinen Mengen geschehen, und zwar stets in der Art, daß keine neue Portion zugesetzt

wird, ehe nicht die frühere vollständig verseift ist.

In dieser Harzseifenlösung wird der Farbstoff gelöst und aus dieser Lösung mittelst Magnesiumsulfat (Bittersalz) ausgefällt.

Statt Bittersalz kann auch Thonerdesulfat verwendet merben.

Der Niederschlag wird dann in üblicher Weise ge=

waschen, gesammelt, getrocknet.

100 Theile Harz (Colophonium) benöthigen zum Ber= seisen etwa 10 Theile 77procentiges Aegnatron oder 33 Theile Krnstallsoba und 5 bis 10 Theile Karbstoff.

Während die übrigen Farblacke im Allkohol u. dgl. unlöslich sind, lösen sich die Refinatsarben im Alkohol, Aether, Chlorosorm, Benzol wodurch sie sich von den anderen Farblacken unterscheiden, so daß sie zum Färben dieser Klüssigkeiten (Firniß= und Harzlacke) benützt werden können.

Im Nachstehenden sollen einige Angaben über die Her=

stellungsart verschiedener Farblacke gegeben werden.

Unter diesen nehmen die erste Stelle ein:

Bermillionets.

Cosinlacke, imitirte Zinnober.

Unter diesem Namen begreift man eine Gruppe Farblacke, welche, wie der Name schon andeutet, den Zinnober (Vermillion) ersetzen sollen.

Aber auch schon durch ihre Eigenschaften und Eigen= thümlichkeiten haben sich die Vermillionet's festen Plat

unter den Farblacken erworben.

Bur Berstellung derselben werden Theerfarbstoffe verwendet, welche vom Fluorescern deriviren und unter dem Namen Cosine bekannt sind.

Fluorescein selbst ist nach der Formel C20 H12 O5 zusammengeset und entsteht durch Condensation von 1 Molec. Phthalfäureauhydrid, Cs H4 O3, mit 2 Molec. Resorcin, C6 H6 O2, bei Gegenwart von Zinkchlorid.

Es bildet ein braunes, in Wasser unlösliches Pulver, das sich in alkalischer Lösung mit rother Farbe löst und

im verdünnten Zustande gelblich grün fluorescirt.

Mit Alkohol giebt es eine Lösung mit stark grünlicher Fluorescens.

Diese Fluorescens ist jo ausgesprochen bei dieser Verbindung, daß von derselben der Rame abgeleitet wurde.

Wird Fluorescein mit Brom, Jod, Chlor oder Sal= petersäure behandelt, so wird dasselbe in die sehr werth= vollen Farbstoffe verwandelt, welche unter dem Namen Cofine bekannt find.

Die Cosine sind scharlachrothe Farbstoffe, welche Wolle und Seide in schwachsaurem Babe prachtvoll scharlachroth bis zu bläulich Scharlach auffärben, jedoch wenig lichtecht find.

Weit Bleiacetat geben die Eosine einen prachtvoll scharlachrothen Niederschlag, ebenso mit Alaun ober Thonerbefulfat; und auf dieje Gigenschaft gründet fich ihre Benübung zu Farblacken.

Je nach ihrer Ruance werden die Cosine in zwei

Gruppen getheilt und zwar

a) gelbstichige.

b) blaustichige.

Von diesen giebt es wieder eine sehr große Anzahl von Abstufungen, die man mit Buchstaben bezeichnet, obwohl die Bezeichnung der einen Fabrit nicht mit der einer zweiten Fabrik übereinstimmt, so daß die einzelnen Buch= staben auch die Ruance nicht decken.

Im Nachfolgenden seien die Hauptnamen und Eigen=

schaften einiger der vorzüglichsten Gosine angeführt:

Cosin A ist gewöhnlich das Kaliumsalz des Tetra=

bromfluorescern, C_{20} H_6 Br_4 O_5 K_2 . Es ist dies ein gelbstichiges Cosin, welches hauptsäch= lich bei der Herstellung der Bermillionet verwendet wird.

Cosin BN ist das Raliumsalz des Dibromdinitro=

fluorescein, C20 H6 Br2 N2 O9 K2.

Dasselbe gehört zu ben blauftichigen Sorten und wird dort verwendet, sobald es sich um hochglänzendes Roth mit blauem Stiche handelt.

Es ist unter dem Namen Safrosin, Gosinscharlach, Cofin B bekannt.

Erythrojin ist das Kaliumsalz des Tetrajodsluoresceïn, C_{20} H_6 J_4 K_2 .

Es giebt sehr ausgesprochene blauftichige Producte und

eben folche Vermillionets.

Es ift bekannt unter dem Namen Gofin B.

Phloxin ist Dichlortetrabromfluorescern.

Erythrosin B und Phloxin T besitzen eine und dieselbe chemische Zusammensetzung.

Sie geben blauftichige Vermillionets.

Rose Bengal ist das Kaliumsalz des Dichlortetra= jodsluorescein.

Es ift das blaueste der Cosinfarben.

Die Nuance des Vermillionets hängt von dem Farbentone des Cosin ab; je nachdem man blau- oder gelbstichiges Cosin zur Herstellung genommen hat.

Im Allgemeinen hat man gefunden, daß gelbstichige Eosine Präparate geben, welche sich am meisten dem Zinnsober (Vermillion) nähern, da sie dunkler sind im Verhältsnisse zu den blauftichigen Eosinen. Die Nuancen der mit blaustichigen Eosinen erzielten Farblacke steigert sich von Roth nach Blau zu in der Reihenfolge: Erythrosin, Chanosin, Kose Bengale und Phlogin.

Undererseits darf auch nicht übersehen werden, daß die Nuancen der verschiedenen Fabriken nicht dieselben sind; Eosin G der einen Fabrik giebt einen anderen, tieferen Farbenton des Vermillionet, als Eosin G einer zweiten. Diesen Punkt darf man bei der Herstellung des Ver-

Diesen Punkt darf man bei der Herstellung des Ver= millionet nicht übersehen und sich stets auf eine und die= selbe Marke halten, selbst wenn sie theurer bezahlt werden

müßte, als eine andere.

Jedenfalls darf man es nie unterlassen, Vorversuche zu machen und zwar mit genau gewogenen Mengen des Farbstoffes und der Base, um im Voraus sicher zu sein, daß das Endproduct die gewünschten Nuancen besitzen wird.

Obzwar die Herstellung der Farbe auf der Bildung von Lack durch Bleiacetat oder Alaun= oder Thonerde=

sulfat beruht, so bestehen diese Farben doch nicht aus reinen Lackniederschlägen, sondern werden die Lacke auf Barnt. Blanc fixe, Gyps ober ein anderes weißes Bigment allein oder in Verbindung mit Bleisulfat, Mennige, Bleiglätte, gebunden, beziehungsweise ausgefällt. Baryt giebt die beste Unterlage und kann nicht ersetzt werden; eine Mischung von Baryt und Mennige giebt eine dunklere Schattirung als Barnt allein.

Statt Baryt kann Chinaclay verwendet werden. Dieses ist nicht so schwer, der Farblack ist weicher im

Griff, als der mit Barnt hergestellte.

Gleiche Gewichte Chinaclan und Barnt geben ein lichteres Bermillionet, aber wenn zu wenig Cofin verwendet wird, erhält man ein Product von freidigem Stich.

Im allgemeinen verlangt Chinaclay zwei= bis dreimal joviel Cosin als Baryt, wenn man die Ruance herstellen will, welche man mit letzterem allein erhält.

Snps giebt ebenfalls eine gute Basis, verlangt aber 1½ mal soviel Farbstoff als Baryt, das Product ist nicht so schwer, wie jenes mit Baryt.

Die Verwendung dieser Unterlagen ist eine zweifache: einmal sollen dieselben die nöthige Undurchlässigkeit für den Untergrund und Deckfraft besitzen, sodann nicht zu theuer jein, um allgemeine Anwendung finden zu fönnen.

Von den Ausfällmitteln ist Bleiacetat das empfehlendste; man erhält den dunkelsten Ion mit demselben, es ist gelblicher als das mit Thonerdesulfat erhaltene,

welches jedoch wieder am Lichte haltbarer ist.

Thonerdesulfat und Alaun geben peinlich gleiche Karbentöne, obzwar letterer doch vorgezogen wird, sobald

es sich um eine bestimmte Ruance handelt.

Die Menge, welche von Cosin und Bleiacetat, sowie Thonerdesulfat genommen werden muß, um die Zersetung hervorzurufen, bewegt sich in bestimmten Berhältnissen, doch läßt sich dasselbe nicht ganz genau bestimmen, da einzelne Epsine mehr, andere weniger des Ausfällmittels bedürfen.

Die in den folgenden Vorschriften angegebenen Wengen des Cosins und Fällungsmittels sollen nur als Führer dienen, und wird der Benützer derselben das Verhältniß seiner Cosine zu dem Fällungsmittel ausprobiren müssen.

Zu dem Zwecke nehme man 2 Gr. Cosin und genügend Wasser und setze 0.75 Gr. Bleiacetat, im Wasser gelöst, zu, solange, bis die über dem Bodensatze stehende Flüssigsteit klar wird, so daß dadurch aller Farbstoff ausgefällt erscheint.

Die eigentliche Herstellung des Vermillionet ist eine verhältnißmäßig einfache und kann gleichzeitig als Muster zur Herstellung anderer derartiger Lackfarben dienen.

Nöthig ift dazu eine Anzahl von Löfegefäßen.

In dem einen wird das anzuwendende Eosin unter Zusatz von 3 bis 4 Procent Krystallsoda gelöst, in dem anderen das Bleiacetat, Thonerdesulfat oder Alaun zur Lösung gebracht; in den dritten der Baryt oder ein anderer

als Grundlage dienender Körper gegeben.

Der letzte wird genügend mit Wasser aufgeschlämmt und darf nach dieser Richtung hin nicht gespart werden, da von der Gleichmäßigkeit des Kornes, Abwesenheit aller groben Theile (Sand, Gries u. dgl.) es abhängt, ob das Endproduct vollständig gleichmäßig aufgefärbt sei oder nicht, so daß alle ungefärbten Theile sehlen, welche die Schönheit der Farbe beeinflussen.

Die Grundlage muß auf 70 bis 80 Grad C. angewärmt werden, worauf die Farblösung unter fortwährendem Kühren einlausen gelassen wird.

Darauf hin wird die Ausfällflüssigkeit zulaufen gelassen

und das Ganze eine Zeit lang gerührt.

Hat sich die Farbe abgesetzt, so wird die oberhalb stehende Flüssigkeit abgezogen und der Niederschlag mit frischem, warmem Wasser gewaschen, indem man denselben in dem letzteren ausschwemmt.

Nach dem wiederholten Auswaschen und Absondern des Waschwassers wird der Niederschlag in üblicher Weise

(Filterpresse, Colatorium u. dgl.) vom Wasser befreit und getrocknet.

In dieser Weise werden die in nachfolgenden Vor=

schriften angeführten Nuancen hergestellt.

Blasse Vermillionets.

I. 100 Kgr. Schwerspath, 2 » Eosin G,

5 » Bleiacetat.

II. 100 » Schwerspath,

30 » Mennige,

3 » Eosin G,

7 » Bleiacetat.

III. 100 » Schwerspath,

2 » Cosin G,

5 » Thonerdefulfat.

IV. 100 » Schwerspath,

1 » Gosin,

3 » Thonerdesulfat.

V. 100 » Schwerspath,

30 » Mennige,

2 » Gosin,

6 » Bleiacetat.

Mittel Vermillionets.

I. 100 Kgr. Schwerspath,

3 » Cosin A,

7 » Bleiacetat.

II. 100 » Schwerspath,

30 » Mennige,

4 Kgr. Cosin G, 10 » Bleigeetat.

III. 100 » Schwerspath, 3 » Eosin G.

10 » Thonerdesulfat.

IV. 100 » Schwerspath,

30 » Mennige, 6 » Eosin G.

16 » Bleiggetat.

Dunkle Vermillionets.

I. 100 Kg. Schwerspath, 5 » Eosin A.

12 » Bleigcetat.

II. 100 » Schwerspath,

30 » Mennige

6 » Eosin G.

12 » Bleiacetat.

III. 100 » Schwerspath.

5 » Cosin G,

12 » Thonerdesulfat.

IV. 100 » Schwerspath,

8 » Eosin,

20 » Bleiacetat.

Weber empfiehlt als geeignete Verhältniffe folgende Mengen:

	Orange= Mennige	Cosin,	Arhstallsoda	Blei	Bleizucker		
I.	100	8	0.50	20 Gewi	20 Gewichtstheile,		
II.	100	5	0.125	13.75	»		
III.	100	3	0.10	8.75	>>		
IV.	100	1.75	0.05	5.00	>		

Die Soda kann man zur Hälfte durch Aetznatron er-

setten.

Wird die Orange-Mennige mit mehr ober weniger von einem sein gemahlenen Körper, wie Ghps, Kaolin oder Stärke vermischt, so darf die Temperatur der Cosinlösung und des Bleizuckers höchstens 40 Grad C. betragen, auch ist der Ersat der Soda durch Aehnatron ausgeschlossen.

Weber giebt folgende Vorschriften für Zinnober= ersat, bei welchen Stärke zur Anwendung kommt:

	Mennige	Stärfe	Cofin	Arhstall= soda	Blei= zucker	
I.	100	15	18	0.25	22.75	Gewichtstheile
II.	100	12.5	8	0.20	20	»
III.	100	8.75	5	0.15	15	>
IV.	100	2.5	3	0.10	6.25	»

Defters wird auch ein Gemenge von Cosin mit einem anderen Cosinfarbstoffe angewendet.

Weber empfiehlt folgende Mischungen:

	Mennige	Stärfe	Cosin	Chanosin	Rose Bengale	Soda	Blei= zucker
I.	100	12	5.40	1.60		0.20	18
II.	100	10	4.00		1.60	0.16	16
III.	100	7	2.80	0.80		0.15	12
IV.	100	2	1.60		0.70	0.80	5

Man ersett auch das Eosin durch Azofarbstoffe, welche man auf Mennige und Schwerspath als Grundlage mit Chlorbaryum niederschlägt.

Man erhält dann »ordinären, imitirten Zinnober« für Decorationsmalerei, bei denen man an Stelle
der Weizenstärke, Kaolin, Ghps allein oder neben Schwerspath anwendet.

Man bedient sich beispielsweise folgender Vorschriften bei Verwendung von Azofarbstoffen.

Bla Schwerspath fix	ne ce Azofarbsti	Thonerde= off natron (70 Procent)	Chlorbarhum

Gewichtstheile

I.	100		10	7.5	15
II.	100	100	15	11.25	22.5
III.	100	20	15	11.25	22.5

Es seien hier noch angeführt Vorschriften in denen an Stelle des Thonerdesulfats Alaun tritt und zwar erhält man Mittel=Vermillionet aus

Dunfle Vermillionets.

100 Kgr. Schwerspath,

3 » Cosine,

Ein fehr schönes Bermillionet erhält man aus

100 Kgr. Chlorbarnum,

6 » Cosin,

100 » Thonerdesulfat.

In diesem Falle wird jeder einzelne Körper für sich gelöst, die Eosinlösung in den Aussällbottich gegeben und die Lösungen des Chlorbaryums und Thonerdesulsates läßt man in gleich starkem Strahle gleichzeitig in die Farblösung einlausen.

Die Umsetzung erfolgt sofort.

Die weitere Verarbeitung ist die bekannte.

Als Karbe besiten die Vermillionets ein brillantes Ansehen, Glanz und Feuer, nur sind sie nicht so lichtecht, wie es erwünscht wäre, gefirnißte Anstriche halten sich ziemlich lange, wenn auch ihre Ruance etwas nachhunfelt

Sie besitzen genügend Körper, decken gut und laffen sich sowohl als Del= wie als Wasserfarben benützen.

Man kann sie zwar auch mit anderen Farbstoffen mischen, doch pflegt man sie gewöhnlich für sich allein zu

benüken.

Bermillionets, welche mit Mennige und Bleiacetat hergestellt werden, können nie dort verwendet werden, wo sich Schweselwasserstoffgas entwickelt, wodurch sie gesträunt werden. Dies ist auch der Fall, wenn man Vermillionets mit schwefelhaltigen Farben zusammenmischt.

Die Vermillionets besitzen nur einen Uebelftand, nämlich den, daß fie wolkig werden, von der Löslichkeit der-

ielben im Lösungsmittel stammend.

Dies kommt namentlich dann vor, wenn nicht genügend Bleiacetat zum Ausfällen verwendet worden ift; ein Theil des Cosins bleibt unausgefällt und löst sich in dem aus=

fallenden Farblacke auf.

Die Prüfung der Vermillionets kann sich in erster Richtung nur hauptsächlich auf die Nuance beziehen, zu welchem Zwecke man die Muster mit bereits vorhandenen und als Grundlage dienenden Vermillionets vergleicht: außerdem kommen die Deckfraft, das Feuer des Productes, die Färbekraft in Betracht.

Selten wird eine chemische Analyse berfelben verlangt,

In diesem Falle zieht man eine vorhandene Probe mit Altohol aus, welcher den Farbstoff in Lösung bringt, und welche die dem Cosin eigenthümliche Fluorescenz zeigen muß.

Der Rückstand wird mit verdünnter Salpeterfäure behandelt, und wird derselbe eine bräunliche Farbe an= nehmen, sobald Mennige als Basis verwendet wurde, während im anderen Falle blos die Säure ein wenig gefärbt sein wird.

Die Gegenwart von Bleiacetat oder Thonerdesulfat wird in der Säurelösung in üblicher Weise nachgewiesen.

Durch Wärme wird die Farbe zerstört; ist Schwerspath oder ein anderer weißer mineralischer Körper als Unterlage benützt worden, so bleibt dieser als weißer Rückstand zurück; während Mennige ihre rothe Färbung behält.

Dem Vermillonet nahestehend ift das

Königsroth.

Auch bei der Herstellung desselben wird Cosin als Farbmaterial verwendet und auch sonst die übliche Herstellungsart benützt, wie dies bei Vermissonet angeführt worden ist.

Man erhält Königsroth

		Bleiglätte	Cosin	Bleiacetat	
blaffes	aus	100	4	10	Gewichtstheile
mittel	>>	100	6	12	»
dunfel	*	100	8	16 - 26	0 »

Die Eigenschaften dieses Farblackes sind dieselben wie der Vermillonets.

Reapelroth

ift blaustichiger als Königsroth und erhält man dasselbe aus

> 100 Agr. Bleiglätte, 4 » Eosin BN, 10 » Bleiacetat.

Signalroth,

ein fehr feuriges Roth, erhält man aus

100 Kgr. Chsorbarnum, 100 - Thonerdesulfat, 4 - Cosin G.

Imperialroth,

schon carmoisinroth, erhält man aus

100 Kgr. Schwerspath, 5 » Rose Bengal, 12 » Bleiacetat.

Alle diese Farben vertragen keine Hitze und muß das Trocknen bei sehr niedriger Temperatur vorgenommen werden.

Scharlach = Lackfarben.

Die Zahl der rothen Azofarbstoffe, in allen Nuancen, ist eine außerordentlich große und kommen diese unter den verschiedensten Namen in den Handel, wie:

Brillantscharlach J, Cochenillescharlach, Palatinscharlach, Scharlach JT, Bieberichscharlach, Scharlach 2R, Brillantscharlach, Sopreltbrillantscharlach 2G, Krhstallscharlach 6R, Crocernscharlach u.a.

Wie bei Vermillonet bereits erwähnt, muß man sich auch bei Herstellung der Scharlach-Farblacke, was die Farbstoffe anbelangt, stets an eine und dieselbe Firma, beziehungsweise Farbstoffnuance halten, wenn man stets ein und dasselbe Product erzielen will.

Auch vor der Verarbeitung einer frischen Sendung des Farbstoffes soll ein Vorversuch angestellt werden — in nicht zu kleiner Wenge — um das fertige Product mit einer vorhandenen Grundtype vergleichen zu können.

Die beste Art, aus den Azofarbstoffen Farblacke herzustellen, besteht darin, daß man Chlorbarnum lösung mit dem Farbstoffe färbt und dann die Farbe ausfällt.

Nach diesem ist es Bleiacetat, welches Verwendung findet; das erzielte Product leidet an dem Nebelstande, daß die Farbe nachdunkelt, ja braun bis schwarz wird, sobald an dem betreffenden Orte Schwefelwasserstoffgase sich entwickeln.

Auch Alaun und Thonerdesulfat werden zu gleichem Zwecke verwendet, aber ihr Ausfällvermögen ift ein schwächeres, geringeres, als dies bei den zwei vor= erwähnten Salzen der Fall ift.

Als Grund (Körper, Unterlage) benützt man natür= lichen Schwerspath, Gyps, Chinaclan, Zinkweiß u. dgl. m., in diesem Falle wird das Endproduct nicht so dunkel gefärbt sein, als dies bei Verwendung von Barnt allein der Fall ist.

Diesen Umstand kann man jedoch umgehen, indem man mehr Farbstoff verwendet und dem entsprechend die

Menge des Ausfällmittels steigert.

Im Uebrigen ist die Herstellung der Scharlach= lacke dieselbe wie bei Vermillonet angegeben worden.

Blaustichiger Scharlachlack.

1. 100 Kar. Schwerspath, 3 Kar. Scharlach 2 RJ. 10 Kar. Chlorbarnum.

2. 100 Kar. Schwerspath, 3.33 Kar. Seidenscharlach,

7 Kar. Chlorbarnum.

Dieser Lack läßt sich als Del= und Wasserfarbe ver= wenden.

Scharlach = Farblack.

1. 100 Kgr. Schwerspath, 5 Kgr. Scharlach G, 20 Kar. Bleiacetat.

Statt Bleigcetat fönnen 10 Kgr. Chlorbaryum

verwendet werden.

2. 100 Kgr. Schwerspath, 3½, Kgr. Croceinscharlach M.

10 Agr. Bleiacetat.

Ein kleiner Zusat von Aetammoniak befördert den Ausfällprocek.

Scharlach = Karblacke aus Naphtalin= farben bereitet man, wie bei gelbe Farblacke 2 angegeben ift.

Brillantscharlach = Farblack.

100 Kgr. Chlorbaryum, 66 Kgr. Bleiacetat, 132 Kgr. Natriumsulfat (Glaubersalz), 20 Kgr. Croceinscharlach M. 2 Kar. Cosin A.

Chlorbarnum und Bleiacetat werden im Wasser jedes

für sich gelöst.

Andererseits werden Glaubersalz= und die Farbstoff=

lösungen zusammengemischt.

Die ersterwähnten zwei Lösungen werden gleichzeitig in gleichmäßigem Strome in die Farbstofflösung einlaufen gelassen, so daß das Ausfällen sofort erfolgt.

Beendet wird die Manipulation in üblicher bekannter

Weise.

Der Farblack kann als Del= und Wafferfarbe benütt

werden.

Der Farbenton desselben ist Dunkelscharlach= roth.

Scharlach = Farblack.

14'3 Kgr. Scharlach R und 88 Kgr. Glaubersalz werden in entsprechender Menge Wasser gelöst, jedes für sich.

Andererseits löst man 100 Kgr. Chlorbarnum ebenfalls in entsprechender Menge Wasser und läßt diese gleichzeitig mit jener des Glaubersalzes in die Farblösung einlaufen. Man erhält einen schönen blaustichigen Farblack.

Dunkler Scharlach = Karblack.

100 Kgr. Schwerspath werden in Wasser vertheilt und eine Lösung aus 20 Kar. Scharlach R zugesett, sodann mit 50 Kar. Chlorbarnum ausgefällt.

Sollte der Farbstoff nicht vollständig ausgefällt sein, jo setzt man ein wenig Natriumcarbonat zu.

Scharlach = Farblack

erhält man aus einer Lösung von 100 Kgr. Thonerdejulfat, welche man mit einer wässerigen Lösung aus 25 Kgr. Poncean RR mischt und sodann mittelst einer Lösung aus 100 Kgr. Chlorbarhum ausfällt.

Während des Ausfällens muß die Farbstofflösung auf

60 Grad C. angewärmt sein.

Nachdem die Chlorbaryumlösung gut durchgemischt ist, bringt man zum Sieden, läßt hierauf ein wenig erstalten und setzt nun einen Theil einer aus 60 Kgr. Krystallssoda hergestellten Lösung zu.

Der Zusatz von Alkali muß sehr vorsichtig geschehen, daß es nicht vorherrsche, da sonst der Farbenton des

fertigen Farblackes darunter leiden würde.

Der Vorgang mährend des Ausfällprocesses besteht darin, daß sich Baryumsulfat bildet, welches als Basis für den Farblack dient, während Chloraluminium in die Lösung geht.

Dieses wird nun unter Bildung von Thonerdehndrat ansgefällt, welches sich mit dem Farbstoff verbindet und

den Farblack bildet.

Dieses Versahren kann überall angewendet werden, sowie der Farbstoff sich durch kein anderes Versahren ausfällen läßt.

Im Großen und Ganzen ist diese Methode doch nicht o expeditiv und giebt so gute Resultate wie alle vor=

erwähnten Verfahren.

Billig sind diese Farblacke, weil sie doppelt gefüllt sind. Andere derartige Farblacke erhält man aus:

1. 100 Kgr. Schwerspath, 1 1/2 Kgr. Safranin, 1 1/2 Kgr. Auramin, 1 1/2 Kgr. Brechweinstein.

Zum Ausfällen: 3 Kgr. Tannin.

2. 100 Kgr. Schwerspath, 2 Kgr. Safranin, 2 Kgr. Brechweinstein, 3 Kgr. Tannin.

Farbenton: Sehr angenehmes Scharlachroth, licht.

3. 350 Kgr. Thonerdehydrat (mit 8 Procent Thonerde) werden in einem Bottich mit 2000 Liter Wasser gleichmäßig vermischt, worauf man unter fortwährendem Umrühren 10 Kgr. Eosinscharlach in 200 Liter Wasser gelöst zusett, und nun 5 Kgr. Rhodamin in 500 Liter Wasser gelöst zusebt und zum Ausfällen verwendet.

Man läßt 48 Stunden absehen, zieht vom Bodensate die obenstehende Lösung ab, filtrirt, wäscht, preßt und

trocknet.

Dunkel carmoisinrothe Farblacke.

1. 100 Kgr. Schwerspath, 20 Kgr. Amaranth (Borsbeaux) 60 Kgr. Chlorbarhum.

Ein kleiner Zusatz von Soda befördert die Reaction.

2. 100 Kgr. Schwerspath, 10 Kgr. Borbeaux, 20 Kgr. Chlorbaryum.

3. 100 Agr. Chlorbarnum, 14.25 Agr. Amaranth,

88.6 Kgr. Glaubersalz.

4. 100 Kgr. Schwerspath, 10 Kgr. Amaranth, 50 Kgr. Chlorbarnum.

5. 100 Kgr. Schwerspath, 3 Kgr. Rose Bengale, 15 Kgr.

Bleiacetat.

6. 100 Kgr. Gyps, 3 Kgr. Safranin, 3 Kgr. Brechweinstein, 2 Kgr. Tannin.

Sollte der Lack zu dunkel sein, so setzt man mehr

Gyps zu.

Bläulichrother Farblack.

100 Kgr. Schwerspath, 2 Kgr. Rhodamin, 3 Kgr. Brechweinstein, 3 Kgr. Tannin.

Farbennuance: eigenthümliches Roth, sehr empfehlens-

werth, angenehm; hält sich gut an der Luft.

Magenta = Farblack.

1. Man stellt denselben in der Art her, daß man 100 Kg. gefällten Schwerspath (Blanc fixe) in beiläufig 180 Liter Wasser gleichmäßig vertheilt, 1 Kgr. Magenta= roth und 11/2 Kar. Brechweinstein einrührt, beziehungs= weise löst.

Die beste Temperatur, bei welcher dieser Proces vor= genommen werden soll, liegt zwischen 80 bis 85 Grad C.

Schließlich werden 3 Rar. Tannin, in Wasser gelöft, zugesett.

Die Masse läßt man setzen, zieht die klare Flüssigkeit ab und beendigt die Arbeit in üblicher Weise.

Sollte die ober dem Niederschlage stehende Flüffigkeit noch roth gefärbt sein, so muß noch etwas Tanninlösung zugesett werden.

Es ist angezeigter, stets etwas mehr Ausfällmittel zu geben, als nöthig ift, um den Farbstoff auszufällen.

Da ein Abwarten nicht thunlich ist, so prüft man durch Eintauchen von weißem Filterpapier, welches den Farbstoff aufsaugt und zur Anzeige bringt, welches schlieklich ungefärbt bleibt.

2. 100 Kar. Schwerspath, 4 Kar. Fuchsin, 5 Kar. Tannin, 2 Kar. Arnstallsoda.

Solferinoroth = Karblad.

Man löst 25 Kgr. Natriumcarbonat in 170 Liter Wasser und set 4 bis 5 Kgr. weiße Delseise (Marseiller= seife) zu.

Diese Lösung wird versetzt mit einer zweiten aus 1/2 Kgr. Magentaroth und schließlich einer solchen aus 25 Kgr. Alaun.

Rosenrother Karblad.

1. 100 Kgr. Schwerspath, 4½ Kgr. Cosin NB, 15 Kar. Bleiacetat.

Karbenton: Schön dunkler, nicht lange haltbar.

2. 100 Kar. Schwerspath, 1 Kgr. Gofin GGF,

Ausfällen mit der nöthigen Menge Alaun.

Statt Cofin kann Rose Bengale genommen werden; man erhält dann einen feurigen, bläulich-stichigen Farblack.

Belbe Karblade.

1. 100 Kgr. Schwerspath, 3 Kgr. Auramin, 3 Kgr. Brechweinstein, 4 Kgr. Tannin.

Karbennuance: ansbrechendes Gelb.

2. Für Naphtalinfarben, wie Naphtolgelb S. Azogelb und Andere, macht man einen Ansatz aus 4 Rgr. Alaun in 80 Liter Wasser, 1 Kgr. Solwansoda in 10 Liter Wasser. 2 Kar. Farbstoff in 100 Liter, 5 Kar. Chlorbarnum

in 100 Liter Waffer.

In einen passenden Bottich mit Rührwerk bringt man die Alaunlösung und verdünnt mit 200 Liter Wasser; man läßt unter autem Umrühren die Sodalösung langsam zufließen; erwärmt hierauf zum Kochen, läßt die Farbstoff= lösung einlaufen und fällt schließlich mit der Chlorbaryum= lösung, indem man dieselbe unter gutem Umrühren in dünnem Strahle zufügt.

Man läßt absitzen, zieht die obenstehende Flüssigkeit ab und bringt den Lack auf ein Filter zum Ablaufen.

3. 100 Kar. Schwerspath, 3 Kar. Gelb N. 10 Kar. Bleiggetat.

4. 100 Agr. Schwerspath, 3 Agr. Jaune indien,

5 Kgr. Chlorbaryum.

5. 88.5 Kgr. Glauberfalz, 14.3 Kgr. Jaune indien, 100 Kar. Chlorbarnum.

Orange Karblacke.

1. 100 Kg. Schwerspath, 2 Kgr. Chrysoidin, 4 Kgr. Tannin, 2 Kgr. Brechweinstein.

2. 100 Kar. Schwerspath, 5 Kar. Drange G, 5 Kar.

Chlorbarnum.

3. 100 Kgr. Schwerspath, 3 Kgr. Crocein=Drange, 4 Kar. Chlorbarnum.

4. 100 Rar. Chlorbarnum, 88.5 Kar. Glauberfalz,

14.3 Drange G.

5. Aus Naphtylaminfarben wird der Farblack her= gestellt wie bei »Gelben Farblacken« unter 2. beschrieben worden ist.

Grüne Karblacke.

1. 100 Kgr. Schwerspath, 1 Kgr. Brillantgriin, 1 Kgr. Brechweinstein, 1½ Kgr. Gerbsäure. Farbenton: tief dunkel blaustichig. Grün.

Z. 100 Kgr. Schwerspath, T Kgr. Brillantgrün, $^{1}/_{2}$ Kgr. Auramin, $1^{1}/_{2}$ Kgr. Brechweinstein, $2^{1}/_{2}$ Kgr. Tannin.

Durch Verschiedenheit der Verhältnisse zwischen Auramin und Brillantgrün können die verschiedensten Farbentone hervorgerufen werden, und lassen sich sehr schöne Smitationen von Smaragdgrün (Emeraldgrün) herstellen.

3. 100 Kgr. Schwerspath, 1 Kgr. Brillantgrün,

2 Kar. Vifrinfäure.

In diesem Falle schlämmt man den Schwerspath in Farbstofflösung und fällt mit der vorher gelösten Vifriniaure aus.

4. 100 Kgr. Schwerspath, 5 Kgr. Naphtolgrun B.

40 Kar. Bleiacetat.

Durch Zujag von etwas Aegammoniak geht der Ausfällproceß schnell vor sich.

Farbenton: Olivengrün.

Blaue Farblacke.

1. 100 Agr. Schwerspath, 2 Agr. Victoriablau R, 5 Agr. Chlorbaryum.

2. 100 Kgr. Schwerspath, 2 Kgr. Alkaliblau, 5 Kgr.

Chlorbarnum.

3. 100 Kgr. Schwerspath, 3 Kgr. Alkaliblau, 4 Kgr. Bleiacetat.

4. 88.5 Kgr. Glaubersalz, 2.85 Kgr. Alkaliblau,

100 Kgr. Chlorbarnum.

5. 350 Kgr. Thonerdehydrat mit 8 Procent Thone erde (Al₂O₃) werden in 200 Liter Wasser gleichmäßig vertheilt, worauf man unter fortwährendem Umrühren 10 Kgr. blauen Carmin, gelöst in 200 Liter Wasser, ebenfalls gleichmäßig vertheilt, zusett, und präcipitirt mittelst einer Lösung auß 3·25 Kgr. Nethylenblau IIBB extra, circa gelöst in 700 Liter Wasser.

Da die blauen Farbstoffe außerordentlich viel abtönen, so ist es möglich, von dem fast rothen bis zum fast

schwarzen Blau alle möglichen Nangen herzustellen.

Violette Farblade.

1. 4 Agr. Methylviolett, 5 Agr. Tannin, 1 Agr. Krystallsoda.

2. 100 Kar. Schwerspath, 1 Kar. Anilinviolett, 1 Kar.

Brechweinstein, 11/2 Kgr. Tannin.

An Stelle des Methylviolett kann man Hofmann 3= violett oder Bariserviolett setzen.

3. 100 Kgr. Schwerspath, 3 Kgr. Mauven B, 15 Kgr. Chlorbaryum.

Farbenton: Rothviolett.

4. 100 Kgr. Schweripath, 3 Kgr. Mauvein 6 B, 10 Kgr. Chlorbarhum.

Farbenton: Blauviolett.

5. 86 Kgr. Glauberfalz, 2.8 Kgr. Säureviolett 3 B,

100 Kgr. Chlorbarnum.

6. We ber empfiehlt für violette Lackfarben folgende Berhältnisse:

	Schwerspath		Methylviolett Kilogr	Arystallsoda	
1		100	0.6	0.48	0.12
2		100	1.5	1.2	0.3
3		100	2.75	2.2	0.55
4		100	5.00	4.0	0.8

7. Korallin wird mit Soda versetzt und mit Chlorbarnum ausgefällt, wobei sich das Barntsalz des Farbstoffes auf kohlensaurem Barnt abscheidet.

Die Ruancen der violetten Farbstoffe sind so weit auseinander, daß dieselben vom tiefsten Blauviolett 6 B blau für ungeübte Augen — bis zu fast Roth übergehen.

Daß der Farbenton des fertigen Farblackes von der Tiefe der Ruance des Farbstoffes abhängt, ist leicht ein= zusehen.

Braune und ichwarze Farblacke.

Braune und schwarze Farblacke werden selten verlangt. Zur Herstellung derselben können alle braunen Farben dienen, welche durch Tannin, Alaun, Chlorbarhum 2c. ausgefällt werden.

1. 100 Kgr. Schwerspath, 2 Kgr. Bismarckbraun,

2 Kgr. Brechweinstein. 4 Kgr. Tannin.

2. 100 Kgr. Schwerspath, 3 Kgr. Orseillebraun, 6 Kgr. Chlorbaryum.

3. 100 Kgr. Schwerspath, 10 Kgr. Sudanbraun A,

20 Kgr. Chlorbarnum.

4. 73 Kgr. Glaubersalz, 11.8 Kgr. Phenylenbraun 100 Kgr. Chlorbaryum.

Schwarze Farblacke find ftets mehr ober minder graustichig, weil bis jett ein directes Schwarz noch nicht erhalten worden ift.

Alle unter dem Namen »Schwarz« (Naphtol=schwarz, Wollichwarz, Nigrosin, Brillantschwarz u. dgl. m.) vorkommende Theerfarbstoffe sind nur gang buntle Blau.

Man erhält ein solches grauftichiges Schwarz aus 100 Kgr. Schwerspath, 10 Kgr. Naphtolschwarz B, 15 Kgr.

Chlorbarnum.

Die verschiedenen Farbennuancen können heraestellt werden durch Aenderung der Gewichtsverhältnisse zwischen Unterlage (Körper) und dem Farbstosse. Es ist in diesem Falle angezeigter, die Menge des

Körpers geringer zu machen, als das Gewicht des Farb-stoffes zu verringern, weil man sonst kalkige, matte Producte erhält.

Außerdem darf — wie schon mehrmals darauf hin= gewiesen wurde — nicht vergessen werden, daß, sowie der natürliche so auch der gefällte Schwerspath (Blanc fixe) die beste Unterlage abgeben, daß durch China= clan oder Inpa sehr leicht Producte entstehen, welche einen freidigen Stich besitzen.

Im Allgemeinen verlangt Chinaclan zwei- bis dreimal jo viel Farbstoff als Schwerspath, wenn man die Nuance herstellen will, welche man mit letterem allein erhält.

Gyps verlangt eineinhalb= bis zweimal soviel Farb= stoff als Baryt; der fertige Farblack ist nicht so schwer

wie der mit Schwersvath hergestellte.

Alizarin = Farblacke.

Die Alizarin-Farblacke bilden eine eigene Eruppe unter den Lackfarben, gerade so wie die Alizarine unter den Theerfarbstoffen

Ihre Herstellungsweise ist eine schwierige, complicirtere, weil sie als adjective Farbstoffe sich erst auf einer Grundlage entwickeln und fixiren, welche vorher mordancirt, gebeizt, worden ist.

Dabei darf nicht vergessen werden, daß der Farbenton von dem verwendeten Mordant abhängt, mit welchem diese

Farbstoffe wahre Salzverbindungen eingehen..

Diese Verbindungen sind ganz oder fast unlöslich im Wasser und werden auf der vorgebeizten Grundlage gesbildet dadurch, daß man den Farbstoff mit dem Metallsoryd, mit welchem derselbe verbunden werden soll, in Berührung bringt.

Zu den adjectiven Farbstoffen gehören vorzugsweise Alizarine, Nitroresorcine, Gambine u. dgl. und unter diesen finden wieder die meiste Verwendung zu

Farblacken das Alizarin und Purpurin.

Beide kommen unter den verschiedensten Marken in den Handel, welche mit Buchstaben bezeichnet werden, im Großen und Ganzen sind es dieselben Producte, nur in verschiedenen Abstufungen im Farbenton.

Sie kommen sowohl im trockenen Zustande vor, wie auch in Teigform (en pate) mit 20—25 Procent an

trockenem Farbstoff in den Handel.

Alizarin für violett enthält nurreines Alizarin, während Alizarin für roth aus einer Mischung von

Flavo= und Anthropurpurin besteht.

Viele derselben enthalten das werthlose Dioxy=anthrachinon, welches mit dem Alizarin isomer ist, ebenso auch das Mono= und Trioxyanthrachinon, ebensalls vollständig werthlos für Farbzwecke.

Man überzeugt sich von der Gegenwart dieser Stoffe, wenn man eine gewogene Menge des zu untersuchenden

Mlizarins in Sodalösung löst.

Das Anthrachinon und Monoorhanthraschinon bleiben ungelöst und kann das Gewicht derselben nach dem Absiltriren aus dem Filterrückstande ermittelt werden.

Die auf dem Filter gebliebenen Anthrachinon und Monoorhanthrachinon können wieder dadurch von einander

geschieden werden, daß man den Kückstand mit Aetsnatron behandelt, in welchem sich das Monoornanthrachinon löst, während Anthrachinon ungelöst bleibt.

Sehr oft wird dem teigförmigen Alizarin Glycerin oder auch Türkischrothöl zugesett.

Man weist dies nach in der Art, daß man das Alizarin mit Wasser ausschüttelt, absetzen läßt und filtrirt.

Das Filtrat muß farblos sein; durch Eindampsen erhält man einen Rückftand, aus welchem auf die Gegenwart der zugesetzten Stosse gerechnet werden kann.

Jedenfalls ist es angezeigt, trockenes Alizarin zu be=

nüten, und dieses unter Zusat von Borar zu lösen.

Bur Herstellung von Farblacken benützt man eigentlich zwei Alizarine; gelbes Alizarin, welches mit Thonerde scharlachrothe Färbungen giebt, und blaues Alizarin, das mehr carmoisinrothe Töne erzeugt; dieses besteht zumeist aus Purpurin, während das erstere hauptsächlich Alizarin enthält.

Außerdem giebt es Alizarin bord eaur, Alizarinchanin, Gallein, Gallochanin, Galloflavin, Flavopurpurin, Chrhsamin, Gambin, Nitroresorcin u. a., welche zur Herstellung der Farblacke benüt werden.

Im Nachfolgenden soll eine Anleitung gegeben werden, in welcher Art man berartige Farblacke erzeugen kann.

1. Eine für die meisten Beizenfarbstoffe anwendbare Methode ist die folgende:

70 Raumtheile Farbstoff (1 = 10),

300 » Natriumphosphatlösung (1 = 20)

40 » Sodalöfung (1 = 10),

40 » 40procentiges Türkischrothöl (1 = 10)

werden zusammengemischt, dann unter Kühren langsam zusaufen gelassen, 500 Kaumtheile Alaunlösung (1=20) und schließlich 10 Kaumtheile Kalkwasser (1=30) zugefügt;

unter gutem Rühren wird die Mischung zum Kochen getrieben und dann 11/2 Stunden lang gekocht.

Es wird vollständig salzfrei mit heißem Wasser gewaschen und dann der Lack durch Filtriren, Abpressen und

Trocknen gewonnen,

Nach dieser Methode werden verarbeitet:*) Alizarin=
roth marken, Alizarinorange, Alizarinbraun,
Alizaringranat R, Alizaringelb GG und R,
Coeruleïn, Galleïn, Alizarinblau, Säure=
alizarinblau BB, Säurealizaringrün G,
Alizaringrün S.

Durch kleine Abanderungen in den Mengenverhältnissen der verschiedenen Zusätze, sowie durch geringe Zusätze von Ruancirmitteln, wie Eisen- oder Zinnsalzen, ferner durch passende Combinationen der Farbstoffe unter sich, hat man es in der Gewalt, eine große Serie sehr echter Lacksarben

auf diesem Wege herzustellen.

Diese Methode sichert den gleichmäßigen Ausfall dersselben Ruancen in höherem Maße als die Methoden des Ausfärbens.

Für Agarin*) haben sich folgende Verhältnisse

bewährt:

	dunke	l hell	
Wasser	. 250		Gewichtstheile
Phosphorsaures Natron 1 = 10	0 —	175	»
Sodalösung $1 = 10$		60	>
Türkischrothöl 1 = 10	. 20	50	>>
Zinnsaures Natron $1 = 10$.	. 20	20	»
Fällen mit der Mischung vo			
$\mathfrak{A}_{\mathfrak{F}} \operatorname{arin} \ 1 = 10 \ . \ . \ .$			>
Allaunlösung $1 = 20$. 500	500	»

Auch bei dieser Methode muß bei den Azarinlacken sowohl als bei den Krapplacken zur Erzielung brillanter

^{*)} Bon Farbweike vormals Meister, Lucius und Brünning in Höchst a. Main.

Roth= und Rosanuancen auf die Eisenfreiheit sämmtlicher zur Anwendung kommenden Materialien einschließlich des Fabrikationswassers und der Apparatur gesehen werden, da das Eisen außerordentlich trübend auf die Nuance ein= wirkt.

2. 100 Gewichtstheile Alizarin*) werden in 300 Gewichtstheilen Wasser vertheilt, dann eine Lösung von 50 Gewichtstheilen Thonerdesulfat und 10 Gewichtstheilen Calciumacetat, ebenfalls in Wasser gelöst, zugesetzt, und schließlich eine Lösung von 50 Gewichtstheilen Natriumcarbonat in Krystallen nach und nach so lange zugesetzt, bis fein Ausbrausen mehr erfolgt.

Die Lösung wird nun eine Stunde lang gekocht, dann einen Tag lang stehen gelassen, filtrirt, gewaschen und ge-

trocknet.

Man erhält einen dunkelrothen Lack von guter Deck- und Färbekraft.

Der Farbenton hängt von dem Alizarin ab, welches

man verwendet.

Ein Ueberschuß von Soda ist zu vermeiden, da der

Farblack sonst zu dunkel ausfällt.

3. Dunkelrothen Farblack. 100 Gewichtstheile Schwerspath werden in 200 Gewichtstheilen Wasser aufsgeschlämmt, 20 Gewichtstheile Alizarin, 10 Gewichtstheile Thonerdesulfat und 2 Gewichtstheile Calciumacetat zugesetzt, alles durcheinander gerührt und zwei bis drei Stunden stehen gelassen, während welcher Zeit öfters umgerührt wird.

Nach dieser Zeit fängt man die Mischung an anzuwärmen, so daß dieselbe in etwa zwei Stunden bis nahe an den Siedepunkt gelangt, worauf man mit einer Lösung aus 10 Gewichtstheilen Krystallsoda neutralisirt.

Von dem Anwärmen und dem Ausatz der Sodalösung

hängt die Schönheit des Farblackes ab.

^{*)} Von Farbwerke vormals Meister, Lucius und Brünning in Söchst a. Main.

Wird zu rasch angewärmt, werden zu große Mengen Sodalöfung in rasch aufeinander folgenden Zeiträumen zuzgeset, so wird der Lack zu dunkel.

Die weitere Behandlung ist die übliche.

Nach dem eben beschriebenen Verfahren erhält man einen schönen rubinrothen Farblack.

4. 100 Gewichtstheile Schwerspath werden in 500 Liter Wasser aufgeschlämmt und mit 10 Gewichtstheilen Elain oder Türkischrothöl eine Stunde lang gekocht, hierauf läßt man unter Umrühren einen Tag stehen, sett 20 Gewichtstheile Aluminiumacetatlösung von 8 Grad Bé. und 2 Geswichtstheile Calciumacetat zu, rührt gut durch und läßt das Gemisch unter öfterem Umrühren zwei Tage lang stehen, worauf man zwei Stunden kocht und mit einer Lösung auß 5 Gewichtstheilen Krystallsoda außfällt.

Die weitere Behandlung ift die übliche.

5. Man löst 100 Gewichtstheile Thonerdesulfat in Wasser und bereitet andererseits eine wässerige Lösung aus 15 Gewichtstheilen Chlorcalcium.

Die zwei Lösungen werden zusammengemischt, wobei sich Calciumsulfat ausscheidet.

Man bringt auf ein Filter und wäscht gut aus.

Die Lösung von Chloraluminium wird eingetragen in eine Mischung aus 44.50 Gewichtstheilen Alizarin, 15 Gewichtstheilen Türkischrothöl und 1.75 Gewichtstheilen Gerbsäure und erwärmt das Ganze ein dis zwei Stunden lang auf 70 Grad C., oder überhaupt so lange, dis die Thonserde den Farbstoff angezogen hat, worauf man noch eine Stunde siedet und in üblicher Weise die Manipulationen ausführt.

Ist schon bei der Herstellung anderer Farblacke ein Eisengehalt des Thonerdesulsates störend, so ist dies umso mehr der Fall bei jenen Farblacken, welche mit Alizarin erzeugt werden, und darf man kein Thonerdesulsat answenden, welches mehr als 0.001 Procent Eisen besitzt.

Nach den vorerwähnten Verfahren lassen sich herstellen:

Scharlachrothe Farblacke aus einer Mijchung aus Alizarin und Alizarinorange.

Gelbe Lacke aus Alizaringelb, Galloflavin, Gambine, Flavazol, mit Thonerdesulfat als Ausfällmittel.

Orangegelbe Farblacke aus Alizarinorange und einem der vorbemerkten gelben Farbstoffe.

Bordeaugrothe Farblacke, indem man das Thonerdeacetat durch Chromacetat ersetzt.

Blane Farblacke aus Alizarinblau, Alizarinchanin oder Chromblau bei Verwendung von Chromacetat als Ausfällmittel.

Grüne Farblacke aus Nitroresorcin und Gambin bei Anwendung von Eisensulfat als Ausfällmittel.

nittei.

Die mit Bambin hergestellten Farblacke find dunkler

als die mit Resorcin hergestellten.

Violette Lacke aus Chromviolett bei Verwendung des Chromacetates als Ausfällmittel; oder aus Gallein und Gallochanin, wobei Chrom- oder Thonerdesalze als Mordant benütt werden.

Braune Farblacke aus Anthracenbraun

mit Chromacetat als Ausfällmittel.

Die Alizarinfarblacke besitzen die Eigenschaft, daß sie außerordentlich licht- und luftbeständig sind, ohne matt zu werden, weshalb sie dort anzuwenden sind, wo große Haltbarkeit der Farbe Hauptbedingung ist.

Es sei noch zum Schlusse angefügt, daß man anstatt die zur Färbung bestimmten Theerfarben auf dem Körper (Unterlage) als Lacke niederzuschlagen, unlösliche Theerfarbstoffe in inniger Mischung mit dem Körper herstellen kann.

Zu diesem Zwecke werden entweder die Metalljalze aromatischer Nitrosoverbindungen oder Azosarbstoffe benütt. In die Lösung des Nitrosokörpers wird das Fällmittel eingeschlämmt und dann mit einem Metallsalze gefällt, oder eine Diazolösung wird mit der Unterlage gemischt und dann das zu combinirende Phenol oder Amin hinzugegeben.

Man kann in letzterem Falle auch die Reihenfolge umkehren und die Diazolösung in die mit der Basis ge=

mischte Phenol= oder Aminlösung einfließen lassen.

Die so hergestellten Farblacke sind sehr echt, sehr

Saftfarben.

Mit diesem Namen bezeichnet man alle in Wasser löslichen Farbstosse, welche den Grund, auf den sie aufsetragen werden, durchscheinen lassen, lasiren.

Sie werden mit Gummischleim verdickt.

Gewöhnlich kocht man die Pflanzenstoffe, aus welchen die Farbe hergestellt werden soll, mit Wasser mehrere Male aus und dampft die wässerige Flüssigkeit unter Zusat von Gummi und Zucker in Porzellanschalen soweit ein, daß sie sich in Stängelchen ausrollen und trocknen lassen.

Es sei hier zum Anhaltspuntte das specielle Verfahren

zur Herstellung von Saftroth angeführt.

Man kocht gutes Rothholz oder Fernambuk mehrere Male mit Fluß= oder destillirtem Wasser aus, sammelt die Brühen in einem hölzernen Gefäße und läßt mindestens vier Tage stehen und absehen.

Alsdann zieht man die klare Brühe vom Bodensate ab, filtrirt in einen Holzbottich und setzt so lange irgend eine eisen freie Zinnoxydlösung (die aber kein Chlorür= oder Drydulsalz enthalten darf) zu, bis der Farbstoff vollständig ausgefällt ist.

Diesen läßt man absetzen, zieht nach 48 Stunden die obenstehende klare Flüssigkeit ab und bringt den Niedersichlag, ohne ihn weiter zu waschen, auf ein Seihetuch, läßt ihn solange abtropfen, bis derselbe zu einem sehr steisen Brei geworden ist.

Von diesem nehme man 11/, Kar. in eine Porzellan= schale und gieße unter fortwährendem Umrühren 135 Gr. Salmiakgeist hinzu; sollte die Lösung noch nicht erfolgen, jo kann man etwas Salmiakgeist hinzutröpfeln.

Die entstandene intensiv dunkelrothe Flussigkeit ver= mische man mit 750 Gr. Senegalgummi und 250 Gr. Bucker, beide sehr fein gepulvert und setze noch soviel feines Weizenmehl hinzu, bis die Masse sich zu Stängelchen ausrollen läßt, welche man auf einem mit Del bestrichenen Brett in gelinder Wärme vollends austrochnen läkt.

Auch aus Cochenille erhält man rothe Saft= farben, wenn man sie statt mit Wasser mit verdünntem Weingeist extrahirt.

Aus Carmin, wenn man diesen in Ammoniak löst und die Lösung dann, wie oben bereits erwähnt, verwendet.

Auch durch Ausziehen der Cochenille mit Aetammoniak oder Versetzen der mäfferigen Abkochung derselben mit Aekammoniak und weitere Behandlung, wie vorerwähnt. erhält man sehr schöne Saftfarben. Die sich vielkach nuanciren laffen.

Hieher gehören auch die Orfeille, Persio und das Safflorroth.

Gelbe Saftfarben liefert Gummigutt und die Curcumawurzel, die man mit Wasser austocht und der Abkochung etwas Alaun zusett.

Safran wird ebenfalls mit Wasser ertrahirt und wie oben erwähnt behandelt.

Gelb= und Rreuz beeren kocht man ab und dünstet die Abkochung ein.

Auf diese Art erhält man die Farben aus allen gelb=

färbenden Pflanzentheilen.

Blaue Saftfarben liefert der Indigocarmin, das lösliche Berlinerblau, serner der Lackmus, Abkochung von Heidelbeeren, Ligusterbeeren und anderen blaufärbenden Pflanzentheilen und Früchten, mit

Rusat von Weinstein, Alaun und Rupfervitriol, wenn die Flüssigkeit filtrirt und eingedunstet wird.

Grüne Saftfarben erhält man durch Mischen von Safranauszug mit Indigocarmin, ober Indigocarmin

mit Saftgrün.

Violette Saftfarben werden durch Vermischen einer Blauholzabkochung mit Alfali (Ammoniak) hergestellt.

Braune Saftfarben durch Auskochen Catechu.

Tusche.

Chinesische Tusche. Schwarze Tusche. Nur Diese Tusche werden am meisten angewendet.

Bur Berftellung der Tuiche benüten Chinesen Rug, Sausenblase und gewisse wohlriechende Dele. meistens auch Moschus.

Der Ruß wird zu gewöhnlichen Tuschsorten aus Tannenzweigen, zu den feineren Sorten aus Del bereitet.

Das Rußbrennen aus Tannenzweigen erfolgt in gleicher Beise wie dies unter Ruß angeführt worden ift.

Die Herstellung bes Lampenschwarz erfolgt

auf die bei uns übliche Weise aus mehreren fetten Delen. Noch besser eignet sich dazu der Ruß aus Petrol= rückständen, reinem Terpentinöl; Auffangen des Rußes in schwach aufsteigenden langen Zugröhren (30 Meter und

(änger).

Die feinsten Partien dieses Rußes werden in einer geräumigen Porzellanschale mit soviel Salpetersäure zusammen= gerührt (zum Umrühren muß unbedingt ein Glasstab ge= nommen werden), daß sich ein Teig bildet, den man mit Regen= oder destillirtem Wasser verdünnt, bis die Masse Honigdicke erlangt hat.

Die Schale wird nun vorsichtig soweit erhitt, bis sich

dicke saure Dämpfe von Salpetersäure zeigen.

Durch diesen Vorgang werden alle dem Ruß an= hängenden Theerproducte zerstört, und zwar unter 21b= icheidung von Rohle.

Die Masse wird nun mit Wasser verdünnt, absetzen gelassen und die saure Flüssigkeit von dem Niederschlag ab-gegossen, worauf man durch mehrmaliges Auswaschen mit reinem Wasser die anhängende Säure entfernt.

Die ausgewaschene Kohle wird mit starker Aetnatron-lauge übergossen und durch eine halbe Stunde gekocht. Man erhält nach dem Auswaschen eine auf das Feinste

vertheilte Rohle, welche nabezu als chemisch rein angesehen werden kann.

Dieser Ruckstand wird über Feuer vollständig in versteckten Gefäßen eingetrocknet, sodann mit einer vollkommen klaren Gummilösung verrührt und diese Masse soweit ein-gedickt, daß beim Erkalten ein ganz hart werdender Teig entsteht.

Man nimmt, sobald dieser Zeitpunkt eingetreten ist, die Schale vom Feuer und rührt eine geringe Menge wein= geistiger Moschuslösung unter die Rußmischung,

Man stellt die Schale gut zugedeckt an einen mäßig warmen Ort und läßt sie solange stehen, bis die anfangs

dickflüssige Masse teigig und rissig wird. Mit Hilfe eines festen breiten Spatels verwandelt man die Masse durch Drücken und Kneten in einen Klumpen. welchen man sodann zu einer flachen Scheibe umgestaltet und noch soweit austrocknen läßt, daß man im Stande ift, durch Preffen schön geformte, vierseitige Prismen zu er= halten, auf welche der Gindruck eines Stempels beutlich sichtbar bleibt.

Das Formen zu Stangen geschieht in metallenen Modeln, welche an der Innenseite chinesische Schriftzeichen, das Bild eines Drachen 2c. enthalten.

Die überschüssige, an den Kanten der Form auß-gepreßte Masse wird mit einem scharfen Wesser abgenommen, die geformten Stangen durch leises Aufklopfen aus der Form gebracht, auf Brettern getrocknet, die etwa vors handenen Risse oder Sprünge mit der Tuschmasse gefüllt und schließlich vergoldet und versilbert.

Tuiche. 983

Eine etwas mindere Waare erhalt man aus besserem Rienruß durch Auskochen desselben mit Aeknatronlauge und weiterer Behandlung, wie vor angegeben worden ist.

Statt ber Bummilojung wendet man auch öfters eine freies Alkali enthaltende Hausenblaselösung oder Gelatine= lösung (1 Gelatine = 3 Wasser), welcher man ebenfalls etwas Aetfalilauge zusett.

Man läßt die Gelatinelösung einige Zeit bei mäßiger Wärme absetzen, gießt alsdann die klare Flüssigkeit vom

Bodenfake ab.

Das Vermischen des Rußes mit der Gelatinelösung wird am geeignetsten auf einer eisernen Walzenmaschine, deren drei Walzen verschiedene Umdrehungsgeschwindigkeiten haben, aufeinander reiben, bewirkt.

Der steife Teig wird dann, wie schon oben bemerkt,

geprekt.

Nach einer älteren Vorschrift verwendet man zur Herstellung der Tusche 1 Gewichtstheil gereinigten Ruß, 1 Gewichtstheil Zucker, 6 Gewichtstheile Hausenblase,

12 Gewichtstheile Wasser.

Man löst den Bucker in etwas wenigem Wasser, schneidet andererseits die Hausenblase in sehr kleine Stückchen und kocht so lange in dem Rest des Wassers. bis sie sich aufgelöst hat, mischt beide Lösungen zusammen, worauf man mit denselben den Ruß abreibt und in mit Wachs ausgestrichene Formen bringt.

Man trocknet entweder an der Sonne oder in einer

Trockenstube, am besten jedoch in warmer Asche.

Behrens empfiehlt den geglühten Ruß mit Catechutinctur zu einem Brei von Musconsistenz recht fleifig, am besten in der Walzenmaschine, durchzuarbeiten und dann einige Tropfen Moschustinctur zuzuseten.

Hierauf wird bei gelinder Wärme und bei stetem Umrühren abgedampft, bis eine kittähnliche Masse entstanden ift, die sodann in Formen gepreßt wird.

Bute Tusche muß ein tiefes reines Schwarz in höchst feiner Vertheilung enthalten.

Ein mit derselben gemachter Pinselstrich soll den Grund

vollfommen gleichförmig beden.

Die Grenzen des Anstriches muffen, so lange fie feucht sind, sich leicht verwaschen lassen, nach erfolgtem Trocknen bagegen nicht auszuwaschen sein.

Tuichfarben.

Unter dieser Bezeichnung versteht man feingeschlämmte und geriebene Mineral=, Lack-, Erd= und Refinatfarben. welche durch Vermischen mit einem nicht zu schwer löslichen Bindemittel zu dichtem Teig angemacht, in eiserne Formen getrieben, gepreßt und gestempelt in den Handel kommen.

Die Farbstoffe muffen reinster Qualität, ohne Zusätze

und aufs Feinste gepulvert sein.

Es ist angezeigt, ja Bedingung, dieselben vor der Ber-

wendung nochmals durch Seidengaze passiren zu lassen. Die Bindemittel, welche zur Verwendung gelangen, sind arabisches und barbarisches Gummi, Dextrin; ferner als Zusäte Candis und Clhcerin.
Die Lösungen müssen ganz rein und filtrirt sein, ehe

man sie verwendet.

Die Farben werden mit den wässerigen Lösungen der betreffenden Bindemittel in Porzellanschalen angerührt und auf einer Steinwalzmühle vier- bis fünfmal feinst zerrieben.

Sind die Farben hart und ftreng, so werden dieselben mit Wasser erst einmal fein zerrieben und dann erfolgt der Rusat der Bindemittellösung, hierauf wird noch viermal gewalzt.

Bu viel Bindemittel, namentlich von Gummi, befitt den Uebelstand, daß die Farben leicht reißen, wenn sie trocken geworden sind; mit Zucker erreicht man die entgegen=

gesette Wirkung.

Der nun feinste Farbenbrei wird auf erwärmten Lithographiesteinen, welche auf einem Sandbade liegen, nach und nach aufgegoffen und unter Umrühren

Aneten eingedickt; es dürfen sich in der zähen knetbaren Masse keine Knötchen und keine Klümpchen bilden; die Masse muß vollkommen homogen und ziemlich sest worden sein.

Der so erhaltene Farbteig wird nun entweder sosort zu Farbetäfelchen verarbeitet oder als Vorrath in einem gut verschlossenen Topfe im Keller aufbewahrt, damit derselbe nicht eintrocknet.

Die Verarbeitung dieses Farbteiges geschieht, je nachdem viereckige oder runde Stückhen gewünscht werden, verschieden.

Um runde Farben herzustellen wird der Farbteig zwischen zwei polirten stählernen Walzen nach und nach zu Kuchen von genau bestimmter Dicke und ganz glatter Obersstäche ausgewalzt und aus diesen Kuchen werden auf einem kleinen Brettchen mittelst Locheisen die Farbstücke aussgestanzt.

Nach einigem Abtrocknen der Farbstücke werden denselben mittelst stählerner Stempel in Balancirpressen die Bezeichnung, Firma u. dgl. m. aufgeprägt, worauf sie an staubsreiem Orte vollständig trocken werden müssen und

dann zur Verpackung gelangen.

Die Herstellung viereckiger Stücke geschieht aus dem Farbteige durch Pressen aus der sogenannten »Kanone«, einem Cylinder aus Kanonenmetall, an der einen Seite mit Presplatte und Spindel sammt Handrad versehen, an der anderen geschlossenen Seite, werden je nach Größe der zu sertigenden Farbtäselchen entsprechende Mundstücke ansgeschraubt.

Der Farbteig verläßt die Kanone durch das Mundstück in Form eines Bandes von der ungefähren Dicke der später trockenen Farbtäfelchen; dieses Band bewegt sich auf einem auf Rollen beweglichen Leinwandstreifen fort und wird von Zeit zu Zeit durchschnitten.

Diese Stücke werden auf Brettchen etwas abtrocknen gelassen, schließlich in Stückhen von der Länge der zu fertigenden Farbtäfelchen zerschnitten und diese auf Leinwand= hürden vollständig getrocknet.

Um die hart ausgetrockneten Farbtafelchen pragen zu fönnen, werden dieselben in den Reller gelegt, so daß fie an der Oberfläche etwas feucht und weich werden.

Unter einem starken Balancier im Brefiblock wird nun die Schrift und Brägung der Stahlstempel den Farbstücken scharf aufgeprefit: nachdem diese nun fertigen Farbtäfelchen

wieder abgetrocknet sind, werden sie verpactt.

Die Balancirpressen sind so eingerichtet, daß der Unterstempel beim Rückgang der Schraubenspindel sich zur Oberfläche des Pregblockes erhebt und somit das Farbtäfelchen aus dem Bregblock herausgeschoben wird; beim Niedergang des Oberstempels geht auch der Unterstempel, auf welchem ein neues Täfelchen gelegt wird, in seine Ruhelage zurück und das Farbstückchen erhält auf diese Weise bie Brägung des Ober= und Unterftempels durch einen Druck bes Balancirers aufgebrückt.

Die Farben können in hunderten von Nuancen auß= geführt werden, in den mannigfaltigsten Größen, Formen und

Brägungen.

Als Muster, in welcher Art die Tuschfarben zusammen= gesetzt werden, dienen folgende Beispiele:

Carminlack. 375 Gr. trockenen Carminlack, 3000 Gr. Lösung von barbarischem Gummi (1=2). 84 Gr. Candis, 70 Gr. Zinnober.

Binkweiß. 11/2 Kgr. Zinkweiß, 750 Gr. Dertrin, 55 Gr. Candis, 20 Gr. Glycerin.

Kgr. Miloriblau (helles), Preußischblau. 1 $2^{1/2}$ Kar. barbarische Gummilösung (1=2), 67 Gr. Candis, 100 Gr. Glucerin.

Binnober. 11/2 Rgr. dunkler Zinnober, 11/2 Rgr. arabische Gummilösung (1 = 2), 50 Gr. Candis, 6 Gr. Glycerin.

Weiße Tuschfarben erhält man übrigens aus gutem Bleiweiß, Zinkweiß.

Gelbe Tusch e werden aus Schüttgelb oder Neapelsgelb erhalten, oder man nimmt auch reines Gummigutt.

Blaue Tusche. Man kocht 33 Theile fein geriebenes Berlinerblau einige Male mit destillirtem Wasser aus, zu welchem man vorher einige Tropfen Salzsäure zugesetzt hat.

Sobald sich die Farbe abgesetzt hat, bringt man fie

auf Leinen und läßt abtropfen.

Den Rückstand mischt man mit $16\frac{1}{2}$ Theilen arabischem Gummi und 3 Theilen Candis und läßt die Masse bei mäßiger Wärme so consistent abdampsen, daß man sie pressen kann.

Indigotusche. Man sett zum Indigo etwas Bleiweiß, reibt die Farbe sehr fein und verfährt im Uebrigen

wie vorerwähnt angegeben.

Rothe Tusche wird aus Mennige, Carmin, Florentinerlack, Zinnober, Englischroth 2c. hergestellt.

Violette Tusche wird durch Vermischen von Pariserblau mit Zinnober, oder Bergblau mit Mennige erhalten.

Aus den Grund- oder Hauptfarben werden viele gemischte Nebenfarben erhalten:

Binnober und ein wenig Gelb geben Hochroth.

Binnober und Gelb geben Sochorange.

Finnober 1 Theil und Gelb 2 Theile geben

Binnober, ein wenig Gelb und Roth geben

Gelbroth.

Zinnober, Gelb und Weiß geben Fleisch= farbe.

Binnober, Gelb und Schwarz geben Roth=

braun.

Zinnober und Schwarz geben Rothschwarz. Wennige, Gelb und Weiß geben Ziegelroth.

Mennige und Gummigutti geben Drange.

Mennige 1 Theil und Gelb 2 Theile geben Blakorange.

Mennige 1 Theil und Gelb 3 Theile geben

Goldgelb.

Mennige und Beiß geben Fleischfarbe.

Mennige und gleiche Theile Gelb und Weiß geben Ssabell.

Mennige und Weiß, gleiche Theile, geben Weiß=

roth.

Carmin, Roth und Zinnober, gleiche Theile, geben Burpur.

Carmin 1 Theil, Zinnober 2 Theile und ein

wenig Gelb geben Hochroth.

Carmin und Weiß geben Rosa.

Carmin, Weiß und ein wenig Blau geben Hortensia.

Carmin und Gelb geben Fleischfarbe.

Carmin, Gelb und Weiß geben Gelbroth (Chamois).

Rugellack und rothe Tusche geben Tuberouse. Rugellack 2 Theile und Blau 1 Theil geben

Rothviolett.

Kugellack 1 Theil und Blau 2 Theile geben Blauviolett.

Rugellack 2 Theile und Gummigutti 1 Theil und Schwarz geben Kastanienbraun.

Rugellack, Beiß und Blau geben Pfirfichblüthe. Rugellack und Gumigutti geben Hellbraun.

Rugellack 1 Theil, Gummigutti 2 Theile und Schwarz geben Dunkelbraun.

Rugellack und Schwarz geben Schwarzroth. Mineralblau 2 Theile und Weiß 1 Theil geben Hellblau.

Mineralblau und Gelb gleiche Theile geben

Dunfelgrün.

Blan 2 Theile und 1 Theil Gelb geben Blaugrün. Blan 1 Theil und 2 Theile Gelb geben Gelbgrün. Blau 2 Theile, Gelb 1 Theil und Weiß geben Hellblaugrün.

Blan 1 Theil, Gelb 2 Theile und Weiß geben

Bellgelbgrün.

Blau 1 Theil, Gelb 2 Theile und etwas Mennige geben Olivengrün.

Blan 2 Theile und Schwarz 1 Theil geben Schwarz=

blau.

Gummigutti 2 Theile und Weiß 1 Theil geben Weißgelb (Baille).

Gummigutti 2 Theile und ein wenig Mennige

geben Goldgelb.

Gummigutti 2 Theile und Zinnober 1 Theil

geben Orange.

Gummigutti und Zinnober gleiche Theile geben Hochorange.

Gummigutti und ein wenig Carmin geben Fleisch=

farbe.

Gummigutti und Mineralblau gleiche Theile geben Grün.

Gummigutti 1 Theil und Blau 2 Theile geben

Blangrün.

Gummigutti 2 Theile und Blau 1 Theil geben

Gelbgrün.

Weiß und rother Carmin geben Dunkelrosa. Weiß und wenig rother Carmin geben Blaßrosa. Weiß, Roth und Blau geben blaß Pfirsich= blüthe.

Weiß, Schwarz und Blau geben Weißgrau.

Weiß, Blau und Roth geben Weißviolett.

Weiß und Blau geben Weißblau.

Weiß, Blau und Gelb geben Weißgrün.

Schwarz, Blau und Beiß geben Schieferschwarz.

Schwarz und Blau geben Schwarzblau.

Schwarz, Blau und ein wenig Beiß geben Blaugrau.

Schwarz, Roth und Weiß geben Rothgrau. Schwarz 2 Theile, Roth 1 Theil, Gelb 1 Theil geben Schwarzblau.

Schwarz, Blau und Gelb geben Schwarzgrün. Schwarz 1 Theil, Roth 2 Theile und Gelb geben

Rastanienbraun.

Schwarz mit viel Gelb und wenig Roth geben

Gelbbraun u. f. w.

Bu Tusch=Farben, welche zum Zeichnen dienen, werden feinere und bessere Farben genommen; für ge=

wöhnliche Tusche billige und Erdfarben.

Giftige Farben sind möglichst auszuschließen; man nimmt mehr zu den absolut giftfreien Theerfarben seine Ruflucht.

Honigfarben.

Die mit Honig gebundenen Malerfarben stehen dem Ansehen nach zwischen Guache, Aquarell und Del; sie werden meistens zum Ausmalen von Lithographien benützt, welche

das Ansehen von Delbildern erhalten sollen.

Zur Herstellung derselben muß der Honig vollständig geklärt werden, zu welchem Zwecke man denselben in I Theilen heißem Wasser löst, in einer Schale aus Zinn oder Porzellan im Dampsbade etwa eine Stunde lang unter Zusat von feinvertheiltem Filtrirpapier, erwärmt, nach dem Abkühlen auf etwa 50 Grad E. durch dichten Flanell seiht und dann möglichst rasch einengt.

Sobald der Honig Syrupdicke erreicht hat, ist derselbe

zum Gebrauche geeignet.

Derselbe wird jedoch nie allein, sondern stets in Ver-

bindung mit Gummi, Traganth u. dgl. verwendet.

Als Farbsubstanzen können alle Farben gebraucht werden, welche zur Tempera- oder Guache-Malerei dienen, von den Saft- und Lackfarben nur solche, welche durch Säuren (der Honig reagirt bekanntlich sauer) und atmosphärische Einflüsse nicht verändert werden.

Die Farbkörper werden, durch Schlämmen und gartes

Abreiben mit Wasser präparirt, stark ausgetrocknet.

Um aus ihnen die Honigfarben herzustellen, reibt man sie im trockenen Zustande mit dem nachstehenden Bindemittel Nr. 2, und zwar im Verhältnisse ihres Aggregatzustandes mit mehr oder weniger desselben zusammen.

Das Bindemittel Nr. 2 besteht aus 2:5 Gewichts= theilen Lösung von arabischem Gummi, 2 Gewichtstheilen Copaivabalsam, 1/8 Gewichtstheil weißem Wachs und 0.5 Gewichtstheilen Mastix.

Man erhitzt den Copaivabalsam in einer porzellanenen Reibschale und schmilzt das Wachs und den Mastix hinzu.

Bu diesem geschmolzenen Gemisch setzt man die heiß gemachte Lösung von arabischem Gummi zu und reibt nun Alles, bei Warmhalten der Schale, innigst zusammen, dis nach dem Erfalten eine gleichmäßige, weiße salbenartige Wischung, ohne eingesprengte gelbe Partifelerhalten wurde.

Um Bindung mit dem Farbkörper zu erzielen, sett man dem Farbenpulver nicht mehr von dem Bindemittel 2 zu, als daß die Farbe anfängt, sich zu ballen, bei dem Durcharbeiten mit dem Läufer krümlich wird, aber durch= aus kein feuchtes und glänzendes Aussehen bekommt.

Läßt man sie in diesem Zustande eine kurze Zeit stehen, so wird der Farbkörper den ungebundenen Balsam absorbirt haben, und man sett nun einige Tropsen von Bindungsmittel Ar. 1 zu, reibt wieder tüchtig zussammen, beseuchtet dann tropsenweise mit Wasser und versdünnt mit solchem ganz allmählich unter stetem Reiben, bis die Consistenz der Farbe endlich einer dicken, kaum zu bewältigenden Salbe gleicht.

Diese streicht man in Näpschen oder formt Täfelchen daraus.

Verdünnungsmittel Nr. 1 stellt man in folgender Beise her:

Zu 3 Maßtheilen des geläuterten Honigs, welcher durch Wärme flüssiger gemacht werden muß, setzt man 1 Maßtheil erwärmten und durchgedrückten Traganthschleim, rührt tüchtig zusammen und verwahrt die Wischung in einer Flasche mit eingeriebenem Glasstöpsel.

Die Mischung geht nach einiger Zeit in Gährung über, die Flüssigkeit klärt sich, es setzt sich ein Bodensatz ab, worauf dieselbe haltbar und gebrauchsfähig wird.

Bevor die Farben nicht vollkommen an der Luft ausgetrocknet und hart geworden sind, kann man mit ihnen nicht malen; sie werden deshalb mit dem Alter besser.

Man hat es bei dieser Herstellungsart in der Gewalt, durch verhältnißmäßigen Zusatz von Nr. 1 beim Malen den Auftrag erdiger oder saftiger, matter oder glänzender, mehr oder minder lasirend zu machen.

Saftfarben dürfen nur mit Nr. 1 angemacht

werden.

Was das Bindemittel Nr. 2 anbelangt, so können die Verhältnisse, je nach dem verschiedenen Verhalten der Farbkörper, oder nach der käuflichen Beschaffenheit der Ingredienzien, theils auch nach der beabsichtigten Auslössbarkeit verändert werden; auch läßt man das Wachs weg, wenn der Auftrag mehr Glanz erhalten soll.

Hat die Mischung zu viel Copaivabalsam, so nimmt sie beim Zusammenreiben eine gelbe Farbe an und man

muß mehr Gummi zuseten.

Frisch verbraucht ist sie am besten; getrocknet und wieder in Wasser gelöst, giebt sie weniger gute Resultate.

Aquarellfarben.

Moist colors.

Diese Farben werden in vierectigen Borzellannäpfchen oder fleinen Zinntuben verfauft.

Der Farbeninhalt ist feucht, so daß die Verwendung eine angenehmere ist, als bei den Tuschsarben.

Die Farbstoffe sind die gleichen, wie die für die Tuschfarben, ebenso die Bindemittel; da die Farben nicht einstrocknen durfen, so mussen die Zusätze durch Glycerin und Candis vermehrt werden.

Die Serstellung dieser Farben geschieht auf ähnliche Art, wie die der Tuschfarben, indem man die Lösungen ber Bindemittel und Zusätze mischt und diese Mischung auf einem Lithographiesteine mit Läufern mit der Sand feinst zerreibt.

Bei großen Mengen benützt man die Steinwalz=

maschine.

Die Lösungen der Bindemittel werden concentrirter gemacht, so daß ein Karbbrei entsteht, welcher sofort nach dem Feinreiben mittelst Spatel in die Näpschen oder Tuben

gebracht werden fann.

Die Aguarellfarben können verbilligende Zufätze anftatt der reinen Zusätze erhalten oder es können billigere, nicht reine Farbstoffe oder Bindemittel verwendet werden, das Resultat der fertigen Farbe wird jedoch höher gespannten Anforderungen nicht genügen.

Um den Aguarellfarben denfelben Glanz und die gleiche Haltbarkeit wie den Delfarben zu verleihen, setzt man denjelben Wachs, Harz und Copaivabalsam zu, aber nur

in solcher Menge, daß die Farbtheilchen noch die für ihre Unwendung erforderliche Präcifion zu den wässerigen Bindemitteln behalten.

Dazu erhitzt man 4 Theile Copaivabalsam in einer Porzellanschale mit 1 Theile Mastix und 1/4 Theil Wachs, bis

Mastix und Wachs geschmolzen sind.

Nun rührt man 5 Theile eines dicken Schleimes von arabischem Gummi ein und bearbeitet das Ganze so lange, bis die Masse eine gleichförmige, beim Erkalten weiß erscheinende geworden ist.

Mit dieser Salbe reibt man die trockenen Farben zuerst an, setzt aber nur so viel dazu, bis das Farben=

pulver frümelig wird und sich ballt.

In diesem Zustande wird das Gemenge gut durchgearbeitet, dann einige Zeit in Ruhe gelassen, wodurch sich die harzigen Theilchen mehr mit der Farbe vereinigen und nun mit dem Gemisch von Gummi, Candis, Glycerin 2c. zu einer glänzenden seinen Masse zerrieben, welche man noch durch Zutröpfeln von Wasser verdünnen kann.

Nach dem völligen Verreiben werden die teigförmigen Farben in Tuben oder Käftchen von Zinnfolie oder Por-

zellannäpfchen gefüllt.

Weingeist-Tuschfarben.

Die Weingeisttuschfarben stehen in der Mitte zwischen den Aquarell= und den Delfarben.

Sie werden ebenso verwendet wie die Wasserfarben, nur mit dem Unterschiede, daß man sie, statt mit Wasser

mit 95 percentigem Weingeist anreibt.

Sie haften fest am Papier, welches vorher mit einer Auflösung von arabischem Gummi überstrichen wurde, auf Holz, Leinwand, Seide u. s. w., geben einen dem der Delsfarbe ähnlichen Glanz und werden von Wasser nicht ansgegriffen.

Sie trocknen, in der erforderlichen Confistenz angerieben, schnell genug, um das weitere Auftragen von Lichtund Schattenseiten zu gestatten, ohne ein gleichmäßiges Auf-

tragen zu behindern.

Die Herstellung der Weingeisttuschfarben zerfällt in zwei Theile, die der Deckfarben und die der

Saftfarben.

Zur Herstellung der De ck farben werden die bestreffenden Niederschläge mit bestillirtem Wasser vollständig ausgewaschen, das Wasser durch Weingeist verdrängt und die durch die Praxis und Versuche sich ergebende Menge des unten zu beschreibenden Bindelackes zugesetzt.

Die Farben werden dann auf dem Wafferbade zu der

zum Formen erforderlichen Confistenz abgedunstet.

Bur Serstellung der Saftfarben werden die betreffenden Farbstoffe aus den dieselben enthaltenden Rohmaterialien, Begetabilien, Harzen u. dgl. durch längeres Maceriren mit absolutem Alkohol ausgezogen, der Auszug filtrirt, eine genügende Menge Bindelackes zugesetzt, zur

erforderlichen Consistenz eingedunstet und geformt.

Zur Herstellung des Bindelackes wird eine beliebige Wenge Alkohol mit dem zwanzigsten Theile reinen Leinsöles bei 10 Grad C. geschüttelt, der Weingeist vom unsgelösten Dele getrennt, mit einer Mischung von ostindischem Copal in 20 Theilen Cajaputöl warm zusammengerieben und dabei auf 6 Theile dieses Alkohols 1 Theil Mastix, 2 Theile Sandarak, 2 Theile venetianischen Terpentin gelöst.

Gelfarben in Tuben.

Diese Delfarben werden bereitet durch feinstes Zerreiben der Farbstoffe mit dem dazu passenden Del oder Firniß auf einem Stein oder bei größeren Mengen auf der

Steinwalzmaschine.

Die Farbstoffe sind mit Ausnahme von Gummigutti, Asphalt und einigen anderen direct zum Mischen mit dem Bindemittel verwendbar, und diese richten sich nach der Natur der Farbstoffe in chemischer und physikalischer Hinsch, so daß eine spätere Einwirkung auf einander ausgeschlossen wird.

Je nach dem Bindemittel, welche diese Farbstoffe ent=

halten, werden dieselben in Gruppen eingetheilt.

Für Lackfarben verwendet man nur Mohnöls firniß, welcher durch anhaltendes Kochen von Mohnöl mit Kochsalz in verzinntem Aupferkessel erhalten wird.

Man nimmt auf 9 Kgr. Mohnöl 12 Liter Waffer,

1.1 Kar. Rochsalz und läßt drei Stunden kochen.

Die Mischungsverhältnisse sind bei jeder Farbe bestimmt feststehende, durch Erfahrung gewonnene Zahlen der Gewichte, welche nach Uenderung der Farbstoffe eventuell wieder gesucht werden müssen.

Gebleichtes Mohnöl und gebleichter Mohnölfirniß zu gleichen Theilen gemischt, werden ausschließlich zu weißen Farben genommen, und zwar wird das Del sowohl wie der Firniß nur durch directe Sonnenstrahlen gebleicht.

Für Pariserblau, Sienna, Umbra u. dgl. wird ungebleichtes Mohnöl verwendet; dasselbe soll möglichst

licht und klar sein.

Bei größeren Mengen der Farbstoffe wird jedoch mit

Bachsöl feinst zerrieben.

Wachsöl erhält man durch Zusammenschmelzen von Mastig mit japanischem Wachs in verzinntem Kupserstessel bei mäßiger Wärme und Auflösen des Gemisches in Wohnöl.

Man wendet dieses bei solchen Farbstoffen an, welche ihres specifischen Gewichtes wegen eine Abscheidung des Deles befürchten lassen; z. B. Chromgelb (450 Theile Farbe, 133 Theile Wachsöl), Zinnober (200 Theile

Farbe, 42 Theile Wachsöl).

Alle schwarzen Farben werden mit sogenanntem Schwarzöl (Leinölfirniß) feinst abgerieben; z. B. Beinsichwarz (250 Theile Farbe, 166 Theile Leinölfirniß), Rebenschwarz (200 Theile Farbe, 145 Theile Leinölsfirniß).

Diese sein geriebenen Delfarben werden nun aus einer steinen Kanone geschossen«, ähnlich der bei Uquarellsarben verwendeten; als Mundstück ist eine Meisingröhre an die Wand der Kanone angeschraubt, welche in die jeweilig zu

füllende Zinntube paßt.

Nach Füllung der Tube ist nur nöthig, mit einer Zange die Zinnwand derselben umzulegen und damit die Tube zu verschließen.

Karbkuchen.

Man nimmt 120 Theile sehr reinen, seingepulverten Mastig und 500 Theile rectificirtes Terpentinöl, vermengt das Ganze in einer Flasche, in welcher man es öftersschüttelt, bis sich der Mastig aufgelöst hat.

Will man die Arbeit beschleunigen, so kann man seine Zuflucht zum Warmwasserbad nehmen; besser jedoch ist es,

die Operation geschieht in der Kälte.

Die zu verwendenden Farben müssen sehr sein geschlämmt, beziehungsweise naß gemahlen werden, damit sie ein unfühlbares Bulver bilden.

Diese Farben reibt man mit der oben bemerkten Wastizlösung ab, worauf man dieselben trocknen läßt und

auf folgende Weise in Ruchen formt:

Man nimmt von dem weißesten und reinsten Wallrath und läßt ihn in einer Porzellanschale auf gelindem Fener schmelzen, dann sett man den dritten Theil seines Gewichtes Mohnöl zu und rührt so lange, bis gleichmäßige Bindung

erfolgt.

Zugleich erwärmt man auch den Reibstein über gelindem Feuer oder im Sandbade und reibt dann die Farbe, aus der man den Farbekuchen bereiten will, unter allmählichem Zusatze einer hinlänglichen Menge des Gemisches aus Mohnöl und Wallrath so lange ab, bis es die gehörige Consistenz erhalten hat.

Von dieser Masse nehme man hierauf ein Stück von solcher Größe, als zur Bildung eines Kuchens nöthig ist,

drücke es in ein Model und lasse es abkühlen.

Will man sich dieser Kuchen bedienen, so reibt man sie mit Mohnöl, Terpentingeist oder irgend einer anderen Substanz auf dem Farbenbrette ab, bis man die gehörige Menge davon abgerieben hat.

Karbstifte.

Pastellfarben.

Die Pastellfarben werden nicht wie andere Farben mittelst Pinsels, sondern im trockenen Zustande aufgetragen, weshalb sie die Form von Stiften erhalten.

Die Stifte sind aber dann am brauchbarsten, wenn sie gerade so viel Festigkeit besitzen, daß sie beim Zeichnen ohne

großen Druck leicht abfärben.

Ihre Grundlage besteht aus Ihps ober abgebrann=

tem Alabaster.

Am geeignetsten zeigt sich hiezu der bei verschiedenen Präparaten in höchst fein vertheiltem Zustande erhaltene schwefelsaure Kalk (Ghps).

So ist 3. B. der bei Bereitung der Weinsäure erhaltene Gyps hierzu sehr brauchbar, obgleich auch zerbrochene Gyps=

stücke 20. dazu verwendet werden können.

Bum Färben bedient man sich vorzugsweise der Erd=

und Mineralfarben wie:

Schieferweiß, feinstes Bleiweiß, Ocker, Königs-gelb, Reapelgelb, Kasselergelb, Schüttgelb, Operment, Rauschgelb, Wennige, Zinnober, Kugellack, Florentinerlack, Carmin, Englisch Braunroth, Eisensafran, Röthel, Kölnische Erde, Umbra, Grünspan, frystall. Grünspan, Braunschweigergrün, Bergblau, Smalte, Berlinerblau, Indigo, Franksfurterschwarz und ähnliche.

Von diesen Farben wird nun jede für sich, so lange mit ein wenig Gyps unter Zusatz von Wasser abgerieben,

bis die größte Feinheit erreicht ist.

Die so erhaltene feine Farbmaffe wird sodann in drei Theile getheilt.

Der erste Theil giebt einfache Farbstifte, der zweite wird durch Zusatz von Bleiweiß erhöht und der dritte mit anderen Farben versetzt.

Bur Herstellung der einfachen Farbstifte versieht man sich mit verschiedenen kleinen Brettchen, die man mit vier= bis sechsfachem Druckpapier, zu oberst aber mit ganz weißem, ungeleimtem Druckpapier belegt.

Darauf streicht man die Farbe mit einem hölzernen Spatel, damit ihre überflüssige Feuchtigkeit in das Papier hineinziehen und sie dadurch etwas trockener werden moge.

Hat sie den Grad der Trockenheit erlangt, daß sie sich in der Hand, ohne anzukleben, behandeln läßt, fo formt man daraus Rugeln von der Größe einer Hafelnuß, rollt biefe erft zwischen ben Sanden, bann zwischen zwei glatten Brettchen, um auf diese Beise an beiden Enden zugespitte egale, glatte Cylinder herzustellen und ihnen zugleich eine glatte Oberfläche zu verschaffen.

Man ertheilt ihnen gewöhnlich eine Länge von 50 Mm. und die Dicke einer starken Federspule, worauf fie mit Papier vor Staub geschützt und im Schatten getrocknet merben.

Man bringt nun das andere Drittel Farbe auf ben Reibstein, theilt dies wieder in zwei Theile und reibt einen Theil davon mit ebenso viel reinem Bleiweiß zur Farbe, aus welcher dann Stifte auf die beschriebene Weise gc= formt werden.

Der andere Theil wird aber mit mehr Weiß in den verschiedensten Verhältnissen versett, fo daß man alle Farben= tone bis zum höchsten Lichte in derselben Farbe erhalten fann.

Auch hieraus werden dann Stifte auf die bereits be=

schriebene Weise gebildet.

Das letzte Drittel Farbe wird, wie oben erwähnt worden, zur Bermischung mit anderen Farben verwendet,

um daraus solche Farben zu bilden, die im Einzelnen nicht

vorhanden sind.

So vermischt man z. B. zu grünen Stiften Blau und Gelb; zu orangefarbenen Roth und Gelb; zu violetten Stiften Blau oder Schwarz und Roth miteinander.

Mit diesen neuen Farbenversetzungen wird darauf wieder, wie mit der ersten Farbe versahren, so daß man einen Theil bloß für sich zu Stiften bildet, den anderen zur halben Farbe durch Versetzung mit gleichem Antheile von Bleiweiß zu Stiften formirt und den dritten Theil zu allen übrigen höheren Nuancen anwendet.

Sobald nun die gefertigten Stifte die gehörige Trockensheit erlangt haben, werden sie zuerst gemustert, um sie nach

ihrer erlangten Vollkommenheit ordnen zu können.

Hiezu legt man für jebe Nuance einer Farbe sechs Kästchen an, nimmt dann eine Farbe nach der anderen vor und probirt jeden einzelnen Stift.

Die harten Stifte, welche auf einem blauen, nicht zu glattem Schreibpapiere die Farbe nicht besonders her=

geben, fommen in das erste Rästchen.

Diejenigen, die freilich gut abfärben, aber bald damit nachlassen und blind werden, kommen in das zweite Kästchen.

Im dritten finden die zerbrochenen Stifte ihren

Play.

Im vierten diejenigen Stifte, die zwar schreiben, aber so wenig Zusammenhang besitzen, daß sich die Striche leicht weablasen lassen.

Zerbrechen die Stifte beim geringsten Druck, so kommen sie in das fünfte Käftchen, und nur die ganz guten und vollkommenen sammelt man im sechsten Kästchen.

Die Berbefferung der verwerflichen Sorten ge=

schieht in folgender Art:

Zu harte Stifte haben meistentheils zu viel Gyps und werden durch wiederholtes Abreiben mit Milch oder Wasser verbessert.

Der andere Fehler hat gemeiniglich denselben Grund und wird durch Abreiben mit blogem Waffer verbeffert.

Dem dritten und vierten Fehler, woran mangels hafter Zusammenhang Schuld ist, wird durch Zusatz von weißem Thon und Wilch abgeholsen.

Berbrechen endlich die Stifte beim leifesten Druck,

fo erhalten fie einen Zusatz von Gyps.

Die fleischfarbenen Pastellstifte werden unter

allen anderen am Meisten gebraucht.

Sie werden aus Weiß, Roth und Gelb zusammen= gesett.

Sie sind, je nachdem diese oder jene Farbe benütt

worden, verschieden.

Sie bekommen von Bleiweiß, Oder und Florentiner Lack einen ganz anderen Farbenton als von Spanischweiß. Mineralgelb und Zinnober.

So äußert auch das angewendete Mengenverhältniß

der Farben seinen großen Einfluß auf den Farbenton. Bei Herstellung der Farbstifte hat man gefunden, daß sowohl Gyps allein, auch mit einer sehr geringen Menge Thon versett, ihnen den besten Zusammenhang verschafft.

Schwächere Hilfsmittel sind Milch und Honigwaffer. Bei einigen Farben ist ein Zusatz von Delseise (Mar-

seiller, Spanischer Seise) auch sehr zweckdienlich.
Statt Ghps wenden viele auch Pfeisenthon an.
Man versteht hierunter eine seine, zähe, weiße, kalkund eisenfreie Thonerde (Bolus), die sich von anderen Thonarten durch größere Reinheit und Feinheit, meistens auch durch die Weiße unterscheidet.

Zu weißen Farbstiften kann man seines Blei= weiß, Spanischweiß, Areide, Ghps u. dgl. nehmen. Am besten eignet sich dazu die Areide.

Man mähle die weißeste, reinste und dichteste.

Kremserweiß giebt Stifte, welche einen höheren Grad von Beiße besigen.

Es wird mit Milch abgerieben, geformt und im

Schatten getrocknet.

Sollten diese Stifte nicht stehen, so müssen sie noch= mals gerieben, und mit etwas Traganthgummi versetzt werden.

Aus guter, weißer, fester und dichter Kreide kann man auch, ohne daß man sie pulvert und abreibt, auf folgende

Art Farbstifte herstellen:

Man sucht ein dazu taugliches Kreidestück aus, sägt es mit einer Uhrsedersäge in taugliche, dicke Streifen und glüht sie in vollkommen gut ausgeglühten Kohlen aus.

Sind noch Bränder in den Kohlen, so nimmt die Kreide von dem aufsteigenden Rauche eine graue Farbe an.

Nach dem Ausglühen schneibet man diese Streifen mit der Säge in dünnere Streifen, die in Reißsedern gesaßt werden können.

Rothe Pastellstifte kann man aus allen rothen Farben — Mennige, rothem Ocker, Braunroth, Preußisch= roth, Zinnober, Wienerlack, Florentinerlack, Kugellack, Carmin u. j. w. — herstellen.

Auch die aus Fernambuk hergestellten Lackfarben sind

dazu zu gebrauchen.

Bu scharlachrothen Stiften nimmt man Zinnober

und Mennige.

Beide Farben liefern durch bloßes Abreiben mit Milch feine haltbaren Stifte, weshalb man etwas Traganthschleim

zuseten muß.

Blässere Scharlachstifte werden aus Zinnober und einem Zusatze von einem gleichen, doppelten oder auch dreisachen Gewichte Kreide gemacht, je nachdem die Schattizung ausfallen soll.

Rother Oder giebt ichmutige Baftellstifte.

Zu carmoisinrothen Stiften werden rothe Lacke

aus Fernambut und Cochenille gebraucht.

Den Carmin behandelt man seines hohen Preises wegen nicht wie die anderen wohlseilen Farben, sondern in folgender Weise:

Man nimmt ein Stückchen Leder, rollt es kegelförmig zusammen, so daß das Ende eine stumpfe Spitze bildet; im Falle es zu spit ausfällt, ftumpft man es mit einem Federmesser leicht ab und bindet es mit einem Faden zu=

sammen, damit es nicht wieder aufrolle.

Diese Spigen taucht man in Carmin und trägt ihn auf die Stellen, wo er hinkommen foll, woraus dieselbe Wirkung entsteht, als ob man mit einem Vastellstift von Carmin gezeichnet hätte.

Solcher Röllchen von Leder bedient man sich auch zum Vertreiben von Tinten an solchen Stellen, wo man

mit dem Finger nicht hinkommen kann.

Gelbe Karbestoffe. - Operment - benütt man nicht gerne, nicht nur wegen seines üblen Geruches, sondern auch wegen seiner Giftigkeit.

Der mineralische Turpeth liefert, wenn er recht fein und zart zerrieben ist, Farbstoffe von einer lebhaft

gelben Farbe.

Bei seiner großen specifischen Schwere, in Folge welcher seine Theilchen sich gerne trennen, muß er mit etwas Traganthichleim vermischt werden.

Dasselbe ist auch der Fall, wenn man Reapelgelb

verwendet.

Schüttgelb eignet sich auch nicht gut zu Farbstiften,

da sich die Karbe leicht ändert.

Gelber Ocher läßt sich wie Rreide zu Stiften schneiden, wenn er vorher zerrieben, mit Gummi-Traganth angerieben und wieder getrocknet worden ist. Die schönsten gelben Pastellstifte liefert das Rasseler=

gelb, muß aber mit Traganthichleim angerieben werden.

Brune Farbstoffe werden aus Berggrun, gruner Erde, Braunschweigergrün, Saftgrün, frhstalli= firtem Grunfpan und den Mischungen von Blau und Gelb hergestellt.

Dem Saftgrün muß Bleiweiß zugesett werden, jedoch muß man bei dem Abreiben mit dem Žusațe von

Milch sehr sparsam umgehen.

Grünspan verträgt fein Bleiweiß, weil die Effigfaure des Grünspans das Bleioryd zu Bleiacetat überführt.

Will man deshalb einen weißen Körper zusetzen, so

muß es Gnps sein.

Aus derselben Ursache darf man auch dem Grünspan, wenn man seine Farbe durch Gelb erhöhen will, weder Massicot noch Kasselergelb zusetzen, denn man erhält sonst eine schmutzige Farbe.

Das mineralische Turpeth (Queckfilbersulfat, basi=
sches) ist unter allen gelben Farben zum Versetzen des

Grünspans die schicklichste.

Berlinerblau und mineralisches Turpeth, in verschiedenen Verhältnissen zusammengesetzt, geben verschiedene grüne Pastellstifte; auch mischt man sie aus Berlinersblau und Schüttgelb.

Dieses lettere Grün fällt jedoch nach einiger Zeit in's

Bräunliche.

Smalte und Turpeth liefern blaggrüne Stifte.

Blane Paftellstifte. Zu den dunkelblauen nimmt man das feinste Berlinerblau, welches aber vorher sehr fein gerieben und einige Male mit heißem Wasser übergossen werden nuß, um die ihm anhängenden salzigen Theile vollends wegzuspülen.

Man kann auch mit etwas Salpetersäure die Thon=

erde ausziehen.

Hierauf trocknet man und reibt es von Neuem.

Feiner Indigo läßt sich ebenfalls zu Stiften verarbeiten, noch besser aber der Indigocarmin, welcher mit Weiß die schönsten Ruancen liefert.

Smalte und Kreide wird zu blagblauen

Stiften verarbeitet.

Die schönste Sorte Bergblau liefert ebenfalls schöne Pastellstifte, nur muß man das Bergblau beim Reiben immer sehr naß halten, weil sonst die Farbe ins Schmutzige fallen würde.

Ultramarin giebt ebenfalls gute Paftellftifte.

Sonst aber verfährt man mit Ultramarin in gleicher Weise wie bei Carmin erwähnt worden ist, nämlich, daß man es mit einem Köllchen aus Leder aufträgt.

Branne Farbstifte werden aus brannem Ocker. Umbra, Sienna 2c. hergestellt.

Sollen sie weder in's Oliven= noch Drangenfarbige fallen, so wird brauner Ocker mit etwas Rußschwarz versett.

Durch die Versekung des braunen Ochers und der Umbra mit Beinschwarz, Walkerde oder Kreide können braune Pastellstifte von verschiedenen dunkleren und helleren Schattirungen hergestellt werden.

Schwarze Pastelstifte werden verfertigt aus Elfen beinschwarz, Frankfurterichwarz, Rugichwarz, Lampenschwarz u. dal.; auch brennt man für diesen Zweck die Reiser von Weiden in geschlossenen Thoncylindern.

Dem Beinschwarz wird häufig etwas Berlinerblau und Indiao zugesett und mit etwas Gummi Traganth vermischt.

Graue Farbstifte werden aus verschiedenen Zu=

sammensetzungen von Ruß und Kreide verfertigt.

Bu filbergrauen Stiften nimmt man Weiß, Reben= ichwarz und Indiao.

Berlaraue Pastellstifte werden hergestellt aus Weiß, Rebenschwarz und Berlinerblau.

Leimfarbige Stifte. Man nimmt hiezu Bleiweiß.

Kugellack und etwas Berlinerblau.

Carmoinsinrothe Stifte bestehen aus Wienerlack mit etwas Bleiweiß.

Rosenrothe Pastellstifte bereitet man aus Carmin

mit äußerst wenig Zinnober und Weiß.

Burpurrothe Paftellstifte. Die schönsten derselben werden aus Berlinerblan und Carmin zusammengesett.

Bu einer geringeren Sorte nimmt man Berliner-

blau und Wienerlack.

Bu gemeiner Purpurfarbe feinen Bermillion und

Indigo.

Chamoisgelbe Farbstifte bestehen aus Neapelgelb, Schüttgelb oder Kasselergelb, ein wenig Zinnober und Bleiweiß.

Jonquillengelbe Pastellstifte werden aus Schütt=

gelb und etwas Bleiweiß zusammengesett.

Citronengelbe Pastellstifte bestehen aus Bleiweiß, Schüttgelb und äußerst wenig Wienerlack.

Chromgelbe lassen sich dazu sehr gut verwenden.

Goldgelbe Pastellstifte. Man vermischt Bleiweiß, Rauschgelb und feinen gelben Ocker.

Drangefarbige Pastellstifte. Man vermischt entweder mineralischen Turpeth mit Mennige oder Zinnober, oder Schüttgelb mit Mennige.

Meergrüne Pastellstifte. Man bereitet sie aus Bleiweiß und Berggrün; oder aus Braunschweigergrün und etwas wenigem Bleiweiß; oder aus Bleiweiß, Gelb und etwas wenigem Berlinerblau.

Hellblaue Pastellstifte. Man nimmt Kreide oder Bleiweiß und eine verhältnißmäßige Wenge Berlinerblau.

Dunkelviolette Stifte. Man vermischt Wienerlack, Berlinerblau und etwas weniges Bleiweiß.

Hellviolette Pastellstifte. Sie werden wie die vorigen, nur mit einem größeren Antheile von Bleiweiß oder Kreide bereitet.

Holzfarbene Stifte. Man nimmt dazu Bleiweiß, braunen Ocker, Umbra und Schüttgelb.

Dunkel maronenfarbige Farbstifte stellt man her aus einer Mischung von Engelroth, braunem Ocker und Elsenbeinschwarz.

Hellmaronenfarbige Stifte werden wie die vorerwähnten bereitet, nur wird weniger Schwarz oder mehr Roth eingemischt.

Farbstifte, welche dem Köthel an Härte gleischen sollen, erhalten als Grundlage Tabakspfeisenerde, die so lange mit Wasser auf dem Reibstein gerieben wird, bis sie die Dicke eines Teiges erlangt hat.

Alsdann nimmt man beliebige Farben, reibt jede für sich trocken so sein als möglich, stäubt sie durch seine Seidensgaze und vermischt sie mehr oder weniger, je nachdem die Farbe dunkel oder hell werden soll, mit obigem Teige.

Man setzt etwas Honig und Gummiwasser zu, in einem Verhältnisse, welches durch Erfahrung erlernt werden muß.

Von jeder Farbe macht man helle und dunkle Stifte, um erforderlichen Falles Licht und Schatten angeben zu können.

Wenn dieses geschehen, so nimmt man den Teig und rollt ihn zwischen zwei sauberen Brettchen zu Stangen oder Stiften aus, läßt sie dann etliche Tage lang im Schatten trocknen und setzt sie hierauf einer größeren Hitze aus, um ihnen die verlangte Härte zu geben.

Harte Pastellstifte, mit welchen auf präparirter Leinwand (mit sanfter rauher Oberfläche) gezeichnet werden kann, erhält man aus Mineralfarben, welche sich in allersfeinster Vertheilung befinden müssen.

Man erwärmt sie in einem porzellanenen oder zinnernen Gefäße ein wenig und vermischt sie mit einer geschmolzenen Mischung aus Wachs, Talg und Wallrath.

Das Verhältniß der Mischung ist ungefähr Folgendes: Zu 240 Gr. Talg nimmt man 60 Gr. Wachs und 15 Gr. Wallrath und mit 120 Gr. von dieser Masse vermischt man gegen 250—500 Gr. Farbe, je nachdem die Stifte fester oder lockerer werden sollen.

Sobald die Mischung vorgenommen und die Masse noch lauwarm ist, formt man daraus Stifte, welche, um rascher zu erhärten, in kaltes Wasser geworfen werden.

Diejenigen Farben, womit man Licht und Schatten giebt, und welche man nicht gern zu hart zu haben wünscht, werden nur mit Talg und Wallrath angerieben, damit sich besser mit ihnen arbeiten laße.

Anstatt dieses vorbenannten Bindungsmittels ist die Wachsseife noch weit anwendbarer.

Die Wachsseise stellt man her, indem man 1000 Gewichtstheile Potasche in einem Kessel mit 4000 Gewichtstheilen Wasser kochend heiß aussöst.

In diese Lösung wird eine Lösung aus 500 Gewichtstheilen Aethalf eingebracht und eine Viertelstunde sang die ganze Mischung gekocht.

Man läßt die Lauge absetzen, filtrirt durch und dampft nun so weit ein, daß dieselbe ein Ei tragen kann, ohne daß

dieses untersinkt.

In diese Lösung von Aetkali trägt man 250—400 Gewichtstheile weißes Wachs ein und kocht so lange, bis Verseifung eintritt.

Nach vollständigem Auskühlen wird die Seife von der

Unterlage getrennt und getrocknet.

Die Seife löst sich in reinem Wasser vollkommen auf und können die Farben damit vermischt und zu Stiften

angemacht werden.

Diese Farbstifte besitzen vor den gewöhnlichen Pastellsstiften den Borzug, daß die Farben sester stehen und übershaupt einer Veränderung wenig unterworfen sind.

Wasserglasfarben.

Diese werden namentlich zu Häuseranstrichen verwendet.

Zu Anstrichen, welche mit Wasserglas gemacht werden, Wasserglasanstriche, darf man das Wasserglas nur in Verbindung mit erdigen und metallischen Farbkörpern und nicht für sich allein verarbeiten, wenn dieselben dauerhaft sein sollen.

Es eignen sich dazu für:

Gelb: chromsaurer Barnt (etwas blaß), Reapelgelb (dunkler).

Blau: Smalte, Ultramarin.

Grün: Grüner Ultramarin (blaugrün), Schweinfurtergrün.

Örange: Chromgelb; auch die hellen Sorten geben

mit Wafferglas Drange.

Weiß: Bleiweiß, Zinkweiß, Permanentweiß, Lithophon, Schlämmfreide.

Roth: Zinnober, Mennige.

Braun; Caput mortuum, Englischroth.

Schwarz: Kienruß, Knochenkohle.

Ebenso können einzelne Ocker benütt werden.

Die meisten übrigen Farben werden vom Wasserglas zersetzt und mehr oder minder im Farbentone verändert.

Um das Gerinnen der Farben zu verhüten, muß man die Farben nicht mit Wasserglas, sondern blos mit einer Mischung von gleichen Theilen Wasser und Milch abreiben. (Mit bloßem Wasser abgerieben, würden sich die Farben leicht wegwischen).

Das 33grädige Wasserglas mit 2 Theilen warmem Regenwasser verdünnt, so wie die auf gegebene Weise absgeriebene Farbe, jedes für sich, in der Art aufgestrichen, daß jedesmal zuerst Wasserglas, dann die Farbe, auf diese wieder Wasserglas und so fort aufgetragen wird, daß also die Farbschichten immer zwischen zwei Wasserglasschichten kommen und daß mit mehreren Wasserglasschichten geschlossen wird.

Jeder Anstrich ift in einer halben Stunde trocken

genug, um einen frischen Anstrich zu vertragen.

Das Wasserglas, welches unbedingt schweselfrei sein muß, weil im anderen Falle die meisten Wetallfarben einen schmutzigen Ton annehmen würden, läßt sich ganz leicht mit dem Pinsel gleichmäßig auftragen.

Nicht fo leicht ift bas Auftragen des Farben=

breies.

Die Farben, besonders das Bleis und Zinkweiß, dürfen nicht zu dick angerieben werden, und das Auftragen muß so rasch und gleichmäßig als möglich geschehen, weil die Farbmasse (von der vorausgegangenen Wasserglasschicht) bald aufgesogen wird und die Stellen, welche schon angeszogen haben, sich schieben oder doppelte Schichten bilden, wenn man sich verspätet, sie mit dem Pinsel auszugleichen. Solche Schichten blättern sich gerne ab, wenn sie

Solche Schichten blättern sich gerne ab, wenn sie nachher mit Wasserglas überstrichen worden sind, während die gleichmäßig aufgetragenen Stellen ganz tadellos bleiben.

Man hat sich also zum Auftragen der Farbmasse

einige Fertigkeit anzueignen.

Anhang.

Verzeichniß praktisch erprobter Farbstoffe zur Herstellung von Lackfarben.

Dieselben werden bezogen von den »Farbwerken vormals Meister, Lucius und Brünning in Höchsta. M.; die mit denselben erzielten Resultate waren sehr günstig, sowohl was Farbenton wie auch was Glanz anbelangt.

A. Bafifche Farbstoffe.

Auramin (Conc., O, I, II Batent.)

Phosphin Ledergelb O Lederbraun O Braun A

Besuvin Cachoubraun Dunkelbraun Arhstallisirtes Chrysoidin

Safranin Baumwoll= scharlach Uzinscharlach schönes lichtechtes Gelb. Mit Tannin, Brechweinstein, hauptsächlich in Mischung mit anderen basischen Farbstoffen.

selten verwendet.

Mit Tannin, Brechweinstein allein, oder in Mischung mit anderen basischen Farbstoffen zu Streichsarben für Bunt= papiere.

Nuancirmittel für Holzfarben.

Fuchsin Cerise Grenabin Marron Cardinal Methnlviolett 5 R, 4 R, 3 R, 2 R. R Brimula RB.

Mit Tannin=, Seifen=, und Cafeinfällung als Ruancirmittel von Ponceau= und Cosin=Lacken, sowie Blei= oder Barnt= fällungen anderer Säurefarbstoffe, ferner als Färbe= und Schönungsmittel von Erdfarben, wie Bolus, Oder, Grünerde (Ralfroth) und Raplin.

Rhodamin

allein selten, mehr in Verbdg, mit Chromotrop 2 R, Orange II, Ponceau zur Erzielung feuriger Cochenilletone.

Methulenvio= lett 2R A ertra, RRA, BN Rojolan (O, J. R Teig, B Teig)

Mit Tannin, Antimon zur Herstellung echtvioletter Farben für Lithographie.

Methylviolett Arnstall= piolett

für sich und in Mischungen als Tannin=. Seifen= oder Caseinfällung und als Ruancirmittel für Lacke aus Säure= oder Holzfarbstoffen, auch zum Schönen ober Färben von Erdfarben.

Mit Tannin, Antimon, zur Herstellung Methylengrün echter Grünlacke für lithograph. Druck.

Malachitarün

als Selbstfarbe und in Mischungen durch Tannin-, Seifen- oder Harzfällung: Brillantgrün als Ruancirmittel von Holzlacken, Barntund Bleifällungen faurer Farbstoffe; jum Ralkgrün und jum Schönen und Kärben von Erdfarben.

B. Resorcin = Farbstoffe.

Eofine Erythrofine Rofe Bengale Chanofin Bromo= fluorescein Im großen Maßstabe zur Herstellung von Streichfarben, die gelben Marken als Bleifällungen auf Mennige zur Herstellung der Zinnober-Imitationen, serner alle Marken als Bleilacke auf verschiedenen Substraten zu Geranium=, Carmin=, und Anticarminfarben für Buntpapiere, Tapeten, Anstrichfarben und lithographiche Farben.

11 ranin

sehr selten in der Lackfarbenfabrikation.

C. Saure Farbitoffe.

Säurefuchsin Säurecerise Säuremarron Marron Orseillin Säureviolett

beschränkt.

Säurepiplett

selten.

Conc. Baumwollblau
Reinblau
Baumwollblau
Methylblau
für Baumwolle
Chinablau
Bajjerblau
Bleu de Lyon
Opalblau

in größerem Maßstabe als Ultramarin= ersat als Barytsällung ober besser als Chromoryd=Türkischrothöl=Lack. Wajchblau
Tuchblau
Vuchblau
Viefblau
Marineblau
Blauröthlich
Lichtblau
Papierblau
Seidenblau
Methylblau

in größerem Maßstabe als Ultramarinersat, als Barytfällung oder besser als Chromoryd-Türkischrothöl-Lack.

Alkaliblau Alkaliviolett Wethylalkalibl. als Ultramarinersatz, als Barytfällung ober besser als Chromoxyd-Türkischroth= öl=Lack

Säuregün

zur Herstellung verschiedener Grün= nuancen für sich und in Combination mit anderen Säurefarbstoffen als Baryt= ober Bleifällung.

Retonblau

daur Herstellung sehr brillanter Baryt= sällungen.

Patentblau A, AJ1

für sich und in Mischungen als Barytoder Bleifällung.

Patentblau (V. — juperfein — | N — , G concentr.)

als Baryt= und Bleifällung auf Thon= erdehydrat, als Substrat zu Bergblau= und Bremerblau-Imitationen.

Echtblau Indulin Echtblauschwarz Tiefschwarz Bleu Coupier Nigrosin

als Barytlack hauptsächlich zum Ruanciren und Abdunkeln anderer Säurefarben.

D. Nitro= und Alzo=Farbstoffe.

Naphtolgelb

als Barytfällung auf thonerdehaltigen Substraten, zu reinen gelben und grünen Lacksarben für Buntpapier und Tapeten.

Azogelb

als Barytfällung in Mischungen.

Victoriagelb Orange Nr. 4 Säuregelb kryft.

als Barytfällung, auch in Mischungen.

Orange (G, Mr. 2, O, N 1, R, R R, Mr. 64) Brillant= Orange (G, O, R)

Als Baryt= und auch Bleifällung für Tapeten=, Buntpapier= und lithographi= sche Farben und für Anstrichsarben auf den verschiedensten Substraten.

Bonceau (GG, G, GL, GV, GK II, R, RVL, RL, RR, 3 R, 3 RL, 4 R.)
Brillantlacts

als Barytfällung zur Herstellung der sogenannten Türkischrothsacke für Buntspapier und Tapeten, ferner zu lithosgraphischen Farben und zu Decksarben für Delanstriche, für sich und nuancirt, auf den verschiedensten Substraten.

Neucoccin Bictoriascharl. Arnstallponceau Ponceau

beschränft.

Echtroth Roccellin

zu Streichfarben.

Borbeaux (G, R, B, 3B, G, R, B extra, O, S.) als Baryt= und auch als Bleifällung für blaurothe und vollrothe Farben für sich und in Mischungen, auch nuancirt mit Fuchsin und Violett, zu Streich= farben für Buntpapiere. Ponceaux
(B extra)
Ponceaux
(5R pat.)
Brillanteroz
cein (gelblich,
bläulich, R, B,
BB, 3B, 5B)
Papierscharz
lach (gelblich,
bläulich 3B)
Roth
(Y, YB, YG, Y2G)

Die Marken

Papierscharlach namentlich als Barytfällungen zu Buntpapier und Tapeten; Ponceau B extra als Barytlack zu Streichfarben für Buntpapiere.

Echtbraun Uzobraun

) zu braunen Lacken für Buntpapier, Ta=) peten, Lithographie= und Anstrichfarben.

E. Beizen-Farbstoffe.

Alizaringelb zu echtem Gelb zum lithographischen Druck. Alizarinorange) als Thonerbelack zur Herstellung litho= graphischer Farben. als Krapproth und Krapprosa für litho= graphische und Malerfarben. Alizarinroth Alizarinbraun zu lithographischen Farben. echten Grünlacken für Lithographie Coerulein und Malerei. zu echten Violettlacken für Malerei und Gallein Lithographie. du blaurothen Lacken für sich und in Alizarin= Mischung mit Alizarin für Lithographie. granat zu äußerst brillanten Roth= und Rosa= Azarin lacken für Lithographie.

Anleitung zur Untersuchung der im Sandel vorkommenden Sheerfarbstoffe.

Es kommt häufig vor, daß schon längst bekannte Farbstoffe unter neuen Namen wieder erscheinen und häufig werden auch, besonders von Zwischenhändlern, einstache Gemische unter hockklingenden Namen verkauft.

Otto N. Witt hat zuerst (1886) eine ausgezeichnete Arbeit über Untersuchung der im Wasser löslichen Theersfarbstoffe veröffentlicht, in welcher er Versahren und Reactionen zur schnellen und sicheren Erkennung der betreffens

den Handelsartifel angiebt.

Auf Witt's Arbeit fußend hat Eduard Weingärtener (1887) eine Methode ausgearbeitet, welche erlaubt, nicht nur die löslichen Farbstoffe sicher und leicht zu erstennen, sondern auch auf die im Wasser unlöslichen und pastenförmigen Producte Anwendung findet.

Arthur und G. Green*) haben die Weingärtner'sche Arbeit vervollständigt und wird dieselbe nachfolgend

wiedergegeben.

Durch einige einfache Reactionen sind die Farbstoffe in Gruppen eingetheilt und folgen nachher die Verfahren die Glieder jeder einzelnen Gruppe zu unterscheiden und zu charakterisiren.

Um die Arbeit zu erleichtern, sind die Reactionen tabellarisch angeordnet, in der Art dersenigen, welche in der qualitativen Analyse der Mineralstoffe allgemein mit Erfolg

angewendet werden.

Selbst solchen, die mit analytischen Arbeiten wenig vertraut sind, wird es leicht sein, wenn sie den angegebenen Gang einhalten, sich über die Natur des Theerfarbstoffes Rechenschaft zu geben.

Die Tabellen enthalten, wenn nicht alle, so doch die wichtigsten der jetzt am Markte vorkommenden künstlichen

Farbstoffe.

^{*)} Monit. scientif. 1894, 199.

Die im Handel vorkommenden künstlichen Farbstoffe, obgleich unter einem bestimmten Namen bekannt, sind öfters Gemische zweier oder mehrerer Individuen, die wieder gestheilt werden müssen in aus dem Fabrikationsprocesse stammend und absichtlich zugesetzte (Verfälschungen), um das Gewicht zu erhöhen.

Zu den absichtlich zugesetzten Verfälschungen gehören das Dextrin, Zucker, Dralfäure, Kaliumoxalat

(Rleefalz), ja fogar Bronzepulver.

Aus dem Fabrikationsproceh stammend sind Rochsalz, Natrium= und Kaliumcarbonat, Nastriumsulfat, Magnesiumsulfat 2c.

Die in Teigform kommenden werden verfälscht mit Salzen, welche durch Wasser in Lösung gehalten werden

tönnen, durch Glukoje oder Glycerin.

Es ist deshalb vor Beginn der qualitativen Analyse nothwendig, sich zu überzeugen, ob Gemische vorhanden sind, weil in diesem Falle die Reactionen und eut lich ober verworren auftreten und zu falschen Resultaten Veranslassung geben würden.

Die mechanischen Gemische lassen sich fast immer

auf folgende Weise erkennen.

Man bringt eine Spur von dem zu untersuchenden Farbenpulver auf ein Blatt Filtrirpapier, dann hält man ein zweites Stückchen angefeuchtetes Filtrirpapier verstical im rechten Winkel gegen dasselbe und bläst auf den Farbstoff.

Es werden dann die einzelnen Farbstoffkörner gegen das angeseuchtete Filtrirpapier geschlendert und lösen sich dort in Form strahliger und welliger Zeichnungen auf.

War das Product ein einheitlicher Farbstoff, so sind alle von gleicher Farbe, lag aber ein Gemisch vor, so unterscheidet man deutlich jeden einzelnen Farbstoff und kann sogar einen Schluß ziehen auf die quantitative Zusammensetzung des Productes.

Defters sind die eigentlichen Beimischungen nur in geringer Menge vorhanden; es kann dann die Untersuchung ausgeführt werden, ohne daß große Beränderungen der Reactionen stattfinden.

Die Azofarbstoffe, welche in ben verschiedensten Namen und Marken vorkommen, sind nicht felten Gemische.

Hier würde das vorerwähnte Verfahren wenig nüten, weil die Ruancen der einzelnen reinen Farbstoffe zu wenig verschieden sind, als daß man sie mit Sicherheit erkennen könnte.

Hier hilft man sich mit der Eigenschaft dieser Farbstoffclasse, sich je nach ihrer Zusammensetzung mit verschie-

dener Farbe in Schwefelfaure zu lösen.

Man giebt in ein rein weißes Porzellanschälchen concentrirte wasserhelle Schweselsäure, streut vorsichtig einige Farbstoffkörner darauf und beobachtet die gebildeten Farbentöne.

Auf diese Weise läßt sich ein Gemisch von Azofarbstoffen leicht erkennen, um so mehr, als diese Methode sehr

empfindlich ist.

Außer mechanischen Mischungen kommen auch innige Mischungen vor, wie sie z. B. durch gemeinsames Ausfällen zweier Farbstoffe erzeugt werden.

- In diesem Falle färbt man nach einander kleine Woll- oder Seidenstücke bis zur Erschöpfung des Bades aus und vergleicht die erste Probe mit der letzten; sind diese stark verschieden, so lag jedenfalls kein einheitlicher Farbstoff vor.

Außer diesen Mischungen finden sich in den Farbstoffen, wie schon erwähnt, andere Beimengungen.

Jedenfalls sind sowohl die trockenen, wie auch die teigförmigen Farben auf den Wasser=, beziehungsweise Farbstoff gehalt zu untersuchen.

Bei den ersteren kommt man zum Ziele, indem man ein gewogenes Muster bis zum constanten Gewicht bei 100 Grad C. trocknet.

Aus dem Unterschiede der beiden ermittelten Gewichte berechnet sich die Menge Feuchtigkeit.

Teigförmige Farbstoffe vertheilt man im Wasser, filstrirt ab, dampft das Filtrat ein.

Ift ein Rudftand zurückgeblieben, fo wird berselbe auf

Mineralsalze, Glukose, Glycerin untersucht.

Dextrin oder Stärke weist man in der Weise nach, daß man den Farbstoff in 96procentigem Alkohol löst.

Bleibt ein Ruckstand zurück, jo besteht derselbe aus

Stärke ober Dertrin.

Man behandelt denselben mit Wasser, in welchem sich das Dextrin löst, während unlösliche Stärke unter dem Mitrostope oder an der blauen Färbung mittelst Jod erkannt werden kann.

Dextrin wird in dem Filtrate nachgewiesen auf Zusatz von Alfohol, welcher dasselbe in Flocken ausfällt, die

sich an die Wandungen des Glases anlegen.

Um Zucker nachzuweisen löst man den zu untersuchenden Farbstoff in Alkohol, welchem etwas Aether zugesetzt worden ist.

Zucker bleibt ungelöst zurück und giebt beim Berbrennen den eigenthümlichen Caramelgeruch.

Um Zucker in Fuchsin und analogen Farbstoffen nachzuweisen, fällt man ihre wässerige Lösung
mit Tannin oder Pikrinsäure aus, entsernt den Ueberschuß
des Fällungsmittels durch Bleiacetatlösung, filtrirt und
untersucht das Filtrat im Polarimeter.

Durch Einäschern einer Probe des Farbstoffes kann man in seltenen Fällen den Nachweis einer fraudulösen Beimischung führen.

Die Gegenwart von Sulfaten in den julfurirten Versbindungen von Chlors, Broms oder Jodverbindungen in den Cosinen, können durchaus nicht als Beweis einer Versfälschung dienen, da sie ja Bestandtheile der Farbstoffwerbindung sind.

Kochsalz sindet sich fast in jedem wasserlöslichen un= frystallizirten Farbstoff, meistens vom Fabrikations= proceß herrührend. Man löst den Farbstoff im Alkohol, trennt vom ungelösten ab, und bringt dieses mit Wasser in Lösung, in welcher auf Zusatz von Silbernitrat ein weißer, käsiger Niederschlag entsteht.

Ober: man verbrennt eine kleine Probe und prüft den Rückftand auf Chlor, indem man die wässerige Lösung desselben mit Silbernitrat versetzt (nachdem vorher mit Salpetersäure angesäuert worden ist), wodurch ein weißer Niederschlag von Chlorsilber sich bildet.

Schwefelsaures Natron (Natriumsulfat) findet

sich meistens in den Azofarbstoffen.

Ist der Farbstoff in Salzwasser unlöslich, so fällt man denselben mit chemisch reinem Kochsalz und prüft in dem fast farbsosen mit Salzsäure angesäuertem Wasser mittelst Chlorbarhum auf Schwefelsäure.

Ist aber der Farbstoff mittelst Chlornatrium nicht ausfällbar, so säuert man die Lösung desselben mittelst Chlorwasserstoff an und schlägt durch Chlorbaryum den Farbstoff nieder.

Der Niederschlag wird abfiltrirt, mit Waffer ausgewaschen und mit Ammoniumcarbonat behandelt, worin sich

derselbe unter Bildung von Barymcarbonat löft.

Man filtrirt nochmals, wäscht das Barhumcarbonat mit Wasser aus, behandelt mit Chlorwasserstoffsäure, welche das Carbonat löst, das Barhumsulfat jedoch ungelöst zurück läßt.

Die Gegenwart dieses Barnumsulfates deutet auf Zu=

sat von Glaubersalz.

Schwefelsaure Magnesia (Bittersalz) wird nur in sehr seltenen Fällen anstatt schwefelsauren Natrons angewandt.

Nachweis wie beim schwefelsauren Natron.

Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat befinden sich in den Phtalernen.

Man löst den sesten Farbstoff in verdünnter Salzsäure; Aufbrausen zeigt Kohlensäure an. Um die Reactionen auszuführen, verwendet man eine mittelmäßig concentrirte und sorgfältig filtrirte Farbstoffslösung und versetzt dieselbe zunächst mit einigen Tropfen Tannin-Reactifs.

Das Tannin = Reactif ist zusammengesetzt aus 10 Gr. Tannin, 10 Gr. essigsaurem Natron, 100 Cbcm. Wasser.

Einige Tropfen dieser Lösung genügen schon.

Man vermeide zu viel des Reactifs hinzuzusetzen, da der Niederschlag in einem Ueberschusse oft löslich ist, und erhitze die Lösung, denn einige sulsonirte Derivate des Triphenylmethans bilden Niederschläge, welche sich bei ers höhter Temperatur wieder lösen.

Bei Anwesenheit eines basischen Farbstoffes soll das Filtrat nach Zusatz von Tannin=Reactif nahezu farblos sein.

A. Bafifche Farbstoffe.

Man reducirt die basischen Farbstoffe mit

Zinkstaub und Salzsäure.

Nach der Filtration neutralisirt man mit essigsaurem Natron, denn ein Ueberschuß von Salzsäure könnte nach der Reorydation mit den basischen Farbstoffen saure Salze bilden, deren Farbe von derjenigen der neutralen Salze verschieden ist.

Beim Reduciren des Bismarckbraun und des Chrysoid in bilden sich Dis und Triamine, welche sich sehr leicht an der Lust oxydiren und eine bräunlich rothe

Farbe annehmen.

Es ist baher unbedingt nöthig, die Farbe des reducirten und wieder orydirten Farbstoffes mit der ursprünglichen Lösung zu vergleichen (dieses ist besonders wichtig für die braunen und gelben basischen Farbstoffe).

Nachdem man die reducirte Lösung auf Filtrirpapier gebracht hat, ist es vortheilhaft, die Oxydation dadurch zu

erleichtern, daß man dasselbe leicht über einer Flamme erwärmt.

Gewisse Farbstoffe oxydiren sich mit solcher Leichtig= keit, daß die ursprüngliche Färbung während des Filtrirens wieder eintritt.

B. Saure Farbitoffe.

Die Reduction der nicht fluorescirenden gelben Ponceaux=, Orangen= und Bordeaux=Farbstoffe muß

mit großer Sorgfalt geschehen.

Das Beste ist, man reducirt mit Zinkpulver und Salzsäure und neutralisirt mit essigiaurem Natron, denn die Nitrogruppen, welche sich in der Substanz besinden könnten, würden nicht schnell genug reducirt werden, wenn man sich des Ammoniaks oder der Essigsäure bedienen würde.

Es ift selbst rathsam, die reducirte und wieder oxydirte Lösung mit der ursprünglichen Farbstofflösung zu vergleichen, denn dei der Reduction der Nitro- und Azofarbstoffe bilden sich Diamine oder Amidophenole, welche dei der Oxydation schmutzig gelbe oder braune Nuancen erzeugen.

In diese Kategorie (Azofarbstoffe) gehört ebenfalls das Erythrosin, denn bei der Reduction wird Jod ausgeschieden, unter Rückbildung von Fluorescein (es erscheint also nicht mehr in der ursprünglichen Farbe).

Alle oben nicht erwähnten Farbstoffe können mit Zinkstaub und Ammoniak ober Essigfäure reducirt

werden.

Bei der Reduction der sauren Farbstoffe muß die Lösung, sobald man Zinkstaub zu derselben gebracht hat, nahezu farblos oder wenigstens nur schwach gelblich oder

röthlich gefärbt sein.

Die nitrirten Fluorescernberivate und die Azofarbstoffe lassen sich leicht erkennen, indem man dieselben verbrennt; es bilden sich auf dem Platinbleche Pharaoschlangen, besonders wenn man mit einer größeren Menge (1/2 Gr.) operirt.

Um die Nitrogruppen in den hellgelben Farbstoffen aufzusuchen, ist es nöthig, dieselben bevor man sie verbrennt, mit etwas Soda (z. B. Pitrinsäure) zu

mischen.

Es ist sehr schwierig das Alizarin=S vollständig zu reduciren: es ist in der letzten Colonne untergebracht, unter der Rubrik: »Die Farbe der ammoniakalischen Lösung ersicheint wieder«.

Wenn jedoch die Reduction zu weit getrieben ist, so

erscheint die ursprüngliche Nuance nicht mehr.

Alle sulfonirten Amidoazo- und Tetraazofarbstoffe werden nahezu entfärbt, wenn man sie mit Ammoniak und Zinkstaub reducirt, ohne zu erhitzen.

Nach dem Filtriren wird die Lösung hellgelb. Auf Filtrirpapier gegossen und erhitzt, erzeugt sie

tiefgelbe Flecke.

Die anderen Azofarbstoffe erzeugen keine oder

meist nur schmutzig braun gefärbte Flecke.

Die Reactionen mit Chlorbarnum und Chlorcalcium müssen mit concentrirter Farbstofflösung gemacht werden.

Da in den Azofarbstoffen meistens schwefelsaures Natron enthalten ist, so können natürlich Trübungen nicht

als Reaction gerechnet werden.

Die Schwefelsäure=Reaction wird so ausgeführt, daß man etwas concentrirte Schweselsäure in ein weißes Porzellanschälchen giebt und die Farbstoffe darauf streut.

1. Nafferlösliche Karbstoffe.

Die wässerige Lösung wird mit Tannin-Reactif behandelt.

A. Es hildet sich ein Riederschlag.

Bafifde Farbitoffe.

Die wässerige Lösung wird mit Zinkstaub und Salzsäure reducirt, neutralissirt und auf Filterpapier gebracht.

Die ursprüng- liche Farbe des Farbstoffes er- scheint nicht mehr	Gelb, Braun, Blau	Chrhfoidin Befindin (Bis= marchrain) Auramin Bictoriablau
Die ursprüngliche Farbe der Bösung erscheint wieder	Bioleft	Methylviolett Homminiolett Manven Amethylklau Krylallviolett
	Blan	Methyfenblan Reublan (Caffella & Co.) Wuscarin (Durand u. Huguenin)
	Grün	Malachitgrün Brilfantgrün Methylgrün
	Gelb u. Orange	Phosphin Flavanilin
	Roth	Fuchfin Neutralroth (Toluhleuroth von Caffela & Co.) Saffranin

B. Es bilbet fich kein Rieberfchlag.

Haure Jarbstoffe.

Die wässerige Lösung wird mit Zinkstaub und Salzsäure (oder mit Zink und Ammoniak) reducirt.

Die ursprüngliche Farbe erscheint wieder	Die Löfung wird eutfärbt.	ird entfärbt.			Die Farbe verän=
	de erscheint wieder	Die ursprüng	Die ursprüngliche Farbe erscheint nicht	cheint nicht	dert sich zu braum= roth. Die ammo=
Sun Signature	mins mit Boly		mener		nigkalische Löfung
fänre angefänert und mit Aether behandelt.	nd mit Aether It.	Der Farbstoff	Der Farbstoff wird auf einem Platinblech erhigt.	n Platinblech	
Der Aether löft den Farbstoff auf nud die wässerige Löfung	Der Nether bleibt ungefärbt	Verpufft ohne langiam und es bilden sich farde gefärbte Sampfe der gefärbte Sampfe ver Albung bilden	Der Farbstoff berbrennt langiam und es bilden sich gefärbte Dämpse oder ver- pusst leicht unter Vildung	es bilden sich pfe oder ver= iter Albung	Acide weber un Alizarin S. Alizarinblan S. Coernlein S
	Sulfonirte Noganilin Nitrojarbstoffe Man erhigt mit d. wässerigen Sarbstoffosseries deringen Starbstoffosseries Annumossasseries	Mitrophenols) Activophenols) Activophenols)	Wan erhigt mit d. wässerigen Farbstofflösung ein Stück ungeheizten Raummossamen	a Lampfen t d. wässerigen 1g ein Stück 11111molsachebe	
		•	Die Färbung auf d. Baune	Die Färbung	
			wollgewebe widersteht einer	wollgewebe widersteht der idersteht einer Seifenlöfung	
			warmen Seifenlöfung	nicht	
			Benzibin=Uzo=	M30=	

Die Farbstoffe werben mit Wasser und einigen Tropsen Sprocentiger Ratronsauge behandelt. II. Rassermsschiche feste oder pastenförmige Karbstoffe.

	erhigt.	lösen sich nicht				Subiao
nicht	gem Alkohol e		eholische Löfung fluorescirt	tzugefiigt	Die Fluores= cenz verschwin= det nicht	Prime rofe Chanofine
Die Farbstoffe lösen sich nicht	mit 70 procenti	lösen sich	Die alfoholische Lösung fluoreseirt	datronlange hi	Die Fluores= cenz ver= fcwindet	Indophenol Magdalaroth
Die Farb	Die Farbstosse werden mit 70 procentigem Alkohol erhigt.	Dieselben lösen sich	ifche Löfung irt nicht	Es wird 33procentige Natronlange hinzugefügt	Die Färbung berändert sich und wird veränderung rothbrann	
			Die alfoholische Löfung fluorescirt nicht		Die Färbung verändert sich und wird rothbrann	Induliu, Nis grofiu, Nos: anilinblau, Diphemle aminblau
Die Farbstoffe lösen sich	Die alkalische Löfung wird filtrirt, Zinkfianb hinzugefügt, erhitzt anf Filtricpapier gebracht	Ainfliaub hingugefügt, erhift auf Filtrirpapier gebracht		Die Farbe der mieder in derfelben alkalischen Wöhung uriprünglische		Canarin, Alizarin, Andulin, Nie Authropurpurin, grofiu, Nose Flavopurpurin, aniliudau, Nitroalizarin, Solide Chrylamin, Solide griin (Dinitroe reforcin)
Die Farbsto	Die alkalische Bös Biukstanb hinzug Filtrirpapie		3,000	alfalischen Lösung	erlabeurt wieder	Coerulein Gallein Gallochanin Galloflavin

Basische Farbstoffe.

Roth.

Die wässerige Lösung ist bläulichroth, mit Salzsäure und concentrirter Schwefelsäure gelbbrann.

Effigiaures Natron stellt die ursprüngliche

rothe Farbe wieder her.

Zinkstanb entfärbt die mässerige Lösung; die Farbe ericheint nicht mehr, das felte Product hat ein grünes, metallisch-glänzendes Aussehen.

Endskin (Rubin, Magenta, Anilinroth)

Die Löfung ist blauroth, Ammoniak fällt braune Flocken, welche in Nether mit grün= lich gelber Fluorescenz löslich sind.

Salzfäure macht blau,

Schwefelsänre macht braungrün, beim Berdünnen mit Wasser geht die Farbe langsam von blau zu violett und roth über.

Neutralroth.

Alkohol, der wässerigen Lösung zugefügt, erzengt eine orange Fluorescenz.

3 int ft aub entfärbt die Lösung; die nrs
sprüngliche Farbe erscheint an der Luft wieder.

Schwefelsäure macht grün, beim Bers bünnen mit Waffer geht die Farbe von blau in violett und roth über.

Bafranin.

Belb.

Leicht löslich im Waffer.

Mit Alfalien ein gelber flockiger Nieberichlag, wenn unrein braunroth.

A e'ther löst schön gelb mit starker grüner Plosphin (Chrys= Fluorescenz.

Mit Alfalien gelblich-weißer milchiger Rieberschlag, löslich im Aether ohne Färbung und prächtiger blauer Fluorescenz.

Flavanilin.

Grün.

Leicht löslich im Wasser mit starkgrüner Farbe. Alkalien fällen einen rosenrothen ober grauen Niederschlag.

Sauren farben gelb.

Schwefelfäurelöft gelb, mit Baffer verbunnt grun.

In Wasser mit mehr gelblich-grüner Karbe löslich, als das Malachitarün.

Ammoniak giebt keinen ober nur fehr

wenig Niederschlag.

Die gelbe Löfung bes Farbstoffes in Schwefelsäure wird beim Verdünnen mit Wasser nicht so schnell grün, wie beim Mas lachitgrün.

Löslich in Waffer mit blauer ober grünlich-blauer Karbe.

Mit Säuren gelb.

Alkalien entfärben ohne eine Spur von

einem Niederschlage.

Eine Stoffprobe mit diesem Farbstoff gefärbt wird beim Erhitzen auf 100 Grad C. violett.

Schwefelfäure löft gelb beim Berbunnen mit Baffer grün.

Methylgrün.

Biolett.

Im Baffer leicht löslich.

Alkalien fällen violettsbraun, beim Bers bünnen mit Wasser geht die Farbe durch grün in blausviolett über.

Schwefelsäure löst gelb, beim Berz dünnen mit Wasser von grün in blausviolett **Metl** übergebend. (Hofma

In kaltem Wasser wenig löslich.

Salzsäure verändert die Farbe in blau.

Alfalien fällen braune Floden.

Schwefelsänre macht schmutig-violett, beim Verdünnen von blau in schmutig-violett übergehend.

Nicht sehr löslich in Wasser. Alkalien fällen violett.

Schwefelsänre verändert die Farbe in gran, bei langsamem Verdünnen mit Wasser geht die Farbe von himmelblau in violettblau und rothviolett über.

Maladjitgrün.

Brillantgrün.

Methylviolett (Hofmanns Violett).

Mentralviolett.

Manvein.

Im Wasser löslich mit roth-violetter Karbe.

Bei Zugabe von Alkohol carminrothe

Fluorescenz.

Schwefelfänre färbt schön grün, beim Berdünnen wird die Lösung erst blau, dann violett.

Amethyst (Fuchsia Girostée).

Im Baffer mit fehr reiner Ruance löslich. Salafäure färbt orange.

Natronlange giebt einen violettsbrannen

Niederschlag.

Concentrirte Schwefelfäure orange Färbung, welche selbst bei zehnfacher Berdünnung nicht verschwindet.

In Aether löst sich die Base mit gelber

Farbe.

Der Farbstoff bildet längliche sechsseitige Krystalle.

Krystallviolett.

Blau.

Im Waffer leicht löslich.

Mit Salgfäure erhält die Lösung einen

fahlen grünen Stich.

Concentrirte Natroulauge erzeugt in der concentrirten Lösung einen violettz ichwarzen Niederschlag.

Der Farbstoff enthält Zint.

Chlorkalklöfung von 5 Grad Be. gerstört ben Farbstoff erst nach Berlauf einiger Stunden.

Schwefelfäure färbt graggrün.

Methylenblau.

Im Waffer mit blau-violetter Farbe

Concentrirte Schwefelsaure erzeugt eine grüne Farbe, welche beim Verdünnen mit Wasser in blan und violett übergeht.

Natronlange fällt schwarzbraun. Beim Reduciren mit Zint und

Sjfigfäure bildet sich zuerst eine grüne Farbe.
Der Farbstoff bildet ein feines Pulver, Itenblau B und D welches zum Niesen reizt. (Casella).

Die wässerige heiße Lösung ist violett, die kalte grün.

Alfalien fällen braunroth.

Salafäure erzeugt einen ichwachen Niederichlag von blauer Farbe.

Schwefelfäure färbt violettroth, beim

Berdunnen violett.

Der Farbstoff scheint eine Mischung zu sein. Bleu nouveau.

In faltem Waffer ich wer löslich. Da= gegen leicht in warmem mit violetter Farbe. Tannin erzeugt einen indigoblauen Die-

berichlaa.

Sch wefelfaure löft blaulicharun, beim Berdunnen blau und dann violett, es bildet fich ein Niederschlag, der in Baffer löslich ift.

Ratronlauge fällt rothbraun.

Muscarin (Durand & Huguenin.)

Broun = Belb = Blau.

Im Waffer mit gelber Farbe löslich. Alfalien fällen weiß und milchig; Diederschlag löslich im Aether ohne Fluoresceng. Die gelbe Farbstofflösung verliert nach und nach ihre Farbe; wenn man dieselbe mit verdünnter Schwefelfäure focht, wird fie gulett farblos.

Beim Reduciren mit Zinkstaub und Gffigfaure bilbet fich vorübergehend eine

grüne Farbe.

Beife Schwefelfaure entfarbt Die Lösung langsam.

23 olle wird orangegelb gefärbt.

Die mäfferiae Löfung des Karbitoffes gesteht durch Abfühlung zu einer blutrothen gelatinofen Maffe. (Diefe Reaction gelingt nicht immer.)

Schwefelfäure löft gelbbraun.

23 olle wird braunorange gefärbt. Schwefelfaure löft braun.

Durch Abfühlung wird die Maffe nicht gelatinös.

Im Baffer giemlich löslich. Mit Säuren gelbbraun.

Mit Schwefelfanre rothbraun, bann grünlichblan.

Alfalien fällen braunroth.

Bint und Gsfigfanre entfärben bie Löjung bleibend,

Auramin.

Chrnfoidin.

Veluvin (Bismardbraun).

Victoriablau.

Saure Karbitoffe.

Phtaleine.

Die wässerige Lösung ist rein roth mit gelbgrüner Fluorescenz, welche um fo ftarter ericheint, je mehr die Löfning verdünnt wird.

Säuren fällen orange Floden, die fich in Aether mit gelber Farbe lösen.

Concentrirte Schwefelfaure loft gelb; beim Erhiten diefer Lösung bilden fich weiße Dampfe vom Bromwafferstofffaure.

Bringt man Manganfuperoryd hin=

au. fo entwickelt fich Brom.

Die mässerige Lösung ist mehr bläulichroth als die des Cofins und nur wenig fluprescirend.

Säuren fällen gelbbrann ans; ber Riederichlag ift im Aether mit gelber Farbe löslich.

Concentrirte Schwefeliäure löst gold= gelb: beim Erhiten finden dieselben Erscheinungen ftatt, wie beim Cofin.

Die mit Bintstanb reducirte ammo= niatalisch e Lösung färbt sich mit Leichtigkeit

an der Luft wieder.

Beim Erhiten auf dem Blatinblech findet eine lebhafte Verbrennung unter Bafrofin (Schar-Bildung von Pharaofchlangen ftatt.

Die mässerige Lösung ift bläulich= roth mit einer leichten grünlichen Fluoresceng.

Mit Salgfäure entsteht ein fleisch= farbener Niederichlag, der im Aether mit bräunlich gelber Farbe löslich ift.

Schwefelfäure verändert die Farbe in goldgelb; beim Erhiten diefer Lösung bildet fich Brommafferstofffäure; bei Sinzugabe von Manganfuperognd entwickelt fich Brom.

Die mäfferige Löfung ist bunkel blaulichroth, ohne Fluoresceng.

Die alfoholische Lösung ift bagegen

ichon goldgelb fluorescirend.

Salgfäure erzeugt einen hochrothen Niederschlag, in Aether mit orangerother Farbe löslich.

Die reducirte Lösung orndirt sich nur wenig an der Luft.

Cofin.

lach, Cosinicharlach).

Ohlorin.

Schwefelfäure löft orange, beim Er= hißen scheidet sich bas Sod an den Banden des Befäßes ab.

Rose bengale.

Die wässerige Lösung ist brännlich= gelb mit einer ziemlich starken grünen Fluores= cenz, welche auf Zusab von Salafanre unter Bildung eines gelben Niederschlages verschwindet.

Uranin. Chrnfolin.

Die wässerige Lösung ist eosiuroth und riecht nach Bhenol.

Salgfäure erzeugt einen gelben Rieder-

ichlaa.

Concentrirte Schwefelfäure fällt gelb, beim Erhiten scheidet sich weder Jod noch Brom aus.

Corallin, Aurin.

Sulfonirte Rosanilin-Derivate.

Die wäfferige Löfung ift blauroth; beim Erhiten mit Natronlauge verschwin= det die Farbe, welche jedoch auf Zusat von Gifigfaure wieder ericheint.

Schwefelfäure färbt gelb, beim Ber=

dünnen roth.

Säure-Budifin.

Im Wasser leicht löslich mit einer schwach grünlichen Färbung.

Bei Zugabe bon wenig Gaure wird die Farbe duntler, sobald fie jedoch im leber= schusse vorhanden ist, geht die Farbe in gelb über.

Alfalien entfärben.

Schwefelfäure färbt gelb.

Kelvetiaariin Die mäfferige Lösung entfärben Alka= (Saure-Grun, Veit lumière S., Alfaliarun).

lien fast vollständig. Giner ammoniakalischen Lösung entzieht Wolle den Farbstoff; nach dem Waschen in ein verdünntes Sänrebad gebracht, wird diefelbe dunkelblan.

Der Karbitoff bildet ein dunkelblaues Bulver. Alkaliblau B-6 B.

Im Wasser leicht löslich.

Wolle färbt sich nur in einer angesäuerten

Alkalien fällen die wässerige Löjung

micht.

Dieser Karbstoff kommt gewöhnlich in Korm von metallisch glänzenden Stückhen in den Sandel.

Chinablau (Bleu soluble).

Die mäfferige Löfung ift violett. Ammoniaf entfärbt vollständig ohne

einen Niederschlag zu bilden.

Schwefelfaure färbt orange, heim Verdünnen mit Waffer verändert sich die Farbe von grün in blau und violett.

Im Waffer löslich mit einer Farbe. welche zwischen blangran und rothgran variirt. Salafäure fällt bläulich (röthlich).

Alfalien roth ober violett.

Verdünnte Salpeterfäure be= wirkt felbst beim Erhiten keine Entfärbung.

Bäureviolett (öfters flüisia).

Indulin, Nigrofin (gris d'acier, gris d'argent).

Nitro Karbstoffe.

Mitrophenole.

Im Waffer mit grünlich gelber Farbe löslich. Die Löfung ichmeckt außerordentlich bitter.

Alfalien färben dunkelgelb, bei Zugabe von Salzfäure zu dieser Lösung erfolgt kein Niederichlag.

Der Farbstoff vervufft nur, wenn er mit

Sota gemischt erhitt wird.

Gewöhnlich schöne Krnftalle.

Im Waffer mit goldgelber Karbe löslich. Salafäure erzenat einen gelblich weißen Niederichlag, in Alether löslich.

Im Wasser mit goldgelber Karbe löslich. Salgfäure erzeugt feinen Riederschlag. Alether bleibt ungefärbt.

Die concentrirte mässerige Lösung ift roth, die verbünnte gelb.

Schwefelfäure erzeugt feine Farbung.

Sanren farben gelb milchig, ein leber= ichuk von Alfalien fällt dunkelroth.

Der Farbstoff ist gewöhnlich das Ammo= niaffalz des Heranitrodiphenplamin.

Pikrinfäure.

Martiusaelb.

Manhtolaelb S.

Aurantia.

Benzidin= Azofarbstoffe.

Die wässerige Lösung ist roth, bei 3n= gabe einer Spur von Salgfäure wird fie blau. Concentrirte Schwefelfaure farbt

schieferblau, und es tritt bei Berdunnung mit Baffer fein Farbenwechfel cin.

Congoroth.

Die wässerige Lösung ist orangeroth. Concentrirte Schwefelfäure und Salzsäure fällen aus einer concentrirten Lösung einen brannen Niederschlag, beim Bers dünnen entsteht eine branne Lösung.

Benzopurpurin.

Im Wasser mit blan violetter Farbe

Alfalien erzeugen eine rothe Löfung. Concentrirte Schwefelfäure färbt violett.

Salzsäure fällt aus der concentrirten Lösung einen violetten Niederschlag.

Die wässerige Lösung ist blauroth. Salzsäure erzengt einen orangen Nics derschlag.

Schwefelfäure ebenfalls.

Beim Erhitzen dieses Farbstoffes sublimirt Jod.

Azoblau.

Erythrofin.

Azo-Farbitoffe.

Gelb=Drange.

Die wässerige Lösung ist gelb. Chlorharnum erzenat einen Niede

Chlorbarhum erzengt einen Niedersichlag; Chlorcalcium dagegen keinen. Schwefelfäure erzengt eine gelbe Farbe.

welche sich beim Berdunnen mit Wasser in brannsroth und dann in orange ändert.

Die wäfferige Löfung ift gelb gefärbt; der Farbstoff scheibet sich beim Erkalten kryftalli= nisch aus.

Chlorcalcium fällt einen truftallini=

ichen Niederschlag.

Chlorbarnum erzeugt ebenfalls einen

Niederschlag.

Schwefelfäure macht violett, beim Berdünnen rothviolett unter fofortiger Bilbung eines schiefergrünen Niederschlages.

(Unter demfelben Namen ober auch Jaunes In dien, Citronin befindet sich im Handel ein nitrirtes Derivat.

Bringt man nach der Reduction einige Tropfen auf Filtrirpapier, so bilden sich branne Klecke.

Editaelb Rund G. (R ist löslicher).

Tropäolin 00 (Diphenhlamingelb).

Der Farbstoff, auf dem Platinblech erhitt. verpufft unter Bilbung von gelben Dämpfen.)

Die mäfferige Löfung ift orange, mit

Salgfäure violett.

Die reducirte ammoniakalische

Löfung erscheint wieder gelb.

Schwefelfäure farbt violettroth, beim Berdinnen fuchfinroth werdend.

Mit Chlorbarnum ichwer löslicher

Niederschlag.

Mit Chlorealeium fein Niederschlag.

Die mäfferige Löfung ift gelb, beim Erfalten frnstallifirt der Farbstoff in Form von alanzenden gelben Blättchen aus.

Schwefelfäure färbt gelb. beim Ber=

dünnen carminroth.

Berdünnte Säuren fällen roth= ninlette Blättchen.

Die mäfferige Löfung ift gelb, in ber Ralte frustallifirt der Farbstoff aus.

Chlorbarnum erzeugt einen gelben Niederschlag, welcher aus verdünnter Lösung in

Form bon Blättchen auskrnftallifirt.

Schwefelfäure verändert die Farbe in bläulichgrün, beim Berdinnen in violett unter Bilbung eines ichieferblauen Niederschlages überaehend.

Die wäfferige Löfung ift gelb, der Farbitoff frustallifirt beim Erfalten aus.

Chlorealeinm fällt orange; durch Er= higen wird der Riederschlag roth und frustallisirt.

Schwefelfäure macht gelblichgrun. beim Verdünnen violett mit granem Riederschlag.

Die wäfferige Löfung ist gelb, nicht selten trübe.

Mit alkoholischer Natronlösung

wird die Farbe roth bis violett.

Sch wefelfaure erzeugt eine carmofin= rothe Farbe, welche beim Berdunnen gelb wird.

Beim Berbrennen bilden sich Pharao= Citronin (Jaune ichlangen.

Die mäfferige Löfnng ift orange. Mit Chlorcalcium bildet sich das Calciumfalz, welches fehr ichon austruftallifirt. Aroflavin.

Methul- ober Aethul-Orange.

Welb N. (Boirrier).

Luteolin.

indienne, Curcumin).

Schwefelfäure macht bunkelorange. beim Berdunnen findet feine Beränderung ftatt. (D. R. B. 3229).

Oranae G.

Die wäfferige Lösung ift gelb, bei Bu= gabe einer Spur bon Salafaure frustallisirt die Substang in Form von gelben Blättchen aus.

Bei Zugabe von mehr Salafäure findet Fällung in Form von grauen Radeln statt.

Sch wefelfäure löst braunoranae. beim Berbunnen feine Beränderung.

Tropäolin O (Chrnsoin).

Die wässerige Lösung ist rothorange.

Chlorcalcinm fällt einen gelben Die= derschlag, welcher in rothen Radeln frustallisirt, sobald man einen Ueberschuß von siedendem Waffer zugiebt.

Chlorbarn um fällt einen frustallinischen

Riederschlag, der wenig löslich ift.

Schwefelfäure erzeugt eine carmin= rothe Löfung, beim Berdünnen mit wenig Waffer entsteht ein oranger Niederschlag.

Die wässerige Lösung ist rothorange, bei Zugabe von Natroulauge wird dieselbe carminroth.

Schwefelfäure löft violett: beim Ber= dünnen entsteht ein branner Niederschlag und alsdann eine orange Lösung.

Die mäfferige Löfung ift orange. Beim Abkühlen scheidet die warme Lösung einen gelben nieberichlag ab.

Schwefelfäure löft gelb. Chlorbarnum fällt goldgelb. Chlorcalcium ohne Reaction.

Die wäfferige Löfung ift orange. Chlorbarnum fällt einen Riederschlag, welcher ichwer löslich ift.

Schwefelfäure löst schmukiaviolett. beim Berdünnen in fuchfinroth übergehend.

Orange II. (Mandarin).

Orange I. (Tropäolin 000).

Cartragin.

Metanilgelb.

Bordeaux = Roth.

Die concentrirte mässerige Lö= fung wird durch Abfühlen gelatinös. Säuren fällen rothbraune Floden.

Schwefelfaure löft grun, beim Ber= bunnen blauviolett, nach einiger Reit entsteht ein ichmusiabrauner Nieberichlag.

Biebericher Scharlach (Doppelicharlach).

Chlorcalcium fällt einen rothen flockigen Niederschlag, der beim Rochen fofort frustallinisch und braunroth wird.

Schwefelfäure verändert die Farbe in Indigoblau, beim Verdünnen in violett und

dann in roth übergehend.

Die ammoniakalische Farbstoff= löfung reducirt, wird an der Luft gelb.

Crarein. Scharlach.

Die warme wässerige Lösung gesteht beim Erkalten und scheidet bronzeglänzende Rrnftalle aus.

Schwefelfäure loft violett, beim Ber- Anlidinponcean dünnen entsteht ein brauner Niederschlag. (a=Naphtoliulfofaure).

Die heiße mäfferige concentrirte Farbstofflösung mit Magnesiumsulfat versett. icheidet beim Abfühlen lange, seidenglänzende Kryftalle des Magnesiumsalzes ans.

Schwefelfäure erzeugt eine blaue

Kärbung.

Wolle wird icharlachroth gefärbt.

Die ammoniatalische Karbstoff= löfung rebucirt (auf Filterpapier gegoffen) wird nicht mehr gelb.

Crocein-Scharlady 7 B.

Die wässerige Lösung ift schön roth.

Schwefelfäure löft eofinroth.

Chlorbarnum fällt einen fast unlöß= lichen Niederschlag.

Chlorealeium nach und nach einen Niederichlag.

Moncean. R-4 R und G.

Die wässerige Lösung ist icon roth. Ummoniat färbt rothbraun.

Schwefelfaure fuchfinroth, beim Ber= dinnen rein roth werdend.

Chlorbarnum fällt einen schwerlog=

lichen braunen Rieberschlag.

Chlorealeinm fällt nach und nach Coccin-Coccinin einen rothen Niederschlag aus. (Bhenetolroth).

Die wässerige concentrirte Lösung scheidet auf Zusat von einigen Tropfen concentrirter Sodalösung das Natriumsalz in Form von braunen glänzenden Blättchen aus.

Die Lösung ift dunkelbräunlichroth, ebenjo

die gefärbte Wolle.

Schwefelfäure löft violett, beim Berdünnen roth.

Die wässerige Lösung ist roth bis bordeaurroth.

Chlorbarnum giebt einen schwerlos=

lichen Rieberschlag.

Chlorcalcium einen leichtlöslichen von braunrother Farbe.

Schwefelfäure löft Indigoblau, beim

Berdünnen roth. Bordeaux G. und R.

Die Reactionen sind dieseniaen des Croceinicharlachs.

Die wäfferige Lösung mit Ammoniak versett, giebt eine bunkelviolettrothe Färbung.

Die ammoniafalische Lösung reducirt sich auf dem Filterpapier mit gelber Farbe mieber.

Anthracen=Derivate.

Die wäfferige Löfung ift braunlich gelb. Mit Salzsäure rein gelb.

Die ammoniatalische Lösung ist

fuchfinroth.

Natroulauge erzeugt eine violette Färbung in concentrirter Farbstofflösuna.

Chlorcalcium erzengt rothen Rieder= ichlag.

Schwefelfäure löst goldgelb, beim Berdünnen itrohaelb werdend.

Reducirt sich schwer.

Die mäfferige Löfung ift brannolive. Die ammoniatalische Lösung grün. Durch Reduction mit Zink und Ummoniaf erhaltene braunrothe Lösung, orndirt fich unter Bildung eines grünen Nieder= schlages fehr schnell an der Luft.

Die wässerige Lösung ist bräunlich roth. Mit Ummoniaf grünlich blan, mit Ratronlange grün werdend.

Roccelin.

Vonceau J.

Alisarin S.

Coernlein S.

Salgfäure erzengt eine gelborange

Löiuna.

Die Löfung, mit Ummoniat und Bint reducirt, wird braunroth und orndirt sich unter Bildung eines blanen Niederschlages sehr leicht an der Luft; die mäfferige Löfung muß falt bereitet merben

Alizarinblan S.

Wafferunlösliche Karbitoffe.

1. Cninnne.

Die Lösung in Natronlauge ist piolett.

Schwefelfäure löft blau.

Der Farbstoff zieht auf mit Tannin ge= beigtem Gewebe, fommt im Sandel in Baften= form oder als Krnstallvulver vor.

Die Lösung in concentrirter Ratronlange ist indigoblan, wird beim Berdünnen violettroth.

Schwefelfäure löft orange.

Rommt im Sandel in Baftenform por.

In Natronlange mit grüner Farbe löslich.

In Schwefelfäure ebenjo. Rommt im Sandel in Bastenform bor.

In Natronlauge mit schmutig gelber Farbe löslich; reducirt fich fehr schlecht.

Schwefelfäure loft mit gelber Farbe. Rommt in Baftenform im Sandel vor; die Pafte ift ftrohgelb.

2. Colonne.

Löst sich in Natronlange mit gelber Warbe.

in Schwefeljäure unlöslich. Ungebeigte Banmwolle wird aus einer alkalischen Lösung feifenecht gelb ge= färbt.

Gewöhnlich orangegelbes Bulver.

Canarin.

Gallocnanin (Violet solide).

Gallein.

Coernlein.

Galloflavin.

Löslich in Natronlauge mit blau=

violetter Farbe.

Die alkalische Lösung mit etwas Zinke pulver versetzt, geht in roth über (ohne zu erhitzen).

Die Paste ist orange.

Alizarin.

Löslich in Natronlauge fuchsinroth. Reaction und Aussehen wie bei Mizarin.

Die obigen drei Farbstoffe kommen gewöhnlich untereinander gemischt vor und bilden so die verschiedenen Marken des sogenannten Alizarins des Handels.

Anthra- und Flavopurpurin.

Lösung in Natronlauge orange. Lösung in Schwefelsäure fuchsinroth; beim Berdünnen einen braunen Niederschlag bildend, zieht direct auf Baumwolle und bildet gewöhnlich eine gelblich braune Paste.

Chrysamin.

Die Lösung in Natronlauge ist roth. Dieselbe mit Zinkpulver reducirt, erz zeugt auf Filtrirpapier tief indigoblaue Flecke. Bilbet eine gelbe Paste.

Nitroalizarin.

Löfung in Natronlange brannolive. Dasfelbe reducirt, erzengt auf Filtrirpapier dunkle, schmutziaviolette Flecke.

In concentrirter Natronlange mit schmubig blauer Farbe löslich. Schwefel säure löst bräunlichroth.

Alizarin marron (Alizarinbraun).

Schwer löslich in Natronlange mit grüner Kärbung.

Die Lösung reducirt, erzeugt auf Filtrirspapier tief duntelblane Flecke.

Bildet eine dunkelblane Bafte.

Alizarinblan.

3. Colonne.

Die alkoholische Lösung ist von blan-

grau bis rothgrau gefärbt.

Gine kleine Menge der trockenen Substanz mit 5 Procent Natronlange erhitzt, dann mit Benzol ausgezogen, giebt eine ungefärbte oder höchstens gelbgefärbte Lösung, welche eine tiefe, rothbraune Fluorescenz besitzt.

Indulin,**N**igrofin.

Löslich in Alkohol mit tiefblauer Farbe, auf Bufat von Salgfäure wird diefelbe grünlich, auf Zusab von Natronlauge braun.

> Mit Bengol erhält man feine Fluorescenz. Rosanilin oder Di-Schwefelfäure löft rothbraun. phennlaminblan.

4. Cosonne.

Die alkoholische Lösung mit Salz= fäure versett, wird braunroth.

Indouhenol.

5. Enfonne.

Die alkoholische Lösung ist bläulichroth mit einer prächtigen, intensiven ginnober= rothen Fluorescena.

Mandalaroth.

6. Colonne.

Die bläulichrothe, alfoholische Löjung zeigt eine grünlichgelbe Fluorescenz, die auf Bufat von Salgfanre verschwindet. Vrimrofe (altohol= Die Löfung wird gelb.

lösl. Methnleofin).

Die blaurothe alfoholische Lösuna zeigt eine ziegelrothe Fluorescenz, die auf Bu= jag bon Salgjaure verschwindet. Die Lösung wird orange.

Cnanofin.

7. Enfoure.

Der gepulverte Farbstoff, mit Bint und Ummoniat reducirt, giebt eine gelbe Löjung, die auf Wiltrirpapier blane Wlede erzeugt.

Indino.

I. Im Massicke Barbstoffe.

A. Durch Tannin ausfällbare: bafifche Farbstoffe.

Die wässerige Löhung wird mit Zinkvulver und Salzsäure reducirt, hierauf ein Tropsen der farblosen Lössung aus Filtrirpapier ausgetragen. — Wenn der Frarbstoss nicht sofort an der Lust erscheint, so besenchtet man denselben mit einem Tropsen einprocentiger Chronsäurelösung.

	Biolett	Mant bein
sofort wieder Acribine	Blan	Wethylblau Wethylblau N Thoumblau Toluyleublau Weldolablau Medolablau Westerin Reutralblau Baslerblau BB Asslerblau BB Athylblau GG Itiblau Rhogenylblau Sudaphenylblau
Die ursprüngliche Farbe erscheint sosort wieder Azine, Ozazine, Thiazine, Acribine	Grün ·	Grüne Nzine
Die ursprüngli Azine, Ox	Orange und Gelb	Chinolingelb Phosphin Bengolianin Acribingelb Acribinorange
	Roth	Toluylenroth Safranin Pyronin Neridinroth

Die ursprüngliche Farbe des Farb= stossericheint nicht mehr	Gelb und Braun	Nuranin ⁹⁾ Thioffavin T ⁴⁾ Chrifoidin Bismarcfbraun
	Biolett	Methylviolett Kryftallviolett Hofmann's Kiolett Benzylviolett Reginaviolett Aethylviolett
Die ursprijugliche Farbe eutwickelt sich langsam an der Luft, erscheint aber sofort auf Zusab von Chromsäure. Farbstoffe des Trimethylmethaus, basische Phealeine.	Wlan	Victoriablau B.) Victoriablau 4 R Vachtblau
: Farbe entwickelt sich sofort auf Aufaß e des Trimethylm	Grün	Maladitgriin Britfautgriin Nethylgriin Zodgriin
Die urspriingliche Farbstoff	Noth	Magenta Forubin Rhodantin 1)

Die ursprüngliche Färbung entwickelt sich rascher als die der Rosanissine. Das entwickelte Grün ist dunkler als das des Farbstosses. Die entwickelten Farbsteck, über der Flamme völlig getrocknet, werden schön violett. Entwickelt sich ungemein schwer und ungemein langsam.

13. Durch Tannin nicht ausfällbare Farbstoffe: bajische Farbstoffe.

Die wässerige Lösung wird durch Zink und Salzkänre oder durch Zink und Aumoniak reducirt. Ein Tropfen der reducirien Lösung wird auf Filkerpapier gebracht und der Luft ausgesetzt; erscheint die ursprüngliche Farbe nicht sosort, so betupft man die Flecken mit einem Tropfen einprocentiger Chromsäuresöhung und edenfoviel fechsprocentiger Schwefelfanre; man erwärnt über der Lampe und die urfprüngliche Farbe tritt, unter gleichzeitigem Zutritt von Ammoniak, sofort wieder auf.

Der Farbstoff	wird durch Bink und Am- moniak fehr klaugfan oder gar nicht an- gegriffen, wohl aber durch Bink und Bink nind Salz- faure.	Chinoline gelb S Primuliu Thioffaviu S Orypheniu	
Sehr Lang-	fame und une vollfändige Entfärbung durch Jint und Ammo- niak.	Claytonsgelb Thiazolgelb Turmerin Mimofa	
Die Lösung	wird durch burch 3000 durch wicht entfärbt, wird der braunt röthlich. Die urhpringliche Farbe tritt poport an der Euff auf.	Mizarin S. Mizarine blan S. Cepulen S.	
Die Löhung wird eutfärbt.	Die urs Die ursprüngliche Die ursprüngliche Franke erscheint Jink und Ause und nus vord herringsliche Franke erscheint Jink und Ause best gener erscheint febr uicht wieder —— Kardflich ber nonick nicht Erschein der Laussam an der Luft Eruppe: Voor voor voor voor voor voor voor voor	Azine Die wässerige auge- Auf Platinblech erhitt, der Farb- Alizarin S. Claytousgelb Drazine sösung wird Kollen int Acther ausge- Culfo- intree	
	Die Fangla - Langla - oder - entwic Chron	Sie janert	-
	Die urs springlich Karbe er scheint fo fortwieder	Nzine Orazine Thiazine Sulfo- nirte	

Der Aether Der Aether Wreunt augiam ab wird ge- färbt sich schaften ab unter Entwicklung ge- fixbt. Phase sich sich sich sich sich sich sich sich	Die Fär- bung auf bung auf bung bendenbebe der Seifen widerfleht men Sei- feulöhung St. Denise (Kewöhu- roth roth roth Rabitoffe Azofarb-
Wreunt drugfau ab dinter Entheicelung genuter Ents- wickelung Gruppe: Ritrofo, Azo gefärbter Daupfe. What farbt mit der Rithpe wälferigen Farbftoff- gruppe wälferigen Farbftoff- gruppe mäfferigen Farbftoff- föhing ein Stick mit föhing ein Stick mit gebeiztes Wammwoll- fähre	
Wreunt igned ab unter Ent- voicelung gefärbter Saupfe. Plitze gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe gruppe fance	Victorias gelb Vincantias Vartiuss gelb gelb selb gelb gelb Vinciu
Der Alether Der Alether Wreunt laugiann wird ges färbt sich schneit ab unter Entwicklung fürbt. Physical Leine uitzte Tie gefärbter umb Hopper Mitrologius Aluxine phemble Wittoe Wan färbt mit nuchaue gruppe wästerigen Karbsten gruppe schieffing ein Sinta Althung und Gruppes Matthia gruppe hästligen Karbsten schieffing ein Sinta ein Eding ein Schieffine schieffine führline führlichen.	Formyle violett Säureviol. Alfaliblan Boslides Vlan Patente blan blänlides Solidyrim Snines grün Frines
Der Nether wird ge- färbt. Phas Leine Aurine Uranin Chryfolin	Cofin Bhlogin Till ?) Mofe Ben- gal ?) Gal ?) Till ?) Till ?) Splace min.?)
Sudu- line,1) lösliches Nigrofiu Reforcines blan Agurin Ahios carniun Vasier- Basler- blan	Gallaumins blau Gallos chanin Gallanis linsAudin Pis Audigos carmin Sabigos carmin Sabigos orange

1) Aft die Reduction zu weit getrieben worden, so ericheint der Farbstoff nicht wieder. 2) Auf Zusa von Chromfaure scheibet sich Sod aus, welches durch Ammoniak verichwindet.

II. Im Masser unlösliche Karbstoffe.

Der trockene oder teigförmige Farbstosf wird mit einigen Tropsen Wasser und einigen Tropsen fünst procentiger Nehnatronlange bermischt.

	iste erhigt.	löfen fich nicht		##				
ch nicht.	m Weinge	The state of the s	liche Löfun Scirt.	Ratronla	Die Fluo cenz ve	fcmindet nicht		
Die Farbstoffe lösen sich nicht.	n mit 70º/oige	löfen fich.	Die alkoholische Löfung fluorescirt.	wird 33º/oige efügt.	Die Fluores= cens ver=	ich windet		
Die Far	Die Farbstoffe werben mit 70%,igem Beingeiste erhigt.	Dieselben lösen sich.	Die alkoholische Lösung fino= rescirt nicht.	olischen Lösung wird hinzugefügt.	teine Farben= veränderung			
	Die 3		Die alkoholische Lösur rescirt nicht.	Zu der alkoh	Die Färbung verändert sich	ind brann rothbrann		
Die Farbstoffe lösen sich.			· · · ·		Eutfärbung ober Uebergang in Die Färbung keine Farben- Die Fluores- Die Fluores- cenz berändert sich veränderung cenz ber	Die Farbe der Die Farbe ersalfoholischen ichert nicht wicht wieder in derfelben Puschen der die garbe der die Farben der die der der der der der der der der der de		
Die Farbsto	Die alkalische Löfung wird filz	moniat erhitt, auf Filtrirpapier	no a		Entfärbung ode rein L	Die Farbe der alkoholiscen Böjung erscheint wieder		

Alfohol Eofine Chanofin
Magdalaroth
Sudophenol Sudan II Sudan III Carminnaph tol
Induction Migrofin Migrofin Mosaciitiublan Dippenyle amiinblan
Allizarin Authra- Purpurin Alavopurpurin Alizarinorange Alizaringelb GG und R Ghyhamin Chyhamin Chyhamin Batentiludiun Anthre oder ruffifdes Geim Banubin R Anthre oder
Coerulein Gallein Gallochanin Gallochanin Gallantis Gallanifolan P Migarinfolan P Migarinfolan Migarinfolan Migarinfolan Migarinchanin foloarges Alfi- garinchanin Wuffigallol

Reactionen der Naxbstoffe. Nexidine

	Farbe der wäfferigen	Die wässerige Li	Die wässerige Lösung wird durch	Durch concentrirte
	Solung	Salzjäure	Aetznatron	Schwefelfäure
Acridingelb	gelb	gelb niedergefchlagen	gelb niedergeschlagen gelb niedergeschlagen gelb gelöft, verdünnt gelber Riederschlag	gelb gelöst, verdünnt gelber Riederschlag
Acridinorange	orange	roth gefärbt	gelb ausgefällt	entfärbt, verdünnt roth, hierauf orange
Benzoflavin	gelb	orange ausgefällt	gelb ausgefällt	gelb, gelöji grünlich finorescirend, ber= bünnt gelb, hieranf orange Niederichlag
Chinolinroth	roth beim Erhitzen		 .	farblos gelöft, ver- dünnt roth
Chinolingelb	geľb	theilweise Ent- färbung	dintelgetb	orange gelöft, ver= dännt gelb

Mgine.

grün gelöft, verdünnt blan und violett	grünblan, verdünnt carmoifinroth	grün, verdünnt blau, violett, roth	grün, verdünnt blau und roth	grün, verdünnt blau und roth	violettgrau, verdinut violettroth gefällt	olivengriin, verdiinnt blauviolett	violettblau, verdünnt violett	grünlichbraun, verz bünnt violett und blau, violett gefällt
braun ausgefällt	gelbbraun gefällt	rothbraun gefällt, im Waffer löslich	roth ausgefällt, im Wasser löslich	roth ausgefällt, lös= lich im Waffer	rothviolett fluores= cirend	vivlettblau gefällt	violett gefällt	ı
theilweise entsärbt	blan	blau, im Ueberichuß rothbraun gefällt, im grün, verdünnt blau, violett Wasser löslich	blamviolett	violett	biolett	ohne Wirkung	überschiissige Säure blan	blau gefällt
violettroth	violettroth	roth	roth	carmoifinroth	carmoifinroth	violettroth	violett	blauviolett
Nentralviolett	Neutralroth	Safranin B	Safranin G	Untethyft (Fuchsia Giroffée)	Magdalaroth Sudanroth	Жаньетн	Reutralblan	Baslerblan

A 3 o f a r b st v f f e. Rothe Farbstoffe. Böslich mit rother Farbe in concentrirter Schweselsäure.

			مراجع المستحد	
		Die wässerige Bö	Die wässerige Löfung wird durch	Die Löfung in Schwefeligure mirk
		Salzfänre	Nehnatron	durch Waffer
Die wässerige &&	Srfeil	braun ausgefällt roth gefärbt	brannroth ausgefällt braun ausgefällt	rothbraun ausgefällt unverändert
Sood gefaut	Erita B Coccinin B Brillantfcharlach I	roth gefällt rothbraun braun ausgefällt	roth ausgefällt braun ausgefällt braun ausgefällt	roth firschroth brann ansgesällt
Die wässerige Bö=	Orfeilleerfat JVN	blan	braun	roth
fung wird durch Soda nicht gefällt	Cochenillescharlach Scharlach IT	braun ausgefällt ölige Trovfen ichei=	orange rothbrann	braun ausgefällt ölige Trovfen ichei:
		den sich ab		den fich ab
	Nzococcin 2 R	rothbraun ausgefällt	gelbbrann	braun ausgefällt
	Ponceau R		unverändert	firfdroth
	Balatinscharlach	<u> </u>	gelblichroth	braun ausgefällt
	Bonceau J, 2R, 3R		unverändert	firfdroth
	zsoncean K.T.	unverandert	braungelb	fir/dyroth
	Magoeojin Of mifolwoth	braun ausgefallt	branngelb	rothbraun ausgefallt
	Coccin	unberanbert	hrännlich	firithroth
	Brillantponceau	braungelb ausgefällt	unverändert	rothaelb
	Säureponceau	braun ausgefällt	braun	braun ansgefällt
	Byrotin RRO	veilchenblau	gelb	roth

Schwefelfäure.
in concentrirter
Ξ.
Farbe
blaner
mit
20stid)

	roth	roth roth braun gefällt braun gefällt violett gefällt und	rothbraun gefällt brain gefällt roth roth violett roth gefällt ichvarzeiblich		rothbraun gefällt	fcarlach gelbbraun gefällt	roth fuchfinroth
mer Onjugelenlanne.	violett gefällt,	braungelb unverändert roth ichmußig violett violett	unverändert braun rothgelb fchunkigviolett violett unverändert	irter Schwefelfänre.	roth gefällt	lidstbraun braun	gelb dunffer
Evenia mii vainei Faive in concennius Sajvelesfaine.	unverändert	unverändert unverändert braun gefällt gelbbraun gefällt violett gefällt	braun gefällt braun gefällt biolett roth rothbraun gefällt ichwarzblan gefällt	Böglich mit violetter Farbe in concentrirter Schwefelfanre.	unverändert	braun gefällt gelbbraun	braun unverändert
and min busas	Ponceau S extra	Bordeaug B Buffalorubin Palatiuroth Ponceau 4 RB Crocein 2 B	Noth J und 3 J Orieilleroth A Orieille BB Grocen 7 B Borbeau J Stilbenroth	Lözlich mit violet	Nzococcin 7 B	Arthftallponceau Rocceline (Echt= roth A)	Nzorubin S Bordeaux S
	Die wässerige Bö- sung wird durch Soda gefällt	Die wässerige Vö- fung wird durch Soda nicht gefällt			Die wäfferige Bö- fung wird durch Soda gefällt	Die wässerige Lö= fung wird durch Soda nicht gekällt	100 mm mag)

Die Löfung in Schwefelfaure wird	durch Waffer	roth roth roth roth brann gefällt violett gefällt roth brännlich		blan mit brannen Flocken roth	braun gefällt
Die wässerige Bösung wird durch	Negnatron	brann gelbbrann blan violett brann violett roth brann veilcheuroth	irter Schwefelfänre.	rothbraun braun gefällt	braun
Die wässerige Be	Salzfäure	unverändert unverändet bräunlich gefällt biolett gefällt braun gefällt biolett gefällt braun gefällt	Löslich mit grüner Farbe in concentrirter Schwefelfänre.	roth gefällt orange gefällt	rothbraun gefällt
		Bordeaur 6 R Crocein 6 BX Nzofudfin B 11. I Crocein B Brillanteroein Ponceau SS extra Ponceau SR extra	Löslich mit grün	Bieberichscharlech Solidscharlach	<u> <u>Вог</u></u> беану ВХ
		Die wässerige Bö- sung wird durch Soda nicht gefällt		Die wässerige Lö- sung wird durch Soda gefällt	Die wässerige Bö- sung wird durch Soda nicht gefällt

Gelbe und orange Larbftoffe.

Wöglich mit gelber bis gelbbranner Farbe in concentrirter Schwefelfanre.

roth roth roth	1	orange brann gefällt orange kirfdroth Entwickelung fanvef=	nger Sanre gelbbrann gefällt		brann gefällt	brann gefällt brann brenn gefällt
d Statingeld braun gefällt braungelill (Methyle roth cong. II (Methyle roth cong. II)	gelb gefällt	unverändert branugelb unverändert unverändert branuroth branuroth	unverändert	rter Schwefelfäurc.	violett gefällt	roth braun braungelb
roth brann gefällt roth	orange gefällt	brange branngelb gefällt innberänbert innberänbert innberänbert innberänbert	unverändert	Löslich mit rother Farbe in concentrirter Schwefelfaure.	orange gefällt	braun gefällt gelbbraun brännlich
Naidingelb Chiploidin Drange III (Methyle	Thiazolroth	Säuregelb Croceindrange Orange J Ponceau 2 J Chyfoin Karcein	Diamantgelb	Böslich mit roth	Allizariu s	Drauge I Orange II Citroniu, Azofiaviu, Azogelb
Die wässerige Bö- sung wird durch Soda gefällt		Die wässerige Bör fung wird durch Soda nicht gefällt			Die wässerige Bö- fung wird dirch Soda gefällt	Die wässerige Bössering wird dung wird dung Soda nicht gefällt

		Die wässerige Lösung wird durch	fung wird durch	Die Löfung in
		Salzjäure	Aehnatron	burch Waffer
Die wässerige Vör sung wird durch Soda gefällt	Löslich mit roth Orange IV	Löslich mit rother Farbe in concentrirter Orange IV violett gefällt	ter Schwefelfänre. gelb gefällt	violett gefällt
Die wässerige Lö= ling wird durch Soda nicht gefällt	Metanilgelb Brillantgelb Heffildgelb	roth violett gefällt fchwarz gefällt	unverändert rothorange roth	roth violett gefällt fcwarz gefällt
@offb	Löslich mit grün Solidgelb N	Böslich mit grüner Farbe in concentrirter Schwefelfänre. N fahlblan gefällt unverändert	cter Schwefelfäure. unverändert	ftahlgrau gefällt
	Löslich mit branner	Braune Larbstoffe. Löslich mit brannrother Farbe in concentrirter Schwefelfänre.	trirter Schwefelfäure	
Die wässerige Lö- sung wird durch Soda gefällt	Phenylenbrann Catechubrann Toluhlenbrann	roth braun gefällt braunroth gefällt	braun gefällt braun gefällt braun gefällt	roth braun gefällt braun gefällt
Die wässerige Lö- sung wird durch Soda nicht gefällt	Nesorciabrann Säurebrann I	braun gefällt unverändert	unverändert unverändert	braun gefällt braungelb

ĭ
Schwefelfäur
ರ
=
<u>e</u>
2
≘
Ŧ
\tilde{o}
(9)
٠.
concentrirter
ヹ
ニ
=
9
\simeq
5
J
.≡
Ξ.
<u>e</u>
\equiv
2
25
Farbe
2
e
⇌
violetter
0
==
_
-=
III.
3öslid)
=
051
:0

	branın gefällt roth roth	blan, verdinnt brann gefällt	grünlich, verdünnt violett gefällt	dunkelolivgrün, ver- dinnt blan	ichwarzblan, hierauf griin, verdinnt schwarz gefällt	bkan und braun ge- grünkichbkau, grau, fällt berdünnt violett ge-	violett, braun beim Verdiinnen	
ririer Samereijanre.	unverändert braunroth röthlichgelb arbstoffe.	violett gefällt	bfänfið)	unberändert	unverändert	blan und brann ge- fällt	rolfwiolett	
Lostia) mit violetter Farve in concentritter Samefelfame.	braun gefällt untver roth biolett gefällt röthli Edymarze und violette Carbstoffe.	violettroth gefällt	violett gefällt	blan	fdwarz gefällt	violettroth gefällt	braum gefällt	
Roslid) mit biolo	Benzobrann Selidbrann Selidbrann	Wolfdwarz	Diannantfdwarz	Naphtolfchwarz	նորնէր/ա <u>ու</u> ու յն յառո _ւ 3	Solibuiolett	Şejîtjdviolett	

Azofarbitoffe unlöslich im Waffer.

	Die alfoholische Böslung ist gefärbt	Die alfoholische Be- Durch concentrirte fung ist gefärbt Schwefelfanre gelöft	
Sudan J	gelb	gelbbrann	ŀ
Sudan I	orange	fuch finroth	1
Buttergelb	gelb	aelb	1
Sudan II	roth orange	fuchfinroth	1
Subanbrann	braun	blan	****
Carminnaphtol	roth	fuchiinroth	1

Benzidine und analoge Farbstoffe. Rothe Karbstoffe.

Qöslich mit blauer Farbe in concentrirter Schwefelfanre.

	Die wässerige Löfung wird durch		Die Lösung in
	Salzjäure	Aehnatron	darch Waffer
Congoroth Congoforinth J & B Congo JR Britantcongo J	blau gefällt violett gefällt blau gefällt braumviolett gefällt	brannroth gefällt roth	blan gefällt violett gefällt blan gefällt violett gefällt

ichwarzblan gefällt biolett gefällt blan gefällt brann gefällt branngelb gefällt ichwarzblan gefällt ichwarzblan gefällt folioarz gefällt blan gefällt blan gefällt blan gefällt blan gefällt	braun braun gefällt violettgrau gefällt braun gefällt	brann gefällt brann gefällt blauviolett gefällt
orange gefällt roth gefällt roth gefällt roth gefällt roth gefällt ooth gefällt	irter Schwefelfäure. braun voth oder roth gefällt gelbroth gefällt roth gefällt	bitoffe. rter Schwefelfäure. orange rothbraun
braum gefällt biolett gefällt blan gefällt braum gefällt braum gefällt braum gefällt ichwarz gefällt biolett gefullt blan gefällt blan gefällt blan gefällt blan gefällt blan gefällt	Böslich mit violetter Farbe in concentrirter Schwefelfäure. P braun gefällt roth oder roth gefällt nige braun braun roth gefällt braun roth gefällt braun roth gefällt braun roth gefällt	Eöslich mit rother Farbe in concentrirter Schwefelfäure. ge J braungelb gefällt orange R braun gefällt rothbraun
Brillant Congo R Congo 4 R Benzopurpurin 4 B Benzopurpurin 6 B und 10 B Benzopurpurin 6 B und 10 B Benzopurpurin 7 B Beltapurpurin 7 B Brillantpurpurin 7 B Brillantpurpurin 7 B Brillantpurpurin 8 Brillantpurpurin 8 Brillantpurpurin 9 Brillan	Longo P Ladorange Benzovange Benzovange Diaminroth	Eduplenorange J Chuplenorange J Chrysanin R Salmroth

	-		
	Die wässerige Lösung wird durch	fung wird durch	Die Löfung in Schwefolfänns mirk
	Salzfänre	Netznatron	durch Waffer
Bannivollgelb Directgelb	braun gefällt braun gefällt	orange braunroth	violettblau gefällt braungelb gefällt
Böslich mit blaner oder bioletter Farbe in concentrirter Schwefelsanre.	violetter Farbe in co	ncentrirter Schwefels	äure.
Orange Congo R Diamingeld N Carbazolgeld	braun gefällt grünlich gefällt braun gefällt	gelbroth gefällt orange	braun gefällt grünlichbraun gefällt braun gefällt
Böslich mit blan	Elaue Inrbstoffe. Löslich mit blauer Farbe in concentrirter	:ter Schwefelfänre.	
Diantinblan 3 R Diantinblan B Diantinfchvarz B Benzoganrin 3 J Sulfonzurin	blan gefällt blan gefällt blan gefällt blan gefällt	violettroth violettroth roth blan gefällt	violett gefällt blau gefällt röthlichblau gefällt violettblau gefällt violettfchwarz gefällt
Violette Larbstoffe. Röslich mit blauer oder violetter Farbste in concentrirter Schwefelfänre. Congoviolett violett gefällt gelb Azoorjeillin violett gefällt furschoth	Violette Karbstoffe . violetter Farbe in con violett gefällt violett gefällt	r. ncentrirter Schwefelf gelb firfchoth	änre. violett gefällt violett gefällt

blauviolett gefällt rothviolett gefällt violett gefällt violett gefällt blau gefällt violettblau gefällt bioletttgefällt	brann gefällt brann gefällt		braun gefällt
voth roth roth roth roth roth roth roth r	ter Schwefelfäure. roth roth	ler Schwefelfäure.	Ι .
blan gefällt fd)warzviolett gefällt violett gefällt violett gefällt blan gefällt violett gefällt violett gefällt	Braune Farbstoffe. Löslich mit violetter Farbe in concentrirter Schwefelfäure. min braun gefällt roth	Exiline Larbstoffe. Löslich mit violetter Farbe in concentrirter Schwefelfänre.	ຳຝົກເມເຮີເອດສະພັກ ດູຣະຈັນໃໃ
Diaminichwarz R Diaminbiolett Vzoblan Benzoblan R Lzoviolett Benzogurin I	Lösklich mit vi Congobrann Heftifchbrann	Böslich mit vi	Diamingrün

Sofine.

	Die mässeriae Söfuna iff	Die wässerige Be	Die wässerige Lösung wird durch
		Salzfäure	concentrirte Schwefelfäure
Eofin gelblich Eofin A, B od G	Gosin gelblich Cosin A, B od G rescenz	orange gefällt	gelb gelöft, mit Infat von Manganiuperogyd erhist, entwicken sich Bromdämpfe
Cofin blantid Cofin J Crythrofin B od. G Pyrrofin J oder B Primerofe, 188= Itiqes	tirfdroth ohne Fluorescenz, die altoholifche Löfung fluo- rescirt fchwach orange	orangeroth' ausgefällt	gelb gelöft, mit Zusat von Mangansuperoryd ent- wicken sich violette Dämpfe von Jod
Eofin BN Safrofin Scharlacheofin	firichvoth mit fehr schwacher Fluorescenz, die Löflung mit Ueberschip von Alfohol er- hitzt wird geld, Sänren säl- len einen farblosen Rieder- schlag aus	ftrohgelb oder gelbbrann ge- fällt, mit gelber Farbe in Manganfinperoxyd ent- lvickeln sich erflickende Dänz- pschore löslich	goldgelb, mit Zujag von Manganfuperoxyd ents wicklu fich erktickende Dänis pfe
Phlozin	tirfgroth mit gelblichgrüner Fluorescenz, durch Alfalien geht die Böhug in Biolett- roth über	Keischfarbig gefällt, gelbs braun in Nether löslich	gelb, mit Zufag von Man gaufinperoyyd entwickeln fich Bromdämpfe

orange, mit Zusak von Mans gausuperogyd erhigt eut- wickeln sta Joddanpse	gelb, auf Zufag von Waffer orange, mit Zufag von Man- geringer rother Niederschlag ganfiweroxyd erhigt ent- wickeln sich Bromdampfe	roth gefällt auf Zusak von orange, mit zusak von Man- Wasser enter gausuperorpd erhigt, enterviewenter sich Wromdämpse	gelb, mit Jusak von Man- ganfuverogyd erhist, ent- wicken sich Bromdämpfe	gelb, mit Wasser verdümt, gelber Niederschass	
roth gefällt, in Nether gelb löslich	im kalten Wasser fast un: gelb, auf Zusaser volder Niederschlag gausspezitzt entwicklich, im heißen 50% igen geringer rother Niederschlag gausspezitzt entwicklich orange löslich, pieter roteuroth, verdiunt gelblichgrün knoreseirend	roth gefällt auf Zusat von Wasser	orange, auf Zusak von Wasser roth gefällt	gelb ausgefällt	
rothviolett ohne Fluores- roth gefällt, in Nether gelb orange, mit Zusat von Man- ceuz; im Alfohol roth lös- lich, goldgelb fluoreseirend	im falten Wahser fast un- töslich, im heißen 50% bigen Alfohol orange löslich, ipärer rosenroth, verdiunt gelblichgrün finoresecirend	ichwer löslich in Waffer, löslich in Alfohol, roth mit gelblichgrüner Fluoreseenz	unlöslich im kalten Wahfer, sehr wenig im kochenden; im Alkohol carminroth mit orangegelber Fluorescenz	Chrysolin, Uranin gelblich mit grüner Fluores- cenz	
Rofe Bengale	Erythrin alfoholifche Print- rofe Ethyleofin	Methyleofin	Methylpblozin Chauolin	Chrysolin, Uranin	

Hydraeine.

	Durch concentrirte	Schwefellaure	1		gelbbraun, durch Berdinunug braun gefällt	l		blane Löjung, ver- dinnt blanviolett ge-	1	blan grün, verdünnt roth
	jung wird durch	Aegnatron	orange		1			violett gefällt	İ	violett gefällt braun gefällt
Sylveneine.	Die wässerige Lösung wird durch	Salgfäure	orange	Indophenole.	rothbraun in alkoho: lifder Löfung	l	Juduline.	blan	blan gefällt	unverändert roth gefällt
	Die wässerige Löfung	=	getb		nulöslich in Wasser, rothbraun in alkoho: blan löslich in Al- fohol	wird an der Luft blan		Nicht fulfonirtes unlöslich in Wasser, Indulin violett löslich in Al-	löglið) Iöglið	blan blau roth
			Tatrazin	-	Sudophenol	Zudophenol, reducirt		Nicht fulfonirtes Indulin	jussonirtes Indu-	Phenying Rrefylblau Azocarmin

	•	:
ē	1	-
	-	٠
ě	-	5
	****	3
Č		*

					71					
		lidytgelb	lid)tgelb	I	weinroth			rothbraun, brauner Riederschillag beim Verdünnen	braun, beim Ber- dünnen brauner Nie- derfchlag	grün, beim Berdüns nen roth
•	dunkelgelb	l	l	aus der heißen Bös jung orange gefällt	bunfelgelb	duuffer	<u>. 2</u>	l	grünlichgelbe Fluo- rescenz	I
	!	entfärbt oder weiß gefällt	eutfärbt oder ftroh: gelb gefällt	lid)tgelb	weinroth	Entfärbung oder gel- ber Niederschlag	Nitrofofarbstoffe.	l	l	1
	gelb	orange	оканде	оганде	gelb	dunkelvoth		getb	gelb	unlöslíð
	Pitrinfanre		Naptholgelb	Naphtolaelb Sund Brillantgelb	Flavaurin	Unrantia		Gambin R	Cambin I	Diozin

	Die wässerige 20=	Die wässerige Li	Die wässerige Lösung wird durch	Durch concentrirte
	fung ist	Salzianre	Negnatron	Schwefelfäure
Naphtolgrün B	gelblichgrün	and a second	bläulichgrün	branngelb, beim Ber-
Resorcinblan	blan	roth	blau	roth
		Dyazine.		
Gallochanin Biolett folib	unlöslich in Waffer, violett in Alfohol	carminroth	roth	blan, verdünnt roth
Ягипе	blauviolett	carmoifinroth	braun ausgefällt, im Ueberschuffe violett löslich	braun ausgefällt, im blau, verdünnt car- Ueberschusse violett löslich
Meldolablau Reublau	violett	blan	brann ansgefällt	dunkelgrün, verdünnt blan und violett
Muscarin	blauviolett	bsauviolett gefällt	gelbbraun	grünblan, verdünnt violett und violett gefällt
Rifblau	blan 	Bildung violetterNa- dechen im ausfallen- den Lichte violett, grün restectirend		gelb oder rothbraun, verdinnt grün und blau

Farbstoffe ber Dynketone.

		Berhalten zu	
	Wasser	Nehnatronlange	concentrirter Schweselffäure
Mlizarin	unlöslich im kalten, wenig löslich im warmen mit orange Farbe	violett löslich	orangeroth löstich, verdünnt orange Riederichlag
Flavopurpurin	im kalten unlöslich, gelb, wenig löslich im siedeuden	purpurroth löslich	violeltroth löslich, durch Spuren von falpetrigsauren Dämpfen braun
Ssopurpurin	im falten nulöslid, wenig orange löslid) im fiedenden	röthlichviolett löslich	braunlöslich, durch Spuren von Salpetrigfäuredämpfen rothviolett
Purpurin	im talten kaum löslich, roth löslich im fiedenden	rothviolett löslich	rofenroth löslich
Alizarinbraun	unlöslich	grünlichblan, an der Luft rothbraun löslich, verdünnt brauner Riederschlag	rothbraun löslich, verdünni branner Riederschlag
Alizarin=Bor= deaug B	unlöslich	violettrothe Löfung	violett löslich, verdünnt rothbrauner Riederschlag
Alizarinchanin R	unlöslið) mríserið	blane Löfung	blaue Löfung

		Berhalten zu	
	Wasser	Achnatronlange	concentrirter Schwefelfaure
Alizarinorange	ពេកប៊ែនព្រំស្	rothviolette Löfung	otange Löfung, verdünnt gelber Niederfelleg
Alizarinblau Alizarinblau S	unlöslich gelbbraun im kalten, beim	grünlichblane Löfung blau in verdünnter Löfung	rothe Wöfnug, verdünnt gelb gelbe Wöfung
Alizaringelb A	Etythen vlauer Actederfaltag gelb im siedenden	dunkelgelb, an der Luft	gelbe Böfung, verdünnt
Alizaringelb C	gelb, im fiedenden	brännliche Böhng	lichtgelbe Löfung
Calloffavin Galloffavin	untöstich untöstich	branniggelbe zojung branngelbe Zöjung	brännliche Böhnng gelbe Böhnig, beim Ber-
Alizarin-Marron	սունձնե	violette Löfung	ounnen grannast verever- faflag roth löslid)
Alizaringrün S	dunkelgrün im kalten, erhitet grüner Nicderschlag	violette Löfung	1
Alizarinroth S	orangegelbe Löfung	violette Lösurg	
lik nome			

Phtaleine.

	Cur Maffer	Die wässerige Lö	Die wässerige Lösung wird durch	Berhalten zu cons
	عس جمسام	Sal3fäure	Aehnatron	fänre
Gallein	unlöslich, dunkelroth löslich im Alkohol	1	rothe oder blane Lö- fung im Ueberschusse	dunketrothorange Löjung, verdinut branner flociger?die- derichlag
Cerulein	unföstich auch im Vle fohol	ı	grüne Löfung	dunkelgrün, durch Verdünnen grün: fchwarzer Nieder: fchlag
Cerufein S	olivgrini, im heißen Wasserser löslich	olivarün, im heißen Entwickelung fcwef- Waffer löslich liger Eafe	dunkelgrün gefällt	dunkelgrün, durch Berdünnen grün= fchmarzer Nieder= fchlag
Chinolingelb Chinophtalon	gelb löslich	wird lichter	fehr dunkel	orange <u>Böfung, vers</u> dünnt gelb
Жвобаниін	violettrothföslichmit orangefarbiger Fluo- rescenz, beim Er- wärmen verschwin- bend	violettrothföslichmit in Form grüner Ary- orongefarbiger Fluo- rescenz, beim Er- wärmen verfchvin- de im Ueberchusser end lösen	warm oder im lleber- fchusse von Ach- natron inrosenrothen in Aether löslicken Flocken ausgestätt	gelbe Eöfinng, beim Verdinnen blan- stickig scharlachroth

Farbstoffe von den Primulinen derivirend.

	Cm Maffer	Die wässerige Lösung wird durch	fing wird durch	Berhalten 311 con=
	om calle	Sal3faure	Aegnatron	fäure
Primulin	getbe Löfung	gelber Niederschlag	1	ftrohgelb, gelber Rie- berfchlag beim Ber- biluncu
Minofa	gelbe Löjung		1	gelbbraune Löfung, gelber Riederfchlag beim Berdinnen
Oriolgelb	orange Löfung	gelber Riederfcklag	rothe Färbung	rothe Löfung, gelb= branner Niederfchlag beim Aerdünnen
Mfalibraum	rothe Löfung	brauner Niederschlag	rother Niederfchlag	violetteLöjung, brau= ner Niederschlag beim Verdünnen
Thinzolge'lb	gelbe Löfung	orangegelber Nieder= fc/lag	orangegelber Nieder= gelbbranne Böfung, fchlag gelb beim Berdinnen	gelbbraune Löfung, gelb beim Berdünnen
		Thiobenzine.		
Thioffavin T	gelbe Löfung	1 .	-	farblose Lösung, gelb beim Berdünnen

gelbbraune Löfung, orange Riederfchlag beim Aerdünnen			bräunlichgelbe Lö: jung, beim Berdin: nen biolettroth		granatroth gefärbt prange Böfung, beim Berdünnen blaner Niederschlag	orange Löjung, beim Verdünnen blaner Niederfclag	orangegelbe Löftung, beimAerdünnengelb, darauf blan wer- bend
	πe.		Nosanilinausgefällt, löslich in Nether		granatroth gefärbt	granatroth gefärbt	röthlicher Nieder= fchlag
orangefarbiger Riederfchlag	Triphenylmethane.	Rothe.	gelbe Färbung, ver- dünnt tritt die ur- iprüngliche Farbe auf	Blanc.	1 .	grün gefärbt	grüner, später orange- gelber Riederschlag, beimReutralisiren er- scheint die ursprüng- liche Farbe wieder
getbe Löfung	-		Fuchjiu-Wagenta carmoijin1.01h löslich gelbe Kärbung, ver= Nosanilinausgejällt, brännlichgelbe Weisbins- binnt tritt die 11r= töslich in Nether jung, beim Berdins- ipringliche Farbe garbe auf		unlöslich, blan lös: lich in Allfohol	unföslich, blau lös- lich in Affohol	blan löklið, beim Kochen Íseibet fich eine rötbliste harz artige Waffe aus
Thioffavin s			Fuchfür-Magenta		Anilinblau	Diphenylamine blau	Victoriablan B

	Cu Moffer	Die wässerige Bi	Die wässerige Lösung wird durch	Berhalten zu con-
		Salzfäure	Netznatron	fäure
Victoriablau 4 R	blau löslich, violett beim Sieden	grüner, später orangesgelber Rieberschlag, beim Reutralisiren er: scheint die ursprüng- liche Farbe wieder	violettbrauner Niederschlag	orange Eöfung, beim Berdünnen grün und blan
Rachtblau	blan löslich, triibe beim Sieden	Detto	röthlicher Rieder= fchlag	orange Löfung, beim Berdinnen blau
		Piolette.		
Methylviolett Pariferviolett Benzylviolett	violett löslich	griin, beim Ueber- fchuß braun	griin, beim Ueber- branne Kärbung und gelbe Löhung, beim fchuß brann ebenfolcher Rieder- Lerdinnen griin, fchlag gelb und biolett	gelbe Löfung, beim Berdünnen grün, gelb und violett
Hofmann's Biolett	blanviolett löslich	gelbbraun	bräunlich gefällt	gelbe Löfung
		Grüne.		
Methylgriin Pariēgriin	grünlöslich, unlös- orange gefärbt, beim lich in Amplalfohol Berdünnen gelblich- grün	grünlöslich, unlös» orange gefärbt, beim lich in Amylalkohol Berdünnen gelölich: grün	ı	orangegelbe Löfung, beimBerdünnen gelbe grün
Jodgrün	griin löslich, unlöse lich in Amylalfohol	entfärbt		orangegelbe Löfung, beim Kerdünnen gelbe

gelbe Löfung, beim Berdinnen grüngelb und grüner Rieder= fchlag	gelbe Böfung, beim Verbünnen grüngelb und grüner Nieder= fchlag	gelbe Böfung, beim Berdinnen orange und grünorange		Eutfärbung gelbe Löhung, beim erfchlag, un: in Aether	blane Löfung, später röthlich, beim Ber- dünnen blan	blaue Löfung, beim Berdünnen blauer Niederschlag	röthlich oder eutfärbt orangegelbe Böfung, beim Berdünnen blan
entfärbt und schmutiggrün	շուքնեն սոծ քշյուսեյնցունո	gelborange und ichwacher Nieder= fchlag	methane.	leichte Entfärbung und Niederschlag, un= löslich in Aether	violette gefärbt	gelb gefärbt beim lleberfcuß	röthlich oder entfärbt
orange gefärbt	orange gefärbt	faum in kelhem, unr grünorange und gelb in heißem grünblau beim Ueberschuß Ibstlich	Sulfonirte Triphenhlmethane. Bothe.	1	I	blan gefällt	blan gefällt
grünblan löslich, löslich in Amplalfo hol	grünlöslich, löslich in Amylalkohol	fanın in kaltem, uur in heißem grünblau föslich	Enlfor	violettroth löslich	blan löslíð	blan löslich	blau löslid)
Malachitgrüu 	Briffantgriin	Victoriagrilu 3 B Neufolibgrilu		© வாசர்மர்) fi ம	Mfaliblau	Blau fiir Seibe	Cotonblan

Diolette.

	Su Maffer	Die wässerige Be	Die wässerige Lösung wird durch	Berhalten zu con=
		Salzfäure	Aehnatron	fäure
Biolett RS	violettroth löslich	l'	ftrohgelb	gelbe Böfung, beim Berdinnen biolett=
Säureviolett	violettroth	grün, darauf gelb	grün, daranf gelb violett gefällt beim gelbe Wöfung, beim Ueberfchuß Berdünnen grün und	roth gelbe Böfung, beim Berdünnen grün und biolett
		Erüne.		
. Şelvetiagriin	grünblau löslich	rothdrauner kupftal- eutfärbt und weißer wenig gelb löslich, linijcher Niederschlag Reim Verdünnen orange, darauf grün	entfärbt und weißer Niederschlag	wenig gelb löslich, beim Verdinnen orange, darauf grün
Sänregrün Lichtgrün	grün löslich	gelbbraun	entfärbt und schnutzigbiolett aus= gefällt	gelbe Löfung, beim Berdünnen grün
Gnineagrün	grün löklid)	gelbbraun	schwarzgrün gefällt	fcwarzgrün gefällt gelbe Böfung, orange, beim Berdinnen
-			-	grün

Thinzine.

gelblichgrüne Löfung, beim Ber- dinnen blan	grüne Löfung	
biolett	ļ	
grünlichblau		
blan löslid)	grünblan löslich	
Methylenblau	Methylengrün	

Sach-Register

zum ersten und zweiten Band.

Abbrennverfahren, deutiches 613.

frangofiiches 613. Abdampf, Benügung 24. Abicheiden des Nieberichlages

Abidirecten 562. Abftrichofen 518. Acetatberfahren, bafifches 390. Abjective Farbstoffe 932. Aeanptischer Saftor 820. Ufrifanischer Indigo 780, 782. Alabafter 327.

Mlaun, concentrirter 939. - Gigenschaften 941.

- aebrannter 941. neutraler 942.

Alaunbeständigfeit des Ultramarin 627. Alaunfestes Ultramarin 612. Alexandergrün 699.

Alizarin 901. Benütung gu Farbladen 972.

Gigenschaften 971. Mlizarinfarblad 970. Alizarinroth 923. Alkalibeständigkeit ber Farbe 202.

Alfanna 799. Alfannaertract, reines 801. Alfannaroth 800. Alfannin 800.

Alfohol als Ausfällmittel 54. Alte Theorie 5. Aluminiumstannat, Berwen= bung 857.

Umerifanisches Chromgelb 360,

396, 402. Brün 171.

- Indigo 780, 781.

Amerifanischer Bermillon 477. | Araometer 30. Ameifenfäure, Berwendung gu

Smaragdgriin 721. Ammonacetat, Bermenbung gu

Bleimeiß 260. Ummonhaemateat 773. Amoniakalaun, Nachweis 941. Ummoniat, ginnfaures 816. Umfelbeeren 756.

Anchusa 799. Undusin 800.

Berhalten gegen Reagentien 801. Unilinfarblade 920.

Animal-black 835, 846. Unleitung zur Untersuchung ber im Sandel borfommenden Theerfarbftoffe 1020.

Munaline 326. Annata 763. Unnotto 763. Antimonblan 591. Gigenichaften 592.

Antimonchlorid 288, 502. Antimonfarblace 886. Untimongelb 421. Untimonorange 457. Untimonweiß 288, 502. Antimonginnober 501, 509.

- nach Mathieu = Bleffn 514.

— Wagner 514.

- Gigenichaften 515. - Beriälfchung 516.

Untimonfaures Bleiornb 421. Antimony yellow 421. vermillon 501.

Untwerpenerblau 555. Antwerp blue 539. Apfelgrün 171.

| Mauarellfarben 994.

- nach Baumé 30. — — Cartier 31.

— — Imadbel 30. Urmeniicher Bolus 486.

Urmenische Erbe 485. Urnaubongrün 647. Arseniate de Cobalt 530. Arsenik orange 439.

Arsenik yellow 437. Urfenif rother 439. Arfenifrubin 439.

Arieniffaures Rupferornb 709. Urfenfarben, Befährlichfeit 735. Borfichtemagregeln bei ber

herstellung 734. Arfenfaure 646 Arientrijulfib 437.

Asbestjäden als Filtrirmaterial 44.

Michblei 349. Alicharau 171. Naphalt 741.

Asphaltbraun 741. Aufhellungsmittel 383.

Auflösen 28. Aufichlämmbottich 26.

Aufichwämmen 62. Auftragebretter 355. Aureolin 426.

Aurora 171. Auripigment 437. Ausfällbottiche 56. Ausfällgefäße 56.

Musfällen 52, 59. - Beobachtungemagregeln 55.

— Concentration ber Lösungen

— praftischer Theil 56.

– Reihenfolge der Lösungen beim 55.

Musfällen Temperatur 55. - mittelit Bolumperminde= rung 54.

— Vorgang beim 55.

Musfallmittel für Farblade 933. Auswaichen der Riederichläge

Abianonbeeren 756. Abianonförner 756. Maarin 973.

Uzofarben, Bermenbung 947,

Uzurblau 171, 560, 564, 595. Azur-blue 564.

Bahamasholz 804. Beaies de nerprun 756. Baltimore=Chromgelb 360. Baltimoregelb 399. Bartlett= Bad 286. Barwood 810. Barntgrün 633. Barnt, jalpeteriaurer 321. Barntmein 311. - Gigenichaften 322.

- Brufung 324. Baryt white 311. Barnumfulfarfeniit 437. Barnumfulfat 311.

- gebleichtes 313. - gefälltes 312.

— natürliches 313. — Gigenichaften 313. — Brüfung 314.

Baielergrun 709. Bailiche Farbitoffe 921, 924, Bafifches Acetatverfahren 390.

- Bleigcetat 367.

- Bleichromat 362.

- Chlorblei. Berwendung gu Chromgelb 387, 392. - Rupferacetat 682.

- Binfchromat 410. Batavia Cafflor 820.

Baume: Brade, Umrechnung auf Grabe Cartier 31. - =Spindel, rationelle 31.

Baumgrün 171. Bearbeitung ber Farbe 14. Beating Bat 779. Bed's Sybrometer 31.

Beeren bes Faulbaumes 758.

- ber Rainmeibe 758. Beinichmary 846. Beigenfarbitoffe 932.

Bell's Sochbrudfilter 18. Benares Indigo 781. Bengal Catechu 826.

- Judigo 780. Bergblau 572.

- nach Papen 573.

- - Beligot 574.

Berablau Permendung 575. Berggrun 631, 699, 709, 725, 728.

— nach Gurth 700.

- blaffes 703. - dunfles 703.

- Gigenichaften 704.

- fünftliches 700. - oderartiges 700.

- orbinäres 699.

- reines 700. - Borfommen 699. Bergginnober 460.

Berlinerblau 539.

- Ginrichtung gu 540. - lösliches 55, 546. - Löjung 660.

- mit blauvioletter Ruance 543.

— — Indigo=Nuance 542. — — Ultramarin=Nuance 540.

- Molnbdanfaurehaltiges 546. - Orndation 541.

- Borichriften gu 545. Berlin blue 539. Berlinerbraun 740. Berlinerroth 886.

Berlinermeiß 211. Bernfteingelb 171.

Beichleunigung bes Lojepro= ceffes 29.

Bichromatverfahren 542. Bimaehola 804. Bindelact gu Beingeift= Tuich=

farben 997. Bindemittel ju Sonig-Farben 991, 992.

Biemarcbraun 172. Bifter 739.

- mineralischer 740.

Bitter's Deftillirapparat 24. Bitumen 741. Bitumen of Judea 741.

Blac Catechu 825. Blanc d'albâtre 326.

- d'Angleterre 211. d'Antimoine 288.

- d'Argent 285.

- de Bougival 330. - de Briancon 320.

- de Champagne 330.

- de Dieppedale 330.

- d'Espagne 330, - de Meudon 330.

- de neige 211, 293. - d' Orleans 330.

— de Paris 330, 342,

- de Plomb 211. - de Rouen 330.

— de trémie 293.

- de Troyes 330. - de Venise 211.

Blanc de Zinc 293.

- fixe 311, 314. - - aus Bleifulfat 322.

- - Barnumnitrat 321. - - Gigenichaften 322.

- - nach Rrafft 322. - - - Ruhlmann 321.

- - Prüfung 324. - 3uiat zu Krappladen

- léger 285.

- mineral 326, 330,

- permanent 311. Blafenarun 915. Blau, helles 177. Blaubrand 599.

Blaubrennen 612, 613. Blaue Farbe 560, 539. Blaufarbenofen 562.

Blauglas, Berftellung 562. Blauholz 769.

- Ubfochung, Berhalten gegen Reagentien 772.

- Domingo 779. - Sonduras 770.

- Jamaica 770. - Martinique 770.

- Quabeloup 771. - Gigenichaften 774.

- Gabrung 771. - Prüfung 774.

Blauholzertract 773. - Brufung 775. Blanholzlad 918.

Blauholz, Bermendung zu vegetabilischer Bronze 918. Blaugrau 172. Blaugrün 172.

Blanbiolett 172.

Bläulichrother Farblad 964. Blaufrichiger Scharlachlad 961. Blaulichweiß 172. Blauer Carmin 593, 903.

- Farblad 903, 968, 976. - Grüniban 688.

Blaue Tuichfarben 987. Blane, Berftellung 666.

Bleiacetat, Ausfällmittel für Theerfarbitoffe 930.

Bleigcetat 364. - Gigenichaften 936.

- gu Bleimeiß 255. - basiiches 367.

- - ju Bleimeiß 284. - Berwendung ju Chromgelb

Bleiantimoniat 421. Bleiarienit 438.

Bleiarreini 400. Bleiaiche 432. Bleicarbonat, bassiches 211. Bleichromat, bassiches 362. — normales 362, 377.

Bleichromat reines 657. - Farben 363. - Berhalten gegen Reagentien 362. Bleidiornd 516. Bleierze ju Bleimeiß 284, 286. Bleiglang ju Bleimeiß 258, 285. Bleiglätte 430. - Sydrationisirung 370. - phyfitalifche Beichaffenheit 370. - Brüfung 370, 371, 434. - aus ichwefelfaurem Bleiornb 432. - Ueberführung in Bleiacetat 367. - Bermenbung 369. - - 311 Bleitveiß 257. Bleigran 172. Blei, metallifches, Ausscheiben 367. Bleimonornb 516. Bleinitrat 366 - Bermendung ju Bleiweiß - - Chromfarben 365. - - Chromaelb 389. Bleiornd, antimonjaures 421. Bleiornchlorid, Berwendung gu Bleiweiß 257. Bleiornd, rothes 516. Bleiornbfalze 859. Bleifalze, lösliche, Berwendung an Chromaelb 389. - - - Bleimeiß 267. Bleifchmelgen 213. Blei, ichwefelfaures, gu Chrom= farben 373. - Chromgelb 387, 392. Bleischweif 349. Bleisubornd 516. Bleifulfat 282, 373. - Bermendung gu Bleimeiß 267, 284. Bleitetraornd 516. Bleiverbindungen gu Chrom= farben 363. Bleiweiß 211, 212, 249.
— Apparat von Lefebore 225. - Ausbente 232. - Bindemittel 227. - gu Chromfarben 372. - Dedfraft 274. - Gigenschaften 272. - Griat 282, 293, 323. - Källungsapparat 243. - Fällungeverfahren 239. — Intorication 232. - nicht giftiges, nach Free-267. — — Zusammensetz. 223, 284. — — Zusätze 276, 283. mann 288. - Reactionsborgang 240.

Bleiweiß Reactionen 257. Bleiguder 364. - Saturationsberfahren 263. Bleu d'Anvers 539. - d'Azur 560, 595. - fublimirtes 286. - - Bufammenfenung 287. - de Berlin 539. - Surrogat 285. de Brême 575. - ungiftiges 282. - Untersuchung 277. - Berarbeitung 223. - Berlauf bes Broceffes 221. - Bermendung gu Chromgelb 387. - - Mifdungen 275. - Berfahren 591. - - nach Bell u. Fell 284. — — — Braun 270. - - - Bronner 267. _ _ _ Brown 270. - - - Burton 234. -- - Carterr u. riott 284. - - - Cern 252. Bluthola 769. _ _ _ Conby 269. -- Dall u. Milner 266. - - Dellafield 267. - - eleftrifches 236. - auf elettrolbtiichem Bege 270. - jaune 802. - - nach Elwnn Balter - noir 769. 263. rouge 802. - - frangösischem Ber= fahren 240. ₩D[485. — — Freemann 288. — — — Gardner 236. Bolus 485. - - - Gentele 219. — — - Growes 285. - - - Sartfield 235. - - in Raften 233. - - Aremier 233. — — nach Léon Labois 263. - - Lewis 286. _ _ _ Löwe 268. _ _ _ M. Lite 284. — — — Mac=Ivor 260. _ - - Martin 254. - - - Matteo 257. - gelbes 759. - - - Millner 253. — — — Morris 236. Braun 172. -- - Micolaus 268. - - - Dzouf 240. - - - Battinfon 265. _ _ _ Richardson 234, 282. _ _ _ Spence 258. _ _ _ Thenarb 240. - Lact 739. ——— Thomson 235. - - Tourmentin 257, — — Waltonu. Tobutt

- de chaux 572. - de cuivre 572. d'email 560. d'empois 560. - de montagne 572. d'oxyde de cuivre 575. de Paris 539. - de Prusse 539. - de safre 560. - de Saxe 560. - de Smalt 560. - Peligot 575. - Thénard 564. - verdâtre 572. - verditre 575. Böhmifche Erde 631. Bois, bleu 769. - de Brésil 802. — — jaune 802. - de Campéche 769. - d'Inde 769. des Terre ferme 802. Bollen's Grün 706. — armenischer 486. Bomban Catechu 826. Bone-black 835, 846. Bordaugrothe Farblade 976. Borfaures Kobaltornd 560. Bougival weiß 330. Brafil=Indigo 781. Brafilianische Orlean 764. Brafilienhol3 802. - Abfochung, Berhalten gegen Reagentien 805. - = Ertract 806. Brafiliethola 804. Braune Farblade 969, 976. Braungelb 173. Braunroth 173, 489. Braune Farben 736. Brauner Carmin 736. Braunichweiger Blau 539, 556. — — Gigenschaften 558. — — Untersuchung 558. - Grün 574, 634, 696, 709, 723. - - altes Berfahren 696. - - Gigenichaften 639, 699. Braunichweiger Grun, duntles | Calciumiulfat 327. 638, 639.

— – lichtes 638. - mittel 638.

- - nach Surft 637. - naffes Berfahren 634,

636, 638. — — neuartiges 639.

- - trodenes Berfahren 634, 635.

- — Untersuchung 640. Brazilin 806.

Brazil wood 802. Brecher 376. Brechichnecke 106.

Brechweinftein, Gigenschaften

Bremen blue 575. Bremerblau 575. - billige Gorten 582. - Eigenschaften 585.

- geringe Gorten 581. - locteres 585.

- mach Sabich 584. — Petich 585.

Bremergrun 173, 575, 696, Brennofen zu Ultramarin 509. Brennzeichen 605. Brigthongrun 706.

Brillant Scarlet 476. - Scharlach 476, 962. Brillang des Tones, Unter=

juchung 195. Brirnergrun 709.

Bronce des peintres 441. Brongefarben, pflangliche 853, 916.

Brongegrun 173. Brongeoder 352. Brun de Manganese 740. de Prusse 740.

 van Dyck 738. Brunswick blue 539.

- green 634. Buchenichwarz 834. Buckthorn-berries 756. Burdwan Indigo 781. Bürftefraut 820.

Cachou 825.

- clair 825. Cadminmaelb 440.

- auf eleftrolitischem Bege 441.

- Reactionen 442. - Untersuchung 442.

Cate Gamboge 755. Calcinirofen 518, 523. Calciumcarbonat 338.

— Löiung 650.

Calciumphosphat 858.

Calciumjulfit 440. Calciumyellow 440. Californienhol3 804.

Californisches Walzwerf 110. Calliaturholz 807. Campecheholz 769.
— ipaniiches 770.

Campecheholzertract 775. Cammood 810.

Canarifche Cochenille, Sorten 749. Candle black 835.

Cappaghbraun 737. Caput mortuum 484, 489. - - Menderungen im Farben=

ton 495.

— Apparat 491.

— — nach d'Adriani 494. — — Terrel 494.

Caracas Indigo 781. Carmin 873.

- nach Alonn und Lang= lois 876.

- 2800d 877. - blauer 593, 903. - brauner 736.

- dinefiicher 877. - de Safranum 821.

- Gigenichaften 879.

- feuriger 878. - gewöhnlicher 875.

- (öslicher 878. - ichonen 878.

Carmin=Farblade 881, 986. Carminiren der Rrapplace 899. Carminlad 882, 986. Carmin=Nafarat 879. Carminorange 871. Carminroth 878.

Carminginnober, heller 470. Carmoifin 173. Carmoifinlact 886.

- gewöhnlicher 889. Carmoifinroth 960. Carmoifinrother Lad 859.

- bunfler 964. Carthagena Gelbholg 759. Carthome 820.

Carthamin 821. Cartier's Araometer 31. Cartier's Grade, Umrech=

nnng auf Grabe Beaumé

Cassel earth 736. Caijelmannagrun 695. Catechu 825.

- Luszug, Verhalten gegen Reagentien 829.

- Bengal 826. - Bomban 826.

- Gigenichaften 828.

| Catechu Malaffa 826. - Mord-Indiiches 826.

- Beggu 826. - praparirtes 830.

Cahenne Orlean 763. Celeftia 325. Cementgrau 173. Cendre bleues 572. Centrifugal Sichtmaschine 161.

Centrifugen 51. - hängende 74.

- mit oberem Untrieb 73. — » unterem Antrieb 76.
— » Entleerung nach unten

77. - » feitlicher Entleerung 78.

Céruse 211. - de Clichy 211.

- » Mulhouse 282.

Cerufit 211. Chamois 173, 352. Champagnerfreide 330. Charltone White 304.

Charltonweiß 304. Chaux 325.

Chêne jaune 765. China clan 342. Chinagelb 439.

Chinese blue 539. Chinefifchblau 549. - mit brongartigem Glang

551. - violettem Stich 551.

Chinefisch gelb 352. Chinefiiche Gelbbeeren 757. - - in Schoten 757. Chinefifchgriin 831, 914. Chinefiicher Indigo 781. Chinefifch roth 459, 477. Chinefifche Tuiche 981. Chinefifcher Carmin 877. Chlorantimon 858.

Chlorbarnum 315, 419. - Gigenichaften 937. - Wallungsmittel für Theer=

farbfroffe 929. Chlorblei gu Bleiweiß 257. 265.

- gu Chromfarben 366. - Bestimmung des Bleige=

haltes im 372. - bafifches, gu Chromgelb 371,

387, 392. Chloritrontium Fällungemittel

für Theerfarbftoffe 929. Chocoladebraun 174. Chromate de Plomb 360.

Chromblau 593 Chrombraun 741. Chromes jaune 360.

Chromgelb 55, 56, 360, 384. 393, 669.

Chromgelb amerifanisches 360, 396, 402. - amerifanisches, für Chrom=

griin 380.

für Braunichweigergrün

- citronengelbes 391.

- dunfles 394, 401. - Farbfraft 407.

- französisches 360, 399.

- lichtes 400.

- mittel zu Braunichweiger=

griin 635. - parifer 400.

- quellenbes 385.

- reines 394. - Spooner 399.

- jum Schönen von Oder 357. - Unterichiebe im Sandel 406.

- Untersuchung 671. Chromgrun 634, 643, 647,

676.

- burch Ausfällen 660. - blauftichiges 662, 665.

- Chromgelb gu 380. - Dedfraft 657.

- buntles, glangenbes 663,

- Gigenichaften 647, 653.

- Mifchungen 671. - Moosnuance 665.

- nach combinirtem Verfahren 663.

- nach Bogel 662.

- olivengrünes 665.

- Brüfung 656. - Streden 658.

- Tapetendrud 658, - werfen, Berhütung 657. Chromfieselphosphate 650. Ch romorange 367, 448.

- aus bafifchent Bleiacetat 453.

aus bafifchem Chlorblei 454.

- aus Bleifulfat 454.

- aus Bleimeiß 454. - nach hurft 455.

Chromornd 643. Chromorntetrahnbrat 645. Chromphoephate 647.

Chromroth 477.
— nach Brinbault 478.

- Gigenichaften 479. - Unterfuchung 479. Chromfaures Ratron 645.

Chromfaures Quedfilberoxydul

Chromichwarz 349. Chromgint citronengelbes 416. Chromgreen 634, 643. Cinabre 459.

Citronengelb 174, 360, 381 Chprische Erbe 631. 394, 394, 397, 415, 441. — Umbra 736. Cobalt blue 564.

Cobaltultramarin 564. Cochenille 747.

- Auszug, Berhalten gegen Reagentien 750.

- Canarifche 749. - cultivirte 748.

- bunkelrothe 749. - Gigenichaften 751.

- Sauptforten 748, 749.

— Honduras 749. - Java 749.

- ichwarze 750.

- fchwarggraue 749. - filbergraue 749.

- Berfälichung 751. - Vera-Cruze 749.

 wilbe 749. Cochenilleroth 891.

Cochineal 747. Coerulein 903.

— schwefelfaures Kali 907. Coeruleum 568.

- Gigenichaften 570. - Nachahmung 570.

- Zusammensetzung 568 569. Colcotar 481, 489.

Coliren 41. Cologne earth 736.

Colorimetrifches Verfahren nach Tautin 796.

Colour 11. Colouring stage 518.

Columbiahol3 805. Complementaire Farben 5. Concentrirter Maun 939. Condensivafferableiter 21. Congo-Farbitoffe 930, 931.

Constant white 293. Coppera = 487.

Coromandel Catechu 826. Corps blanc 862.

Couleur 563. Couperose verte 487. Craie 330.

- de Briancon 372. Crême 174.

Cristeaux de Vénus 682. Cuba=Gelbhol3 759. Cubbear 815. Curcuma 761.

- Abfochung, Berhalten gegen Reagentien 762.

- Gigenichaften 763.

- lange 761. - runde 761.

- Berhalten gegen Borfaure 762.

Curcumin 762. Cutch 825.

Dampftrodner 21.

Dauerhaftigfeit ber Farbe 201.

Deckfarben, gu Beingeift= Tufch= farben 996. Dedgrun 709.

Dedfraft, Brüfung 197. Dehne'iche Bafferabicheiber

Denfimeter, Tifcher's 31. Derbhroth 477. Derbnihires Oder 352.

Dejagregator 130. Desintregrator 123. Deftillirapparat 24.

Deftillirtes Schweinfurtergrun 711.

- Baffer 21. Deuticher Grunipan 688. - Abbrennverfahren 613.

Dimorphismus 10. Dismembrator 133. Domingo, Blauholg 770.

- Gelbhola 759. Douglasgrun 681. Drachenblut 810.

Dragon's-blood 810. Dreibasisches Thonerbesulfat

862. Drop-black 835. Drossing oven 518. Drossing stage 518. Drudfaß 67.

Duntles Chromgelb 401. - Bintgelb 416. Dunfelrothe Cochenille 749.

Dunfelicharlachrother Farblack 962.

Dutch pink 865.

Ccarlat 476. Gichenholzfarbe 174. Gigenschaften ber Farbe 13, 14. Ginlageleiften 58.

Ginleitung 209. Gifenchlorid 359. Gifengelb 358, 403, 420. Gifenachergrun 709,

Gifenocker 358. - Gigenschaften 360.

- orangegelber 360.

- rother 360. - pipletter 360.

Gifenorndfarben 481.

- Benütung natürlicher Ocher зи 495.

- Bestimmung 501.

- Brennofen 496.

483, 498. - auf fünstlichem Wege

– auf nassem Wege 487,

- Untersuchung 500. Gifenorndhnbrat 483. Gifenorndibiung 359. Gijenperornd 482. Gifenmennige 484. - Gigenichaften 485.

Gifenroth, fünftliches 486. Gifenschwarz 349. Gifeninlfat 487. Gifentetraognb 483.

Gislebenergrün 709. Gleftrifches Bleimeigverfahren bon Gardner 236.

Gleftrolntische Berftellung bon Bleiweiß 270. Elfenbeinichwarz 846.

Glaner's Grun 708. Emailweiß 304. Emerald green 709. Emeraldgrün 55, 709, 720. - Imitation 969.

Engelroth 489. Englischgelb 428, 865. Englischgrün 174, 679, 709,

Englischer Grünfpan 688. Englische Areide 338. Englisches Mineralgrun 724. Englischroth 481, 484, 489. English pink 865. English white 330. Gofine 949, 950, 951. Erbfengrün 174. Erdbraun 175.

Erbarun 704. Erde, armenifche, 485. - gelbe, 352.

— grüne, natürliche, 631. — italienische 358.

- Lemnische 485, 486. - von Sienna 358.

- meiße 326. Ergangungefarben 5. Erlangerblan 539. Erlauergrün 705.

Eichel 560, 562. Guranthinfäure 753. Guranthingelb 752. Excelsiormühle 121.

Ewigweiß 293. Ballungsmittel 52.

Fällungeberfahren 239. Fauson's Chromgelbver= fahren 371.

Gifenorhdfarben Gerftellung Färbediftel 820. Färbefraft 197.

Farbe, Art der Bearbeitung 14.

- blaue 539, 560. - braune 736.

— Definition, 3, 10, 12. — Eigenschaften, 13, 14.

- pugen 397. - ftreichen, 12.

- Biderftandefähiafeit 14. - Bartheit 15.

Varben, Benütung 13. - britter Ordnung 6.

- Ericheinungen im Spectrum

- erster Ordnung 5. - gelbe 352.

- arune 631.

- zweiter Ordnung 5, - Berftellung, Technif, 16.

- Lichteinwirfung 8. - Meffer 624.

- Mijdungen 171. - - zu Tuichfarben 987.

- - Borherbestimmung 6.

- Reinheit 14. - rothe 459.

- ichmarge 347. - Trodenmittel 300.

- Untersuchung 193. - violette 459.

- Borkommen 13. – weiße 210.

Farbenichlamm, trodnen, 354. Farbentone, chamoisgelbe, 425. Färberrefeda 767. Farbfuchen 1000.

Farblace, Alizarin= 970. - aus Anilin 920.

- Ausfällmittel 933. - blaue 903, 968, 976.

- blanlich = rothe 965. - Borbeaurrothe 976. - braune 969, 976.

- brillant, icharlachroth 962.

— Carmin= 881. - burch birectes Unfarben

921.

- buntel carmoifinroth 964. - dunfel idarlachroth 962.

- gelbe 865, 966, 976. - Serftellung, 946.

- mittelft Figirung auf

indifferente Körper 859. - grune 967, 976.

- lösliche 863. - Magenta 965.

- Raphtalinfarben 962.

- olivengrüne 967.
- orange 871, 967, 976.
- aus Orlean 871.
- aus Orieille 872.

Farblade rojenrothe 892, 899,

- rothe, 873, 892.

- Unterjuchung 884. - Rothhol3=, 885.

— Nothviolette, 968. — icarlach, 961, 962, 963, 976. — ichwarze 969.

- Solferino= 965.

- Theerfarbstoffe gu, 920-925, 927, 929, 930, 931, 960, 962, 970, 971—973.

- violette 902, 968, 976. Farbmühle, gewöhnliche, 149. - mit Borgellanplatte, 151. Karbreibmajdine, Reinigung, 192.

Farbitifte 1001. Farbftoffe 11, 13.

- bajijche, 921. - organische, Schönung&mittel

für Oder 357. - organijden Urfprunges 743. Nagpadmaichine 230.

Faulbaumbeeren 758. Feaux-Safran 820. Feinheit der Farbe, Brüf., 203.

Weldcochenille 748. Kernambuthol3 802.

— gelbes 759, 760. Wernambutlade, Gigenichaften,

Filterpresse, Ginrichtung 63. - Filterplatten gn Schlemm= filtern 19.

Wiltericheiben 44. Wiltertrichter 42. Wiltration 40.

- im Bacuum 48, 49. Filtriren unter Drud 46. - unter Luftleere 46.

Filtrirpapier 42. Fifcher's Denfimeter 30. Flake white 211.

Flaschengrun 175. Flavin 766. Flavin Leshing 767. Rleischfarbe 175.

Rleifchroth 531. Fleurs de vert de gris 682.

Fleurs de Zinc 293. Florentinerlack 884, 886, 889.

Flowers of Zinc 293. Klügelrührwerf 375. Fluoresceïne 949, 950, 951.

Frankfort black 835. Franffurter Schwarz 834, 835,

847, 848. Frangofiiches Abbrennber= fahren 613.

- Chromgelb 360, 399.

- Erbe 631.

Frangöfischer Grünfpan 688. - Burpur 815. Freemann's nicht giftiges Bleimeiß 288. French berries 756. French yellow 865. Frischglätte 431. Fuftithol3 759. Füller 943.

Gahn's Ultramarin 564. Gambir 825, 826. Gambir=Catechu 825. Samboge 754. Gambogia 754. Garancine 894. Garblinge 750. Garbner's eleftrisches Blei-

weiß=Berfahren 236. Baube 767.

Befäße jum Musfällen 56. Gegenftromfühler 25.

Gelbbeeren 756. - Abkochung, Berhalten gegen Reagentien 758.

— Abstammung 757. - türfifche 757. — Verfälschung 758.

Gelber Lad 859. - aus perfischen Gelb= beeren 869.

- aus Quercitronrinde 869. — für Theaterdecoration 870.

Gelbe Farblacke 865, 966, 976. Gelbe Tuiche 987.

Gelbholz 759.

- Abkochung, Verhalten gegen Reagentien 760.

- Carthagena 759.

— Cuba 759. — Domingo 759.

— Maracaibo 759. - oftindisches 760.

- Sorten 759.

- Tampifo 759.

— Tujpan 759. - Zapote 759. Gelbbraun 175.

Gelbglas 437. Belbgrun 175. Gelbkraut 767.

Gelb, lichtes, 415. Belbroth 175.

Gelbmurgel 761. Gelbe Grbe 352.

— Farben 352. — Hausfarbe 352.

— Oder 482.

- Brafilienholz 759. — Fernambutholz 759, 760.

- Schwefelarfen 437.

Gelber Thon 352. - Ultramarin 419. Beltin 419.

Gellert's Grün 676. Gemeine Grünfpan 692. Gentele's Grun 707.

Berinne 27.

Bewichtsverhältniffe ber auf= einander wirfenden Stoffe

Giallo di Napoli 421. Giallolino 421. Giftfreies Grun 708. Giftgrune 708. Gigot's Breffe 82.

Glanzgrün 699. Glang bes Thones, Unter=

suchung 195. Glasofen 562.

Glaswolle als Kiltrirmaterial

Glätte 430. Glockenmühle 119. Gold, altes 175. Goldbronge 917. - Surrogat 436. Goldfarbe 433.

- helle 918. Goldgelb 175, 352, 418. Goldglätte 430. Goldfäferlact 853. Goldocker 352.

Gomme-gutte 754. Graines jaunes 756. Granitta 750.

Graphit 349.

- Reinigung auf chemischem 2Bege 350. Graggrün 176.

Grau 176. - frangöfisches 176.

Green verditer 699. Green vitriol 487.

Grenetten 756.

Griffith's Patentzinfweiß

- Patent Zinc white 304. Gröbe 562. Grundfarbe 700.

Grundgrünfteinwerf 699. Grundirgriin 709. Grün 176. Grün, giftfreies 708.

Grünbrand 599. Grüne Grinfpan 688.

- Farben 631. - Farblade, 914, 967, 976.

Griines Ladpigment 548. Griner Oder 633. Griiner Binnober 540, 679. - - nach Bendt 680.

Grünfban 682.

Grünfban blauer 688. - Barnumacetatberfahren 687.

- Beichaffenheit 711. - Bleiguder=Berfahren 687.

- beftillirter 682. - beutscher 688.

- Gigenichaften 690, 691. - englischer 688.

- französischer 682, 688.

- gemeiner 692. arüner 688.

- Ralfacetatberfahren 684. - frnstallifirter 682.

- Löfen begfelben 692. - Natriumacetat - Berfahren

- jächfischer 694. - Trauben, 685.

- Trefter=Berfahren 688.

- Untersuchung 693. - Bufammenfetung 691.

- Srün 176, 709, 731. Grünteig 577, 582, 583. Brüne Ultramarin 598. Grune Bitriol 487.

Guadeloup Blauhola 771. - Orlean 764. Guatemala Indigo 778. Guiana Orlean 763.

Buignet's Grun 644. - - demische Reactionen int

Schmelaproceffe 644. Gummigutt 754.

- Sorten 755.

- Süd=Tasmanisches 756. — Verfälschung 755.

- Berhalten zu Jodtinctur 755. Gumption 302.

Gutti 754. Guttibaume 756. Gnns 326.

- Unterscheidung vom Schwer= fpath 328.

Gypsum 326.

Bafen zu Ultramarin 609. Saltbarfeit der Farbe 201. Samatein 773. Samatornion 773.

Samburgerblau 572. Samburgerichwarz 849. Samburgerweiß 211, 267. Sandichlämmerei 354. Safelnuggelb 177.

Sansfarbe gelbe 352. Seber 61.

Befenichwarz 848. Sellgrasgrün 674.

Bellgrünlichblau 723. Simmelblan 177, 571, 583. hochbergblau 573. bochbrudfilter bon Bell 18. Sochgrün 177, 709, 731. Sochorange 177. Sochroth 177. Soepfner's Blau 568. Hollanderweiß 211, 266. Hollandische Umbra 736. Solsfarbe 177. Solaruß 843. Honduras Blauholz 770. bonburas Cochenille 749. Honigfarben 991 - Bindemittel 991, 992. - Berdünnungemittel 992. Hornschwarz 846. Sortenfia 177. Sunter's Mifchmafchine 167. Sndraulische Breffe 81. Sydrotionirung 370. Sydrometer 30. — Bect 31. Snpothese von Bremfter 5.

Simmelblau ungiftiges 572.

Imitirte Rinnober 956. Imperialroth 960. Indian red 481. Indian yellow 752. Indianerroth 481. - nöthige Brenndauer 497. Indigo 778.

- - Doung = Selmholtz

- afrifanisches 780, 782. - amerifanijdes 780, 781.

- Benares 781. - Bengal 781.

- Bestimmung des Indigotin

786, 789. - brafilianifches 781.

— Burdwan 781. — Caracas 781.

- dinefifches 781. - Gigenichaften 780, 783.

- gereinigtes 796.

— Java 781. — La Guanra 781. — Lonijiana, 781.

— Madras 781. - Manilla 781.

- merifaniiches 781.

- oftindifches 780.

- Dube 781. - Probefarben 785.

- Prüfung 784.

- rother 815.

— St. Domingo 781.

— Sublimation 913. - piolett 903.

- Verfälichung 784.

- westindisches 781.

Andigoblau, lögliches 781. Indigo=Carmin 903.

— — nach Chikwarn 911. — — Dietrich 910.

- - Brobefärben 912. _ _ Sorten 912.

Indigoertract 908. Indigo=Sorten, Bezeichnung

780, 782. Indigo-Tujche 987.

Indigotin 903, 913.
— uach Fritice 913. - Beftimmung 786, 789.

- in Teigform 914. Indiicher Safflor 820.

Indischgelb 752. - gereinigtes 753. Indischreth 481.

Infuforienerde 345. Iron red 481. Riabell 177.

Italian pink 865. Italienische Erbe 358. Italienischgelb 865.

Ivory-black 835, 846.

Damaica Blauhol3 770. Japanbrann 177. Japanipols 804. Jasmingrün 709. Jasnigergrün 177, 709, 731.

Jaune 421. - d'Antimoine 421

- d'Avignon 865. - bouton d'or 408.

 brevété 428. - brillant 440.

- de Cadmium 440

- de Cassel 428. - de Cologne 360.

- de chrôme 360.

— — jonquille 360. _ - malterre 408.

_ _ _ Spooner 360.

française 865.indienne 426, 752. - purifié 753.

≜ de Kasseler 428.

-- de Mars 358. - mineral 428.

- - surfine 421,

- de Montpellier 428. - de Naples 421.

- d'or 360.

- d'outremer 408, 419. de Paris 428.

- paille mineral 429.

- de roi 437.

- royal 437.

siderin 420.

- de Steinbuehl 419.

- de Turner 428.

Jaune de Verone 428. - de Zinc 408.

— de Ame 408. Java-Johdigo 749. Jo o di ni s Mischmaschine 167. Jobselb 435. Jodgelb 435. Jodinroth 476. Jodquechilber 476. Jouquillegelb 177, 395.

Baiferblau 560, 564. Raifergrun 707, 729.

Rali, coerulinschwefelfaures 907.

Ralialaun, Gigenichaften 941. Ralium=Untimonnitartrat.

Gigenichaften 938. Raliumpifrat, Gigenichaften

935. Ralium, gintfaures 719.

- ginnsaures 707. Ralf 325.

Ralt, unterichwefligfanrer, 506. Rattbeständigfeit der Farbe

202. Ralfipath 342.

Ralfblau 572, 574, 786. Ralfgrün 704.

Rammerpreffen 70. Raplin 342.

Rärntner Glätte 432. Raffelerblau 572.

Raffelerbraun 737. Raffelergelb 428.

Raffelergriin 677, 709. Raffelerichwars 846. Raftanienbrann 178.

Raftanienichwarz 834. Raftenverfahren 233.

Katagamba 825. Ratedu 825. Kerzenichwarz 834.

Reffelbraun 736, 737. Rienruß 843.

Riefelerde=Berfahren 599. Riejelguhr 345.

Riefeliaurearmes Ultramarin 611.

Riefelfaurereiches Ultramarin 612, 614.

Kings yellow 437. Rirchbergergrun 709, 736.

Riridroth 178. Klumpengutti 755.

Anetmaidinen 186.

Aniehebelpreffe 83.

Anichebel=2luslaufventil 72. Knight's Patent Zinc white 304.

Anochenschwarz 846. Robaltarieniat 530.

Robalthlau 564. - Gigenichaften 567. - nach Gobin 566. - nach Sollunder 566. - Brüfung 567. Robaltbraun 742. Robaltfarben 559. Robaltgelb 426. Robaltariin 672. - nach & ungel 675. - Gigenichaften 677. Robaltroth 530. Robalt=Ulframarin 564. Röchlin's Chromarun 676. Kohlenichmarz 834. Kohlenichure, Herstellung 245. Kollerfarbe 352. Kollergang 112. Kölnergelb 360, 396. Rölnerfreibe 330. Rölnerichwarz 846. Kölnische Erde 736, 737. Kölnischgelb 395. Kölnische Umbra 737. Königsblau 560. Königsgelb 360, 430, 437. Rönigsgrün 709. Rönigeroth 959. Ronnemühle 149. Korfichwarz 848 178. - - Rhittel 894. — — Perfoz 894. — — Bogl 898. — billige 900. — carminiren 899. - frnftallifirte 900. - Leimlösung 901. - roja 901. - Bufas von Blanc fixe gu, Ladfarben grune 914. — Alizarin 973. Krasprobe 204. Areibe 330. - Gigenichaften 340. - englische 338. - pracipitirte 338. — Schlämmen 330. - Schönen 341. - schwarze 347. - ipaniiche 342. - venetianische 342. Rrennigermeiß 211, 237. Aremierverfahren 233.

Arnstallisirte Krapplade 900. | Lampenichwarz 834. Rugellack 886, 889. - Benetianer 890. Rugelmühle 137. - horizontale mit Windsepa= ration 146. - mit ftetiger Gin= und Mustragung 143. Künftlicher Oder 358. Rupferacetat, basisches 682.
— neutrales 682. Rupferblau 572. Rupferbraun 742. Rupfererge grune 699. supferfarben 571, 588, 681.

— arjenfreie 681, 682.

— arjenfatige 681, 681, 708.

— Gigenfaaten 588.

Rupfergrün 699, 707, 709. Rupferindig 589. Rupferlagur 572. Rupferlagur 572. Rupferorph, arienjaures 709. — baijá fohlenjaures, ge-jállies 699. Rupferroth 178. Rupferschwarz 349. Aupferwasser 487. Rurrer's grün 709.

Stornblumenblau.
Körper 943.
Strapplacte 897, 893
— nach Englefielb 898.
— Thirtel 894 - Werthbeftimmung 814.

2. Aberthbeftimmung 814.

2. Aberthbeftimmung 814.

2. Aberthbeftimmung 814.

3. Aberthbeftimmung 814.

4. Aberthbeftimmung 814.

4. Aberthbeftimmung 814.

5. Aberthbeftimmung 814.

6. Aberthbeftimmung Ladfarben 850. — burch buntles Unfärben 921. Lösliche Farblade 863. Lackfarben grüne 914. Lösliches Indigoblau 903. - in Teigform 948. Lackirgrün 709. Ladmus 797. - Gigenichaften 798. - Alfalinitätä-Nachweis 341. Lackmus-Ertract mit Glincerin - Reihenfolge beim Ausfällen 799. Lactviament grünes 548. - Dlipen 548. Lacque cramoisies 886. — de Garance 893. - mordorée 853.

> - de Vienne 886. — en buolles de Venise Luft, gepreste, Berwenbung 68. 886. Luftleere, Filtration unter 48,

Kremjerweiß 211, 237. Krenzbeeren 756. Krenzdornbeeren 756. Krenzdornbeeren 756. Krhstallijation, gestörte 54.

- Robert Nr. 7 359.

Lapislazuliblau 595. Laubgrün 540, 666, 668. Lavendelblan 178. Lazurblau 595. Lazurerz 572. Lagurftein 597. Lazursteinblau, fünstliches 597. Lecanorfäure 846. Leberbraun 178. Leimfarbe 327. Leimfofung für Grapplade 901. Leinenpresse von Gigot 82. Leinöl, Berwendung 12. Leipzigergelb 360. Leipzigergrün 709. Lemnische Erbe 485, 486. Leobschützergrün 709. Leuchten der Farben 195. Licht, Ginwirfung auf Farben Lichtgelbes Chromzint 416.

Lichtgrau 178. Lichtroth 481. Lila 178. Limahola 804. Limonit 482. Lithopone 304.
— nach Claus 309. — — Griffith 306. — Griffith und Cow:

leh 307.

— Knigth 308, 310.

- Steinan 309. - Beichickung 217.

Löglichkeitscoëfficient bon In= digotin 795. Löfungen Concentration 53.

- beim Unsfällen 55. 55.

Löjegefäße 56. Löjeproceß 28. - Beichlennigung 29. Lösungsmittel, Erwärmen 29. Louisenblau 178, 539.

Louisiana-Indigo 781. Luftleere, Filtration unter 48,

49.

— Herfielling 46,
Luftpumpe 50.
Luteolin 769.

Löfungegefaße 29.

Madder-lacke 893. Madras Indigo 781. Magenta=Farblad 965. Magnefit 345. Magnefiumaluminat 858. Mahaconiroth 178. Mahlgang 135. Mahlen 103. Mahlmühlen 104. Maigrün 709. Walachit 572. Malachitgriin 699, 700, 725. Malachitarunfteinwert 699. Malatta-Catechu 826. Malerweiß 330. Malgrün 179, 709, 733. Manganblau 595. Manganbraun 740. Mangangrun 677. — nach Böttger 678. — — Clermont 679. - Gigenschaften 679. Manganschwarz 348. Manganbiclett 533. Manganese brown 710. Wanilla=Indigo 781. Maracaibo=Gelbhol3 759. Marigold-Tint 415. Mars yellow 358. Marthenholz 803. Martinique Blanhol3 770. Martinsholz 803. Maichinengrau 179. Maificot 430, 517. Matrix 597. Mausarau 179. Meergrun 179, 723. Melanin 747. Membraupumpe 66. Mennige 516, 518. - Bestimmung 529. - Gigenichaften 527. — nach Burton 525. Mennigefitt 529. Mennigofen 518, 523. Meffen 40. Mesteca jaspeada 748. nigra 748. - repegrida 748. Mesteque 748.

Mennige Bufammenfet, 527. Methylviolett ju Biolettlacen 927. Merifanisches Indigo 781. Milch 62. Miloriblau 539, 551. Mineralblan 539, 552, 572, 593. - helles 554. Mineralgelb 426, 428. - lichtes 429.

Mineral green 699. Mineralgrin 679, 699, 709, 724, 725. - englisches 724. Mineralichwarz 347. Mineralviolett 533. Mineralweiß 311,326. Mineralifcher Bifter 740. Minium 516. Miichen 155. Miichmaschine 162, 186. - von Sunter 167. — — Jochum 167. — Ballenberg 171. Miichichnede 164. Mijchungefähigfeit ber Farben Miichwerf 29, 58. Mitisgrün 179, 709, 730. Mittel Bergblau 573. Mittelgelbes Chromgint 416. Mittelgran 179. Mohnölfirniß 998. Moist colors 994. Molnbbanblan 593. Montanit 483. Montejus 67. Montpelliergelb 428. Month ier's Blau 555. Moosgrün 665, 709. Moringelbholz 759. Mosaic gold 444. Mountain blue 572. Mountain green 699. Muffeln 311 Ultramarin 609. Mühlhausenerweiß 282. Münchnergrün 709. Mûrier des Teinturiers 802. Musibgelb 444. Musivgold 444. Mankinggelb 179. Raphthalinfarben 311 Farb= - de Persoz 349. lacten 962. Naples yellow 421. Napoleongrün 699. Naßfollergang 115.

116. Natriumacetat, Gigenichaften 936. Natriumaluminat 855, 942. Natriumchromat 645, 646. Natriumhnbrofulfit 788. Natriumphosphat 648. Matron chromiaures 645. - ginnfaures 707. Marurliche grüne Erde 631. Reapelgelb 421. — паф Деlande 422. — Діф 424.

Nakmahlgang 137.

Neavelgeld nach Fougerou 422.

- - Guimet 422. - - Sallet 423.

- Borichriften gu 423.

— Zusatz zu Schütt= und Chromgelb 425. Meapelgrun 179.

Reapelroth 959.

Renartiges Braunichweiger=

arün 639. Neubergblau 179, 587. Reublau 529, 564. Reugelb 360, 430. Reugrin 709, 733. Neuroth 886, 889. Reutraler Alaun 942. Neutrales Rupferacetat 682.

Neuweiß 311. Reuwiederblau 572, 586, 587. Reuwiedergrün 709, 726. — nach Sabich 727. New=Yort-Roth 179. Nicaraguahol3 803. Ricfelgelb 442. Niederschlag 52. Niederichlag, Abicheiden 63. - Mustpaichen 60.

Noir d'Allemagne 849. - de Carbon 834.

- de chromate 349. - de Cologne 835, 846. - de cuivre 349.

- d'Espagne 834. - de Francfort 834. - de Fuméer 834. - de Houille 835.

- d'Ivoire 835.

- de Lampe 835. -- d'or 846.

- d'os 835. - de Pêches 834. - de Resine 835.

- de velours 835, 846. - de vigne 834.

Non poisonous White Lead 282.

Ragmuhle mit flachen Steinen Rord-Judiiches Catechu 826. Mormalgran 179.

Mormales Bleichromat. Nouvelles lacques 886. Ruance ber Farben, Priifung

195. Nußbaumholzfarbe 179. Nukichwarz 834.

Mutichapparat 50. Riirnbergerviolett 533.

Ochres 352. Ochsenzungenwurzel 799.

Octer 352. - gelber 353, 482. - geschönter mit Theerfarb= ftoffen 357. – arüner 633. - fünftlicher 358. - natürlicher, Benützung gu Gifenorndfarben 495. - Derbyshirers 352. - Oxfordshire 352. - Prüfung 352, 356. - rother 353, 481. - ichlämmen 353. - ichonen 356, 357. - trocknen 355. Ocres 352. Delblau 539, 589. Delgrun 699. Delgrünfteinwert 699. Delfarben in Tuben 998. Delocker 352. Delmenge, welche eine be= verlangt 192. Delichwarz 348. Del, Bermendung gu Bleiweiß= mischungen 275. Ofenichwärze 349. Olivenbraun 180. Olivengrau 180. Olivengriin 180, 665, 967. Dlives Lactpigment 548. Operment 437. Or de Judée 444. Or mosaique 444. Or musif 444 Orange=Carmin 871. - Farblade 871, 967, 976. Orangegelb 180. Orangegelber Eisenocker 360. Drangegelber Farblack aus Drlean, 871. - — — Drieille 872. Orange lead 525. Orangeroth 180. Orcanette 799. Orcanettin 800. Orcin 816. Organische Brongefarben 916. Originalgrün 709, 732. Orlean 763.

ftimmte Menge bon Farbe - Auszug, Berhalten gegen Reagentien 764. - Brafilianischer 764. - Capenne 763. - Guadelouv 764. - Guiana 763. — Prüfung 764. - Sorten 763. - Westindischer 764. Orpiment 437. Orpin 437, 439.

Orfeille 815. - Bestimmung 817. - echte 816. - = Ertract 816. - - Flüffigfeit 815. - Nachweis bon Anilinbiolett in 818. - - bon Maofarbstoffen in 819 - - bon Blauholzertract in 818. - - bon Fuchfin in 818. - - oon Magenta in 818. — bon Pariserviolett in 819. - - von Safranin, in 819. - folibe 816. - =teig 815. - Berfälichung 817, 818. Ditindifches Gelbholg 760. - Indigo 780. Dude=Indigo 781. Outremer 595. Orfordihire=Oder 352. Dryd, rothes, 483. Ornobrei 577, 582, 583. Paille 185. Paint 11. Pale catechu 825. Ballenberg's Mifchmaichine Bannetier's Grun 644. Pangerichuppenfarbe 481. Bapageigrun 709.

Bapierfilter 41. Barajan 756. Parawah 756. Pariferblau, Boridriften zu 539, 545, 547, 555.

— dunfles, stahlblaues 547. Parifer=Chromgelb 400. Barifergelb 428. Barifergrun 180, 709, 732. — amerifanifches 720. Mariferfreibe 330. Pariferroth 459. Pariferichmars 347, 834. Bariferweiß 342. Paris white 330. Bagburg, Trockenapparat 99. Baftellfarben 1001. Breußischgrün 634. Baftellftifte 1001. Patentgelb 428. Prenffischroth 481, 489. Prussian blue 539. Patentgrün 180, 181, 709, 732. Prussian brown 740. Patentroth 459. Prussian green 634. Patent White Lead 282. Patent yellow 428. Patent Zinkweiß 304. Batinson=Beiß 266. Buréc 752. Burpur, frangöfifcher 815. Burpurroth 181, 497. Purpurin 899. Begn=Catechn 825.

Orr's White Enamel 304. | Beligot's blau 568, 575. Berigrau 181. Perlmeiß 181. Permanent white 311. Permanent weiß 311. Permanenz der Farbe 201. Persio 815, 816. Persischgelb 439. Bernichgrun 181, 709, 732. Berfischroth 477. Berfifche Greugbeeren 756. Persoz-black 349. Beriog = Schwarg 349. Pfirfichblüthe 181. Pflangliche Brongefarben 853, 916. Rflaumenblau 181. Bfund'iche Reaction 364. Phosphorjaure Salze, Ber= mendung 858. Bidelgrun 709. Pierre de Savon 342. Bigment 11. Bifrinfarblade 927. Bifrinfaure 927. Bifrinjaures Ralium, Gigen= ichaften 935. Pinck colour 531. Pipe Gamboge 755. Biftagiengrüner Lad 854. Piuri 752. Platre 326. Mleffh's Grun 649. - - nach Lagcelle=Scott ——— Ludwig 651. ——— Marian 652. - - - Schäffer 653. - - Slocum und Bheeler 652. - - Gigenschaften 653. Polirroth 489. Bolniiche Erbe 632. Politerichnecke 164. Porzellanerde 343, 485. Borgellanthon 342. Potiloth 349. Bracipitat 52. Bragerroth 489. Braparirtes Catechu 830. Breffen 81. Breußiichblan 539. Brengischbraun 740.

Purrée 752.

— gereinigtes 753.

— fünstliches 753.

Quädergrün 181. Quedfilberjodid 476. Quedfilberornd, rothes 474. Quedfilberorndul, drom= faures 643.

Linercitron 765.

— Albsochung, Verhalten gegen Reagentien 766.

— Gigenschaften 765.

— Leshing 767.

Raffinodo Co

Raffinade Graphit 349. Rothel 486. Rahmenpressen 70. Rothstichklau 182. Rainweidebeeren 758. Roueou 763. Rainweidebeeren 108. Rationelle Baumésspindel 31. Raucharau 182. Rouge d'Angleterre 481, 489. | Rankogelb 437. | — de Berlin 886. | — de Prusse 481, 489. | — de Saturne 516. | Realgar jaune 437. | Rubens brown 737. | Red lead 516. | Rubens brown 737. | Rubens de lead 516. | Rubinichmere 439. | Rubinichm Réalgar jaune 437.
Red lead 516.
Rubens brown 431.
Red oxyd 481. Red Oxya 182. Rehbraun 182. Reinganererde 352, 485. Reinheit der Farben 14. Reinganererde 352, 485. Reinheit der Farben 14. Reinigung der Farbreibmaschi= Rußbraun 739.

Reinigung der Farbreibmaschisten 1922.
Reißlei 349.
Reinatfarben 948.
Reverstradparat 191.
Rhemmin 758.
Rheimerg 756.
Riumann'3 Grün 672.
—— als Rebenproduct 673.
Robbrand 599.
Robbrand 599.
Robbrand 599.
Robbrand 599.
Robbrand 694.
Robbrand 599.
Robbrand 675.
Robbrand 599.
Robbrand 599.
Robbrand 599.
Robbrand 675.
Robbrand 599.
Robbrand 675.
Robbrand 676.
Robbrand 820.
—— Earthalten gegen Resaction 821.
—— Berthalten gegen Resaction 821.
—— Saffowers 820.
—— extract 821.
—— banischer 820.
—— extract 821.
—— bani

— Karblacke 885. — Bulver 807. - tunulides 753. - Pulver 807. Sandelhola 807. Sandelhola 807.

- Milver oc.
Nothe Krapplacke 892, vac.

- Lacke 858.
Nothichwarz 182.
Nothic Tuiche 987.
Rothviolett 182, 968.
Nothe Farben 459.
- Cifenocker 360.
- Judigs 135.
Ofer 481.

- Ludigzing, vac.
- Alukzzing, vac.
-

Ruß 834.

Rothholz Jamaica, 804. Salpeterfäure-Berfahren 542. Samenlack 812.

— Ausgug, Berhalten gegen Reagentien 808.

- Thon 485. Saturationsmethode 26 Rothes Oryd 481, 483. Sauere Farbstoffe 927. Sauere Farbstoffe 412. Votirende Bacunun-Apparat Scarfetroth 476.

Scharlach : Ladfarben 960-963.

Scharlach-Lad, blauftichiger 961. Scharlachroth 476, 481.

Scharlachrother Lad 859, 976. Scheele's green 709, 717. Scheele's Grün 709, 717.

- - Gigenichaften 719. - - mittelft Gleftrolpfe ber-

gestellt 719.
— nach Gentele 718.

— " Habich 719. — " Sabich 719. — " Sharples 717.

Schiefergrau 183, 350. - herftellung mittelft Cleftri= Schiefergriin 699. Schieferschwarz 183, 347.

Schlagfüpe 779.
Schlämmanlage 26.
Schlämmapparat 333.

Schraubenmühle 106. Schraubenbreffen 83. Schüttel=Flachfieb 159. Schüttgelb 865, 869. - Gigenichaften 868. - lichtes 402. Schmarz 182. Schwarzblau 182. Schwarze Farblade 969. Schwarze Cochenille 750. Comarge Farben 347, 834. Schwarze Rreide 347. Schwarze Tuiche 981. Schwarzgraue Cochenille 749. Schwarzgrün 183. Schwarzroth 183. Schwedischgrun 709. Schwefelarien 437. rothes 439. Schwefelcadmium 440. Schwefelgelb 183. Schwefeltupfer 589. Schwefelquedfilber 460. Schwefelfaures Blei, gu Chrom= farben 373, 387, 392. Schwefelfaure Thonerbe, Gigenichaften 939. Schweinfurtergrin 592, 709, 726, 729. - amorphes 716. - beftillirtes 711. - Gigenichaften 716. - helles 714. - frnftallinisches 716. — aus Aupfervitriol 715. паф Ергтани инф Raftner 714. - - Tuchs 716. — — Karmarich 713. — Rrenzburg 713. — Liebig 713, 712. — ichlechteres 714. - Gorien 714. - Berwendung 717. - Vorfichtsmagregeln bei ber herftellung 734. Schweizergrun 709. Schweripath 310. — Giaenichaften 313. - gebleichter 313. - Prüfung 314. - Unterscheidung bom Gnps Schwigproceß 780. Sechstantfortirer 158. Sectatoren 104. Sed-lac 812. Seladongrün 631. Sepia 745. Gektaben 27. Siambolz 804. Siccatif 700.

Siccatif=Schipara 847. Sicilianifche Umbra 736. Sichten 155. Siberingelb 420. Cieb 156. - mit rotirender Burfte 157. Ciebmaichinen 158, 160. Siegelerbe 485. Sienna 183, 358. Siennaerde 183, 358. Sightingfarbe 200. Signalroth 959. Silberglätte 430. Sibergrau 183. Silbergraue Cochenifle 749. Silberweiß 183, 211, 285. Silica=Proces 599. Silveftre 748. Smalte 560. - Untersuchung 584. Smaragdgrün 55, 709, 720. - nach Gallowah 721. - Gigenichaften 722. — Imitation 967. Coda-Sulfat-Berfahren 614. Soda=Ultramarin 600, 607. - - Giaenichaften 620. Colferino-Farblad 861, 965. Solid yellow 421. Spanischbraun 737. Spanifchgelb 439. Spanischichwarz 834. Spanischweiß 332. Spanish white 330. Spanische Areibe 342. Spanischer Safflor 820. Spanisches Campechehola 770. Specifiiches Bewicht, Berande= rung 30. Specfitein 342. Spectrum 4. Spodium 846. St. Domingo=Judigo 781. Stahlblau 539. Stahlgrau 183. Staubgrün 699, 709, 733. Steatite 342. Steeping Vat 779. Steinbrechmaschine 104. Steinbühlergelb 419. Steingrau 183. Steingriin 631. Stidlad 811. Stil-de-Grain 865. Stocklack 811. Strenblau 560, 562. Streufand, blauer 562. Striegauererbe 485. Strohgelb 183. Strontiumchlorid, Gigenschaften Strontiuminifib 305.

Strontiummeiß 325. Sublimed white Lead 282, Cublimirtes Bleimeiß 282, 286. - 3usammensetzung 287. Sulfat Ultramarin 600, 606. Sulfate de Chaux 326. — de Plomb 282. of Lead 282. Sulphide of Zinc white 304. Sulphyone 304. Sweating process 780. Cabafbraun 184. Talf 342. Tampifo=Gelbhol3 759. Tannin, Gigenichaften 933. Taubengrau 184. Tawmengoot 756. Technif der Farbenherftellung Tellerroth 824. Temperatur ber Löfungen beim Musfällen 55. Terre de Cassel 736. — de Cologne 736. — de Japon 825. - de Sienne 358. de Veronne 631. verte 631. Theearun 184. Theerfarben, Beimengung jum Octer 357. - =Farblacke 920. — Anleitung zur Untersuchung. der im Sandel vorfommenben 1020. Theerfarbstoffe, basische 924.
— welche durch Bleiacetat au&= gefällt merben 930. — welche durch Chlor=Barnum und Strontium ausgefällt merden 929. — welche durch Thonerbefulfat ausgefällt merden 931. — Verzeichniß praktisch probter 1014. Theilapparat 169. Thénard's Blau 564. Theorie, alte 5. Theffie's Blau 593. Thon 342. - gelber 352. - rother 485. Thonerde-Aluminat 854. Thonerdenatron 855, 942. Thonerdefubstrate, fünftlichher= geftellte 923. Thonerdefulfat, Ausfällmittel für Theerfarbftoffe 931. - dreibafifches 862. - Gigenschaften 939.

Tinte ber Farben, Prüfung - ordinares 615.

Tiegef zu Ultramarin 609.
Tinte der Farben, Prüfung
195.
Totertopi 489.
Topigeichirtfarbe 184.
Trippelgefäß 334.
Trodentanal 91, 229.
— für fleineren Betrieb 94.
Trodendarre 384.
Trodengefäße 102.
Trodendammer 87.
Trodendammer 89.
Trodendammer 80.
Trodendammer 80.
Trodendammer 81.
Trodendammer 81.
Trodendammer 82.
Trodendammer 83.
Trodendammer 84.
Turneric 761.
Tunneric 761.
Tunneric 761.
Tunneric 86.
Tuffed 981.
Tuiffed 981.
Tuiffed 981.
Tuiffed 981.
Tuiffed 981.
Tuiffed 981.
Tuiffed 986.
Umbar 736.
Umbar 736.
Umbar 736.
Umbar 736.
Umbar 736.
Tuiffidronfi 184.
Turneric 986.
Türfiide 1987.
— weife 986.
Türfiide 1987.
— Weitige 986.
Türfiide 1987.
— weife 986.
Türfiide 1987.
— weife 986.
Türfiidronfi 184.
Tunneric 7861.
Tunde 1987.
— weife 986.
Türfiidronfi 184.
Tunneric 998.
Tunde 1987.
— weife 986.
Türfiidronfi 184.
Tunneric 7861.
Tunde 1987.
— weife 986.
Türfiidronfi 184.
Tunneric 7861.
Tunde 1987.
— weife 986.
Türfiidronfi 184.
Tunneric 7861.
Tunde 1987.
— weife 986.
Türfiidronfi 184.
Tunneric 7861.
Tunde 1987.
— weife 986.
Tunde 1987.
— weife 986.
Tunneric 7861.
Tunde 1988.
— sermificung 620.

Terdine 627.
— Zitreden 622.
— Zitreden 622.
— Troden 628.
— Zitreden 627.
— Zitreden 629.
— Weife 986.
Umbar 736.
Umbar 736.
Umbar 736.
Umrechump veridieben production pr

Tiegel zu Ultramarin 609. Ultramarin natürliches 596. Berdunnung bon Fluffigfeiten

- Ornag 740.

- dierctes Verfahren 606, 714.

- dierctes Verfahren 606.

- der Verfahren 606.

- dierctes Verfahren 606.

- dierctes Verfahren 606.

- dierctes Verfahren 606.

- dierctes Verfahren 606.

- der
von veridiebenem ipecifi-ichen Gewichte auf ein be-ftimmtes ipecifiiches Ge-

Iltramarin 595.
- Affannbefrändigfeit 612,627.**
- aftes Berfahren 606.**
- brennen 609.**
- Brennzeichen 605.**
- dennischen 605.**
- dennischen 605.**
- combinites Verfahren 608.**
- combinites Verfahren 608.**
- Cross 301.**
- Cross 301.*
- Cross 301.**
- Cross 301.*
- Cross 301.**
-

Biolettes Ultramarin 538.
Bitriol, grüner 497.
Vitriol de fer 487.
— martial 487.
— vert 487.
Borbrechmaichinen 104.
Borberbestimmung von Farbensmischungen 6.
Bolumberäuderung mittelst

Ausfällen 54. Wachsöl 999. Walgen, Gigenschaften 154. Walzenmühlen 107, 152. - einfache 108. - vier Balgen 154. - iechs Walgen 154. Balgenreibmaschine 152. - mit vier Balgen 154. - - feche Balgen 154. Walzwerf, californisches 110. Wafchblan 539, 564, 912. Baffer, beftillirtes 21. Bafferblau 539. Wafferbampf, Abfuhr 90. Bafferglasfarben 1013. Waffergrün 185, 699. Bafferreinigung 17. Waffericheider 21. - von Dehne 21. Bafferftrahl, Birtung 46. Watte, hndrophhlle, als Filter= material 44. Wau 767. Abfodung, Berhalten gegen Reagentien 768. Bechfel, in der Zusammen=

938. Weinroth 185. Weinschwarz 834.

fetung der Körper 9. Weidengrün 185.

Weingeist=Tuschfarben 996.

Weinfaures Antimonhl-Ralium

Weißblan 185. Weikaelb 185. Weißarau 185. Weikarün 185. Weißroth 185. Weißviolett 185. Beige Erbe 326. Weiße Tuschfarben 986. Weißteig 542, 548. Weftindisches Indigo 781. Beitindische Orlean 764. Whid Lead 211. Whiting 330. Widerstandefähigkeit der Farbe 14. Wiegen 40. Wienergrun 185, 709, 731. Wienerlack 886, 889. Wienerweiß 330. Wiesengriin 699. Wilde Catechu 749. Wilder Safran 820. Wolframblau 593. Wolframgelb 426. Wolframfaures Wolframoryb= natron 446. Munderblau 591. Bürgburgerichön 709.

Yellow of Naples 421.

Jaffer 561.
Bapote Gelbholz 759.
Bartheit der Karde 15.
Beifiggelb 186.
Biegefroth 186.
Zinc chrome 408.
Zinc white 293.
Bintblan 591.
Bintblumen 293.
Bintbumen 293.
Bintdromate 408.
— bafifche 410.
— duntelgelbe 415.
Bintaelb 408.

Bintgelb Conftitution 417. - Deckfraft 417. - bunkelgelbes 416. Binfgelbnuance 408. Binfgelbe, Prüfung 418. - Rohmaterial 408. - fauere 412. Binfgrau 297, 350. Zinkgrun 417, 672. Zinklösung 585. 3intozuh 293. Zintozuh 293. Zintfiaures Kalium 719. Zintfiulfat, Eigenichaften 940. Zintfiulfib 304. Zintmeiß 293. - Bestimmung bes Zinkornd 303. - Gigenichaften 299. - Untersuchung 302. - zu Zinkgelb 413. Zinnchlorur 889. Zinnfupfergrün 707. Zinnober 459. - Untimon 509. - dinefisches Berfahren 467. - Gigenichaften 472. - Erian 956. - Fermennich=Berfahren 469. - grüner 540, 679. - - nach Wend [680, - hollandisches Berfahren 460. - naffes Berfahren 468. - Reinheit 473. - nach Gautier=Boucharb 471. Zinnfäure, Berwendung 860. Zinnfaures Ammoniat 816. - Stali 707. - Matron 707. Binnfulfid amorphes 444.

Zwidauerblau 539. Zwidauergelb 360.

Awidauergrun 709.

Rachwort.

Während viele Zweige der chemischen Technologie in den letzten Jahren außerordentlich sich entwickelten, ist dies mit der Fabrikation von Farben, zu decorativen Zwecken bestimmt, weniger der Fall gewesen.

Immerhin sind jedoch Erfolge nachzuweisen und Fortschritte zu verzeichnen, gegen früher, wo die ganze Farbenfabrikation sich auf vorhandene Vorschriften, Receptenbücher

und Aufzeichnungen gründete und stütte.

Der Verfasser hat es versucht außer seinen eigenen praktischen Ersahrungen, das beste, was auf dem Gebiete der Farbensabrikation während der setzen Jahre erforscht und ersunden wurde, zu sammeln und dem Leser vorzulegen.

Daß bei der außerordentlichen Vielseitigkeit des zu beshandelnden Materiales eine völlig erschöpfende Behandlung des Gegenstandes unmöglich war, ist leicht einzusehen; doch glaubt der Verfasser dem Leser ein Werk in die Hand zu geben, welches demselben von praktischem Nutzen sein wird.

Namentlich wurde die »Technif der Farbenhersitellung« eingehend und aussührlich behandelt, und zwar deshalb, damit der in die Prazis tretende junge Leser Geslegenheit hat, sich mit dem »nöthigen Handwerkszeuge« bestannt zu machen.

Dieser sowie auch der ersahrene Praktiker sinden außers bem im Terte verstreut eine ganze Reihe von werthvollen,

aus der Praxis stammenden Mittheilungen.

Im Allgemeinen wurden nur solche Verfahren versöffentlicht, welche thatsächlich in der Praxis Verwendung

finden oder gefunden haben.

Neben den Mineralfarben wurde den organischen Farbstoffen die größte Beachtung geschenkt, jedoch die Theerfarbstoffe, da sie einen eigenen Zweig der chemischen

Technologie ausmachen nicht berücksichtigt.

Dagegen wurde den sogenannten Farblacken, denen zumeist die Theerfarbstoffe zur Basis dienen, die größte Berücksichtigung gewidmet, und wird die Herstellung dieser Farblacke, zum erstenmal in aussührlicher Weise in dem Buche behandelt, in solcher Art und Weise, daß es dem Besiber desselben möglich ist, unter Bedachtnahme auf in demselben angegebene Andeutungen, die Farblacke, Vermillionets, Resinatsarben u. dgl. m. herzustellen, ohne einen Mißersolg verzeichnen zu müssen.

Die Saftfarben, Tusche und Tuschfarben, die Honig-, Aquarell-, Weingeist-Tuschfarben, die Farbkuchen, Farbstifte u. A. m. wurden eingehend behandelt.

Eine außführliche Anleitung zur Antersuchung der hauptjächlichsten im Sandel vorkommenden Theerfarbstoffe, dürste dem Leser von großem Nugen sein; das beigefügte Verzeichniß von Theerfarbstoffen, deren Verwendung zur Herstlung von Farbstacken praktisch erprobt wurde, ist von besonderem Werth für jene, welche diese Lacke erzeugen wollen.

Der Verfasser hat sich redlich bemüht, das Buch so zu gestalten, daß die Theorie mit der Praxis nupbringend ver-

eint ist.

Ob es ihm gelang, darüber sollen die Leser ihr Urtheil sällen. Namentlich werden jene gebeten, welche sich praktisch mit diesem Gegenstande beschäftigen, ihre Ansichten, Anregungen u. dgl. mehr »sine ira et studio« dem Versasser durch die Verlagshandlung zugehen zu lassen.

Die Jabrikation

ber

Mineral- und Lackfarben.

Enthaltend die Anleitung zur Darstellung aller künstlichen Maler- und Anstreicherfarben, der Email- und Metallfarben.

Gin Fandbuch

für fabrifanten, farbwaarenhändler, Maler und Unstreicher.

Dem neuesten Stande der Wissenschaft entsprechend dargestellt von

Dr. Josef Bersch.

Bweite, neu bearbeitete Auflage. Mit 43 Abbildungen.

42 Bogen. Octab. Geheftet.

Preis 4 fl. 20 fr. = 7 M. 60 Pf. Eleg. gebon. 4 fl. 65 fr. = 8 M. 40 Pf.

Die Fabrifation der Erdfarben.

Enthaltend die Beschreibung aller natürlichen Erdfarben, deren Gewinnung und Inbereitung.

Sandbuch

für farbenfabrikanten, Maler, Simmermaler, Unstreicher und farbwaaren-Händler.

Non

Dr. Josef Berfdy.

Zweite, sehr vermehrte Auslage.

Mit 19 Abbildungen.

16 Bg. 8°. Geh. 1 fl. 65 fr. = 3 M. Elegant geb. 2 fl. 10 fr. = 3 M. 80 Pf.

U. Hartleben's Verlag in Wien, Best und Leipzig.

Die Fabrikation der Anilinfarbstoffe

und aller anderen ans dem Theere darstellbaren Farbstoffe

(Phennl-, Naphtalin-, Anthracen- u. Resorcinfarbstoffe)
und beren sonstige Anwendung in der Industrie.

Für die Pragis bearbeitet bon

Dr. Ivlef Berld.

Mit 15 Abbildungen.

34 Bg. 80. Geh. 3 fl. 60 fr. = 6 M. 50 Bf. Gleg. geb. 4 fl. 40 fr. = 7 M. 30

Die

Fabrikation der Lacke

Firnisse

Buchdrucker-Firnisse und des Siegellackes.

Handbuch für Braktiker.

Enthaltend die ausführliche Beschreibung zur Darstellung aller stüchtigen (geiftigen) und fetten Firnisse, Buchdruckersirnisse, Lacke, Asphaltlacke und Siccative, sowie die vollständige Anleitung zur

Fabrikation des Siegellackes

und Siegelwachses von den feinsten bis zu den gewöhnlichen Sorten.

Leicht faßlich geschildert

nou

Erwin Andres,

Lad- und Firnig-Fabrifant.

Mit 25 Abbildungen.

Dierte fehr vermehrte und verbefferte Auflage.

18 Bg. 8°. Geh. 1 fl. 65 fr. = 3 M. Eleg. geb. 2 fl. 10 fr. = 3 M. 80 Pf

Al. Hartleben's Berlag in Wien, Beft und Leipzig.





GETTY RESEARCH INSTITUTE

